
REGISTRO FOTOGRÁFICO	IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA EN EL EDIFICIO DE LA LICORERA






Descripción: Demolición revoque.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA EN EL EDIFICIO DE LA LICORERA





Descripción: Demolición manual

jagarciag0611@gmail.com
jagarciag11@hotmail.com
+57 311 340 49 44
Carrera 17A N° 71-55
Barrio Colseguros

INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA
ESPECIALISTA TÉCNICO EN INTERVENTORÍA DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES


REGISTRO FOTOGRÁFICO	IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA EN EL EDIFICIO DE LA LICORERA





Descripción: Empacado de escombros en costales.
Acarreo de escombros desde cubierta hasta parte baja.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA EN EL EDIFICIO DE LA LICORERA





Descripción: Empacado de escombros en costales.
Acarreo de escombros desde cubierta hasta parte baja.

jagarciag0611@gmail.com
jagarciag11@hotmail.com
Carrera 17A N° 71-55
Barrio Colseguros
+57 311 340 49 44

INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA
ESPECIALISTA TÉCNICO EN INTERVENTORÍA DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO	IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA EN EL EDIFICIO DE LA LICORERA






Descripción: Empacado de escombros en costales.
Acarreo de escombros desde cubierta hasta parte baja.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA EN EL EDIFICIO DE LA LICORERA







Descripción: Empacado de escombros en costales.
Acarreo de escombros desde cubierta hasta parte baja.

jagarciag0611@gmail.com
jagarciag11@hotmail.com
Carrera 17A N° 71-55
Barrio Colseguros
+57 311 340 49 44


INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA
ESPECIALISTA TÉCNICO EN INTERVENTORÍA DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES





REGISTRO FOTOGRÁFICO	IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA EN EL EDIFICIO DE LA LICORERA





Descripción: Empacado de escombros en costales.
Acarreo de escombros desde cubierta hasta parte baja.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA EN EL EDIFICIO DE LA LICORERA






Descripción: Cargue y retiro de escombros

jagarciag0611@gmail.com
jagarciag11@hotmail.com
Carrera 17A N° 71-55
Barrio Colseguros
+57 311 340 49 44

INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
ESPECIALISTA EN GERENCIA
DE CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA
ESPECIALISTA TÉCNICO EN INTERVENTORÍA
DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES


REGISTRO FOTOGRÁFICO	IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA EN EL EDIFICIO DE LA LICORERA






Descripción: Cargue y retiro de escombros

REGISTRO FOTOGRÁFICO	IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA EN EL EDIFICIO DE LA LICORERA







Descripción: Instalación de revoque

jagarciag0611@gmail.com
jagarciag11@hotmail.com
Carrera 17A N° 71-55
Barrio Colseguros
+57 311 340 49 44


INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
ESPECIALISTA EN GERENCIA
DE CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA
ESPECIALISTA TÉCNICO EN INTERVENTORÍA
DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES






REGISTRO FOTOGRÁFICO	IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA EN EL EDIFICIO DE LA LICORERA






Descripción: Instalación de revoque.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA EN EL EDIFICIO DE LA LICORERA





Descripción: Instalación de revoque

jagarciag0611@gmail.com
jagarciag11@hotmail.com
Carrera 17A N° 71-55
Barrio Colseguros
+57 311 340 49 44

INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
ESPECIALISTA EN GERENCIA
DE CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA

ESPECIALISTA TÉCNICO EN INTERVENTORÍA
DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES


REGISTRO FOTOGRÁFICO	IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA EN EL EDIFICIO DE LA LICORERA






Descripción: Instalación de revoque.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA EN EL EDIFICIO DE LA LICORERA





Descripción: Instalación de revoque

jagarciag0611@gmail.com
jagarciag11@hotmail.com
Carrera 17A N° 71-55
Barrio Colseguros
+57 311 340 49 44

INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
ESPECIALISTA EN GERENCIA
DE CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA
ESPECIALISTA TÉCNICO EN INTERVENTORÍA
DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO	IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA EN EL EDIFICIO DE LA LICORERA





Descripción: Instalación media caña

REGISTRO FOTOGRÁFICO	IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA EN EL EDIFICIO DE LA LICORERA







Descripción: Instalación media caña

jagarciag0611@gmail.com
jagarciag11@hotmail.com
Carrera 17A N° 71-55
Barrio Colseguros
+57 311 340 49 44

INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA
ESPECIALISTA TÉCNICO EN INTERVENTORÍA DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO	IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA EN EL EDIFICIO DE LA LICORERA





Descripción: Instalación media caña

John Garcia

REGISTRO FOTOGRÁFICO	IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA EN EL EDIFICIO DE LA LICORERA





Descripción: Sobreacarreo de material hasta la cubierta

jagarciag0611@gmail.com
jagarciag11@hotmail.com
Carrera 17A N° 71-55
Barrio Colseguros
+57 311 340 49 44

INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
ESPECIALISTA EN GERENCIA
DE CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA

ESPECIALISTA TÉCNICO EN INTERVENTORÍA
DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO	IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA EN EL EDIFICIO DE LA LICORERA






Descripción: Sobreacarreo de material hasta la cubierta

REGISTRO FOTOGRÁFICO	IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA EN EL EDIFICIO DE LA LICORERA






Descripción: Sobreacarreo de material hasta la cubierta

John Garcia
Interventoría | Obra Civil | Supervisión Técnica | Consultoría

jagarciag0611@gmail.com
jagarciag11@hotmail.com
Carrera 17A N° 71-55
Barrio Colseguros
+57 311 340 49 44

INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA
ESPECIALISTA TÉCNICO EN INTERVENTORÍA DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO	IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA EN EL EDIFICIO DE LA LICORERA





Descripción: Sobreacarreo de material hasta la cubierta

REGISTRO FOTOGRÁFICO	IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA EN EL EDIFICIO DE LA LICORERA







Descripción: Sobreacarreo de material hasta la cubierta

jagarciag0611@gmail.com
jagarciag11@hotmail.com
Carrera 17A N° 71-55
Barrio Colseguros
+57 311 340 49 44

INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
ESPECIALISTA EN GERENCIA
DE CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA

ESPECIALISTA TÉCNICO EN INTERVENTORÍA
DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES





REGISTRO FOTOGRÁFICO	IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA EN EL EDIFICIO DE LA LICORERA






Descripción: Protección con plásticos

REGISTRO FOTOGRÁFICO	IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA EN EL EDIFICIO DE LA LICORERA







Descripción: Protección con plásticos


jagarciag0611@gmail.com
jagarciag11@hotmail.com
Carrera 17A N° 71-55
Barrio Colseguros
+57 311 340 49 44


INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
ESPECIALISTA EN GERENCIA
DE CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA
ESPECIALISTA TÉCNICO EN INTERVENTORÍA
DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES






REGISTRO FOTOGRÁFICO	IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA EN EL EDIFICIO DE LA LICORERA






Descripción: Protección con plásticos

REGISTRO FOTOGRÁFICO	IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA EN EL EDIFICIO DE LA LICORERA





Descripción: Protección con plásticos

jagarciag0611@gmail.com
jagarciag11@hotmail.com
Carrera 17A N° 71-55
Barrio Colseguros
+57 311 340 49 44

INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
ESPECIALISTA EN GERENCIA
DE CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA
ESPECIALISTA TÉCNICO EN INTERVENTORÍA
DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO	IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA EN EL EDIFICIO DE LA LICORERA






Descripción: Jornales para traslado de paneles solares y equipos.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA EN EL EDIFICIO DE LA LICORERA





Descripción: Jornales para traslado de paneles solares y equipos.

jagarciag0611@gmail.com
jagarciag11@hotmail.com
Carrera 17A N° 71-55
Barrio Colseguros
+57 311 340 49 44

INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
ESPECIALISTA EN GERENCIA
DE CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA
ESPECIALISTA TÉCNICO EN INTERVENTORÍA
DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO	IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA EN EL EDIFICIO DE LA LICORERA






Descripción: Lavado de cubierta.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA EN EL EDIFICIO DE LA LICORERA






Descripción: Lavado de cubierta.


jagarciag0611@gmail.com
jagarciag11@hotmail.com
Carrera 17A N° 71-55
Barrio Colseguros
+57 311 340 49 44

INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
ESPECIALISTA EN GERENCIA
DE CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA

ESPECIALISTA TÉCNICO EN INTERVENTORÍA
DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES


REGISTRO FOTOGRÁFICO	IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA EN EL EDIFICIO DE LA LICORERA





Descripción: Imprimación de Cubierta.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA EN EL EDIFICIO DE LA LICORERA






Descripción: Imprimación de Cubierta.

jagarciag0611@gmail.com
jagarciag11@hotmail.com
Carrera 17A N° 71-55
Barrio Colseguros
+57 311 340 49 44

INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
ESPECIALISTA EN GERENCIA
DE CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA
ESPECIALISTA TÉCNICO EN INTERVENTORÍA
DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES


REGISTRO FOTOGRÁFICO	IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA EN EL EDIFICIO DE LA LICORERA






Descripción: Instalación de Manto Asfáltico Supermanto 500XT PRO

REGISTRO FOTOGRÁFICO	IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA EN EL EDIFICIO DE LA LICORERA







Descripción: Instalación de Manto Asfáltico Supermanto 500XT PRO

jagarciag0611@gmail.com
jagarciag11@hotmail.com
Carrera 17A N° 71-55
Barrio Colseguros
+57 311 340 49 44


INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
ESPECIALISTA EN GERENCIA
DE CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA
ESPECIALISTA TÉCNICO EN INTERVENTORÍA
DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES





REGISTRO FOTOGRÁFICO	IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA EN EL EDIFICIO DE LA LICORERA







Descripción: Instalación de Manto Asfáltico Supermanto 500XT PRO

John Garcia

REGISTRO FOTOGRÁFICO	IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA EN EL EDIFICIO DE LA LICORERA





Descripción: Instalación de Manto Asfáltico Supermanto 500XT PRO

jagarciag0611@gmail.com
jagarciag11@hotmail.com
Carrera 17A N° 71-55
Barrio Colseguros
+57 311 340 49 44

INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
ESPECIALISTA EN GERENCIA
DE CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA

ESPECIALISTA TÉCNICO EN INTERVENTORÍA
DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

INFORME MENSUAL N° 1 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSTRATISTA

JHON ALEXANDER GARCIA GIRALDO

NIT: 75.084.213

MANIZALES

CALDAS

2024

REALIZAR LAS OBRAS TENDIENTES A LA IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA EN EL EDIFICIO DE LA LICORERA UBICADO EN LA CARRERA 21 ENTRE CALLES 22 Y 23 EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES.

DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024

Contenido

1.INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVO 3
3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 4
4. REQUERIMIENTOS BÁSICOS LEGALES 4
5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 5
5.1 DATOS DEL CONTRATISTA JHON ALEXANDER GARCIA GIRALDO 5
6. ORGANIZACIÓN Y RECURSO HUMANO 6
6.1 ORGANIZACIÓN 6
6.2. RECURSO HUMANO 6
7. ACTIVIDADES EN OBRA 9
9. ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO ..... **¡Error! Marcador no definido.**
10. ENTREGA DE DOTACIÓN Y SUMINISTRO DE E.P.P. 10
11. INDUCCIONES 8
12. CERTIFICADO DE ESTADO DE AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL. 7
13. COMITÉS DE APOYO 12
14. CAPACITACIONES REALIZADAS EN EL PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2024 11
15. BASE DE DATOS S.S.T PERSONAL DEL CONTRATO 20
16. EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES DE INGRESOS 7
17. LIQUIDACIÓN DEL PERSONAL EN OBRA 21
18. INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 14
INTERPRETACIÓN INDICADOR DE SEVERIDAD DE LA ACCIDENTALIDAD 15
19. REGISTRO FOTOGRÁFICO 22
20. CONCLUSIONES 24
21. RECOMENDACIONES 24
22. ANEXOS 24

jagarciag0611@gmail.com
jagarciag11@hotmail.com
Carrera 17A N° 71-55
Barrio Colseguros
+57 311 340 49 44

1. INTRODUCCIÓN

La Seguridad y Salud en el Trabajo actualmente representa una de las herramientas de gestión más importantes para mejorar la calidad de vida laboral en las empresas y con ella su competitividad. Esto es posible siempre y cuando la empresa promueva y estimule en todo momento la creación de una cultura en seguridad y salud ocupacional que debe estar sincronizada con los planes de calidad, mejoramiento de los procesos y puestos de trabajo, productividad, desarrollo del talento humano y la reducción de los costos operacionales.

Es por ello que el contratista **John Alexander García Giraldo** tiene entre sus propósitos ejecutar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, con el fin de mejorar la calidad de vida laboral, lograr una reducción de los costos generados por los accidentes y las enfermedades laborales, mejorar la calidad de los servicios y ante todo generar ambientes sanos para los que allí se puedan laborar.

El interés es suministrar los recursos necesarios para responder a las demandas de la población trabajadora respecto a su salud y el medio ambiente laboral, así como para dar cumplimiento a la normatividad vigente.

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, está orientado a lograr una adecuada administración de riesgos que permita mantener el control permanente de los mismos en los diferentes oficios y que contribuya al bienestar físico, mental y social del trabajador y al funcionamiento de los recursos e instalaciones.

2. OBJETIVO

Recopilar la información obtenida de la gestión realizada por acciones desarrolladas por el área de S.S.T, para identificar, evaluar, controlar y minimizar los peligros y sus riesgos asociados al proyecto, de manera que se disminuya la ocurrencia de incidentes y lesiones logrando con ello el bienestar del personal mediante un ambiente de trabajo sano, seguro y saludable.

En el presente informe se exponen las diferentes actividades llevadas a cabo para dar cumplimiento al plan de Seguridad y Salud en el Trabajo durante el periodo del 09 al 31 de enero del 2024, teniendo en cuenta las siguientes dimensiones: liderazgo y compromiso, políticas y objetivos estratégicos, organización y recursos, procedimientos y prácticas seguras, gestión de riesgos, evaluación y monitoreo aplicables al proyecto, que permitieron obtener un desempeño alto en los esquemas en el S.G-S.S.T adoptados con estricto cumplimiento enmarcados dentro de la normatividad vigente.

jagarciag0611@gmail.com
jagarciag11@hotmail.com
Carrera 17A N° 71-55
Barrio Colseguros
+57 311 340 49 44

INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA
ESPECIALISTA TÉCNICO EN INTERVENTORÍA DE OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto está localizado en la ciudad de Manizales, en el centro histórico de la ciudad, edificio de la Licorera Carrera 21 Calle 23 Esquina.




Ilustración 1. Localización del Proyecto
Fuentes: Google Maps y Consulta Ortomapa LIDAR Manizales

4. REQUERIMIENTOS BÁSICOS LEGALES

Los requerimientos legales básicos con los que la organización **John Alexander García Giraldo** ha cumplido en el proceso de inicio de las obras, hacen referencia al Sistema de gestión de seguridad y