


# FICHA TÉCNICA



| ITEM | DESCRIPCIÓN | IMAGEN ILUSTRATIVA (SIRVE DE REFERENCIA) | UNIDAD | CANT. |
|---|---|---|---|---|
| **1** | Suministro e instalacion de pelicula contra rayos UV-TITANIO 15 HUMO para vidriera de aproximadamente 1.50x 3.20 mts, ubicado en el local 308 |  | Global | 1 |
| **2** | Desmonte de gavetas colgantes ubicadas ( cantidad: 6 en local 303, 2 en local 304 y 5 en local 207 y 5 en el local 208) |  | Unidad | 18 |
| **3** | Desmonte de televisor y accesorios ubicado en local 303 y 208 incluye: reubicacion según indicaciones del supervisior del contrato |  | Unidad | 1 |
| **4** | Desmonte de cortina tipo blackout, Ubicadas en el local: 304, 2 unidades y en local 303, 1 unidad |  | Unidad | 3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5** | Desmonte de puestos de trabajo (incluye: desmonte de canaleta electrica y puntos de datos, Archivador metalico, division en vidrio templado, tablones y soporte de piso ) Nota: Clasificacion de mobiliario según medidas, colores e indicaciones del supervisor del contrato |  | Unidad | 12 |
| **6** | traslado de mobiliario (archivadores, cajoneras, tablones, silla, etc) incluye: transporte- Mudanza ( Cargue y descargue contra inventario) en la bodega - comodato ubicada en medellin- popular 1 | No aplica | Global | 1 |
| **7** | Resane, pintura y limpieza de local 303 ubicado en el Aeropuerto Olaya Herrera, incluye materiales. Nota: local de Aproximadamente 124,87 mts2 | No aplica | Global | 1 |
| **8** | Reubicacion de puerta en vidrio templado de 10 milimetros con toceto en acero dimensiones: 2,30 de alto con cuerpo fijo de 0,40 y ala de 0,80 para un total de 1,20 de ancho. (incluye: desmonte, traslado e instalacion para el acceso de la sala de reuniones (local 203), |  | Unidad | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **9** | Reubicacion de mobiliario tales como: biblioteca, tableros en vidrio, tablero de madera, cuadros, puesto de trabajo, mesa de reuniones, silleteria y soporte movil con televisor (incluye: traslado del local 304 al 209, ademas de la accesorios que se requieran para la adecuacion (ver planos local 209) |  | Global | 1 |
| **10** | Retiro de vinilo adhesivo en del ventanal de tres paneles ubicado en local 304 ( incluye: mano de obra y limpieza) |  | Global | 1 |
| **11** | Resane, pintura y limpieza de local 304 ubicado en el Aeropuerto Olaya Herrera, incluye materiales. Nota: local de Aproximadamente 124,87 mts | No aplica | Global | 1 |
| **12** | Resane, pintura y limpieza de local 216 ubicado en el Aeropuerto Olaya Herrera, incluye materiales. Nota: local de Aproximadamente 25.2 mts2 | No aplica | Global | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **13** | Desmonte de puestos de trabajo ubicadas en el local 304 (incluye: desmonte de canaleta electrica y puntos de datos, Archivador metalico, division en vidrio templado, tablones y soporte de piso) Nota: Clasificacion de mobiliario según medidas, colores e indicaciones del supervisor del contrato) |  | Unidad | 2 |
| **14** | reubicacion de estanterías metálicas livianas con dimensiones de 2.00x0.40x0.90, con 6 baldas de almacenamiento., cajoneras, archivadores, ademas de los elementos de insumos de aseo, cafeteria y papeleria según inventario (incluye: cargue y descargue del local 216 al 203 y accesorios que se requieran para la adecuación. |   | global | 1 |
| **15** | Desmonte de puestos de trabajo ubicados en el local 209 (incluye: desmonte de canaleta electrica y puntos de datos, Archivador metalico, division en vidrio templado, tablones y soporte de piso) **Nota:** Clasificacion de mobiliario según medidas, colores e indicaciones del supervisor del contrato | #¡VALOR! | Global | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **16** | Instalacion y adecuacion de 19 puestos de trabajo con mobiliario existente (VER LISTADO 1) de acuerdo a los planos ( VER FIGURA 1) oficina 203,Ubicado en el Aeropuerto Olaya Herrera, Incluye: Suministro de accesorios para la instalacion tales como: tornillos, pernos, laminas, entre otras. |  | Unidad | 19 |
| **17** | Suministro e instalacion de Película Opalizado o tipo sanblasting en vidriera medida: 1.30 mts de ancho x 2.60 mts de alto |  | m2 | 3,38 |
| **18** | Adecuacion de espacio con muro en drywall, incluye: suministro de estructura, drywall, dintel y refuerzo para anclaje de televisores, estanterias ademas de mano de obra, acabados blanco de acuerdo con el plano ( VER FIGURA 1)<br>Nota: el contratista deberá validar las medidas y garantizar uniformidad y estetica en la adecuacion |  | m2 | 23,34 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **19** | suministro e instalacion de puerta corrediza " tipo acordion" con chapa color blanco, para acceso al almacen ubicado el local 203. De acuerdo con el plano ( VER FIGURA 1)<br>Nota: el contratista deberá validar las medidas y garantizar uniformidad y estetica |  | Unidad | 1 |
| **20** | Instalacion y adecuacion de 14 puestos de trabajo con mobiliario existente (VER LISTADO 2 ) de acuerdo a los planos ( VER FIGURA 2) oficina 208,Ubicado en el Aeropuerto Olaya Herrera, Incluye: Desmonte del mobiliario instalado actualmente en el local 208 y el suministro de accesorios para la instalacion de mobiliario tales como: tornillos, pernos, laminas, entre otras. |  | Unidad | 14 |
| **21** | Instalacion y adecuacion de 15 puestos de trabajo con mobiliario existente (VER LISTADO 3) de acuerdo a los planos ( VER FIGURA 3) oficina 207,Ubicado en el Aeropuerto Olaya Herrera, Incluye: Desmonte del mobiliario instalado actualmente en el local 207 y el suministro de accesorios para la instalacion de mobiliario tales como: tornillos, pernos, laminas, entre otras. |  | Unidad | 15 |