INFORME DE SUPERVISION

1. DATOS GENERALES

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 1

1.1 PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**Fecha (DD-MM-AAA):** 20-01-2025 ✓	**A**	**Fecha (DD-MM-AAA):** 28-02-2025 ✓
1.2 ¿SE REPORTA DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR?	**SI**		**No** X
1.3 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	30.52%		

2. DATOS DEL SUPERVISOR

2.1 NOMBRE DEL SUPERVISOR	PAULA ANDREA LOAIZA GIRALDO
2.2 PROCESO O ÁREA	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
2.3 CARGO	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

3. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

3.1 NUMERO DE CONTRATO	100.23.15.20250002 ✓
3.2 FECHA DE CONTRATO (DD/MM/AAA)	16-01-2025 ✓
3.3 CONTRATISTA	MARTHA CECILIA GARZON ✓
3.4 CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	31.471.184-1 ✓
3.5 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	202500045 ✓ 02-01-2025 ✓
3.6 REGISTRO PRESUPUESTAL	202500037 ✓ 20-01-2025 ✓
3.7 VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 50.000.000 ✓
3.8 PLAZO	EL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO SERA A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION HASTA EL 31 DE MARZO 2025
3.9 FECHA ACTA DE INICIO (DD/MM/AAA)	20-01-2025 ✓
3.10 FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO (DD/MM/AAA)	31-03-2025 ✓
3.11 MODIFICACION (ES) AL CONTRATO	NA
3.12 SUSPENSIÓN	NA
3.13 REANUDACIÓN	NA
3.14 CESIÓN	NA
3.15 TERMINACIÓN ANTICIPADA	NA
3.16 ADICION	NA
3.17 PRORROGA	NA
3.18 VALOR TOTAL CONTRATO	NA

3.18 OBJETO:

Prestación de servicios de mantenimiento especializado correctivo y preventivo, de mecánica general, y de asistencia para los vehículos del parque automotor de la RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E

4. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

4.1 Grado de Cumplimiento de las obligaciones (marque con una X)

DURANTE EL PERIODO EVALUADO EL CONTRATISTA EJECUTO SATISFACTORIAMENTE EL OBJETO DEL CONTRATO

MEDIANTE LAS SIGUIENTES FACTURAS:

N° 4092 ✓ POR VALOR DE $7.341.917 ✓ CORRESPONDIENTE AL VEHICULO DE PLACA ONK 539

Descripcion	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Compresor Aire Acondicionado Original Marca VW Crafter	1	Und	4.800.000,00	19%	4.800.000,00
Rotula superior	2	Und	165.970,00	19%	331.940,00

Mano de Obra					
Mantenimiento y limpieza ductos y sistema de aire acondicionado	1	Und	600.000,00	19%	600.000,00
Cambio Rotula superior	2	Und	59.152,00	19%	118.304,00
Engrase general	1	Und	39.434,00	19%	39.434,00
Reparacion puerta corrediza	1	Und	280.000,00	19%	280.000,00

Valor en letras: SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS MCTE.-	
SUBTOTAL	$ 6.169.678
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 1.172.239
TOTAL DOCUMENTO	$ 7.341.917

N° 4093 POR VALOR DE $5.188.525 CORRESPONDIENTE AL VEHICULO DE PLACA ONL 706

Descripcion	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Aceite de motor 15w 40 - cuarto	20	Und	30.771,00	19%	615.420,00
Aceite direccion hidraulica ATF dexron III - cuarto	2	Und	25.904,00	19%	51.808,00
Correa accesorios	1	Und	132.717,00	19%	132.717,00
Refrigerante rojo - cuarto	4	Und	23.178,00	19%	92.712,00
Gasolina para lavado	1	Und	20.000,00	19%	20.000,00
Limpiador electronico	2	Und	24.541,00	19%	49.082,00
Lubricante penetrante	2	Und	24.541,00	19%	49.082,00
Pito	1	Und	121.478,00	19%	121.478,00
Reten cigüeñal delantero	1	Und	64.339,00	19%	64.339,00
Manguera retorno Inyeccion Diesel	1	Und	660.000,00	19%	660.000,00
Base de Termostato	1	Und	434.000,00	19%	434.000,00
Silicona Grey	2	Und	23.360,00	19%	46.720,00
Filtro de aceite	1	Und	32.111,00	19%	32.111,00
Bateria Willard 48D-1000	1	Und	738.854,00	19%	738.854,00
Mano de Obra					
Cambio Aceite de motor	1	Und	35.601,00	19%	35.601,00
Cambio Aceite direccion hidraulica	1	Und	29.576,00	19%	29.576,00
Cambio Correa accesorios	1	Und	43.816,00	19%	43.816,00
Cambio Refrigerante	2	Und	29.576,00	19%	59.152,00
Aplicacion Limpiador electronico	1	Und	19.717,00	19%	19.717,00
Aplicación Lubricante penetrante	1	Und	19.717,00	19%	19.717,00
Señal electrica Pito	1	Und	29.576,00	19%	29.576,00
Cambio Reten cigüeñal delantero	1	Und	295.758,00	19%	295.758,00
Servicio de grua	1	Und	160.000,00	19%	160.000,00
Cambio Manguera retorno	1	Und	190.000,00	19%	190.000,00
Cambio Base de Termostato	1	Und	290.000,00	19%	290.000,00
Cambio Filtro de aceite	1	Und	29.576,00	19%	29.576,00
Cambio Bateria Willard	1	Und	49.293,00	19%	49.293,00

Valor en letras: CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE.-	
SUBTOTAL	$ 4.360.105
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 828.420
TOTAL DOCUMENTO	$ 5.188.525

N° 4094 POR VALOR DE $2.537.685 CORRESPONDIENTE AL VEHICULO DE PLACA ONK 191

Descripcion	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Automatico motor de arranque	1	Und	217.000,00	19%	217.000,00
Aceite de caja 80w90 - cuarto	4	Und	25.904,00	19%	103.616,00
Aceite de motor 15w 40 - cuarto	8	Und	30.771,00	19%	246.168,00
Filtro de aceite	1	Und	32.111,00	19%	32.111,00
Filtro de aire de motor	1	Und	39.275,00	19%	39.275,00
Liquido para frenos - cuarto	2	Und	23.582,00	19%	47.164,00
Tubo auxiliar clutch	1	Und	570.000,00	19%	570.000,00
Relevo	1	Und	49.082,00	19%	49.082,00
Lubricante penetrante	2	Und	25.564,00	19%	51.128,00
Guardapolvo eje lado rueda	2	Und	56.861,00	19%	113.722,00
Guardapolvo eje lado caja	2	Und	56.861,00	19%	113.722,00
Mano de Obra					
Cambio Escobillas y Reparacion motor de arranque	1	Und	78.869,00	19%	78.869,00
Cambio Aceite de caja	1	Und	29.576,00	19%	29.576,00
Cambio Aceite de motor	1	Und	35.601,00	19%	35.601,00
Cambio Filtro de aceite	1	Und	29.576,00	19%	29.576,00
Cambio Filtro de aire de motor	1	Und	29.576,00	19%	29.576,00
Cambio Liquido para frenos	1	Und	59.152,00	19%	59.152,00
Cambio Tubo auxiliar clutch	1	Und	90.000,00	19%	90.000,00
Cambio Relevo	1	Und	19.717,00	19%	19.717,00
Aplicación Lubricante penetrante	1	Und	19.717,00	19%	19.717,00
Cambio Guardapolvo eje lado rueda	2	Und	39.434,00	19%	78.868,00
Cambio Guardapolvo eje lado caja	2	Und	39.434,00	19%	78.868,00

Valor en letras: DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE.-	
SUBTOTAL	$ 2.132.508
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 405.177
TOTAL DOCUMENTO	$ 2.537.685

N° 4095 POR VALOR DE $190.400 CORRESPONDIENTE AL VEHICULO DE PLACA ONK 288

Descripcion	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Servicio de grua	1	Und	160.000,00	19%	160.000,00

Valor en letras: CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE.-	SUBTOTAL $ 160.000
	DESCUENTO $ 0
	IVA $ 30.400
	TOTAL DOCUMENTO $ 190.400

Se anexa informe de actividades presentado por el contratista

Deficiente		A mejorar		Satisfactorio	X	Sobresaliente		No Aplica	

5. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (Si aplica):

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
PENSIÓN	CERTIFICACION	CERTIFICACION	CERTIFICACION
SALUD	CERTIFICACION	CERTIFICACION	CERTIFICACION
RIESGOS PROFESIONALES	CERTIFICACION	CERTIFICACION	CERTIFICACION
PARAFISCALES	CERTIFICACION	CERTIFICACION	CERTIFICACION
NUMERO DE PLANILLA	CERTIFICACION		

6. AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR	FECHA (*AÑO – MES – DÍA*)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$50.000.000,00	2025-01-16
CUOTAS ANTERIORES	$ -	NA
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$15.258.527,00	2025-02-28
VALOR EJECUTADO	$15.258.527,00	2025-02-28
SALDO DEL CONTRATO POR CANCELAR	$34.741.473,00	2025-02-28

7. SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO (Si Aplica)

¿Existe Plan de Mejoramiento? Si: ____ **No:** __X__ (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

8. INFORME DE EJECUCIÓN

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES? SI **X** NO

¿ENTREGO SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES? SI **X** NO

SOPORTE FISICO **X** CD/DVD USB OTRO N/A

OBSERVACIONES:

9. APROBACION DE PÁGO Y/O OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR

9.1 ¿Procede pago en este periodo? Si _X_ No: ____

10. FIRMA Y FECHA DE SUPERVISION

PAULA ANDREA LOAIZA GIRALDO
Subgerente Administrativa y Financiera

FEBRERO 28-2025
Fecha de elaboración

Elaboro y Proyecto: Andrés Felipe Moreno Gil – Profesional Agremiado

AUTOXPRESS DEL VALLE
INGENIERIA AUTOMOTRIZ

Santiago de Cali febrero 28 de 2025

DRA. PAULA ANDREA LOAIZA GIRALDO
Subgerente Administrativa y Financiera

INFORME TÉCNICO – REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

Vehículo: Volkswagen (placa ONK-539, Cali)
Ubicación del servicio: Cali, Colombia
Trabajo realizado: Cambio del compresor del aire acondicionado

1. Diagnóstico inicial:

Se recibió el vehículo con problemas en el sistema de aire acondicionado. Se realizaron pruebas y se determinó que el compresor del aire acondicionado estaba defectuoso, presentando posibles fugas de gas refrigerante y fallas en su funcionamiento.

2. Procedimiento de reparación:
2.1 Desmontaje del compresor antiguo
Se retiraron las piezas necesarias para acceder al compresor.
Se evacuó el gas refrigerante del sistema con equipo especializado.
Se desmontó el compresor defectuoso junto con sus conexiones y soportes.
2.2 Instalación del nuevo compresor
Se verificó que el nuevo compresor estuviera en condiciones óptimas antes de la instalación.
Se montó el nuevo compresor, asegurando una correcta conexión de las tuberías y mangueras.
Se revisó la alineación de la banda del compresor para garantizar su correcto funcionamiento.

2.3 Recarga del sistema y pruebas
Se realizó el vacío del sistema para eliminar humedad y posibles contaminantes.
Se recargó el sistema con el gas refrigerante adecuado.
Se realizaron pruebas de funcionamiento, verificando la presión y temperatura de salida del aire acondicionado.

3. Observaciones y recomendaciones:
El nuevo compresor funciona correctamente y mantiene una presión adecuada.
Se recomienda revisar periódicamente el sistema para evitar futuras fugas de refrigerante.

Se sugiere cambiar el filtro secador para mejorar la eficiencia del sistema.

AUTOXPRESS DEL VALLE
INGENIERIA AUTOMOTRIZ

En caso de fallas en el rendimiento del aire acondicionado, se debe revisar el condensador y las tuberías.

4. Evidencia fotográfica:

Las imágenes adjuntas muestran el proceso de desmontaje, instalación del nuevo compresor y las pruebas realizadas para confirmar su correcto funcionamiento.


5. Conclusión:
Reemplazado y el sistema fue recargado y probado, garantizando su correcto funcionamiento.



AUTOXPRESS DEL VALLE

INGENIERIA AUTOMOTRIZ





AUTOXPRESS DEL VALLE - MARTHA CECILIA GARZON LONDOÑO


NIT : 31.471.184 -1

Calle 8#10-117


Tel (57) 2122878584

AUTOXPRESS DEL VALLE
INGENIERIA AUTOMOTRIZ






AUTOXPRESS DEL VALLE
INGENIERIA AUTOMOTRIZ



AUTOXPRESS DEL VALLE - MARTHA CECILIA GARZON LONDOÑO
NIT : 31.471.184 -1
Calle 8#10-117
Tel (57) 3122978584

AUTOXPRESS DEL VALLE
INGENIERIA AUTOMOTRIZ



Martha Cecilia Garzon L.
Representante legal
31471184

AUTOXPRESS DEL VALLE
INGENIERIA AUTOMOTRIZ

Santiago de cali febrero 28 de 2025

DRA. PAULA ANDREA LOAIZA GIRALDO
Subgerente Administrativa y Financiera

INFORME TÉCNICO DETALLADO

Vehículo: Ford Ranger
Placa: ONK706

1. Diagnóstico y Problemas Detectados

Tras la inspección del vehículo, se encontraron las siguientes necesidades de mantenimiento y reparación:

- Sustitución de aceite de motor y dirección hidráulica.
- Cambio de correa de accesorios.
- Reposición de refrigerante.
- Necesidad de limpieza con gasolina y limpiador electrónico.
- Aplicación de lubricante penetrante en componentes críticos.
- Sustitución del pito por mal funcionamiento.
- Cambio del retén del cigüeñal delantero.
- Reemplazo de la manguera de retorno de inyección diésel por desgaste.

2. Trabajos Realizados

Se ejecutaron las siguientes tareas de mantenimiento y reparación:
✓ Cambio de aceite de motor 15W-40 *(cantidad: 1 cuarto).*
✓ Reemplazo de aceite de dirección hidráulica ATF Dexron III *(cantidad: 1 cuarto).*
✓ Instalación de nueva correa de accesorios.
✓ Sustitución y reposición de refrigerante rojo *(cantidad: 1 cuarto).*
✓ Limpieza de componentes con gasolina y limpiador electrónico.
✓ Aplicación de lubricante penetrante en zonas con fricción.
✓ Cambio de pito defectuoso.
✓ Instalación de nuevo retén del cigüeñal delantero.
✓ Sustitución de manguera de retorno de inyección diésel.


3. Materiales y Repuestos Utilizados

- Aceite de motor 15W-40 *(1 cuarto)*
- Aceite de dirección hidráulica ATF Dexron III *(1 cuarto)*
- Correa de accesorios
- Refrigerante rojo *(1 cuarto)*
- Gasolina para lavado
- Limpiador electrónico
- Lubricante penetrante


- Pito
- Retén cigüeñal delantero
- Manguera de retorno de inyección diésel

4. Observaciones Finales

- Se recomienda revisar periódicamente los niveles de aceite y refrigerante.
- Se verificó el correcto funcionamiento de los componentes reemplazados.
- El vehículo se encuentra en condiciones óptimas para su uso.




AUTOXPRESS DEL VALLE
INGENIERIA AUTOMOTRIZ



AUTOXPRESS DEL VALLE
INGENIERIA AUTOMOTRIZ




AUTOXPRESS DEL VALLE
INGENIERIA AUTOMOTRIZ



AUTOXPRESS DEL VALLE - MARTHA CECILIA GARZON LONDOÑO
NIT : 31.471.184 -1
Calle 8#10-117

AUTOXPRESS DEL VALLE
INGENIERIA AUTOMOTRIZ



Martha Cecilia Garzon L.
Representante legal
31471184

AUTOXPRESS DEL VALLE
INGENIERIA AUTOMOTRIZ

Santiago de Cali febrero 28 de 2025

DRA. PAULA ANDREA LOAIZA GIRALDO
Subgerente Administrativa y Financiera

INFORME TÉCNICO: REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FORD RANGER

1. Introducción
Se realiza una inspección y reparación de una camioneta Ford Ranger con placas ONL-191 (Cali, Colombia) debido a fallos en su sistema eléctrico y mecánico.

2. Análisis de Imágenes

Se observa la Ford Ranger con el capó abierto. La batería ha sido removida, lo que indica trabajos eléctricos. Se muestra la ubicación (Cali, Colombia).
Un motor de arranque y un solenoide están sobre la parte delantera del vehículo, lo que sugiere que se están reemplazando o reparando estos componentes.
Se ve a un mecánico debajo del vehículo, posiblemente trabajando en la instalación del motor de arranque. También se observa un filtro de aire fuera de su lugar, lo que indica mantenimiento adicional.
Se muestra una pieza nueva en su empaque original (AB39-7C560-AB) con sello de Ford, lo que indica la sustitución de un componente genuino del sistema de transmisión o motor.


3. Diagnóstico y Procedimiento
Fallo identificado: Problemas con el sistema de encendido y arranque.
Procedimientos realizados:
Desmontaje y cambio de la batería.
Remoción y reemplazo del motor de arranque y solenoide.
Revisión y posible cambio del filtro de aire.
Instalación de una pieza original de Ford, posiblemente relacionada con la transmisión o el arranque.

4. Conclusión y Recomendaciones

El mantenimiento realizado indica que el problema principal estaba en el sistema de arranque del vehículo. Se recomienda:
Verificar la correcta instalación de las piezas nuevas.
Revisar la batería y alternador para evitar futuros inconvenientes.
Realizar pruebas de encendido y diagnóstico electrónico para confirmar la solución del problema.

Este informe técnico documenta la intervención realizada y sugiere próximas verificaciones para garantizar el correcto funcionamiento del vehículo.

AUTOXPRESS DEL VALLE
INGENIERIA AUTOMOTRIZ



Martha Cecilia Garzon L.
Representante legal
31471184

AUTOXPRESS DEL VALLE - MARTHA CECILIA GARZON LONDOÑO
NIT : 31.471.184 -1
Calle 8#10-117
Tel (57) 3122878584
Cali - Colombia

AUTOXPRESS DEL VALLE
INGENIERIA AUTOMOTRIZ

SANTIAGO DE CALI 28 DE FEBRERO 2025

DRA PAULA ANDREA LOAIZA
Subgerente Administrativo y Financiero

INFORME TÉCNICO

1. Introducción

El presente informe tiene como objetivo analizar la situación evidenciada en las imágenes, donde se observa un vehículo tipo ambulancia con placas ONK-288 siendo trasladado en una grúa plataforma con placas UFC-615. Se describirán las condiciones del vehículo, el contexto de la situación y las posibles causas del traslado.

2. Descripción de las imágenes

Se observa un primer plano del frontal de la ambulancia, mostrando su parrilla, logotipo Hyundai y la placa ONK-288. Se evidencia una deformación en el capó y su acople con cadenas y una eslinga de sujeción a la plataforma de la grúa.

Se observa la ambulancia ya cargada sobre la grúa, lista para su traslado. En la parte trasera derecha de la imagen, una persona vestida de blanco observa la maniobra.

3. Evaluación Técnica


Condiciones de la ambulancia: Se evidencia una posible avería mecánica o estructural que impide su movilidad. La presencia de daños en la parte frontal y la necesidad de una grúa sugieren una falla que requiere traslado a un taller mecánico.

Procedimiento de remolque: Se observa el uso de cadenas y eslingas para asegurar la ambulancia en la plataforma de la grúa, lo cual es un procedimiento adecuado para evitar movimientos inesperados durante el traslado.

4. Conclusión

La evidencia visual sugiere que la ambulancia presentó una falla mecánica o estructural que imposibilitó su movilidad, lo que llevó a su remolque mediante una grúa especializada. No se observan señales de colisión reciente, por lo que la causa más probable es una avería que requiere asistencia técnica. Se recomienda una inspección mecánica detallada para determinar la naturaleza exacta del problema y realizar las reparaciones necesarias.

AUTOXPRESS DEL VALLE
INGENIERIA AUTOMOTRIZ



AUTOXPRESS DEL VALLE - MARTHA CECILIA GARZON LONDOÑO
NIT : 31.471.184 -1
Calle 8#10-117

AUTOXPRESS DEL VALLE

INGENIERIA AUTOMOTRIZ





AUTOXPRESS DEL VALLE - MARTHA CECILIA GARZON LONDOÑO

NIT : 31.471.184 -1

Calle 8#10-117

AUTOXPRESS DEL VALLE
INGENIERIA AUTOMOTRIZ

AUTOXPRESS DEL VALLE
Nit: 31471184-1
Martha C Garzon
Correo: autoxpress.delvalle@gmail.com
Tel: 3165584908
Direccion : Calle 8 No. 10-117 Barrio San Benito

CLIENTE	RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E.	TELEFONO:	8892000	POR CONCEPTO DE:	Reparacion y Mantenimiento Preventivo vehiculo
NIT	805.027.337-4	CIUDAD:	CALI	PLACAS:	OWK288
DIRECCION	CALLE 72 U No. 28E-00			VENDEDOR	
FECHA DOCUMENTO: ENERO 30 DE 2025		FECHA VENCIMIENTO:		Martha Garzon	CREDITO

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Servicio de grua	1	Und	160.000,00	19%	160.000,00

Valor en letras:
CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	$ 160.000
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 30.400
TOTAL DOCUMENTO	$ 190.400

Martha C Garzon L.

Martha Cecilia Garzon L.
Representante legal
31471184

AUTOXPRESS DEL VALLE

MECANICA AUTOMOTRIZ – LAMINA Y PINTURA – SERVICIO ELECTRICO – BANCO DE INYECTORES - SCANNER

CERTIFICACIÓN PARA ACREDITAR EL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

El suscrito **MARTHA CECILIA GARZON LONDOÑO** identificado con la cedula de Ciudadanía No 31.471.184, actuando en mi nombre y representación legal de AUTOXPRESS DEL VALLE, bajo la gravedad de juramento, me permito CERTIFICAR que hemos cumplido con el requisito establecido en la Ley 1150 de 2007, Articulo 23, y nos encontramos al día en el pago de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social y los aportes Parafiscales con destino al ICBF, SENA y cajas de Compensación Familiar. Igualmente que me encuentro al día en el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la presente certificación. Igualmente certifico que las personas que me prestan servicios por medio de contrato por prestación de servicios se encuentran al día con los pagos de seguridad social.

Se firma en Santiago de Cali, a los tres (03) días del mes de marzo de 2025.

Atentamente,

Martha Cecilia Garzón Londoño
Representante Legal
C.C. No. 31.471.184

CALLE 8 No. 10-117 B/ SAN BOSCO - CALI - 3165684908 - 3122878584
autoxpressdelvalle@gmail.com