
ITEM	Nº	AREA	ELEMENTO S A REVISAR	RESPONSABLE	feb-25					EVIDENCIA	
					OK	HALLAZGO	PRIORIDAD			ANTES	DESPUES
	1	COCINA	PISOS			CAMBIO DE BALSOSA		TIPO DE MANTENIMIENTO	CORRECTIVO		
	2		MEDIAS CAÑAS			INSTALACION DE MEDIAS CAÑAS			PREVENTIVO		
	1	AULAS	PISOS			INSTALACION DE CINTA TAPETES		TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO		
	1	BAÑOS	PISOS			INSTALACION DE ANTIDESLIZANTES		TIPO DE MANTENIMIENTO			 
	2		SANITARIOS			ARREGLO SISTEMA HIDRAULICO CISTERNA BAÑO ADULTOS TERCER PISO			CORRECTIVO		 
	1	PASILLOS	PAREDES			ESTUCADO Y PINTURA AREA DE RECEPCION	BAJA	TIPO DE MANTENIMIENTO	CORRECTIVO		
	1	PASAMANOS	ESCLAERAS			ARREGLO EN PASAMANOS YA QUE SE HABIA SOLTADO , SE AJUSTA NUEVAMENTE	BAJA		CORRECTIVO		
	1	SALONES	HUMEDAD EN TECHO SALON			¿Se realiza hipermeabulizacion a fachada y se coloca baldosa	BAJA		CORRECTIVO		