	FORMULARIO DE VISITAS TECNICAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Código: R-SI-POI-003
	Secretaría de Infraestructura	Fecha: 14/10/2014
	Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Versión: 004
		Página: 1 de 2

FECHA 22 de marzo de 2025 **HORA** 11:00 A.M

SOLICITUD [X]

RADICADO INTERNO No.1083

DERECHO DE PETICIÓN [ ]

LOCALIZACION DEL SITIO

Dirección Carrera 21 No. 26-66 Barrio o Vereda Barrio Berlín

Manzana Casa No.

Observaciones con relación a la localización: La localización de la direccion corresponde a la parte baja de la carrera 21 colindante con la entrada a la Secretaria de Tansito y Transporte de Armenia (SETTA)

SOLICITUD

1. Pavimento	[ ]	5. Resalto (viabilizado)	[ ]	9. Demolición	[ ]
2. Andenes	[ ]	6. Escenario deportivo	[ ]	10. Cerramiento	[ ]
3. Talud	[X]	7. Caseta comunal	[ ]	11. Alumbrado Publico	[ ]
4. Maquinaria	[ ]	8. Parque infantil	[ ]	12. Otras	[ ]

1. PAVIMENTO

Sin pavimento	[ ]	Area (Intervenir)	Observaciones
Rigido	[ ]		
Asfaltico	[ ]	Corte (m)	

2. ANDENES

Area (Intervenir)		Longitud	Observaciones
Demolición (m2)		Ancho	
Viviendas Afectadas			

3. TALUD

Dimensiones

Altura 15 m

Ancho 3 m

Infraestructura

	Amenazada	Afectada		Amenazada	Afectada
Residencial	[X]	[ ]	Vías	[X]	[ ]
Institucional	[ ]	[ ]	Alcantarillado	[ ]	[ ]
Contención	[ ]	[ ]	Acueducto	[ ]	[ ]

Observaciones

4. MAQUINARIA

Mantenimiento Vial	[ ]	Adecuación Canchas	[ ]	Otros	[ ]
Retiro de escombros	[ ]	Suministro Tierra (amarilla-negra)	[ ]		
Descapote (lotes Municipio)	[ ]	Movimiento de tierra	[ ]		

Observaciones

5. RESALTO

Cantidad			
Longitud 1 (m)		Ubicación 1	
Longitud 2 (m)		Ubicación 2	
Longitud 3 (m)		Ubicación 3	
Observaciones			

	FORMULARIO DE VISITAS TECNICAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Código: R-SI-POI-003
		Fecha: 14/10/2014
	Secretaría de Infraestructura	Versión: 004
	Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Página: 2 de 2

6. ESCENARIO DEPORTIVO

Construcción ☐ Pavimento rigido ☐ Area Afectada _____ m

Mantenimiento ☐ Pavivento asfaltico ☐ Corte _____ m2

Observaciones _____

7. CASETA COMUNAL

Construcción ☐ Observaciones (areá, techo, Instalaciones) _____

Mantenimiento ☐ _____

Reparación ☐ _____

8. PARQUE INFANTIL

Construcción ☐ Observaciones _____

Mantenimiento ☐ _____

Reparación ☐ _____

9. DEMOLICIONES

	SI	NO
Invasión espacio público	☐	☐
Licencia de construcción	☐	☐
Amenaza ruinas	☐	☐

10. CERRAMIENTOS

	SI	NO
Lote público	☐	☐
Lote Privado	☐	☐
Longitud	_____	

COMENTARIOS-ANOTACIONES

se realizó visita tecnica

se realizando el respectivo registro fotografico

En la visita se llevaron las siguientes actividades:

- Recorrido del sitio observándose pavimento rigido sin muestras de inestabilidad.

- Se percata la presencia de sumideros de aguas lluvias conectados a cámara de inspección, los cuales aparentemente funcionan adecuadamente.

- Desde la parte alta de la carrera 21 se observa hacia la parte baja un talud con muestras de desprendimiento de material vegetal, sector del talud que se encuentra cubierto y/o protegido con plastico negro. El talud tiene aproximadamente 15 metros de altura y una pendiente aproximada de 80°.

-En observacion efectuada desde la via en la parte baja se observa que el pavimento de la via en la parte alta, carrera 21 con calle 26, tiene perdida de material de soporte. Ademas tambien se observa otro tramo de talud de aproximadamente de 6 metros de ancho, correspondiente a la via calle 26 que comunica al barrio Berlin con las vias de la Cejita con un tramo con desprendimiento de material vegetal, el cual tambien se encuentra cubierto con plastico negro.

- Se recomienda incluir en la presente vigencia 2025 y en el Estudio y analisis de estabilización de taludes este caso que permita mejorar las condiciones de estabilidad del talud, protección de la via y prevenir posible colapso por perdida de su material de soporte.

INSPECTOR(ES)

Nombre Andrés Felipe Eguis Vivas Telefono 3017967486

Cargo Ingeniero Especializado contratista Dirección Secretaria de Infraestructura

FIRMA

Nombre Julian Orozco Florez Telefono 3217111877

Cargo Ingeniero Especializado contratista Dirección Secretaria de Infraestructura

FIRMA