	FORMULARIO DE VISITAS TECNICAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Código: R-SI-POI-003
	Secretaría de Infraestructura	Fecha: 14/10/2014
	Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Versión: 004
		Página: 1 de 2

FECHA 22 de marzo de 2025 **HORA** 11:25 A.M

SOLICITUD [X]

RADICADO INTERNO No.1083

DERECHO DE PETICIÓN [ ]

LOCALIZACION DEL SITIO

Dirección Avenida Carrera 19 Barrio o Vereda Proviteq

Manzana _____ Casa No. _____

Observaciones con relación a la localización: La localización de la direccion corresponde al sitio donde queda el puente peatonal de Proviteq

SOLICITUD

1. Pavimento	[ ]	5. Resalto (viabilizado)	[ ]	9. Demolición	[ ]
2. Andenes	[ ]	6. Escenario deportivo	[ ]	10. Cerramiento	[ ]
3. Talud	[ ]	7. Caseta comunal	[ ]	11. Alumbrado Público	[ ]
4. Maquinaria	[ ]	8. Parque infantil	[ ]	12. Otras	[X]

1. PAVIMENTO

Sin pavimento	[ ]	Area (Intervenir)	Observaciones
Rigido	[ ]		
Asfaltico	[ ]	Corte (m)	

2. ANDENES

Area (Intervenir)		Longitud	Observaciones
Demolición (m2)		Ancho	
Viviendas Afectadas			

3. TALUD

Dimensiones

Altura _____ m

Ancho _____ m

Infraestructura

	Amenazada	Afectada		Amenazada	Afectada
Residencial	[ ]	[ ]	Vías	[X]	[ ]
Institucional	[ ]	[ ]	Alcantarillado	[ ]	[ ]
Contención	[ ]	[ ]	Acueducto	[ ]	[ ]

Observaciones

4. MAQUINARIA

Mantenimiento Vial	[ ]	Adecuación Canchas	[ ]	Otros	[ ]
Retiro de escombros	[ ]	Suministro Tierra (amarilla-negra)	[ ]		
Descapote (lotes Municipio)	[ ]	Movimiento de tierra	[ ]		

Observaciones

5. RESALTO

Cantidad

Longitud 1 (m)		Ubicación 1	
Longitud 2 (m)		Ubicación 2	
Longitud 3 (m)		Ubicación 3	

Observaciones

	FORMULARIO DE VISITAS TECNICAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Código: R-SI-POI-003
		Fecha: 14/10/2014
	Secretaría de Infraestructura	Versión: 004
	Proceso Obras Públicas e Infraestructura Física	Página: 2 de 2

6. ESCENARIO DEPORTIVO

Construcción ☐ Pavimento rigido ☐ Area Afectada _____ m

Mantenimiento ☐ Pavivento asfaltico ☐ Corte _____ m2

Observaciones _____

7. CASETA COMUNAL

Construcción ☐ Observaciones (areá, techo, Instalaciones) _____

Mantenimiento ☐ _____

Reparación ☐ _____

8. PARQUE INFANTIL

Construcción ☐ Observaciones _____

Mantenimiento ☐ _____

Reparación ☐ _____

9. DEMOLICIONES

	SI	NO
Invasión espacio público	☐	☐
Licencia de construcción	☐	☐
Amenaza ruinas	☐	☐

10. CERRAMIENTOS

	SI	NO
Lote público	☐	☐
Lote Privado	☐	☐
Longitud	_____	

COMENTARIOS-ANOTACIONES

se realizó visita tecnica
se realizando el respectivo registro fotografico

En la visita se llevaron las siguientes actividades:

- En el acceso al puente por el costado oriental, se observa perdida de apoyo de uno de los escalones
- En la baranda metálica se observan tres tramos con perdida de algunos de sus partes horizontales.

-Algunos tramos de la baranda tiene desgaste de su pintura.
- Algunos arboles que se encuentran en el separador vial requieren de poda.
- En terminos generales la estructura de concreto del puente tiene buenas condiciones, no se aprecian fallas o deficiencias estructurales que amenacen su funcionamiento .
- Se observa la necesidad de llevar a cabo limpieza y/o hidrolavado general del puente.

INSPECTOR(ES)

Nombre	Andrés Felipe Eguis Vivas	Telefono	3017967486
Cargo	Ingeniero Especializado contratista	Dirección	Secretaria de Infraestructura
	FIRMA_____		

Nombre	Julian Orozco Florez	Telefono	3217111877
Cargo	Ingeniero Especializado contratista	Dirección	Secretaria de Infraestructura
	FIRMA_____		