# Reporte de Servicio Nº 19054 OP-F-02

**Fecha de ejecución:** 02 / 12 / 2024

## DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón Social : DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH/ CORAZON INMACULADO DE MARIA
Sede: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH/ CORAZON INMACULADO DE MARIA
Dirección: CALLE 19 N. 6-60 BARRIO NUEVO MEXICO
Municipio: 250020 Funza
Departamento: Cundinamarca
Tel.: 310 7740459, 310 7740459
Persona contacto: ERNESTO SALAMANCA
Teléfono: 310 7740459

## PRESTA EL SERVICIO

BIOCONTACTO AMBIENTAL SAS
CRA 96A No 157-70
111161 BOGOTA / SUBA · Bogotá D.C

## SERVICIOS REALIZADOS

**LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES** — cantidad: 10
Cpacodad: 6 de 2000Lt y 4 de 1000 lt

## FECHA Y HORARIO

18/11/24 11:30 - 02/12/24 10:00

## PRODUCTOS UTILIZADOS

| Nombre comercial | Nº registro | Plazo seguridad | Método aplicación | Observaciones de dosificación | Dosificación % | Consumo | Zonas | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Monitorización/Revisiones** | | | | | | | | |
| HIPOCLORITO DE SODIO ( Hipoclorito de sodio ) | NSOH04785-08CO | N/A | Disolución en agua | 4 ml x LITRO | 4 ml/L | 30 ml | | A262 |

N/A: Esta sigla significa NO APLICA, y se verá reflejada en aquellos campos de productos o servicios que no están catalogados como biocidas o insecticidas y que por tal razón no poseen información de dosificación %, No. Registro, plazo de seguridad, método de aplicación, lote.

**INCIDENCIAS:**

No se reportan incidencias en el servicio

**OBSERVACIONES:**

Se realiza lavado y desinfección de tanques de agua potable así 06 tanques de 2000 litros , y 04 de 1000 litros

# Reporte de Servicio Nº 19054 OP-F-02

**Fecha de ejecución:** 02 / 12 / 2024

## ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

### IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

| Ubicación | Punto de control | Cantidad y especies detectadas |
|---|---|---|
| No se capturaron especies | | |

**NOTA :**

1. El plazo o tiempo de re-ingreso, será de acuerdo a la actividad realizada y producto utilizado. Por tal motivo, recomendamos ver el tiempo estimado por el cuadro de rotación de productos.
2. Después de transcurrido el plazo de re-ingreso y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.
5. Con la firma del cliente, confirma recibir el servicio y las instalaciones a conformidad.

**EN CASO DE EMERGENCIA**

**CISPROQUIM**

**BOGOTÁ:** Tel. +57 1 288 60 12

**NACIONAL:** Tel. 01 8000 91 60 12

# Reporte de Servicio Nº 19054 OP-F-02

**Fecha de ejecución:** 02 / 12 / 2024





Recibí del Cliente
Nombre y C.C.:
02/12/2024 10:00

Nombre y firma del Técnico Aplicador
DARWIN DAVID SIMANCA MEJIA
C.C.: 1143116981

Nombre y firma del Técnico Aplicador
JUAN CEPEDA LEON
C.C.: 12207779



Nombre y firma del Técnico Aplicador
OMAR DUVAN HERRERA
C.C.: 1069100783