REPORTE DE SERVICIOS MENSUAL
CONTRATO 187
15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2025

VITACOM DE COLOMBIA S.A.S
Dirección: Carrera 7 # 156-80. Bogotá, Colombia
TEL:(+57) 1 7452741

REPORTE DE SERVICIOS – 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL CONTRATO 187

En el presente informe, se comparte el estatus de los sistemas de comunicación de las localidades que a la fecha se encuentran activas en nuestra red, con su respectiva evidencia *(Graficas de consumo mensual -Soporte de conectividad extremo a extremo)*

Del sistema de gestion se extraen las siguientes graficas de comportamiento para cada uno de los diferentes sistemas de comunicación.

VSAT – IOT CON TRÁFICO

1. SANTA ROSA




Figura 1 :Gráfica de tráfico VITACOM SANTA ROSA

2. EL MORRO




Figura 2: Gráfica de tráfico VITACOM EL MORRO

3. BUENAVISTA




Figura 3: Gráfica de tráfico VITACOM BUENAVISTA

4. DICHARDI




Figura 4: Gráfica de tráfico VITACOM DICHARDI

5. CHATARE



Figura 5: Gráfica de tráfico VITACOM CHATARE

6. VENADO



Figura 6: Gráfica de tráfico VITACOM VENADO

7. EYASAKE




Figura 7: Gráfica de tráfico VITACOM EYASAKE

8. SANTA TERESITA




Figura 8: Gráfica de tráfico VITACOM SANTA TERESITA

9. JOVI




Figura 9: Gráfica de tráfico VITACOM JOVI

10. CACHICAMO



Figura 10: Gráfica de tráfico VITACOM CACHICAMO

11. MAYORQUIN




Figura 11: Gráfica de tráfico VITACOM MAYORQUIN

12. SAN ANTONIO



Figura 12: Gráfica de tráfico VITACOM SAN ANTONIO

13. SAN PABLO (CAJAMBRE)




Figura 13: Gráfica de tráfico VITACOM SAN PABLO CAJAMBRE

14. SANTA MARIA 1 NAYA




Figura 14: Gráfica de tráfico VITACOM SANTA MARIA 1 NAYA

15. VENERAL



Figura 15: Gráfica de tráfico VITACOM VENERAL

16. PUERTO MEDELLIN




Figura 16: Gráfica de tráfico VITACOM PUERTO MEDELLIN

17. PUERTO ALEGRE




Figura 17: Gráfica de tráfico VITACOM PUERTO ALEGRE

18. SAN MIGUEL




Figura 18: Gráfica de tráfico VITACOM SAN MIGUEL

19. DOS BOCAS




Figura 19: Gráfica de tráfico VITACOM DOS BOCAS

20. VILLA CECILIA




Figura 20: Gráfica de tráfico VITACOM VILLA CECILIA

Se realiza visita y se deja operativo el servicio

21. COMUNIDAD INDIGENA RIO NUQUI



Figura 21: Gráfica de tráfico VITACOM COMUNIDAD INDIGENA RIO NUQUI

Se realiza visita y se deja operativo el servicio

22. TERMALES



Figura 22: Gráfica de tráfico VITACOM TERMALES

Se realiza visita y se deja operativo el servicio

23. PLAYA NUEVA




Figura 23: Grafica de tráfico VITACOM PLAYA NUEVA

Se realiza visita y se deja operativo el servicio

VSAT – IOT – CON NOVEDAD

24. CHANO




Figura 24: Gráfica de tráfico VITACOM CHANO

Sin respuesta por parte del contacto el señor Basilio Olea: 323 3536949

25. JARAPETO




Figura 25: Gráfica de tráfico VITACOM JARAPETO

Sin respuesta por parte del contacto la Señora Yosimar Olea:3137361189

26. LA NOVIA




Figura 26: Gráfica de tráfico VITACOM LA NOVIA

La planta se encuentra dañada desde el 26 de enero, informa el señor Carlos: 310 2974882.

27. LA SOMBRA




Figura 27: Gráfica de tráfico VITACOM LA SOMBRA

El encargado del sitio la señora Gloria López:322 2507924 nos informa que la planta se encuentra operativa pero no tenemos señal de telemetria.

28. APARTADO




Figura 28: Gráfica de tráfico VITACOM APARTADO

La planta se encuentra dañada desde el 9 de enero nos informa el encargado el señor Jeider: 301 8069639.

29. BELLA LUZ NUEVA




Figura 29: Gráfica de tráfico BELLA LUZ NUEVA

La planta se encuentra dañada desde el 24 de octubre nos informa el encargado del sitio Aurelio Pacheco:324 6316954

30. CARPINTERO




Figura 30: Gráfica de tráfico VITACOM CARPINTERO

La planta está operativa se programa visita se contactó con el señor Jorge Chaves: 301 6536255

31. PASTICO




Figura 31: Grafica de tráfico VITACOM PASTICO

El señor Carlos: 311 2119148 nos informa que la planta se encuentra operativa, pero haciendo validaciones con la persona encargada del sitio el conversor se encuentra en falla se programa visita.

32. LA VACA




Figura 32: Grafica de tráfico VITACOM LA VACA

Sin respuesta por parte del contacto la señora Tatiana Valencia: 321 3733750

33. PUERTO SAMRIA




Figura 33: Gráfica de tráfico VITACOM PUERTO SAMRIA

La planta se encuentra dañada nos comenta la persona encargada del sitio el señor Jose Laurin: 3214055072

34. PUERTO PALACIO




Figura 34: Gráfica de tráfico VITACOM PUERTO PALACIO

Sin respuesta por parte del contacto el señor Jeffer Cuesta: 322 5732057

35. SAN ANTONIO RIO CAJAMBRE




Figura 35: Gráfica de tráfico VITACOM SAN ANTONIO RIO CAJAMBRE

Sin respuesta por parte del contacto el señor Walter Congo: 314 8940828

CONCLUSIONES:

- Durante la fecha de análisis, se evidencio correcta operatividad de los enlaces y evidencia de ello se comparten las graficas de consumo y de conexión extremo a extremo.
- Para las localidades de San Antonio rio Cajambre, Puerto palacio, La vaca, Jarapeto, Chano no se ha logrado tener un contacto efectivo en sitio para confirmar el motivo por el cual no se presenta tráfico, continúan las validaciones.
- Para las localidades de la novia, bella luz, apartado, Puerto Samria las plantas están sin funcionamiento por fallas mecánicas.
- Para la sede de Carpintero, Pastico, San Antonio Rio cajambre, La Sombra se tienen programada visita.