Fecha: 12-Noviembre-2024

Personal en obra por parte del contratista
- Director de obra
- Residente de obra
- Maio de obra no calificada

Personal en obra Por Parte de Interventoria
- Cordinador de Interventoria
- Residente de Interventoria

Estado del tiempo
- Soleado - nublado tarde

SISOMA
- N/A

Aspectos tecnicos

Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades de levante de sobrecimiento en ladrillo, Pañete lineal impermeabilizado, mortero de nivelación, corte de juntas con sierra de diamante, Instalación de tubería Sanitaria de 6", Instalación de tubería hidraulica de 2" y 1 1/4", Instalación de registro Red white de 1/2", Instalación de punto hidraulico para lavamanos, Instalación de tubería contra incendio de 4", Instalación de tragante de aguas lluvias, de 4", Instalación de tubería de 4" Para alcantarillado, cargamo en concreto, Instalación de tablero de destribución monofasico.

Fecha: 13- Noviembre - 2021

Personal en obra por parte del Contratista
- Director de obra
- Residente de obra
- Mano de obra no calificada

Personal en obra por parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Estado del tiempo
- Soleado - LLUVIA INTENSA TARDE/NOCHE

SISOMA
- N/A

Aspectos tecnicos

Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades de Pañete impermeabilizado para Sobre-Cimiento Pañete lineal impermeabilizado, mortero de nivelación, corte de juntas con Sierra de diamantes, Instalación de tuberias Sanitarias de 6", Instalación de tuberias hidraulicas de 2" y 1.1/4", Instalación de registro white red de 1/2", Instalación de registro de 2", Instalación de

tubería contraincendios de 4", Instalación de pasamanos contraincendios de 4", Instalación de tragantes de aguas lluvias de 4", Instalación de tubería de 4" para alcantarillado, carcamo en concreto acabado para meseres en granito natural, Instalación de tablero de distribución monofasico.

Fecha: 15 - Noviembre - 2024

Personal en obra por parte del contratista

- Director de obra
- Residente de obra
- mano de obra no calificada

Personal en obra por parte de Interventoria

- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Estado del tiempo

- Soleado - nublado - tarde
- Sisoma
- N/A

Aspectos tecnicos

Durante la jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades

de levante de sobrecimiento en ladrillo, Pañete impermeabilizado para acabados de mero, media caña para piso de Contrapiso, Payo en mortero base, Instalación de caja de inspección, Instalación de tuberías hidraulicas de 1.1/2" y 1/2", Instalación de Punto hidraulico Sanitario, Instalación de tubería de 2", Instalación de Valvula de chegue de 2", Instalación de tubería contraincendio de 4", Instalación de Pasamuros contra incendios de 4", Instalación de tragante de aguas lluvia de 4" para alcantarillado, cárcamo en concreto, acabado para meson de granito natural, Instalación de tablero de suministro.

Fecha: 16- noviembre- 2024

Personal en Obra por Parte del Contratista
- Director de obra
- Residente de obra
- Mano de obra no calificada

Personal en obra por parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Estado del tiempo
- Soleado mañana - lluvia leve tarde

SSOMA
- N/A

Aspectos técnicos

Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades de levante de sobrecimiento en ladrillo, Pañete lineal impermeabilizados, mortero de nivelación, Corte de juntas con Sierra de diamantes, Instalación de tuberías sanitarias de 6", Instalación de tuberías hidráulicas de 2" y 1 1/4", Instalación de registro Red White de 1/2", Instalación de punto hidráulico para lavamanos, Instalación de tubería contraincendio, Instalación de tubería de 4" para alcantarillado, Cargue en concreto, Instalación de tablero de distribución monofásico.

Fecha: 18-Nov-2024
Personal en obra por parte del contratista
- Director de obra
- Residente de obra

- mano de obra no calificada

Personal en obra por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Estado del tiempo
- Soleado - nublado tarde

SISOMA
- N/A

Aspectos tecnicos

Durante la jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de levante de Sobrecimiento en ladrillo, Pañete impermeabilizado, Para acabado de muros, mediacaña Para pisos de concreto, Poyo Para base Para muebles, caja de Inspección, Instalación de tuberias hidraulicas de 1.1/2" y 1/2", Instalación de punto hidraulico Sanitario, Instalación de tuberia contra incendio de 2.1/2" y accesorios ranurados de 2.1/2", bajantes en tuberia de 4" Para aguas lluvias.

La interventoria le recuerda al contratista la importancia del uso de EPP durante el desarrollo de actividades.

Fecha: 19-NOV-2024

Personal en Obra por parte del contratista
- Director de Obra
- Residente de Obra
- Mano de Obra no calificada

Personal en Obra Por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria
- Mano de Obra, no calificada

Estado del tiempo
- Soleado - lloviznas en la tarde

SISOMA
- Charla SST

Aspectos Tecnicos

Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades de Pañete impermeabilizado para Sobrecimiento, Pañete lineal impermeabilizado aplicación de estuco para acabados de muros exteriores e interiores, mortero de nivelación impermeabilizado, Corte de juntas con Sierra de diamantes, Instalación de tubería Sanitaria de 6", Instalación de tubería hidraulicos de 1.1/2" y 1/2", Instalación de Puntos hidraulicos, Para lavaplatos y pocetas, Instalación de tubería contraincendio de 2.1/2", Instalacion de Tragantes de aguas

Novias de 4" Para alcantarillado, Instalación de puerta en lamina metalica, Instalación de persiana metalica, acabado para meson en granito natural.

Fecha: 20-NOV-2024

Personal en obra por parte del contratista
- Director de Obra
- Residente de Obra
- mano de obra no calificada

Personal en obra por parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Estado del tiempo
- soleado - nublado tarde

SISOMA
- N/A

Aspectos tecnicos

Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades de: Pañete impermeabilizado para sobrecimiento, Pañete lineal impermeabilizado, aplicación de estuco para acabados de muros exteriores e interiores, mortero de nivelación impermeabilizado.

Powered by CamScanner

Corte de junta con sierra de diamantes, Instalación de tubería Sanitaria de 6", Instalación de tubería hidraulica de 1.1/2" y 1/2", Instalacion de Puntos hidraulicos para lavaplatos y pocetas, Instalación de tuberias contraincendios de 2.1/2", Instalación de tragantes de aguas lluvias de 4" Para alcantarillado, Instalacion de Puerta en laminametalica, Instalacion de persiana metalica, acabado para meson en granito natural.

Fecha: 21-NOV-2024

Personal en Obra por Parte del contratista
- Director de obra
- Residente de obra
- Mano de Obra no calificada

Personal en obra por parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Estado del tiempo
- Soleado - nublado tarde

SISOMA
- N/A

Aspectos tecn

Durante la jornada
Proyecto se reali
impermeabilizado
lineal impermeab
Para acabados de
Corte de junta
Instalación de
Instalacion de
y 1/2", Instala
para lavaplatos
tuberias contrain
de tragantes
alcantarillado,
lamina metali
en lamina im
en granito na

Fecha: 22-NO
Personal en
- Director de
- Residente
- Mano de O

Personal en
- Director d

Powered by CamScanner

Aspectos Tecnicos

Durante la jornada laboral en el logar del Proyecto se realizaron actividades de Panete impermeabilizado para muros, Panete lineal impermeabilizado, aplicacion de estuco para acabados de muros exteriores e interiores, Corte de junta con Sierra de diomantes, Instalacion de tuberia sanitaria de 6", Instalacion de tubera hidraulica de 1.1/2" y 1/2", Instalacion de puntos hidraulicos para lavaplatos y poceras, Instalacion de tuberias contraincendios de 2.1/2", Instalacion de fragantes de aguas lluvias de 4" para alcantarillado, Instalacion de puerta en lamina metalica, instalacion de persiana en lamina metalica, Acabado para meson en granito natural.

Fecha: 22- NOV-2024

Personal en Obra por Parte del Contratista
- Director de Obra
- Residente de Obra
- Mano de Obra no calificada

Personal en Obra Por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria

- Residente de Interventoria

Estado del tiempo
- Soleado - nublado tarde

SISOMA
- N/A

Aspectos tecnicos

Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades de Pañete impermeabilitado para muros, Pañete lineal impermeabilizado, Corte de juntas con Sierra de diamantes, Instalación de tuberia Sanitaria de 6", Instalación de tuberia hidraulica de 1.1/2" y 1/2", Instalación de puntos hidraulicos para lavaplatos y pocetas, Instalación de toberias contraincendios de 2.1/2", Instalación de trogantes de aguas lluvias, de 4" para alcantarillado, Instalación de puerta en lamina metalica, Instalación de persiana en lamina metalica, Acabado para meson en granito natural.

Fecha: 23- NOV - 2024

Personal en Obra por Parte del Contratista
- Director de Obra
- Residente de Obra
- Mano de Obra no calificada

Personal en obra Por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Estado del tiempo
- Soleado - nublado

SISOMA -
- N/A

Aspectos tecnicos

Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades de Pañete impermeabilizado para muros, Pañete lineal impermeabilizado, Corte de juntas con Sierra de diamantes, Instalacion de tuberia Sanitaria de 6", Instalacion de tuberia hidraulica de 1.1/2" y 1/2", Instalacion de puntos hidraulicos, para lava platos y pocetas, Instalacion de tuberias contraincendios de 2.1/2", Instalacion de tragantes de aguas lluvias, de 4" para alcantarillados, Instalacion de puerta en lamina metalica, Instalacion de persiana en lamina metalica, Acabado para meson en granito natural.

Fecha: 25-NOV-2024
Personal en Obra por Parte del Contratista
-Director de Obra
-Residente de Obra
-Mano de Obra no calificada

Personal en Obra Por Parte de Interventoria
-Director de Interventoria
-Residente de Interventoria

Estado del tiempo
-Soleado. parcialmente nublado

SISOMA.
-N/A

Aspectos tecnicos

Durante la jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de Pañete impermeabilizado para muros, Pañete lineal impermeabilizado, Corte de juntas con Sierra de diamantes, Instalacion de tuberia Sanitaria de 6" Instalacion de tuberia hidraulicas de 1.½" y ½", Instalacion de puntos hidraulicos para lavaplatos y Pocetas, Instalacion de tuberias contraincendios

de 2.½" Insta
aguas lluvias
Instalacion de
metalica, ins
metalica a
granito "nator

Fecha: 26-
Personal e
-Director
-Residen
-Mano de

Personal e
-Director
-Residen
-
Estado
-Solead

SISOMA
-N/A

Aspecto

Durante
Proyect

de 2. 1/2", Instalación de Aragantes de aguas lluvias de 4" para alcantarillado, Instalación de puerta en lamina metalica, instalación de Persiand metalica, acabado para mejor en granito natural.

Fecha: 26 - nov - 2024

Personal en Obra por Por Parte del Contratista
- Director de Obra
- Residente de obra
- Mano de Obra no calificada

Personal en obra por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria
-

Estado del tiempo
- Soleado - Parcialmente nublado tarde

SISOMA
- N/A

Aspectos tecnicos

Durante la Jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de

Pañete impermeabilizado para muros, Pañete lineal impermeabilizado, Corte de juntas con sierra de diamantes, Instalación de tuberías sanitarias de 6", Instalación de tubería hidraulica de 2 1/2" y 1 1/2", Instalación de puntos hidraulicos para lavaplatas y pocetas, Instalación de tuberías contraincendios de 2 1/2" Instalación de fragantes de aguas lluvias de 4" para alcantarillado, Instalación de puerta en lamina metalica, Instalación de persianas en laminas metalicas, acabado para meson en granito natural.

Fecha: 27-NOV-2024

Personal en obra por parte de Interventoria
- Director de obra
- Residente de obra
- Mano de obra no calificada

Personal en obra por parte del contratista
- Director de interventoria
- Residente de interventoria

Estado del tiempo
- soleado - nublado tarde

SISOMA
- Charla social

Aspectos tecnicos.

Durante la jarnada laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades de panete lineal impermeabilizado, Panete lineal impermeabilizado, Corte de juntas con Sierra de diamantes, Instalacion de tuberias Sanitarias de 6", Instalacion de tuberia hidraulica de 2.1/2" y 1/2", Instalacion de puntos hidraulicos para lavaplatos y pocetas, Instalacion de tuberias contraincendios de 2 1/2", Instalacion de tragantes de aguas lluvias de 4" para alcantarillado, Instalacion de puerta en lamina metalica, Instalacion de persianas en laminas metalicas, acabado para meson en Granito natural.

Fecha: 28 - NOV - 2024
Personal en obra por parte del contratista
- Director de obra
- Residente de obra

- Mano de obra no calificada

Personal en obra por parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Estado del tiempo
- Soleado - nublado tarde - lluvia leve

SISOMA
- Charla SST

Aspectos tecnicos

Durante la jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de Panete impermeabilizado para muros, Panete lineal impermeabilizado, Corte de juntas con sierra de diamantes, Instalacion de tuberias sanitarias de 6", Instalacion de tuberias hidraulicas de 2.1/2" y 1/2", Instalacion de puntos hidraulicos para lavaplatas y pocetas, Instalacion de tuberias Contraincendios de 2.1/2", Instalacion de tragantes de aguas lluvias de 4" para alcantarillados, Instalacion de puerta en laminas metalicas, Instalacion de Persianas en laminas metalicas, Acabado para meson en granito natural.

Fecha: 29-NOV-2024

Personal en obra Por Parte del contratista
- Director de obra
- Residente de obra
- Mano de obra no calificada

Personal en obra Por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Estado del tiempo
- Soleado

SISOMA
- N/A

Aspectos tecnicos

Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades de pañete impermeabilizado para muros, pañete lineal impermeabilizado, corte de juntas con sierra de diamantes, Instalacion de teberias sanitarias de 6", Instalacion de teberias hidraulicas de 2.1/2" y 1/2", Instalacion de puntos hidraulicos para lava platos y pocetas, Instalacion de teberias contraincendios de 2.1/2", Instalacion de tragantes de aguas lluvias de 4" para alcantarillados, Instalacion de puerta en laminas metalicas, Instalacion de laminas metalicas

Para Persianas. Acabado Para mesón en granito natural.

Fecha: 30-NOV-2021

Personal en obra Por Parte del contratista
- Director de obra
- Residente de Obra
- Mano de obra no calificada

Personal en obra Por Parte de Interventoría
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Estado del tiempo
- Soleado

SISOMA
- N/A

Aspectos técnicos

Durante la jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de Pañete impermeabilizado Para muros, Pañete lineal impermeabilizado, Corte de juntas con sierra de diamantes, Instalación de tubería sanitaria de 6",

Powered by CamScanner

Instalación de tuberías de puntos hidraulicos de 2.1/2" y 1/2", Instalación de puntos hidraulicos para pocetas y lavaplatos, Instalación de tuberías contraincendios de 2.1/2", Instalacion de tragantes de aguas lluvias de 4" para alcantarillados, Instalación de puertas en laminas metalicas, Instalación de persianas en laminas metalicas, Acabado para meson en granito natural.

Fecha: 2-Dic-2021

Personal en obra Por Parte del contratista
- Director de obra
- Residente de obra
- Mano de obra no calificada

Personal en obra por parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Estado del tiempo
- Soleado

SISOMA
- N/A

Aspectos tecnicos

Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades de pañete impermeabilizado para muros, Pañete lineal impermeabilizado, Corte de juntas con sierra de diamantes, Instalación de tuberías Sanitarias de 6", Instalación de tuberías hidraulicas de 2.1/2" y 1.1/2", Instalación de puntos hidraulicos para lavaplatos y pocetas, Instalación de tuberias contraincendios de 2.1/2", Instalación de fragantes de aguas lluvias de 4" Para alcantarillados, Instalaciones de puertas en laminas metalicas, Instalación de persianas en laminas metalicas, acabado para meson en granito natural.

Fecha: 3- Oic- 2024

Personal en Obra Por Parte del contratista
- Director de obra
- Residente de Obra
- Mano de obra no calificada

Personal en obra Por Parte de Interventoria
- Director de obra

- Residente de Ob

Estado del tiem
- Soleado

SISOMA
- N/A

Aspectos tecnico

Durante la
lugar del Pr
actividades
para muros, P
Corte de junta
Instalación d
6", instalació
de 2.1/2" y
hidraulicas pa
Instalacion de
de 2.1/2", la
aguas lluvias
Instalaciones
metalicas,
en laminas
granito nat

- Residente de Obra

Estado del tiempo
- Soleado

SISOMA
- N/A

Aspectos tecnicos:

Durante la Jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de Pañete impermeabilizado para muros, Pañete lineal impermeabilizado, Corte de juntas con Sierra de diamantes, Instalacion de toberias Sanitarias de 6", Instalacion de toberias hidraulicas de 2 1/2" y 1/2", Instalacion de puntos hidraulicas para lavaplatas y pocetas, Instalacion de toberias contraincendios de 2 1/2", Instalacion de tragantes de aguas lluvias de 4" para alcantarillado, Instalaciones de puertas en laminas metalicas, Instalaciones de persianas en laminas metalicas, acabados de granito natural para meson.

Fecha: 4- Dic-2024

Personal en obra por Parte del contratista
- Director de obra
- Residente de obra
- Mano de obra no calificada

Personal en obra por parte de Interventoria
- Director de interventoria
- Residente de Interventoria

Estado del tiempo
- Soleado

SISOMA
- N/A

Aspectos tecnicos

Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades de Pañete impermeabilizado Para moros, Pañete linea impermeabilizado, Corte de juntas con sierra de diamantes, Instalacion de tuberias Sanitarias de 6", Instalación de toberias hidraulicas de 2 1/2" y 1/2", Instalación de puntos hidraulicos para lavaplatos y pocetas, Instalación de toberias contraincendios de 2 1/2", Instalación de tragantes de aguas lluvias de 4" para alcantarillado, Instalaciones en pocetas de laminas metalicas, Instalaciones de Personas en laminas metalicas, acabados para meson en granito natural.

Fecha: 5- Oic- 2024
Personal en obra por parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Personal en obra por parte del contratista
- Director de obra
- Residente de obra
- Mano de obra no calificada

Estado del tiempo
- Soleado

SISOMA

Aspectos técnicos

Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades de parrete impermeabilizado para muros, Parrete lineal impermeabilizado, Corte de juntas con sierra de diamantes, Instalacion de tuberias sanitarias de 6", Instalacion de tuberias hidraulicas de 2.1/2" y 1/2", Instalacion de puntos hidraulicos para lavaplatos y pocetas Instalación de toberias contraincendios

de 2.1/2" Instalacion de tragantes de aguas lluvias de 4" para alcantarillado, Instalaciones de puertas en laminas metalicas, Instalaciones de persianas en laminas metalicas.

Fecha: 6- Dic-2016

Personal en obra por parte del contratista

- Director de obra
- Residente de obra
- Mano de Obra no calificada

Personal en obra por parte de Interventoria

- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Estado del tiempo

- Soleado, nublado en la tarde

SISOMA

- Charla Social

Aspectos tecnicos

Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades

de Pañete impermeabilizado para muros, Pañete lineal impermeabilizado, Corte de juntas con Sierra de diamantes, Instalacion de tuberia Sanitaria de 6", Instalación de tuberia hidraulica de 2. 1/2" y 1/2", Instalación de puntos hidraulicos para lavamanos y pocetas, Instalación de tuberias contraincendio de 2. 1/2", Instalación de tragantes de aguas lluvias de 4" para alcantarillado, Instalaciones de puertas en lamina metalicas, Instalaciones de persianas en laminas metalicas.

Fecha: 7 - Dic - 2020

Personal en Obra Por Parte del contratista
- Director de obra
- Residente de Obra
- Mano de obra no calificada

Personal en obra por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Estado del tiempo
- Soleado - nublado tarde

SISOMA
- N/A

Aspectos tecnicos

Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades de pañete impermeabilizado para muros, pañete lineal impermeabilizado y corte de juntas con sierra de diamantes, Instalacion de toberias sanitarias de 6" Instalacion de toberias hidraulicas de 2.1/2" y 1/2" Instalacion de puntos hidraulicos para lavaplatos y pocetas, Instalacion de tragantes de aguas lluvias de 4" para alcantarillado, Instalacion de puertas en laminas metalicas, Instalacion de persianas en laminas metalicas, acabados para meson en granito natural.

Fecha: 9- Dic - 2024
Personal en obra por parte del contratista
-Director de Obra
-Residente de Obra

-Mano de Obra no

Personal en obra
- Director de Inter
- Residente de

Estado del tiem
- Soleado

Maquinaria en
- Grua

SISOMA
- N/A

Aspectos tecn

Durante la jo
del proyecto
de Pañete im
pañete linea
de juntas co
Instalacion d
6", Instalac
de 2.1/2" y
puntos hidra
pocetas, Ins
aguas lluvia
instalacion
metalicas,
en laminas
para meson

-Mano de Obra no calificada

Personal en obra Por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Estado del tiempo
- Soleado

Maquinaria en Obra
- Grua

SISOMA
- N/A

Aspectos tecnicos

Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto Se realizaron actividades de Pañete impermeabilizado para muros, parete lineal impermeabilizado, Corte de juntas con sierra de diamantes, Instalacion de toberias sanitarias de 6", Instalacion de toberias hidraulicas de 2.1/2" y 1/2" Instalacion de puntos hidraulicos para lavaplatos y pocetas, Instalacion de tragante de aguas lluvias de 4" para alcantarillado, instalacion de puertas en laminas metalicas, Instalacion de persianas en laminas metalicas, Acabados para meson en Granito natural