ACTA DE VECINDAD

CONTRATO MARCO N°:	C1.PCCNTR.2013105	Acta de:		apertura		cierre	X	Hoja	1	de	2
OBJETO:	Elaboración de estudios, diseños de arquitectura e ingeniería, tramites y obtención de permisos y licencias necesarios a precio global fijo sin reajustes y la construcción a precios unitarios fijos sin formula de reajuste del centro industrial y de desarrollo empresarial de Soacha (CIDE)- Regional Cundinamarca)										
CONTRATISTA:	Consorcio Andino										
INTERVENTOR:	ARQ Consultoria										
REGISTRO N°	59	FECHA	06 09 24	ELABORO	Sharyid Blanco Duarte			REVISO	Nataly Guerrero		

1. REGISTRO FOTOGRAFICO - ESTADO ACTUAL



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO		ARRENDATARIO	Familiar - Yoly Paola Ospina.
DIRECCIÓN	Conjunto residencial Lila - Carrera 36 No. 17 - 284		Torre 2 apto 302.
TELEFONO	3183983959.	No. PISOS	
FRENTE (Mts)		ESTRATO	3

SERVICIOS PUBLICOS		OBSERVACIONES
AGUA	Si	
ALCANTARILLADO	Si	
ENERGÍA	Si	
TELEFONO	Si	
GAS	Si	
TELEVISIÓN - CABLE	Si	
OTRO - ¿CUAL?	Si	

CLASIFICACION DE PREDIOS			
RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCION	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO ¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION Zona de parqueaderos

2 DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Coana y zona de ropas: se encuentra piso en baldosa en buen estado, paredes en baldosa en buen estado, techo en pañete y pintura en buen estado

sala comedor: pisos en baldosa en buen estado, paredes pañetadas y pintadas en buen estado, techos en pañete y pintura en buen estado.

habitación 1: pisos en baldosa en buen estado, paredes en pañete y pintura en buen estado, techos en buen estado

habitación 2: pisos en baldosa en buen estado, paredes en pañetes y pintura en buen estado, techos en buen estado

habitacion 3: se evidencia fisura en pared de la habitación cerca al baño, piso en baldosa en buen estado, techo en buen estado

baños 1 y 2: se encuentran en buen estado, en el marco del baño No 2 se evidencia desprendimiento Material

Firma	Paola Ospina Bulla	Firma		Firma	
Nombre:	Paola Ospina B.	Nombre:	Gina P. Castillo C.	Nombre:	Harold A Hurtado G
C.C. / NIT	1001345813	C.C. / NIT	52.204.186	C.C. / NIT	80 814 257
	PROPIETARIO DEL PREDIO		REPRESENTANTE CONTRATISTA		REPRESENTANTE INTERVENTORIA

Original: Cliente
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO MARCO N°:	C1.PCCNTR.2013105	Acta de:		apertura		cierre	X	Hoja	2	de	2
OBJETO:	Elaboración de estudios, diseños de arquitectura e ingenierici, tramites y obtención de permisos y licencias necesarios a precio global fijo sin reajustes y la										
CONTRATISTA:	Consorcio Andino										
INTERVENTOR:	ARQ Consultoria										
REGISTRO N°	59	FECHA	06	04	2024	ELABORÓ	Sheryld Blanco Duarte		REVISÓ	Nataly Guerrero	

3. ANEXO - REGISTRO FOTOGRÁFICO - ESTADO ACTUAL




cocina en buen estado



pisos de la sala en baldosa en buen estado



pisos habitacion 1 en buen estado



se evidencia fisura en la pared de la habitacion principal cerca al baño



pisos de habitación 2 en buen estado



pisos de habitacion principal en buen estado



pisos del baño en buen estado



se evidencia dilatación entre el marco de la puerta y pared del baño