Andes, 15 de Marzo de 2025

Señores
Municipio de Jardin
Jardin, Antioquia

ASUNTO: COTIZACION

ITEM	VEHICULO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
	VOLQUETA KODIAK Modelo: 1999 Placa: OKA 657 Serie: 9GDP7H1J8XB820524				
1	Mano de obra Montada de llanta trasera completa	15	$ 47.280,00	$ 709.200,00	
2	Mano de obra Montada llantas delanteras completa	15	$ 47.280,00	$ 709.200,00	
3	Suministro e instalación Hoja resorte segunda de vuelta 22516	4	$ 1.053.950,00	$ 4.215.800,00	
4	Suministro e instalación Hoja resorte segunda especial 22516	4	$ 902.063,00	$ 3.608.252,00	
5	Suministro e instalación Hoja resorte tercera plana 22516	4	$ 866.997,00	$ 3.467.988,00	
6	Suministro e instalación Hoja segunda plana trasera 22923	4	$ 969.732,50	$ 3.878.930,00	
7	Mano de obra Engrasada completa	10	$ 45.310,00	$ 453.100,00	
8	Mano de obra Lavada completa Full	3	$ 265.950,00	$ 797.850,00	
9	Suministro e instalación Retenedor trasero	2	$ 206.850,00	$ 413.700,00	
10	Kilo de estopa	2	$ 23.147,50	$ 46.295,00	
11	Frasco de jabón liquido X 1000ml	4	$ 27.383,00	$ 109.532,00	
12	Jabón el polvo X kl	4	$ 23.443,00	$ 93.772,00	
13	Tubo de Silicona UV3 300ml	2	$ 26.595,00	$ 53.190,00	
14	Caja de brillantina de 1000ml	2	$ 54.667,50	$ 109.335,00	
15	Dulceabrigo X mt	2	$ 25.117,50	$ 50.235,00	
16	Suministro e instalación juego de bandas delanteras y traseras	1	$ 1.477.500,00	$ 1.477.500,00	
17	Suministro e instalación Pasador central	2	$ 147.750,00	$ 295.500,00	
18	Suministro e instalación Espárragos 3/4X3/4 e instalación	2	$ 128.050,00	$ 256.100,00	
19	Mano de obra Cambio de aceite y filtros	1	$ 47.280,00	$ 47.280,00	
20	Suministro de Llanta 295/80 R 22.5 Traseras	8	$ 2.147.300,00	$ 17.178.400,00	
21	Suministro Llanta 295/80 R 22.5 Delantera	4	$ 2.117.750,00	$ 8.471.000,00	
22	Suministro e instalación de soporte de motor	1	$ 359.525,00	$ 359.525,00	
23	Suministro e instalación freno de ahogo	1	$ 640.250,00	$ 640.250,00	
24	Suministro e instalación guaya del acelerador	1	$ 197.000,00	$ 197.000,00	
25	Suministro e instalación guaya del clotch	1	$ 261.025,00	$ 261.025,00	
26	Suministro e instalación de Bujes delanteros principales	4	$ 310.275,00	$ 1.241.100,00	
27	Suministro e instalación arandela de ajuste transmisión	2	$ 359.525,00	$ 719.050,00	
28	Suministro e instalación de Retenedor delantero	1	$ 211.775,00	$ 211.775,00	
29	Suministro e instalación de Retenedor Speed 210724	1	$ 246.250,00	$ 246.250,00	
30	Suministro e instalación de Catalinas traseras del volco incluye saldarura, desmonte, monte, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	1	$ 1.950.300,00	$ 1.950.300,00	
31	Suministro e instalación de Stop delanteros ,incluye mano de obra y todo lo necesario para correcto funcionamiento	1	$ 389.075,00	$ 389.075,00	
32	Suministro e instalación de Baterías 1100 amp	1	$ 881.575,00	$ 881.575,00	
33	Reparación Arranque incluye mano de obra y todo lo necesaria para su correcta funcionamiento	1	$ 359.525,00	$ 359.525,00	
34	Suministro e instalación de Guardapolvo delantero	2	$ 172.375,00	$ 344.750,00	
	VOLQUETA CHEVROLET FVR 2018. Placa: ODT832 Serie: 9GDFVR348JB001074				
1	Mano de obra Montada de llanta delanteras completa	15	$ 47.280,00	$ 709.200,00	
2	Mano de obra Montada de llanta trasera completa	15	$ 47.280,00	$ 709.200,00	
3	Mano de obra Engrasada completa	10	$ 45.310,00	$ 453.100,00	
4	Suministro e instalación Stop trasero	2	$ 329.975,00	$ 659.950,00	
5	Suministro e instalación de Guardapolvo delantero izquierdo	1	$ 1.339.600,00	$ 1.339.600,00	
6	Mantenimiento eléctrico aire acondicionado a todo costo	1	$ 1.723.750,00	$ 1.723.750,00	
7	Kilo de estopa	5	$ 23.147,50	$ 115.737,50	
8	Frasco de jabón liquido X 1000ml	5	$ 27.383,00	$ 136.915,00	
9	Jabón en polvo X kl	5	$ 23.443,00	$ 117.215,00	
10	Tubo de Silicona UV3 300ml	3	$ 26.595,00	$ 79.785,00	
11	Caja de brillantina de 1000ml	2	$ 54.667,50	$ 109.335,00	
12	Dulceabrigo X mt	2	$ 25.117,50	$ 50.235,00	
13	Arreglo silla conductor a todo costo	1	$ 211.775,00	$ 211.775,00	
14	Mano de obra Lavada completa full	2	$ 265.950,00	$ 531.900,00	
15	Mano de obra Cambio de aceite y filtros	3	$ 47.280,00	$ 141.840,00	
16	Llanta 295/80 R 22.5 Traseras	8	$ 2.147.300,00	$ 17.178.400,00	EXCENTO IVA
17	Llanta 295/80 R 22.5 Delantera	4	$ 2.117.750,00	$ 8.471.000,00	EXCENTO IVA
18	Suministro e instalación disco del clotch	1	$ 2.216.250,00	$ 2.216.250,00	
19	Soldadura bigas del volco	2	$ 876.650,00	$ 1.753.300,00	
	RETROEXCAVADORA 416E CAT416E Serie: CLMS01281				
1	Mano de obra Montada de llanta Delantera	15	$ 98.500,00	$ 1.477.500,00	
2	Mano de obra Montada de llanta trasera	15	$ 106.380,00	$ 1.620.000,00	
3	Mano de obra Cambio de aceite y filtros	3	$ 47.280,00	$ 144.000,00	
4	Mano de obra Engrasada general	5	$ 49.250,00	$ 250.000,00	
5	Mano de obra Lavada completa full	2	$ 285.650,00	$ 580.000,00	
6	Kilo de estopa	2	$ 23.147,50	$ 47.000,00	
7	Frasco de jabón liquido X 1000ml	2	$ 27.383,00	$ 111.200,00	
8	Jabón el polvo X kl	2	$ 23.443,00	$ 47.600,00	
9	Tubo de Silicona UV3 300ml	2	$ 26.595,00	$ 54.000,00	
10	Caja de brillantina de 1000ml	2	$ 54.667,50	$ 111.000,00	
11	Suministro e instalación Manguera hidráulica e instalada	2	$ 453.100,00	$ 920.000,00	
12	Llanta 12.5/80 RIN 18 Delantera	2	$ 2.753.075,00	$ 5.590.000,00	EXCENTO IVA
13	Llanta 19,5 L 24 Traseras	2	$ 4.511.300,00	$ 9.700.000,00	EXCENTO IVA
16	Suministro e instalación valde trasero	1	$ 3.235.725,00	$ 3.285.000,00	
17	Suministro e instalación de juego de dientes delanteros (8 unidades)	2	$ 669.800,00	$ 1.360.000,00	
18	Suministro e instalación de juego de dientes traseros (5 unidades)	2	$ 467.875,00	$ 950.000,00	

19	Neumáticos 19,5 L 24 Traseras	2	$ 443.250,00	$ 900.000,00	
20	Suministro e instalación reloj tacometro revolución	1	$ 669.800,00	$ 680.000,00	
21	Suministro e instalación stop delantero	1	$ 1.822.250,00	$ 1.850.000,00	
22	Suministro e instalación de Horometro	1	$ 965.300,00	$ 980.000,00	
23	Suministro e instalación de pasadores delanteros	5	$ 640.250,00	$ 3.250.000,00	
24	Suministro e instalación de terminales de dirección	2	$ 1.265.725,00	$ 2.570.000,00	
	RETRO 5 PC Serie: 5PC09889				
1	Mano de obra Montada de llanta Delantera	15	$ 98.500,00	$ 1.477.500,00	
2	Mano de obra Montada de llanta trasera	10	$ 106.380,00	$ 1.080.000,00	
3	Mano de obra Cambio de aceite y filtros	1	$ 47.280,00	$ 48.000,00	
4	Mano de obra Engrasada general	4	$ 49.250,00	$ 50.000,00	
5	Mano de obra Lavada completa full	2	$ 285.650,00	$ 580.000,00	
6	Kilo de estopa	2	$ 23.147,50	$ 47.000,00	
7	Frasco de jabón liquido X 1000ml	2	$ 27.383,00	$ 55.600,00	
8	Jabón el polvo X kl	2	$ 23.443,00	$ 47.600,00	
9	Tubo de Silicona UV3 300ml	2	$ 26.595,00	$ 54.000,00	
10	Caja de brillantina de 1000ml	2	$ 54.667,50	$ 111.000,00	
11	Suministro e instalación Batería 950	1	$ 832.325,00	$ 845.000,00	
12	Suministro e instalación Abrazadera 40-64-1	2	$ 41.173,00	$ 83.600,00	
13	Suministro e instalación Abrazadera metalica 2*1/2*3-3*1/2*4	2	$ 21.177,50	$ 43.000,00	
14	Suministro e instalación Manguera hidráulica e instalada	2	$ 453.100,00	$ 920.000,00	
15	Llanta 12,5 80 RIN 18 Delantera	2	$ 2.753.075,00	$ 5.590.000,00	EXCENTO IVA
16	Llanta 19,5 L 24. Traseras	2	$ 4.777.250,00	$ 9.700.000,00	EXCENTO IVA
17	Suministro de Rin delantero 12,5/80-18 normal	1	$ 2.935.300,00	$ 2.980.000,00	
18	Suministro de Rin trasero 19,5L 24 (Hueco pequeño)	1	$ 3.132.300,00	$ 3.180.000,00	
19	Suministro e instalación empaque tapa valvula de motor	1	$ 797.850,00	$ 810.000,00	
20	Mantenimiento bomba de inyección	1	$ 4.609.800,00	$ 4.680.000,00	
21	Suministro e instalación de Horometro	1	$ 965.300,00	$ 980.000,00	
22	Suministro e instalación de retenedor grande de ruedas delanteras	2	$ 270.875,00	$ 550.000,00	
	RETROEXCAVADORA 416 CAT00416LL9P04796 CATERPILLA Modelo 2022				
1	Llanta 12,5 80 RIN 18 Delantera	2	$ 2.753.075,00	$ 5.506.150,00	EXCENTO IVA
2	Llanta 19,5 L 24. Traseras	2	$ 4.777.250,00	$ 9.700.000,00	EXCENTO IVA
3	Mano de obra Montada de llanta Delantera	15	$ 98.500,00	$ 1.500.000,00	
4	Mano de obra Montada de llanta trasera	15	$ 106.380,00	$ 1.620.000,00	
5	Mano de obra Cambio de aceite y filtros	1	$ 47.280,00	$ 48.000,00	
6	Mano de obra Engrasada general	4	$ 49.250,00	$ 200.000,00	
7	Mano de obra Lavada completa full	5	$ 285.650,00	$ 1.450.000,00	
8	Kilo de estopa	2	$ 23.147,50	$ 47.000,00	
9	Frasco de jabón liquido X 1000ml	2	$ 27.383,00	$ 55.600,00	
10	Jabón el polvo X kl	2	$ 23.443,00	$ 47.600,00	
11	Tubo de Silicona UV3 300ml	2	$ 26.595,00	$ 54.000,00	
12	Caja de brillantina de 1000ml	2	$ 54.667,50	$ 111.000,00	
	VIBROCOMPACTADOR CS44B Serial: CATCS44BHRGE00148				
1	Mano de obra Cambio de aceite y filtros	5	$ 47.280,00	$ 236.400,00	
2	Mano de obra Lavada completa	5	$ 285.650,00	$ 2.650.000,00	
3	Mano de obra Engrasada general	5	$ 49.250,00	$ 250.000,00	
4	Kilo de estopa	2	$ 23.147,50	$ 47.000,00	
5	Frasco de jabón liquido X 1000ml	2	$ 27.383,00	$ 55.600,00	
6	Jabón el polvo X kl	2	$ 23.443,00	$ 47.600,00	
7	Tubo de Silicona UV3 300ml	2	$ 26.595,00	$ 54.000,00	
8	Caja de brillantina de 1000ml	2	$ 54.667,50	$ 111.000,00	
	BUS INTERNACIONAL Modelo: 1995 Placa: OMK 157 Serie: SH599693				
1	Mano de obra Montada de llanta	10	$ 47.280,00	$ 472.800,00	
2	Suministro e instalación Hoja de resorte delantero	1	$ 817.550,00	$ 830.000,00	
3	Suministro e instalación Hoja de resorte trasera	1	$ 832.325,00	$ 845.000,00	
4	Suministro e instalación Abrazadera 11-20-7/16	2	$ 18.222,50	$ 37.000,00	
5	Suministro e instalación Anillo 3/16	2	$ 86.680,00	$ 176.000,00	
6	Suministro e instalación Arandela aluminio	2	$ 8.372,50	$ 170.000,00	
7	Suministro e instalación de amortiguadores	2	$ 886.500,00	$ 1.800.000,00	
8	Mano de obra Lavada completa	5	$ 265.950,00	$ 1.350.000,00	
9	Mano de obra Engrasada general	2	$ 45.310,00	$ 92.000,00	
10	Kilo de estopa	2	$ 23.147,50	$ 47.000,00	
11	Frasco de jabón liquido X 1000ml	2	$ 27.383,00	$ 5.560,00	
12	Jabón el polvo X kl	2	$ 23.443,00	$ 47.600,00	
13	Tubo de Silicona UV3 300ml	2	$ 26.595,00	$ 54.000,00	
14	Caja de brillantina de 1000ml	2	$ 54.667,50	$ 111.000,00	
15	Mano de obra Cambio de aceite y filtros	1	$ 47.280,00	$ 48.000,00	
16	Suministro e instalación Bandas de freno delantero y traseras	1	$ 1.457.800,00	$ 1.480.000,00	
17	Mano de obra tensión de frenos	1	$ 88.650,00	$ 90.000,00	
18	Llanta 275/80 R 22,5 Delanteras	2	$ 2.098.050,00	$ 4.260.000,00	
19	Llanta 275/80 R 22,5 Traseras	4	$ 2.117.750,00	$ 8.600.000,00	
20	Suministro e instalación de tacómetro	1	$ 472.800,00	$ 480.000,00	
	BUS YUTONG Modelo: 2020 Placa: ODT 998 Ref: 026-ZK61				
1	Mano de obra Montada de llanta	10	$ 47.280,00	$ 472.800,00	
2	Mano de obra Lavada completa	5	$ 265.950,00	$ 1.350.000,00	
3	Mano de obra Engrasada general	10	$ 45.310,00	$ 460.000,00	
4	Kilo de estopa	5	$ 23.147,50	$ 117.500,00	
5	Frasco de jabón liquido X 1000ml	5	$ 27.383,00	$ 139.000,00	
6	Jabón el polvo X kl	5	$ 23.443,00	$ 119.000,00	
7	Tubo de Silicona UV3 300ml	5	$ 26.595,00	$ 135.000,00	
8	Caja de brillantina de 1000ml	5	$ 54.667,50	$ 277.500,00	
9	Mano de obra Cambio de aceite y filtros	3	$ 47.280,00	$ 144.000,00	
10	Suministro e instalacion Bandas de freno delantero y traseras	2	$ 1.605.550,00	$ 3.260.000,00	
11	Llantas 295/80 R 22,5 Direccional	6	$ 2.117.750,00	$ 12.900.000,00	
12	Alinación y balanceo	1	$ 275.800,00	$ 280.000,00	
13	Suministro e instalación de Kit de correas motor y aire	1	$ 2.836.800,00	$ 2.880.000,00	
15	Suministro e instalación de Juego Forros cojinería (43 puestos)	1	$ -	-	
16	Suministro e instalación de Tapete protector de piso interiores (corredor y escalas) x m2	10	$ 246.250,00	$ 2.500.000,00	

CAMIONETA CHEVROLET TRAIL BLAZER Modelo: 2016 Placa: OML 832 Serie: MMM156MK0GH650893				
1	Mano de obra Montada de llanta	10	$ 36.445,00	$ 364.450,00
2	Alineación y balanceo	1	$ 270.875,00	$ 275.000,00
3	Mano de obra Cambio de filtros y aceite	3	$ 35.460,00	$ 108.000,00
4	Suministro e instalación Pastas de frenos delanteras y traseras	4	$ 723.975,00	$ 2.940.000,00
5	Mano de obra Lavada completa full	8	$ 275.800,00	$ 2.240.000,00
6	Kilo de estopa	4	$ 23.147,50	$ 94.000,00
7	Frasco de jabón líquido X 1000ml	4	$ 27.383,00	$ 111.200,00
8	Jabón el polvo X kl	4	$ 23.443,00	$ 95.200,00
9	Tubo de Silicona UV3 300ml	4	$ 26.595,00	$ 108.000,00
10	Caja de brillantina de 1000ml	4	$ 54.667,50	$ 222.000,00
11	Mano de obra Engrasada	5	$ 35.460,00	$ 180.000,00
12	Llanta 275/65 R18 Good Year DurataCAT	8	$ 1.241.100,00	$ 10.080.000,00
13	Alineación y balanceo	2	$ 270.875,00	$ 550.000,00
14	Arreglo pasasintas	1	$ 379.225,00	$ 385.000,00
15	Suministro e instalación stop trasero izquierdo	1	$ 1.132.750,00	$ 1.150.000,00
16	Suministro e instalación cámara de reversa	1	$ 392.030,00	$ 398.000,00
17	Arreglo de cojinería	1	$ 1.260.800,00	$ 1.280.000,00

CAMIONETA MAZDA B2600 Modelo: 2003 Placa: OKL 098 Serie:9FJUN84G330001132				
1	Mano de obra Montada de llantas	10	$ 36.445,00	$ 364.450,00
2	Mano de obra Cambio de filtros y aceite	3	$ 47.280,00	$ 144.000,00
3	Suministro e instalación Pastas de frenos delanteras y traseras	3	$ 490.530,00	$ 1.494.000,00
4	Mano de obra Lavada completa full	3	$ 275.800,00	$ 840.000,00
5	Kilo de estopa	4	$ 23.147,50	$ 94.000,00
6	Frasco de jabón líquido X 1000ml	4	$ 27.383,00	$ 111.200,00
7	Jabón el polvo X kl	4	$ 23.443,00	$ 95.200,00
8	Tubo de Silicona UV3 300ml	4	$ 26.595,00	$ 108.000,00
9	Caja de brillantina de 1000ml	4	$ 54.667,50	$ 222.000,00
10	Mano de obra Engrasada	4	$ 35.460,00	$ 144.000,00
11	Revisión suspensión delantera y trasera incluyendo suministro amortiguadores y tijeras	1	$ 2.383.700,00	$ 2.420.000,00
12	Llanta 255/70 R16 50/50 delantera Good year workhorse	2	$ 738.750,00	$ 1.500.000,00
13	Llanta 255/70 R16 50/50 trasera Good year workhorse	2	$ 763.375,00	$ 1.550.000,00
14	Suministro e instalación de empaquetadura de (4) puertas y vidrios	1	$ 1.182.000,00	$ 1.200.000,00
15	Suministro e instalación de suspensión delantera y trasera	1	$ 2.383.700,00	$ 2.420.000,00
16	Suministro e instalación de la doble y el cardan	1	$ 3.447.500,00	$ 3.500.000,00

MOTO YAMAHA XTZ 125 MOE 71C MODELO 2014				
1	Mano de obra Montada de llanta	4	$ 22.655,00	$ 90.620,00
2	Suministro e instalación Juego de Pastas de frenos delanteras y traseras	1	$ 91.112,50	$ 92.500,00
3	Mano de obra Cambio de aceite y filtro	1	$ 22.655,00	$ 23.000,00
4	Suministro e instalación de batería	1	$ 195.030,00	$ 198.000,00
5	Suministro e instalación disco frenos delanteros	1	$ 291.560,00	$ 296.000,00
6	Mantenimiento general y preventivo, incluye cambio de guayas, lubricación de monoshock, lubricación de barras, limpieza de filtros y demas requeridos del mtto. Preventivo	1	$ 1.851.800,00	$ 1.880.000,00
7	Llanta 410-18 Tracción Trasera 120/80-18 MT60 Pirelly	1	$ 507.275,00	$ 515.000,00
8	Llanta 300-21 Delantera 90/90 - 21 MT60 Pirelly	1	$ 329.975,00	$ 335.000,00
9	Suministro e instalación de retrovisores	2	$ 88.650,00	$ 180.000,00
10	Suministro e instalación cunas de la dirección	1	$ 315.200,00	$ 320.000,00
11	Suministro e instalación cola stop trasero	1	$ 177.300,00	$ 180.000,00
12	Suministro e instalación suspensión mono chock	1	$ 581.150,00	$ 590.000,00
13	Mantenimiento al ajuste de tapas	1	$ 147.750,00	$ 150.000,00
14	Suministro e instalación cdireccionales traseras	2	$ 49.250,00	$ 100.000,00

MOTO YAMAHA XTZ 125 MOE 52 C MODELO 2014				
1	Mano de obra Montada de llanta	4	$ 22.655,00	$ 90.620,00
2	Suministro e instalación Juego de Pastas de frenos delanteras y traseras	1	$ 91.112,50	$ 92.500,00
3	Mano de obra Cambio de aceite y filtro	1	$ 22.655,00	$ 23.000,00
4	Suministro e instalación de batería	1	$ 195.030,00	$ 198.000,00
5	Suministro e instalación disco frenos delanteros	1	$ 291.560,00	$ 296.000,00
6	Mantenimiento general y preventivo, incluye cambio de guayas, lubricación de monoshock, lubricación de barras, limpieza de filtros y demas requeridos del mtto. Preventivo	1	$ 1.851.800,00	$ 1.880.000,00
7	Llanta 410-18 Tracción Trasera 120/80 - 18 MT60 Pirelly	1	$ 507.275,00	$ 515.000,00
8	Llanta 300-21 Delantera 90/90 - 21 MT60 Pirelly	1	$ 329.975,00	$ 335.000,00
9	Suministro e instalación de retrovisores	2	$ 88.650,00	$ 180.000,00
10	Suministro e instalación cunas de la dirección	1	$ 315.200,00	$ 320.000,00
11	Suministro e instalación cola stop trasero	1	$ 177.300,00	$ 180.000,00
12	Suministro e instalación suspensión mono chock	1	$ 541.750,00	$ 550.000,00
13	Mantenimiento al ajuste de tapas	1	$ 147.750,00	$ 150.000,00
14	Suministro e instalación cdireccionales traseras	2	$ 49.250,00	$ 100.000,00

MOTO HONDA XR190L TIPO ENDURO TPR38G				
1	Mano de obra Montada de llanta	2	$ 22.655,00	$ 45.310,00
2	Suministro e instalación Juego de Pastas de frenos delanteras y traseras	1	$ 118.200,00	$ 120.000,00
3	Mano de obra Cambio de aceite y filtro	2	$ 22.655,00	$ 46.000,00
4	Mano de obra lavada completa	2	$ 78.800,00	$ 160.000,00
5	Suministro forro sillin	1	$ 88.650,00	$ 90.000,00
6	Mantenimiento general y preventivo, incluye cambio de guayas, lubricación de monoshock, lubricación de barras, limpieza de filtros y demas requeridos del mtto. Preventivo	1	$ 1.851.800,00	$ 1.880.000,00
7	Llanta 410-18 Tracción Trasera 120/80 - 18 MT60 Pirelly	1	$ 507.275,00	$ 515.000,00
8	Llanta 300-21 Delantera 90/90 - 21 MT60 Pirelly	1	$ 329.975,00	$ 335.000,00

MOTO XTZ250 YAMAHA MOD.2018 PFL44E TRANSITO				
1	Mano de obra Montada de llanta	2	$ 22.655,00	$ 45.310,00
2	Suministro e instalación Juego de Pastas de frenos delanteras y traseras	3	$ 118.200,00	$ 360.000,00
3	Mano de obra Cambio de aceite y filtro	2	$ 22.655,00	$ 46.000,00
4	Mano de obra lavada completa	2	$ 78.800,00	$ 160.000,00
5	Suministro juego de llantas (delantera y trasera)	1	$ 837.250,00	$ 850.000,00
6	Suministro e instalación batería	1	$ 195.030,00	$ 198.000,00

	CAMIONETA NISSAN FRONTIER MODELO 2022 PLACA OSM 232			
1	Mano de obra Montada de llantas	8	$ 36.445,00	$ 291.560,00
2	Mano de obra Cambio de filtros y aceite	1	$ 47.280,00	$ 48.000,00
3	Suministro e instalación Pastas de frenos delanteras y traseras	2	$ 300.425,00	$ 610.000,00
4	Mano de obra Lavada completa full	3	$ 275.800,00	$ 840.000,00
5	Kilo de estopa	2	$ 23.147,50	$ 47.000,00
6	Frasco de jabón liquido X 1000ml	2	$ 27.383,00	$ 55.600,00
7	Jabón el polvo X kl	2	$ 23.443,00	$ 47.600,00
8	Tubo de Silicona UV3 300ml	2	$ 26.595,00	$ 54.000,00
9	Caja de brillantina de 1000ml	2	$ 54.667,50	$ 111.000,00
10	Mano de obra Engrasada	1	$ 35.460,00	$ 36.000,00
11	Llantas 255/65R17 Grenlander RT	4	$ 669.800,00	$ 2.720.000,00
12	Alineación y balanceo	1	$ 270.875,00	$ 275.000,00
	MOTO YAMAHA XZT 250 MODELO 2018 / 38-1813 PLACA VMU 34E POLICIA			
1	Mano de obra Montada de llanta	10	$ 22.655,00	$ 226.550,00
2	Suministro e instalación Juego de Pastas de frenos delanteras y traseras	3	$ 91.112,50	$ 277.500,00
3	Mano de obra Cambio de aceite y filtro	3	$ 22.655,00	$ 69.000,00
4	Mantenimiento general y preventivo, incluye cambio de guayas, lubricación de monoshock, lubricación de barras, limpieza de filtros y demas requeridos del mtto. Preventivo	1	$ 1.851.800,00	$ 1.880.000,00
5	Llanta 90/90/r21 delantera MT60 Pirelly	1	$ 329.975,00	$ 335.000,00
6	Llanta 4,10/R18 trasera 120/80 - 18 MT60 Pirelly	1	$ 507.275,00	

	MOTO YAMAHA XZT 250 MODELO 2018 / 38-1814 PLACA VMU 35E POLICIA			
1	Mano de obra Montada de llanta	10	$ 22.655,00	$ 226.550,00
2	Suministro e instalación Juego de Pastas de frenos delanteras y traseras	3	$ 91.112,50	$ 277.500,00
3	Mano de obra Cambio de aceite y filtro	3	$ 22.655,00	$ 69.000,00
4	Mantenimiento general y preventivo, incluye cambio de guayas, lubricacion de monoshock, lubricacion de barras, limpieza de filtros y demas requeridos del mtto. Preventivo	1	$ 1.851.800,00	$ 1.880.000,00
5	Llanta 90/90/r21 delantera MT60 Pirelly	1	$ 329.975,00	$ 335.000,00
6	Llanta 4,10/R18 trasera 120/80 - 18 MT60 Pirelly	1	$ 507.275,00	$ 515.000,00

	MOTO HONDA XR 300 MODELO 2022 / 38-2358 PLACA ZPZ 39 F POLICIA			
1	Mano de obra Montada de llanta	10	$ 22.655,00	$ 226.550,00
2	Suministro e instalación Juego de Pastas de frenos delanteras y traseras	3	$ 91.112,50	$ 277.500,00
3	Mano de obra Cambio de aceite y filtro	3	$ 22.655,00	$ 69.000,00
4	Mantenimiento general y preventivo, incluye cambio de guayas, lubricación de monoshock, lubricación de barras, limpieza de filtros y demas requeridos del mtto. Preventivo	1	$ 1.851.800,00	$ 1.880.000,00
5	Llanta 90/90/r21 delantera MT60 Pirelly	1	$ 329.975,00	$ 335.000,00
6	Llanta 4,10/R18 trasera 120/80 - 18 MT60 Pirelly	1	$ 507.275,00	$ 515.000,00

	MOTO HONDA XR 300 MODELO 2022 / PLACA GOR 62G F POLICIA			
1	Mano de obra Montada de llanta	10	$ 22.655,00	$ 226.550,00
2	Suministro e instalación Juego de Pastas de frenos delanteras y traseras	3	$ 91.112,50	$ 277.500,00
3	Mano de obra Cambio de aceite y filtro	3	$ 22.655,00	$ 69.000,00
4	Mantenimiento general y preventivo, incluye cambio de guayas, lubricación de monoshock, lubricación de barras, limpieza de filtros y demas requeridos del mtto. Preventivo	1	$ 1.851.800,00	$ 1.880.000,00
5	Llanta 90/90/r21 delantera MT60 Pirelly	1	$ 329.975,00	$ 335.000,00
6	Llanta 4,10/R18 trasera 120/80 - 18 MT60 Pirelly	1	$ 507.275,00	$ 515.000,00

	MOTO SUZUKI DR 650 MODELO 2017 / PLACA CIC18C F POLICIA			
1	Mano de obra Montada de llanta	10	$ 22.655,00	$ 226.550,00
2	Suministro e instalación Juego de Pastas de frenos delanteras y traseras	3	$ 91.112,50	$ 277.500,00
3	Mano de obra Cambio de aceite y filtro	3	$ 22.655,00	$ 69.000,00
4	Mantenimiento general y preventivo, incluye cambio de guayas, lubricación de monoshock, lubricación de barras, limpieza de filtros y demas requeridos del mtto. Preventivo	1	$ 1.851.800,00	$ 1.880.000,00
5	Llanta 90/90/r21 delantera MT60 Pirelly	1	$ 329.975,00	$ 335.000,00
6	Llanta 4,10/R18 trasera 120/80 - 18 MT60 Pirelly	1	$ 507.767,50	$ 515.000,00
	GUADAÑA STHLL 280			
1	Mantenimiento preventivo y correctivo	1	$ 246.250,00	$ 246.250,00

	GUADAÑA 450 FLEXIBLE			
1	Mantenimiento preventivo y correctivo	1	$ 246.250,00	$ 246.250,00
	MINITRACTOR HUSQVARNA			
1	Mantenimiento preventivo y correctivo	1	$ 295.500,00	$ 295.500,00

Juan C Arango P

JUAN CARLOS ARANGO POSADA
Rep. Legal: Frenos del Suroestes Andes SAS
Nit. 901.724.351-6

Marzo de
2025

AGROTECH SAS BIC
Agriculture & Technology

Señores
Municipio de Jardin
Jardin, Antioquia

ASUNTO:
SOLICITUD
COTIZACION Cotizacion repuestos y manos de obra

ITEM	VEHICULO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	VOLQUETA KODIAK Modelo: 1999 Placa: OKA 657 Serie: 9GDP7H1J8XB820524			
1	Mano de obra Montada de llanta trasera completa	15	$ 48.000,00	$ 720.000,00
2	Mano de obra Montada llantas delanteras completa	15	$ 48.000,00	$ 720.000,00
3	Suministro e instalación Hoja resorte segunda de vuelta 22516	4	$ 1.070.000,00	$ 4.280.000,00
4	Suministro e instalación Hoja resorte segunda especial 22516	4	$ 915.800,00	$ 3.663.200,00
5	Suministro e instalación Hoja resorte tercera plana 22516	4	$ 880.200,00	$ 3.520.800,00
6	Suministro e instalación Hoja segunda plana trasera 22923	4	$ 984.500,00	$ 3.938.000,00
7	Mano de obra Engrasada completa	10	$ 46.000,00	$ 460.000,00
8	Mano de obra Lavada completa Full	3	$ 270.000,00	$ 810.000,00
9	Suministro e instalación Retenedor trasero	2	$ 210.000,00	$ 420.000,00
10	Kilo de estopa	2	$ 23.500,00	$ 47.000,00
11	Frasco de jabón liquido X 1000ml	4	$ 27.800,00	$ 111.200,00
12	Jabón el polvo X kl	4	$ 23.800,00	$ 95.200,00
13	Tubo de Silicona UV3 300ml	2	$ 27.000,00	$ 54.000,00
14	Caja de brillantina de 1000ml	2	$ 55.500,00	$ 111.000,00
15	Dulceabrigo X mt	2	$ 25.500,00	$ 51.000,00
16	Suministro e instalación juego de bandas delanteras y traseras	1	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00
17	Suministro e instalación Pasador central	2	$ 150.000,00	$ 300.000,00
18	Suministro e instalación Espárragos 3/4X3/4 e instalación	2	$ 130.000,00	$ 260.000,00
19	Mano de obra Cambio de aceite y filtros	1	$ 48.000,00	$ 48.000,00
20	Suministro de Llanta 295/80 R 22.5 Traseras	8	$ 2.180.000,00	$ 17.440.000,00
21	Suministro Llanta 295/80 R 22.5 Delantera	4	$ 2.150.000,00	$ 8.600.000,00
22	Suministro e instalación de soporte de motor	1	$ 365.000,00	$ 365.000,00
23	Suministro e instalación freno de ahogo	1	$ 650.000,00	$ 650.000,00
24	Suministro e instalación guaya del acelerador	1	$ 200.000,00	$ 200.000,00
25	Suministro e instalación guaya del clotch	1	$ 265.000,00	$ 265.000,00
26	Suministro e instalación de Bujes delanteros principales	4	$ 315.000,00	$ 1.260.000,00
27	Suministro e instalación arandela de ajuste transmisión	2	$ 365.000,00	$ 730.000,00
28	Suministro e instalación de Retenedor delantero	1	$ 215.000,00	$ 215.000,00
29	Suministro e instalación de Retenedor Speed 210724	1	$ 250.000,00	$ 250.000,00
30	Suministro e instalación de Catalinas traseras del volco incluye saldarura, desmonte, monte, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	1	$ 1.980.000,00	$ 1.980.000,00
31	Suministro e instalación de Stop delanteros ,incluye mano de obra y todo lo necesario para correcto funcionamiento	1	$ 395.000,00	$ 395.000,00
32	Suministro e instalación de Baterías 1100 amp	1	$ 895.000,00	$ 895.000,00
33	Reparación Arranque incluye mano de obra y todo lo necesaria para su correcta funcionamiento	1	$ 365.000,00	$ 365.000,00
34	Suministro e instalación de Guardapolvo delantero	2	$ 175.000,00	$ 350.000,00
	VOLQUETA CHEVROLET FVR 2018. Placa: ODT832 Serie: 9GDFVR348JB001074			
1	Mano de obra Montada de llanta delanteras completa	15	$ 48.000,00	$ 720.000,00
2	Mano de obra Montada de llanta trasera completa	15	$ 48.000,00	$ 720.000,00
3	Mano de obra Engrasada completa	10	$ 46.000,00	$ 460.000,00
4	Suministro e instalación Stop trasero	2	$ 335.000,00	$ 670.000,00
5	Suministro e instalación de Guardapolvo delantero izquierdo	1	$ 1.360.000,00	$ 1.360.000,00
6	Mantenimiento eléctrico aire acondicionado a todo costo	1	$ 1.750.000,00	$ 1.750.000,00
7	Kilo de estopa	5	$ 23.500,00	$ 117.500,00
8	Frasco de jabón liquido X 1000ml	5	$ 27.800,00	$ 139.000,00
9	Jabón en polvo X kl	5	$ 23.800,00	$ 119.000,00
10	Tubo de Silicona UV3 300ml	3	$ 27.000,00	$ 81.000,00
11	Caja de brillantina de 1000ml	2	$ 55.500,00	$ 111.000,00
12	Dulceabrigo X mt	2	$ 25.500,00	$ 51.000,00
13	Arreglo silla conductor a todo costo	1	$ 215.000,00	$ 215.000,00
14	Mano de obra Lavada completa full	2	$ 270.000,00	$ 540.000,00

15	Mano de obra Cambio de aceite y filtros	3	$ 48.000,00	$ 144.000,00	
16	Llanta 295/80 R 22.5 Traseras	8	$ 2.180.000,00	$ 17.440.000,00	EXCENTO IVA
17	Llanta 295/80 R 22.5 Delantera	4	$ 2.150.000,00	$ 8.600.000,00	EXCENTO IVA
18	Suministro e instalación disco del clotch	1	$ 2.250.000,00	$ 2.250.000,00	
19	Soldadura bigas del volco	2	$ 890.000,00	$ 1.780.000,00	
	RETROEXCAVADORA 416E CAT416E Serie: CLMS01281				
1	Mano de obra Montada de llanta Delantera	15	$ 100.000,00	$ 1.500.000,00	
2	Mano de obra Montada de llanta trasera	15	$ 108.000,00	$ 1.620.000,00	
3	Mano de obra Cambio de aceite y filtros	3	$ 48.000,00	$ 144.000,00	
4	Mano de obra Engrasada general	5	$ 50.000,00	$ 250.000,00	
5	Mano de obra Lavada completa full	2	$ 290.000,00	$ 580.000,00	
6	Kilo de estopa	2	$ 23.500,00	$ 47.000,00	
7	Frasco de jabón liquido X 1000ml	2	$ 27.800,00	$ 111.200,00	
8	Jabón el polvo X kl	2	$ 23.800,00	$ 47.600,00	
9	Tubo de Silicona UV3 300ml	2	$ 27.000,00	$ 54.000,00	
10	Caja de brillantina de 1000ml	2	$ 55.500,00	$ 111.000,00	
11	Suministro e instalación Manguera hidráulica e instalada	2	$ 460.000,00	$ 920.000,00	
12	Llanta 12.5/80 RIN 18 Delantera	2	$ 2.795.000,00	$ 5.590.000,00	EXCENTO IVA
13	Llanta 19,5 L 24 Traseras	2	$ 4.580.000,00	$ 9.700.000,00	EXCENTO IVA
16	Suministro e instalación valde trasero	1	$ 3.285.000,00	$ 3.285.000,00	
17	Suministro e instalación de juego de dientes delanteros (8 unidades)	2	$ 680.000,00	$ 1.360.000,00	
18	Suministro e instalación de juego de dientes traseros (5 unidades)	2	$ 475.000,00	$ 950.000,00	
19	Neumáticos 19,5 L 24 Traseras	2	$ 450.000,00	$ 900.000,00	
20	Suministro e instalación reloj tacometro revolución	1	$ 680.000,00	$ 680.000,00	
21	Suministro e instalación stop delantero	1	$ 1.850.000,00	$ 1.850.000,00	
22	Suministro e instalación de Horometro	1	$ 980.000,00	$ 980.000,00	
23	Suministro e instalación de pasadores delanteros	5	$ 650.000,00	$ 3.250.000,00	
24	Suministro e instalación de terminales de dirección	2	$ 1.285.000,00	$ 2.570.000,00	
	RETRO 5 PC Serie: 5PC09889				
1	Mano de obra Montada de llanta Delantera	15	$ 100.000,00	$ 1.500.000,00	
2	Mano de obra Montada de llanta trasera	10	$ 108.000,00	$ 1.080.000,00	
3	Mano de obra Cambio de aceite y filtros	1	$ 48.000,00	$ 48.000,00	
4	Mano de obra Engrasada general	4	$ 50.000,00	$ 50.000,00	
5	Mano de obra Lavada completa full	2	$ 290.000,00	$ 580.000,00	
6	Kilo de estopa	2	$ 23.500,00	$ 47.000,00	
7	Frasco de jabón liquido X 1000ml	2	$ 27.800,00	$ 55.600,00	
8	Jabón el polvo X kl	2	$ 23.800,00	$ 47.600,00	
9	Tubo de Silicona UV3 300ml	2	$ 27.000,00	$ 54.000,00	
10	Caja de brillantina de 1000ml	2	$ 55.500,00	$ 111.000,00	
11	Suministro e instalación Batería 950	1	$ 845.000,00	$ 845.000,00	
12	Suministro e instalación Abrazadera 40-64-1	2	$ 41.800,00	$ 83.600,00	
13	Suministro e instalación Abrazadera metalica 2*1/2*3-3*1/2*4	2	$ 21.500,00	$ 43.000,00	
14	Suministro e instalación Manguera hidráulica e instalada	2	$ 460.000,00	$ 920.000,00	
15	Llanta 12,5 80 RIN 18 Delantera	2	$ 2.795.000,00	$ 5.590.000,00	EXCENTO IVA
16	Llanta 19,5 L 24. Traseras	2	$ 4.850.000,00	$ 9.700.000,00	EXCENTO IVA
17	Suministro de Rin delantero 12,5/80-18 normal	1	$ 2.980.000,00	$ 2.980.000,00	
18	Suministro de Rin trasero 19,5L 24 (Hueco pequeño)	1	$ 3.180.000,00	$ 3.180.000,00	
19	Suministro e instalación empaque tapa valvula de motor	1	$ 810.000,00	$ 810.000,00	
20	Mantenimiento bomba de inyección	1	$ 4.680.000,00	$ 4.680.000,00	
21	Suministro e instalación de Horometro	1	$ 980.000,00	$ 980.000,00	
22	Suministro e instalación de retenedor grande de ruedas delanteras	2	$ 275.000,00	$ 550.000,00	
	RETROEXCAVADORA 416 CAT00416LL9P04796 CATERPILLA Modelo 2022				
1	Llanta 12,5 80 RIN 18 Delantera	2	$ 2.795.000,00	$ 5.590.000,00	EXCENTO IVA
2	Llanta 19,5 L 24. Traseras	2	$ 4.850.000,00	$ 9.700.000,00	EXCENTO IVA
3	Mano de obra Montada de llanta Delantera	15	$ 100.000,00	$ 1.500.000,00	
4	Mano de obra Montada de llanta trasera	15	$ 108.000,00	$ 1.620.000,00	
5	Mano de obra Cambio de aceite y filtros	1	$ 48.000,00	$ 48.000,00	
6	Mano de obra Engrasada general	4	$ 50.000,00	$ 200.000,00	
7	Mano de obra Lavada completa full	5	$ 290.000,00	$ 1.450.000,00	
8	Kilo de estopa	2	$ 23.500,00	$ 47.000,00	
9	Frasco de jabón liquido X 1000ml	2	$ 27.800,00	$ 55.600,00	
10	Jabón el polvo X kl	2	$ 23.800,00	$ 47.600,00	
11	Tubo de Silicona UV3 300ml	2	$ 27.000,00	$ 54.000,00	
12	Caja de brillantina de 1000ml	2	$ 55.500,00	$ 111.000,00	
	VIBROCOMPACTADOR CS44B Serial: CATCS44BHRGE00148				

1	Mano de obra,Cambio de aceite y filtros	5	$ 48.000,00	$ 240.000,00
2	Mano de obra Lavada completa	5	$ 290.000,00	$ 2.650.000,00
3	Mano de obra Engrasada general	5	$ 50.000,00	$ 250.000,00
4	Kilo de estopa	2	$ 23.500,00	$ 47.000,00
5	Frasco de jabón liquido X 1000ml	2	$ 27.800,00	$ 55.600,00
6	Jabón el polvo X kl	2	$ 23.800,00	$ 47.600,00
7	Tubo de Silicona UV3 300ml	2	$ 27.000,00	$ 54.000,00
8	Caja de brillantina de 1000ml	2	$ 55.500,00	$ 111.000,00
	BUS INTERNACIONAL Modelo: 1995 Placa: OMK 157 Serie: SH599693			
1	Mano de obra Montada de llanta	10	$ 48.000,00	$ 480.000,00
2	Suministro e instalación Hoja de resorte delantero	1	$ 830.000,00	$ 830.000,00
3	Suministro e instalación Hoja de resorte trasera	1	$ 845.000,00	$ 845.000,00
4	Suministro e instalación Abrazadera 11-20-7/16	2	$ 18.500,00	$ 37.000,00
5	Suministro e instalación Anillo 3/16	2	$ 88.000,00	$ 176.000,00
6	Suministro e instalación Arandela aluminio	2	$ 8.500,00	$ 170.000,00
7	Suministro e instalación de amortiguadores	2	$ 900.000,00	$ 1.800.000,00
8	Mano de obra Lavada completa	5	$ 270.000,00	$ 1.350.000,00
9	Mano de obra Engrasada general	2	$ 46.000,00	$ 92.000,00
10	Kilo de estopa	2	$ 23.500,00	$ 47.000,00
11	Frasco de jabón liquido X 1000ml	2	$ 27.800,00	$ 5.560,00
12	Jabón el polvo X kl	2	$ 23.800,00	$ 47.600,00
13	Tubo de Silicona UV3 300ml	2	$ 27.000,00	$ 54.000,00
14	Caja de brillantina de 1000ml	2	$ 55.500,00	$ 111.000,00
15	Mano de obra Cambio de aceite y filtros	1	$ 48.000,00	$ 48.000,00
16	Suministro e instalación Bandas de freno delantero y traseras	1	$ 1.480.000,00	$ 1.480.000,00
17	Mano de obra tensión de frenos	1	$ 90.000,00	$ 90.000,00
18	Llanta 275/80 R 22,5 Delanteras	2	$ 2.130.000,00	$ 4.260.000,00
19	Llanta 275/80 R 22,5 Traseras	4	$ 2.150.000,00	$ 8.600.000,00
20	Suministro e instalación de tacómetro	1	$ 480.000,00	$ 480.000,00
	BUS YUTONG Modelo: 2020 Placa: ODT 998 Ref: 026-ZK6107			
1	Mano de obra Montada de llanta	10	$ 48.000,00	$ 480.000,00
2	Mano de obra Lavada completa	5	$ 270.000,00	$ 1.350.000,00
3	Mano de obra Engrasada general	10	$ 46.000,00	$ 460.000,00
4	Kilo de estopa	5	$ 23.500,00	$ 117.500,00
5	Frasco de jabón liquido X 1000ml	5	$ 27.800,00	$ 139.000,00
6	Jabón el polvo X kl	5	$ 23.800,00	$ 119.000,00
7	Tubo de Silicona UV3 300ml	5	$ 27.000,00	$ 135.000,00
8	Caja de brillantina de 1000ml	5	$ 55.500,00	$ 277.500,00
9	Mano de obra Cambio de aceite y filtros	3	$ 48.000,00	$ 144.000,00
10	Suministro e instalación Bandas de freno delantero y traseras	2	$ 1.630.000,00	$ 3.260.000,00
11	Llantas 295/80 R 22,5 Direccional	6	$ 2.150.000,00	$ 12.900.000,00
12	Alinación y balanceo	1	$ 280.000,00	$ 280.000,00
13	Suministro e instalación de Kit de correas motor y aire	1	$ 2.880.000,00	$ 2.880.000,00
15	Suministro e instalación de Juego Forros cojinería (43 puestos)	1		
16	Suministro e instalación de Tapete protector de piso interiores (corredor y escalas) x m2	10	$ 250.000,00	$ 2.500.000,00

	CAMIONETA CHEVROLET TRAIL BLAZER Modelo: 2016 Placa: OML 832 Serie: MMM156MK0GH650893			
1	Mano de obra Montada de llanta	10	$ 37.000,00	$ 370.000,00
2	Alineación y balanceo	1	$ 275.000,00	$ 275.000,00
3	Mano de obra Cambio de filtros y aceite	3	$ 36.000,00	$ 108.000,00
4	Suministro e instalación Pastas de frenos delanteras y traseras	4	$ 735.000,00	$ 2.940.000,00
5	Mano de obra Lavada completa full	8	$ 280.000,00	$ 2.240.000,00
6	Kilo de estopa	4	$ 23.500,00	$ 94.000,00
7	Frasco de jabón liquido X 1000ml	4	$ 27.800,00	$ 111.200,00
8	Jabón el polvo X kl	4	$ 23.800,00	$ 95.200,00
9	Tubo de Silicona UV3 300ml	4	$ 27.000,00	$ 108.000,00
10	Caja de brillantina de 1000ml	4	$ 55.500,00	$ 222.000,00
11	Mano de obra Engrasada	5	$ 36.000,00	$ 180.000,00
12	Llanta 275/65 R18 Good Year DurataCAT	8	$ 1.260.000,00	$ 10.080.000,00
13	Alineación y balanceo	2	$ 275.000,00	$ 550.000,00
14	Arreglo pasasintas	1	$ 385.000,00	$ 385.000,00
15	Suministro e instalación stop trasero izquierdo	1	$ 1.150.000,00	$ 1.150.000,00
16	Suministro e instalación cámara de reversa	1	$ 398.000,00	$ 398.000,00
17	Arreglo de cojinería	1	$ 1.280.000,00	$ 1.280.000,00

	CAMIONETA MAZDA B2600 Modelo: 2003 Placa: OKL 098 Serie:9FJUN84G330001132			
1	Mano de obra Montada de llantas	10	$ 37.000,00	$ 370.000,00

2	Mano de obra,Cambio de,filtros y aceite	3	$ 48.000,00	$ 144.000,00
3	Suministro e instalación Pastas de frenos delanteras y traseras	3	$ 498.000,00	$ 1.494.000,00
4	Mano de obra Lavada completa full	3	$ 280.000,00	$ 840.000,00
5	Kilo de estopa	4	$ 23.500,00	$ 94.000,00
6	Frasco de jabón liquido X 1000ml	4	$ 27.800,00	$ 111.200,00
7	Jabón el polvo X kl	4	$ 23.800,00	$ 95.200,00
8	Tubo de Silicona UV3 300ml	4	$ 27.000,00	$ 108.000,00
9	Caja de brillantina de 1000ml	4	$ 55.500,00	$ 222.000,00
10	Mano de obra Engrasada	4	$ 36.000,00	$ 144.000,00
11	Revisión suspensión delantera y trasera incluyendo suministro amortiguadores y tijeras	1	$ 2.420.000,00	$ 2.420.000,00
12	Llanta 255/70 R16 50/50 delantera Good year workhorse	2	$ 750.000,00	$ 1.500.000,00
13	Llanta 255/70 R16 50/50 trasera Good year workhorse	2	$ 775.000,00	$ 1.550.000,00
14	Suministro e instalación de empaquetadura de (4) puertas y vidrios	1	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00
15	Suministro e instalación de suspensión delantera y trasera	1	$ 2.420.000,00	$ 2.420.000,00
16	Suministro e instalación de la doble y el cardan	1	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00

	MOTO YAMAHA XTZ 125 MOE 71C MODELO 2014			
1	Mano de obra Montada de llanta	4	$ 23.000,00	$ 92.000,00
2	Suministro e instalación Juego de Pastas de frenos delanteras y traseras	1	$ 92.500,00	$ 92.500,00
3	Mano de obra Cambio de aceite y filtro	1	$ 23.000,00	$ 23.000,00
4	Suministro e instalación de batería	1	$ 198.000,00	$ 198.000,00
5	Suministro e instalación disco frenos delanteros	1	$ 296.000,00	$ 296.000,00
6	Mantenimiento general y preventivo, incluye cambio de guayas, lubricación de monoshock, lubricación de barras, limpieza de filtros y demas requeridos del mtto. Preventivo	1	$ 1.880.000,00	$ 1.880.000,00
7	Llanta 410-18 Tracción Trasera 120/80-18 MT60 Pirelly	1	$ 515.000,00	$ 515.000,00
8	Llanta 300-21 Delantera 90/90 - 21 MT60 Pirelly	1	$ 335.000,00	$ 335.000,00
9	Suministro e instalación de retrovisores	2	$ 90.000,00	$ 180.000,00
10	Suministro e instalación cunas de la dirección	1	$ 320.000,00	$ 320.000,00
11	Suministro e instalación cola stop trasero	1	$ 180.000,00	$ 180.000,00
12	Suministro e instalación suspensión mono chock	1	$ 590.000,00	$ 590.000,00
13	Mantenimiento al ajuste de tapas	1	$ 150.000,00	$ 150.000,00
14	Suministro e instalación cdireccionales traseras	2	$ 50.000,00	$ 100.000,00

	MOTO YAMAHA XTZ 125 MOE 52 C MODELO 2014			
1	Mano de obra Montada de llanta	4	$ 23.000,00	$ 92.000,00
2	Suministro e instalación Juego de Pastas de frenos delanteras y traseras	1	$ 92.500,00	$ 92.500,00
3	Mano de obra Cambio de aceite y filtro	1	$ 23.000,00	$ 23.000,00
4	Suministro e instalación de batería	1	$ 198.000,00	$ 198.000,00
5	Suministro e instalación disco frenos delanteros	1	$ 296.000,00	$ 296.000,00
6	Mantenimiento general y preventivo, incluye cambio de guayas, lubricación de monoshock, lubricación de barras, limpieza de filtros y demas requeridos del mtto. Preventivo	1	$ 1.880.000,00	$ 1.880.000,00
7	Llanta 410-18 Tracción Trasera 120/80 - 18 MT60 Pirelly	1	$ 515.000,00	$ 515.000,00
8	Llanta 300-21 Delantera 90/90 - 21 MT60 Pirelly	1	$ 335.000,00	$ 335.000,00
9	Suministro e instalación de retrovisores	2	$ 90.000,00	$ 180.000,00
10	Suministro e instalación cunas de la dirección	1	$ 320.000,00	$ 320.000,00
11	Suministro e instalación cola stop trasero	1	$ 180.000,00	$ 180.000,00
12	Suministro e instalación suspensión mono chock	1	$ 550.000,00	$ 550.000,00
13	Mantenimiento al ajuste de tapas	1	$ 150.000,00	$ 150.000,00
14	Suministro e instalación cdireccionales traseras	2	$ 50.000,00	$ 100.000,00

	MOTO HONDA XR190L TIPO ENDURO TPR38G			
1	Mano de obra Montada de llanta	2	$ 23.000,00	$ 46.000,00
2	Suministro e instalación Juego de Pastas de frenos delanteras y traseras	1	$ 120.000,00	$ 120.000,00
3	Mano de obra Cambio de aceite y filtro	2	$ 23.000,00	$ 46.000,00
4	Mano de obra lavada completa	2	$ 80.000,00	$ 160.000,00
5	Suministro forro sillin	1	$ 90.000,00	$ 90.000,00
6	Mantenimiento general y preventivo, incluye cambio de guayas, lubricación de monoshock, lubricación de barras, limpieza de filtros y demas requeridos del mtto. Preventivo	1	$ 1.880.000,00	$ 1.880.000,00
7	Llanta 410-18 Tracción Trasera 120/80 - 18 MT60 Pirelly	1	$ 515.000,00	$ 515.000,00
8	Llanta 300-21 Delantera 90/90 - 21 MT60 Pirelly	1	$ 335.000,00	$ 335.000,00

MOTO XTZ250 YAMAHA MOD.2018 PFL44E TRANSITO				
1	Mano de obra Montada de llanta	2	$ 23.000,00	$ 46.000,00
2	Suministro e instalación Juego de Pastas de frenos delanteras y traseras	3	$ 120.000,00	$ 360.000,00
3	Mano de obra Cambio de aceite y filtro	2	$ 23.000,00	$ 46.000,00
4	Mano de obra lavada completa	2	$ 80.000,00	$ 160.000,00
5	Suministro juego de llantas (delantera y trasera)	1	$ 850.000,00	$ 850.000,00
6	Suministro e instalación batería	1	$ 198.000,00	$ 198.000,00

CAMIONETA NISSAN FRONTIER MODELO 2022 PLACA OSM 232				
1	Mano de obra Montada de llantas	8	$ 37.000,00	$ 296.000,00
2	Mano de obra Cambio de filtros y aceite	1	$ 48.000,00	$ 48.000,00
3	Suministro e instalación Pastas de frenos delanteras y traseras	2	$ 305.000,00	$ 610.000,00
4	Mano de obra Lavada completa full	3	$ 280.000,00	$ 840.000,00
5	Kilo de estopa	2	$ 23.500,00	$ 47.000,00
6	Frasco de jabón liquido X 1000ml	2	$ 27.800,00	$ 55.600,00
7	Jabón el polvo X kl	2	$ 23.800,00	$ 47.600,00
8	Tubo de Silicona UV3 300ml	2	$ 27.000,00	$ 54.000,00
9	Caja de brillantina de 1000ml	2	$ 55.500,00	$ 111.000,00
10	Mano de obra Engrasada	1	$ 36.000,00	$ 36.000,00
11	Llantas 255/65R17 Grenlander RT	4	$ 680.000,00	$ 2.720.000,00
12	Alineación y balanceo	1	$ 275.000,00	$ 275.000,00

MOTO YAMAHA XZT 250 MODELO 2018 / 38-1813 PLACA VMU 34E POLICIA				
1	Mano de obra Montada de llanta	10	$ 23.000,00	$ 230.000,00
2	Suministro e instalación Juego de Pastas de frenos delanteras y traseras	3	$ 92.500,00	$ 277.500,00
3	Mano de obra Cambio de aceite y filtro	3	$ 23.000,00	$ 69.000,00
4	Mantenimiento general y preventivo, incluye cambio de guayas, lubricación de monoshock, lubricación de barras, limpieza de filtros y demas requeridos del mtto. Preventivo	1	$ 1.880.000,00	$ 1.880.000,00
5	Llanta 90/90/r21 delantera MT60 Pirelly	1	$ 335.000,00	$ 335.000,00
6	Llanta 4,10/R18 trasera 120/80 - 18 MT60 Pirelly	1	$ 515.000,00	$ 515.000,00

MOTO YAMAHA XZT 250 MODELO 2018 / 38-1814 PLACA VMU 35E POLICIA				
1	Mano de obra Montada de llanta	10	$ 23.000,00	$ 230.000,00
2	Suministro e instalación Juego de Pastas de frenos delanteras y traseras	3	$ 92.500,00	$ 277.500,00
3	Mano de obra Cambio de aceite y filtro	3	$ 23.000,00	$ 69.000,00
4	Mantenimiento general y preventivo, incluye cambio de guayas, lubricación de monoshock, lubricación de barras, limpieza de filtros y demas requeridos del mtto. Preventivo	1	$ 1.880.000,00	$ 1.880.000,00
5	Llanta 90/90/r21 delantera MT60 Pirelly	1	$ 335.000,00	$ 335.000,00
6	Llanta 4,10/R18 trasera 120/80 - 18 MT60 Pirelly	1	$ 515.000,00	$ 515.000,00

MOTO HONDA XR 300 MODELO 2022 / 38-2358 PLACA ZPZ 39 F POLICIA				
1	Mano de obra Montada de llanta	10	$ 23.000,00	$ 230.000,00
2	Suministro e instalación Juego de Pastas de frenos delanteras y traseras	3	$ 92.500,00	$ 277.500,00
3	Mano de obra Cambio de aceite y filtro	3	$ 23.000,00	$ 69.000,00
4	Mantenimiento general y preventivo, incluye cambio de guayas, lubricación de monoshock, lubricación de barras, limpieza de filtros y demas requeridos del mtto. Preventivo	1	$ 1.880.000,00	$ 1.880.000,00
5	Llanta 90/90/r21 delantera MT60 Pirelly	1	$ 335.000,00	$ 335.000,00
6	Llanta 4,10/R18 trasera 120/80 - 18 MT60 Pirelly	1	$ 515.000,00	$ 515.000,00

MOTO HONDA XR 300 MODELO 2022 / PLACA GOR 62G F POLICIA				
1	Mano de obra Montada de llanta	10	$ 23.000,00	$ 230.000,00
2	Suministro e instalación Juego de Pastas de frenos delanteras y traseras	3	$ 92.500,00	$ 277.500,00
3	Mano de obra Cambio de aceite y filtro	3	$ 23.000,00	$ 69.000,00
4	Mantenimiento general y preventivo, incluye cambio de guayas, lubricación de monoshock, lubricación de barras, limpieza de filtros y demas requeridos del mtto. Preventivo	1	$ 1.880.000,00	$ 1.880.000,00

5	Llanta 90/90/r21 delantera MT60 Pirelly	1	$ 335.000,00	$ 335.000,00
6	Llanta 4,10/R18 trasera 120/80 - 18 MT60 Pirelly	1	$ 515.000,00	$ 515.000,00

	MOTO SUZUKI DR 650 MODELO 2017 / PLACA CIC18C F POLICIA			
1	Mano de obra Montada de llanta	10	$ 23.000,00	$ 230.000,00
2	Suministro e instalación Juego de Pastas de frenos delanteras y traseras	3	$ 92.500,00	$ 277.500,00
3	Mano de obra Cambio de aceite y filtro	3	$ 23.000,00	$ 69.000,00
4	Mantenimiento general y preventivo, incluye cambio de guayas, lubricación de monoshock, lubricación de barras, limpieza de filtros y demas requeridos del mtto. Preventivo	1	$ 1.880.000,00	$ 1.880.000,00
5	Llanta 90/90/r21 delantera MT60 Pirelly	1	$ 335.000,00	$ 335.000,00
6	Llanta 4,10/R18 trasera 120/80 - 18 MT60 Pirelly	1	$ 515.500,00	$ 515.000,00

RODOLFO ANTONIO VANEGAS CASTRILLON

Rep. Legal Agrotech S.A.S BIC
Nit. 900.252.345-1
CONTRATISTA