2.3. DEFINICIONES

A continuación, hacemos relación de las palabras más utilizadas en este estudio.

AMENAZA: Peligro presente, proveniente de alguna fuente específica. Probabilidad de Ocurrencia de un Siniestro

ANÁLISIS DE RIESGOS: Uso sistemático de la información disponible, para determinar la frecuencia con la cual pueden ocurrir eventos especificados y la magnitud de sus consecuencias.

SEGURIDAD ELECTRONICA: Es la parte de la seguridad física conformada por un conjunto de dispositivos electrónicos magnetofónicos instalados estratégicamente y

diseñados para el registro de diferentes tipos de eventos, capturar imágenes, captura de parámetros biométricos, detectar cambios de estado de variables físicas.

SEGURIDAD FISICA: Es el conjunto de recursos, humano, tecnológico y operacional que tiene como propósito resguardar la vida de los seres humano, bienes, operación e información de las organizaciones contra eventos / actos negativos no deseados

SINIESTRO: Materialización del riesgo. Evento no deseado con capacidad de generar efectos negativos sobre el sistema que lo sufre

VULNERABILIDAD: Grado de exposición frente a la amenaza. Medida del impacto que pueda generar la materialización de un riesgo.

RIESGO: El riesgo es la probabilidad que ocurra un evento que pueda causar daños a las personas y sus bienes, entendiéndose también como la medida de magnitud de consecuencias adversas en un territorio determinado.

PELIGRO: El peligro se relaciona con las situaciones que pueden provocar un daño al cuerpo, al ambiente o la propiedad.

RIESGO INHERENTE: Es el riesgo intrínseco de cada actividad, sin tener en cuenta los controles que de éste se hagan a su interior. Este riesgo surge de la exposición que se tenga a la actividad en particular y de la probabilidad que un choque negativo afecte la rentabilidad y el capital de la compañía.

RIESGO RESIDUAL: Es aquel riesgo que subsiste, después de haber implementado controles. Es importante advertir que el nivel de riesgo al que está sometido una compañía nunca puede erradicarse. Por ello, se debe buscar un equilibrio entre el nivel de recursos y mecanismos que es preciso dedicar para minimizar o mitigar estos riesgos y un cierto nivel de confianza que se puede considerar suficiente (nivel de riesgo aceptable). El riesgo residual puede verse como aquello que separa a la compañía de la seguridad absoluta}

2.4. TABLA DE VALORACION

CONSECUENCIA (IMPACTO/DAÑO)		**Consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo pueden ser sociales, legales, económicas**
0.25	**BAJA**	Las consecuencias pueden ser asumidas por el cliente (entidad) sin ningún problema
0.5	**MEDIA**	Con consecuencias moderadas afecta los procesos y las actividades
0.75	**ALTA**	Probabilidad de grandes daños a las instalaciones, probabilidad de daños a las personas
1	**MUY ALTA**	Con consecuencias para las personas, bienes e instalaciones del cliente (Entidad)
MEDIDA DEL RIESGO NIVEL DE RIESGO (NR)		**Posibilidad de ocurrencia del riesgo que afecte los objetivos**
		Nivel de riesgo (NR) es igual a la probabilidad (P)por consecuencia ©
0-0.25	**BAJO**	Mantener el monitoreo sobre los controles establecidos buenas condiciones de seguridad
0.25-0.50	**MEDIO**	Implementar programas y medidas de seguridad para reducir el riesgo
0.50-0.75	**ALTO**	Tomar las acciones requeridas para reducir el riesgo y se recomienda compartir los riesgos (ejemplo pólizas)
0.75-1	**MUY ALTO**	Requiere implementar medidas urgentes, alto potencial de perdidas si no implementan medidas de seguridad inmediatas

2.5. SEGURIDAD FÍSICA.

2.5.1. BARRERAS PERIMÉTRICAS

La entidad bodega de archivo, cuentan con edificación perimetral. La entidad cuenta con dependencias de oficinas cubierta por el perímetro, Facilitando el desarrollo de la protección

a bienes de igual manera la ausencia de película de seguridad en las oficinas y puertas, permitir ver todos los elementos que reposan en cada una de ellas.

2.5.2. ILUMINACIÓN

la iluminación interna es suficiente para el desarrollo y control de la seguridad privada

2.5.3. VISIBILIDAD

La iluminación publica no es suficiente ni es la adecuada genera condiciones de inseguridad en horas de la noche propicio lugar para expendio de drogas

2.5.3.1. ÁREAS SENSIBLES.

Áreas perimetrales: iluminación no adecuada para la barrera perimetral, facilita el desarrollo de la actividad de la seguridad privada

Parqueadero: no existe parqueadero externo para los visitantes a la entidad

Consumidores: Se evidencia consumidores de drogas a la parte frontal de las instalaciones

2.5.4. TOPOGRAFÍA, VÍAS DE ACCESO Y LUGARES CERCANOS

Las vias de aceso para la secretaria de transito, estan debidamente señalizadas y encuantran asi:

Vias de acceso: En direccion por la calle 14 y carrera 15 con trafico vehicular y de personas y sera denominada via de evacuacion

2.5.4.1. **Parqueaderos.**

Las instalaciones no cuentan con parqueaderos internos para personal funcionarios de archivo

2.5.5. ESQUEMA DE VIGILANCIA HUMANA ACTUAL.

DISPOSITIVO

Portería Principal: Cuenta una unidad al servicio de protección a bienes con arma (24) horas del día con su correspondiente logística de vigilancia y seguridad privada para estos

casos de modalidad fija en jornada diurna para el control de accesos y modalidad de vigilancia fija y móvil para las instalaciones

Se realizan rondas en horarios nocturnos según designación de áreas internas por parte de la empresa de vigilancia y seguridad privada TAC.

2.6. SEGURIDAD ELECTRONICA

2.6.1. CIRCUITO CERRADO DE TELEVICION (CCTV)

Las instalaciones no cuentan con un circuito cerrado de televisión

2.6.2. Alarmas con sensores.

No fueron encontrados

2.6.4. Sistema de control de acceso (con cuarto de almacenaje de registro DVR)

El control de accesos esta direccionado de manera escrita por el libro de control de la seguridad privada

2.7. ANALISIS DE LOS RIESGOS

2.7.1 Seguridad Física.

2.1. SEGURIDAD FISICA				
FACTORES DE RIESGO	**SI**	**NO**	**N/A**	**DESCRIPCIÓN** (Detalle la situación)
¿Existen barreras físicas en el perímetro que eviten el acceso?		X		Toda la instalación cuenta con perímetro de zona
¿Existen barreras físicas en el techo que eviten el acceso?	X			Se evidencia que el cierre de la periferia de la instalación completamente cerrada perimetralmente con áreas de espacio abierto
¿Existen cerraduras de seguridad en accesos principales y en áreas críticas de las instalaciones?	X			Se deben hacer los correspondientes mantenimientos del caso a cada una de las cerraduras de las instalaciones

Todas las cerraduras y/o candados se encuentran en buen estado?		X		Se deben hacer los correspondientes mantenimientos del caso a cada una de las cerraduras de las instalaciones
¿Existen rejas metálicas en ventanas y puertas de vidrio?	X			Aplica
¿Existe control sobre los inventarios de llaves y duplicados? (Quien las maneja)	X			las personas delegadas por la administración de la Instalaciones
¿Los empleados portan el carné de identificación en un lugar visible?		X		Concientización con los funcionarios
¿Se verifican las basuras y elementos para reciclaje antes de salir de las instalaciones?	X			Servicios generales son los que personalmente realizan esta actividad
¿La iluminación externa es adecuada y suficiente?	X			Iluminación externa no es suficiente para el entorno de las instalaciones
¿La iluminación interna es adecuada y suficiente?	X			Iluminación interna es suficiente para el desarrollo de las actividades de VySP
¿Se controlan los parqueaderos directos?		X		No cuentan con un sistema completo de seguridad electrónica
¿Se controlan los parqueaderos de visitantes?		X		Negativo
El servicio de seguridad armado	X			Se logro evidenciar guarda de seguridad al servicio activo presta el servicio con arma en modalidad fija y móvil, el turno las 24 horas del día
El servicio de seguridad sin arma		X		Las unidades de VYSP establecen las rondas del servicio según designación de la empresa de seguridad cada hora
¿Los Vigilantes poseen consignas generales?	X			Cumplir con la función de protección a bienes y servicios, desarrollando el control de acceso para ingreso y salida de personal y registro de este mismo
¿Los Vigilantes poseen consignas particulares?				Realizar las rondas dependiendo el horario designado, cada hora en las instalaciones delegadas para la protección

¿La cobertura de la seguridad humana es adecuada y suficiente?	X			Es suficiente abarca y refuerza el medio para la protección a bienes y servicios
¿Se han presentado actos de vandalismo en contra de las instalaciones en el último año?		X		No se tiene conocimiento a la fecha sobre ataque a las instalaciones sin dejar a un lado mantener las medidas de prevención activas a todo momento por parte de la empresa de vigilancia TAC
¿Se han presentado actos de sabotaje en contra de las instalaciones o de sus procesos?		X		No se logró obtener información de antecedentes para esta clase de actos en tiempo y años pasados
¿Se han presentado hurtos en las instalaciones en el último año?		X		Según investigación realizada no se han presentado desde que se Encuentra la seguridad privada actual
¿Se facilita la intrusión por parte de delincuentes?		x		Los controles de accesos están muy bien direccionados operativamente con el objeto de prevenir y evitar acontecimientos de este tipo
Pertenece a "Seguridad Por Cuadrantes"	X			Si en caso de emergencia delincuencial el cuadrante atenderá la situación junto con los supervisores de turno
Afiliado a la Red de Apoyo	X			La empresa de seguridad se Encuentra vinculada de manera Nacional y departamentalmente
¿Se cuentan con pólizas de seguros que amparen riesgos naturales y delictivos?	X			Cuentan con lo respectivo

INTERPRETACION DEL NIVEL DEL RIESGO		
DESCRIPCIÓN	**CLASE DE RIESGO**	**CALIFICACIÓN**
Buenas condiciones de seguridad. No se han presentado eventos	BAJO	76%-100%
La seguridad debe refozarse a mediano plazo, se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo	MEDIO	51%-75%
Se debe reforzar la seguridad prontamente, se han presentado eventos	ALTO	26%-50%
Alto potencial de perdidas, sino se implementan medidas de seguridad inmediata. Se presentan eventos recurrentes	MUY ALTO	1%-25%

RESULTADO CONCLUYENTE
Durante la calificación existieron (12) ítems direccionados con un positivo (SI), en cuanto el alcance, en conclusión, una vez calificada la evaluación por regla de tres se logra evidenciar un total del (51%) para la **Seguridad física**, por lo que se llega a establecer por anotación concluyente que el direccionamiento de riesgo es:
NIVEL DE RIESGO MEDIO
Por lo anterior la seguridad privada deberá reunir esfuerzos electrónicos para hacer los correctivos y ajustes necesarios a mediano plazo con el objeto de reducir los potenciales riesgos existentes.

2.7.2. Seguridad Electrónica

2.2. SEGURIDAD ELECTRONICA Y CONTROL DE ACCESOS				
FACTORES DE RIESGO	**SI**	**NO**	**N/A**	**DESCRIPCIÓN** (Detalle la situación)
Existe un sistema electrónico de alarma		X		No se logró evidenciar
¿Se realizan mantenimientos preventivos de forma periódica?		X		Según delegado por la administración de las instalaciones
¿La cobertura de las alarmas es adecuada y suficiente?		X		Se recomienda en el menor tiempo posible realizar instalación chamaras de seguridad
¿Existen procedimientos de atención y reacción a las novedades?		X		Supervisores delegados para cada facción
¿Son empleados del cliente quienes arman y desarman los sistemas de alarmas?		X		Misión determinada por la administración de la entidad
¿Hay botones de pánico y/o alarmas?		X		Se aconseja las pruebas periódicas
¿Hay servicio de reacción o apoyo en caso necesitarse?		X		Delegada por policía nacional, y el supervisorado de la seguridad privada
¿Existe CCTV?		X		Dos cámaras
¿Las áreas y puntos críticos están cubiertos por el CCTV?		X		
¿Se realizan mantenimientos preventivos de forma periódica?		X		Delegados por la administración de Las instalaciones
¿El sistema de CCTV está siendo monitoreado y gravado?		X		
¿Existe un control electrónico de acceso?		X		
¿El control electrónico de acceso garantiza el no ingreso de personas no autorizadas?	X			Equipos y medios suficientes para desarrollar la actividad de control de acceso
¿Existen registros de los visitantes?	X			Función delegada a la seguridad privada de manera manual escrita

¿Cuenta con sensores de movimiento?		X		

RESULTADO CONCLUYENTE
Durante la calificación existieron (2) ítems direccionados con un positivo (SI), en cuanto el alcance, en conclusión, una vez calificada la evaluación por regla de tres se logra evidenciar un total del (14. %) para la **Seguridad Electrónica**, por lo que se llega a establecer por anotación concluyente que el direccionamiento de riesgo es:
NIVEL DE RIESGO MUY ALTO
Por lo anterior la seguridad privada deberá reunir esfuerzos electrónicos para hacer los correctivos y ajustes necesarios a mediano plazo con el objeto de reducir los potenciales riesgos existentes.

INTERPRETACION DEL NIVEL DEL RIESGO

DESCRIPCIÓN	CLASE DE RIESGO	CALIFICACIÓN
Buenas condiciones de seguridad. No se han presentado eventos	BAJO	76%-100%
La seguridad debe refozarse a mediano plazo, se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo	MEDIO	51%-75%
Se debe reforzar la seguridad prontamente, se han presentado eventos	ALTO	26%-50%
Alto potencial de perdidas, sino se implementan medidas de seguridad inmediata. Se presentan eventos recurrentes	MUY ALTO	1%-25%

2.7.3 Puntos Vulnerables y Recomendaciones.

SEGURIDAD ELECTRONICA	NUMERO DE CÁMARAS	RECOMENDACIÓNES
ISTALACION DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION. (CCTV) **MAS URGENTE** **CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION.**	**Cam 1**: instalar cámaras de seguridad	**Cam 1**: área exterior Direccionada parte frontal de las instalaciones de la casa de la cultura **Cam 2**: área interior Direccionada parte trasera de las instalaciones de la casa de la cultura
DEPENDENCIAS PISO (1)	➢ **Dependencias De archivo**	Se recomienda el mantenimiento de circuito cerrado a televisión
DEPENDENCIAS PISO (2)	➢ **Oficinas administrativas**	Se recomienda el mantenimiento de circuito cerrado a televisión

TAC SEGURIDAD PRIVADA

UNION TEMPORAL TAC CENTRAL YOPAL 2024

Seguridad Central LTDA. SEGURIDAD PRIVADA


RIGO/001-10012025

Ubicación: **BODEGA ARCHIVO YOPAL**


REG -005



REG -006




REG- 007



REG-008




REG- 009




REG-010



REG- 011



REG-012



1. **RECOMENDACIONES GENERALES**

1) No permitir el parqueo de Automotores desconocidos en referencia la parte frontal de las instalaciones

2) Se sugiere hacer las coordinaciones pertinentes con las autoridades competentes con el objeto exista más presencia de parte de la ponal en este sitio en especifico calle 14, con el fin de prevenir el foco de venta y consumo para que no se incremente con el pasar de los días este escenario

3) Realizar campañas de sensibilización, en cuanto al autocuidado de objetos personales, con los funcionarios, contratistas y visitantes de la casa de la cultura

4) Se sugiere el revisado de cableado eléctrico en relación la entidad interna, para evitar posibles riegos de daños eléctricos y a personas

5) Realizar campañas sensibilización al personal de funcionarios y alumnos, con el fin de que porten el carnet institucional para el ingreso a las instalaciones

6) instalar más cámaras de seguridad. Se sugiere tomar las medidas pertinentes, en cuanto a las recomendaciones de seguridad electrónica emitidas por nuestro aliado estratégico TAC.

7) Señalización de prohibido el ingreso de armas

Cordialmente

Elaborado por

SAUL ANTONIO CARDENAS CANDELA
Consultor De Seguridad con Resolución- 20184440108517.
Analista De Riesgos
2025

ANTIGUA SECRETARIA DE EDUCACION

MUNICIPIO DE YOPAL

ESTUDIO DE SEGURIDAD

Yopal Casanare 10 de enero de 2025

CONTENIDO

1. Introducción.

- **1.1. Información General**
- **1.2. Georreferenciación**
- **1.3. Limites**
- **1.4. Descripción del entorno**
- **1.5. Índices delictivos.**
- **1.6. Nivel de seguridad.**
- **1.7. Vulnerabilidades del entorno.**
- **1.8. Vulnerabilidades internas.**
- **1.9. Directorio autoridades locales.**

2. Estudio de Seguridad.

- **2.1. Objetivo**
- **2.2. Alcance**
- **2.3. Definiciones**
- **2.4. Tabla de valoración**
- **2.5. Seguridad física**
  - **2.5.1. Barreras perimétricas.**
  - **2.5.2. Iluminación.**
  - **2.5.3. Visibilidad.**
  - **2.5.4. Topografía.**
    - **2.5.4.1. Parqueadero**
  - **2.5.5 Esquema de vigilancia humana.**

2.6. Seguridad electrónica.

2.6.1. CCTV.

2.6.2. Alarmas con sensores.

2.6.3. Planos.

2.6.4. Sistema de control de acceso.

2.7. Análisis del Riesgo

2.7.1 Seguridad Física
2.7.2 Seguridad Electrónica
2.7.3 Puntos Vulnerables y Recomendaciones

3. Recomendaciones generales.

1. INTRODUCCIÓN

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL CLIENTE: **ANTIGUA SECRETARIA DE EDUCACION**

DIRECCION: **Carrera 19 numero 7-39 centro Yopal Casanare**

Persona a cargo: DOCTORA RUTH FONSECA

Teléfono: **3115624874**

1.2. GEORREFERENCIACIÓN



SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL

Ubicación por coordenadas: ***5.348588, -72.401892***



COORDENADAS: *5.348588, -72.401892*

REG- 001



REG- 002



NORTE: Carrera 19 esta manzana dónde se encuentra ubicada la antigua sede de secretaria de salud se encuentra con varias entidades bancarias se ubicó la entidad de salud Capresoca y migración antiguas instalaciones del DAS

SUR: Calle 8. Se encuentra a 80 metros de distancia de la gobernación del Casanare y locales comerciales se evidencia en horas de la noche la presencia de habitantes de calle direccionados para un lugar definido como parque de la iguana al lateral derecho a 8 metros de distancia se encuentra Bancolombia


Autorización de ingresos para el control de accesos: Antigua secretaria de educación: Doctora Ruth Fonseca

- ✓ *Tiempo aproximado de reacción Ponal : 08 minutos*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción Bomberos: 07 minutos*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción Ambulancia: 04 minutos*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción defensa civil: 11 minutos*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción empresa de gas: 14 minutos*

REG/001-10012025

COORDENADAS: *5.348588, -72.401892*

REG- 003



REG- 004



ORIENTE: Carrera 19 tráfico vehicular permanente y seria la ruta de evacuación alterna

OCCIDENTE: carrera 20 con ubicación dirección centro de Yopal Casanare debido a esto la vía permanentemente se encuentra con flujo vehicular

Autorización de ingresos para el control de accesos: Antigua secretaria de educación: Doctora Ruth Fonseca

- ✓ *Tiempo aproximado de reacción Ponal: 08 minutos*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción Bomberos: 07 minutos*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción Ambulancia: 04 minutos*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción defensa civil: 11 minutos*
- ✓ *Tiempo aproximado de reacción empresa de gas: 14 minutos*

REG/002-10012025

1.4 Descripción de Entorno

Instalaciones ubicadas en Carrera 19 número 7-39 centro, en el Departamento del Casanare, Como puntos de referencia a 80- metros gobernación del Casanare, de igual manera en el área Sur- oriental la catedral de Yopal y parque central, se establecen las vías referencia de llega a las instalaciones por la carrera 19 considerada ruta alterna de evacuación. Se observa constate tráfico constantemente


1.3. INDICES DELICTIVOS.


Según las aperciones de la presente estadística está diseñada espacialmente para medir el índice de criticidad actual para Yopal Casanare según criterios y estudios a nivel interno se sigue trabajando y estableciendo los indicadores lo que va del año 2025 primer semestre de la presente anualidad.


ANALISIS DELICTIVO YOPAL	2023	2024	2025	TOTAL
HURTO	160	246	120	526
HURTO CALIFICADO	158	53	33	244
ABIGEATO	22	31	15	68
HURTO MEDIOS INFORMATICOS	4	17	6	27
ESTAFA	52	67	27	146
TOTAL, HURTO				1075
	2022	2023	2024	
LESIONES	92	100	49	241
LESIONES CULPOSAS	46	47	22	115
LESIONES CULPOSAS INCISO 1	12	19	9	40
HOMICIDIO CULPOSO	20	30	14	64
HOMICIDIO	22	17	8	47
TOTAL, LESIONES HOMICIDIO				507
	2022	2023	2024	
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	50	48	22	120
ACTO SEXUAL MENOR DE 14 AÑOS	7	4	2	13
ACCESO CARNAL ABUSIVO MNOR 14	12	7	0	19
ACCESO CARNAL VIOLENTO	6	1	1	8
ACCESO CARNAL ABUSIVO MENOR DE 14	0	4	4	8
ACTO SEXUAL VIOLENTO	4	1	1	6
ACTO SEXUAL VIOLENTO MENOR DE 14	4	2	0	6
TOTAL, VI Y VS				180

TRAFICO FAB PORTE ESTUPEFACIENTES	27	17	9	53
FABRICACION PORTE DE ARMAS	11	9	4	24
FABRICACION PPORTE ARMAS USO PRIVATIVO	3	3	2	8
AMENAZAS	18	31	25	74
EXTORSION	19	10	12	41
				115
INASISTENCIA ALIMENTARIA	24	24	17	65
DAÑO BIEN AJENO	29	25	17	71
HURTO	160	246	120	526
LESIONES	92	100	50	242
HURTO CALIFICADO	158	53	21	232
ESTAFA	52	67	30	149
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	50	48	22	120
LESIONES CULPOSAS	46	47	22	115
TRAFICO FAB PORTE ESTUPEFACIENTES	27	17	14	58
ABIGEATO	22	31	18	71
AMENAZAS	18	31	15	64
HOMICIDIO CULPOSO	20	30	17	67
INASISTENCIA ALIMENTARIA	24	24	11	59
HOMICIDIO	22	17	7	46
DAÑO BIEN AJENO	29	25	12	66
EXTORSION	19	20	9	48
LESIONES CULPOSAS INCISO 1	12	19	15	46
FABRICACION PORTE DE ARMAS	11	9	5	25
HURTO MEDIOS INFORMATICOS	4	17	16	37
ACTO SEXUAL MENOR DE 14 AÑOS	7	4	1	12
ACCESO CARNAL ABUSIVO MNOR 14	14	1	1	16
ACCESO CARNAL VIOLENTO	6	1	0	7
ACCESO CARNAL ABUSIVO MENOR DE 14	4	4	1	9
ACTO SEXUAL VIOLENTO	4	1	1	6

FABRICACION PORTE ARMAS USO PRIVATIVO	3	3	2	8
ACTO SEXUAL VIOLENTO MENOR DE 14	1	1	0	2








1.4. NIVEL DE SEGURIDAD

En conexidad del estudio previo, en lo que lleva la presente año, se reportan casos en específico, donde existen delitos con mayor incidencia en Yopal Casanare, esto con el objeto se tenga un panorama más cercano a la realidad con relación al mudus operandi y los diferentes tipos de delitos investigados según nuestra estadística siendo el hurto a apersonas el que se encuentra en crecimiento según se establece el delito que tiene más incidencia de acción por parte de personas con nacionalidad venezolana.

1.5. LAS VULNERABILIDADES DEL ENTORNO.

- **Entrada principal:** Se evidencia el gran espacio que existe entre la puerta principal y el techo donde se advierte puede ingresar una persona sin mayor dificultad



- **Presencias habitantes de calle:** se evidencia la presencia de habitantes de calle con dirección sitio denominado parque de la iguana

- **Iluminación interna y externa:** se evidencia que el alumbrado público existente es acorde lo necesario para el desarrollo de la actividad de la seguridad privada

- **Aparcamiento de automotores**: se evidencia que el aparcamiento para esta entidad se encuentra en el exterior para los visitantes de la asamblea departamental

- **Tránsito vehicular:** Se logra observar la congestión de tráfico vehicular alrededor de las horas pico por la carrera 19 y carrera 20


- **Barreras perimetrales**: El perímetro directo con el área expuesta al exterior en óptimas condiciones

- **Entrada principal:** Se evidencia puerta metálica no segura falta cerrojo en no buenas condiciones, sin chapa de seguridad, seguido no facilita el desarrollo de la actividad de control de accesos aplicada por la seguridad privada.



1.6. VULNERABILIDADES INTERNAS.

- **Ventanales sin película de seguridad:** las ventanas y puertas de algunas dependencias no cuentan con película de seguridad, permite al personal externo ver los elementos que reposan dentro de las oficinas.
-



-

- **Cerraduras:** Se evidencia que las cerraduras de la instalación interna se encuentran en perfecto estado físico

- **Circuito cerrado de televisión:** No se logró evidenciar cámaras de seguridad en las instalaciones, pero se recomienda la instalación de circuito cerrado de televisión

- **Equipos tecnológicos**: algunos equipos de cómputo no cuentan con guayas de seguridad de anclaje en relación los que almacenan información de alto interés de las instalaciones

- **Dispositivo de seguridad:** En horarios nocturno y diurno, las 24 horas del día las unidades con las que se cuentan a la fecha son suficientes para la custodia de las instalaciones.

1.9 DIRECTORIO AUTORIDADES LOCALES EN CASO DE EMERGENCIA

El siguiente directorio constituye una herramienta crítica para la coordinación y gestión de respuestas ante situaciones de emergencia en Yopal, Casanare. Cada uno de los contactos aquí detallados es fundamental para asegurar una intervención rápida y efectiva, protegiendo la integridad de las instalaciones, el personal y los usuarios.

a. Fuerzas de Seguridad y Orden Público

I. Estación de Policía de Yopal, Casanare

- **Teléfono de Contacto:** 350 280 0500
- **Ubicación:** Transversal 9, junto a la Alcaldía de Yopal.
- **Descripción:** La Estación de Policía de Yopal es la primera línea de respuesta ante incidentes de seguridad ciudadana y emergencias que afecten el orden público. Su cercanía a la Alcaldía garantiza una coordinación directa con las autoridades municipales para la gestión de situaciones críticas. Además de las intervenciones en casos de delitos, la Policía Nacional también es responsable de asegurar el cumplimiento de normativas locales y brindar apoyo en eventos de gran escala.

II. comandante de la Décima Sexta Brigada

- **Nombre:** coronel Realpe
- **Teléfono Móvil:** 312 464 5129
- **Descripción:** El comandante de la Décima Sexta Brigada supervisa las operaciones militares en la región y ofrece apoyo en situaciones de orden público y seguridad nacional. Esta brigada juega un papel esencial en la respuesta a emergencias de gran magnitud, incluyendo desastres naturales y amenazas de seguridad que

- superen las capacidades de las fuerzas civiles. La coordinación con este comando es clave para asegurar una respuesta unificada y eficaz.

III. comandante de la Octava División

- **Nombre:** comandante Giraldo
- **Teléfono Móvil:** 311 538 8178
- **Descripción:** Como superior jerárquico de la Décima Sexta Brigada, el comandante de la Octava División tiene bajo su responsabilidad la supervisión de operaciones militares a mayor escala en la región. Su contacto es vital para la movilización de recursos y tropas en situaciones de emergencia que requieran una respuesta militar coordinada. Además, la Octava División participa en operaciones conjuntas con otras fuerzas y agencias para garantizar la seguridad en la región.

IV. Batallón de Reentrenamiento de Casanare

- **Teléfono Móvil:** 321 204 0528
- **Descripción:** Este batallón se especializa en el reentrenamiento de tropas y la preparación para operaciones especiales. En situaciones de emergencia, este grupo puede ser desplegado para realizar misiones tácticas y logísticas, reforzando las capacidades operativas de las fuerzas locales y asegurando una respuesta robusta a cualquier amenaza.

b. Servicios de Respuesta de Emergencias

V. Estación de Bomberos de Yopal

- **Teléfono de Contacto:** 320 853 2940
- **Ubicación:** Transversal 19 #24-2 a 24-74, Yopal, Casanare.
- **Descripción:** La Estación de Bomberos de Yopal es el principal recurso para la respuesta a incendios, rescates, y emergencias que involucren materiales peligrosos. Su capacidad para intervenir en situaciones de alta complejidad es crucial para mitigar riesgos, proteger vidas y salvaguardar la infraestructura. Además, los bomberos de Yopal están entrenados en técnicas de evacuación y primeros auxilios, lo que los convierte en un apoyo indispensable en cualquier crisis.

VI. Ambulancia de Emergencias

- **Teléfono de Contacto:** 317 371 7451
- **Ubicación:** Calle 15 N° 07-95, Manzana L, Vía Marginal de la Selva, Yopal, Casanare.
- **Punto de Referencia:** Hospital Regional de la Orinoquia.
- **Descripción:** Este servicio de ambulancia proporciona una respuesta inmediata en emergencias médicas, ofreciendo transporte de pacientes y atención prehospitalaria en el lugar del incidente. La proximidad al Hospital Regional de la Orinoquia permite

- una rápida transferencia de pacientes a instalaciones equipadas para tratar emergencias de alta gravedad. Es vital que este recurso esté siempre disponible y

que el personal de seguridad esté entrenado para coordinar su activación de manera eficiente.

Conclusiones y Recomendaciones

- **Accesibilidad y Actualización Permanente:** Este directorio debe ser revisado y actualizado periódicamente para garantizar que los números de contacto y las ubicaciones sean precisos. Es esencial que todos los miembros del equipo de seguridad tengan acceso rápido a esta información en caso de emergencia.
- **Entrenamiento y Simulacros:** Se recomienda realizar entrenamientos y simulacros regulares para familiarizar al personal con los procedimientos de emergencia y el uso del directorio. Estos ejercicios deben incluir escenarios que
- involucren la coordinación con todas las autoridades y servicios mencionados, asegurando así una respuesta integrada y efectiva.
- **Monitoreo Continuo:** Además de mantener el directorio, es crucial establecer canales de comunicación directa con las autoridades locales para recibir alertas y actualizaciones sobre situaciones de riesgo en la zona, lo que permitirá una mejor preparación y respuesta.

Este directorio es una pieza clave en la estrategia de seguridad de las instalaciones, y su correcta utilización puede marcar la diferencia en la gestión exitosa de cualquier emergencia.

2. ESTUDIO DE SEGURIDAD

2.1. OBJETIVO.

En el entendido bajo el presente estudio de seguridad se permitirá identificar y localizar las amenazas y vulnerabilidades a las que su instalación está expuesta, ofreciendo las oportunidades de mejora que servirán como base fundamental en la prestación de los servicios de vigilancia física y electrónica del caso. Estableciendo riesgos para que de una manera conjunta se busque la reducción de estos según el grado de criticidad que nos arroje.

2.2. ALCANCE

- ✓ Responsabilidades de la empresa de seguridad.
- ✓ Personal operativo dispositivo de seguridad.
- ✓ Personal administrativo antigua sede de secretaria de educación

- ✓ Consignas para la prestación del servicio.

2.3. DEFINICIONES

De manera demostrativa, hacemos relación de las palabras más utilizadas en este estudio.

AMENAZA: Peligro presente, proveniente de alguna fuente específica. Probabilidad de Ocurrencia de un Siniestro

ANÁLISIS DE RIESGOS: Uso sistemático de la información disponible, para determinar la frecuencia con la cual pueden ocurrir eventos especificados y la magnitud de sus consecuencias.

SEGURIDAD ELECTRONICA: Es la parte de la seguridad física conformada por un conjunto de dispositivos electrónicos magnetofónicos instalados estratégicamente y diseñados para el registro de diferentes tipos de eventos, capturar imágenes, captura de parámetros biométricos, detectar cambios de estado de variables físicas.

SEGURIDAD FISICA: Es el conjunto de recursos, humano, tecnológico y operacional que tiene como propósito resguardar la vida de los seres humano, bienes, operación e información de las organizaciones contra eventos / actos negativos no deseados

SINIESTRO: Materialización del riesgo. Evento no deseado con capacidad de generar efectos negativos sobre el sistema que lo sufre

VULNERABILIDAD: Grado de exposición frente a la amenaza. Medida del impacto que pueda generar la materialización de un riesgo.

RIESGO: El riesgo es la probabilidad que ocurra un evento que pueda causar daños a las personas y sus bienes, entendiéndose también como la medida de magnitud de consecuencias adversas en un territorio determinado.

PELIGRO: El peligro se relaciona con las situaciones que pueden provocar un daño al cuerpo, al ambiente o la propiedad.

RIESGO INHERENTE: Es el riesgo intrínseco de cada actividad, sin tener en cuenta los controles que de éste se hagan a su interior. Este riesgo surge de la exposición que se tenga a la actividad en particular y de la probabilidad que un choque negativo afecte la rentabilidad y el capital de la compañía.

RIESGO RESIDUAL: Es aquel riesgo que subsiste, después de haber implementado controles. Es importante advertir que el nivel de riesgo al que está sometido una compañía nunca puede erradicarse. Por ello, se debe buscar un equilibrio entre el nivel de recursos y mecanismos que es preciso dedicar para minimizar o mitigar estos riesgos y un cierto nivel de confianza que se puede considerar suficiente (nivel de riesgo aceptable). El riesgo residual puede verse como aquello que separa a la compañía de la seguridad absoluta.

2.4. TABLA DE VALORACION

CONSECUENCIA (IMPACTO/DAÑO)		**Consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo pueden ser sociales, legales, económicas**
0.25	**BAJA**	Las consecuencias pueden ser asumidas por el cliente (entidad) sin ningún problema
0.5	**MEDIA**	Con consecuencias moderadas afecta los procesos y las actividades
0.75	**ALTA**	Probabilidad de grandes daños a las instalaciones, probabilidad de daños a las personas
1	**MUY ALTA**	Con consecuencias para las personas, bienes e instalaciones del cliente (Entidad)
MEDIDA DEL RIESGO NIVEL DE RIESGO (NR)		**Posibilidad de ocurrencia del riesgo que afecte los objetivos**
		Nivel de riesgo (NR) es igual a la probabilidad (P)por consecuencia ©
0-0.25	**BAJO**	Mantener el monitoreo sobre los controles establecidos buenas condiciones de seguridad
0.25-0.50	**MEDIO**	Implementar programas y medidas de seguridad para reducir el riesgo
0.50-0.75	**ALTO**	Tomar las acciones requeridas para reducir el riesgo y se recomienda compartir los riesgos (ejemplo pólizas)
0.75-1	**MUY ALTO**	Requiere implementar medidas urgentes, alto potencial de perdidas si no implementan medidas de seguridad inmediatas

2.5. SEGURIDAD FÍSICA.

2.5.1. BARRERAS PERIMÉTRICAS

Las instalaciones cuentan con barrera perimetral externa. La entidad se encuentra expuesta en periferia directa al exterior, de igual manera la ausencia de película de seguridad en las oficinas y puertas, permitir ver todos los elementos que reposan en cada una de ellas.

2.5.2. ILUMINACIÓN

la iluminación interna es suficiente para el desarrollo y control de la seguridad privada.

2.5.3. VISIBILIDAD

La iluminación publica es suficiente y optima genera condiciones de seguridad,

2.5.3.1. ÁREAS SENSIBLES.

Áreas perimetrales: iluminación adecuada para la barrera perimetral, facilita el desarrollo de la actividad de la seguridad privada

Parqueadero: no cuenta con medidas de seguridad electrónica se recomienda instalación de una cámara en este espacio

Ventanas: se encuentran en óptimas condiciones físicas

Seguridad perimetral externa: optima

2.5.4. TOPOGRAFÍA, VÍAS DE ACCESO Y LUGARES CERCANOS

Las vias de aceso para la Asamblea departamantal, estan debidamente señalizadas y encuantran asi:

Vias de acceso: En direccion por la carrera 19 con mucho trafico vehicular y de personas
Vias de acceso: En direccion por la calle 8

Como puntos de referencia 80- metros de la gobernación del Casanare por la carrera 19 y calle 8 sería la ruta alterna de evacuación.

2.5.4.1. **Parqueaderos.**

Las instalaciones no cuentan con parqueadero interno

2.5.5. ESQUEMA DE VIGILANCIA HUMANA ACTUAL.

DISPOSITIVO

Portería Principal: Cuenta una unidad al servicio de protección a bienes con arma (24) horas del día con su correspondiente logística de vigilancia y seguridad privada para estos casos de modalidad fija en jornada diurna para el control de accesos y modalidad de vigilancia Móvil para dispositivo Nocturno.



Se realizan rondas en horarios nocturnos según designación de áreas internas por parte de la empresa de vigilancia y seguridad privada TAC.

2.6. SEGURIDAD ELECTRONICA

2.6.1. CIRCUITO CERRADO DE TELEVICION (CCTV)

Las instalaciones no cuentan con un circuito cerrado de televisión

2.6.2. Alarmas con sensores.

No fueron encontrados

2.6.4. Sistema de control de acceso (con cuarto de almacenaje de registro DVR)

No fue encontrado

2.7. ANALISIS DE LOS RIESGOS

2.7.1 Seguridad Física.

2.1. SEGURIDAD FISICA				
FACTORES DE RIESGO	**SI**	**NO**	**N/A**	**DESCRIPCIÓN** (Detalle la situación)
¿Existen barreras físicas en el perímetro que eviten el acceso?	X			Toda la instalación se encuentra expuestas al área por medios de muros periféricos que comunican al exterior
¿Existen barreras físicas en el techo que eviten el acceso?	X			Se evidencia que el cierre de la periferia de la instalación completamente cerrada perimetralmente y por techo
¿Existen cerraduras de seguridad en accesos principales y en áreas críticas de las instalaciones?	X			En estado normal
Todas las cerraduras y/o candados se encuentran en buen estado?	X			En óptimas condiciones
¿Existen rejas metálicas en ventanas y puertas de vidrio?		X		No existen rejas metálicas
¿Existe control sobre los inventarios de llaves y duplicados? (Quien las maneja)	X			las personas delegadas por la administración de la Instalaciones
¿Los empleados portan el carné de identificación en un lugar visible?		X		No se logro evidenciar

¿Se verifican las basuras y elementos para reciclaje antes de salir de las instalaciones?	X			Servicios generales son los que personalmente realizan esta actividad
¿La iluminación externa es adecuada y suficiente?	X			Iluminación externa es suficiente para el entorno de las instalaciones
¿La iluminación interna es adecuada y suficiente?	X			Iluminación interna no es suficiente para el desarrollo de las actividades de VySP
¿Se controlan los parqueaderos directos?		X		No cuenta con cámara de seguridad
¿Se controlan los parqueaderos de visitantes?			X	Negativo
El servicio de seguridad armado	X			Se logro evidenciar guarda de seguridad al servicio activo presta el servicio con arma en modalidad fija y móvil, dependiendo el turno las 24 horas del día
El servicio de seguridad sin arma		X		Las unidades de VYSP establecen las rondas del servicio según designación de la empresa de seguridad cada hora
¿Los Vigilantes poseen consignas generales?	X			Cumplir con la función de protección a bienes y servicios, desarrollando el control de acceso para ingreso y salida de personal y registro de este mismo
¿Los Vigilantes poseen consignas particulares?				Realizar las rondas dependiendo el horario designado, cada hora en las instalaciones delegadas para la protección
¿La cobertura de la seguridad humana es adecuada y suficiente?	X			Es suficiente abarca y refuerza el medio para la protección a bienes y servicios
¿Se han presentado actos de vandalismo en contra de las instalaciones en el último año?		X		No se tiene conocimiento a la fecha sobre ataque a las instalaciones sin dejar a un lado mantener las medidas de prevención activas a todo momento por parte de la empresa de vigilancia TAC
¿Se han presentado actos de sabotaje en contra de las instalaciones o de sus procesos?		X		No se logró obtener información de antecedentes para esta clase de actos en tiempo y años pasados
¿Se han presentado hurtos en las		X		Según investigación realizada no se han presentado desde que se Encuentra la seguridad privada actual

instalaciones en el último año?				
¿Se facilita la intrusión por parte de delincuentes?		x		Los controles de accesos están muy bien direccionados operativamente con el objeto de prevenir y evitar acontecimientos de este tipo
Pertenece a "Seguridad Por Cuadrantes"	X			Si en caso de emergencia delincuencial el cuadrante atenderá la situación junto con los supervisores de turno
Afiliado a la Red de Apoyo	X			La empresa de seguridad se Encuentra vinculada de manera Nacional y departamentalmente
¿Se cuentan con pólizas de seguros que amparen riesgos naturales y delictivos?	X			Cuentan con lo respectivo

INTERPRETACION DEL NIVEL DEL RIESGO		
DESCRIPCIÓN	**CLASE DE RIESGO**	**CALIFICACIÓN**
Buenas condiciones de seguridad. No se han presentado eventos	BAJO	76%-100%
La seguridad debe refozarse a mediano plazo, se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo	MEDIO	51%-75%
Se debe reforzar la seguridad prontamente, se han presentado eventos	ALTO	26%-50%
Alto potencial de perdidas, sino se implementan medidas de seguridad inmediata. Se presentan eventos recurrentes	MUY ALTO	1%-25%

RESULTADO CONCLUYENTE
Durante la calificación existieron (15) ítems direccionados con un positivo (SI), en cuanto el alcance, en conclusión, una vez calificada la evaluación por regla de tres se logra evidenciar un total del (68%) para la **Seguridad física**, por lo que se llega a establecer por anotación concluyente que el direccionamiento de riesgo es:
NIVEL DE RIESGO MEDIO
Por lo anterior la seguridad privada deberá reunir esfuerzos electrónicos para hacer los correctivos y ajustes necesarios a mediano plazo con el objeto de reducir los potenciales riesgos existentes.

2.7.2. Seguridad Electrónica

2.2. SEGURIDAD ELECTRONICA Y CONTROL DE ACCESOS				
FACTORES DE RIESGO	**SI**	**NO**	**N/A**	**DESCRIPCIÓN** (Detalle la situación)
Existe un sistema electrónico de alarma		X		No se logró evidenciar
¿Se realizan mantenimientos preventivos de forma periódica?	X			Según delegado por la administración de las instalaciones
¿La cobertura de las alarmas es adecuada y suficiente?	X			Se recomienda en el menor tiempo posible realizar instalación chamaras de seguridad
¿Existen procedimientos de atención y reacción a las novedades?	X			Supervisores delegados para cada facción
¿Son empleados del cliente quienes arman y desarman los sistemas de alarmas?	X			Misión determinada por la administración de la entidad
¿Hay botones de pánico y/o alarmas?		X		No aplica
¿Hay servicio de reacción o apoyo en caso necesitarse?	X			Delegada por policía nacional, y el supervisorado de la seguridad privada
¿Existe CCTV?	X			No aplica
¿Las áreas y puntos críticos están cubiertos por el CCTV?		X		No aplica

¿Se realizan mantenimientos preventivos de forma periódica?		X		Delegados por la administración de Las instalaciones
¿El sistema de CCTV está siendo monitoreado y gravado?		X		No aplica
¿Existe un control electrónico de acceso?		X		No aplica
¿El control electrónico de acceso garantiza el no ingreso de personas no autorizadas?		**X**		Equipos y medios suficientes para desarrollar la actividad de control de acceso
¿Existen registros de los visitantes?	X			Función delegada a la seguridad privada de manera manual escrita
¿Cuenta con sensores de movimiento?		**X**		No

INTERPRETACION DEL NIVEL DEL RIESGO

DESCRIPCIÓN	CLASE DE RIESGO	CALIFICACIÓN
Buenas condiciones de seguridad. No se han presentado eventos	BAJO	76%-100%
La seguridad debe refozarse a mediano plazo, se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo	MEDIO	51%-75%
Se debe reforzar la seguridad prontamente, se han presentado eventos	ALTO	26%-50%
Alto potencial de perdidas, sino se implementan medidas de seguridad inmediata. Se presentan eventos recurrentes	MUY ALTO	1%-25%

Durante la calificación existieron (15) ítems direccionados con un positivo (SI), en cuanto el alcance, en conclusión, una vez calificada la evaluación por regla de tres se logra evidenciar un total del (50. %) para la **Seguridad electrónica**, por lo que se llega a establecer por anotación concluyente que el direccionamiento de riesgo es:
NIVEL DE RIESGO MEDIO
Por lo anterior la seguridad privada deberá reunir esfuerzos electrónicos para hacer los correctivos y ajustes necesarios a mediano plazo con el objeto de reducir los potenciales riesgos existentes.

2.7.3 Puntos Vulnerables y Recomendaciones.

SEGURIDAD ELECTRONICA	NUMERO DE CÁMARAS	RECOMENDACIÓNES
ISTALACION DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION. (CCTV) **MAS URGENTES**	**Cam 1**: instalación primer cámara	**Cam 1**: área exterior direccionada para la carrera 19
	Cam 2: instalación segunda cámara	**Cam 2**: direccionada entrada instalaciones
CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION.	**Cam 3**: instalación segunda cámara	**Cam 3**: direccionada para parte media de las instalaciones
	Cam 4: instalación cuarta cámara	**Cam 4**: segunda entrada de las instalaciones

	Cam 5: instalación Quinta cámara	**Cam 5**: Parte trasera de las instalaciones
DEPENDENCIAS PISO (1)	➢ **Oficinas Administrativas**	Se recomienda más instalación de circuito cerrado a televisión
PENDENCIAS PISO (2)	➢ **Oficinas**	Se recomienda más instalación de circuito cerrado a televisión

RIGO/001-10012025

Ubicación: ANTIGUA SEDE SECRETARIA DE EDUCACION

REG -001




REG -002




REG- 003



REG-004



REG- 005



REG-006



1. **RECOMENDACIONES GENERALES**

1) Se recomienda la instalación de concertina de púa ya que se evidencia el gran espacio que existe entre la puerta principal y el techo donde se advierte puede ingresar una persona sin mayor dificultad

2) Se recomienda implementación de chapa de seguridad en la puerta principal se evidencia puerta metálica no segura falta cerrojo el que se encuentra está en mal estado, seguido no facilita el desarrollo de la actividad de control de accesos aplicada por la seguridad privada.

3) Se recomienda instalar película de seguridad polarizada en ventanales del exterior
4) Realizar campañas de sensibilización, en cuanto al autocuidado de objetos personales, con los funcionarios, contratistas y visitantes de la Asamblea departamental.
5) Señalización de prohibido el ingreso de armas
6) instalar más cámaras de seguridad. Se sugiere tomar las medidas pertinentes, en cuanto a las recomendaciones de seguridad electrónica emitidas por nuestro aliado estratégico
7) Realizar campañas sensibilización al personal de funcionarios, con el fin de que porten el carnet institucional para el ingreso a las instalaciones

8) Se sugiere pruebas de alarmas una vez tengan existencia y/o injerencia

Cordialmente

Elaborado por

SAUL ANTONIO CARDENAS CANDELA
Consultor De Seguridad con Resolución- 20184440108517.
Analista De Riesgos
2025

PREDIO ANTIGUA SERVISALUD
KILOMETRO (8)
AGUAZUL- YOPAL

ESTUDIO DE SEGURIDAD

Yopal Casanare 10 de enero de 2025

CONTENIDO

1. Introducción.

- **1.1. Información General**
- **1.2. Georreferenciación**
- **1.3. Limites**
- **1.4. Descripción del entorno**
- **1.5. Índices delictivos.**
- **1.6. Nivel de seguridad.**
- **1.7. Vulnerabilidades del entorno.**
- **1.8. Vulnerabilidades internas.**
- **1.9. Directorio autoridades locales.**

2. Estudio de Seguridad.

- **2.1. Objetivo**
- **2.2. Alcance**
- **2.3. Definiciones**
- **2.4. Tabla de valoración**
- **2.5. Seguridad física**
  - **2.5.1. Barreras perimétricas.**
  - **2.5.2. Iluminación.**
  - **2.5.3. Visibilidad.**
  - **2.5.4. Topografía.**
    - **2.5.4.1. Parqueadero**
  - **2.5.5 Esquema de vigilancia humana.**
- **2.6. Seguridad electrónica.**

2.6.1. CCTV.

2.6.2. Alarmas con sensores.

2.6.3. Planos.

2.6.4. Sistema de control de acceso.

2.7. Análisis del Riesgo

2.7.1 Seguridad Física
2.7.2 Seguridad Electrónica
2.7.3 Puntos Vulnerables y Recomendaciones

3. Recomendaciones generales.

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Información General

NOMBRE DEL CLIENTE: PREDIO ANTIGUA SEDE SERVISALUD

DIRECCION: Kilometro 8 vía Aguazul - Yopal

PERSONA A CARGO: DOCTORA RUTH FONSECA

Móvil: 3115624874

1.2. GEORREFERENCIACIÓN



PREDIO ANTIGUA SEDE SERVISALUD

Ubicación por coordenadas 5.016526, -72.757245

1.3 LIMITES

***COORDENADAS**: 5.276364,-72.4686809,*
REG- 001  **REG- 002** 
SUR: kilómetro 8 vía aguazul- Yopal Casanare
Autorización de ingresos para el control de accesos: ***DOCTORA RUTH FONSECA***
✓ *Tiempo aproximado de reacción Ponal : 37 minutos* ✓ *Tiempo aproximado de reacción Bomberos: 29 minutos* ✓ *Tiempo aproximado de reacción Ambulancia: 33 minutos* ✓ *Tiempo aproximado de reacción defensa civil: Por establecer* *Tiempo aproximado de reacción empresa de gas: 1 Hora*
REG/002-10012025

1.4 Descripción de Entorno

Registro catastral 00100120277000, de folio de matrícula N°470-13099 Es una instalación que cuenta con cierre de perímetro de cerca está ubicada en el área rural vía Sirivana esta Finca **PREDIO GRANJA PUNTA ROCAS** está en medio de la sabana cuenta con perímetro externo se evidencia a un nivel muy alto crecimiento de maleza que le corta visibilidad a la seguridad privada actual


I


1.3. INDICES DELICTUALES.


Según las aperciones de la presente estadística está diseñada especialmente para medir el índice de criticidad actual para Yopal Casanare según criterios y estudios a nivel interno se sigue trabajando y estableciendo los indicadores lo que va del año 2025 primer semestre de la presente anualidad.

ANALISIS DELICTIVO YOPAL	2023	2024	2025	TOTAL
HURTO	160	246	120	526
HURTO CALIFICADO	158	53	33	244
ABIGEATO	22	31	15	68
HURTO MEDIOS INFORMATICOS	4	17	6	27
ESTAFA	52	67	27	146
TOTAL, HURTO				1075
	2022	2023	2024	
LESIONES	92	100	49	241
LESIONES CULPOSAS	46	47	22	115
LESIONES CULPOSAS INCISO 1	12	19	9	40
HOMICIDIO CULPOSO	20	30	14	64
HOMICIDIO	22	17	8	47
TOTAL, LESIONES HOMICIDIO				507
	2022	2023	2024	
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	50	48	22	120
ACTO SEXUAL MENOR DE 14 AÑOS	7	4	2	13
ACCESO CARNAL ABUSIVO MNOR 14	12	7	0	19
ACCESO CARNAL VIOLENTO	6	1	1	8
ACCESO CARNAL ABUSIVO MENOR DE 14	0	4	4	8
ACTO SEXUAL VIOLENTO	4	1	1	6
ACTO SEXUAL VIOLENTO MENOR DE 14	4	2	0	6
TOTAL, VI Y VS				60
TRAFICO FAB PORTE ESTUPEFACIENTES	27	17	9	53

FABRICACION PORTE DE ARMAS	11	9	4	24
FABRICACION PPORTE ARMAS USO PRIVATIVO	3	3	2	8
AMENAZAS	18	31	25	74
EXTORSION	19	10	12	41
				115
INASISTENCIA ALIMENTARIA	24	24	17	65
DAÑO BIEN AJENO	29	25	17	71
HURTO	160	246	120	526
LESIONES	92	100	50	242
HURTO CALIFICADO	158	53	21	232
ESTAFA	52	67	30	149
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	50	48	22	120
LESIONES CULPOSAS	46	47	22	115
TRAFICO FAB PORTE ESTUPEFACIENTES	27	17	14	58
ABIGEATO	22	31	18	71
AMENAZAS	18	31	15	64
HOMICIDIO CULPOSO	20	30	17	67
INASISTENCIA ALIMENTARIA	24	24	11	59
HOMICIDIO	22	17	7	46
DAÑO BIEN AJENO	29	25	12	66
EXTORSION	19	20	9	48
LESIONES CULPOSAS INCISO 1	12	19	15	46
FABRICACION PORTE DE ARMAS	11	9	5	25
HURTO MEDIOS INFORMATICOS	4	17	16	37
ACTO SEXUAL MENOR DE 14 AÑOS	7	4	1	12
ACCESO CARNAL ABUSIVO MNOR 14	14	1	1	16
ACCESO CARNAL VIOLENTO	6	1	0	7
ACCESO CARNAL ABUSIVO MENOR DE 14	4	4	1	9
ACTO SEXUAL VIOLENTO	4	1	1	6
FABRICACION PORTE ARMAS USO PRIVATIVO	3	3	2	8
ACTO SEXUAL VIOLENTO MENOR DE 14	1	1	0	2


HURTO
300
250
200
150
100
50
0
160
246
120
158
53
33
22
31
15
4
17
6
52
67
27
HURTO
HURTO CALIFICADO
ABIGEATO
HURTO MEDIOS...
ESTAFA


DELITOS CONTRA LA VIDA
150
100
50
0
92
100
49
46
47
22
12
19
9
20
30
14
22
17
8
LESIONES
LESIONES CULPOSAS
LESIONES CULPOSAS INCISO 1
HOMICIDIO CULPOSO
HOMICIDIO
2023
2024
2025



1.4. NIVEL DE SEGURIDAD

En conexidad del estudio previo, en lo que lleva la presente año, se reportan casos en específico, donde existen delitos con mayor incidencia en Yopal Casanare, esto con el objeto se tenga un panorama más cercano a la realidad con relación al mudus operandi y los diferentes tipos de delitos investigados según nuestra estadística siendo el hurto a apersonas el que se encuentra en crecimiento según se establece el delito que tiene más incidencia de acción por parte de personas con nacionalidad venezolana.

1.5. LAS VULNERABILIDADES DEL ENTORNO.

- **Distanciada:** Estas instalaciones de finca se encuentra muy distanciada del casco urbano motivo por el cual las reacciones de los organismos de seguridad del estado y de emergencia son retardados en sus reacciones, por lo anterior se verifico si la seguridad privada cuenta con los numero de contacto de la Décima Sexta Brigada y el resultado fue positivo en posible aviso de reacción militar ante posibles reacciones del caso

- **Botiquín:** No existe evidencia de la existencia de equipos de primeros auxilios siendo de vital importancia que sea facilitado por la empresa contratante usuaria del servicio de vigilancia privada

- **Barreras perimetrales**: cuenta con una construcción de cerca perimetral

- **Ventanales:** la casa finca no cuenta con rejas de seguridad externa en las ventanas de la edificación existente.

1.6. VULNERABILIDADES INTERNAS.

- **Inventarios de elementos encontrados**: se recomienda llevar un listado minucioso de las cosas y bienes que se encuentran dentro de la finca predio punta rocas

- **Circuito cerrado de televisión:** Se recomienda contar con un sistema de registro magnetofónico de CCTV. En la entrada de la finca en sus dos ángulos de visión, oriente occidente también a la parte frontal de la casa finca y otra para la parte de atrás de la misma

- **Dispositivo de Seguridad:** Guarda de seguridad servicio armado las 24 horas del día en protección a las instalaciones con su correspondiente logística de vigilancia y seguridad privada, se recomienda una unidad más de vigilancia para estas instalaciones GRANJA PUNTA ROCAS con equipamiento en protección a bienes armados por lo complejo del lugar.

- **Instalaciones:** Se encuentra la finca principal y los espacios para almacenaje de elementos para el mantenimiento de la misma finca.

1.8 DIRECTORIO AUTORIDADES LOCALES.

1.9 DIRECTORIO AUTORIDADES LOCALES EN CASO DE EMERGENCIA

El siguiente directorio constituye una herramienta crítica para la coordinación y gestión de respuestas ante situaciones de emergencia en Yopal, Casanare. Cada uno de los contactos aquí detallados es fundamental para asegurar una intervención rápida y efectiva, protegiendo la integridad de las instalaciones, el personal y los usuarios.

a. Fuerzas de Seguridad y Orden Público

I. Estación de Policía de Yopal, Casanare

- **Teléfono de Contacto:** 350 280 0500
- **Ubicación:** Transversal 9, junto a la Alcaldía de Yopal.
- **Descripción:** La Estación de Policía de Yopal es la primera línea de respuesta ante incidentes de seguridad ciudadana y emergencias que afecten el orden público. Su cercanía a la Alcaldía garantiza una coordinación directa con las autoridades municipales para la gestión de situaciones críticas. Además de las intervenciones en casos de delitos, la Policía Nacional también es responsable de asegurar el cumplimiento de normativas locales y brindar apoyo en eventos de gran escala.

II. comandante de la Décima Sexta Brigada

- **Nombre:** coronel Realpe
- **Teléfono Móvil:** 312 464 5129
- **Descripción:** El comandante de la Décima Sexta Brigada supervisa las operaciones militares en la región y ofrece apoyo en situaciones de orden público y seguridad nacional. Esta brigada juega un papel esencial en la respuesta a emergencias de gran magnitud, incluyendo desastres naturales y amenazas de seguridad que

- superen las capacidades de las fuerzas civiles. La coordinación con este comando es clave para asegurar una respuesta unificada y eficaz.

III. comandante de la Octava División

- **Nombre:** comandante Giraldo
- **Teléfono Móvil:** 311 538 8178
- **Descripción:** Como superior jerárquico de la Décima Sexta Brigada, el comandante de la Octava División tiene bajo su responsabilidad la supervisión de operaciones militares a mayor escala en la región. Su contacto es vital para la movilización de recursos y tropas en situaciones de emergencia que requieran una respuesta militar coordinada. Además, la Octava División participa en operaciones conjuntas con otras fuerzas y agencias para garantizar la seguridad en la región

IV. Batallón de Reentrenamiento de Casanare

- **Teléfono Móvil:** 321 204 0528
- **Descripción:** Este batallón se especializa en el reentrenamiento de tropas y la preparación para operaciones especiales. En situaciones de emergencia, este grupo puede ser desplegado para realizar misiones tácticas y logísticas, reforzando las

- capacidades operativas de las fuerzas locales y asegurando una respuesta robusta a cualquier amenaza.

b. Servicios de Respuesta de Emergencias

V. Estación de Bomberos de Yopal

- **Teléfono de Contacto:** 320 853 2940
- **Ubicación:** Transversal 19 #24-2 a 24-74, Yopal, Casanare.

- **Descripción:** La Estación de Bomberos de Yopal es el principal recurso para la respuesta a incendios, rescates, y emergencias que involucren materiales peligrosos. Su capacidad para intervenir en situaciones de alta complejidad es crucial para mitigar riesgos, proteger vidas y salvaguardar la infraestructura. Además, los bomberos de Yopal están entrenados en técnicas de evacuación y primeros auxilios, lo que los convierte en un apoyo indispensable en cualquier crisis.

VI. Ambulancia de Emergencias

- **Teléfono de Contacto:** 317 371 7451
- **Ubicación:** Calle 15 N° 07-95, Manzana L, Vía Marginal de la Selva, Yopal, Casanare.
- **Punto de Referencia:** Hospital Regional de la Orinoquia.
- **Descripción:** Este servicio de ambulancia proporciona una respuesta inmediata en emergencias médicas, ofreciendo transporte de pacientes y atención prehospitalaria en el lugar del incidente. La proximidad al Hospital Regional de la Orinoquia permite una rápida transferencia de pacientes a instalaciones equipadas para tratar emergencias de alta gravedad. Es vital que este recurso esté siempre disponible y que el personal de seguridad esté entrenado para coordinar su activación de manera eficiente.

Conclusiones y Recomendaciones

- **Accesibilidad y Actualización Permanente:** Este directorio debe ser revisado y actualizado periódicamente para garantizar que los números de contacto y las ubicaciones sean precisos. Es esencial que todos los miembros del equipo de seguridad tengan acceso rápido a esta información en caso de emergencia.
- **Entrenamiento y Simulacros:** Se recomienda realizar entrenamientos y simulacros regulares para familiarizar al personal con los procedimientos de emergencia y el uso del directorio. Estos ejercicios deben incluir escenarios que
- involucren la coordinación con todas las autoridades y servicios mencionados, asegurando así una respuesta integrada y efectiva.
- **Monitoreo Continuo:** Además de mantener el directorio, es crucial establecer canales de comunicación directa con las autoridades locales para recibir alertas y actualizaciones sobre situaciones de riesgo en la zona, lo que permitirá una mejor preparación y respuesta.

Este directorio es una pieza clave en la estrategia de seguridad de las instalaciones, y su correcta utilización puede marcar la diferencia en la gestión exitosa de cualquier emergencia.

2. ESTUDIO DE SEGURIDAD

2.1. OBJETIVO.

En el entendido bajo el presente estudio de seguridad se permitirá identificar y localizar las amenazas y vulnerabilidades a las que su instalación está expuesta, ofreciendo las oportunidades de mejora que servirán como base fundamental en la prestación de los servicios de vigilancia física y electrónica del caso. Estableciendo riesgos para que de una manera conjunta se busque la reducción de estos según el grado de criticidad que nos arroje

2.2. ALCANCE

- ✓ Responsabilidades de la empresa de seguridad.
- ✓ Personal operativo dispositivo de seguridad.
- ✓ Personal administrativo de la contraloría de Casanare.
- ✓ Consignas para la prestación del servicio.

2.3. DEFINICIONES

A continuación, hacemos relación de las palabras más utilizadas en este estudio.

AMENAZA: Peligro presente, proveniente de alguna fuente específica. Probabilidad de Ocurrencia de un Siniestro

ANÁLISIS DE RIESGOS: Uso sistemático de la información disponible, para determinar la frecuencia con la cual pueden ocurrir eventos especificados y la magnitud de sus consecuencias.

SEGURIDAD ELECTRONICA: Es la parte de la seguridad física conformada por un conjunto de dispositivos electrónicos magnetofónicos instalados estratégicamente y diseñados para el registro de diferentes tipos de eventos, capturar imágenes, captura de parámetros biométricos, detectar cambios de estado de variables físicas.

SEGURIDAD FISICA: Es el conjunto de recursos, humano, tecnológico y operacional que tiene como propósito resguardar la vida de los seres humano, bienes, operación e información de las organizaciones contra eventos / actos negativos no deseados

SINIESTRO: Materialización del riesgo. Evento no deseado con capacidad de generar efectos negativos sobre el sistema que lo sufre

VULNERABILIDAD: Grado de exposición frente a la amenaza. Medida del impacto que pueda generar la materialización de un riesgo.

RIESGO: El riesgo es la probabilidad que ocurra un evento que pueda causar daños a las personas y sus bienes, entendiéndose también como la medida de magnitud de consecuencias adversas en un territorio determinado.

PELIGRO: El peligro se relaciona con las situaciones que pueden provocar un daño al cuerpo, al ambiente o la propiedad.

RIESGO INHERENTE: Es el riesgo intrínseco de cada actividad, sin tener en cuenta los controles que de éste se hagan a su interior. Este riesgo surge de la exposición que se tenga a la actividad en particular y de la probabilidad que un choque negativo afecte la rentabilidad y el capital de la compañía.

RIESGO RESIDUAL: Es aquel riesgo que subsiste, después de haber implementado controles. Es importante advertir que el nivel de riesgo al que está sometido una compañía nunca puede erradicarse totalmente. Por ello, se debe buscar un equilibrio entre el nivel de recursos y mecanismos que es preciso dedicar para minimizar o mitigar estos riesgos y un cierto nivel de confianza que se puede considerar suficiente (nivel de riesgo aceptable). El riesgo residual puede verse como aquello que separa a la compañía de la seguridad absoluta.

2.4. TABLA DE VALORACION

CONSECUENCIA (IMPACTO/DAÑO)		**Consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo pueden ser sociales, legales, económicas**
0.25	**BAJA**	Las consecuencias pueden ser asumidas por el cliente (entidad) sin ningún problema
0.5	**MEDIA**	Con consecuencias moderadas afecta los procesos y las actividades
0.75	**ALTA**	Probabilidad de grandes daños a las instalaciones, probabilidad de daños a las personas
1	**MUY ALTA**	Con consecuencias para las personas, bienes e instalaciones del cliente (Entidad)
MEDIDA DEL RIESGO NIVEL DE RIESGO (NR)		**Posibilidad de ocurrencia del riesgo que afecte los objetivos**
		Nivel de riesgo (NR) es igual a la probabilidad (P)por consecuencia ©
0-0.25	**BAJO**	

		Mantener el monitoreo sobre los controles establecidos buenas condiciones de seguridad
0.25-0.50	MEDIO	Implementar programas y medidas de seguridad para reducir el riesgo
0.50-0.75	ALTO	Tomar las acciones requeridas para reducir el riesgo y se recomienda compartir los riesgos (ejemplo pólizas)
0.75-1	MUY ALTO	Requiere implementar medidas urgentes, alto potencial de perdidas si no implementan medidas de seguridad inmediatas

2.5. SEGURIDAD FÍSICA.

2.6. SEGURIDAD FÍSICA.

2.6.1. BARRERAS PERIMÉTRICAS

Cierre total en cerca con alambre de púas

2.6.2. ILUMINACIÓN

En la parte externa la iluminación no es insuficiente para el desarrollo y control de la seguridad privada.

En la parte interna cuanta con luz para la locación de la finca no se evidencio implementación de reflectarías para los ángulos de la casa finca

2.6.3. VISIBILIDAD

Está relacionada con la iluminación tanto externa como interna se espera un mejoramiento a mediano plazo

2.6.3.1. ÁREAS SENSIBLES.

Extensión de zona urbana: la locación está ubicada en la zona rural de Yopal Casanare las reacciones por llamados de emergencia y presencia de autoridad competente son retardadas debido la distancia en referencias casco urbano aguazul con esta área rural

2.5.4. TOPOGRAFÍA, VÍAS DE ACCESO Y LUGARES CERCANOS

Como puntos de referencia no se tiene lugares emblemáticos o de reconocimiento popular ya que nos encontramos en área rural del municipio de Yopal Casanare

2.5.5. ESQUEMA DE VIGILANCIA HUMANA ACTUAL.

DISPOSITIVO

Entrada Principal: Guarda de seguridad privada con arma al servicio las 24 horas al día, cuenta con dotación logística completa para la protección a bienes y servicios

Se realizan rondas en horarios nocturnos según designación de áreas internas por parte de la empresa de vigilancia y seguridad privada TAC.

Se recomienda la implementación de dos (2) unidades más de seguridad privada con armas para la protección de estas instalaciones, el área es muy extensa y la seguridad privada actual es escasa para la destinación de protección

2.6. SEGURIDAD ELECTRONICA

2.6.1. CIRCUITO CERRADO DE TELEVICION (CCTV)

Las instalaciones no cuentan un circuito cerrado de televisión

2.6.2. Alarmas con sensores.

No se logró establecer ningún tipo de alarmas de seguridad electrónica

2.6.4. Sistema de control de acceso (con cuarto de almacenaje de registro DVR)

2.6.5. No se cuenta con este tipo de seguridad electrónica

2.7. ANALISIS DE LOS RIESGOS

2.7.1 Seguridad Física.

2.1. SEGURIDAD FISICA				
FACTORES DE RIESGO	**SI**	**NO**	**N/A**	**DESCRIPCIÓN** (Detalle la situación)
¿Existen barreras físicas en el perímetro que eviten el acceso?	x			Cerca exterior
¿Existen barreras físicas en el techo que eviten el acceso?		X		Locación con área descubierta excepto las instalaciones
¿Existen cerraduras de seguridad en accesos principales y en áreas críticas de las instalaciones?	X			Las encontradas en la finca rural
Todas las cerraduras y/o candados se encuentran en buen estado?	X			se mantienen por candados, pero se encuentran en perfecto estado
¿Existen rejas metálicas en ventanas y puertas de vidrio?		X		Las ventanas sin reja abiertas
¿Existe control sobre los inventarios de llaves y duplicados? (Quien las maneja)	X			las personas delegadas por la administración de la entidad
¿Los empleados portan el carné de identificación en un lugar visible?			X	No aplica
¿Se verifican las basuras y elementos para reciclaje antes de salir de las instalaciones?			X	No aplica
¿La iluminación externa es adecuada y suficiente?		X		Iluminación externa NO es suficiente para el entorno de las instalaciones
¿La iluminación interna es adecuada y suficiente?		X		Iluminación interna NO es suficiente para el entorno de las instalaciones
¿Hay planta de energía o sistema de iluminación de emergencia?		x		Si existe y funciona perfectamente mediante prueba realizada la persona encargada del mantenimiento

¿Se controlan los parqueaderos directos?		X		No aplica
¿Se controlan los parqueaderos de visitantes?		X		No aplica
El servicio de seguridad armado	X			Se logro evidenciar guardas de seguridad al servicio activo prestan el servicio con arma de fuego en modalidad fija y móvil dependiendo la hora dentro de las instalaciones
El servicio de seguridad sin arma		X		La seguridad privada cuanta cona arma para el servicio de protección
¿Los Vigilantes poseen consignas generales?	X			Cumplir con la función de protección a bienes y servicios, desarrollando el control de acceso para ingreso y salida de personal y registro de este mismo
¿Los Vigilantes poseen consignas particulares?	X			Realizar las rondas dependiendo el horario designado, cada hora en las instalaciones delegadas para la protección
¿La cobertura de la seguridad humana es adecuada y suficiente?		x		Se debe implementar dos unidades más a corto plazo para mantener las instalaciones seguras
¿Se han presentado actos de vandalismo en contra de las instalaciones en el último año?		X		Se tiene conocimiento de presencia de grupos al margen de la ley hace más de 12 años
¿Se han presentado actos de sabotaje en contra de las instalaciones o de sus procesos?		X		No se logró obtener información de antecedentes para esta clase de actos en tiempo y años pasados
¿Se han presentado hurtos en las instalaciones en el último año?	X			El abigeato es el delito con mayor frecuencia en el sector
¿Se facilita la intrusión por parte de delincuentes?	X			El lugar tiene una densidad de espacio muy complejo y esto facilita el ingreso de la delincuencia
Pertenece a "Seguridad Por Cuadrantes"	X			Si en caso de emergencia delincuencial el cuadrante atenderá la situación junto con los supervisores de turno
Afiliado a la Red de Apoyo	X			La empresa de seguridad se Encuentra vinculada de manera Nacional y departamentalmente

¿Se cuentan con pólizas de seguros que amparen riesgos naturales y delictivos?	X				Cuentan con lo respectivo

INTERPRETACION DEL NIVEL DEL RIESGO		
DESCRIPCIÓN	**CLASE DE RIESGO**	**CALIFICACIÓN**
Buenas condiciones de seguridad. No se han presentado eventos	BAJO	76%-100%
La seguridad debe refozarse a mediano plazo, se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo	MEDIO	51%-75%
Se debe reforzar la seguridad prontamente, se han presentado eventos	ALTO	26%-50%
Alto potencial de perdidas, sino se implementan medidas de seguridad inmediata. Se presentan eventos recurrentes	MUY ALTO	1%-25%

RESULTADO CONCLUYENTE
Durante la calificación existieron (12) ítems direccionados con un positivo (SI), en cuanto el alcance, en conclusión, una vez calificada la evaluación por regla de tres se logra evidenciar un total del (52%) para la **seguridad física**, por lo que se llega a establecer por anotación concluyente que el direccionamiento de riesgo es:
NIVEL DE RIESGO MEDIO
Por lo anterior la seguridad privada deberá reunir esfuerzos para hacer los correctivos y ajustes necesarios a mediano plazo con el objeto de reducir los potenciales riesgos existentes.

2.7.2. Seguridad Electrónica

2.2. SEGURIDAD ELECTRONICA Y CONTROL DE ACCESOS				
FACTORES DE RIESGO	**SI**	**NO**	**N/A**	**DESCRIPCIÓN** (Detalle la situación)
Existe un sistema electrónico de alarma		X		No existe
¿Se realizan mantenimientos preventivos de forma periódica?		X		No aplica
¿La cobertura de las alarmas es adecuada y suficiente?		X		No aplica
¿Existen procedimientos de atención y reacción a las novedades?	X			Supervisores delegados para la facción
¿Son empleados del cliente quienes arman y desarman los sistemas de alarmas?		X		No aplica
¿Hay botones de pánico y/o alarmas?		X		No aplica
¿Hay servicio de reacción o apoyo en caso de activación del sistema de alarmas?		X		Delegada por policía nacional, y el supervisorado de la seguridad privada
¿Existe CCTV?		X		No aplica
¿Las áreas y puntos críticos están cubiertos por el CCTV?		X		No aplica
¿Se realizan mantenimientos preventivos de forma periódica?		X		No aplica
¿El sistema de CCTV está siendo monitoreado y gravado?		X		No aplica
¿Existe un control electrónico de acceso?		X		El control de acceso se realiza de manera humana y escrita
¿El control electrónico de acceso garantiza el no ingreso de personas no autorizadas?		X		Actividad ejecutada por la seguridad humana
¿Existen registros de los visitantes?	X			Función delegada a la seguridad privada de manera escrita