| ÁREA QUE SOLICITA: | FECHA DE SOLICITUD: | CÓDIGO PLAN DE DESARROLLO: | No: |
|---|---|---|---|
| Servicios administrativos | 11/04/2025 | | 072 |

Este documento es el insumo base para la estructuración del proceso de selección. No obstante, la información aquí contenida puede variar en virtud del estudio del sector que se desarrolle durante el proceso de la planeación de la adquisición del bien o servicio.

**BIEN O SERVICIO REQUERIDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** Se requiere realizar un mantenimiento total preventivo para todos los equipos del servicio de alimentos:

**LICUADORA INDUSTRIAL**

| Producto | Descripcion | Cant. |
|---|---|---|
| TORNADO-6.11 | ACOPLE EN FUNDICION L-75 . | 1 |
| TORNADO-11.1 | PERILLA 5/16"NF . | 1 |
| 6205 | BALINERA RF:6205 2RS C/3 . | 2 |
| 6203 | BALINERAS RF:6203 C3 . | 2 |
| TORNADO-6.4 | CUCHILLA INFERIOR LC . | 1 |
| TORNADO-6.3 | CUCHILLA SUPERIOR LC . | 1 |
| TORNADO-10.3 | PERILLA 3/8" NF . | 1 |
| NS2 25 6 A10 | GUARDAMOTOR 6 A 10 NO APLICA | 1 |

| Producto | Descripcion | Cant. |
|---|---|---|
| C005-3X20A | CLAVIJA CAUCHO CODELCA 3X20A . | 1 |
| 0011554 | REPUESTOS-COMERCIO ST .1 sello mecánico. | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| MANO DE OBRA. | PREVENTIVO (FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO 5 DIAS HABILES) | 1 |
| 0011554 | REPUESTOS-COMERCIO ST .Perforación en el torno a 2 acoples de acuerdo a la muestra. | 1 |
| 0011554 | REPUESTOS-COMERCIO ST .TAPON BASE | 4 |

## PELADORA DE PAPA

| Producto | Descripcion | Cant. |
|---|---|---|
| 0011554 | REPUESTOS-COMERCIO ST .Correa M21 | 2 |
| 0011554 | REPUESTOS-COMERCIO ST .Interruptor margirius | 1 |
| 0011554 | REPUESTOS-COMERCIO ST .prisioneros segun muestra | 6 |
| 6005 | BALINERAS RF:6005 2RS C/3 . | 2 |
| 0903135025477 | RETENEDOR 25X47X7 . | 1 |
| C003-15A PT | CLAVIJA CAUCHO CODELCA 15A P.A.T NO APLICA | 1 |
| TO # 12-14 | TERMINAL DE OJO AZUL 5/32 . | 8 |
| CE 3X12 | CABLE ENCAUCHETADO 3X12 . | 3 |
| Producto | Descripcion | Cant. |
| MANO DE OBRA. | PREVENTIVO MANTENIMIENTO GENRAL, APLICACION DE CARBORUNDO EN CILINDRO Y DISCO, CAMBIO DE TORNILLOS EN ACERO. (FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO 3 DIAS HABILES) | 1 |
| MANO DEOBRA | REPARACION INSUMOS Y MATERIALES (CARBURO, RESINA, ENTRE OTROS) | 1 |

## MOLINO DE CARNE

| Producto | Descripcion | Cant. |
|---|---|---|
| M500189 | RETEN PARA CAJA DE TRANSMISION .SOLO QUEDA UNO EN BODEGA DISPONIBLE | 1 |

FUN072

| | | |
|---|---|---|
| M575641 | BUJE DE BRONCE PARA TAPA M-22 RW / RW2 . | 1 |
| M575642 | ACOPLE DE ENGRANE CUADRADO M22RW . | 1 |
| 0011554 | REPUESTOS-COMERCIO ST .RETENEDOR SEGUN MUESTRA REF. CR 12545 | 1 |
| AT # 140 | ACEITE TRANSMISION # 140 . | 1 |
| C004-2X20 | CLAVIJA CAUCHO EN T CODELCA 2X20 NO APLICA | 1 |
| 0011554 | REPUESTOS-COMERCIO ST .Fabricación de empaque | 1 |
| 0011554 | REPUESTOS-COMERCIO ST .BALERO AXIAL BOLAS | 1 |

| Producto | Descripcion | Cant. |
|---|---|---|
| MANO DE OBRA. | PREVENTIVO EQUIPO CON ACEITE MUY DETERIORADO EN SU INTERIOR Y CON UN FUERTE OLOR, REPARACION COMPLEJA (FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO 3 DIAS HABILES) | 1 |

**ADQUISICIÓN DE RECURSOS TECNOLOGICOS:** Si la necesidad es para adquisición de un bien o servicio de un recurso tecnológico que supera los 200 SMMLV, debe referirse a lo establecido en Manual de Gestión de Tecnología MAN-GLO-01 vigente.

**CLASIFICACIÓN UNSPSC**

Lo que se requiere contratar se ha codificado conforme el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) así:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|---|
| 72000000 | 72150000 | 72153300 | 72153303 | Servicio de mantenimiento o reparación de equipos de estaciones de servicio |
| | | | | |

**CÓDIGO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES:** 73152101

**JUSTIFICACIÓN DEL OBJETO O SERVICIO REQUERIDO:** Que la Constitución Política en su artículo segundo establece que "son fines esenciales del Estado: promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución" y para hacer esto posible el Estado deberá contar con

la infraestructura necesaria e idónea para cumplir con la consecución de sus fines.

Que la Ley 489 de 1998 en su artículo cuarto estipula que "La función administrativa del Estado busca la satisfacción de las necesidades generales de todos los habitantes, de conformidad con los principios, finalidades y cometidos consagrados en la Constitución Política".

Que la Ley 80 de 1993 en su artículo tercero establece que los servidores públicos tendrán en consideración, que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

El servicio de alimentos de la institución cuenta con una variedad de equipos propios de un servicio de producción los cuales son utilizados en diferentes momentos para la elaboración de la alimentación de los pacientes como son:

- Las comidas principales (desayuno, almuerzo y comida)

- Los refrigerios como (refrigerio mañana, refrigerio tarde y refrigerio noche)
- Estos equipos son utilizados por todo el personal del servicio de producción en las diferentes áreas como son:
- Área de producción (por la cocinera y ayudante de cocina)
- Área de distribución uno (por auxiliares de distribución)
- Área de distribución dos (por auxiliares de distribución)
- Área de panadería (por un panadero)
-

Estos son equipos que requieren de un MANTENIMIENTO PREVENTIVO por las siguientes razones:

- Clave para él, logro de las metas y objetivos de las empresas, que contribuyen a reducir costos, mejorar la calidad e incrementar la productividad.
- Se realiza cuando el equipo este en buenas condiciones, antes de que ocurra una falla.
- Se deben de identificar las señales tempranas de un defecto para minimizar el riesgo de averías y reducir la necesidad de realizar un mantenimiento correctivo.

FUN077

- Es esencial para prevenir riesgos de contaminación, ya sea por productos químicos, nocivos, peligros microbiológicos o productos extraños.
- Por lo expuesto se concluye que el propósito es asegurar de que todo sigue funcionando sin problemas y la recuperación inmediata de la calidad del servicio

**PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** Desde el inicio del contrato hasta el 31 de diciembre de 2025

**IMPACTO QUE SE GENERA EN EL AREA POR LA FALTA DEL OBJETO:** No se podrían utilizar los equipos ocasionando traumatismos en el servicio de alimentos.

**ESPACIO PARA EL AREA ADMINISTRATIVA**

| **FUNCIONARIO QUE SOLICITA LA NECESIDAD:** | **Vo. Bo. Gerente** |
|---|---|
| Carlos Andres Mayorquin B.<br>**CARLOS ANDRES MAYORQUIN BARRERO**<br>Auxiliar administrativo de producción | **MARIA FERNANDA BURGOS CASTILLO** |
| **VoBo Líder del Área** | **FECHA DE APROBACION:** **DD/MM/AA** |
| **EVERARDO GARCIA RAMIREZ**<br>Líder servicios administrativos | 11-04-2025 |