
MANUAL DE USO, MANTENIMIENTO Y GARANTIA



CONTRATO 2404 DE 204

INDUSTRIAS METALICAS CRUZ
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA

Mantenimiento y Limpieza

Piezas Metalicas. (Acero o Aluminio)



Limpie regularmente el polvo de sus acabados para evitar su acumulación, ya que puede deteriorar la pintura de los muebles.



Limpie inmediatamente derrames accidentales de líquidos, tintas, químicos y grasas con un trapo limpio o toalla absorbente.



La salpicadura de cemento debe limpiarla preferiblemente con agua desionizada y seque de una vez.



Una limpieza periódica con agua tibia, jabón y un buen enjuague puede mantener su mueble en óptimas condiciones.



No utilizar a la intemperie.



Evitar golpes, rasguños o raspones que dañen la superficie; los acabados son muy resistentes, pero no son reparables.

Piezas de Madera o Formica.



Evitar golpes, rasguños o raspones que dañen la superficie; los acabados son muy resistentes, pero no son reparables.



Limpie regularmente el polvo de sus acabados de madera para evitar su acumulación, ya que deteriora su brillo.



Limpie inmediatamente derrames accidentales de líquidos, tintas, químicos y grasas con un trapo limpio o toalla absorbente.



Después de eliminar las manchas y de limpiar todo residuo, seque completamente la superficie para lograr una apariencia uniforme.



Todos los laminados son fabricados para interiores y no deben estar expuestos a la luz del sol.



No utilice la superficie para picar o cortar.



No coloque elementos calientes directamente sobre la superficie, si es necesario utilice una base protectora.

Piezas de Vidrio y/o Plástico



Remueva cualquier depósito de polvo, grasa, manchas y/o suciedad inmediatamente rociando una solución de agua jabonosa luego limpie con una toalla o con un escurridor para vidrios.



Utilice un trapo suave y limpio de algodón para secar el vidrio o emplear un escurridor de vidrios.



Para una efectiva limpieza puede emplear un limpiador comercial de vidrios con Ph bajo.



No utilice limpiadores ácidos o alcalinos, ya que estos pueden deteriorar la superficie del cristal.



Evite que el cemento, yeso, varsol, gasolina, ácido muriático, sulfúrico o cualquier elemento corrosivo caigan sobre la superficie del vidrio.



Nunca limpie un vidrio y/o espejo en seco, ya que puede sufrir rayaduras debido a las partículas de polvo.

Piezas Textiles



Una vez por semana, aspire para evitar que la suciedad penetre las fibras.



Limpie inmediatamente derrames accidentales de líquidos, comestibles, químicos y grasas con un trapo limpio o toalla absorbente.

PARA TRATAR MANCHAS Y SUCIEDAD



Limpie la mancha o suciedad removiendo de afuera hacia dentro frotando suavemente con un trapo húmedo, limpio y de color blanco (que no desprenda mota).



Remueva todo residuo jabonoso frotando y absorbiendo el área que este limpiando, con una tela limpia y humedecida con agua pura.

Enjuague y repita varias veces hasta estar seguro de haber eliminado todo residuo.

Mantenimiento y Limpieza de Textiles

RECOMENDACIONES

- Todo producto de limpieza debe ensayarlo previamente en una parte oculta del tejido, esperando como mínimo 24 horas para asegurarse de que no resulte afectado el tejido, ni el color del mismo.
- Secar totalmente las áreas trabajadas con un trapo limpio, seco y de color blanco (que no desprenda mota).
- NO exponga permanentemente a la luz solar, podría disminuir la calidad del textil o de la piel y desmejorar el color y la tonalidad.
- Secar a la sombra.
- No utilice por ninguna razón productos de limpieza, blanqueador o detergentes abrasivos, que contengan ácidos o hipoclorito; estos pueden manchar, decolorar y neutralizar la protección del textil.
- En ningún caso aplique y/o utilice cualquier tipo de esponjillas plásticas, de alambre, cepillos o discos pulidores de uso industrial o doméstico.
- No permita que se humedezcan las espumas bajo el tapizado, no limpie con solventes como thinner, varsol, acetona, alcohol, ceras, estos causan daños al producto

ÚNICAMENTE EN PIELES



Máximo 2 veces al año limpie la piel con un producto de limpieza suave

Quite el polvo con un paño húmedo, sin empapar la piel y sin ejercer presión.

No coloque el mobiliario cerca de fuentes de calor (dist. Min. De 30 cm) para que no se seque la piel volviéndola quebradiza o dura.



Humectar cada 2 meses la piel con una crema, limpie primero la piel con un trapo seco y de color blanco (que no desprenda mota), luego aplique una cantidad pequeña de crema con la mano y deje secar por 10 min.

Garantía

La garantía de este producto está acordada en el contrato por 3 años siempre y cuando se tengan presentes todas las observaciones de uso y mantenimiento de los productos.



eco amigable

En industrias Cruz nuestro compromiso con el medio ambiente nos impulsa cada día a mejorar nuestros procesos. Esto nos llevó a usar La Plaforización, la cuales un proceso de pretratamiento de las láminas metálicas, donde la limpieza se hace por medio de reacciones químicas secas y no nocivas, gracias a esto dejamos de usar cerca de 8000 litros de agua y nuestras emisiones contaminantes se vieron reducidas.

Por esto somos la primera empresa Latinoamérica en adoptar esta tecnología verde, reafirmando nuestro compromiso y calidad en procesos

BOGOTÁ
INDUSTRIAS CRUZ HNOS, S.A. Bogotá
Autopista Sur 75 D-47 | Bogotá, Colombia
PBX: (+57) 1 779 94 00
servicioalcliente@industriascruz.com.co

BOGOTÁ
INDUSTRIAS CRUZ HNOS, S.A. Bogotá
Cra. 27 #11-65, Bogotá, Colombia
PBX: (+57) 1 360 01 99
servicioalclientericaurte@industriascruz.com.co

VILLAVICENCIO
INDUSTRIAS CRUZ HNOS, S.A. Villavicencio
Carrera 30 N0 36 -26 Centro San Isidro
PBX: (+57) 8 662 65 57
CEL: 317 640 89 32
servicioalclientevillavicencio@industriascruz.com.co

CALI
INDUSTRIAS CRUZ HNOS, S.A. Cali
Ave 6A Norte # 25 N 28 Barrio Santa Monica
PBX: (+57) 2 890 2378 - (+57) 2 557 06 37
CEL: 317 434 2804
servicioalclientecali@industriascruz.com.co