Gmail **Proyectos Ambiental <proyectosambiental98@gmail.com>**

Observaciones Informe Ambiental N.3

1 mensaje

Proyectos Ambiental <proyectosambiental98@gmail.com> 9 de abril de 2024, 11:37 a.m.
Para: Viviana Santamaria <parquesambiental@gmail.com>
CC: proyectos@arqingco.com, Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>, ss.solucionessostenibles@gmail.com

Buen dia Ing Viviana,
Una vez revisado el informe N.3 se tienen las siguientes observaciones:

1. Componente B2 - Manejo de materiales: Incluir gestor Maquinas Amarillas SAS dentro de la tabla, teniendo en cuenta que se hizo uso de esta en el periodo de reporte. Cotejar esta información con el componente de calidad
2. Componente B3 – Actualizar la tabla 10 Indicador de aprovechamiento en el mes de Marzo con las cantidades.
3. Componente B3 - Manejo Integral de Residuos Sólidos: no se encuentra la descripción de cantidades correspondientes al periodo de reporte.
4. Componente B3 - Manejo Integral de Residuos Sólidos: Tener en cuenta que se han llevado materiales a los frentes de obra, lo cual no está indicado, colocar esta información .
5. Componente B3 - Manejo Integral de Residuos Sólidos: Verificar indicador de circularidad para mes de Marzo.
6. Componente B3 - Manejo Integral de Residuos Sólidos: En la tabla 12 listado de proveedores incluir Maquinas Amarillas SAS.
7. Componente B3 - Manejo Integral de Residuos Sólidos: En la tabla 13 Indicador RCD generados actualizar para mes de Marzo.
8. Componente B4 -Control de emisiones atmosféricas: En la tabla 14 Listado de vehículos usados , se han usado más volquetas para el periodo, verificar y colocar todas.Cotejar con el componente de SST.
9. Componente B4 - Control de emisiones atmosféricas: Actualizar el indicador de vehículos utilizados en obra para el mes de Marzo.
10. Componente B5-No se encuentra el indicador de número de sumideros protegidos para el mes de Marzo, actualizar.
11. Componente B5- Indicar a cargo de quién están las actividades de orden y aseo de las baterías sanitarias de las bodegas.
12. Componente E- Programa de señalización de seguridad: No coincide con la información que se está presentando, revisar.
13. Incluir en el ítem de conclusiones el % de aprovechamiento que se tiene a la fecha de corte del informe.
14. En el anexo se tienen 3 volquetas, las cuales no están incluidas dentro del informe.
15. Incluir los anexos correspondientes de soporte de rcd teniendo en cuenta el decreto 507 de 2023.
16. Dentro de los anexos de soportes rcd se encuentran SECAM JR SAS e Ingeomineria, anexar documentos , y colocarlos en la tabla correspondiente como proveedores y gestores.
17.Ajustar numeración de fotos.
De manera general todos los ítems deben estar actualizados al mes de reporte Marzo.

Quedo atenta ante cualquier inquietud.

Cordialmente ,
Natalia Ramírez
Profesional Ambiental