CARVAJAL CONCRETOS Soluciones Concretas	Tipo de documento: Formato	SST-FO-57
	PREOPERACIONAL DE VIBRADOR PARA CONCRETO	Rev 00
		Octubre de 2020

Mes/Año: Febrero Equipo No: 01 Marca/ Referencia: Honda Equipo Nuevo: [✓] Alquilado: [ ] Otro: _____

Proyecto: Malecón del Sur

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Estado de conexiones eléctricas (extensiones cables, toma)	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C			
El Cable de alimentación está en buen estado.	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C			
La coraza de la manguera se encuentra en buen estado.	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C			
El cabezote se encuentra en buen estado.	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C			
El motor se encuentra en buen estado.	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C			
La resta o correas se encuentran en buen estado.	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C			
Las uniones de cada parte del equipo están en buen estado.	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C			
Otros	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C			
	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C			
	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C			

Convenciones: C: Cumple NC: No Cumple, NA: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

INSPECCIONADO POR:

1 Manuel Campo	7		13		19		25		31	
2 Arturo U.	8		14		20		26			
3 Julio Mamaga	9		15		21		27			
4 Roberto H	10		16		22		28			
5 Carlos Amaya	11		17		23		29			
6 Carlos Zarca	12		18		24		30			

Observaciones Derivadas de las Inspecciones: