	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJOS EN CALIENTE	VERSIÓN: 01 FECHA: 03/11/2022

Desde el Día 10 Mes 03 Año 25 Hora ____ | Hasta el Día 15 Mes 03 Año 25 Hora 1:00 PM

Área donde se va a realizar el trabajo: Loza Arayo Rebolo

Propósito del trabajo: Soldar tubería de Barandas Cortes de tubería

PLANEACIÓN DE LA LABOR

ITEMS	DESCRIPCION	SI	No	N/A
1	Se cuenta con procedimiento especifico y claro para la labor a desarrollar	✓		
2	Se dispone de los elementos o dispositivos necesarios para trabajar?	✓		
3	El personal está calificado para desarrollar trabajos?	✓		
4	Se ha hecho una reunión y el ATS con todos los implicados en la tarea?	✓		
	AREA DE TRABAJO			
5	El area de ejecucion de la labor se encuentre limpia, purgada, aislada y es optima para la ejecucion de la tarea	✓		
6	Se señalizo y delimito el area de trabajo, teniendo en cuenta la zona de influencia de potenciales peligros?	✓		
	EPP			
7	Casco	✓		
8	Guantes resistencia al calor	✓		
9	Guantes resistencia mecanica			✓
10	Botas de seguridad	✓		
11	Gafas de seguridad	✓		
12	Careta	✓		
13	Peto o delantal de carneza		✓	
14	Polainas		✓	
15	Proteccion auditiva	✓		
16	Están los trabajadores autorizados entrenados en el uso de los EPP?	✓		
17	Están todos los elementos de protección ?	✓		
	VERIFICACION			
18	Se han instalado mamparas y/o se han aislado para proteger a las personas y equipos de áreas vecinas de chispas y/o resplandor			✓
19	Se ha hecho la conexión a tierra de los equipos de soldadura u otros requeridos	✓		
20	Se dispone de extintores con capacidad suficiente para uso en caso de incendio	✓		
21	Los equipos y materiales están cubiertos y protegidos en forma correcta con materiales resistentes al fuego	✓		
22	El sitio en donde se ejecutara el trabajo esta libre de sustancias químicas y de materiales combustibles o inflamables o estan aislados completamente	✓		
23	Los equipos a utilizar tienen los cables, conexiones, reguladores, mangueras, sopletes en buenas condiciones	✓		
24	Los cilindros de gases industriales están ubicados en posición vertical, están con sus soportes y asegurados correctamente			✓
25	Los ejecutores conocen el procedimiento de apagar un potencial fuego generado en este trabajo?	✓		
26	El equipo y las tuberías están aislados con flancha ciergo, drenados y desconectados?			✓

Powered by CamScanner

27	Fueron tomadas precauciones para la liberación accidental de vapores/gases inflamables en el área?			✓
28	Fueron realizadas mediciones de gases inflamables/tóxicos en tanques, manholes, líneas, cajas y canaletas			✓
29	La válvula corta-llamas y la línea de la manguera próximas han sido marcadas en las salidas de los cilindros?			✓
30	Los cables eléctricos temporales están en buen estado, sobre zonas secas, son aéreos en zonas de circulación y están encauchetados.	✓		
	AL TERMINAR LA LABOR			
31	Se ha dejado el área de trabajo en orden y aseo?	✓		
32	Se ha entregado la máquina / equipo a quien corresponda, verificando las actividades realizadas?	✓		
33	Se retiraron todos los bloqueos, etiquetas y tarjetas?			✓
34	Se volvieron a colocar las guardas y todos los controles de seguridad de la máquina, incluyendo señales luminosas, sonoras, avisos y pictogramas?			✓
	PLAN DE RESCATE			
33	Se conoce el plan de respuesta a emergencia del area y hay equipos suficientes?	✓		
34	En el desarrollo de su tarea es observado de forma continua.	✓		

PERSONAL AUTORIZADO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Oslay sarmiento	1002411236	soldador		/	/	/	/	/	/
[illegible]	[illegible]	[illegible]		/	/	/	/	/	/
Kevin garcia	1006822[illegible]	soldador	Kevin	Kevin	Kevin	Kevin	Kevin	Kevin	/

Para el siguiente Lunes verificado los puntos anteriores y considerando seguir realizar el proceso

Nombre de SST: Arianis Pacheco

Cedula: 1045674003

Firma: Arianis Pacheco

Powered by CamScanner

	LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJOS EN CALIENTE	VERSIÓN: 01 FECHA: 01/11/2022
Hasta el Día 17 Mes 03 Año 25 Hora 1:45 pm	Hasta el Día 22 Mes 03 Año 25 Hora 1:45pm	
Área donde se va a realizar el trabajo:		
Propósito del trabajo:	Ilda Arroyo Rebolo Soldar tuberia Cortar tuberia y unirlas	

PLANEACIÓN DE LA LABOR

ITEMS	DESCRIPCIÓN	SI	No	N/A
1	Se cuenta con procedimiento específico y claro para la labor a desarrollar	✓		
2	Se dispone de los elementos o dispositivos necesarios para trabajar?	✓		
3	El personal está calificado para desarrollar trabajos?	✓		
4	Se ha hecho una reunión y el ATS con todos los implicados en la tarea?	✓		
	AREA DE TRABAJO			
5	El area de operación de la labor se encuentra limpia, ordenada, aislada y es optima para la operación de la tarea	✓		
6	Se señaliza y delimita el area de trabajo, teniendo en cuenta la zona de influencia de potenciales peligros?	✓		
	EPP			
7	Casco	✓		
8	Guantes resistentes al calor	✓		
9	Guantes resistencia mecanica			✓
10	Botas de seguridad	✓		
11	Gafas de seguridad	✓		
12	Careta	✓		
13	Peto o delantal de carnaza		✓	
14	Polainas		✓	
15	Proteccion auditiva	✓		
16	Están los trabajadores autorizados entrenados en el uso de los EPP?	✓		
17	Están todos los elementos de protección ?	✓		
	VERIFICACIÓN			
18	Se han levantado mamparas y/o se han aislado para proteger a las personas y equipos de áreas vecinas de chispas y/o resplandor			✓
19	Se ha hecho la conexión a tierra de los equipos de soldadura u otros requeridos	✓		
20	Se dispone de extintores con capacidad suficiente para uso en caso de incendio	✓		
21	Los equipos y materiales están cubiertos y protegidos en forma correcta con materiales resistentes al fuego	✓		
22	El sitio en donde se ejecutara el trabajo esta libre de sustancias químicas y de materiales combustibles o inflamables o estan aislados completamente	✓		
23	Los equipos a utilizar tienen los cables, conexiones, reguladores, mangueras, soplete en buenas condiciones	✓		
24	Los cilindros de gases industriales están ubicados en posición vertical, estan con sus soportes y asegurados correctamente			✓
25	Los operadores conocen el procedimiento de apagar un potencial fuego generado en este trabajo?	✓		
26	El equipo y las tuberías están aislados con llantas cargo, drenados y desconectados?			✓

Powered by CamScanner

27	Fueron tomadas precauciones para la liberación accidental de vapor/gases inflamables en el área?	✓		
28	Fueron realizadas mediciones de gases inflamables/tóxicos en tanques, reservas, líneas, cajas y canaletas			✓
29	La válvula corta-llamas y la línea de la manguera previstas han sido marcadas en las salidas de los cilindro?			✓
30	Los cables eléctricos temporales están en buen estado, sobre zonas secas, son aéreos en zonas de circulación y están encauchetados	✓		
	AL TERMINAR LA LABOR			
31	Se ha dejado el área de trabajo en orden y aseo?	✓		
32	Se ha entregado la máquina / equipo a quien corresponde, verificando las actividades realizadas?	✓		
33	Se retiraron todos los bloqueos, etiquetas y tarjetas?			✓
34	Se volvieron a colocar las guardas y todos los controles de seguridad de la máquina, incluyendo señales luminosas, sonoras, avisos y pictogramas?			✓
	PLAN DE RESCATE			
33	Se conoce el plan de respuesta a emergencias del area y hay equipos suficientes?	✓		
34	En el desarrollo de su tarea es observado de forma continua.	✓		

PERSONAL AUTORIZADO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Kevin garcia	1004884017	soldador	Kevin	Kevin					
asistencial	1002411236	soldador	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Personalmente hemos verificado los puntos anteriores y consideramos seguro realizar el proceso

Nombre de SST: Ariannis Pacheco

Cedula: 1045674003

Firma: Ariannis Pacheco

Powered by CamScanner