

Cotización de Mantenimiento de Embarcaciones

ITEM	EMBARCACION	DESCRIPCION	TIPO MANTENIMIENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1	Bote Pesquero 22 pies 225 en fibra de vidrio EMBARCACIÓN SULA	1.Reparación pintura	CORRECTIVO	1	3.500.000
2	Bote Pesquero 22 pies 225 en fibra de vidrio EMBARCACIÓN SULA	2.Marcaje del casco y resane del mismo	CORRECTIVO	1	1.400.000
3	Bote 26 pies con accesorios, en fibra de vidrio EMBARCACIÓN PIANDE	1.Pintura y marcaje del casco	CORRECTIVO	1	3.000.000
4	Bote 26 pies con accesorios, en fibra de vidrio EMBARCACIÓN PIANDE	2. Cambio de filtros de aceite y gasolina e instalación de los mismos.	CORRECTIVO	1	1.200.000
5	Bote 26 pies con accesorios, en fibra de vidrio EMBARCACIÓN PIANDE	3. cable arnés Provisión e instalación de carpa	CORRECTIVO	1	1.000.000
6	Bote 26 pies con accesorios, en fibra de vidrio EMBARCACIÓN PIANDE	4. Revisión y cambio de batería de 12v	CORRECTIVO	1	700.000

7	Bote 26 pies con accesorios, en fibra de vidrio EMBARCACIÓN PIANDE	5. Revisión y cambio de Vaso racor	CORRECTIVO	1	800.000
8	1 Motor 75 YAMAHA 2T Largo. Trim. EMBARCACIÓN SULA	1. Un par de guayas de 5 metros de largo	CORRECTIVO	1	750.000
9	1 Motor 75 YAMAHA 2T Largo. Trim. EMBARCACIÓN SULA	2. Batería de 12v	CORRECTIVO	1	900.000
10	1 MOTOR 150 SUSUKI 4T(Lancha piande)	1. cable arnés	CORRECTIVO	1	700.000
11	1 MOTOR 150 SUSUKI 4T(Lancha piande)	2. Suministro e instalación automática para la bomba de achique	CORRECTIVO	1	450.000
12	1 MOTOR 150 SUSUKI 4T(Lancha piande)	3. 2 baterias de 12v	CORRECTIVO	1	1.920.000
13	1 MOTOR 150 SUSUKI 4T(Lancha piande)	4. guayas de 5 metros	CORRECTIVO	1	750.000
14	Bote Taxi 18 pies fibra de vidrio EMBARCACIÓN CORALINA, 1 motor 60 Yamaha 4T	1.Una hélice en acero paso 14	CORRECTIVO	1	3.617.500
15	Bote Taxi 18 pies fibra de vidrio EMBARCACIÓN CORALINA, 1 motor 60 Yamaha 4T	2.Batería de 12v	CORRECTIVO	1	960.000
16	Bote Taxi 18 pies fibra de	3. Bomba de achique	CORRECTIVO	1	1.900.000

	vidrio EMBARCACIÓN CORALINA, 1 motor 60 Yamaha 4T				
17	LANCHA LAGARTO AZUL, 2 Motores suzuki 4T	1.DOS cables de arnes	CORRECTIVO	1	1.400.000
18	LANCHA LAGARTO AZUL, 2 Motores suzuki 4T	2. DOS cableados de sistema eléctrico	CORRECTIVO	1	1.100.000
19	LANCHA LAGARTO AZUL, 2 Motores suzuki 4T	3. Dos pares de guayas de 5 mts	CORRECTIVO	1	1.400.000
20	LANCHA LAGARTO AZUL, 2 Motores suzuki 4T	4. 2 baterías de 12 v	CORRECTIVO	1	1.920.000
21	LANCHA LAGARTO AZUL, 2 Motores suzuki 4T	5.Incorporación de una rueda para el mando.	CORRECTIVO	1	800.000
22	LANCHA LAGARTO AZUL, 2 Motores suzuki 4T	6. 2 cajas de cambio para los dos motores.	CORRECTIVO	1	4.000.000
23	LANCHA LAGARTO AZUL, 2 Motores suzuki 4T	7. Dos elice en acero paso 17	CORRECTIVO	1	7.235.000
24	Lancha fragata, 1 motor 1004t	1.Reparación mecánica general de 1 motor 100 4T	CORRECTIVO	1	1.000.000
25	Lancha fragata, 1 motor 1004t	2.Bateria de 12 v	CORRECTIVO	1	960.000
26	Lancha fragata, 1 motor 1004t	3. Par de guayas de 7 mts	CORRECTIVO	1	800.000

27	Un motor Yamaha fuera de borda 75 HP Largo. Trim. Serie No. 60CL1009920 EMBARCACIÓN SULA	1.Revisión y mantenimiento del sistema de engranaje	PREVENTIVO	1	2.800.000
28	Un motor Yamaha fuera de borda 75 HP Largo. Trim. Serie No. 60CL1009920 EMBARCACIÓN SULA	2.Guayas de aceleración (juego)	PREVENTIVO	1	780.000
29	Un motor Yamaha fuera de borda 75 HP Largo. Trim. Serie No. 60CL1009920 EMBARCACIÓN SULA	3.Cambio del aceite de la caja incluye los filtros, empaques/ sellos de las transmisiones.	PREVENTIVO	1	2.800.000
30	Un motor Yamaha fuera de borda 75 HP Largo. Trim. Serie No. 60CL1009920 EMBARCACIÓN SULA	4.Sistema de rodamiento	PREVENTIVO	1	3.500.000
31	Un motor Yamaha fuera de borda 75 HP Largo. Trim. Serie No. 60CL1009920 EMBARCACIÓN SULA	5.Motor de arranque	PREVENTIVO	1	450.000
32	Un Motor fuera de borda 150HP - 2867 CC marca Suzuki, serie SM 910011 EMBARCACIÓN PIANDE	1.Revisión y mantenimiento del sistema de engranaje	PREVENTIVO	1	3.000.000
33	Un Motor fuera	2.Guayas de	PREVENTIVO	1	780.000

	de borda 150HP - 2867 CC marca Suzuki, serie SM 910011 EMBARCACIÓN PIANDE	aceleración PREVENTIVO (juego)			
34	Un Motor fuera de borda 150HP - 2867 CC marca Suzuki, serie SM 910011 EMBARCACIÓN PIANDE	3.Cambio del aceite de la caja incluye los filtros, empaques/ sellos de las transmisiones.	PREVENTIVO	1	3.000.000
35	Un Motor fuera de borda 150HP - 2867 CC marca Suzuki, serie SM 910011 EMBARCACIÓN PIANDE	4.Sistema de rodamiento	PREVENTIVO	1	3.500.000
36	Un Motor fuera de borda 150HP - 2867 CC marca Suzuki, serie SM 910011 EMBARCACIÓN PIANDE	5.Motor de arranque	PREVENTIVO	1	500.000
37	Un Motor fuera de borda 115HP Suzuki serie 142274 EMBARCACIÓN LAGARTO AZUL	1.Revisión y mantenimiento del sistema de engranaje	PREVENTIVO	1	3.000.000
38	Un Motor fuera de borda 115HP Suzuki serie 142274 EMBARCACIÓN LAGARTO AZUL	2.Guayas de aceleración (juego)	PREVENTIVO	1	780.000
39	Un Motor fuera	3.Cambio del aceite de la caja	PREVENTIVO	1	3.000.000

	de borda 115HP Suzuki serie 142274 EMBARCACIÓN LAGARTO AZUL	incluye los filtros, empaques/ sellos de las transmisiones.			
40	Un Motor fuera de borda 115HP Suzuki serie 142274 EMBARCACIÓN LAGARTO AZUL	4.Sistema de rodamiento	PREVENTIVO	1	3.500.000
41	Un Motor fuera de borda 115HP Suzuki serie 142274 EMBARCACIÓN LAGARTO AZUL	5.Motor de arranque	PREVENTIVO	1	500.000
42	Un Motor fuera de borda 115HP Suzuki serie 142449 EMBARCACIÓN LAGARTO AZUL	1.Revisión y mantenimiento del sistema de engranaje	PREVENTIVO	1	3.000.000
43	Un Motor fuera de borda 115HP Suzuki serie 142449 EMBARCACIÓN LAGARTO AZUL	2.Guayas de aceleración (juego)	PREVENTIVO	1	780.000
44	Un Motor fuera de borda 115HP Suzuki serie 142449 EMBARCACIÓN LAGARTO AZUL	3.Cambio del aceite de la caja incluye los filtros, empaques/ sellos de las transmisiones.	PREVENTIVO	1	3.000.000
45	Un Motor fuera de borda 115HP Suzuki serie 142449 EMBARCACIÓN LAGARTO	4.Sistema de rodamiento	PREVENTIVO	1	3.500.000

	AZUL				
46	Un Motor fuera de borda 115HP Suzuki serie 142449 EMBARCACIÓN LAGARTO AZUL	5.Motor de arranque	PREVENTIVO	1	500.000
47	Un Motor fuera de borda 115HP Suzuki serie 042802 EMBARCACIÓN FRAGATA	1.Revisión y mantenimiento del sistema de engranaje	PREVENTIVO	1	3.000.000
48	Un Motor fuera de borda 115HP Suzuki serie 042802 EMBARCACIÓN FRAGATA	2.Guayas de aceleración (juego)	PREVENTIVO	1	780.000
49	Un Motor fuera de borda 115HP Suzuki serie 042802 EMBARCACIÓN FRAGATA	3.Cambio del aceite de la caja incluye los filtros, empaques/ sellos de las transmisiones.	PREVENTIVO	1	3.000.000
50	Un Motor fuera de borda 115HP Suzuki serie 042802 EMBARCACIÓN FRAGATA	4.Sistema de rodamiento	PREVENTIVO	1	3.500.000
51	Un Motor fuera de borda 115HP Suzuki serie 042802 EMBARCACIÓN FRAGATA	5.Motor de arranque	PREVENTIVO	1	500.000
52	Un Motor fuera de borda 115HP Suzuki serie 042802 EMBARCACIÓN FRAGATA	1.Revision y mantenimiento del Sistema de engranje	PREVENTIVO		3.000.000
52	Un Motor fuera de borda 115HP Suzuki serie 042802	2.Guayas de aceleración (juego)	PREVENTIVO		780.000

	EMBARCACIÓN FRAGATA				
53	Un Motor fuera de borda 115HP Suzuki serie 042802 EMBARCACIÓN FRAGATA	3.Cambio del aceite de la caja incluye los filtros, empaques/ sellos de las transmisiones.	PREVENTIVO		3.000.000
54	Un Motor fuera de borda 115HP Suzuki serie 042802 EMBARCACIÓN FRAGATA	4.Sistema de rodamiento	PREVENTIVO		3.500.000
55	Un Motor fuera de borda 115HP Suzuki serie 042802 EMBARCACIÓN FRAGATA	5.Motor de arranque	PREVENTIVO		500.000
				total	$97.612.500

Firma Responsable:

_Ernesto angel Garcés Riascos _____

Ernesto Ángel Garcés Riascos
Taller El Meca

CASA VOLVO
Navegamos contigo
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTORES

Cotización de Mantenimiento de Embarcaciones

ITEM	EMBARCACION	DESCRIPCION	TIPO MANTENIMIENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1	Bote Pesquero 22 pies 225 en fibra de vidrio EMBARCACIÓN SULA	1.Reparación pintura	CORRECTIVO	1	4.000.000
2	Bote Pesquero 22 pies 225 en fibra de vidrio EMBARCACIÓN SULA	2.Marcaje del casco y resane del mismo	CORRECTIVO	1	1.400.000
3	Bote 26 pies con accesorios, en fibra de vidrio EMBARCACIÓN PIANDE	1.Pintura y marcaje del casco	CORRECTIVO	1	3.000.000
4	Bote 26 pies con accesorios, en fibra de vidrio EMBARCACIÓN PIANDE	2. Cambio de filtros de aceite y gasolina e instalación de los mismos.	CORRECTIVO	1	1.200.000
5	Bote 26 pies con accesorios, en fibra de vidrio EMBARCACIÓN PIANDE	3. cable arnés Provisión e instalación de carpa	CORRECTIVO	1	1.000.000
6	Bote 26 pies con accesorios, en fibra de vidrio EMBARCACIÓN PIANDE	4. Revisión y cambio de batería de 12v	CORRECTIVO	1	700.000
7	Bote 26 pies	5. Revisión y	CORRECTIVO	1	

	con accesorios, en fibra de vidrio EMBARCACIÓN PIANDE	cambio de Vaso racor			800.000
8	1 Motor 75 YAMAHA 2T Largo. Trim. EMBARCACIÓN SULA	1. Un par de guayas de 5 metros de largo	CORRECTIVO	1	750.000
9	1 Motor 75 YAMAHA 2T Largo. Trim. EMBARCACIÓN SULA	2. Batería de 12v	CORRECTIVO	1	900.000
10	1 MOTOR 150 SUSUKI 4T(Lancha piande)	1. cable arnés	CORRECTIVO	1	700.000
11	1 MOTOR 150 SUSUKI 4T(Lancha piande)	2. Suministro e instalación automática para la bomba de achique	CORRECTIVO	1	450.000
12	1 MOTOR 150 SUSUKI 4T(Lancha piande)	3. 2 baterias de 12v	CORRECTIVO	1	1.920.000
13	1 MOTOR 150 SUSUKI 4T(Lancha piande)	4. guayas de 5 metros	CORRECTIVO	1	750.000
14	Bote Taxi 18 pies fibra de vidrio EMBARCACIÓN CORALINA, 1 motor 60 Yamaha 4T	1.Una hélice en acero paso 14	CORRECTIVO	1	3.617.500
15	Bote Taxi 18 pies fibra de vidrio EMBARCACIÓN CORALINA, 1 motor 60 Yamaha 4T	2.Batería de 12v	CORRECTIVO	1	960.000
16	Bote Taxi 18 pies fibra de vidrio	3. Bomba de achique	CORRECTIVO	1	1.900.000

	EMBARCACIÓN CORALINA, 1 motor 60 Yamaha 4T				
17	LANCHA LAGARTO AZUL, 2 Motores suzuki 4T	1.DOS cables de arnes	CORRECTIVO	1	1.400.000
18	LANCHA LAGARTO AZUL, 2 Motores suzuki 4T	2. DOS cableados de sistema eléctrico	CORRECTIVO	1	1.100.000
19	LANCHA LAGARTO AZUL, 2 Motores suzuki 4T	3. Dos pares de guayas de 5 mts	CORRECTIVO	1	1.400.000
20	LANCHA LAGARTO AZUL, 2 Motores suzuki 4T	4. 2 baterías de 12 v	CORRECTIVO	1	1.920.000
21	LANCHA LAGARTO AZUL, 2 Motores suzuki 4T	5.Incorporación de una rueda para el mando.	CORRECTIVO	1	800.000
22	LANCHA LAGARTO AZUL, 2 Motores suzuki 4T	6. 2 cajas de cambio para los dos motores.	CORRECTIVO	1	4.000.000
23	LANCHA LAGARTO AZUL, 2 Motores suzuki 4T	7. Dos elice en acero paso 17	CORRECTIVO	1	7.235.000
24	Lancha fragata, 1 motor 1004t	1.Reparación mecánica general de 1 motor 100 4T	CORRECTIVO	1	1.000.000
25	Lancha fragata, 1 motor 1004t	2.Bateria de 12 v	CORRECTIVO	1	960.000
26	Lancha fragata, 1 motor 1004t	3. Par de guayas de 7 mts	CORRECTIVO	1	800.000
27	Un motor	1.Revisión y	PREVENTIVO	1	2.800.000

	Yamaha fuera de borda 75 HP Largo. Trim. Serie No. 60CL1009920 EMBARCACIÓN SULA	mantenimiento del sistema de engranaje			
28	Un motor Yamaha fuera de borda 75 HP Largo. Trim. Serie No. 60CL1009920 EMBARCACIÓN SULA	2.Guayas de aceleración (juego)	PREVENTIVO	1	780.000
29	Un motor Yamaha fuera de borda 75 HP Largo. Trim. Serie No. 60CL1009920 EMBARCACIÓN SULA	3.Cambio del aceite de la caja incluye los filtros, empaques/ sellos de las transmisiones.	PREVENTIVO	1	2.800.000
30	Un motor Yamaha fuera de borda 75 HP Largo. Trim. Serie No. 60CL1009920 EMBARCACIÓN SULA	4.Sistema de rodamiento	PREVENTIVO	1	3.500.000
31	Un motor Yamaha fuera de borda 75 HP Largo. Trim. Serie No. 60CL1009920 EMBARCACIÓN SULA	5.Motor de arranque	PREVENTIVO	1	500.000
32	Un Motor fuera de borda 150HP - 2867 CC marca Suzuki, serie SM 910011 EMBARCACIÓN PIANDE	1.Revisión y mantenimiento del sistema de engranaje	PREVENTIVO	1	3.000.000
33	Un Motor fuera de borda	2.Guayas de aceleración	PREVENTIVO	1	780.000

	150HP - 2867 CC marca Suzuki, serie SM 910011 EMBARCACIÓN PIANDE	PREVENTIVO (juego)			
34	Un Motor fuera de borda 150HP - 2867 CC marca Suzuki, serie SM 910011 EMBARCACIÓN PIANDE	3.Cambio del aceite de la caja incluye los filtros, empaques/ sellos de las transmisiones.	PREVENTIVO	1	3.000.000
35	Un Motor fuera de borda 150HP - 2867 CC marca Suzuki, serie SM 910011 EMBARCACIÓN PIANDE	4.Sistema de rodamiento	PREVENTIVO	1	4.000.000
36	Un Motor fuera de borda 150HP - 2867 CC marca Suzuki, serie SM 910011 EMBARCACIÓN PIANDE	5.Motor de arranque	PREVENTIVO	1	500.000
37	Un Motor fuera de borda 115HP Suzuki serie 142274 EMBARCACIÓN LAGARTO AZUL	1.Revisión y mantenimiento del sistema de engranaje	PREVENTIVO	1	3.000.000
38	Un Motor fuera de borda 115HP Suzuki serie 142274 EMBARCACIÓN LAGARTO AZUL	2.Guayas de aceleración (juego)	PREVENTIVO	1	780.000
39	Un Motor fuera de borda	3.Cambio del aceite de la caja incluye los	PREVENTIVO	1	4.000.000

	115HP Suzuki serie 142274 EMBARCACIÓN LAGARTO AZUL	filtros, empaques/ sellos de las transmisiones.			
40	Un Motor fuera de borda 115HP Suzuki serie 142274 EMBARCACIÓN LAGARTO AZUL	4.Sistema de rodamiento	PREVENTIVO	1	4.000.000
41	Un Motor fuera de borda 115HP Suzuki serie 142274 EMBARCACIÓN LAGARTO AZUL	5.Motor de arranque	PREVENTIVO	1	500.000
42	Un Motor fuera de borda 115HP Suzuki serie 142449 EMBARCACIÓN LAGARTO AZUL	1.Revisión y mantenimiento del sistema de engranaje	PREVENTIVO	1	3.000.000
43	Un Motor fuera de borda 115HP Suzuki serie 142449 EMBARCACIÓN LAGARTO AZUL	2.Guayas de aceleración (juego)	PREVENTIVO	1	780.000
44	Un Motor fuera de borda 115HP Suzuki serie 142449 EMBARCACIÓN LAGARTO AZUL	3.Cambio del aceite de la caja incluye los filtros, empaques/ sellos de las transmisiones.	PREVENTIVO	1	4.000.000
45	Un Motor fuera de borda 115HP Suzuki serie 142449 EMBARCACIÓN LAGARTO AZUL	4.Sistema de rodamiento	PREVENTIVO	1	4.000.000

46	Un Motor fuera de borda 115HP Suzuki serie 142449 EMBARCACIÓN LAGARTO AZUL	5.Motor de arranque	PREVENTIVO	1	500.000
47	Un Motor fuera de borda 115HP Suzuki serie 042802 EMBARCACIÓN FRAGATA	1.Revisión y mantenimiento del sistema de engranaje	PREVENTIVO	1	3.000.000
48	Un Motor fuera de borda 115HP Suzuki serie 042802 EMBARCACIÓN FRAGATA	2.Guayas de aceleración (juego)	PREVENTIVO	1	780.000
49	Un Motor fuera de borda 115HP Suzuki serie 042802 EMBARCACIÓN FRAGATA	3.Cambio del aceite de la caja incluye los filtros, empaques/ sellos de las transmisiones.	PREVENTIVO	1	3.000.000
50	Un Motor fuera de borda 115HP Suzuki serie 042802 EMBARCACIÓN FRAGATA	4.Sistema de rodamiento	PREVENTIVO	1	3.500.000
51	Un Motor fuera de borda 115HP Suzuki serie 042802 EMBARCACIÓN FRAGATA	5.Motor de arranque	PREVENTIVO	1	500.000
52	Un Motor fuera de borda 115HP Suzuki serie 042802 EMBARCACIÓN FRAGATA	1.Revision y mantenimiento del Sistema de engranje	PREVENTIVO		4.000.000
52	Un Motor fuera de borda 115HP Suzuki serie 042802 EMBARCACIÓN	2.Guayas de aceleración (juego)	PREVENTIVO		780.000

	FRAGATA				
53	Un Motor fuera de borda 115HP Suzuki serie 042802 EMBARCACIÓN FRAGATA	3.Cambio del aceite de la caja incluye los filtros, empaques/ sellos de las transmisiones.	PREVENTIVO		3.000.000
54	Un Motor fuera de borda 115HP Suzuki serie 042802 EMBARCACIÓN FRAGATA	4.Sistema de rodamiento	PREVENTIVO		4.000.000
55	Un Motor fuera de borda 115HP Suzuki serie 042802 EMBARCACIÓN FRAGATA	5.Motor de arranque	PREVENTIVO		500.000
				total	$102.662.500

Firma Responsable:

Yosmin Bastidas
cc. 1.192.793.850
_____

casa volvo