Ministerio de Salud y Protección Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 19 (DEPTO) 517 (MUNICIPIO) 00075 (INSTITUCION) 01 (SEDE)	A 1	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

DATOS GENERALES E INFRAESTRUCTURA

1.1 IDENTIFICACION

Departamento: CAUCA — Municipio: INZA

Corregimiento: — Cabecera/ Inspeccion/ Barrio: BARRIO LAS MOYAS

Nombre del establecimiento: UNIDAD DE ATENCION EN SALUD INZA . ESE TIERRADENTRO

Nivel de complejidad: B A J A

Ubicación (Dirección): MPIO DE INZA ZONA URBANA — Teléfono (Fax): 57928252507

IPS de referencia:

CONCEPTO

1.2 TIPO DE INTERVENCIÓNES

OBRA NUEVA		REMODELACIÓN	
AMPLIACIÓN		REFORZAMIENTO SISMICO	
ADECUACIÓN	X	REPOSICIÓN	
TERMINACIÓN			

1.3 OBJETO DEL PROYECTO **UNIDAD DE ATENCION EN SALUD INZA**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO TIERRADENTRO ESE UNIDAD DE ATENCION EN SALUD INZA

1.4 PROPIEDAD DEL INMUEBLEEN EL CUAL SE DESARROLLARÁ EL PROYECTO	**SI**	**NO**
EL PREDIO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACON ?		
EL PREDIO ES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO ?		
EL PREDIO ES PROPIEDAD DE LA ESE ?	X	
EL PREDIO ES PROPIEDAD DE UN PARTICULAR?		
EL PREDIO ESTA EN COMODATO? *		
EL PREDIO ES PROPIEDAD DE UN PARTICULAR?**		
EL PREDIO TIENE UNA CONDICIÓN DE POSESIÓN?***		

OBSERVACION /DESCRIPCION GENERAL

* Establecer entre quienes esta suscrito el comodato , fecha del mismo y plazo. (Anexe el documento soporte)

**Establecer claramente quien es el propietario del inmueble. (Anexe el documento soporte)

***Anexe el documento soporte de acuerdo con el instructivo anexo

CONDICIONES ACTUALES DE LA INFRAESTRUCTURA

1.5 AFECTACIONES

NATURALES

Deslizamientos		Hundimiento	
Inundación Total		Otro	
Inundación Parcial		Cual?	INFRAESTRUCTURA
No presenta afectaciones naturales	X		INFRAESTRUCTURA

1.6 CONDICIONES CLIMATICAS

CLIMA		AMBIENTE	
Cálido		Seco	
Templado	X	Húmedo	
Frío		Salino	

Temperatura promedio 2 0 °C

1.4.A ACCESO Via Vehicular [X] Camino peatonal [ ] Fluvial [ ] Maritimo [ ] Aereo [ ]

1.4.B DIFICULTAD DE ACCESO AL AREA Baja [ ] Media [X] Alta [ ]

1.5 DATOS JURIDICOS DE TENENCIA

Privado	X	Publico	
Posesión		Arrendamiento	
Invasión / lote público			
Invasión / lote privado			
Usufructo - Comodato			

Tiene escritura? SI [X] NO [ ]

CEDULA CATASTRAL No.

0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	6	0	0	0	

CERTIFICADO DE LIBERTAD

1	3	4	-	9	0	2									

1.6 AREAS

Area total lote	7.146 M2	M2
Area ocupada lote	1 2 0 5	M2
Area construida	1 9 8 0	M2

1.7 TERRENO

TOPOGRAFIA		FORMA	
Plano		Regular	
Inclinado	X	Irregular	X
Accidentado		Limites indefinidos	

1.8 EDIFICIOS

	SI	NO
Actualmernte en uso	X	

Número de edificios 1

Numero de pisos 3 Sotano [ ]

1.9 EXTERIORES

	Material	B	R	M		Material	B	R	M
Andenes	CONCRETO	X			Iluminación ext.	PUBLICA	X		
Vias internas	CONCRETO	X			Zonas de parqueo	NO			
Sardineles	CONCRETO		X		Zonas verdes	NO			
Cerramiento	MALLA		X						

1.10 OBSERVACIONES

Fecha diligencia: Año 2 4 Mes 0 6 Día 2 6

Responsable del levantamiento: MITZI ROSSANA CASAS AGUILAR
ARQUITECTA MAT 17700-57243 CALDAS

Ministerio de Salud y Protección Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 1 9 (DEPTO) 5 1 7 (MUNICIPIO) 0 0 0 7 5 (INSTITUCION) 0 1 (SEDE)	A 2	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SALUD	HOJA _1__ DE _1___

ESTADO DE LA EDIFICACION

SERVICIO: URGENCIAS - SIAU- FARMACIA 2 PISO — **AREA O AMBIENTE:**

ELEMENTOS AFECTADOS											
PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
BALDOSA	MAL	PINTURA	MAL	REVOQUE, PINTURA	MAL						
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)		314		640		372		28			

SERVICIO: PRIMER PISO SANEAMIENTO y — **AREA O AMBIENTE:**

ELEMENTOS AFECTADOS											
PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
BALDOSA	MAL	PINTURA	M	ESTUCO PINTURA	R	MADERA	M				
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)		167		418		186		10			

SERVICIO: TERCER PISO FISIOTERAPIA Y BAÑOS — **AREA O AMBIENTE:**

ELEMENTOS AFECTADOS											
PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
BALDOSA	MAL	PINTURA	M	ESTUCO PINTURA	R						
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)		35		130		82					

SERVICIO: FACHADAS — **AREA O AMBIENTE:**

ELEMENTOS AFECTADOS											
PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
		PAÑETE Y PINTURA	M							ASBESTO CEMENTO	R
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)				1131							374

SERVICIO: — **AREA O AMBIENTE:**

ELEMENTOS AFECTADOS											
PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)						Profesional Responsable:		MITZI ROSSANA CASAS AGUILAR			

Ministerio de Salud y Protección Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 1 9 (DEPTO) 5 1 7 (MUNICIPIO) 0 0 0 7 5 (INSTITUCION) 1 (SEDE)	A 3	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

ESTADO SERVICIOS PUBLICOS: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ELECTRICIDAD

A3.1 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

SUMINISTRO DE AGUA	DESAGUES	ALMACENAMIENTO
Conexión red pública: X	Conexión red pública: X	SI X NO
Instalación propia:	Eliminacion propia:	CAPACIDAD 2000 LITROS
Otro:	Otro:	Elevado X
Cual?	Cual?	Subterraneo:
AFECTACION O DAÑO	AFECTACION O DAÑO	AFECTACION O DAÑO
SI NO	SI NO	SI NO X
TIPO DE AFECTACION O DAÑO	TIPO DE AFECTACION O DAÑO	TIPO DE AFECTACION O DAÑO

OBSERVACIONES

LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA SON EN PLASTICO , DOS UNIDADES. FUNCIONAN POR GRAVEDAD.

A3.2 INSTALACIONES ELECTRICAS.

SUMINISTRO DE ENERGIA	ESTADO DE LAS RED ELECTRICA	PLANTA DE EMERGENCIA
Conexión red pública: SI	BUENA X	SI X NO
NO	REGULAR	CAPACIDAD 7 5 Kva
Otro sistema de suministro:	MALA	Bueno **B** Regular **R** Malo **M**
	TIPO DE AFECTACION	
Cual?		Estado: B

OBSERVACIONES

A.3.3 ESTADO DE EQUIPOS FIJOS

NOMBRE	CAPACIDAD	Funciona		ESTADO			
		SI	NO	Bueno	Regular	Malo	Descripcion puntual
UPS ON LINE CON BANCO DE BATERIAS	6 KVA	X		X			LAS UPS Y SUS COMPONENTES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
UPS ON LINE	3 KVA	X		X			LAS UPS Y SUS COMPONENTES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

OBSERVACIONES

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud.	CODIGO DEL PRESTADOR 1 9 (DEPTO) 5 1 7 (MUNICIPIO) 0 0 0 7 5 (INSTITUCION) 0 1 (SEDE)	A 4	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

INFORMACION GRAFICA


ELEMENTOS A DIBUJAR

NORTE — MUROS — RIO — CERCA


COLUMNAS — VENTANA — PUERTA — DUCHAS — INODORO — LAVAMANOS


AREA CONSTRUIDA 1 2 0 5 M2


ESQUEMA DE LOCALIZACION



ESQUEMA DEL ESTABLECIMIENTO


PLANTA GENERAL PRIMER PISO
ESTADO ACTUAL


PLANTA GENERAL SEGUNDO PISO
ESTADO ACTUAL


PLANTA GENERAL TERCER PISO
ESTADO ACTUAL

Fecha diligencia: Año 2 4 Mes 0 6 Día 2 6

Responsable del levantamiento: ARQUITECTA MITZI ROSSANA CASAS AGUILAR

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud.	CODIGO DEL PRESTADOR 19 (DEPTO) 517 (MUNICIPIO) 00075 (INSTITUCION) 01 (SEDE)	A 5	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD.

OFERTA DE SERVICIOS

ITEM	OFERTA	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD PROYECTADA
1	**SERVICIOS AMBULATORIOS**		
1.1	Consultorio Medicina general	5	5
1.2	Consultorio Promocion y Prevencion	1	1
1.3	Consultorio Enfermería (crecimiento y desarrollo)	1	1
1.5	Sala de Telemedicina	0	0
1.6	Vacunación	0	0
1.7	consultorio de Odontólogia y Salud Oral	0	0
1.8	Rayos X Odontológico	0	0
2	**SERVICIO DE URGENCIAS**		
2.1	Consultorio de Urgencias	1	1
2.2	Consultorio de triage	0	0
2.3	Consultorio de triage(1 camilla)	0	0
2.4	Sala Reanimación y/o Procedimientos	1	1
2.5	Sala de curaciones y/o ferulización	0	0
2.6	Sala ERA	0	0
2.7	Sala EDA	0	0
2.8	Sala de observación	1	1
2,8,1	No. Camillas Observación Adultos	2	2
2,8,2	No. Camillas Observación pediátricas	2	2
2,8,3	No. Camillas Observación Aislado	0	0
2.11	Lavado de pacientes	0	0
3	**SERVICIOS DE APOYO**		
3.1	Laboratorio clinico	0	0
3.2	Cubículos toma de muestra	0	0
3.3	Toma muestra ginecológica	0	0
3.4	Servicio de Imagenología	0	0
4	**SERVICIO DE HOSPITALIZACION**		
4.1	Camas Adultos Hombres	1	1
4.2	Camas Adultos Mujeres	2	2
4.1	Camas Pediátricas	3	3
4.2	Camas Obstetricas	0	0
4.3	habitaciones unipersonales	0	0
4.4	Servicio de Atención partos	1	1
	Nota 1.. Información tomada del REPS		
	Nota. En cuanto a espacios de infraestructura no habilitados, el hospital si cuenta con; Vacunación, odontología e higiene oral, servicios de apoyo: como laboratorio, toma de muestras, toma de muestras ginecológicas, aislados…		


Fecha diligencia: Año 24 Mes 06 Día 24

Responsable del levantamiento: ARQUITECTA
MITZI ROSSANA CASAS AGUILAR

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 19 (DEPTO) 517 (MUNICIPIO) 00075 (INSTITUCION) 01 (SEDE)	A 6	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

REGISTRO FOTOGRAFICO

SERVICIO:URGENCIAS, SERVICIOS, ACCESO, ADMON | **AMBIENTE:** _____











Fecha diligencia:	Año	Mes	Día	Responsable del levantamiento:	
	24	06	26		ARQUITECTA MITZI ROSSANA CASAS AGUILAR

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 1 9 (DEPTO) 5 1 7 (MUNICIPIO) 0 0 0 7 5 (INSTITUCION) 0 1 (SEDE)	A 6	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD



REGISTRO FOTOGRAFICO


SERVICIO:PRIMER PISO ADMON
TERCER PISO FISIOTERAPIA


AMBIENTE: _____









Fecha diligencia:	Año	Mes	Día	Responsable del levantamiento:	ARQUITECTA MITZI ROSSANA CASAS AGUILAR
	2 4	0 6	2 6		

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 19 (DEPTO) 517 (MUNICIPIO) 00075 (INSTITUCION) 01 (SEDE)	A 6	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

REGISTRO FOTOGRAFICO

SERVICIO: FACHADAS	EXTERIOR, INTERIOR, POSTERIOR















Fecha diligencia:	Año	Mes	Día	Responsable del levantamiento:
	24	06	26	ARQUITECTA MITZI ROSSANA CASAS AGUILAR