RM INGENIEROS S.A.S	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PARA ESCALERAS MANUALES	CÓDIGO: RGH PAGA 03.21 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 1 DE 1 FECHA: 01/03/2023

SEDE / UBICACIÓN: P150 49 - Ramos 3°
OBRA O PROYECTO: ODO
SEMANA DEL 13 AL 15 DE Enero DEL 2025
DATOS DE QUIEN INPECCIONA RESPONSABLE: Sandra Ordoño
ÁREA: Oficina

I. INSPECCIÓN

De acuerdo al siguiente listado de aspectos marque con una X el estado en que se encuentra, así: B: Bueno; R: Regular; M: Malo o N/A No Aplica

ASPECTO A INSPECCIONAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN
	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
Largueros (en buen estado)	✓			✓			✓			✓									
Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)	✓			✓			✓			✓									
Unión de peldaños y largueros	✓			✓			✓			✓									
Zapatas antideslizantes	✓			✓			✓			✓									
Piezas de ajuste (tornillos, pernos, otros)	✓			✓			✓			✓									
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	✓			✓			✓			✓									
Identificacion legible en la escalera	✓			✓			✓			✓									
Cuenta con señalización de seguridad en peldaño	✓			✓			✓			✓									
Brazos de union anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)	✓			✓			✓			✓									
Guias externas para unión de largueros (aplica a tijeras extensibles)	✓			✓			✓			✓									
La escalera es dielectrica	✓			✓			✓			✓									

La escalera es apta para uso: SI [ ] NO [ ]


Si la escalera no es apta para uso, etiquetela como "Dañada - No usar" - Utilice estas ilustraciones para marcar las areas dañadas



[ ]



[ ]



[ ]

Nota: Las escaleras de tijera no podrán sobrepasar una altura de 2mts. Las escaleras no deben utilizarse como plataforma de trabajo. Recuede que la superfice de trabajo debe estar nivelada y en un área sin obstaculos.

II. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

III. HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN

ELABORADO POR		REVISADO POR (ENCARGADO DE ÁREA)	
NOMBRE	Sandra O	NOMBRE	Oscar Augusto Arroyo
FIRMA		FIRMA	
CARGO		CARGO	Oficial

Powered by CamScanner

RM INGENIEROS S.A.S	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PARA ESCALERAS MANUALES	CÓDIGO: RGH PA04.03.21
		VERSION: 01
		PAGINA: 1 DE 1
		FECHA: 01/03/2023

SEDE / UBICACIÓN: Piso 19
OBRA O PROYECTO: ODO Ministerio
SEMANA DEL 6 AL 11 DE Enero DEL 2026
DATOS DE QUIEN INPECCIONA: Sandra Rubio
RESPONSABLE:
ÁREA: Remates
Cristian Amaya

I. INSPECCIÓN

De acuerdo al siguiente listado de aspectos marque con una X el estado en que se encuentra, así: B. Bueno; R: Regular; M: Malo o N/A No Aplica

ASPECTO A INSPECCIONAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN
	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	
Largueros (en buen estado)				✓			✓			✓			✓			✓			
Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)				✓			✓			✓			✓			✓			Escalera 80
Unión de peldaños y largueros				✓			✓			✓			✓			✓			
Zapatas antideslizantes				✓			✓			✓			✓			✓			
Piezas de ajuste (tornillos, pernos, otros)				✓			✓			✓			✓			✓			
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)				✓			✓			✓			✓			✓			
Identificación legible en la escalera				✓			✓			✓			✓			✓			
Cuenta con señalización de seguridad en peldaño				✓			✓			✓			✓			✓			
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)				✓			✓			✓			✓			✓			
Guías externas para unión de largueros (aplica a tijeras extensibles)				✓			✓			✓			✓			✓			
La escalera es dielectrica				✓			✓			✓			✓			✓			

La escalera es apta para uso — SI [ ] NO [ ]


Si la escalera no es apta para uso, etiquetela como "Dañada - No usar" - Utilice estas ilustraciones para marcar las areas dañadas



[✓]



[ ]



[ ]

Nota: Las escaleras de tijera no podrán sobrepasar una altura de 2mts. Las escaleras no deben utilizarse como plataforma de trabajo. Recuede que la superfice de trabajo debe estar nivelada y en un área sin obstaculos.

II. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

III. HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN

ELABORADO POR		REVISADO POR (ENCARGADO DE ÁREA)	
NOMBRE	Sandra Rubio	NOMBRE	Cesar Augusto Amaya
FIRMA		FIRMA	
CARGO	SST	CARGO	Oficial

Powered by CamScanner