CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

Contraloria General de la Republica :: SGD 28-02-2025 15:18
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0023486 Fol:0 Anex:1 FA:0
ORIGEN 80051 DESPACHO GERENTE DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA / CRISTIAN CAMILO CONDE CASTRO
DESTINO 81114 DIRECCIÓN FINANCIERA / WILSON CRUZ CAMARGO
ASUNTO EJECUCIÓN CONTRATO Nº 004-2024 MANTENIMIENTO SILLAS -ANTIOQUIA
OBS

2025IE0023486

80051

Medellín, 28 de febrero de 2025

Doctor
WILSON CRUZ CAMARGO
Director Financiero
Contraloría General de la República
Bogotá, D.C.

Asunto: Ejecución Contrato Nº 004-2024 Mantenimiento Sillas -Antioquia

Cordial saludo

Para la cancelación **(pago total)**, se remiten documentos correspondientes a la ejecución del **Contrato Nº 004-2024 del 20/12/2024,** el cual fue adicionado mediante **Otrosí N° 1 del 27/12/2024**, suscritos entre la Contraloría General de la República, Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia y la empresa contratista **PANOP S.A.S.,** con **Nit. 901393261-1**, cuyo objeto es "Contratar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de las sillas ergonómicas de escritorio y sillas interlocutoras con brazos de propiedad de la Contraloría General de la República – ubicadas en la sede de la Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia", por un valor total de **($ 42.867.965) M/Cte.**, teniendo como soportes presupuestales el CDP Nº 165824 del 07/10/2024 y RPC Nº 462224 del 20/12/2024.

Teniendo en cuenta los soportes de ejecución del contrato mencionado, SE SOLICITA Y AUTORIZA realizar pago por un valor total de **Cuarenta y Dos Millones Ochocientos Sesenta y Siete Mil Novecientos Sesenta y Cinco Pesos M/Cte. ($ 42.867.965)**, a favor de la Empresa Contratista **PANOP S.A.S.,** con **Nit. 901393261-1**, por concepto de recibido a satisfacción de los servicios descritos en el Contrato Nº 004-2024 del 20/12/2024, Otrosí N° 1 del 27/12/2024, Oferta Económica, Factura Electrónica de Venta N° FVE39 del 12/02/2025 y Acta de Recibido a Satisfacción Única y/o Final de fecha 25/02/2025, documentos que se anexan.

Adicional a los documentos antes mencionados también se anexa: certificado parafiscales, certificación bancaria, RUT, Informe contratista.

Cordialmente,

CRISTIAN CAMILO CONDE CASTRO
Gerente Departamental Colegiado de Antioquia

Anexos: Archivo PDF soportes
Copia: N/A

Revisado por: Carmen Vargas
Proyectado por: Adrian Tangarife

Archivo: TRD 80051-038 Contratos

Comunicado de aceptación de la oferta económica presentada al proceso de contratación de mínima cuantía **ANTMC-004-2024**, cuyo objeto es *"Contratar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de las sillas ergonómicas de escritorio y sillas interlocutoras con brazos de propiedad de la Contraloría General de la República – Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia"*

Contraloria General de la Republica :: SGD 20-12-2024 10:53
Al Contestar Cite Este No.: 2024EE0249190 Fol:0 Anex:2 FA:0
ORIGEN 80051 DESPACHO GERENTE DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA / CRISTIAN CAMILO CONDE CASTRO
DESTINO PANOP SAS - LUIS ALBERTO LOPEZ CHAVERRA
ASUNTO COMUNICADO DE ACEPTACIÓN OFERTA ECONÓMICA, PROCESO DE CONTRATACIÓN
OBS PROCESO DE CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA ANTMC-004-2024 MANTENIMIENTO
2024EE0249190

80051

Medellín, 20 de diciembre de 2024

Señor
**LUIS ALBERTO LOPEZ CHAVERRA**
Representante Legal
**PANOP S.A.S.**
Dirección: Calle 37 88 89 apto 101 - Medellín – Antioquia
Teléfono: 3143719974
Correo: centralpanop@outlook.com

Asunto: **Comunicado de Aceptación Oferta Económica,**
Proceso de Contratación Mínima Cuantía **ANTMC-004-2024**

De conformidad con lo dispuesto en la subsección 5 – Mínima Cuantía, artículo 2.2.1.2.1.5.2, numeral 9 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, modificado por el Articulo 2do. Del Decreto 1860 de 2021, Artículo 2.2.1.2.1.5.2. N° 9, la Contraloría General de la República, Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia, le comunica que la oferta presentada por la firma que Usted representa, ha sido **ACEPTADA,** por ser la de menor precio, cumplir con las especificaciones técnicas exigidas y requisitos habilitantes de la invitación pública del proceso de contratación de mínima cuantía **ANTMC-004-2024.**

Este comunicado de **ACEPTACIÓN DE OFERTA,** junto con la propuesta presentada, constituyen para todos los efectos de ley, el contrato celebrado con **PANOP S.A.S.,** el cual se regirá, en todo caso, por lo dispuesto en la Invitación Pública del proceso de contratación del asunto, por la oferta presentada y por los siguientes términos:

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO N°:** | **004-2024** | |
| **FECHA:** | **20 DE DICIEMBRE DE 2024** | |
| **CONTRATANTE** | Nombre | CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA ANTIOQUIA |
| | NIT | 899999067-2 |
| **CONTRATISTA** | Empresa | PANOP S.A.S. |
| | NIT. | 901393261-1 |
| | Rep. Legal | LUIS ALBERTO LOPEZ CHAVERRA |
| | Nº C.C. | 1.152.185.242 de Medellín |

Comunicado de aceptación de la oferta económica presentada al proceso de contratación de mínima cuantía **ANTMC-004-2024**, cuyo objeto es *"Contratar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de las sillas ergonómicas de escritorio y sillas interlocutoras con brazos de propiedad de la Contraloría General de la República – Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia"*

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO Y SILLAS INTERLOCUTORAS CON BRAZOS DE PROPIEDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – UBICADAS EN LA SEDE DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE ANTIOQUIA |
| **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS:** | Todas las previstas en el **Numeral 1.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS** de la invitación pública del proceso de contratación de mínima cuantía **ANTMC-004-2024** |
| **OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** | Todas las previstas en el **Numeral 1.1.4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA** de la invitación pública del proceso de contratación de mínima cuantía **ANTMC-004-2024** |
| **INDEMNIDAD:** | Será obligación del CONTRATISTA mantener a la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | **VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 28.869.400) M/CTE,** incluido IVA y todos los impuestos y retenciones que por ley se causen. |
| **CARGO PRESUPUESTAL:** | **CDP Nº:** 165824 del 07/10/2024<br>**VR. CDP:** $ 50.000.000<br>**RUBRO:** A-02-02-02-008-007 Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción) |

Comunicado de aceptación de la oferta económica presentada al proceso de contratación de mínima cuantía **ANTMC-004-2024**, cuyo objeto es *"Contratar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de las sillas ergonómicas de escritorio y sillas interlocutoras con brazos de propiedad de la Contraloría General de la República – Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia"*

| | |
|---|---|
| **FORMA DE PAGO:** | La Contraloría General de la República pagará el 100% del contrato dentro de los treinta (30) días siguientes a la debida ejecución y prestación de los servicios, una vez cumplida la totalidad de las obligaciones por parte del contratista, demás trámites administrativos a que haya lugar y la presentación de la siguiente documentación:<br><br>**a.** Acta de recibido a satisfacción del servicio contratado, expedida por el supervisor del contrato y el funcionario de apoyo asignado.<br><br>**b.** Presentación de la factura y/o cuenta de cobro respectiva.<br><br>**c.** Certificación de pago de aportes parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar) y de aportes a la Seguridad Social (Pensión y Salud y Riesgos Laborales), expedida por el revisor fiscal de la empresa o el representante legal de la misma, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003 del mes correspondiente a la prestación del servicio.<br><br>Las demoras que se generen por la no presentación oportuna de la factura y/o cuenta de cobro, o por falta del lleno de los requisitos para el pago serán responsabilidad, únicamente, del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de alguna naturaleza.<br><br>Para la ejecución del contrato, la Contraloría General de la República – Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia, NO entregará al contratista valor alguno por concepto de "Anticipo" o "Pago anticipado".<br><br>**NOTA:**<br><br>Las facturas deberán contener los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario y demás normas que lo modifiquen, adicionen o aclaren, en todo caso, el pago estará sujeto a la aprobación del PAC (Programación Anual Mensualizada de Caja) por parte de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro, del Ministerio de Hacienda. |

Comunicado de aceptación de la oferta económica presentada al proceso de contratación de mínima cuantía **ANTMC-004-2024**, cuyo objeto es *"Contratar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de las sillas ergonómicas de escritorio y sillas interlocutoras con brazos de propiedad de la Contraloría General de la República – Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia"*

| | |
|---|---|
| | La factura electrónica deberá estar validada previamente por la DIAN, en el caso que aplique, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020, y en las Circulares emitidas y dispuestas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para dicho propósito.<br><br>De acuerdo con los lineamientos establecidos por la Administración SIIF del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la factura electrónica debe ser enviada mediante correo electrónico, como se describe en el siguiente ejemplo:<br><br>**Para:** **siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**<br>**Asunto:** 26-01-01;contrato 004-2024;uber.aguilar@contraloria.gov.co<br>**Adjunto:** archivo en ZIP con factura PDF y archivo XML<br><br>**En Notas adicionales y/u observaciones de la factura se debe colocar:**<br>26-01-01;contrato 004-2024;uber.aguilar@contraloria.gov.co |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | El plazo estimado para la ejecución del contrato, resultante de este proceso, será de **siete (07) días calendario**, que se contarán a partir de la acreditación del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (registro presupuestal) |
| **VIGENCIA DEL CONTRATO:** | Es por el plazo de ejecución y seis (6) meses más. |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN:** | El lugar de ejecución y realización del mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes y/o servicios objeto del contrato, será el de las instalaciones de la Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia, de la Contraloría General de la República, ubicada en la Carrera 46 No 52-36, Piso 8° del Edificio Vicente Uribe Rendón, en la Ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia<br><br>Sin embargo, las sillas para tapizar pueden ser retiradas de las |

Comunicado de aceptación de la oferta económica presentada al proceso de contratación de mínima cuantía **ANTMC-004-2024**, cuyo objeto es *"Contratar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de las sillas ergonómicas de escritorio y sillas interlocutoras con brazos de propiedad de la Contraloría General de la República – Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia"*

| | |
|---|---|
| | instalaciones de la CGR – Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia, para lo cual el contratista deberá asumir los costos de transporte de ida y regreso de las sillas |
| **GARANTIAS** | Al tenor del Artículo 7º de la Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos, que prescribe: "(…) Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, en los interadministrativos, en los de seguro y en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía (…)" y en atención a la naturaleza del objeto del contrato y su forma de pago, no se exigirán garantías al Contratista, igualmente, al tenor del Artículo 2.2.1.2.1.5.5. Garantías. La Entidad Estatal es libre de exigir o no garantías en el proceso de selección de mínima cuantía y en la adquisición de "grandes almacenes". |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO:** | **UBER ARBEY AGUILAR CARMONA**<br>Contralor Provincial<br>CGR - Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia |
| **DATOS PARA CONTACTO CON EL SUPERVISOR:** | Correo Electrónico: **uber.aguilar@contraloria.gov.co**<br>Carrera 46 Nº 52-36, Edificio Vicente Uribe Rendón, Piso 8,<br>Teléfono: 601 5187000 Ext. 23110 – 3206986534<br><br>Correo apoyo supervisión: **adrian.tangarife@contraloria.gov.co** |
| **MANIFESTACIÓN DE NO LAVADO DE ACTIVOS:** | Bajo la gravedad del juramento, el Contratista manifiesta que, el origen de los recursos, empleados para la ejecución del objeto del presente contrato, es lícito y ajeno a las actividades que comprenden el tipo penal de lavado de activos, conforme a las disposiciones legales vigentes, en especial el contenido en el Art. 27 de la Ley 1121 de 2006. |
| **DOMICILIO CONTRACTUAL:** | Las partes acuerdan fijar como domicilio contractual el Distrito de Medellín y por consiguiente todas las discrepancias ocasionadas durante la ejecución del contrato, serán ventiladas ante el juez contractual de dicho domicilio. |

Comunicado de aceptación de la oferta económica presentada al proceso de contratación de mínima cuantía **ANTMC-004-2024**, cuyo objeto es *"Contratar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de las sillas ergonómicas de escritorio y sillas interlocutoras con brazos de propiedad de la Contraloría General de la República – Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia"*

Una vez expedido el registro presupuestal, por parte de la Dirección de Recursos Financieros de la Contraloría General de la República, la Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia informará del mismo, con el fin de dar inicio a la ejecución del contrato.

Con la publicación de la presente comunicación en el SECOP II, se entiende que ha quedado informado de la aceptación de su oferta.

Se firma por las partes que intervienen en la presente comunicación.

**CONTRATANTE**

**CRISTIAN CAMILO CONDE CASTRO**
Gerente Departamental
Gerencia Departamental Colegiada Antioquia
Contraloría General de la República

**CONTRATISTA**

**LUIS ALBERTO LOPEZ CHAVERRA**
Representante Legal
PANOP S.A.S.

Anexos: Invitación Publica y Oferta Económica
Copia: N/A

Revisión Jurídica por: Olga Lucia Hurtado Velez

Revisado por: Carmen Lucrecia Vargas Aristizá

Proyectado por: Adrian Eduardo Tangarife Rios

Archivo: TRD 80051-038 Contratos

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

**OTROSÍ N° 1 AL CONTRATO Nº 004-2024**

**"CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS SILLAS ERGONÓMICAS DE ESCRITORIO Y SILLAS INTERLOCUTORAS CON BRAZOS DE PROPIEDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE ANTIOQUIA"**

Entre los suscritos a saber: **CRISTIAN CAMILO CONDE CASTRO**, identificado con la Cédula de Ciudadanía **N° 1.017.223.822**, quien obra en calidad de Gerente Departamental, de la Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia, de la Contraloría General de la República, según nombramiento ordinario efectuado por el señor Contralor General de la República mediante Resolución Ordinaria N° 04880 del 09 de agosto de 2024 y Acta de Posesión Sin Numero del 14 de agosto de 2024, obrando por delegación del Contralor General, según Resolución Organizacional Nº 862 del 16/04/2024, de la Contraloría General de la Republica, entidad estatal de carácter técnico, con autonomía administrativa, presupuestal y contractual y de conformidad con el Artículo 267 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 7 del mismo; quien en adelante se denominará **LA GERENCIA DE LA CONTRALORÍA - CONTRATANTE**, identificada con **NIT 899.999.067-2** por una parte, y la firma **PANOP S.A.S.,** identificada con el **NIT 901393261-1**, acreditada en el Formulario de Registro Único Tributario **N° 141149708112**, representada legalmente por el señor **LUIS ALBERTO LÓPEZ CHAVERRA**, identificado con la Cédula de Ciudadanía **N° 1.152.185.242**, quien en adelante se denominará el **CONTRATISTA**, según **Contrato** suscrito con el Contratista **PANOP S.A.S.**, se ha acordado realizar **OTROSÍ N° 1** al **CONTRATO Nº ANTMC-004-2024**, con el fin de asegurar el adecuado funcionamiento de las sillas ergonómicas de escritorio y las sillas interlocutoras con brazos, objeto de este mantenimiento. Lo anterior, toda vez que, se requieren actividades adicionales a las contempladas en el Contrato No. **ANTMC-004-2024**, cuales son:

| ACTIVIDAD | JUSTIFICACIÓN |
|---|---|
| Cambio de Cilindro | Se requiere la adquisición de 55 cilindros adicionales, a los 22 estipulados en el contrato, una vez evidenciado que un número mayor de sillas presentan el accesorio en mal estado, lo cual pone en riesgo ergonómico a personas de mayor peso. |
| Ajuste de espaldar Perilla - Platina | Se requiere ajustar 29 respaldos de sillas, a fin de garantizar la salud y el bienestar de los servidores. La falta de perillas, el mal estado de algunas y las fallas en las platinas, comprometen la ergonomía de las sillas, lo cual puede afectar la postura y la comodidad de quienes las utilizan |
| Cambio de brazos | Un total de 52 sillas necesitan el reemplazo de sus brazos, ya que se encuentran en mal estado, rotos y desgastados. |

| | |
|---|---|
| Platos y bastidores | Se ha identificado la necesidad de reemplazar 21 platos de sillas y 16 bastidores, dichos componentes, esenciales para garantizar la seguridad de los usuarios, pues presentan roturas y desperfectos que comprometen su funcionalidad y eventualmente, pueden generar riesgos de accidentalidad para los usuarios. |

Estas actividades son necesarias para dejar las sillas en funcionamiento y garantizar la seguridad de los usuarios de las mismas, funcionarios y contratistas.

La solicitud y trámite para realizar **el otrosí de adición al CONTRATO Nº ANTMC-004-2024** se realiza durante la etapa de ejecución del mismo. En consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan modificar el **Contrato Nº ANTMC-004-2024** en los siguientes términos:

**PRIMERO: MODIFICAR EL VALOR DEL CONTRATO,** el cual quedará así:

| | |
|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO:** | Para todos los efectos legales, administrativos y fiscales, este contrato tendrá un **Valor Adicional** de **TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M./CTE. ($13.998.565),** incluido IVA y todos los impuestos y retenciones que por ley se causen.<br><br>Teniendo en cuenta que el valor inicial del contrato de **VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS ($28.869.400),** la presente adición no supera el 50% del valor inicial del Contrato; por tanto, **el valor total contratado es por la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M./CTE. ($42.867.965),** incluido IVA y todos los impuestos y retenciones que por ley se causen**.** |

**SEGUNDO: MODIFICAR EL CARGO PRESUPUESTAL,** el cual quedará así:

| | |
|---|---|
| **CARGO PRESUPUESTAL:** | **CDP Nº:** 165824 del 07/10/2024<br>**VR. CDP:** $ 50.000.000<br>**RUBRO:** A-02-02-02-008-007 Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)<br><br>Para el presente **Otrosí N° 1**, **se solicitar Adicionar el RP N° 462224 del 20/12/2024 en el valor ($13.998.565), para un total del RP de ($42.867.965)** |

**TERCERO: REGULACIÓN JURÍDICA**, el presente contrato se continuará rigiendo por las disposiciones civiles que le son propias, las formalidades y requisitos establecidos por el Decreto 1082 de 2015, la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007.

**QUINTO:** Las demás cláusulas continúan vigentes y sin modificación

Dado en Medellín a los (27) días del mes de diciembre de 2024.

**CONTRATANTE: GERENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

**CRISTIAN CAMILO CONDE CASTRO**
Gerente Departamental Colegiado
Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia
Contraloría General de la República

**CONTRATISTA: POR PANOP S.A.S. -** NIT **901393261-1**

**LUIS ALBERTO LOPEZ CHAVERRA**
C.C. **1.152.185.242**
Representante Legal
PANOP S.A.S

Proyectó: Adrian Eduardo Tangarife Ríos

Revisó: Olga Lucía Hurtado Vélez
Carmen Lucrecia Vargas Aristizabal

**ANEXO 2**
**FORMATO OFERTA ECONÓMICA**

PROCESO DE CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA Nº ANTMC-004-2024

OBJETO: "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO Y SILLAS INTERLOCUTORAS CON BRAZOS DE PROPIEDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – UBICADAS EN LA SEDE DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE ANTIOQUIA

La oferta incluye el valor correspondiente a todos los costos directos e indirectos, en que se incurra como proponente dentro del proceso de selección y para la suscripción del contrato, su perfeccionamiento, legalización y ejecución, incluyendo todos los impuestos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS, Nº 1.3. DE LA INVITACION PUBLICA

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD DE SILLAS | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO |
|---|---|---|---|---|
| | **1-SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO** | | | $ - |
| 1.1 | MANTENIMIENTO GENERAL<br>(incluye ajuste, lubricación y engrase de partes)<br><br>-CAMBIO TAPIZADO DEL ASIENTO (Tela: color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico Espuma: densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea)<br><br>-CAMBIO RODACHINAS | 130 | $ 108.000 | $ 14.040.000 |
| 1.2 | CAMBIO CILINDRO | 22 | $ 45.000 | $ 990.000 |
| 1.3 | CAMBIO ARAÑA | 2 | $ 90.000 | $ 180.000 |
| 1.4 | CAMBIO DE BRAZOS | 1 | $ 90.000 | $ 90.000 |
| | **2-SILLAS INTERLOCUTORAS CON BRAZOS** | | | $ - |
| 2.1 | AJUSTE GENERAL Y TAPIZADO DE ASIENTOS | 51 | $ 140.000 | $ 7.140.000 |
| 2.2 | CAMBIO APOYA BRAZOS | 14 | $ 130.000 | $ 1.820.000 |
| | | | **SUBTOTAL** | **$ 24.260.000** |
| | | | **IVA 19%** | $ 4.609.400 |
| | | | **TOTAL** | **$ 28.869.400** |

**•Las sillas para tapizar pueden ser retiradas de las instalaciones de la Contraloría General de la República – Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia, para lo cual el posible contratista también deberá asumir los costos de transporte de ida y regreso de las sillas.**

**El contratista realizará el mantenimiento correctivo y/o preventivo de los elementos antes relacionados, proveyendo todos los repuestos e insumos necesarios para la reparación y puesta en funcionamiento normal de tales bienes**

| | |
|---|---|
| Razón Social del Proponente | PANOP SAS |
| NIT | 901393261-1 |
| Ciudad | MEDELLIN |
| Dirección electrónica | centralpanop@outlook.com |

Luis López

LUIS ALBERTO LÓPEZ

LUIS ALBERTO LOPEZ
C.C. 1.152,185,242
PANOP S.A.S
Correo: centralpanop@outlook.com

**PANOP SAS**
NIT 901.393.261-1
Calle 37 88 89
Tel: (604) 3041243713
Medellín - Colombia
centralpanop@outlook.com

**No. FVE 39**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | Contraloria General de la Republica | | |
| **NIT** | 899.999.067-2 | **Teléfono** | (604) 5187000 - Ext. 23110 |
| **Dirección** | Carrera 46 N° 52-36, Piso 8 | **Ciudad** | Medellín - Colombia |

| Fecha y hora comprobante | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-02-12 | 2025-03-14 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Vr. Bruto | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANTENIMIENTO GENERAL<br>(incluye ajuste, lubricación y engrase de partes)<br>-SUMINISTRO DE TAPIZADO DEL ASIENTO (Tela: color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico Espuma: densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea)<br>-SUMINISTRO DE RODACHINA | 130.00 | 108,000.00 | 19 % | 14,040,000.00 | 16,707,600.00 |
| 2 | CAMBIO CILINDRO C | 22.00 | 45,000.00 | 19 % | 990,000.00 | 1,178,100.00 |
| 3 | CAMBIO ARAÑA | 2.00 | 90,000.00 | 19 % | 180,000.00 | 214,200.00 |
| 4 | CAMBIO DE BRAZOS | 1.00 | 89,997.00 | 19 % | 89,997.00 | 107,096.43 |
| 5 | AJUSTE GENERAL Y TAPIZADO DE ASIENTOS | 51.00 | 140,000.00 | 19 % | 7,140,000.00 | 8,496,600.00 |
| 6 | CAMBIO APOYA BRAZOS | 14.00 | 130,000.00 | 19 % | 1,820,000.00 | 2,165,800.00 |
| 7 | CAMIBO DE CILINDROS TIPO I.L. | 55.00 | 43,700.00 | 19 % | 2,403,500.00 | 2,860,165.00 |
| 8 | AJUSTE DE ESPALDAR- Perilla - Platina | 29.00 | 50,000.00 | 19 % | 1,450,000.00 | 1,725,500.00 |
| 9 | CAMBIO DE BRAZOS | 52.00 | 90,000.00 | 19 % | 4,680,000.00 | 5,569,200.00 |
| 10 | PLATO | 21.00 | 127,143.00 | 19 % | 2,670,003.00 | 3,177,303.57 |
| 11 | BASTIDOR | 16.00 | 35,000.00 | 19 % | 560,000.00 | 666,400.00 |

**Total items:** 11

**Valor en Letras:**
Cuarenta y dos millones ochocientos sesenta y siete mil novecientos sesenta y cinco pesos m/cte

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 36,023,500.00 |
| IVA 19% | 6,844,465.00 |
| **Total a Pagar** | 42,867,965.00 |

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-14 por $ 42,867,965.00

**Observaciones:**
#$26-01-01;contrato004;uber.aguilar@contraloria.gov.co#$
CONTRATO No 004-2024 OBJETO: “CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO Y SILLAS INTERLOCUTORAS CON BRAZOS DE PROPIEDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – UBICADAS EN LA SEDE DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE ANTIOQUIA

Favor realizar el pago de la factura en la cuenta de Ahorros Bancolombia N. 007-00006758 A nombre de PANOP S.A.S

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

## ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION UNICA Y/O FINAL

### DATOS DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato Nº:** | **004-2024** | **20 DE DICIEMBRE DE 2024** | | | |
| **Contratante:** | CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA<br>GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE ANTIOQUIA | | | | |
| **Nit:** | 899999067-2 | | | | |
| **Contratista:** | **Empresa** | PANOP S.A.S. | | | |
| | **Nit.** | 901393261-1 | | | |
| | **Rep. Legal** | Luis Alberto López Chaverra | | | |
| | **Cedula** | 1.152.185.242 | | | |
| **Objeto:** | Contratar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de las sillas ergonómicas de escritorio y sillas interlocutoras con brazos de propiedad de la Contraloría General de la República – ubicadas en la sede de la Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia | | | | |
| **Valor Inicial del Contrato:** | $ 28.869.400 | | | | |
| **Valor de la Adición (otrosí 1):** | $ 13.998.565 | | | | |
| **Valor Total del Contrato** | $ 42.867.965 | | | | |
| **Plazo** | Siete (7) días calendario, a partir de la existencia del registro presupuestal y la suscripción del acta de inicio | | | | |
| **Certi. Dispo. Pptal.** | 165824 del 07/10/2024 | | | | |
| **Registro Pptal.** | 462224 del 20/12/2024 | | | | |
| **Fecha de Inicio:** | 23 de diciembre de 2024 | | | | |
| **Fecha de Terminación:** | 30 de diciembre de 2024 | | | | |
| **Adición** | Si | **Prorroga** | No | **Suspensión** | No |

En la ciudad de Medellín, a los (25) días de Febrero de 2025, se reunieron los funcionarios de la Contraloría General de la República - Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia: doctor **Uber Arbey Aguilar Carmona**, identificado con la cedula de ciudadanía **Nº 44.006.117**, Contralor Provincial, Grado 01, quien actúa en la presente como **Supervisor Asignado al Contrato, Carmen Lucrecia Vargas Aristizábal**, identificada con cedula de ciudadanía **Nº 42.869.566**, Coordinador de Gestión, Grado 01 (E) y **Adrian Eduardo Tangarife Ríos**, identificado con cedula de ciudadanía **Nº 70.855.542**, Profesional Universitario, Grado 02 (E), quienes actúan en la presente como **Apoyo a la Supervisión del Contrato**, con el fin de suscribir la presente acta y dejar constancia sobre el **recibo a satisfacción de los servicios objeto del Contrato Nº 004-2024 del 20/12/2024**, los cuales se describen a continuación:

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

## ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADOS

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTI-DAD | VR. UNITARIO | VR. BRUTO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | **SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO** | | | | |
| 1 | MANTENIMIENTO GENERAL (incluye ajuste, lubricación y engrase de partes) -SUMINISTRO DE TAPIZADO DEL ASIENTO (Tela: color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico Espuma: densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea) -SUMINISTRO DE RODACHINA | 130 | 108.000 | 14.040.000 | 16.707.600,00 |
| 2 | CAMBIO CILINDRO C | 22 | 45.000 | 990.000 | 1.178.100,00 |
| 3 | CAMBIO ARAÑA | 2 | 90.000 | 180.000 | 214.200,00 |
| 4 | CAMBIO DE BRAZOS | 1 | 89.997 | 89.997 | 107.096,43 |
| | **SILLAS INTERLOCUTORAS CON BRAZOS** | | | | |
| 5 | AJUSTE GENERAL Y TAPIZADO DE ASIENTOS | 51 | 140.000 | 7.140.000 | 8.496.600,00 |
| 6 | CAMBIO APOYA BRAZOS | 14 | 130.000 | 1.820.000 | 2.165.800,00 |
| | **MANTENIMIENTO ADICIONAL OTROSÍ N° 1** | | | | |
| 7 | CAMIBO DE CILINDROS TIPO I.L. | 55 | 43.700 | 2.403.500 | 2.860.165,00 |
| 8 | AJUSTE DE ESPALDAR- Perilla - Platina | 29 | 50.000 | 1.450.000 | 1.725.500,00 |
| 9 | CAMBIO DE BRAZOS | 52 | 90.000 | 4.680.000 | 5.569.200,00 |
| 10 | PLATO | 21 | 127.143 | 2.670.003 | 3.177.303,57 |
| 11 | BASTIDOR | 16 | 35.000 | 560.000 | 666.400,00 |
| | | | | **TOTAL BRUTO** | **$ 36.023.500** |
| | | | | **IVA 19%** | **$ 6.844.465** |
| | | | | **TOTAL A PAGAR** | **$ 42.867.965** |

Para las **actividades de mantenimiento preventivo y correctivo** realizado a los bienes antes relacionados, el contratista suministró todos los repuestos e insumos necesarios para la reparación y puesta en funcionamiento normal de tales bienes.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

**BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO**

| ITEM | VALORES |
|---|---|
| **Valor Inicial del Contrato** | $ 28.869.400 |
| **Valor Adición del Contrato (Otrosí 1)** | $ 13.998.565 |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | **$ 42.867.965** |
| **Valor Ejecutado del Contrato y a favor del Contratista** | $ 42.867.965 |
| **Valor NO Ejecutado del Contrato** | $ 0 |
| **VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA** | **$ 42.867.965** |
| **Valor a Favor del Contratante CGR y a Liberar del RP Nº 462224** | $ 0 |

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN:**
Los servicios de mantenimiento antes detallados, han sido recibidos y verificados, cumpliendo con las especificaciones técnicas, cantidades y precios establecidos en el **Contrato N° 004-2024 del 20/12/2024** y Factura Electrónica de Venta **N° FVE39 expedida el 12/02/2025**, por lo cual, se deja constancia que la Empresa Contratista **PANOP S.A.S., identificada con Nit. 901393261-1**, ha cumplido a entera satisfacción con el objeto contractual del Contrato antes mencionado.

**AUTORIZACIÓN PAGO:**
Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita y autoriza realizar pago por un valor de **CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M./CTE. ($ 42.867.965)**, a favor de la Empresa Contratista **PANOP S.A.S.,** identificada con **Nit. 901393261-1**, por concepto de recibido a satisfacción de los servicios descritos en el **Contrato N° 004-2024 del 20/12/2024**, Factura Electrónica de Venta **N° FVE39 expedida el 12/02/2025** y la presente Acta de Recibido.

Para constancia se firma a los veinticinco (25) días de febrero de 2025.

**UBER ARBEY AGUILAR CARMONA**
Contralor Provincial - CGR
**Supervisor del Contrato**

**ADRIAN EDUARDO TANGARIFE RIOS**
Profesional Universitario, G. 02 (E) CGR
**Apoyo a la Supervisión del Contrato**

**CARMEN LUCRECIA VARGAS ARISTIZÁBAL**
Coordinador de Gestión, G. 02 (E) CGR
**Apoyo a la Supervisión del Contrato**

PANOP
INNOVA, TRANSFORMA, EVOLUCIONA

## CERTIFICACIÓN APORTES PARAFISCALES

## CERTIFICACIÓN PERSONA JURÍDICA

El suscrito LUIS LÓPEZ representante Legal CERTIFICA que la sociedad PANOP SAS, identificada con NIT 901393261-1, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Riesgos Laborales, Pensiones) y aportes Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje) de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 12 días de febrero del año 2025, en la ciudad de Medellín

| | |
|---|---|
| Proponente: | PANOP S.A.S |
| Nit: | 901393261-1 |
| Nombre representante Legal: | LUIS LÓPEZ |
| Identificación: | CC. 1152185242 . |
| Telefono: | 3143719974 |
| Dirección | Calle 37 88 89 apt 101 |
| Ciudad: | Medellín-Antioquia |
| Email: | centralpanop@outlook.com |

Luis López

**LUIS LÓPEZ**
**C.C.** 1152185242 de Medellín
Representante Legal
**PANOP SAS**

# Certificado Bancario

Jueves, 9 de enero de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que PANOP SAS identificado(a) con NIT 901393261, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|---|---|---|---|
| CUENTA DE AHORROS | 00700006758 | 2022/11/02 | ACTIVA |

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141149766976

(415)7707212489984(8020) 000014114976697 6

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 3 9 3 2 6 1 | 1 | Impuestos de Medellín 1 1 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
PANOP S.A.S

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| PANOP TECNOLOGÍA DE INNOVACIÓN | PANOP S.A.S |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Antioquia 0 5 | Medellín 0 0 1 |

41. Dirección principal
CL 37 88 89 AP 101

42. Correo electrónico centralpanop@outlook.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 0 4 1 2 4 3 7 1 3 | |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 1 1 2 | 2 0 2 4 0 1 0 1 | 4 6 5 1 | 2 0 2 2 1 1 0 2 | | 4 3 2 1 | 8 1 2 9 | | 1 |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

### Usuarios aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | 2 2 | 2 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 57. Modo | 1 | 4 | |
| | | 58. CPC | 8 4 | 9 7 | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre LOPEZ CHAVERRA LUIS ALBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141149766976

(415)7707212489984(8020) **000014114976697 6**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 1 3 9 3 2 6 1 | 1 | Impuestos de Medellín | 1 1 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | 1 2 | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | |
| 72. Número | | |
| 73. Fecha | 2 0 2 0 0 6 1 7 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | |
| 76. Fecha de registro | 2 0 2 0 0 7 0 8 | |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 0 6 7 5 6 0 7 1 2 | |
| 78. Departamento | 0 5 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 0 1 | |

Vigencia

| | | |
|---|---|---|
| 80. Desde | 2 0 2 0 0 6 1 7 | |
| 81. Hasta | 9 9 9 9 1 2 3 1 | |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 1 | 2 0 2 0 1 2 3 1 | | - |
| 2 | | Año Mes Día | | - |
| 3 | | Año Mes Día | | - |
| 4 | | Año Mes Día | | - |
| 5 | | Año Mes Día | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141149766976

(415)7707212489984(8020) **000014114976697 6**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 3 9 3 2 6 1 | 1 | Impuestos de Medellín 1 1 | |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 2 0 0 7 0 8 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 1 1 5 2 1 8 5 2 4 2 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| LOPEZ | CHAVERRA | LUIS | ALBERTO |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Revisor Fiscal y Contador

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141149766976

(415)7707212489984(8020) **000014114976697 6**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 1 3 9 3 2 6 1 | 1 | Impuestos de Medellín | 1 1 | |

**Revisor Fiscal y Contador**

**Revisor fiscal principal**

| 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 135. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Revisor fiscal suplente**

| 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 147. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Contador**

| 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 1 2 8 4 3 4 9 2 7 | | 2 5 5 5 2 9 T |

| 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| AGUILAR | JARAMILLO | ANDRES | FELIPE |

| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 159. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 2 1 0 4 0 1 |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 5 de 5 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141149766976

(415)7707212489984(8020) **000014114976697 6**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 3 9 3 2 6 1 | 1 | Impuestos de Medellín 1 1 | |

**Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros**

**1**

| 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica |
|---|---|
| Establecimiento de comerci 0 2 | Actividades de consultoría informática y actividades de administración de in 6 2 0 2 |

162. Nombre del establecimiento: PANOP TECNOLOGIA DE INNOVACION

| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio |
|---|---|
| Antioquia 0 5 | Medellín 0 0 1 |

165. Dirección: CARRERA 75 B 91 A 70

| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil |
|---|---|
| 0 0 7 0 5 0 9 5 0 2 | 2 0 2 0 0 7 0 8 |
| 168. Teléfono: 3 0 1 5 3 9 6 9 3 8 | 169. Fecha de cierre |

**2**

| 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica |
|---|---|
| | |

162. Nombre del establecimiento:

| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio |
|---|---|
| | |

165. Dirección:

| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil |
|---|---|
| | |
| 168. Teléfono | 169. Fecha de cierre |
| | |

**3**

| 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica |
|---|---|
| | |

162. Nombre del establecimiento:

| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio |
|---|---|
| | |

165. Dirección:

| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil |
|---|---|
| | |
| 168. Teléfono | 169. Fecha de cierre |
| | |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3031738 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma, cambio de rodachinas, ajuste de espaldar y cambio de cilindro.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3031750 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1 ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma, cambio de rodachinas y ajuste de espaldar.

### 1.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3018112 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma, cambio de rodachinas, ajuste de espaldar y cambio de araña.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3031710 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma, cambio de rodachinas y ajuste de espaldar.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3031754 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma, cambio de rodachinas y ajuste de espaldar.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3031672 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:


| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma, cambio de rodachinas, ajuste de espaldar y cambio de cilindro.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3015790 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma, cambio de rodachinas, ajuste de espaldar y cambio de cilindro.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3031747 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |


MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma, cambio de rodachinas, ajuste de espaldar y cambio de cilindro.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3015786 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:


| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma y cambio de rodachinas.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3031755 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma, cambio de rodachinas y ajuste de espaldar.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3031723 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma, cambio de rodachinas y ajuste de espaldar.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:






| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3015779 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:


| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma, cambio de rodachinas y cambio de cilindro.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3018088 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma y cambio de rodachinas.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 1844680 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma y cambio de rodachinas.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3031745 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma, cambio de rodachinas, ajuste de espaldar y cambio de cilindro.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:

.





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3031741 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma, cambio de rodachinas y ajuste de espaldar.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3031714 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma, cambio de rodachinas y cambio de plato.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3015780 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma y cambio de rodachinas.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3031730 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |


MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:


| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma, cambio de rodachinas y cambio de cilindro

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3018102 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |


MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Malla:** Color negro, 100%, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de malla, cambio de rodachinas y cambio de cilindro.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3014633 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma y cambio de rodachinas.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3031744 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma, cambio de rodachinas y ajuste de espaldar.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | Claudia Palacios |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:


| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma, cambio de rodachinas, ajuste de espaldar y cambio de cilindro.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3031720 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma, cambio de rodachinas, ajuste de espaldar y cambio de cilindro.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3031751 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma, cambio de rodachinas, ajuste de espaldar y cambio de cilindro.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3014635 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma, cambio de rodachinas y cambio de cilindro.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3031739 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma, cambio de rodachinas y cambio de sistema basculante.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3015781 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |


MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:


| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma, cambio de rodachinas, ajuste de espaldar y cambio de cilindro.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3014623 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:


| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Malla:** Color negro, 100%, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de rodachinas y ajuste de cabecero.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3031694 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma, cambio de rodachinas, ajuste de espaldar y cambio de cilindro.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3027187 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |


MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma, cambio de rodachinas, cambio de brazo.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3027105 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma, cambio de rodachinas y cambio de cilindro.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3015788 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma, cambio de rodachinas y ajuste de espaldar.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3031702 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma, cambio de rodachinas y cambio de sistema basculante.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3031722 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |


MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma, cambio de rodachinas y ajuste de espaldar.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3031726 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |


MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:


| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma y cambio de rodachinas.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3031699 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma, cambio de rodachinas y cambio de sistema basculante.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3027188 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |


MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma y cambio de rodachinas.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3014624 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:


| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Malla:** Color negro, 100% tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma, cambio de rodachinas, ajuste de cabezal y cambio de cilindro.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3014640 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |


MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma y cambio de rodachinas.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3018121 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma y cambio de rodachinas.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3031715 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma y cambio de rodachinas.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3031678 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |


MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma y cambio de rodachinas.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3018117 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:


| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma y cambio de rodachinas.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3031757 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma, cambio de rodachinas y cambio de bastidor.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3018097 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |


MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma, cambio de rodachinas y ajuste de espaldar.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3015789 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |


MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma y cambio de rodachinas.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3031696 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma, cambio de rodachinas y cambio de sistema basculante.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3031740 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma y cambio de rodachinas.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3031675 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |


MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma, cambio de rodachinas y cambio de sistema bascular.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3031685 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma y cambio de rodachinas.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3031690 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |


MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma, cambio de rodachinas y ajuste de espaldar.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3027106 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:


| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma y cambio de rodachinas.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3015782 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:


| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma y cambio de rodachinas.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3031683 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |


MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma, cambio de rodachinas y cambio de sistema basculante.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3015778 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:


| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma y cambio de rodachinas.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3014634 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma y cambio de rodachinas.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3031701 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |


MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma y cambio de rodachinas.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3031684 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma, cambio de rodachinas y cambio de sistema basculante.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3031704 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma, cambio de rodachinas y cambio de sistema basculante.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3014642 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma y cambio de rodachinas.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3031676 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma y cambio de rodachinas.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3014627 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |


MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:


| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Malla:** Color negro, 100%, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de rodachinas, cambio de cilindro y ajuste de brazos.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3014628 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma, cambio de rodachinas y cambio de sistema basculante.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3031706 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |


MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:


| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma, cambio de rodachinas y cambio de sistema basculante.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3031665 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma, cambio de rodachinas y cambio de sistema basculante.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3031733 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma, cambio de rodachinas y cambio de sistema basculante.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3031716 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |


MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma, cambio de rodachinas y cambio de sistema basculante.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3018087 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma y cambio de rodachinas.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3018093 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |


MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma, cambio de rodachinas y cambio de sistema basculante.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3031749 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |


MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma, cambio de rodachinas y cambio de sistema basculante.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:



| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3031698 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma, cambio de rodachinas y cambio de sistema basculante.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:



| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3031673 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma y cambio de rodachinas.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:



| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 1844784 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma y cambio de rodachinas.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3031671 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma y cambio de rodachinas.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:



| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 1844786 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma, cambio de rodachinas y cambio de arañas.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:



| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3014631 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma y cambio de rodachinas.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:



| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3014638 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma y cambio de rodachinas.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:



| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3018120 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma y cambio de rodachinas.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:



| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3031735 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma, cambio de rodachinas y cambio de sistema basculante.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:



| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3018096 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma y cambio de rodachinas.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:



| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3031727 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma, cambio de rodachinas y cambio de sistema basculante.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:



| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3038695 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, cambio de tapizado y cambio de espuma.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:



| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3038696 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |


### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: cambio de tapizado, cambio de espuma.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:

Placa 3038696

Tapizado A RODACHINAS



| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3038693 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma y cambio de rodachinas.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:



| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3038690 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma y cambio de rodachinas.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:



| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3038691 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma y cambio de rodachinas.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:



| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3038692 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma y cambio de rodachinas.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:



| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | NN |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |


MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma y cambio de rodachinas.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:



| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3038688 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma y cambio de rodachinas.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:



| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3031708 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma, cambio de rodachinas y cambio de sistema basculante.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:



| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3031304 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma, cambio de rodachinas y cambio de sistema basculante.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:



| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3038694 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma, cambio de rodachinas y cambio de cilindro.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:



| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3031734 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma, cambio de rodachinas y cambio de sistema basculante.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:



| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3031689 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |


MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma, cambio de rodachinas y ajuste de espaldar.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:



| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3011709 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |


MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma, cambio de rodachinas, ajuste de espaldar y cambio de cilindro.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:



| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3031718 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma, cambio de rodachinas, ajuste de espaldar y cambio de cilindro.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:



| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3014622 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100%, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de rodachinas y cambio de cilindro.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:



| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3014637 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma y cambio de rodachinas.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:



| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 1838431 |
| **COLOR** | Verde |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color verde, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma y cambio de rodachinas.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:



| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3031746 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |


MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma, cambio de rodachinas y ajuste de espaldar.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:



| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3014636 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |


MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma, cambio de rodachinas y ajuste de espaldar.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:



| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 1484550 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma, cambio de rodachinas y cambio de cilindro.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3015783 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma, cambio de rodachinas y cambio de cilindro.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:



| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3031719 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma y cambio de rodachinas.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:



| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3015748 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma y cambio de rodachinas

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:



| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3031748 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma y cambio de rodachinas

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:



| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3031681 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma y cambio de rodachinas

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3031688 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma y cambio de rodachinas

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:



| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3031663 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma y cambio de rodachinas.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3018115 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Tela:** Color negro, 100% polipropileno, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico<br><br>**Espuma:** Densidad 26, resistencia al peso, que garantice una estructura celular uniforme y homogénea | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

### 1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: ajuste, lubricación, engrase de partes, cambio de tapizado, cambio de espuma y cambio de rodachinas.

### 1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:





| | |
|---|---|
| **TIPO DE SILLA** | ERGONÓMICA |
| **SERIAL** | 3018107 |
| **COLOR** | Negra |
| **UBICACIÓN** | Sede Medellín |

MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA SILLA ATENDIENDO A LOS DIFERENTES MATERIALES QUE LA COMPONEN:

| TEJIDOS | PIEZAS METÁLICAS | PIEZAS DE PLÁSTICO |
|---|---|---|
| **Malla:** Color negro, 100%, tejido plano, antialérgico, aislante eléctrico | Base tipo araña<br>Brazos<br>Plato | Bastidor<br>Rodachinas<br>Brazos<br>Cilindro |

**1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Está fue dada de baja, pero está en uso

**1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN:**

