INFORME DE MANTENIMIENTO MOTOCICLETAS DE TRANSITO Y POLICIA GUATAPE.

En el siguiente informe se detallan las actividades realizadas a las motocicletas y los repuestos suministrados.

1. 08 de marzo, ingresa la moto XTZ 250 de placa ABC72D para mantenimiento correctivo en el cual se realiza el cambio de la llanta trasera, se cambiar el aceite del motor y su respectivo filtro de aceite, se evidencia que la cantidad de aceite drenado es baja lo cual indica que la motocicleta está presentando consumo de aceite, se recomienda realizar inspección en la cabeza de fuerza ya que esto puede generar daños mayores al motor, durante el cambio de la llanta se evidencia desgaste en las pastillas del freno trasero por lo cual son reemplazadas por unas nuevas, a su vez se evidencia desgaste en el kit de arrastre por lo cual también es reemplazado.

kit arrastre $ 623.000 pastillas traseras $ 170.000

Aceite 2und $ 84.000 filtro aceite $ 68.000 mano de obra $ 200.000








2. 13 de marzo, ingresa la moto XRE 300 de placa ZPZ 47F, para realizar cambio de pastillas de freno traseras.

Pastillas de freno $ 170.000 mano de obra $ 20.000



3. 17 de marzo, ingresa la motocicleta XRE 300 de placa UHW 49G, para realizar cambio de pastillas de freno trasero.
   Pastillas de freno $ 170.000 mano de obra $ 20.000




4. 19 de marzo, ingresa la motocicleta XTZ 250 de placa VMU 31E, por falla en la luz de STOP, se realiza la revisión y se determina daño en el bombillo, se procede a reemplazarlo por uno nuevo.
   Bombillo stop $ 6.000 mano de obra $ 25.000



5. 21 de marzo, ingresa la motocicleta VENOM 250, para revisión por fallas en la direccional derecha trasera, se realiza la inspección y se encuentra que los cables están rotos por el roce con la llanta, procedemos a reparar el cableado y acomodándolo de manera que no quede expuesto y dañe nuevamente.

Mano de obra $ 25.000






6. 01 de abril, ingresa la motocicleta XRE 300 de placa KFA 16G, para realizar cambio de aceite de motor con su respectivo filtro y a su vez cambiar las pastillas de freno trasero.
   Aceite Honda 10w40 2 unid $ 84.000 pastilla freno trasero $ 170.000
   Filtro de aceite $ 68.000 Mano de obra $ 35.000





7. 01 de abril, ingresa la motocicleta XTZ 250 de placa ABC 72D, para realizar cambio del neumático de la llanta delantera.
   Neumático delantero $ 24.000 mano de obre $ 15.000





8. 02 de abril, ingresa la motocicleta XRE 300 de placa KEZ 99G, para realizar cambio de pastillas de freno trasero.
   Pastillas traseras $ 170.000 mano de obra $ 20.000



9. 02 de abril, ingresa la motocicleta XTZ 250 de placa WIV 03A, por daños en el gato lateral en el cual se evidencia que se encuentra partido, se procede a realizar proceso de soldadura para repararla mientras se adquiere el repuesto nuevo para reemplazarlo.

Mano de obra $ 35.000





10. 03 de abril, ingresa la motocicleta XTZ 250 de placa VMU 30E, para realizar inspección a la guaya de clutsh y a la manigueta izquierda, se

evidencia hilos rotos en la guaya y desgaste excesivo en la manigueta izquierda lo cual genera daños prematuros en la guaya, se procede a reemplazar la guaya y la manigueta izquierda del sistema de clutsh.

Guaya de clutsh $ 139.900 manigueta izquierda $ 75.000

Mano de obra $ 40.000






11. 04 de abril, ingresa la motocicleta VENOM 250 de placa XJH 02G, para realizar cambio de aceite de motor y cambio de bomba de freno trasero por deficiencia en el frenado.

Aceite Yamalube 10w40 2 unid $ 84.000 filtro de aceite # 48.000

Bomba de freno trasero $ 257.000 liquido de freno $ 22.000

mano de obra $ 85.000






12. 07 de abril, ingresa la motocicleta XTZ 250 de placa WIV 03A, para realizar el cambio del gato lateral.
    Gato lateral $ 283.700 mano de obra $ 25.000




13. 11 de abril, ingresa la motocicleta XTZ 250 de placa WIV 03A, para reparación de chasis por daños en diferentes partes de su estructura en la parte trasera de la moto
    Mano de obra $ 170.000





14. 11 de abril, ingresa la motocicleta XRE 300 de placa KEZ 99G, para cambio de pastillas de freno delantero
    Pastillas traseras $ 243.000 mano de obra $ 20.000





15. 15 de abril, ingresa la motocicleta XTZ 250 de placa KFL 91D, para realizar cambio de pastillas de freno traseras.
    Pastillas traseras $ 170.000 mano de obra $ 20.000



16. 24 de abril, ingresa la motocicleta XRE300 de placa KEZ 99G para realizar cambio de aceite y filtro de aceite.

Aceite Honda 10W30 2 UND $ 84.000 filtro de aceite $ 68.000

Mano de obra $ 10.000



17. 24 de abril, ingresa la motocicleta XTZ 250 de placa VMU 31E, para mantenimiento correctivo al sistema eléctrico de la motocicleta por fallas en el encendido, se reemplaza el switch de encendido, se realiza mantenimiento preventivo al sistema de frenos trasero y delantero y se reemplaza las pastillas delanteras por desgaste, se cambian los fuelles guardapolvo de la suspensión delantera, se reemplaza el kit de arrastre por uno nuevo ya que el existente está en mal estado, durante el cambio de la llanta se evidencia fisura en el aro del rin donde ajusta el radio, se recomienda reemplazar el aro por uno nuevo, se realiza el cambio de aceite y su respectivo filtro de aceite, para finalizar el servicio realizamos mantenimiento a la bomba de gasolina en el cual se reemplaza el filtro tamiz de la bomba.

Switch encendido $ 167.000

Liquido de freno 2 und $ 44.000

kit de arrastre $ 623.000

Aceite Yamalube $ 84.000


mano de obra $ 436.500

pastilla freno delantero $ 243.000

fuelles guardapolvo $ 48.000


Filtro bomba de gasolina $ 30.000

filtro de aceite $ 68.000













18. 04 mayo, ingresa la motocicleta XTZ 250 de placa VMU30E, para mantenimiento preventivo en el cual se le realiza mantenimiento al sistema de frenos trasero y delantero y se cambia las pastillas traseras por desgaste, se cambia el kit de arrastre, la llanta trasera y el neumático por desgaste, se cambian los fuelles guardapolvo de las barras de suspensión delantera, se realiza cambio de aceite y filtro de aceite.

Kit de arrastre $ 623.000

pastilla freno trasero $ 170.000

fuelles guardapolvo $ 48.000

filtro aceite $ 68.00


Líquido de frenos 2 und $ 44.000

aceite 2 und $ 84.000

Mano de obra $ 250.000

Neumático trasero$ 27.000

















19. 08 de mayo, ingresa la motocicleta XRE300 de placa ZPZ 47F, para mantenimiento correctivo al sensor del gato lateral ya que este se encuentra dañado y apaga la motocicleta, se procede a desarmar el sistema del sensor y realizar la reparación del mismo, se realiza mantenimiento al sistema de frenos trasero y delantero, cambio de kit de arrastre y cambio de llanta trasera, durante el procedimiento se evidencia desgaste en los cauchos de la campana, se recomienda reemplazarlos, para finalizar el mantenimiento se realiza cambio de aceite con su respectivo filtro de aceite.

Kit arrastre $ 632.100


aceite 2 und $ 84.000


filtro de aceite $ 68.000

mano de obra $ 350.000

Liquido frenos 2 und $ 44.000







20. 08 de mayo, ingresa la motocicleta XTZ 250 de placa KFL 91D, para realizar cambio de aceite y filtro de aceite.
    Aceite Yamalube 2 und $ 84.000 filtro de aceite $ 68.000
    Mano de obra $ 113.000



HESPER BETANCOURTH SERRANO
CC 1014183646