# REPORTE SERVICIO TÉCNICO

**Digimedical SAS**
**Teléfono:** (57)312 710 1889
**Número de identificación empresarial:** NIT 900780949-4
**Email:** dirserviciotecnico@digimedicalsas.com
**Dirección:** Calle 35 No. 14 - 66 B/ La Floresta Montería - Córdoba


| Informaciones del cliente | |
|---|---|
| **Nombre del cliente:**<br>DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEPARTAMENTAL | **Número de identificación:**<br>800103935-6 |
| **Dirección**<br>Carrera 15 N° 22-151 | |
| **Teléfono**<br>304 2401765 | |


**REPORTE #2540379**

| **Equipo: NEVERA** | **Identificador NEV-LSPM-MIBA1** | |
|---|---|---|
| **Formulario** | | |
| REPORTE DE MANTENIMIENTO | | |
| **CIUDAD:**<br>Montería | **FECHA:**<br>07/04/2025 | **NOMBRE DEL EQUIPO**<br>Nevera |
| **MARCA DEL EQUIPO**<br>TECNIFRIO | **MODELO DEL EQUIPO**<br>NO VISIBLE | **SERIE**<br>No Visible |
| **UBICACIÓN**<br>Microbiologia de agua | **CODIGO**<br>I1-003122 | **SERVICIO SOLICITADO:**<br>Mantenimiento preventivo. |
| **PERIODICIDAD DEL SERVICIO:**<br>Mantenimiento periódico preventivo semestral (6 meses) | **DESCRIPCIÓN FALLA REPORTADA:**<br>Equipo presenta fuga de refrigente en el sistema | |

**ASPECTO FÍSICO INICIAL DEL EQUIPO:**










| **ESTADO FUNCIONAL EN QUE SE ENCUENTRA EL EQUIPO:** | **TRABAJOS REALIZADOS:** | **OBSERVACIÓN TRABAJOS REALIZADOS:** |
|---|---|---|
| En servicio | Se realizó inspección del estado físico del equipo., Se realizó limpieza general del equipo., Se verificaron sistemas eléctricos y/o electrónicos, Se verificaron y lubricaron sistemas mecánicos., Se verificaron sistemas neumáticos., Se verificaron sistemas hidráulicos., se realizó verificación del estado del display - pantalla., Se realizó verificación de parámetros funcionales., Se realizaron pruebas de funcionamiento., Se verificó estado funcional de perilla reguladora. | Equipo presenta fuga de refrigente en el sistema de refrigeración y se realiza corrección de fugas, carga de refrigerante y reemplazo de filtro de secado<br>Equipo presenta luces fuera de servicio |

| VARIABLES REVISADAS: | REPUESTOS, ACCESORIOS Y/O MATERIAL USADO | |
|---|---|---|
| Presión, Flujo, Temperatura, Humedad, Concentración, Velocidad, Intensidad, Frecuencia, Voltaje, Corriente, Resistencia, Continuidad, Potencia | Carga de refrigerante y filtro de secado | |


ASPECTO FÍSICO FINAL DEL EQUIPO:













| OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y ESTADO FINAL DEL EQUIPO | |
|---|---|
| Equipo presenta fuga de refrigerante en el sistema de refrigeración y se realiza corrección de fugas, carga de refrigerante y reemplazo de filtro de secado<br>Equipo funcional | |

| FIRMA DE ING. DE SOPORTE C.C. No. | FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO CON No. DE C.C. |
| --- | --- |
| <br>Elmer Pérez H<br>Ing. Soporte Técnico<br>Cédula: 1103100380 | <br>**Firmado por: Maireth Gómez Negrete,**<br>**Documento: 50939542** |

Calle 35 No. 14 - 66 B/ La Floresta Montería - Córdoba
**email: dirserviciotecnicodigimedicalsas.com**
Tel (4) 781 89 41 Cel. (+57) 312 710 89 41
www.digimedicalsas.com