

REPORTE SERVICIO TÉCNICO

Digimedical SAS
 Teléfono: (57)312 710 1889
 Número de identificación empresarial: NIT 900780949-4
 Email: dirserviciotecnico@digimedicalsas.com
 Dirección: Calle 35 No. 14 - 66 B/ La Floresta Montería - Córdoba



Informaciones del cliente	
Nombre del cliente: DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEPARTAMENTAL	Número de identificación: 800103935-6
Dirección Carrera 15 N° 22-151	
Teléfono 304 2401765	

REPORTE #2491584

Equipo: NEVERA DOBLE PUERTA		Identificador NEV-LSPM-PLAG
Formulario		
REPORTE DE MANTENIMIENTO		
CIUDAD: Montería	FECHA: 07/04/2025	NOMBRE DEL EQUIPO Nevera Doble Puerta
MARCA DEL EQUIPO TECNIFRIO	MODELO DEL EQUIPO N/A	SERIE N/A
UBICACIÓN PLAGUICIDAS	CODIGO I1-001292 K1	SERVICIO SOLICITADO: Mantenimiento preventivo.
PERIODICIDAD DEL SERVICIO: Mantenimiento periódico preventivo semestral (6 meses)	DESCRIPCIÓN FALLA REPORTADA: Equipo presenta fuga de refrigerante en el sistema	
ASPECTO FÍSICO INICIAL DEL EQUIPO:		
<div>    </div>		
ESTADO FUNCIONAL EN QUE SE ENCUENTRA EL EQUIPO: Fuera de servicio	TRABAJOS REALIZADOS: Se realizó inspección del estado físico del equipo., Se realizó limpieza general del equipo., Se verificaron sistemas eléctricos, contactos y conexiones. , Se verificaron sistemas eléctricos y/o electrónicos, Se verificaron y lubricaron sistemas mecánicos., Se verificaron sistemas neumáticos., Se verificaron sistemas hidráulicos.	OBSERVACIÓN TRABAJOS REALIZADOS: Equipo presenta fuga en el sistema de refrigeración Se realiza corrección de fugas en el sistema de refrigeración y carga de refrigerante y reemplazo de filtro secador Se realiza limpieza de evaporador, condensador, ventilador y sistema de drenaje. Se realiza inspección de sistema eléctrico, electrónico.
VARIABLES REVISADAS: Tiempo, Flujo, Volumen, Temperatura, Humedad, Concentración, Intensidad, Frecuencia, Potencia, Continuidad, Resistencia, Corriente	REPUESTOS, ACCESORIOS Y/O MATERIAL USADO Filtro secador y carga de refrigerante	

ASPECTO FÍSICO FINAL DEL EQUIPO:



OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y ESTADO FINAL DEL EQUIPO

En la verificación inicial del equipo presenta fuga en sistema de refrigeración y se realiza corrección de fugas incluyendo carga de refrigerante y reemplazo de filtro secador
Equipo funcional

FIRMA DE ING. DE SOPORTE C.C. No.

Elmer Pérez H
Ing. Soporte Técnico
Cédula: 1103100380

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO CON No. DE C.C.

Firmado por: Maireth Gómez Negrete,
Documento: 50939542

Calle 35 No. 14 - 66 B/ La Floresta Montería - Córdoba
email: dirserviciotecnicoDIGIMEDICALSAS.COM
Tel (4) 781 89 41 Cel. (+57) 312 710 89 41
www.digimedicalsas.com