

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN NIT. 800.033.062-0		
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
	APOYO	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FORMATO
	Versión 1	Código F-CP-18	1/06/2020
ACTAS		Página __ de __	

ACTA DE PAGO FINAL			
FECHA PRESENTE ACTA:	24 de diciembre de 2024		
CONTRATO No.:	CPS-097-2024	FECHA:	18 de noviembre de 2024
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PROCESO No.:	SAMC-010-2024
OBJETO:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, AGRICULTURA Y TRANSPORTE ESCOLAR ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO "CULTIVANDO FUTURO" DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN."		
VALOR CONTRATADO:	CIENTO VEINTISÉIS MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS (\$126.059.760,00) M/CTE		
CONTRATISTA:	SERVICIO TÉCNICO MAPESA S.A.S.		
REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO FERNANDO RUIZ GONZÁLEZ		
SUPERVISOR	JUAN DAVID REYES VARGAS		
FECHA DE INICIACIÓN	19 de noviembre de 2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA 24 DE DICIEMBRE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de diciembre de 2024		

ANTECEDENTES DEL CONTRATO:											
PRORROGAS		ADICIONALES									
<table><tr><th>PRORROGA No.</th><th>TIEMPO</th></tr><tr><td>XX</td><td>XX</td></tr></table>	PRORROGA No.	TIEMPO	XX	XX	<table><tr><th>ADICIONAL No.</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>XX</td><td>\$ 0,00</td></tr></table>	ADICIONAL No.	VALOR	XX	\$ 0,00		
PRORROGA No.	TIEMPO										
XX	XX										
ADICIONAL No.	VALOR										
XX	\$ 0,00										
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN											
<table><tr><th>ACTA</th><th>TIEMPO</th></tr><tr><td>XX</td><td>XX</td></tr></table>	ACTA	TIEMPO	XX	XX							
ACTA	TIEMPO										
XX	XX										
VALOR TOTAL CONTRATADO:	CIENTO VEINTISÉIS MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS (\$126.059.760,00) M/CTE										
FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN:	24 de diciembre de 2024										


En el Municipio de Nuevo Colón, a los VEINTICUATRO (24) días del mes de DICIEMBRE del año 2024 se reunieron DIEGO FERNANDO RUIZ GONZÁLEZ como representante legal de SERVICIO TÉCNICO MAPESA S.A.S. como Contratista y el ing. JUAN DAVID REYES VARGAS como supervisor del Municipio de Nuevo Colón con el fin de suscribir el

Acta de Pago Final, del Contrato anteriormente citado, de acuerdo a lo consagrado en el informe de actividades presentado por el contratista, el cual hace parte integral de la presente acta y se dejan las siguientes consideraciones:

- Mediante la suscripción de la presente acta de pago parcial, el contratista y el Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes.
- El Municipio de NUEVO COLON cancelará el valor del contrato que se suscribe, así en ACTAS PARCIALES de conformidad con el servicio efectivamente prestado, de acuerdo a la demanda, los pagos se harán previa presentación del informe, respectivo por parte del contratista con visto bueno de la Supervisión, expedición del certificado de cumplimiento a satisfacción por parte del supervisor, donde especifique el servicio proporcionado en el periodo correspondiente.
- Que el contratista presentó el informe de avance de ejecución de actividades entre el periodo del 05 de diciembre al 24 de diciembre de 2024.
- Que el contratista presentó los soportes de pago al Sistema General de Seguridad Social, correspondiente al mes de diciembre de 2024.

1. BALANCE GENERAL


CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 126.059.760,00		
VALOR ADICIONES	\$ 0,00		
VALOR ANTICIPO INICIAL		\$ 0,00	\$ 0,00

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN NIT. 800.033.062-0			
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
	APOYO	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FORMATO	
	Versión 1	Código F-CP-18	1/06/2020	
ACTAS		Página __ de __		
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01				
VALOR ACTAS PARCIALES		\$ 37.548.550,00	\$ 37.548.550,00	
VALOR NO EJECUTADO		\$ 1.690,00	\$ 1.690,00	
VALOR PRESENTE ACTA FINAL		\$ 88.509.520,00	\$ 88.509.520,00	
VALOR POR EJECUTAR		\$ 0,00	\$ 0,00	
VALOR POR PAGAR		\$ 0,00	\$ 0,00	
TOTALES	\$ 126.059.760,00	\$ 126.059.760,00	\$ 126.059.760,00	
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA			\$ 88.509.520,00	
Nota: El valor a pagar en la presente acta parcial FINAL es la suma de: OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. (\$88.509.520,00)				
2. ORDENES DE PAGO				
El valor pagado y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro.				
ACTA No.	PERIODO DE EJECUCIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR
1,00	19/11/2024 al 04/12/2024	2024000553	05 de Diciembre 2024	\$ 37.548.550,00
TOTALES				\$ 37.548.550,00
3. ACTAS GENERADAS				
ACTA	FECHA			
ACTA DE INICIO	19/11/2024			
ACTA DE PAGO PARCIAL DE CANTIDADES No. 01	4/12/2024			
4. DOCUMENTOS ENTREGADOS				
ÍTEM	DOCUMENTOS ENTREGADOS	UNIDAD	CANTIDAD	
1	Informe de avance de actividades ejecutadas en el periodo comprendido entre el 05 de diciembre al 24 de diciembre de 2024.	und	1,00	
No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.				
 DIEGO FERNANDO RUIZ GONZÁLEZ SERVICIO TÉCNICO MAPESA S.A.S. Contratista		 JUAN DAVID REYES VARGAS Secretario de Planeación y Obras Públicas Supervisor		

320

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN NIT. 800.033.062-0													
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN													
	APOYO	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FORMATO											
	Versión 1	Código F-CP-18	1/06/2020											
ACTAS		Página 1 de 1												
ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO														
FECHA PRESENTE ACTA	24 de diciembre de 2024													
CONTRATO	CPS-097-2024	FECHA	18 de noviembre de 2024											
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PROCESO No.:	SAMC-010-2024											
OBJETO:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, AGRICULTURA Y TRANSPORTE ESCOLAR ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO "CULTIVANDO FUTURO" DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN."													
VALOR CONTRATO INICIAL:	CIENTO VEINTISÉIS MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS (\$126.059.760,00) M/CTE													
CONTRATISTA:	SERVICIO TÉCNICO MAPESA S.A.S.													
REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO FERNANDO RUIZ GONZÁLEZ													
SUPERVISOR:	JUAN DAVID REYES VARGAS													
FECHA DE INICIACIÓN:	19 de noviembre de 2024													
PLAZO INICIAL:	HASTA 24 DE DICIEMBRE 2024													
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de diciembre de 2024													
PRORROGAS		ADICIONALES												
<table border="1"><thead><tr><th>PRORROGA No.</th><th>TIEMPO</th></tr></thead><tbody><tr><td>XX</td><td>XX</td></tr><tr><td>XX</td><td>XX</td></tr></tbody></table>	PRORROGA No.	TIEMPO	XX	XX	XX	XX	<table border="1"><thead><tr><th>ADICIONAL No.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>XX</td><td>XX</td></tr><tr><td>XX</td><td>XX</td></tr></tbody></table>		ADICIONAL No.	VALOR	XX	XX	XX	XX
PRORROGA No.	TIEMPO													
XX	XX													
XX	XX													
ADICIONAL No.	VALOR													
XX	XX													
XX	XX													
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN														
<table border="1"><thead><tr><th>ACTA</th><th>TIEMPO</th></tr></thead><tbody><tr><td>XX</td><td>XX</td></tr></tbody></table>	ACTA	TIEMPO	XX	XX										
ACTA	TIEMPO													
XX	XX													
VALOR TOTAL CONTRATADO:	CIENTO VEINTISÉIS MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS (\$126.059.760,00) M/CTE													
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	24 de diciembre de 2024													
En Nuevo Colón, a los <u>VEINTICUATRO (24)</u> días del mes de <u>DICIEMBRE</u> del año <u>2024</u> se reunieron <u>DIEGO FERNANDO RUIZ GONZÁLEZ</u> como representante legal de <u>SERVICIO TÉCNICO MAPESA S.A.S.</u> como contratista <u>JUAN DAVID REYES VARGAS</u> como supervisor del Municipio de Nuevo Colón con el fin de TERMINAR el contrato de prestación de servicios anteriormente citado. La presente terminación se da por la culminación de tiempo.														
A. TRABAJO EJECUTADO														
El total de las actividades ejecutadas o laboradas se relacionaran en el acta de recibo final de cantidades. A la fecha las actividades contratadas se encuentran ejecutadas en su totalidad.														
B. TRABAJO FALTANTE														
No hace falta la ejecución de actividades.														

321

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN NIT. 800.033.062-0		
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
	APOYO	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FORMATO
	Versión 1	Código F-CP-18	1/06/2020
ACTAS		Página 1 de 1	
ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO			
La terminación de los trabajos, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato. No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.  DIEGO FERNANDO RUIZ GONZÁLEZ SERVICIO TÉCNICO MAPESA S.A.S. Contratista  JUAN DAVID REYES VARGAS Secretario de Planeación y Obras Públicas Supervisor			

322

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN NIT. 800.033.062-0		
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
	APOYO Versión 1	CONTRATACIÓN PÚBLICA Código F-CP-18	FORMATO 1/06/2020
	ACTAS		Página 1 de 1

ACTA - RECIBO FINAL

FECHA PRESENTE ACTA	24 de diciembre de 2024		
CONTRATO	CPS-097-2024	FECHA	18 de noviembre de 2024
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PROCESO No.:	SAMC-010-2024
OBJETO:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, AGRICULTURA Y TRANSPORTE ESCOLAR ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO "CULTIVANDO FUTURO" DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN."		
VALOR INICIAL CONTRATADO	CIENTO VEINTISÉIS MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS (\$126.059.760,00) M		
CONTRATISTA:	SERVICIO TÉCNICO MAPESA S.A.S.		
REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO FERNANDO RUIZ GONZÁLEZ		
SUPERVISOR:	JUAN DAVID REYES VARGAS		
FECHA DE INICIACIÓN:	19 de noviembre de 2024		
PLAZO INICIAL:	HASTA 24 DE DICIEMBRE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	24 de diciembre de 2024		

PRORROGAS

PRORROGA No.	TIEMPO
XX	XX
XX	XX

ADICIONALES

ADICIONAL No.	VALOR
XX	XX
XX	XX

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA	TIEMPO
XX	XX

VALOR TOTAL CONTRATADO:	CIENTO VEINTISÉIS MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS (\$126.059.760,00) M/CTE
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	24 de diciembre de 2024

En el municipio de Nuevo Colón, a los VEINTICUATRO (24) días del mes de DICIEMBRE del año 2024 se reunieron DIEGO FERNANDO RUIZ GONZÁLEZ como representante legal de SERVICIO TÉCNICO MAPESA S.A.S. como contratista JUAN DAVID REYES VARGAS como supervisor como apoyo a la supervisión del Municipio de Nuevo Colón con el fin de constatar el estado del objeto del contrato anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del Contratista y recibir a satisfacción por parte del supervisor de las actividades ejecutadas.

Dichas actividades fueron terminadas a los VEINTICUATRO (24) días del mes de DICIEMBRE de 2024

A. OBRA EJECUTADA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
# REFI	VOLQUETA FORD OXE 369				
1.1	Filtro de aire primario TF 1596	und	1,00	\$ 165.000,00	\$ 165.000,00
1.2	Filtro de aire secundario KA 1596	und	1,00	\$ 85.000,00	\$ 85.000,00
1.3	Filtro de combustible 588	und	2,00	\$ 120.000,00	\$ 240.000,00
1.4	Filtro de aceite de motor 7030	und	1,00	\$ 220.000,00	\$ 220.000,00
1.5	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1,00	\$ 180.000,00	\$ 180.000,00
1.6	Servicio técnico instalación de filtro de combustible	und	2,00	\$ 100.000,00	\$ 200.000,00
1.7	Graduación de frenos	und	1,00	\$ 25.000,00	\$ 25.000,00
1.8	Engrase	und	1,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00
1.9	Racor para sistema de aire	und	1,00	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00
1.10	Instalación de racor para sistema de aire	und	1,00	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00
1.11	Amarre plástico	und	3,00	\$ 10.000,00	\$ 30.000,00

303

		ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN			
		NIT. 800.033.062-0			
		SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
		APOYO		CONTRATACIÓN PÚBLICA	
Versión 1		Código F-CP-18		1/06/2020	
ACTAS					Página 1 de 1
ACTA - RECIBO FINAL					
1.12	Cambio de empaque de tapa de cilindro hidráulico	und	1,00	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00
1.13	Hoja principal trasera	und	1,00	\$ 550.000,00	\$ 550.000,00
1.14	Pasador para muelle	und	1,00	\$ 85.000,00	\$ 85.000,00
1.15	Central para muelle	und	4,00	\$ 25.000,00	\$ 100.000,00
1.16	Tornillo 9/16" 3"	und	3,00	\$ 15.000,00	\$ 45.000,00
1.17	Servicio de oxicorte	und	1,00	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00
1.18	Servicio de taladro para abrir hueco de hoja	und	1,00	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00
1.19	Servicio técnico desmontaje y montaje de muelle	und	3,00	\$ 100.000,00	\$ 300.000,00
1.20	Hoja tercera plana	und	2,00	\$ 350.000,00	\$ 700.000,00
1.21	Hoja cuarta plana	und	2,00	\$ 280.000,00	\$ 560.000,00
1.22	Hoja quinta plana	und	2,00	\$ 220.000,00	\$ 440.000,00
1.23	Grampa 5/8 * 22"	und	2,00	\$ 120.000,00	\$ 240.000,00
1.24	Servicio de torno para adaptación de cilindro hidráulico del volco, incluye: - Desmontaje de cilindro de volqueta mercedes - Desmontaje y montaje de cilindro de volqueta ford - Servicio de torno para fabricación de orejas soporte - Soldadura de orejas en sobrechasis - Codo para cilindro hidráulico - Instalación de cilindro hidráulico	und	1,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00
1.25	Asegurar tanques del aire	und	1,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00
1.26	Enderezar varilla de dirección	und	1,00	\$ 120.000,00	\$ 120.000,00
1.27	Diafragma	und	1,00	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00
1.28	Instalación de diafragma	und	1,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00
1.29	Enderezar soporte de exosto	und	1,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00
1.30	Hoja principal delantera	und	1,00	\$ 1.250.000,00	\$ 1.250.000,00
1.31	Buje para muelle	und	2,00	\$ 50.000,00	\$ 100.000,00
1.32	Cambio de llanta	und	0,00	\$ 30.000,00	\$ 0,00
1.33	Retenedor spit	und	1,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00
1.34	Instalación de retenedor spit	und	1,00	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00
1.35	Empaque multiple de escape	und	1,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00
1.36	Empaque de tapa válvulas	und	1,00	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00
1.37	Instalación de empaques de multiple y tapa válvulas	und	1,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00
1.38	Calibración de válvulas de motor	und	1,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00
1.39	Frenos traseros	juego	0,00	\$ 700.000,00	\$ 0,00
1.40	Instalación de frenos traseros	und	0,00	\$ 200.000,00	\$ 0,00
1.41	Frenos delanteros	und	0,00	\$ 550.000,00	\$ 0,00
1.42	Instalación de frenos delanteros	und	0,00	\$ 200.000,00	\$ 0,00
1.43	Despinchada de llanta	und	0,00	\$ 50.000,00	\$ 0,00
ITEMS NO PREVISTOS					
NP1	Múltiple de escape	und	1,00	\$ 800.000,00	\$ 800.000,00
NP2	Empaque del turbo	und	1,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00
NP3	Instalación de múltiple de escape y empaque del turbo	und	1,00	\$ 400.000,00	\$ 400.000,00
NP4	Cambio de valbulina de transmisión diferencial	und	1,00	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00
SUBTOTAL					\$ 10.135.000,00
EXENTOS DE IVA					
1.44	Aceite 15w40	cuarto	32,00	\$ 42.000,00	\$ 1.344.000,00
1.45	Aceite hidráulico ISO 80	cuarto	36,00	\$ 30.000,00	\$ 1.080.000,00
ITEMS NO PREVISTOS					
NP5	Valbulina 85w140	cuarto	20,00	\$ 40.000,00	\$ 800.000,00

324

		ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN NIT. 800.033.062-0			
		SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
		APOYO	CONTRATACIÓN PÚBLICA		FORMATO
		Versión 1	Código F-CP-18		1/06/2020
ACTAS				Página 1 de 1	
ACTA - RECIBO FINAL					
	TOTAL EXENTOS DE IVA				\$ 3.224.000,00
2.	VOLQUETA KODIAK OQF 075				
2.1	Filtro de combustible primario Ref. BF7632	und	1,00	\$ 97.000,00	\$ 97.000,00
2.2	Filtro de combustible secundario Ref. AS813SP	und	1,00	\$ 210.000,00	\$ 210.000,00
2.3	Filtro de aire primario Ref. TFP-529493	und	1,00	\$ 260.000,00	\$ 260.000,00
2.4	Filtro de aire secundario Ref. TFP-529494	und	1,00	\$ 194.000,00	\$ 194.000,00
2.5	Filtro de aceite de motor Ref. A67SP	und	1,00	\$ 190.000,00	\$ 190.000,00
2.6	Filtro de aceite by pass Ref.PMX750R	und	1,00	\$ 95.000,00	\$ 95.000,00
2.7	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1,00	\$ 180.000,00	\$ 180.000,00
2.8	Graduación de frenos	und	3,00	\$ 25.000,00	\$ 75.000,00
2.9	Engrase	und	1,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00
2.10	Hoja principal del muelle auxiliar Ref.43-349	und	1,00	\$ 850.000,00	\$ 850.000,00
2.11	Servicio técnico desmontaje y montaje de muelle	und	6,00	\$ 100.000,00	\$ 600.000,00
2.12	Grampa para varilla estabilizadora de dirección	und	4,00	\$ 22.000,00	\$ 88.000,00
2.13	Caucho para varilla estabilizadora de dirección	und	2,00	\$ 60.000,00	\$ 120.000,00
2.14	Instalación de cauchos y grampas	und	1,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
2.15	Camisa de culata para inyector	und	6,00	\$ 130.000,00	\$ 780.000,00
2.16	Orring pequeño para inyector	und	6,00	\$ 9.000,00	\$ 54.000,00
2.17	Orring grande para inyector	und	6,00	\$ 12.000,00	\$ 72.000,00
2.18	Empaque de tapa válvulas	und	1,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
2.19	Silicona gris	und	6,00	\$ 40.000,00	\$ 240.000,00
2.20	Válvula de admisión Ref. FD-4013L	und	6,00	\$ 100.000,00	\$ 600.000,00
2.21	Válvula de escape Ref. 1842913C1	und	6,00	\$ 120.000,00	\$ 720.000,00
2.22	Guías de válvulas	juego	1,00	\$ 270.000,00	\$ 270.000,00
2.23	Cauchos de válvulas	juego	1,00	\$ 175.000,00	\$ 175.000,00
2.24	Empaque culata 3116	und	1,00	\$ 450.000,00	\$ 450.000,00
2.25	Empaque de culatin 3116	und	1,00	\$ 160.000,00	\$ 160.000,00
2.26	Servicio de rectificadora para reparación de culata	und	1,00	\$ 1.600.000,00	\$ 1.600.000,00
2.27	Empaque múltiple de escape	und	3,00	\$ 120.000,00	\$ 360.000,00
2.28	Caucho soporte amortiguador delantero	und	7,00	\$ 30.000,00	\$ 210.000,00
2.29	Tornillo 5/8*5"	und	2,00	\$ 20.000,00	\$ 40.000,00
2.30	Arandela 3/4	und	4,00	\$ 6.000,00	\$ 24.000,00
2.31	Caucho soporte de motor diésel	und	4,00	\$ 180.000,00	\$ 720.000,00
2.32	Instalación de cauchos de soporte de motor y amortiguador	und	1,00	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00
2.33	Desmontaje de tanque de combustible para lavado	und	1,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00
2.34	Reparación de culata, incluye: - Desmontaje y montaje de culata - Calibración de válvulas de escape y admisión - Calibración de inyectores - Desmontaje y montaje de componentes del motor	und	1,00	\$ 1.800.000,00	\$ 1.800.000,00
2.35	Tornillo 14mm * 20mm	und	6,00	\$ 12.000,00	\$ 72.000,00
2.36	Abrazadera 5"	und	1,00	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00
2.37	Guaya de pedal de aceleración	und	1,00	\$ 180.000,00	\$ 180.000,00
2.38	Instalación de guaya de pedal de aceleración	und	1,00	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00
2.39	Cambio de llanta	und	5,00	\$ 30.000,00	\$ 150.000,00
2.40	Soldadura de varilla de puerta de platón	und	1,00	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00
2.41	Guaya de closs	und	1,00	\$ 220.000,00	\$ 220.000,00
2.42	Instalación de guaya del closs	und	1,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
2.43	Soldadura de caja de herramientas	und	1,00	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00
2.44	Pasador para muelle	und	1,00	\$ 85.000,00	\$ 85.000,00
2.45	Manguera para cámara del freno	und	1,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00

325

		ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN NIT. 800.033.062-0			
		SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
		APOYO	CONTRATACIÓN PÚBLICA		FORMATO
		Versión 1	Código F-CP-18		1/06/2020
ACTAS					Página 1 de 1
ACTA - RECIBO FINAL					
2.46	Kit de embrague	und	1,00	\$ 2.660.000,00	\$ 2.660.000,00
2.47	Pasadores con estria para embrague	juego	1,00	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00
2.48	Biela de closs con estria	und	1,00	\$ 210.000,00	\$ 210.000,00
2.49	Servicio de torno para cepillar volante	und	1,00	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00
2.50	Rodamiento de volante	und	1,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
2.51	Retenedor de cigüeñal	und	1,00	\$ 260.000,00	\$ 260.000,00
2.52	Trabarascas	und	4,00	\$ 50.000,00	\$ 200.000,00
2.53	Bujes carevaca	juego	1,00	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00
2.54	Trapezio de closs	und	1,00	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00
2.55	Horquilla de closs	und	1,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00
2.56	Servicio técnico de montaje y desmontaje de caja de velocidades, incluye: - Cambio de repuestos de kit de embrague - Calibración de kit de embrague - Cambio de retenedor de cigüeñal	und	1,00	\$ 400.000,00	\$ 400.000,00
2.57	Stop led trasero	und	0,00	\$ 80.000,00	\$ 0,00
2.58	Instalación de stops	und	0,00	\$ 150.000,00	\$ 0,00
2.59	Hoja principal trasera	und	2,00	\$ 1.625.000,00	\$ 3.250.000,00
2.60	Central para muelle	und	5,00	\$ 25.000,00	\$ 125.000,00
2.61	Diafragma	und	1,00	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00
2.62	Instalación de diafragma	und	1,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00
2.63	Frenos traseros	juego	1,00	\$ 700.000,00	\$ 700.000,00
2.64	Instalación de frenos traseros	und	1,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00
2.65	Frenos delanteros	und	0,00	\$ 550.000,00	\$ 0,00
2.66	Instalación de frenos delanteros	und	0,00	\$ 200.000,00	\$ 0,00
2.67	Despinchada de llanta	und	2,00	\$ 50.000,00	\$ 100.000,00
ITEMS NO PREVISTOS					
NP6	Corte de hoja de resorte y hacer hueco de 1/2	und	1,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00
NP7	Arandela de ajuste para caja de velocidades	und	3,00	\$ 115.000,00	\$ 345.000,00
NP8	Rodamiento Ref. 212 para caja de velocidades	und	1,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00
NP9	Piña de engranaje para caja de velocidades	und	1,00	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00
NP10	Retenedor para caja de velocidades	und	1,00	\$ 140.000,00	\$ 140.000,00
NP11	Empaquetadura de tomafuerza	und	1,00	\$ 70.000,00	\$ 70.000,00
NP12	Retenedor tomafuerza	und	1,00	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00
NP13	Empaque carevaca caja de velocidades	und	1,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
NP14	Reparación de caja de velocidades	und	1,00	\$ 1.300.000,00	\$ 1.300.000,00
NP15	Desmontaje y montaje de bomper para soldadura de soporte	und	1,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00
NP16	Soporte para muelle	und	1,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00
NP17	Tornillo 9/16 * 2" 1/2	und	4,00	\$ 10.000,00	\$ 40.000,00
NP18	Instalación de soporte para muelle	und	1,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00
NP19	Hoja cuarta	und	2,00	\$ 730.000,00	\$ 1.460.000,00
NP20	Tornillo 3/8 * 6"	und	1,00	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00
NP21	Lavado general	und	1,00	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00
NP22	Revisión de luces traseras	und	1,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
NP23	Cauchos guardapolvos	und	2,00	\$ 75.000,00	\$ 150.000,00
NP24	Candado para freno trasero	und	1,00	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00
NP25	Cambio de guardapolvos y candado de freno trasero	und	1,00	\$ 120.000,00	\$ 120.000,00
NP26	Acople rápido para sistema de aire	und	1,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00
NP27	Soldadura de tubo de combustible	und	1,00	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00
NP28	Manguera para combustible 5/16	metro	1,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00

325

		ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN NIT. 800.033.062-0			
		SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
		APOYO	CONTRATACIÓN PÚBLICA		FORMATO
		Versión 1	Código F-CP-18		1/06/2020
ACTAS				Página 1 de 1	
ACTA - RECIBO FINAL					
NP29	Abrazadera 3/8	und	2,00	\$ 10.000,00	\$ 20.000,00
NP30	Refuerzo de base de radiador, incluye: - Desmontaje de conjunto - Desmontaje de radiador - Desmontaje de soporte - Instalación de platina para refuerzo - Soldadura general	und	1,00	\$ 450.000,00	\$ 450.000,00
NP31	Empaque de turbo	und	1,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
NP32	Instalación de empaque del turbo	und	1,00	\$ 280.000,00	\$ 280.000,00
NP33	Servicio de torno para fabricación de anillo para punta de exosto	und	1,00	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00
NP34	Soldadura de soporte de freno de ahogo	und	1,00	\$ 180.000,00	\$ 180.000,00
NP35	Cambio de anillo y empaques de exosto	und	1,00	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00
NP36	Soldadura de tope de muelle derecho	und	1,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00
NP37	Suministro de manguera para descargue del turbo	und	1,00	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00
NP38	Instalación de manguera para descargue del turbo	und	1,00	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00
NP39	Graduación de closs	und	1,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00
NP40	Suministro de correa de bomba de agua	und	1,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
NP41	Instalación de correa de bomba de agua	und	1,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00
NP42	Retenedor para rueda	und	4,00	\$ 120.000,00	\$ 480.000,00
NP43	Empaque para eje	und	2,00	\$ 25.000,00	\$ 50.000,00
NP44	Bajar ruedas para: -Engrase de rodamientos -Cambio de retenedores	und	2,00	\$ 100.000,00	\$ 200.000,00
NP45	Arreglo de soporte de guaya de closs	und	1,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
NP46	Manguera para sistema de aire	und	1,00	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00
NP47	Instalación de manguera para sistema de aire	und	1,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
NP48	Soldadura de puente base de cardan	und	1,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
NP49	Rodillo piloto de diferencial Ref. 5207	und	1,00	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00
NP50	Rodillo grande de spit Ref. C359	und	1,00	\$ 700.000,00	\$ 700.000,00
NP51	Rodillo pequeño de spit Ref. C304	und	1,00	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00
NP52	Retenedor spit	und	1,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00
NP53	Arandelas de ajuste	juego	1,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00
NP54	Servicio de torno para rellenar punta de spit	und	1,00	\$ 280.000,00	\$ 280.000,00
NP55	Carcaza de transmisión diferencial	und	1,00	\$ 700.000,00	\$ 700.000,00
NP56	Reparación de transmisión diferencial	und	1,00	\$ 850.000,00	\$ 850.000,00
NP57	Espárrago para el turbo	und	4,00	\$ 10.000,00	\$ 40.000,00
NP58	Manguera siliconada 3" * 5cm	und	1,00	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00
NP59	Manguera siliconada 1" *10 cm	und	1,00	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00
SUBTOTAL					\$ 34.691.000,00
EXENTOS DE IVA					
2.68	Aceite 15w40	cuarto	40,00	\$ 42.000,00	\$ 1.680.000,00
ITEMS NO PREVISTOS					
NP60	Valbulina 85w140	cuarto	40,00	\$ 40.000,00	\$ 1.600.000,00
NP61	Refrigerante	galón	3,00	\$ 35.000,00	\$ 105.000,00
NP62	Grasa	libra	8,00	\$ 40.000,00	\$ 320.000,00
TOTAL EXENTOS DE IVA					\$ 3.705.000,00
3.	BUS CHEVROLET FRR OCM 587				
3.1	Filtro de aceite motor Ref. PC3757	und	1,00	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00
3.2	Filtro de combustible primario Ref. 432	und	1,00	\$ 95.000,00	\$ 95.000,00

327

		ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN NIT. 800.033.062-0			
		SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
		APOYO	CONTRATACIÓN PÚBLICA		FORMATO
		Versión 1	Código F-CP-18		1/06/2020
ACTAS				Página 1 de 1	
ACTA - RECIBO FINAL					
3.3	Filtro de combustible secundario Ref. 435	und	1,00	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00
3.4	Filtro de aire primario Ref. 821	und	1,00	\$ 190.000,00	\$ 190.000,00
3.5	Filtro de aire secundario Ref. 822	und	1,00	\$ 110.000,00	\$ 110.000,00
3.6	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1,00	\$ 180.000,00	\$ 180.000,00
3.7	Graduación de frenos	und	2,00	\$ 25.000,00	\$ 50.000,00
3.8	Engrase	und	1,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00
3.9	Revisión de luces laterales	und	1,00	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00
3.10	Regleta para direccional	und	1,00	\$ 70.000,00	\$ 70.000,00
3.11	Chapa y cantonera de puerta de conducto	und	1,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00
3.12	Instalación de chapa y cantonera	und	1,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
3.13	Buje trasero para muelle	und	4,00	\$ 50.000,00	\$ 200.000,00
3.14	Pasador delantero para muelle	und	4,00	\$ 100.000,00	\$ 400.000,00
3.15	Buje delantero para muelle	und	0,00	\$ 50.000,00	\$ 0,00
3.16	Desmontaje y montaje de muelles para cambio de bujes y pasadores	und	1,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
3.17	Retenedor para rueda	und	4,00	\$ 120.000,00	\$ 480.000,00
3.18	Bajar ruedas para: -Engrase de rodamientos -Cambio de retenedores -Cambio de frenos delanteros	und	4,00	\$ 100.000,00	\$ 400.000,00
3.19	Silicona gris	und	1,00	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00
3.20	Frenos traseros	juego	1,00	\$ 700.000,00	\$ 700.000,00
3.21	Instalación de frenos traseros	und	1,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00
3.22	Frenos delanteros	und	0,00	\$ 550.000,00	\$ 0,00
3.23	Instalación de frenos delanteros	und	0,00	\$ 200.000,00	\$ 0,00
3.24	Despinchada de llanta	und	4,00	\$ 40.000,00	\$ 160.000,00
ITEMS NO PREVISTOS					
NP63	Cambio de llanta	und	0,00	\$ 30.000,00	\$ 0,00
NP64	Graduación de closs	und	1,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00
NP65	Servicio de escáner para diagnóstico de motor isuzu	und	1,00	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00
NP66	Arreglo de pacha de sensor del turbo	und	1,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
NP67	Espárrago trasero	und	8,00	\$ 50.000,00	\$ 400.000,00
NP68	Soldadura de tornillo para amortiguador	und	1,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00
NP69	Caucho para amortiguador	und	2,00	\$ 20.000,00	\$ 40.000,00
NP70	Desmontaje y montaje de amortiguador	und	1,00	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00
NP71	Lavado general	und	1,00	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00
NP72	Mantenimiento de instalación eléctrica de espejo	und	1,00	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00
SUBTOTAL					\$ 4.935.000,00
EXENTOS DE IVA					
3.25	Aceite 15w40	cuarto	15,00	\$ 42.000,00	\$ 630.000,00
ITEMS NO PREVISTOS					
NP73	Grasa	libra	7,00	\$ 40.000,00	\$ 280.000,00
TOTAL EXENTOS DE IVA					\$ 910.000,00
4.	RETRO CARGADORA NEW HOLLAND B110B				
4.1	Filtro de aire Ref. CNH 84217229	und	1,00	\$ 540.000,00	\$ 540.000,00

h7

328

		ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN			
		NIT. 800.033.062-0			
		SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
		APOYO		CONTRATACIÓN PÚBLICA	
Versión 1		Código F-CP-18		1/06/2020	
ACTAS					Página 1 de 1
ACTA - RECIBO FINAL					
4.2	Filtro de aire Ref. CNH 87682999	und	1,00	\$ 318.000,00	\$ 318.000,00
4.3	Filtro de aceite motor Ref. 84228488	und	1,00	\$ 247.000,00	\$ 247.000,00
4.4	Filtro de combustible Ref. 84412164	und	2,00	\$ 220.000,00	\$ 440.000,00
4.5	Filtro de combustible Ref. 84565926	und	2,00	\$ 260.000,00	\$ 520.000,00
4.6	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1,00	\$ 180.000,00	\$ 180.000,00
4.7	Filtro de servotransmisión	und	1,00	\$ 650.000,00	\$ 650.000,00
4.8	Instalación de filtro de servotransmisión	und	1,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
4.9	Racor para cilindro hidráulico del balde	und	1,00	\$ 110.000,00	\$ 110.000,00
4.10	Instalación de racor para cilindro hidráulico	und	1,00	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00
4.11	Batería 47-950	und	2,00	\$ 860.000,00	\$ 1.720.000,00
4.12	Instalación de baterías	und	1,00	\$ 180.000,00	\$ 180.000,00
4.13	Grasera 1/8 NPT	und	11,00	\$ 5.000,00	\$ 55.000,00
4.14	Buje base chasis frame Ref. 85700728	und	0,00	\$ 120.000,00	\$ 0,00
4.15	Buje base frame inferior Re. 85803197	und	0,00	\$ 135.000,00	\$ 0,00
4.16	Buje frame superior Ref. 47546559	und	0,00	\$ 110.000,00	\$ 0,00
4.17	Pasador superior frame Ref. 47546621	und	0,00	\$ 1.200.000,00	\$ 0,00
4.18	Arandela espaciador base Ref. 85801191	und	0,00	\$ 800.000,00	\$ 0,00
4.19	Arandela Ref. 8274447	und	0,00	\$ 100.000,00	\$ 0,00
4.20	Pasador inferior frame Ref. 47558941	und	0,00	\$ 460.000,00	\$ 0,00
4.21	Pasador base del boom Ref. 47546631	und	0,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00
4.22	Buje base del boom Ref. 8391100557	und	0,00	\$ 650.000,00	\$ 0,00
4.23	Arandela Ref. 79070270	und	0,00	\$ 50.000,00	\$ 0,00
4.24	Esquinera derecha Ref. 53103208	und	1,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00
4.25	Esquinera izquierda Ref. 53103209	und	1,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00
4.26	Diente para balde Ref. 53103205	und	2,00	\$ 100.000,00	\$ 200.000,00
4.27	Tornillo 3/4 * 2" con tuerca	und	4,00	\$ 20.000,00	\$ 80.000,00
4.28	Tornillo 3/4 * 2" 3/4 con tuerca	und	8,00	\$ 15.000,00	\$ 120.000,00
4.29	Arandela para ajustar balde cargador	und	24,00	\$ 20.000,00	\$ 480.000,00
4.30	Ajuste de balde cargador y estabilizadoras	und	1,00	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00
4.31	Buje base del balde Ref. 83910548	und	0,00	\$ 330.000,00	\$ 0,00
4.32	Pasador biela del balde Ref.85815517	und	0,00	\$ 600.000,00	\$ 0,00
4.33	Pasador base del balde Ref. 85815607	und	0,00	\$ 1.490.000,00	\$ 0,00
4.34	Servicio de escaner para retrocargadora	und	1,00	\$ 700.000,00	\$ 700.000,00
ITEMS NO PREVISTOS					
NP74	Base de filtro de combustible primario	und	1,00	\$ 1.450.000	\$ 1.450.000,00
NP75	Instalación de base de filtro de combustible primario	0,00	1,00	\$ 50.000	\$ 50.000,00
NP76	Diagnóstico para detección de fallas del sistema de inyección de combustible de motor diésel	und	1,00	\$ 600.000	\$ 600.000,00
NP77	Manguera 3/8 para sistema de combustible	metro	5,00	\$ 20.000	\$ 100.000,00
NP78	Abrazadera 3/8	und	8,00	\$ 5.000	\$ 40.000,00
NP79	Desmontaje de cilindro hidráulico de descargue de valde frontal, incluye: - Desarme de cilindro hidráulico - Endezar vástago en prensa hidráulica - Aleación de vástago en torno - Arme de cilindro hidráulico - Montaje de cilindro hidráulico	und	1,00	\$ 500.000	\$ 500.000,00
NP80	Ajuste de pesa, volteo de cilindro hidráulico y ajuste de spool de control de cargador	und	1,00	\$ 250.000	\$ 250.000,00
NP81	Despinchada de llanta	und	0,00	\$ 80.000	\$ 0,00

329

		ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN			
		NIT. 800.033.062-0			
		SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
		APOYO		CONTRATACIÓN PÚBLICA	
Versión 1		Código F-CP-18		1/06/2020	
ACTAS					Página 1 de 1
ACTA - RECIBO FINAL					
NP82	Manguera 7/8 * 130 cm	und	1,00	\$ 300.000	\$ 300.000,00
NP83	Instalación de manguera 7/8 *130 cm	und	1,00	\$ 150.000	\$ 150.000,00
NP84	Corrección de fuga de aceite hidráulico por el codo del cilindro del valde	und	1,00	\$ 180.000	\$ 180.000,00
NP85	Desmontaje y montaje de manguera hidráulica para ensamble de unión	und	1,00	\$ 250.000	\$ 250.000,00
NP86	Vástago de cilindro de descargue del cargador	und	1,00	\$ 800.000	\$ 800.000,00
NP87	Empaquetadura de cilindro	Kit	1,00	\$ 700.000	\$ 700.000,00
NP88	Servicio de torno para ensamble de vástago	und	1,00	\$ 350.000	\$ 350.000,00
NP89	Reparación de cilindro hidráulico	und	1,00	\$ 400.000	\$ 400.000,00
SUBTOTAL					\$ 13.910.000,00
EXENTOS DE IVA					
4.36	Grasa	cuñete	0,00	\$ 350.000,00	\$ 0,00
4.37	Aceite 80w90	cuarto	0,00	\$ 45.000,00	\$ 0,00
4.38	Aceite hidráulico ISO 68	cuarto	60,00	\$ 30.000,00	\$ 1.800.000,00
ITEMS NO PREVISTOS					
NP90	Aceite 15w40	cuarto	20,00	\$ 42.000,00	\$ 840.000,00
TOTAL EXENTOS DE IVA					\$ 2.640.000,00
5.	TRACTOR MASSEY FERGUSON 291				
5.1	Filtro de aceite motor Ref. 2654407	und	1,00	\$ 120.000,00	\$ 120.000,00
5.2	Filtro trampa de combustible Ref. 26561117	und	1,00	\$ 110.000,00	\$ 110.000,00
5.3	Filtro de combustible bomba eléctrica Ref. 4816636	und	1,00	\$ 170.000,00	\$ 170.000,00
5.4	Filtro de aire primario Ref. C16400	und	1,00	\$ 270.000,00	\$ 270.000,00
5.5	Filtro de aire secundario Ref. CF400	und	1,00	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00
5.6	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1,00	\$ 180.000,00	\$ 180.000,00
5.7	Azadón para retobo	und	0,00	\$ 42.000,00	\$ 0,00
5.8	Instalación de azadones	und	0,00	\$ 460.000,00	\$ 0,00
5.9	Tornillo 9/16*2"	und	0,00	\$ 6.000,00	\$ 0,00
5.10	Ajuste de tornillos candelero	und	1,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00
5.11	Tornillo 5/8 * 6"	und	2,00	\$ 35.000,00	\$ 70.000,00
5.12	Servicio de torno para fabricación de pasador para barra de tiro	und	1,00	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00
5.13	Tambor externo retobo Ref. 4644005	und	1,00	\$ 1.280.000,00	\$ 1.280.000,00
5.14	Empaque tapa rotor	und	1,00	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00
5.15	Sello de espejo derecho de rotor	und	1,00	\$ 420.000,00	\$ 420.000,00
5.16	Empaque de tapa	und	1,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00
5.17	Reparación de patines	und	1,00	\$ 400.000,00	\$ 400.000,00
5.18	Instalación de repuestos para retobo	und	1,00	\$ 800.000,00	\$ 800.000,00
5.19	Rectificar rosca de tapón de tapa	und	1,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00
5.20	Tuerca de seguridad para retobo	und	24,00	\$ 5.000,00	\$ 120.000,00
5.21	Instalación de tuercas de seguridad para retobo	und	1,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00
5.22	Soldadura de platina base síncel	und	1,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00
5.23	Solenoides bomba de inyección	und	1,00	\$ 410.000,00	\$ 410.000,00
5.24	Filtro hidráulico	und	1,00	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00
5.25	Guardapolvos barra de cambios	und	1,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
5.26	Retenedor transmisión delantera	und	1,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
5.27	Cambio de retenedor transmisión delantera	und	1,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
5.28	Horómetro	und	0,00	\$ 1.600.000,00	\$ 0,00
5.29	Instalación de horómetro	und	0,00	\$ 250.000,00	\$ 0,00
5.30	Enderezar exosto	und	1,00	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00

330

		ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN			
		NIT. 800.033.062-0			
		SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
		APOYO		CONTRATACIÓN PÚBLICA	
Versión 1		Código F-CP-18		1/06/2020	
ACTAS				Página 1 de 1	
ACTA - RECIBO FINAL					
5.31	Espárrago para rueda trasera	und	8,00	\$ 190.000,00	\$ 1.520.000,00
5.32	Instalación de espárragos	und	1,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00
ITEMS NO PREVISTOS					
NP91	Adaptación de cuchilla arado sincl	und	1,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
NP92	Carga de batería	und	1,00	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00
NP93	Regulador de alternador	und	1,00	\$ 190.000,00	\$ 190.000,00
NP94	Instalación de regulador de alternador	und	1,00	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00
NP95	Tres puntos	und	1,00	\$ 450.000,00	\$ 450.000,00
NP96	Servicio de oxicorte para enderezar azadón de retobo	und	2,00	\$ 30.000,00	\$ 60.000,00
NP97	Servicio de camabaja	und	1,00	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00
NP98	Empaque de culata para tractor massey 291	und	1,00	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00
NP99	Desmontaje de culata para instalación de empaque	und	1,00	\$ 900.000,00	\$ 900.000,00
SUBTOTAL					\$ 10.120.000,00
EXENTOS DE IVA					
5.33	Aceite 15w40	cuarto	15,00	\$ 42.000,00	\$ 630.000,00
5.34	Aditivo para frenos	und	0,00	\$ 375.000,00	\$ 0,00
ITEMS NO PREVISTOS					
NP100	Valbulina 85w140	cuarto	4,00	\$ 40.000,00	\$ 160.000,00
TOTAL EXENTOS DE IVA					\$ 790.000,00
6.	CAMIONETA MITSUBISHI L200 PZF 532				
6.1	Filtro de aceite de motor Ref. OLP-039	und	1,00	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00
6.2	Filtro de combustible Ref. FLP-301	und	1,00	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00
6.3	Filtro de aire AIP-681	und	1,00	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00
6.4	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1,00	\$ 180.000,00	\$ 180.000,00
6.5	Pastillas	juego	1,00	\$ 275.000,00	\$ 275.000,00
6.6	Instalación de pastillas	und	1,00	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00
6.7	Graduación de frenos	und	1,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00
6.8	Bombillo led para unidad	juego	0,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00
6.9	Instalación de bombillos led	und	0,00	\$ 100.000,00	\$ 0,00
6.10	Tijera inferior	und	1,00	\$ 735.000,00	\$ 735.000,00
6.11	Tijera superior	und	2,00	\$ 368.000,00	\$ 736.000,00
6.12	Instalación de tijeras	und	1,00	\$ 400.000,00	\$ 400.000,00
6.13	Amortiguador trasero	und	0,00	\$ 270.000,00	\$ 0,00
6.14	Instalación de amortiguadores	und	0,00	\$ 60.000,00	\$ 0,00
6.15	Sensor ABS	und	0,00	\$ 350.000,00	\$ 0,00
6.16	Instalación de sensor ABS	und	0,00	\$ 50.000,00	\$ 0,00
6.17	Panorámico	und	1,00	\$ 480.000,00	\$ 480.000,00
6.18	Instalación de panorámico	und	1,00	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00
6.19	Cremallera eleva-vidrios puerta del conductor	und	0,00	\$ 480.000,00	\$ 0,00
6.20	Instalación de cremallera eleva-vidrios	und	0,00	\$ 80.000,00	\$ 0,00
6.21	Plumillas	juego	1,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
6.22	Instalación de plumillas	und	1,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00
6.23	Gato de botella de 3 toneladas	und	1,00	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00
6.24	Copa cuadrante 12 mm	und	1,00	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00
6.25	Despinchada de llanta	und	0,00	\$ 30.000,00	\$ 0,00
ITEMS NO PREVISTOS					
NP101	Manguera 1/2 para sistema de refrigeración (30cm)	und	1,00	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00
NP102	Abrazadera 1/2	und	2,00	\$ 8.000,00	\$ 16.000,00
NP103	Instalación de manguera de refrigeración	und	1,00	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00
NP104	Líquido de frenos grande	und	1,00	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00

331

		ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN			
		NIT. 800.033.052-0			
		SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
		APOYO		CONTRATACIÓN PÚBLICA	
Versión 1		Código F-CP-18		1/06/2020	
ACTAS					Página 1 de 1
ACTA - RECIBO FINAL					
NP105	Batería 30H	und	1,00	\$ 850.000,00	\$ 850.000,00
NP106	Bujía de precalentamiento para motor diésel	und	4,00	\$ 130.000,00	\$ 520.000,00
NP107	Instalación de bujías de precalentamiento	und	1,00	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00
NP108	Soldadura de tubo de sistema hidráulico de dirección	und	1,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
NP109	Tuerca para rueda	und	24,00	\$ 10.000,00	\$ 240.000,00
NP110	Axial de suspensión	und	1,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00
NP111	Caucho axial	und	2,00	\$ 25.000,00	\$ 50.000,00
NP112	Caucho para eje	und	1,00	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00
NP113	Alineación	und	1,00	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00
NP114	Lavado general	und	1,00	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00
SUBTOTAL					\$ 6.277.000,00
EXENTOS DE IVA					
6.26	Aceite 15w40	cuarto	8,00	\$ 42.000,00	\$ 336.000,00
ITEMS NO PREVISTOS					
NP115	Aceite hidráulico ISO 68	cuarto	4,00	\$ 30.000,00	\$ 120.000,00
TOTAL EXENTOS DE IVA					\$ 456.000,00
7.	VOLQUETA INTERNATIONAL OCM 199				
7.1	Filtro de aire Ref. P527682 / 2602212C1	und	1,00	\$ 840.000,00	\$ 840.000,00
7.2	Filtro de combustible primario Ref. 2514003C1 / FS20028	und	1,00	\$ 365.000,00	\$ 365.000,00
7.3	Filtro de combustible secundario Ref. FF5632	und	1,00	\$ 260.000,00	\$ 260.000,00
7.4	Filtro de aceite de motor Ref. P551019 / LF3970	und	1,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
7.5	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1,00	\$ 180.000,00	\$ 180.000,00
7.6	Graduación de frenos	und	1,00	\$ 25.000,00	\$ 25.000,00
7.7	Engrase general	und	2,00	\$ 50.000,00	\$ 100.000,00
7.8	Frenos traseros	juego	1,00	\$ 700.000,00	\$ 700.000,00
7.9	Instalación de frenos traseros	und	1,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00
7.10	Servicio de torno para cepillar campana	und	1,00	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00
7.11	Empaquetadura para válvula del sistema neumático del secador	und	1,00	\$ 215.000,00	\$ 215.000,00
7.12	Instalación de empaquetadura para válvula del sistema neumático del secador	und	1,00	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00
7.13	Soldadura de guardapolvo	und	1,00	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00
7.14	Rodaja para freno	und	8,00	\$ 25.000,00	\$ 200.000,00
7.15	Desmontaje y montaje de ruedas para cambio de rodajas	und	4,00	\$ 100.000,00	\$ 400.000,00
7.16	Servicio de escaner para volqueta internacional	und	1,00	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00
7.17	Cambio de llanta	und	3,00	\$ 30.000,00	\$ 90.000,00
7.18	Hoja cuarta Ref. 55029-4	und	2,00	\$ 730.000,00	\$ 1.460.000,00
7.19	Hoja sexta Ref. 55029-6	und	2,00	\$ 685.000,00	\$ 1.370.000,00
7.20	Central para muelle	und	2,00	\$ 25.000,00	\$ 50.000,00
7.21	Batería 30H	und	2,00	\$ 850.000,00	\$ 1.700.000,00
7.22	Frenos delanteros	und	0,00	\$ 550.000,00	\$ 0,00
7.23	Instalación de frenos delanteros	und	0,00	\$ 200.000,00	\$ 0,00
7.24	Amortiguador delantero	und	2,00	\$ 650.000,00	\$ 1.300.000,00
7.25	Instalación de amortiguadores	und	1,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
7.26	Despinchada de llanta	und	2,00	\$ 50.000,00	\$ 100.000,00
ITEMS NO PREVISTOS		0,00			
NP116	Manguera para cámara del freno	und	1,00	\$ 100.000	\$ 100.000,00
NP117	Espárrago para rueda trasera	und	3,00	\$ 30.000	\$ 90.000,00
NP118	Intalación de espárrago para rueda trasera	und	3,00	\$ 10.000	\$ 30.000,00
NP119	Cambio de valbulina de transmisión diferencial	und	1,00	\$ 80.000	\$ 80.000,00

332

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN NIT. 800.033.062-0		
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
	APOYO	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FORMATO
	Versión 1	Código F-CP-18	1/06/2020
ACTAS			Página 1 de 1


ACTA - RECIBO FINAL

NP120	Instalación de láminas laterales de guardapolvos	und	1,00	\$	100.000	\$ 100.000,00
NP121	Candado para freno trasero	und	2,00	\$	150.000	\$ 300.000,00
NP122	Instalación de candado para freno trasero	und	2,00	\$	40.000	\$ 80.000,00
NP123	Retenedor para rueda	und	2,00	\$	120.000	\$ 240.000,00
NP124	Empaque para eje	und	2,00	\$	25.000	\$ 50.000,00
NP125	Bajar ruedas para: -Engrase de rodamientos -Cambio de retenedores	und	2,00	\$	100.000	\$ 200.000,00
NP126	Varilla con terminales para dirección	und	1,00	\$	900.000	\$ 900.000,00
NP127	Instalación de varilla con terminales para dirección	und	1,00	\$	150.000	\$ 150.000,00
NP128	Alineación	und	1,00	\$	60.000	\$ 60.000,00
SUBTOTAL						\$ 12.765.000,00
EXENTOS DE IVA						
7.27	Aceite 15w40	und	24,00	\$	40.000,00	\$ 960.000,00
ITEMS NO PREVISTOS						
NP129	Valbulina 85w140	cuarto	20,00	\$	40.000	\$ 800.000,00
NP130	Grasa	libra	4,00	\$	40.000	\$ 160.000,00
TOTAL EXENTOS DE IVA						\$ 1.920.000,00
8.	VIBRO COMPACTADOR CATERPILLAR CS 44B					
8.1	Filtro de aire primario Ref. 2229020	und	0,00	\$	450.000,00	\$ 0,00
8.2	Filtro de aire secundario Ref. 2229021	und	0,00	\$	360.000,00	\$ 0,00
8.3	Filtro de combustible primario Ref. 4395037	und	0,00	\$	550.000,00	\$ 0,00
8.4	Filtro de combustible secundario Ref. 3608960	und	0,00	\$	290.000,00	\$ 0,00
8.5	Filtro de aceite de motor Ref. 7w2326	und	0,00	\$	180.000,00	\$ 0,00
8.6	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	0,00	\$	180.000,00	\$ 0,00
8.7	Filtro trampa parker 2010	und	0,00	\$	100.000,00	\$ 0,00
SUBTOTAL						\$ 0,00
EXENTOS DE IVA						
8.8	Aceite 15w40	und	0,00	\$	40.000,00	\$ 0,00
TOTAL EXENTOS DE IVA						\$ 0,00
9.	TRACTOR MASSEY FERGUSON 291					
9.1	Batería	und	1,00	\$	850.000,00	\$ 850.000,00
9.2	Filtro de aceite motor A-18	und	1,00	\$	50.000,00	\$ 50.000,00
9.3	Filtro de aire AIP-647	und	1,00	\$	90.000,00	\$ 90.000,00
9.4	Stop trasero izquierdo	und	1,00	\$	250.000,00	\$ 250.000,00
9.5	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1,00	\$	180.000,00	\$ 180.000,00
SUBTOTAL						\$ 1.420.000,00
EXENTOS DE IVA						
9.6	Aceite 15w40	cuarto	6,00	\$	42.000,00	\$ 252.000,00
TOTAL EXENTOS DE IVA						\$ 252.000,00
SUBTOTAL (bienes y servicios gravados)						\$ 94.253.000,00
IVA 19%						\$ 17.908.070,00
TOTAL (A) (bienes y servicios gravados)						\$ 112.161.070,00
TOTAL (B) PRODUCTOS EXENTOS DE IVA (Grasas, aceites y lubricantes)						\$ 13.897.000,00
TOTAL (A) + TOTAL (B)						\$ 126.058.070,00

B. ACTAS DE RECIBO PARCIAL

El contratista presentó y fueron tramitadas UN (1) acta de pago parcial correspondientes a la ejecución de actividades contratadas en el periodo comprendido entre 19/11/2024 al 4/12/2024 por un valor total de \$ 37.548.550,00

33

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN NIT. 800.033.062-0		
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
	APOYO	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FORMATO
	Versión 1	Código F-CP-18	1/06/2020
ACTAS			Página 1 de 1
ACTA - RECIBO FINAL			
C. ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS			
Una vez realizada la inspección total del contrato, se constató que a la fecha <u>VEINTICUATRO (24)</u> de <u>DICIEMBRE</u> de <u>2024</u> que la totalidad de las actividades contratadas se encuentran ejecutadas a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato. El recibo del contrato, no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes. El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato. No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.			
 DIEGO FERNANDO RUIZ GONZÁLEZ SERVICIO TÉCNICO MAPESA S.A.S. Contratista		 JUAN DAVID REYES VARGAS Secretario de Planeación y Obras Públicas Supervisor	

337

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN NIT. 800.033.062-0									
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN									
CONTRATACIÓN PÚBLICA					FORMATO 1/06/2020 Página 1 de 1				
APOYO Versión 1					ACTAS				
Código F-CP-18					Código F-CP-18				
SABANA DE CANTIDADES LIQUIDACIÓN									
		und	1,00	\$ 280.000,00	\$ 280.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 560.000,00
1.21	Hoja cuarta plana	und	1,00	\$ 280.000,00	\$ 280.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 560.000,00
1.22	Hoja quinta plana	und	1,00	\$ 220.000,00	\$ 220.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 440.000,00
1.23	Grampa 5/8" x 22"	und	1,00	\$ 120.000,00	\$ 120.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 240.000,00
	Servicio de tenor para adaptación de cilindro hidráulico del vehículo. Incluye: - Demontaje de cilindro de válvula marcadita - Servicio de montaje de cilindro de válvula Ford - Servicio de torno para fabricación de engras reporto - Soldadura de engras un subchasis - Codo para cilindro hidráulico - Instalación de cilindro hidráulico	und	1,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 1.200.000,00
1.25	Arreglar tanques del tan	und	1,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 100.000,00
1.26	Enderezar varilla de dirección	und	1,00	\$ 120.000,00	\$ 120.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 240.000,00
1.27	Diagona	und	1,00	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 80.000,00
1.28	Instalación de diagona	und	1,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 100.000,00
1.29	Enderezar soporte de ascenso	und	1,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 100.000,00
1.30	Hoja principal delantero	und	1,00	\$ 1.250.000,00	\$ 1.250.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 1.250.000,00
1.31	Buje para muelle	und	1,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 100.000,00
1.32	Cambio de fante	und	1,00	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 60.000,00
1.33	Retenedor pit	und	1,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 400.000,00
1.34	Instalación de retenedor pit	und	1,00	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 300.000,00
1.35	Empaque múltiple de escape	und	1,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 400.000,00
1.36	Empaque de tapa válvulas	und	1,00	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 500.000,00
1.37	Instalación de empujes de múltiples y tapa válvulas	und	1,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 400.000,00
1.38	Calibración de válvulas de motor	und	1,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 400.000,00
1.39	Frenos traseros	juego	1,00	\$ 700.000,00	\$ 700.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 1.400.000,00
1.40	Instalación de frenos traseros	und	1,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 400.000,00
1.41	Frenos delanteros	und	1,00	\$ 550.000,00	\$ 550.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 1.100.000,00
1.42	Instalación de frenos delanteros	und	1,00	\$ 260.000,00	\$ 260.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 520.000,00
1.43	Desplachada de llanta	und	1,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 100.000,00
ITEMS NO PREVISTOS									
NP1	Múltiple de escape	und	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
NP2	Empaque del tubo	und	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
NP3	Instalación de múltiples de escape y empaque del tubo	und	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
NP4	Cambio de válvulas de transmisión diferencial	und	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
SUBTOTAL				\$ 9.970.000,00	\$ 9.970.000,00		\$ 0,00		\$ 10.315.000,00
EFECTOS DE IVA									
1.44	Acetate 15x40	cuarto	1,00	\$ 42.000,00	\$ 42.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 84.000,00
1.45	Acetate hidráulico ISO 100	cuarto	1,00	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 60.000,00
ITEMS NO PREVISTOS									
NP5	Válvula 85x140	cuarto	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
				\$ 42.000,00	\$ 42.000,00		\$ 0,00		\$ 84.000,00
				\$ 30.000,00	\$ 30.000,00		\$ 0,00		\$ 60.000,00
TOTAL EXENTOS DE IVA									
2. VOUCHER DE PAGOS				\$ 9.970.000,00	\$ 9.970.000,00		\$ 0,00		\$ 10.315.000,00
2.1	Filtro de combustible primario Ref. 874932	und	1,00	\$ 87.000,00	\$ 87.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 174.000,00
2.2	Filtro de combustible secundario Ref. A59135P	und	1,00	\$ 210.000,00	\$ 210.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 420.000,00
2.3	Filtro de aire primario Ref. TFP-52483	und	1,00	\$ 260.000,00	\$ 260.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 520.000,00
2.4	Filtro de aire secundario Ref. TFP-52494	und	1,00	\$ 184.000,00	\$ 184.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 368.000,00
2.5	Filtro de aceite de motor Ref. A675P	und	1,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 200.000,00
2.6	Filtro de aceite by pass Ref. PMX50R	und	1,00	\$ 95.000,00	\$ 95.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 190.000,00
2.7	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1,00	\$ 180.000,00	\$ 180.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 360.000,00

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN NIT: 800.033.083-0												
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN												
CONTRATACIÓN PÚBLICA												
Código F-CP-18												
ACTAS												
APOYO												
Versión 1												
FORMATO												
1/06/2020												
Página 1 de 1												
TABLA DE CANTIDADES LIQUIDACIÓN												
2.8	Gradación de finos	und	1,00	\$ 25.000,00	0,00	0,00	1,00	\$ 25.000,00	2,00	\$ 50.000,00	3,00	\$ 75.000,00
2.9	Engrasa	und	1,00	\$ 50.000,00	0,00	0,00	1,00	\$ 50.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 50.000,00
2.10	Hoja principal del manual auxiliar Ref: 349	und	1,00	\$ 850.000,00	0,00	0,00	1,00	\$ 850.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 850.000,00
2.11	Servicio técnico de montaje y montaje de maleta	und	1,00	\$ 100.000,00	0,00	0,00	1,00	\$ 100.000,00	3,00	\$ 300.000,00	6,00	\$ 600.000,00
2.12	Grampa para vaina estabilizadora de dirección	und	1,00	\$ 22.000,00	0,00	0,00	1,00	\$ 22.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 22.000,00
2.13	Cucheta para vaina estabilizadora de dirección	und	1,00	\$ 60.000,00	0,00	0,00	1,00	\$ 60.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 60.000,00
2.14	Instalación de cachos y grampas	und	1,00	\$ 100.000,00	0,00	0,00	1,00	\$ 100.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 100.000,00
2.15	Cambio de culata para inyector	und	1,00	\$ 130.000,00	0,00	0,00	1,00	\$ 130.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 130.000,00
2.16	Oring pequeño para inyector	und	1,00	\$ 9.000,00	0,00	0,00	1,00	\$ 9.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 9.000,00
2.17	Oring grande para inyector	und	1,00	\$ 12.000,00	0,00	0,00	1,00	\$ 12.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 12.000,00
2.18	Empaque de tapa válvulas	und	1,00	\$ 100.000,00	0,00	0,00	1,00	\$ 100.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 100.000,00
2.19	Sistema gti	und	1,00	\$ 40.000,00	0,00	0,00	1,00	\$ 40.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 40.000,00
2.20	Válvula de admisión Ref: 40131	und	1,00	\$ 100.000,00	0,00	0,00	1,00	\$ 100.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 100.000,00
2.21	Válvula de escape Ref: 1841913C1	und	1,00	\$ 120.000,00	0,00	0,00	1,00	\$ 120.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 120.000,00
2.22	Grúa de válvulas	juego	1,00	\$ 270.000,00	0,00	0,00	1,00	\$ 270.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 270.000,00
2.23	Cucheta de válvulas	juego	1,00	\$ 175.000,00	0,00	0,00	1,00	\$ 175.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 175.000,00
2.24	Empaque culata 3115	und	1,00	\$ 450.000,00	0,00	0,00	1,00	\$ 450.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 450.000,00
2.25	Empaque de culata 3115	und	1,00	\$ 140.000,00	0,00	0,00	1,00	\$ 140.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 140.000,00
2.26	Servicio de modificación para reparación de culata	und	1,00	\$ 1.000.000,00	0,00	0,00	1,00	\$ 1.000.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 1.000.000,00
2.27	Empaque múltiple de culata	und	1,00	\$ 120.000,00	0,00	0,00	1,00	\$ 120.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 120.000,00
2.28	Cuerpo superior amortiguador delantero	und	1,00	\$ 30.000,00	0,00	0,00	1,00	\$ 30.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 30.000,00
2.29	Tornillo 3/8" x 5"	und	1,00	\$ 20.000,00	0,00	0,00	1,00	\$ 20.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 20.000,00
2.30	Arandela 3/4"	und	1,00	\$ 6.000,00	0,00	0,00	1,00	\$ 6.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 6.000,00
2.31	Cuerpo superior de motor diésel	und	1,00	\$ 180.000,00	0,00	0,00	1,00	\$ 180.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 180.000,00
2.32	Instalación de cachos de soporte de motor y amortiguador	und	1,00	\$ 30.000,00	0,00	0,00	1,00	\$ 30.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 30.000,00
2.33	Montaje de tanque de combustible para brinde	und	1,00	\$ 200.000,00	0,00	0,00	1,00	\$ 200.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 200.000,00
2.34	Reparación de culata, incluye: - Desmontaje y montaje de culata - Calibración de válvulas de escape y admisión - Calibración de inyectores - Desmontaje y montaje de componentes del motor	und	1,00	\$ 1.800.000,00	0,00	0,00	1,00	\$ 1.800.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 1.800.000,00
2.35	Tornillo 14mm * 20mm	und	1,00	\$ 12.000,00	0,00	0,00	1,00	\$ 12.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 12.000,00
2.36	Arandela 3"	und	1,00	\$ 80.000,00	0,00	0,00	1,00	\$ 80.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 80.000,00
2.37	Grampa de pedal de aceleración	und	1,00	\$ 180.000,00	0,00	0,00	1,00	\$ 180.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 180.000,00
2.38	Instalación de grampa de pedal de aceleración	und	1,00	\$ 60.000,00	0,00	0,00	1,00	\$ 60.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 60.000,00
2.39	Cambio de línea	und	1,00	\$ 30.000,00	0,00	0,00	1,00	\$ 30.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 30.000,00
2.40	Soldadura de vaina de punta de plátón	und	1,00	\$ 20.000,00	0,00	0,00	1,00	\$ 20.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 20.000,00
2.41	Grampa de clavo	und	1,00	\$ 220.000,00	0,00	0,00	1,00	\$ 220.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 220.000,00
2.42	Instalación de grampa de clavo	und	1,00	\$ 100.000,00	0,00	0,00	1,00	\$ 100.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 100.000,00
2.43	Soldadura de caja de herramientas	und	1,00	\$ 150.000,00	0,00	0,00	1,00	\$ 150.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 150.000,00
2.44	Pasador para maleta	und	1,00	\$ 85.000,00	0,00	0,00	1,00	\$ 85.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 85.000,00
2.45	Manijera para cámara del freno	und	1,00	\$ 100.000,00	0,00	0,00	1,00	\$ 100.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 100.000,00
2.46	Kit de embrague	und	1,00	\$ 2.000.000,00	0,00	0,00	1,00	\$ 2.000.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 2.000.000,00
2.47	Pasador con cinta para embrague	juego	1,00	\$ 250.000,00	0,00	0,00	1,00	\$ 250.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 250.000,00
2.48	Bola de clase con arena	und	1,00	\$ 210.000,00	0,00	0,00	1,00	\$ 210.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 210.000,00
2.49	Servicio de remo para esphir vebano	und	1,00	\$ 150.000,00	0,00	0,00	1,00	\$ 150.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 150.000,00
2.50	Redamiento de volanta	und	1,00	\$ 100.000,00	0,00	0,00	1,00	\$ 100.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 100.000,00
2.51	Insolador de espigonal	und	1,00	\$ 240.000,00	0,00	0,00	1,00	\$ 240.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 240.000,00
2.52	Tendalencia	und	1,00	\$ 30.000,00	0,00	0,00	1,00	\$ 30.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 30.000,00
2.53	Bujes laterales	juego	1,00	\$ 90.000,00	0,00	0,00	1,00	\$ 90.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 90.000,00
2.54	Trepisco de clavo	und	1,00	\$ 250.000,00	0,00	0,00	1,00	\$ 250.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 250.000,00

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN NIT. 800.033.062-0												
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN												
CONTRATACIÓN PÚBLICA												
Código F-CP-18												
FORMATO												
1/06/2020												
Página 1 de 1												
ACTAS												
SABANA DE CANTIDADES LIQUIDACIÓN												
2.55	Horquilla de ceras	und	1,00	\$ 200.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 200.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 200.000,00
2.56	Servicio técnico de montaje y desmontaje de caja de velocidades, incluye: - Cambio de repuestos de kit de embrague - Calibración de kit de embrague - Cambio de retenedor de cigüeñal	und	1,00	\$ 400.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 400.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 400.000,00
2.57	Stop del tramo	und	1,00	\$ 80.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2.58	Instalación de steps	und	1,00	\$ 150.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2.59	Hoja principal trasera	und	1,00	\$ 1.625.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 1.625.000,00	1,00	\$ 1.625.000,00	2,00	\$ 3.250.000,00
2.60	Control para muñe	und	1,00	\$ 25.000,00	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 50.000,00	3,00	\$ 75.000,00	5,00	\$ 125.000,00
2.61	Difragma	und	1,00	\$ 40.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 40.000,00	1,00	\$ 40.000,00
2.62	Instalación de difragma	und	1,00	\$ 50.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 50.000,00	1,00	\$ 50.000,00
2.63	Frenos traseros	juego	1,00	\$ 700.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 700.000,00	1,00	\$ 700.000,00
2.64	Instalación de frenos traseros	und	1,00	\$ 200.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 200.000,00	1,00	\$ 200.000,00
2.65	Frenos delanteros	und	1,00	\$ 550.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2.66	Instalación de frenos delanteros	und	1,00	\$ 200.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2.67	Desplazada de llanta	und	1,00	\$ 50.000,00	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 100.000,00	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 100.000,00
ITEMS NO PREVISTOS												
Nº3	Corte de hoja de resorte y hacer llusco de 1/2	und	1,00	\$ 0,00	1,00	\$ 50.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 50.000,00	1,00	\$ 50.000,00
Nº7	Arandos de ajuste para caja de velocidades	und	1,00	\$ 0,00	1,00	\$ 115.000,00	0,00	\$ 0,00	3,00	\$ 345.000,00	3,00	\$ 1.035.000,00
Nº8	Reductante Ref. 212 para caja de velocidades	und	1,00	\$ 0,00	1,00	\$ 200.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 200.000,00	1,00	\$ 200.000,00
Nº9	Placa de engranaje para caja de velocidades	und	1,00	\$ 0,00	1,00	\$ 250.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 250.000,00	1,00	\$ 250.000,00
Nº10	Retenedor para caja de velocidades	und	1,00	\$ 0,00	1,00	\$ 140.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 140.000,00	1,00	\$ 140.000,00
Nº11	Empaquetadura de tornafuerza	und	1,00	\$ 0,00	1,00	\$ 70.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 70.000,00	1,00	\$ 70.000,00
Nº12	Retenedor tornafuerza	und	1,00	\$ 0,00	1,00	\$ 80.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 80.000,00	1,00	\$ 80.000,00
Nº13	Empaque camara caja de velocidades	und	1,00	\$ 0,00	1,00	\$ 100.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 100.000,00	1,00	\$ 100.000,00
Nº14	Reparación de caja de velocidades	und	1,00	\$ 0,00	1,00	\$ 1.300.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 1.300.000,00	1,00	\$ 1.300.000,00
Nº15	Desmontaje y montaje de bomp para soldadura de soporte	und	1,00	\$ 0,00	1,00	\$ 200.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 200.000,00	1,00	\$ 200.000,00
Nº16	Soporte para muñe	und	1,00	\$ 0,00	1,00	\$ 200.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 200.000,00	1,00	\$ 200.000,00
Nº17	Tornillo 9/16" x 1/2	und	1,00	\$ 0,00	1,00	\$ 10.000,00	0,00	\$ 0,00	4,00	\$ 40.000,00	4,00	\$ 40.000,00
Nº18	Instalación de soporte para muñe	und	1,00	\$ 0,00	1,00	\$ 50.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 50.000,00	1,00	\$ 50.000,00
Nº19	Hoja carta	und	1,00	\$ 0,00	1,00	\$ 30.000,00	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 60.000,00	2,00	\$ 120.000,00
Nº20	Tornillo 3/8" x 6"	und	1,00	\$ 0,00	1,00	\$ 30.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 30.000,00	1,00	\$ 30.000,00
Nº21	Varado general	und	1,00	\$ 0,00	1,00	\$ 80.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 80.000,00	1,00	\$ 80.000,00
Nº22	Revisión de luces traseras	und	1,00	\$ 0,00	1,00	\$ 100.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 100.000,00	1,00	\$ 100.000,00
Nº23	Caucho guardapolos	und	1,00	\$ 0,00	1,00	\$ 75.000,00	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 150.000,00	2,00	\$ 300.000,00
Nº24	Candelo para freno trasero	und	1,00	\$ 0,00	1,00	\$ 150.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 150.000,00	1,00	\$ 150.000,00
Nº25	Cambio de guardapolos y candelo de freno trasero	und	1,00	\$ 0,00	1,00	\$ 120.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 120.000,00	1,00	\$ 120.000,00
Nº26	Acople rápido para sistema de aire	und	1,00	\$ 0,00	1,00	\$ 50.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 50.000,00	1,00	\$ 50.000,00
Nº27	Soldadura de tubo de combustible	und	1,00	\$ 0,00	1,00	\$ 150.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 150.000,00	1,00	\$ 150.000,00
Nº28	Manguera para combustible 5/16"	metro	1,00	\$ 0,00	1,00	\$ 50.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 50.000,00	1,00	\$ 50.000,00
Nº29	Abrazadera 3/8"	und	1,00	\$ 0,00	1,00	\$ 10.000,00	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 20.000,00	2,00	\$ 40.000,00
Nº30	Refuerzo de brazos radiador, incluye: - Desmontaje de conjunto - Desmontaje de radiador - Instalación de pinna para refuerzo - Soldadura general	und	1,00	\$ 0,00	1,00	\$ 450.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 450.000,00	1,00	\$ 450.000,00
Nº31	Empaque de turbo	und	1,00	\$ 0,00	1,00	\$ 100.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 100.000,00	1,00	\$ 100.000,00
Nº32	Instalación de empaque del turbo	und	1,00	\$ 0,00	1,00	\$ 280.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 280.000,00	1,00	\$ 280.000,00

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN NIT. 800.033.652-0														
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN														
CONTRATACIÓN PÚBLICA														
Código F-CP-18														
ACTAS														
APOYO														
Versión 1														
FORMATO														
1/05/2020														
Página 1 de 1														
SABANA DE CANTIDADES LIQUIDACIÓN														
3.12	Instalación de chapa y cantinera	und	1,00	\$	100.000	\$ 100.000,00	0,00	1,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 100.000,00
3.13	Buje trasero para muela	und	1,00	\$	50.000	\$ 50.000,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00	4,00	\$ 200.000,00	4,00	\$ 200.000,00
3.14	Pasador delantero para muela	und	1,00	\$	100.000	\$ 100.000,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	4,00	\$ 400.000,00	4,00	\$ 400.000,00
3.15	Buje delantero para muela	und	1,00	\$	50.000	\$ 50.000,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.16	Desmontaje y montaje de muelas para cambio de bujes y pasadores	und	1,00	\$	100.000	\$ 100.000,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	1,00	\$ 100.000,00	1,00	\$ 100.000,00
3.17	Reparar para muela	und	1,00	\$	120.000	\$ 120.000,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 120.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.18	Buje nuevo para cargara de rodamientos	und	1,00	\$	100.000	\$ 100.000,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.19	Silecos grs	und	1,00	\$	40.000	\$ 40.000,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 40.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.20	Frenos traseros	juego	1,00	\$	700.000	\$ 700.000,00	0,00	1,00	\$ 0,00	\$ 700.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 700.000,00
3.21	Instalación de frenos traseros	und	1,00	\$	200.000	\$ 200.000,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 200.000,00
3.22	Frenos delanteros	und	1,00	\$	550.000	\$ 550.000,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 550.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.23	Instalación de frenos delanteros	und	1,00	\$	200.000	\$ 200.000,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.24	Desgranada de llanta	und	1,00	\$	40.000	\$ 40.000,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 40.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
ITEMS NO PREVISTOS														
NP53	Cambio de llanta	und	0,00	\$	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
NP54	Gradación de obra	und	0,00	\$	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
NP55	Servicio de asfaltar para diagnóstico de modo nuevo	und	0,00	\$	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
NP56	Arreglo de pacha de sensor del turbo	und	0,00	\$	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
NP57	Reparar de trasero	und	0,00	\$	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
NP58	Soldadura de tornillo para amortiguador	und	0,00	\$	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
NP59	Cambio para amortiguador	und	0,00	\$	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
NP60	Desmontaje y montaje de amortiguador	und	0,00	\$	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
NP71	Lavado general	und	0,00	\$	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
NP72	Mantenimiento de instalación eléctrica de escape	und	0,00	\$	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
SUBTOTAL														
ITEMS DE IVA														
3.25	Acople 1x100	cuarto	1,00	\$	42.000,00	\$ 42.000,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 42.000,00	15,00	\$ 630.000,00	15,00	\$ 630.000,00
ITEMS NO PREVISTOS														
NP73	Grasa	litro	0,00	\$	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
TOTAL CARGOS DE IVA														
4.	RETO CARGADOR NEW HOLLAND B110B					\$ 42.000,00			\$ 42.000,00		\$ 0,00		\$ 42.000,00	\$ 42.000,00
4.1	Filtro de aire Ref. CH 81217238	und	1,00	\$	540.000	\$ 540.000,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 540.000,00	1,00	\$ 540.000,00	1,00	\$ 540.000,00
4.2	Filtro de aire Ref. CH 81217239	und	1,00	\$	318.000	\$ 318.000,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 318.000,00	1,00	\$ 318.000,00	1,00	\$ 318.000,00
4.3	Filtro de aceite motor Ref. 34221433	und	1,00	\$	247.000	\$ 247.000,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 247.000,00	1,00	\$ 247.000,00	1,00	\$ 247.000,00
4.4	Filtro de combustible Ref. 04112164	und	1,00	\$	220.000	\$ 220.000,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 220.000,00	1,00	\$ 220.000,00	1,00	\$ 220.000,00
4.5	Filtro de combustible Ref. 04585926	und	1,00	\$	260.000	\$ 260.000,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 260.000,00	1,00	\$ 260.000,00	1,00	\$ 260.000,00
4.6	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1,00	\$	180.000	\$ 180.000,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 180.000,00	1,00	\$ 180.000,00	1,00	\$ 180.000,00
4.7	Filtro de servotransmisión	und	1,00	\$	630.000	\$ 630.000,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 630.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.8	Instalación de filtro de servotransmisión	und	1,00	\$	100.000	\$ 100.000,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.9	Reparar para cilindro hidráulico del bala	und	1,00	\$	110.000	\$ 110.000,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 110.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.10	Instalación de aceite para cilindro hidráulico	und	1,00	\$	250.000	\$ 250.000,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 250.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.11	Batería 47-950	und	1,00	\$	860.000	\$ 860.000,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 860.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.12	Instalación de baterías	und	1,00	\$	180.000	\$ 180.000,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 180.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.13	Grasera 1/8 NPT	und	1,00	\$	5.000	\$ 5.000,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 5.000,00	4,00	\$ 20.000,00	4,00	\$ 20.000,00
4.14	Buje base chasis freno Ref. 87070728	und	1,00	\$	130.000	\$ 130.000,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 130.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.15	Buje base freno inferior Ref. 15803187	und	1,00	\$	135.000	\$ 135.000,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 135.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.16	Buje freno superior Ref. 47546559	und	1,00	\$	110.000	\$ 110.000,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 110.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00

346



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN									
NIT. 800.033.062-0									
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN									
CONTRATACIÓN PÚBLICA									
Código F-CP-18									
FORMATO									
1/06/2020									
Página 1 de 1									
ACTAS									
APOYO									
Versión 1									
SABANA DE CANTIDADES LIQUIDACIÓN									
VALOR PRESENTE ACTA									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO									
VALOR PAGAR									
100.00%									
VALOR PRESENTE ACTA									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO									
VALOR PAGAR									
100.00%									
VALOR PRESENTE ACTA									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO									
VALOR PAGAR									
100.00%									
VALOR PRESENTE ACTA									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO									
VALOR PAGAR									
100.00%									
VALOR PRESENTE ACTA									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO									
VALOR PAGAR									
100.00%									
VALOR PRESENTE ACTA									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO									
VALOR PAGAR									
100.00%									
VALOR PRESENTE ACTA									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO									
VALOR PAGAR									
100.00%									
VALOR PRESENTE ACTA									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO									
VALOR PAGAR									
100.00%									
VALOR PRESENTE ACTA									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO									
VALOR PAGAR									
100.00%									
VALOR PRESENTE ACTA									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO									
VALOR PAGAR									
100.00%									
VALOR PRESENTE ACTA									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO									
VALOR PAGAR									
100.00%									
VALOR PRESENTE ACTA									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO									
VALOR PAGAR									
100.00%									
VALOR PRESENTE ACTA									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO									
VALOR PAGAR									
100.00%									
VALOR PRESENTE ACTA									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO									
VALOR PAGAR									
100.00%									
VALOR PRESENTE ACTA									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO									
VALOR PAGAR									
100.00%									
VALOR PRESENTE ACTA									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO									
VALOR PAGAR									
100.00%									
VALOR PRESENTE ACTA									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO									
VALOR PAGAR									
100.00%									
VALOR PRESENTE ACTA									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO									
VALOR PAGAR									
100.00%									
VALOR PRESENTE ACTA									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO									
VALOR PAGAR									
100.00%									
VALOR PRESENTE ACTA									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO									
VALOR PAGAR									
100.00%									
VALOR PRESENTE ACTA									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO									
VALOR PAGAR									
100.00%									
VALOR PRESENTE ACTA									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO									
VALOR PAGAR									
100.00%									
VALOR PRESENTE ACTA									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO									
VALOR PAGAR									
100.00%									
VALOR PRESENTE ACTA									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO									
VALOR PAGAR									
100.00%									
VALOR PRESENTE ACTA									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO									
VALOR PAGAR									
100.00%									
VALOR PRESENTE ACTA									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO									
VALOR PAGAR									
100.00%									
VALOR PRESENTE ACTA									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO									
VALOR PAGAR									
100.00%									
VALOR PRESENTE ACTA									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO									
VALOR PAGAR									
100.00%									
VALOR PRESENTE ACTA									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO									
VALOR PAGAR									
100.00%									
VALOR PRESENTE ACTA									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO									
VALOR PAGAR									
100.00%									
VALOR PRESENTE ACTA									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO									
VALOR PAGAR									
100.00%									
VALOR PRESENTE ACTA									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO									
VALOR PAGAR									
100.00%									
VALOR PRESENTE ACTA									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO									
VALOR PAGAR									
100.00%									
VALOR PRESENTE ACTA									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO									
VALOR PAGAR									
100.00%									
VALOR PRESENTE ACTA									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO									
VALOR PAGAR									
100.00%									
VALOR PRESENTE ACTA									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO									
VALOR PAGAR									
100.00%									
VALOR PRESENTE ACTA									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO									
VALOR PAGAR									
100.00%									
VALOR PRESENTE ACTA									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO									
VALOR PAGAR									
100.00%									
VALOR PRESENTE ACTA									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO									
VALOR PAGAR									
100.00%									
VALOR PRESENTE ACTA									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO									
VALOR PAGAR									
100.00%									
VALOR PRESENTE ACTA									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO									
VALOR PAGAR									
100.00%									
VALOR PRESENTE ACTA									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO									
VALOR PAGAR									
100.00%									
VALOR PRESENTE ACTA									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO									
VALOR PAGAR									
100.00%									
VALOR PRESENTE ACTA									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO									
VALOR PAGAR									
100.00%									
VALOR PRESENTE ACTA									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO									
VALOR PAGAR									
100.00%									
VALOR PRESENTE ACTA									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO									
VALOR PAGAR									
100.00%									
VALOR PRESENTE ACTA									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO									
VALOR PAGAR									
100.00%									
VALOR PRESENTE ACTA									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO									
VALOR PAGAR									
100.00%									
VALOR PRESENTE ACTA									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO									
VALOR PAGAR									
100.00%									
VALOR PRESENTE ACTA									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO									
VALOR PAGAR									
100.00%									
VALOR PRESENTE ACTA									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO									
VALOR PAGAR									
100.00%									
VALOR PRESENTE ACTA									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO									
VALOR PAGAR									
100.00%									
VALOR PRESENTE ACTA									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO									
VALOR PAGAR									
100.00%									
VALOR PRESENTE ACTA									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO									
VALOR PAGAR									
100.00%									
VALOR PRESENTE ACTA									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO									
VALOR PAGAR									
100.00%									
VALOR PRESENTE ACTA									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO									
VALOR PAGAR									
100.00%									
VALOR PRESENTE ACTA									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO									
VALOR PAGAR									
100.00%									
VALOR PRESENTE ACTA									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO									
VALOR PAGAR									
100.00%									
VALOR PRESENTE ACTA									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO									
VALOR PAGAR									
100.00%									
VALOR PRESENTE ACTA									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO									
VALOR PAGAR									
100.00%									
VALOR PRESENTE ACTA									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO									
VALOR PAGAR									
100.00%									
VALOR PRESENTE ACTA									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO									
VALOR PAGAR									
100.00%									
VALOR PRESENTE ACTA									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO									
VALOR PAGAR									
100.00%									
VALOR PRESENTE ACTA									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO									
VALOR PAGAR									
100.00%									
VALOR PRESENTE ACTA									
AMORTIZACIÓN ANTICIPO									

34

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN NIT. 800.033.062-0			
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
	APOYO Versión 2		CONTRATACIÓN PÚBLICA Código F-GC-18	
	FORMATO 21/05/2021		Página 1 de 1	
INFORME DE SUPERVISIÓN				
INFORME DE SUPERVISIÓN				
INFORME No.	LIQUIDACION	FECHA	27 de Diciembre de 2024	
PERIODO DEL	5	de	DICIEMBRE de 2024	
AL	24	de	diciembre de 2024	
INFORMACIÓN DEL CONTRATO				
OBJETO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, AGRICULTURA Y TRANSPORTE ESCOLAR ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO "CULTIVANDO FUTURO" DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN."			
Contrato No.	CPS-097-2024	Fecha Inicio	19/11/2024	
No. CDP INICIAL	DIS-2024000293	No. RP INICIAL	RES-2024000533	
No. CDP ADICIONAL 01		No. RP ADICIONAL 1		
Valor inicial	\$ 126.059.760,00	Valor adicional	\$ 0,00	
Plazo inicial	HASTA 24 DE DICIEMBRE 2024	Plazo final	HASTA 24 DE DICIEMBRE 2024	
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA				
Nombre del Contratista	SERVICIO TÉCNICO MAPESA S.A.S.		Identificación	
Representante legal	DIEGO FERNANDO RUIZ GONZÁLEZ		900.645.932-2	
INFORMACIÓN DEL INTERVENTOR				
Nombre del Interventor	N/A		Identificación	
Representante legal	N/A		N/A	
INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR				
Nombre	JUAN DAVID REYES VARGAS		Cargo	
			Secretario de Planeación y Obras Públicas	
CRONOLOGÍA DEL CONTRATO				
ACTAS SUSCRITAS	FECHA	DURACIÓN Y/O VALOR	OBSERVACIONES	
ACTA DE INICIO	19/11/2024			
ACTA DE PAGO 1	4/11/2024	\$ 37.548.550,00		
MODIFICATORIO E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS N° 01	20/12/2024			
ACTA DE TERMINACIÓN	24/12/2024			
ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN	24/12/2024			
ACTA DE LIQUIDACION	27/12/2024	\$ 88.509.520,00		
LOCALIZACIÓN				
MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN				
PÓLIZAS				
RIESGO O AMPARO	PÓLIZA No.	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE HASTA	
CUMPLIMIENTO	BY-100047238	\$ 12.605.976,00	18/11/2024 24/04/2025	
SALARIOS		\$ 25.211.952,00	18/11/2024 24/12/2027	
CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES		ANEXO 0	\$ 25.211.952,00	18/11/2024 24/06/2025
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	BY-100005977	\$ 260.000.000,00	18/11/2024 24/12/2024	
	ANEXO 0			
AVANCE FÍSICO				
% DE AVANCE	100,00%	% PROGRAMADO	100,00%	

347

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN NIT. 800.033.062-0				
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN				
	APOYO Versión 2	CONTRATACIÓN PÚBLICA Código F-GC-18	FORMATO 21/05/2021		
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Página __ de __		
INFORME DE SUPERVISIÓN					
AVANCE FINANCIERO					
VALOR EJECUTADO	\$ 126.058.070,00	VALOR PROGRAMADO	\$ 126.059.760,00		
VALOR EJECUTADO VALOR PROGRAMADO					
CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.	VOLQUETA FORD OXE 369				
1.1	Filtro de aire primario TF 1596	und	1,00	\$ 165.000,00	\$ 165.000,00
1.2	Filtro de aire secundario KA 1596	und	1,00	\$ 85.000,00	\$ 85.000,00
1.3	Filtro de combustible 588	und	2,00	\$ 120.000,00	\$ 240.000,00
1.4	Filtro de aceite de motor 7030	und	1,00	\$ 220.000,00	\$ 220.000,00
1.5	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1,00	\$ 180.000,00	\$ 180.000,00
1.6	Servicio técnico instalación de filtro de combustible	und	2,00	\$ 100.000,00	\$ 200.000,00
1.7	Graduación de frenos	und	1,00	\$ 25.000,00	\$ 25.000,00
1.8	Engrase	und	1,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00
1.9	Racor para sistema de aire	und	1,00	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00
1.10	Instalación de racor para sistema de aire	und	1,00	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00
1.11	Amarre plástico	und	3,00	\$ 10.000,00	\$ 30.000,00
1.12	Cambio de empaque de tapa de cilindro hidráulico	und	1,00	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00
1.13	Hoja principal trasera	und	1,00	\$ 550.000,00	\$ 550.000,00
1.14	Pasador para muelle	und	1,00	\$ 85.000,00	\$ 85.000,00
1.15	Central para muelle	und	4,00	\$ 25.000,00	\$ 100.000,00
1.16	Tornillo 9/16" 3"	und	3,00	\$ 15.000,00	\$ 45.000,00
1.17	Servicio de oxicorte	und	1,00	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00
1.18	Servicio de taladro para abrir hueco de hoja	und	1,00	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00
1.19	Servicio técnico desmontaje y montaje de muelle	und	3,00	\$ 100.000,00	\$ 300.000,00
1.20	Hoja tercera plana	und	2,00	\$ 350.000,00	\$ 700.000,00
1.21	Hoja cuarta plana	und	2,00	\$ 280.000,00	\$ 560.000,00
1.22	Hoja quinta plana	und	2,00	\$ 220.000,00	\$ 440.000,00
1.23	Grampa 5/8" * 22"	und	2,00	\$ 120.000,00	\$ 240.000,00
1.24	Servicio de torno para adaptación de cilindro hidráulico del volco, incluye: - Desmontaje de cilindro de volqueta mercedes - Desmontaje y montaje de cilindro de volqueta ford - Servicio de torno para fabricación de orejas soporte - Soldadura de orejas en sobrechasis - Codo para cilindro hidráulico - Instalación de cilindro hidráulico	und	1,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00
1.25	Asegurar tanques del aire	und	1,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00
1.26	Enderezar varilla de dirección	und	1,00	\$ 120.000,00	\$ 120.000,00
1.27	Diafragma	und	1,00	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00
1.28	Instalación de diafragma	und	1,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00
1.29	Enderezar soporte de exosto	und	1,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00
1.30	Hoja principal delantera	und	1,00	\$ 1.250.000,00	\$ 1.250.000,00
1.31	Buje para muelle	und	2,00	\$ 50.000,00	\$ 100.000,00
1.32	Cambio de llanta	und	0,00	\$ 30.000,00	\$ 0,00
1.33	Retenedor spit	und	1,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00
1.34	Instalación de retenedor spit	und	1,00	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00
1.35	Empaque múltiple de escape	und	1,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00

347

34

		ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN			
		NIT. 800.033.062-0			
		SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
		APOYO		CONTRATACIÓN PÚBLICA	
Versión 2		Código F-GC-18		FORMATO	
INFORME DE SUPERVISIÓN				21/05/2021	
				Página __ de __	
INFORME DE SUPERVISIÓN					
1.36	Empaque de tapa válvulas	und	1,00	\$	250.000,00
1.37	Instalación de empaques de múltiple y tapa válvulas	und	1,00	\$	200.000,00
1.38	Calibración de válvulas de motor	und	1,00	\$	200.000,00
1.39	Frenos traseros	juego	0,00	\$	700.000,00
1.40	Instalación de frenos traseros	und	0,00	\$	200.000,00
1.41	Frenos delanteros	und	0,00	\$	550.000,00
1.42	Instalación de frenos delanteros	und	0,00	\$	200.000,00
1.43	Despinchada de llanta	und	0,00	\$	50.000,00
ITEMS NO PREVISTOS					
NP1	Múltiple de escape	und	1,00	\$	800.000,00
NP2	Empaque del turbo	und	1,00	\$	50.000,00
NP3	Instalación de múltiple de escape y empaque del turbo	und	1,00	\$	400.000,00
NP4	Cambio de valbulina de transmisión diferencial	und	1,00	\$	80.000,00
SUBTOTAL					\$ 10.135.000,00
EXENTOS DE IVA					
1.44	Aceite 15w40	cuarto	82,00	\$	42.000,00
1.45	Aceite hidráulico ISO 80	cuarto	86,00	\$	30.000,00
ITEMS NO PREVISTOS					
NP5	Valbulina 85w140	cuarto	20,00	\$	40.000,00
TOTAL EXENTOS DE IVA					\$ 3.224.000,00
2.	VOLQUETA KODIAK QOF 075				
2.1	Filtro de combustible primario Ref. 8F7632	und	1,00	\$	97.000,00
2.2	Filtro de combustible secundario Ref. A5813SP	und	1,00	\$	210.000,00
2.3	Filtro de aire primario Ref. TFP-529493	und	1,00	\$	260.000,00
2.4	Filtro de aire secundario Ref. TFP-529494	und	1,00	\$	194.000,00
2.5	Filtro de aceite de motor Ref. A67SP	und	1,00	\$	190.000,00
2.6	Filtro de aceite by pass Ref. PMX750R	und	1,00	\$	95.000,00
2.7	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1,00	\$	180.000,00
2.8	Graduación de frenos	und	3,00	\$	25.000,00
2.9	Engrase	und	1,00	\$	50.000,00
2.10	Hoja principal del muelle auxiliar Ref. 43-349	und	1,00	\$	850.000,00
2.11	Servicio técnico desmontaje y montaje de muelle	und	6,00	\$	100.000,00
2.12	Grampa para varilla estabilizadora de dirección	und	4,00	\$	22.000,00
2.13	Caucho para varilla estabilizadora de dirección	und	2,00	\$	60.000,00
2.14	Instalación de cauchos y grampas	und	1,00	\$	100.000,00
2.15	Camisa de culata para inyector	und	6,00	\$	130.000,00
2.16	Orring pequeño para inyector	und	6,00	\$	9.000,00
2.17	Orring grande para inyector	und	6,00	\$	12.000,00
2.18	Empaque de tapa válvulas	und	1,00	\$	100.000,00
2.19	Silicona gris	und	6,00	\$	40.000,00
2.20	Válvula de admisión Ref. FD-4013L	und	6,00	\$	100.000,00
2.21	Válvula de escape Ref. 1842913C1	und	6,00	\$	120.000,00
2.22	Guías de válvulas	juego	1,00	\$	270.000,00
2.23	Cauchos de válvulas	juego	1,00	\$	175.000,00
2.24	Empaque culata 3116	und	1,00	\$	450.000,00
2.25	Empaque de culatín 3116	und	1,00	\$	160.000,00
2.26	Servicio de rectificadora para reparación de culata	und	1,00	\$	1.600.000,00
2.27	Empaque múltiple de escape	und	3,00	\$	120.000,00
2.28	Caucho soporte amortiguador delantero	und	7,00	\$	30.000,00
2.29	Tornillo 5/8" 5"	und	2,00	\$	20.000,00
2.30	Arandela 3/4	und	4,00	\$	6.000,00
2.31	Caucho soporte de motor diésel	und	4,00	\$	180.000,00
2.32	Instalación de cauchos de soporte de motor y amortiguador	und	1,00	\$	300.000,00
2.33	Desmontaje de tanque de combustible para lavado	und	1,00	\$	200.000,00

24

		ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN			
		NIT. 800.033.062-0			
		SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
		APOYO		CONTRATACIÓN PÚBLICA	
Versión 2		Código F-GC-18		FORMATO	
INFORME DE SUPERVISIÓN				21/05/2021	
				Página __ de __	
INFORME DE SUPERVISIÓN					
2.34	Reparación de culata, incluye: - Desmontaje y motaje de culata - Calibración de válvulas de escape y admisión - Calibración de inyectores - Desmontaje y montaje de componentes del motor	und	1,00	\$ 1.800.000,00	\$ 1.800.000,00
2.35	Tornillo 14mm * 20mm	und	6,00	\$ 12.000,00	\$ 72.000,00
2.36	Abrazadera 5"	und	1,00	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00
2.37	Guaya de pedal de aceleración	und	1,00	\$ 180.000,00	\$ 180.000,00
2.38	Instalación de guaya de pedal de aceleración	und	1,00	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00
2.39	Cambio de llanta	und	5,00	\$ 30.000,00	\$ 150.000,00
2.40	Soldadura de varilla de puerta de platón	und	1,00	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00
2.41	Guaya de closs	und	1,00	\$ 220.000,00	\$ 220.000,00
2.42	Instalación de guaya del closs	und	1,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
2.43	Soldadura de caja de herramientas	und	1,00	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00
2.44	Pasador para muelle	und	1,00	\$ 85.000,00	\$ 85.000,00
2.45	Manguera para cámara del freno	und	1,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
2.46	Kit de embrague	und	1,00	\$ 2.660.000,00	\$ 2.660.000,00
2.47	Pasadores con estria para embrague	juego	1,00	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00
2.48	Biel de closs con estria	und	1,00	\$ 210.000,00	\$ 210.000,00
2.49	Servicio de torno para cepillar volante	und	1,00	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00
2.50	Rodamiento de volante	und	1,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
2.51	Retenedor de cigüeñal	und	1,00	\$ 260.000,00	\$ 260.000,00
2.52	Trabaroscas	und	4,00	\$ 50.000,00	\$ 200.000,00
2.53	Bujes carevaca	juego	1,00	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00
2.54	Trapezio de closs	und	1,00	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00
2.55	Horquilla de closs	und	1,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00
2.56	Servicio técnico de montaje y desmontaje de caja de velocidades, incluye: - Cambio de repuestos de kit de embrague - Calibración de kit de embrague - Cambio de retenedor de cigüeñal	und	1,00	\$ 400.000,00	\$ 400.000,00
2.57	Stop led trasero	und	0,00	\$ 80.000,00	\$ 0,00
2.58	Instalación de stops	und	0,00	\$ 150.000,00	\$ 0,00
2.59	Hoja principal trasera	und	2,00	\$ 1.625.000,00	\$ 3.250.000,00
2.60	Central para muelle	und	5,00	\$ 25.000,00	\$ 125.000,00
2.61	Diaphragma	und	1,00	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00
2.62	Instalación de diaphragma	und	1,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00
2.63	Frenos traseros	juego	1,00	\$ 700.000,00	\$ 700.000,00
2.64	Instalación de frenos traseros	und	1,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00
2.65	Frenos delanteros	und	0,00	\$ 550.000,00	\$ 0,00
2.66	Instalación de frenos delanteros	und	0,00	\$ 200.000,00	\$ 0,00
2.67	Despinchada de llanta	und	2,00	\$ 50.000,00	\$ 100.000,00
ITEMS NO PREVISTOS					
NP6	Corte de hoja de resorte y hacer hueco de 1/2	und	1,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00
NP7	Arandela de ajuste para caja de velocidades	und	3,00	\$ 115.000,00	\$ 345.000,00
NP8	Rodamiento Ref. 212 para caja de velocidades	und	1,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00
NP9	Piña de engranaje para caja de velocidades	und	1,00	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00
NP10	Retenedor para caja de velocidades	und	1,00	\$ 140.000,00	\$ 140.000,00
NP11	Empaquetadura de tomafuerza	und	1,00	\$ 70.000,00	\$ 70.000,00
NP12	Retenedor tomafuerza	und	1,00	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00
NP13	Empaque carevaca caja de velocidades	und	1,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
NP14	Reparación de caja de velocidades	und	1,00	\$ 1.300.000,00	\$ 1.300.000,00
NP15	Desmontaje y montaje de bomper para soldadura de soporte	und	1,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00
NP16	Soporte para muelle	und	1,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00
NP17	Tornillo 9/16 * 2" 1/2	und	4,00	\$ 10.000,00	\$ 40.000,00
NP18	Instalación de soporte para muelle	und	1,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00
NP19	Hoja cuarta	und	2,00	\$ 730.000,00	\$ 1.460.000,00
NP20	Tornillo 3/8 * 6"	und	1,00	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00
NP21	Lavado general	und	1,00	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00
NP22	Revisión de luces traseras	und	1,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
NP23	Cauchos guardapolvos	und	2,00	\$ 75.000,00	\$ 150.000,00
NP24	Candado para freno trasero	und	1,00	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00

351

		ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN NIT. 800.033.062-0				
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN						
APOYO		CONTRATACIÓN PÚBLICA		FORMATO		
Versión 2		Código F-GC-18		21/05/2021		
INFORME DE SUPERVISIÓN				Página __ de __		
INFORME DE SUPERVISIÓN						
NP25	Cambio de guardapolvos y candado de freno trasero	und	1,00	\$	120.000,00	\$ 120.000,00
NP26	Acople rápido para sistema de aire	und	1,00	\$	50.000,00	\$ 50.000,00
NP27	Soldadura de tubo de combustible	und	1,00	\$	150.000,00	\$ 150.000,00
NP28	Manguera para combustible 5/16	metro	1,00	\$	50.000,00	\$ 50.000,00
NP29	Abrazadera 3/8	und	2,00	\$	10.000,00	\$ 20.000,00
NP30	Refuerzo de base de radiador, incluye: - Desmontaje de conjunto - Desmontaje de radiador - Desmontaje de soporte - Instalación de platina para refuerzo - Soldadura general	und	1,00	\$	450.000,00	\$ 450.000,00
NP31	Empaque de turbo	und	1,00	\$	100.000,00	\$ 100.000,00
NP32	Instalación de empaque del turbo	und	1,00	\$	280.000,00	\$ 280.000,00
NP33	Servicio de torno para fabricación de anillo para punta de exosto	und	1,00	\$	250.000,00	\$ 250.000,00
NP34	Soldadura de soporte de freno de ahogo	und	1,00	\$	180.000,00	\$ 180.000,00
NP35	Cambio de anillo y empaques de exosto	und	1,00	\$	300.000,00	\$ 300.000,00
NP36	Soldadura de tope de muelle derecho	und	1,00	\$	50.000,00	\$ 50.000,00
NP37	Suministro de manguera para descargue del turbo	und	1,00	\$	80.000,00	\$ 80.000,00
NP38	Instalación de manguera para descargue del turbo	und	1,00	\$	60.000,00	\$ 60.000,00
NP39	Graduación de closs	und	1,00	\$	50.000,00	\$ 50.000,00
NP40	Suministro de correa de bomba de agua	und	1,00	\$	100.000,00	\$ 100.000,00
NP41	Instalación de correa de bomba de agua	und	1,00	\$	200.000,00	\$ 200.000,00
NP42	Retenedor para rueda	und	4,00	\$	120.000,00	\$ 480.000,00
NP43	Empaque para eje	und	2,00	\$	25.000,00	\$ 50.000,00
NP44	Bajar ruedas para: -Engrase de rodamientos -Cambio de retenedores	und	2,00	\$	100.000,00	\$ 200.000,00
NP45	Arreglo de soporte de guaya de closs	und	1,00	\$	100.000,00	\$ 100.000,00
NP46	Manguera para sistema de aire	und	1,00	\$	80.000,00	\$ 80.000,00
NP47	Instalación de manguera para sistema de aire	und	1,00	\$	100.000,00	\$ 100.000,00
NP48	Soldadura de puente base de cardan	und	1,00	\$	100.000,00	\$ 100.000,00
NP49	Rodillo piloto de diferencial Ref. 5207	und	1,00	\$	300.000,00	\$ 300.000,00
NP50	Rodillo grande de spit Ref. C359	und	1,00	\$	700.000,00	\$ 700.000,00
NP51	Rodillo pequeño de spit Ref. C304	und	1,00	\$	350.000,00	\$ 350.000,00
NP52	Retenedor spit	und	1,00	\$	200.000,00	\$ 200.000,00
NP53	Arandelas de ajuste	juego	1,00	\$	200.000,00	\$ 200.000,00
NP54	Servicio de torno para rellenar punta de spit	und	1,00	\$	280.000,00	\$ 280.000,00
NP55	Carcasa de transmisión diferencial	und	1,00	\$	700.000,00	\$ 700.000,00
NP56	Reparación de transmisión diferencial	und	1,00	\$	850.000,00	\$ 850.000,00
NP57	Espárrago para el turbo	und	4,00	\$	10.000,00	\$ 40.000,00
NP58	Manguera siliconada 3" * 5cm	und	1,00	\$	60.000,00	\$ 60.000,00
NP59	Manguera siliconada 1" * 10 cm	und	1,00	\$	40.000,00	\$ 40.000,00
SUBTOTAL						\$ 34.721.000,00
EXENTOS DE IVA						
2.68	Aceite 15w40	cuarto	40,00	\$	42.000,00	\$ 1.680.000,00
ITEMS NO PREVISTOS						
NP60	Valbulina 85w140	cuarto	40,00	\$	40.000,00	\$ 1.600.000,00
NP61	Refrigerante	galón	3,00	\$	35.000,00	\$ 105.000,00
NP62	Grasa	libra	8,00	\$	40.000,00	\$ 320.000,00
TOTAL EXENTOS DE IVA						\$ 3.705.000,00
3. BUS CHEVROLET FRR QCM 587						
3.1	Filtro de aceite motor Ref. PC3757	und	1,00	\$	90.000,00	\$ 90.000,00
3.2	Filtro de combustible primario Ref. 432	und	1,00	\$	95.000,00	\$ 95.000,00
3.3	Filtro de combustible secundario Ref. 435	und	1,00	\$	80.000,00	\$ 80.000,00
3.4	Filtro de aire primario Ref. 821	und	1,00	\$	190.000,00	\$ 190.000,00
3.5	Filtro de aire secundario Ref. 822	und	1,00	\$	110.000,00	\$ 110.000,00
3.6	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1,00	\$	180.000,00	\$ 180.000,00
3.7	Graduación de frenos	und	2,00	\$	25.000,00	\$ 50.000,00
3.8	Engrase	und	1,00	\$	50.000,00	\$ 50.000,00
3.9	Revisión de luces laterales	und	1,00	\$	60.000,00	\$ 60.000,00
3.10	Regleta para direccional	und	1,00	\$	70.000,00	\$ 70.000,00
3.11	Chapa y cantonera de puerta de conducto	und	1,00	\$	200.000,00	\$ 200.000,00
3.12	Instalación de chapa y cantonera	und	1,00	\$	100.000,00	\$ 100.000,00

352

		ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN			
		NIT. 800.033.062-0			
		SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
		APOYO		CONTRATACIÓN PÚBLICA	
Versión 2		Código F-GC-18		FORMATO	
				21/05/2021	
INFORME DE SUPERVISIÓN				Página __ de __	
INFORME DE SUPERVISIÓN					
3.13	Buje trasero para muelle	und	4,00	\$	50.000,00
3.14	Pasador delantero para muelle	und	4,00	\$	100.000,00
3.15	Buje delantero para muelle	und	0,00	\$	50.000,00
3.16	Desmontaje y montaje de muelles para cambio de bujes y pasadores	und	1,00	\$	100.000,00
3.17	Retenedor para rueda	und	4,00	\$	120.000,00
3.18	Bajar ruedas para: -Engrase de rodamientos -Cambio de retenedores -Cambio de frenos delanteros	und	4,00	\$	100.000,00
3.19	Silicona gris	und	1,00	\$	40.000,00
3.20	Frenos traseros	juego	1,00	\$	700.000,00
3.21	Instalación de frenos traseros	und	1,00	\$	200.000,00
3.22	Frenos delanteros	und	0,00	\$	550.000,00
3.23	Instalación de frenos delanteros	und	0,00	\$	200.000,00
3.24	Despachada de llanta	und	4,00	\$	40.000,00
ITEMS NO PREVISTOS					
NP63	Cambio de llanta	und	0,00	\$	30.000,00
NP64	Graduación de cioss	und	1,00	\$	50.000,00
NP65	Servicio de escáner para diagnóstico de motor isuzu	und	1,00	\$	150.000,00
NP66	Arreglo de parcha de sensor del turbo	und	1,00	\$	100.000,00
NP67	Espárrago trasero	und	8,00	\$	50.000,00
NP68	Soldadura de tornillo para amortiguador	und	1,00	\$	50.000,00
NP69	Caucho para amortiguador	und	2,00	\$	20.000,00
NP70	Desmontaje y montaje de amortiguador	und	1,00	\$	30.000,00
NP71	Lavado general	und	1,00	\$	80.000,00
NP72	Mantenimiento de instalación eléctrica de espejo	und	1,00	\$	80.000,00
SUBTOTAL					\$ 4.935.000,00
EXENTOS DE IVA					
3.25	Aceite 15w40	cuarto	15,00	\$	42.000,00
ITEMS NO PREVISTOS					
NP73	Grasa	libra	7,00	\$	40.000,00
TOTAL EXENTOS DE IVA					\$ 810.000,00
4. RETRO CARGADORA NEW HOLLAND B110B					
4.1	Filtro de aire Ref. CNH 84217229	und	1,00	\$	540.000,00
4.2	Filtro de aire Ref. CNH 87682999	und	1,00	\$	318.000,00
4.3	Filtro de aceite motor Ref. 84228488	und	1,00	\$	247.000,00
4.4	Filtro de combustible Ref. 84412164	und	2,00	\$	220.000,00
4.5	Filtro de combustible Ref. 84565926	und	2,00	\$	260.000,00
4.6	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1,00	\$	180.000,00
4.7	Filtro de servotransmisión	und	1,00	\$	650.000,00
4.8	Instalación de filtro de servotransmisión	und	1,00	\$	100.000,00
4.9	Racor para cilindro hidráulico del balde	und	1,00	\$	110.000,00
4.10	Instalación de racor para cilindro hidráulico	und	1,00	\$	250.000,00
4.11	Batería 47-950	und	2,00	\$	860.000,00
4.12	Instalación de baterías	und	1,00	\$	180.000,00
4.13	Grasera 1/8 NPT	und	11,00	\$	5.000,00
4.14	Buje base chasis frame Ref. 85700728	und	0,00	\$	120.000,00
4.15	Buje base frame inferior Re. 85803197	und	0,00	\$	135.000,00
4.16	Buje frame superior Ref. 47546559	und	0,00	\$	110.000,00
4.17	Pasador superior frame Ref. 47546621	und	0,00	\$	1.200.000,00
4.18	Arandela espaciador base Ref. 85801191	und	0,00	\$	800.000,00
4.19	Arandela Ref. 8274447	und	0,00	\$	100.000,00
4.20	Pasador inferior frame Ref. 47558941	und	0,00	\$	460.000,00
4.21	Pasador base del boom Ref. 47546631	und	0,00	\$	300.000,00
4.22	Buje base del boom Ref. 8391100557	und	0,00	\$	650.000,00
4.23	Arandela Ref. 79070270	und	0,00	\$	50.000,00
4.24	Esquinera derecha Ref. 53103208	und	1,00	\$	200.000,00
4.25	Esquinera izquierda Ref. 53103209	und	1,00	\$	200.000,00
4.26	Diente para balde Ref. 53103205	und	2,00	\$	100.000,00

353

		ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN				
		NIT. 800.033.062-0				
		SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN				
		APOYO		CONTRATACIÓN PÚBLICA		FORMATO
Versión 2		Código F-GC-18		21/05/2021		
INFORME DE SUPERVISIÓN				Página __ de __		
INFORME DE SUPERVISIÓN						
4.27	Tornillo 3/4 * 2" con tuerca	und	4,00	\$	20.000,00	\$ 80.000,00
4.28	Tornillo 3/4 * 2" 3/4 con tuerca	und	8,00	\$	15.000,00	\$ 120.000,00
4.29	Arandela para ajustar balde cargador	und	24,00	\$	20.000,00	\$ 480.000,00
4.30	Ajuste de balde cargador y estabilizadoras	und	1,00	\$	500.000,00	\$ 500.000,00
4.31	Buje base del balde Ref. 83910548	und	0,00	\$	390.000,00	\$ 0,00
4.32	Pasador biela del balde Ref.85815517	und	0,00	\$	600.000,00	\$ 0,00
4.33	Pasador base del balde Ref. 85915607	und	0,00	\$	1.490.000,00	\$ 0,00
4.34	Servicio de escaner para retrocargadora	und	1,00	\$	700.000,00	\$ 700.000,00
ITEMS NO PREVISTOS						
NP74	Base de filtro de combustible primario	und	1,00	\$	1.450.000	\$ 1.450.000,00
NP75	Instalación de base de filtro de combustible primario		1,00	\$	50.000	\$ 50.000,00
NP76	Diagnóstico para detección de fallas del sistema de inyección de combustible de motor diésel	und	1,00	\$	600.000	\$ 600.000,00
NP77	Manguera 3/8 para sistema de combustible	metro	5,00	\$	20.000	\$ 100.000,00
NP78	Abrazadera 3/8	und	8,00	\$	5.000	\$ 40.000,00
NP79	Desmontaje de cilindro hidráulico de descargue de valde frontal, incluye: - Desarme de cilindro hidráulico - Endezar vástago en prensa hidráulica - Aleación de vástago en torno - Arme de cilindro hidráulico - Montaje de cilindro hidráulico	und	1,00	\$	500.000	\$ 500.000,00
NP80	Ajuste de pesa, volteo de cilindro hidráulico y ajuste de spool de control de cargador	und	1,00	\$	250.000	\$ 250.000,00
NP81	Despinchada de llanta	und	0,00	\$	80.000	\$ 0,00
NP82	Manguera 7/8 * 130 cm	und	1,00	\$	300.000	\$ 300.000,00
NP83	Instalación de manguera 7/8 *130 cm	und	1,00	\$	150.000	\$ 150.000,00
NP84	Corrección de fuga de aceite hidráulico por el codo del cilindro del valde	und	1,00	\$	180.000	\$ 180.000,00
NP85	Desmontaje y montaje de manguera hidráulica para ensamble de unión	und	1,00	\$	250.000	\$ 250.000,00
NP86	Vástago de cilindro de descargue del cargador	und	1,00	\$	800.000	\$ 800.000,00
NP87	Empaquetadura de cilindro	Kit	1,00	\$	700.000	\$ 700.000,00
NP88	Servicio de torno para ensamble de vástago	und	1,00	\$	350.000	\$ 350.000,00
NP89	Reparación de cilindro hidráulico	und	1,00	\$	400.000	\$ 400.000,00
SUBTOTAL					\$ 13.910.000,00	
EXENTOS DE IVA						
4.36	Grasa	cuñete	0,00	\$	350.000,00	\$ 0,00
4.37	Aceite 80w90	cuarto	0,00	\$	45.000,00	\$ 0,00
4.38	Aceite hidráulico ISO 68	cuarto	60,00	\$	30.000,00	\$ 1.800.000,00
ITEMS NO PREVISTOS						
NP90	Aceite 15w40	cuarto	20,00	\$	42.000,00	\$ 840.000,00
TOTAL EXENTOS DE IVA					\$ 2.640.000,00	
5. TRACTOR MASSEY FERGUSON 291						
5.1	Filtro de aceite motor Ref. 2654407	und	1,00	\$	120.000,00	\$ 120.000,00
5.2	Filtro trampa de combustible Ref. 26561117	und	1,00	\$	110.000,00	\$ 110.000,00
5.3	Filtro de combustible bomba eléctrica Ref. 4816636	und	1,00	\$	170.000,00	\$ 170.000,00
5.4	Filtro de aire primario Ref. C16400	und	1,00	\$	270.000,00	\$ 270.000,00
5.5	Filtro de aire secundario Ref. CF400	und	1,00	\$	150.000,00	\$ 150.000,00
5.6	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1,00	\$	180.000,00	\$ 180.000,00
5.7	Azadón para retobo	und	0,00	\$	42.000,00	\$ 0,00
5.8	Instalación de azadones	und	0,00	\$	460.000,00	\$ 0,00
5.9	Tornillo 9/16*2"	und	0,00	\$	6.000,00	\$ 0,00
5.10	Ajuste de tornillos candelero	und	1,00	\$	50.000,00	\$ 50.000,00
5.11	Tornillo 5/8 * 6"	und	2,00	\$	35.000,00	\$ 70.000,00
5.12	Servicio de torno para fabricación de pasador para barra de tiro	und	1,00	\$	300.000,00	\$ 300.000,00
5.13	Tambor externo retobo Ref. 4644005	und	1,00	\$	1.280.000,00	\$ 1.280.000,00
5.14	Empaque tapa rotor	und	1,00	\$	40.000,00	\$ 40.000,00
5.15	Sello de espejo derecho de rotor	und	1,00	\$	420.000,00	\$ 420.000,00
5.16	Empaque de tapa	und	1,00	\$	50.000,00	\$ 50.000,00
5.17	Reparación de patines	und	1,00	\$	400.000,00	\$ 400.000,00
5.18	Instalación de repuestos para retobo	und	1,00	\$	800.000,00	\$ 800.000,00
5.19	Rectificar rosca de tapón de tapa	und	1,00	\$	50.000,00	\$ 50.000,00
5.20	Tuerca de seguridad para retobo	und	24,00	\$	5.000,00	\$ 120.000,00
5.21	Instalación de tuercas de seguridad para retobo	und	1,00	\$	50.000,00	\$ 50.000,00
5.22	Soldadura de platina base sincl	und	1,00	\$	50.000,00	\$ 50.000,00
5.23	Solenoid bomba de inyección	und	1,00	\$	410.000,00	\$ 410.000,00


354

		ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN			
		NIT. 800.033.062-0			
		SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
		APOYO		CONTRATACIÓN PÚBLICA	
Versión 2		Código F-GC-18		FORMATO	
INFORME DE SUPERVISIÓN				21/05/2021	
				Página __ de __	
INFORME DE SUPERVISIÓN					
5.24	Filtro hidráulico	und	1,00	\$	350.000,00
5.25	Guardapolvos barra de cambios	und	1,00	\$	100.000,00
5.26	Retenedor transmisión delantera	und	1,00	\$	100.000,00
5.27	Cambio de retenedor transmisión delantera	und	1,00	\$	100.000,00
5.28	Horómetro	und	0,00	\$	1.600.000,00
5.29	Instalación de horómetro	und	0,00	\$	250.000,00
5.30	Enderezar exosto	und	1,00	\$	80.000,00
5.31	Espárrago para rueda trasera	und	8,00	\$	190.000,00
5.32	Instalación de espárragos	und	1,00	\$	200.000,00
ITEMS NO PREVISTOS					
NP91	Adaptación de cuchilla arado sinxel	und	1,00	\$	100.000,00
NP92	Carga de batería	und	1,00	\$	30.000,00
NP93	Regulador de alternador	und	1,00	\$	190.000,00
NP94	Instalación de regulador de alternador	und	1,00	\$	150.000,00
NP95	Tres puntos	und	1,00	\$	450.000,00
NP96	Servicio de oxicorte para enderezar azadón de retobo	und	2,00	\$	30.000,00
NP97	Servicio de camabaja	und	1,00	\$	350.000,00
NP98	Empaque de culata para tractor massey 291	und	1,00	\$	350.000,00
NP99	Desmontaje de culata para instalación de empaque	und	1,00	\$	900.000,00
SUBTOTAL					\$ 10.120.000,00
EXENTOS DE IVA					
5.33	Aceite 15w40	cuarto	15,00	\$	42.000,00
5.34	Aditivo para frenos	und	0,00	\$	375.000,00
ITEMS NO PREVISTOS					
NP100	Valbulina 85w140	cuarto	4,00	\$	40.000,00
TOTAL EXENTOS DE IVA					\$ 790.000,00
6. CAMIONETA MITSUBISHI L200 P2F 532					
6.1	Filtro de aceite de motor Ref. OLP-039	und	1,00	\$	60.000,00
6.2	Filtro de combustible Ref. FLP-301	und	1,00	\$	80.000,00
6.3	Filtro de aire AIP-581	und	1,00	\$	80.000,00
6.4	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1,00	\$	180.000,00
6.5	Pastillas	juego	1,00	\$	275.000,00
6.6	Instalación de pastillas	und	1,00	\$	80.000,00
6.7	Graduación de frenos	und	1,00	\$	20.000,00
6.8	Bombillo led para unidad	juego	0,00	\$	300.000,00
6.9	Instalación de bombillos led	und	0,00	\$	100.000,00
6.10	Tijera inferior	und	1,00	\$	735.000,00
6.11	Tijera superior	und	2,00	\$	368.000,00
6.12	Instalación de tijeras	und	1,00	\$	400.000,00
6.13	Amortiguador trasero	und	0,00	\$	270.000,00
6.14	Instalación de amortiguadores	und	0,00	\$	60.000,00
6.15	Sensor ABS	und	0,00	\$	350.000,00
6.16	Instalación de sensor ABS	und	0,00	\$	50.000,00
6.17	Panorámico	und	1,00	\$	480.000,00
6.18	Instalación de panorámico	und	1,00	\$	80.000,00
6.19	Cremallera eleva-vidrios puerta del conductor	und	0,00	\$	480.000,00
6.20	Instalación de cremallera eleva-vidrios	und	0,00	\$	80.000,00
6.21	Plumillas	juego	1,00	\$	100.000,00
6.22	Instalación de plumillas	und	1,00	\$	20.000,00
6.23	Gato de botella de 3 toneladas	und	1,00	\$	150.000,00
6.24	Copa cuadrante 12 mm	und	1,00	\$	40.000,00
6.25	Despinchada de llanta	und	0,00	\$	30.000,00
ITEMS NO PREVISTOS					
NP101	Manguera 1/2 para sistema de refrigeración (30cm)	und	1,00	\$	15.000,00
NP102	Abrazadera 1/2	und	2,00	\$	8.000,00
NP103	instalación de manguera de refrigeración	und	1,00	\$	150.000,00
NP104	Líquido de frenos grande	und	1,00	\$	60.000,00
NP105	Batería 30H	und	1,00	\$	850.000,00
NP106	Bujía de precalentamiento para motor diésel	und	4,00	\$	130.000,00
NP107	Instalación de bujías de precalentamiento	und	1,00	\$	300.000,00
NP108	Soldadura de tubo de sistema hidráulico de dirección	und	1,00	\$	100.000,00
NP109	Tuerca para rueda	und	24,00	\$	10.000,00
NP110	Axial de suspensión	und	1,00	\$	200.000,00

AM

355

		ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN				
		NIT. 800.033.062-0				
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN						
APOYO		CONTRATACIÓN PÚBLICA		FORMATO		
Versión 2		Código F-GC-18		21/05/2021		
INFORME DE SUPERVISIÓN				Página __ de __		
INFORME DE SUPERVISIÓN						
NP111	Caucho axial	und	2,00	\$	25.000,00	\$ 50.000,00
NP112	Caucho para eje	und	1,00	\$	90.000,00	\$ 90.000,00
NP113	Alineación	und	1,00	\$	60.000,00	\$ 60.000,00
NP114	Lavado general	und	1,00	\$	80.000,00	\$ 80.000,00
SUBTOTAL						\$ 6.247.000,00
EXENTOS DE IVA						
6.26	Aceite 15w40	cuarto	8,00	\$	42.000,00	\$ 336.000,00
ITEMS NO PREVISTOS						
NP115	Aceite hidráulico ISO 68	cuarto	4,00	\$	30.000,00	\$ 120.000,00
TOTAL EXENTOS DE IVA						\$ 456.000,00
7. VOLQUETA INTERNATIONAL OCM 199						
7.1	Filtro de aire Ref. P527682 / 2602212C1	und	1,00	\$	840.000,00	\$ 840.000,00
7.2	Filtro de combustible primario Ref. 2514003C1 / FS20028	und	1,00	\$	365.000,00	\$ 365.000,00
7.3	Filtro de combustible secundario Ref. FF5632	und	1,00	\$	260.000,00	\$ 260.000,00
7.4	Filtro de aceite de motor Ref. P551019 / LF3970	und	1,00	\$	100.000,00	\$ 100.000,00
7.5	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1,00	\$	180.000,00	\$ 180.000,00
7.6	Graduación de frenos	und	1,00	\$	25.000,00	\$ 25.000,00
7.7	Engrase general	und	2,00	\$	50.000,00	\$ 100.000,00
7.8	Frenos traseros	juego	1,00	\$	700.000,00	\$ 700.000,00
7.9	Instalación de frenos traseros	und	1,00	\$	200.000,00	\$ 200.000,00
7.10	Servicio de torno para cepillar campana	und	1,00	\$	150.000,00	\$ 150.000,00
7.11	Empaquetadura para válvula del sistema neumático del secador	und	1,00	\$	215.000,00	\$ 215.000,00
7.12	Instalación de empaquetadura para válvula del sistema neumático del secador	und	1,00	\$	150.000,00	\$ 150.000,00
7.13	Soldadura de guardapolvo	und	1,00	\$	30.000,00	\$ 30.000,00
7.14	Rodaja para freno	und	8,00	\$	25.000,00	\$ 200.000,00
7.15	Desmontaje y montaje de ruedas para cambio de rodajas	und	4,00	\$	160.000,00	\$ 400.000,00
7.16	Servicio de escaner para volqueta internacional	und	1,00	\$	300.000,00	\$ 300.000,00
7.17	Cambio de llanta	und	3,00	\$	30.000,00	\$ 90.000,00
7.18	Hoja cuarta Ref. 55029-4	und	2,00	\$	730.000,00	\$ 1.460.000,00
7.19	Hoja sexta Ref. 55029-6	und	2,00	\$	685.000,00	\$ 1.370.000,00
7.20	Central para muelle	und	2,00	\$	25.000,00	\$ 50.000,00
7.21	Batería 30H	und	2,00	\$	850.000,00	\$ 1.700.000,00
7.22	Frenos delanteros	und	0,00	\$	550.000,00	\$ 0,00
7.23	Instalación de frenos delanteros	und	0,00	\$	200.000,00	\$ 0,00
7.24	Amortiguador delantero	und	2,00	\$	650.000,00	\$ 1.300.000,00
7.25	Instalación de amortiguadores	und	1,00	\$	100.000,00	\$ 100.000,00
7.26	Despinchada de llanta	und	2,00	\$	50.000,00	\$ 100.000,00
ITEMS NO PREVISTOS						
NP116	Manguera para cámara del freno	und	1,00	\$	100.000	\$ 100.000,00
NP117	Espárrago para rueda trasera	und	3,00	\$	30.000	\$ 90.000,00
NP118	Intalación de espárrago para rueda trasera	und	3,00	\$	10.000	\$ 30.000,00
NP119	Cambio de valbulina de transmisión diferencial	und	1,00	\$	80.000	\$ 80.000,00
NP120	Instalación de láminas laterales de guardapolvos	und	1,00	\$	100.000	\$ 100.000,00
NP121	Candado para freno trasero	und	2,00	\$	150.000	\$ 300.000,00
NP122	Instalación de candado para freno trasero	und	2,00	\$	40.000	\$ 80.000,00
NP123	Retenedor para rueda	und	2,00	\$	120.000	\$ 240.000,00
NP124	Empaque para eje	und	2,00	\$	25.000	\$ 50.000,00
NP125	Bajar ruedas para: -Engrase de rodamientos -Cambio de retenedores	und	2,00	\$	100.000	\$ 200.000,00
NP126	Varilla con terminales para dirección	und	1,00	\$	900.000	\$ 900.000,00
NP127	Instalación de varilla con terminales para dirección	und	1,00	\$	150.000	\$ 150.000,00
NP128	Alineación	und	1,00	\$	60.000	\$ 60.000,00
SUBTOTAL						\$ 12.765.000,00
EXENTOS DE IVA						
7.27	Aceite 15w40	und	24,00	\$	40.000,00	\$ 960.000,00
ITEMS NO PREVISTOS						
NP129	Valbulina 85w140	cuarto	20,00	\$	40.000	\$ 800.000,00
NP130	Grasa	libra	4,00	\$	40.000	\$ 160.000,00
TOTAL EXENTOS DE IVA						\$ 1.920.000,00
8. VIBRO COMPACTADOR CATERPILLAR CS 44B						
8.1	Filtro de aire primario Ref. 2229020	und	0,00	\$	450.000,00	\$ 0,00

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN				
	NIT. 800.033.062-0				
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN				
	APOYO		CONTRATACIÓN PÚBLICA		FORMATO
	Versión 2		Código F-GC-18		21/05/2021
INFORME DE SUPERVISIÓN					Página __ de __
INFORME DE SUPERVISIÓN					
8.2	Filtro de aire secundario Ref. 2229021	und	0,00	\$ 360.000,00	\$ 0,00
8.3	Filtro de combustible primario Ref. 4395037	und	0,00	\$ 550.000,00	\$ 0,00
8.4	Filtro de combustible secundario Ref. 3608960	und	0,00	\$ 290.000,00	\$ 0,00
8.5	Filtro de aceite de motor Ref. 7w2326	und	0,00	\$ 180.000,00	\$ 0,00
8.6	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	0,00	\$ 180.000,00	\$ 0,00
8.7	Filtro trampa parker 2010	und	0,00	\$ 100.000,00	\$ 0,00
SUBTOTAL					\$ 0,00
EXENTOS DE IVA					
8.8	Aceite 15w40	und	0,00	\$ 40.000,00	\$ 0,00
TOTAL EXENTOS DE IVA					\$ 0,00
9.	TRACTOR MASSEY FERGUSON 291				
9.1	Batería	und	1,00	\$ 850.000,00	\$ 850.000,00
9.2	Filtro de aceite motor A-18	und	1,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00
9.3	Filtro de aire AIP-647	und	1,00	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00
9.4	Stop trasero izquierdo	und	1,00	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00
9.5	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1,00	\$ 180.000,00	\$ 180.000,00
SUBTOTAL					\$ 1.420.000,00
EXENTOS DE IVA					
9.6	Aceite 15w40	cuarto	5,00	\$ 42.000,00	\$ 252.000,00
TOTAL EXENTOS DE IVA					\$ 252.000,00
SUBTOTAL (bienes y servicios gravados)					\$ 94.253.000,00
IVA 19%					\$ 17.908.070,00
TOTAL (A) (bienes y servicios gravados)					\$ 112.161.070,00
TOTAL (B) PRODUCTOS EXENTOS DE IVA (Grasas, aceites y lubricantes)					\$ 13.897.000,00
TOTAL (A) + TOTAL (B)					\$ 126.058.070,00
FIRMA NOMBRE CARGO  JUAN DAVID REYES VARGAS SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS					

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

16f435114dce3a212584ef6d9fdb12731d759988be0e3255bd71bed9a17657804c882c9e2c780a45a31c59e52590f53

Número de Factura: FE-199

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 24/12/2024

Medio de Pago: Consignación bancaria

Fecha de Vencimiento: 01/01/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SERVICIO TECNICO MAPESA S.A.S

Nombre Comercial: SERVICIO TECNICO MAPESA S.A.S

Nit del Emisor: 900645932

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Boyacá

Régimen Fiscal: O-47

Municipio / Ciudad: Ventaquemada

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: KM 15 VIA TUNJA BOGOTA

Actividad Económica: 4520

Teléfono / Móvil: 3114425295

Correo: setmapesargas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE NUEVO COLON

País: Colombia

Tipo de Documento: NIT

Departamento: Boyacá

Número Documento: 800033062

Municipio / Ciudad: Nuevo Colón

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Dirección: calle 4 # 04-60 piso 3

Régimen fiscal: O-23

Teléfono / Móvil:

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Correo: alcaldia@nuevocolon-boyaca.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	01	Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo	94	1,00	\$ 63.708.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.104.520,00	19.00			\$ 63.708.000,00
2	02	Productos exentos de IVA	94	1,00	\$ 12.697.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 12.697.000,00

Notas Finales

Liquidación contrato de prestación de servicios No. CPS-097-2024

Se anexa a esta factura relación correspondiente al detalle del cobro

Línea de negocio: Favor consignar a cuenta de ahorros N° 176570043909 DAVIVIENDA

1.VOLQUETA FORD OXE 369						Cobro # 2. Liquidación del contrato	
CONTRATO							
ÍTEM	CAT	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL
1.1	REP	Filtro de aire primario TF 1596	und	1	\$ 165.000	1	\$ 165.000
1.2	REP	Instalación de regulador de alternador	und	1	\$ 85.000	1	\$ 85.000
1.3	REP	Filtro de combustible 588	und	1	\$ 120.000	2	\$ 240.000
1.4	REP	Filtro de aceite de motor 7030	und	1	\$ 220.000	1	\$ 220.000
1.5	SER	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1	\$ 180.000	1	\$ 180.000
1.6	SER	Servicio técnico instalación de filtro de combustible	und	1	\$ 100.000	2	\$ 200.000
1.7	SER	Graduación de frenos	und	1	\$ 25.000	1	\$ 25.000
1.8	SER	Engrase	und	1	\$ 50.000	1	\$ 50.000
1.9	REP	Racor para sistema de aire	und	1	\$ 90.000	1	\$ 90.000
1.10	SER	Instalación de racor para sistema de aire	und	1	\$ 80.000	1	\$ 80.000
1.11	SUM	Amarre plástico	und	1	\$ 10.000	3	\$ 30.000
1.12	SER	Cambio de empaque de tapa de cilindro hidráulico	und	1	\$ 250.000	1	\$ 250.000
1.13	REP	Hoja principal trasera	und	1	\$ 550.000	1	\$ 550.000
1.14	REP	Pasador para muelle	und	1	\$ 85.000	1	\$ 85.000
1.15	REP	Central para muelle	und	1	\$ 25.000	4	\$ 100.000
1.16	REP	Tornillo 9/16*3"	und	1	\$ 15.000	3	\$ 45.000
1.17	SER	Servicio de oxicorte	und	1	\$ 80.000	1	\$ 80.000
1.18	SER	Servicio de taladro para abrir hueco de hoja	und	1	\$ 30.000	1	\$ 30.000
1.19	SER	Servicio técnico desmontaje y montaje de muelle	und	1	\$ 100.000	3	\$ 300.000
1.20	REP	Hoja tercera plana	und	1	\$ 350.000	2	\$ 700.000
1.21	REP	Hoja cuarta plana	und	1	\$ 280.000	2	\$ 560.000
1.22	REP	Hoja quinta plana	und	1	\$ 220.000	2	\$ 440.000
1.23	REP	Grampa 5/8 * 22"	und	1	\$ 120.000	2	\$ 240.000
1.24	SER	Servicio de torno para adaptación de cilindro hidráulico del volco, incluye: - Desmontaje de cilindro de volqueta mercedes - Desmontaje y montaje de cilindro de volqueta ford - Servicio de torno para fabricación de orejas soporte - Soldadura de orejas en sobrechasis - Codo para cilindro hidráulico - Instalación de cilindro hidráulico	und	1	\$ 1.200.000	1	\$ 1.200.000
1.25	SER	Asegurar tanques del aire	und	1	\$ 50.000	1	\$ 50.000
1.26	SER	Enderezar varilla de dirección	und	1	\$ 120.000	1	\$ 120.000
1.27	REP	Diafragma	und	1	\$ 40.000	1	\$ 40.000
1.28	SER	Instalación de diafragma	und	1	\$ 50.000	1	\$ 50.000
1.29	SER	Enderezar soporte de exosto	und	1	\$ 50.000	1	\$ 50.000
1.30	REP	Hoja principal delantera	und	1	\$ 1.250.000	1	\$ 1.250.000
1.31	REP	Buje para muelle	und	1	\$ 50.000	2	\$ 100.000
1.33	REP	Retenedor spit	und	1	\$ 200.000	1	\$ 200.000
1.34	SER	Instalación de retenedor spit	und	1	\$ 150.000	1	\$ 150.000
1.35	REP	Empaque multiple de escape	und	1	\$ 200.000	1	\$ 200.000
1.36	REP	Empaque de tapa válvulas	und	1	\$ 250.000	1	\$ 250.000
1.37	SER	Instalación de empaques de multiple y tapa válvulas	und	1	\$ 200.000	1	\$ 200.000
1.38	SER	Calibración de válvulas de motor	und	1	\$ 200.000	1	\$ 200.000
NP1	REP	Múltiple de escape	und	1	\$ 800.000	1	\$ 800.000
NP2	REP	Empaque del turbo	und	1	\$ 50.000	1	\$ 50.000
NP3	SER	Instalación de múltiple de escape y empaque del turbo	und	1	\$ 400.000	1	\$ 400.000
NP4	SER	Cambio de valbulina de transmisión diferencial	und	1	\$ 80.000	1	\$ 80.000
SUBTOTAL						\$ 10.135.000	
EXENTOS DE IVA							
1.44	LUB	Aceite 15w40	cuarto	1	\$ 42.000	32	\$ 1.344.000
1.45	LUB	Aceite hidráulico ISO 68	cuarto	1	\$ 30.000	36	\$ 1.080.000
NP5	LUB	Valbulina 85w140	cuarto	1	\$ 40.000	20	\$ 800.000
TOTAL EXENTOS DE IVA						\$ 3.224.000	
2.VOLQUETA KODIAK OQF 075						Cobro # 2	
CONTRATO							
ÍTEM	CAT	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL
2.1	REP	Filtro de combustible primario Ref. BF7632	und	1	\$ 97.000	1	\$ 97.000
2.2	REP	Filtro de combustible secundario Ref. A5813SP	und	1	\$ 210.000	1	\$ 210.000
2.3	REP	Filtro de aire primario Ref. TFP-529493	und	1	\$ 260.000	1	\$ 260.000
2.4	REP	Filtro de aire secundario Ref. TFP-529494	und	1	\$ 194.000	1	\$ 194.000
2.5	REP	Filtro de aceite de motor Ref. A67SP	und	1	\$ 190.000	1	\$ 190.000

2.6	REP	Filtro de aceite by pass Ref.PMX750R	und	1	\$ 95.000	1	\$ 95.000
2.7	SER	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1	\$ 180.000	1	\$ 180.000
2.8	SER	Graduación de frenos	und	1	\$ 25.000	2	\$ 50.000
2.11	SER	Servicio técnico desmontaje y montaje de muelle	und	1	\$ 100.000	3	\$ 300.000
2.19	SUM	Silicona gris	und	1	\$ 40.000	4	\$ 160.000
2.52	REP	Trabaroscas	und	1	\$ 50.000	2	\$ 100.000
2.59	REP	Hoja principal trasera	und	1	\$ 1.625.000	1	\$ 1.625.000
2.60	REP	Central para muelle	und	1	\$ 25.000	3	\$ 75.000
2.61	REP	Diafragma	und	1	\$ 40.000	1	\$ 40.000
2.62	SER	Instalación de diafragma	und	1	\$ 50.000	1	\$ 50.000
2.63	REP	Frenos traseros	juego	1	\$ 700.000	1	\$ 700.000
2.64	SER	Instalación de frenos traseros	und	1	\$ 200.000	1	\$ 200.000
ITEMS NO PREVISTOS							
NP6	SER	Corte de hoja de resorte y hacer hueco de 1/2	und	1	\$ 50.000	1	\$ 50.000
NP7	REP	Arandela de ajuste para caja de velocidades	und	1	\$ 115.000	3	\$ 345.000
NP8	REP	Rodamiento Ref. 212 para caja de velocidades	und	1	\$ 200.000	1	\$ 200.000
NP9	REP	Piña de engranaje para caja de velocidades	und	1	\$ 250.000	1	\$ 250.000
NP10	REP	Retenedor para caja de velocidades	und	1	\$ 140.000	1	\$ 140.000
NP11	REP	Empaquetadura de tomafuerza	und	1	\$ 70.000	1	\$ 70.000
NP12	REP	Retenedor tomafuerza	und	1	\$ 80.000	1	\$ 80.000
NP13	REP	Empaque carevaca caja de velocidades	und	1	\$ 100.000	1	\$ 100.000
NP14	SER	Reparación de caja de velocidades	und	1	\$ 1.300.000	1	\$ 1.300.000
NP15	SER	Desmontaje y montaje de bomper para soldadura de soporte	und	1	\$ 200.000	1	\$ 200.000
NP16	REP	Soporte para muelle	und	1	\$ 200.000	1	\$ 200.000
NP17	REP	Tornillo 9/16 * 2" 1/2	und	1	\$ 10.000	4	\$ 40.000
NP18	SER	Instalación de soporte para muelle	und	1	\$ 50.000	1	\$ 50.000
NP19	REP	Hoja cuarta	und	1	\$ 730.000	2	\$ 1.460.000
NP20	REP	Tornillo 3/8 * 6"	und	1	\$ 30.000	1	\$ 30.000
NP21	SER	Lavado general	und	1	\$ 80.000	1	\$ 80.000
NP22	SER	Revisión de luces traseras	und	1	\$ 100.000	1	\$ 100.000
NP23	SUM	Cauchos guardapolvos	und	1	\$ 75.000	2	\$ 150.000
NP24	SUM	Candado para freno trasero	und	1	\$ 150.000	1	\$ 150.000
NP25	SER	Cambio de guardapolvos y candado de freno trasero	und	1	\$ 120.000	1	\$ 120.000
NP26	REP	Acople rápido para sistema de aire	und	1	\$ 50.000	1	\$ 50.000
NP27	SER	Soldadura de tubo de combustible	und	1	\$ 150.000	1	\$ 150.000
NP28	REP	Manguera para combustible 5/16	metro	1	\$ 50.000	1	\$ 50.000
NP29	REP	Abrazadera 3/8	und	1	\$ 10.000	2	\$ 20.000
NP30	SER	Refuerzo de base de radiador, incluye: - Desmontaje de conjunto - Desmontaje de radiador - Desmontaje de soporte - Instalación de platina para refuerzo - Soldadura general	und	1	\$ 450.000	1	\$ 450.000
NP31	REP	Empaque de turbo	und	1	\$ 100.000	1	\$ 100.000
NP32	SER	Instalación de empaque del turbo	und	1	\$ 280.000	1	\$ 280.000
NP33	SER	Servicio de torno para fabricación de anillo para punta de exosto	und	1	\$ 250.000	1	\$ 250.000
NP34	SER	Soldadura de soporte de freno de ahogo	und	1	\$ 180.000	1	\$ 180.000
NP35	SER	Cambio de anillo y empaques de exosto	und	1	\$ 300.000	1	\$ 300.000
NP36	SER	Soldadura de tope de muelle derecho	und	1	\$ 50.000	1	\$ 50.000
NP37	REP	Suministro de manguera para descargue del turbo	und	1	\$ 80.000	1	\$ 80.000
NP38	SER	Instalación de manguera para descargue del turbo	und	1	\$ 60.000	1	\$ 60.000
NP39	SER	Graduación de closs	und	1	\$ 50.000	1	\$ 50.000
NP40	REP	Suministro de correa de bomba de agua	und	1	\$ 100.000	1	\$ 100.000
NP41	SER	Instalación de correa de bomba de agua	und	1	\$ 200.000	1	\$ 200.000
NP42	REP	Retenedor para rueda	und	1	\$ 120.000	4	\$ 480.000
NP43	REP	Empaque para eje	und	1	\$ 25.000	2	\$ 50.000
NP44	SER	Bajar ruedas para: -Engrase de rodamientos -Cambio de retenedores	und	1	\$ 100.000	2	\$ 200.000
NP45	SER	Arreglo de soporte de guaya de closs	und	1	\$ 100.000	1	\$ 100.000
NP46	REP	Manguera para sistema de aire	und	1	\$ 80.000	1	\$ 80.000
NP47	SER	Instalación de manguera para sistema de aire	und	1	\$ 100.000	1	\$ 100.000
NP48	SER	Soldadura de puente base de cardan	und	1	\$ 100.000	1	\$ 100.000
NP49	REP	Rodillo piloto de diferencial Ref. 5207	und	1	\$ 300.000	1	\$ 300.000
NP50	REP	Rodillo grande de spit Ref. C359	und	1	\$ 700.000	1	\$ 700.000
NP51	REP	Rodillo pequeño de spit Ref. C304	und	1	\$ 350.000	1	\$ 350.000
NP52	REP	Retenedor spit	und	1	\$ 200.000	1	\$ 200.000
NP53	REP	Arandelas de ajuste	juego	1	\$ 200.000	1	\$ 200.000
NP54	SER	Servicio de torno para rellenar punta de spit	und	1	\$ 280.000	1	\$ 280.000

NP55	REP	Carcaza de transmisión diferencial	und	1	\$ 700.000	1	\$ 700.000
NP56	SER	Reparación de transmisión diferencial	und	1	\$ 850.000	1	\$ 850.000
NP57	REP	Espárrago para el turbo	und	1	\$ 10.000	4	\$ 40.000
NP58	REP	Manguera siliconada 3" * 5cm	und	1	\$ 60.000	1	\$ 60.000
NP59	REP	Manguera siliconada 1" *10 cm	und	1	\$ 40.000	1	\$ 40.000
SUBTOTAL						\$	16.841.000
EXENTOS DE IVA							
2.68	LUB	Aceite 15w40	cuarto	1	\$ 42.000	40	\$ 1.680.000
ITEMS NO PREVISTOS							
NP60	LUB	Valbulina 85w140	cuarto	1	\$ 40.000	40	\$ 1.600.000
NP61	LUB	Refrigerante	galón	1	\$ 35.000	3	\$ 105.000
NP62	LUB	Grasa	libra	1	\$ 40.000	8	\$ 320.000
TOTAL EXENTOS DE IVA						\$	3.705.000
3.BUS CHEVROLET FRR OCM 587						CONTRATO	
						Cobro # 2	
ÍTEM	CAT	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL
3.1	REP	Filtro de aceite motor Ref. PC3757	und	1	\$ 90.000	1	\$ 90.000
3.2	REP	Filtro de combustible primario Ref. 432	und	1	\$ 95.000	1	\$ 95.000
3.3	REP	Filtro de combustible secundario Ref. 435	und	1	\$ 80.000	1	\$ 80.000
3.4	REP	Filtro de aire primario Ref. 821	und	1	\$ 190.000	1	\$ 190.000
3.5	REP	Filtro de aire secundario Ref. 822	und	1	\$ 110.000	1	\$ 110.000
3.6	SER	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1	\$ 180.000	1	\$ 180.000
3.7	SER	Graduación de frenos	und	1	\$ 25.000	1	\$ 25.000
3.8	SER	Engrase	und	1	\$ 50.000	1	\$ 50.000
3.13	REP	Buje trasero para muelle	und	1	\$ 50.000	4	\$ 200.000
3.14	REP	Pasador delantero para muelle	und	1	\$ 100.000	4	\$ 400.000
3.16	SER	Desmontaje y montaje de muelles para cambio de bujes y pasadores	und	1	\$ 100.000	1	\$ 100.000
3.21	SER	Instalación de frenos traseros	und	1	\$ 200.000	1	\$ 200.000
NP64	SER	Graduación de closs	und	1	\$ 50.000	1	\$ 50.000
NP65	SER	Servicio de escáner para diagnóstico de motor isuzu	und	1	\$ 150.000	1	\$ 150.000
NP66	SER	Arreglo de pacha de sensor del turbo	und	1	\$ 100.000	1	\$ 100.000
NP67	REP	Espárrago trasero	und	1	\$ 50.000	8	\$ 400.000
NP68	SER	Soldadura de tornillo para amortiguador	und	1	\$ 50.000	1	\$ 50.000
NP69	REP	Caucho para amortiguador	und	1	\$ 20.000	2	\$ 40.000
NP70	SER	Desmontaje y montaje de amortiguador	und	1	\$ 30.000	1	\$ 30.000
NP71	SER	Lavado general	und	1	\$ 80.000	1	\$ 80.000
NP72	SER	Mantenimiento de instalación eléctrica de espejo	und	1	\$ 80.000	1	\$ 80.000
SUBTOTAL						\$	2.700.000
EXENTOS DE IVA							
3.25	LUB	Aceite 15w40	cuarto	1	\$ 42.000	15	\$ 630.000
NP73	LUB	Grasa	libra	1	\$ 40.000	7	\$ 280.000
TOTAL EXENTOS DE IVA						\$	910.000
4.RETRO CARGADORA NEW HOLLAND B110B						CONTRATO	
						Cobro # 2	
ÍTEM	CAT	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL
4.1	REP	Filtro de aire Ref. CNH 84217229	und	1	\$ 540.000	1	\$ 540.000
4.2	REP	Filtro de aire Ref. CNH 87682999	und	1	\$ 318.000	1	\$ 318.000
4.3	REP	Filtro de aceite motor Ref. 84228488	und	1	\$ 247.000	1	\$ 247.000
4.4	REP	Filtro de combustible Ref. 84412164	und	1	\$ 220.000	1	\$ 220.000
4.5	REP	Filtro de combustible Ref. 84565926	und	1	\$ 260.000	1	\$ 260.000
4.6	SER	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1	\$ 180.000	1	\$ 180.000
4.13	SUM	Grasera 1/8 NPT	und	1	\$ 5.000	4	\$ 20.000
24	REP	Esquinera derecha Ref. 53103208	und	1	\$ 200.000	1	\$ 200.000
4.25	REP	Esquinera izquierda Ref. 53103209	und	1	\$ 200.000	1	\$ 200.000
4.26	REP	Diente para balde Ref. 53103205	und	1	\$ 100.000	2	\$ 200.000
4.27	REP	Tornillo 3/4 * 2" con tuerca	und	1	\$ 20.000	4	\$ 80.000
4.28	REP	Tornillo 3/4 * 2" 3/4 con tuerca	und	1	\$ 15.000	8	\$ 120.000
4.29	REP	Arandela para ajustar balde cargador	und	1	\$ 20.000	24	\$ 480.000
4.30	SER	Ajuste de balde cargador y estabilizadoras	und	1	\$ 500.000	1	\$ 500.000
NP74	REP	Base de filtro de combustible primario	und	1	\$ 1.450.000	1	\$ 1.450.000
NP75	SER	Instalación de base de filtro de combustible primario		1	\$ 50.000	1	\$ 50.000
NP76	SER	Diagnóstico para detección de fallas del sistema de inyección de combustible de motor diésel	und	1	\$ 600.000	1	\$ 600.000
NP77	REP	Manguera 3/8 para sistema de combustible	metro	1	\$ 20.000	5	\$ 100.000
NP78	REP	Abrazadera 3/8	und	1	\$ 5.000	8	\$ 40.000

NP79	SER	Desmontaje de cilindro hidráulico de descargue de valde frontal, incluye: - Desarme de cilindro hidráulico - Endeazar vástago en prensa hidráulica - Aleación de vástago en torno - Arme de cilindro hidráulico - Montaje de cilindro hidráulico	und	1	\$ 500.000	1	\$ 500.000
NP80	SER	Ajuste de pesa, volteo de cilindro hidráulico y ajuste de spool de control de cargador	und	1	\$ 250.000	1	\$ 250.000
NP82	REP	Manguera 7/8 * 130 cm	und	1	\$ 300.000	1	\$ 300.000
NP83	SER	Instalación de manguera 7/8 *130 cm	und	1	\$ 150.000	1	\$ 150.000
NP84	SER	Corrección de fuga de aceite hidráulico por el codo del cilindro del valde	und	1	\$ 180.000	1	\$ 180.000
NP85	SER	Desmontaje y montaje de manguera hidráulica para ensamble de unión	und	1	\$ 250.000	1	\$ 250.000
NP86	REP	Vástago de cilindro de descargue del cargador	und	1	\$ 800.000	1	\$ 800.000
NP87	REP	Empaquetadura de cilindro	Kit	1	\$ 700.000	1	\$ 700.000
NP88	SER	Servicio de torno para ensamble de vástago	und	1	\$ 350.000	1	\$ 350.000
NP89	SER	Reparación de cilindro hidráulico	und	1	\$ 400.000	1	\$ 400.000
SUBTOTAL						\$ 9.685.000	
EXENTOS DE IVA							
4.38	LUB	Aceite hidráulico ISO 68	cuarto	1	\$ 30.000	20	\$ 600.000
ÍTEMES NO PREVISTOS							
NP90	LUB	Aceite 15w40	cuarto	1	\$ 42.000	20	\$ 840.000
TOTAL EXENTOS DE IVA						\$ 1.440.000	
5. TRACTOR MASSEY 291						CONTRATO Cobro # 2	
ÍTEM	CAT	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL
5.1	REP	Filtro de aceite motor Ref. 2654407	und	1	\$ 120.000	1	\$ 120.000
5.2	REP	Filtro trampa de combustible Ref. 26561117	und	1	\$ 110.000	1	\$ 110.000
5.3	REP	Filtro de combustible bomba eléctrica Ref. 4816636	und	1	\$ 170.000	1	\$ 170.000
5.4	REP	Filtro de aire primario Ref. C16400	und	1	\$ 270.000	1	\$ 270.000
5.5	REP	Filtro de aire secundario Ref. CF400	und	1	\$ 150.000	1	\$ 150.000
5.6	SER	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1	\$ 180.000	1	\$ 180.000
5.10	SER	Ajuste de tornillos candelero	und	1	\$ 50.000	1	\$ 50.000
5.11	REP	Tornillo 5/8 * 6"	und	1	\$ 35.000	2	\$ 70.000
5.12	SER	Servicio de torno para fabricación de pasador para barra de tiro	und	1	\$ 300.000	1	\$ 300.000
5.13	REP	Tambor externo retobo Ref. 4644005	und	1	\$ 1.280.000	1	\$ 1.280.000
5.14	REP	Empaque tapa rotor	und	1	\$ 40.000	1	\$ 40.000
5.15	REP	Sello de espejo derecho de rotor	und	1	\$ 420.000	1	\$ 420.000
5.16	REP	Empaque de tapa	und	1	\$ 50.000	1	\$ 50.000
5.17	SER	Reparación de patines	und	1	\$ 400.000	1	\$ 400.000
5.18	SER	Instalación de repuestos para retobo	und	1	\$ 800.000	1	\$ 800.000
5.19	SER	Rectificar rosca de tapón de tapa	und	1	\$ 50.000	1	\$ 50.000
5.20	REP	Tuerca de seguridad para retobo	und	1	\$ 5.000	24	\$ 120.000
5.21	SER	Instalación de tuercas de seguridad para retobo	und	1	\$ 50.000	1	\$ 50.000
5.22	SER	Soldadura de platina base sancel	und	1	\$ 50.000	1	\$ 50.000
5.23	REP	Solenoide bomba de inyección	und	1	\$ 410.000	1	\$ 410.000
5.24	REP	Filtro hidráulico	und	1	\$ 350.000	1	\$ 350.000
5.25	REP	Guardapolvos barra de cambios	und	1	\$ 100.000	1	\$ 100.000
5.26	REP	Retenedor transmisión delantera	und	1	\$ 100.000	1	\$ 100.000
5.27	SER	Cambio de retenedor transmisión delantera	und	1	\$ 100.000	1	\$ 100.000
5.30	SER	Enderezar exosto	und	1	\$ 80.000	1	\$ 80.000
5.31	REP	Espárrago para rueda trasera	und	1	\$ 190.000	8	\$ 1.520.000
5.32	SER	Instalación de espárragos	und	1	\$ 200.000	1	\$ 200.000
ÍTEMES NO PREVISTOS							
NP91	SER	Adaptación de cuchilla arado sancel	und	1	\$ 100.000	1	\$ 100.000
NP92	SER	Carga de batería	und	1	\$ 30.000	1	\$ 30.000
NP93	REP	Regulador de alternador	und	1	\$ 190.000	1	\$ 190.000
NP94	SER	Instalación de regulador de alternador	und	1	\$ 150.000	1	\$ 150.000
NP95	REP	Tres puntos	und	1	\$ 450.000	1	\$ 450.000
NP96	SER	Servicio de oxicorte para enderezar azadón de retobo	und	1	\$ 30.000	2	\$ 60.000
NP97	SER	Servicio de camabaja	und	1	\$ 350.000	1	\$ 350.000
NP98	REP	Empaque de culata para tractor massey 291	und	1	\$ 350.000	1	\$ 350.000
NP99	SER	Desmontaje de culata para instalación de empaque	und	1	\$ 900.000	1	\$ 900.000
SUBTOTAL						\$ 10.120.000	
EXENTOS DE IVA							
5.33	LUB	Aceite 15w40	cuarto	1	\$ 42.000	15	\$ 630.000
ÍTEMES NO PREVISTOS							
NP100	LUB	Valbulina 85w140	cuarto	1	\$ 40.000	4	\$ 160.000

36

SUBTOTAL						\$	7.315.000
EXENTOS DE IVA							
7.27	LUB	Aceite 15w40	cuarto	1	\$	40.000	24 \$ 960.000
ÍTEMS NO PREVISTOS							
NP129	LUB	Valbulina 85w140	cuarto	1	\$	40.000	20 \$ 800.000
NP130	LUB	Grasa	libra	1	\$	40.000	4 \$ 160.000
TOTAL EXENTOS DE IVA						\$	1.920.000
9. CAMIONETA FORD ECOSPORT BYG 948						CONTRATO Cobro # 2	
ÍTEM	CAT	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL
9.1	REP	Batería	und	1	\$ 850.000	1	\$ 850.000
9.2	REP	Filtro de aceite motor A-18	und	1	\$ 50.000	1	\$ 50.000
9.3	REP	Filtro de aire AIP-647	und	1	\$ 90.000	1	\$ 90.000
9.4	REP	Stop trasero izquierdo	und	1	\$ 250.000	1	\$ 250.000
9.5	SER	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1	\$ 180.000	1	\$ 180.000
SUBTOTAL						\$	1.420.000
EXENTOS DE IVA							
9.6	LUB	Aceite 20w50	cuarto	1	\$	42.000	6 \$ 252.000
TOTAL EXENTOS DE IVA						\$	252.000

SUBTOTAL (bienes y servicios gravados)						\$	63.708.000
IVA 19%						\$	12.104.520
TOTAL (A) (bienes y servicios gravados)						\$	75.812.520
TOTAL (B) PRODUCTOS EXENTOS DE IVA (Grasas, aceites y lubricantes)						\$	12.697.000
TOTAL (A) + TOTAL (B)						\$	88.509.520

Presupuesto del contrato	\$	126.059.760
Cobro parcial # 1	\$	37.548.550
Cobro # 2 - Liquidación del contrato	\$	88.509.520
VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO	\$	126.058.070
Valor total no ejecutado del contrato	\$	1.690

364

Nuevo Colón, diciembre 24 de 2024

Señores
Alcaldía municipal de Nuevo Colón
Despacho

Ref.: Certificación de estar al día en el pago de aportes parafiscales y seguridad social.

Mediante la presente certifico que **SERVICIO TECNICO MAPESA S.A.S Nit 900.645.932-2**, ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Anexo a esta certificación copia de tarjeta profesional y certificación vigente de la junta central de contadores.

Cordialmente,



YILBER FRANK DUEÑAS RODRIGUEZ
Contador público
T.P 120880-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **7.177.989**

DUEÑAS RODRIGUEZ

APELLIDOS
YILBER FRANK

NOMBRES

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-MAR-1980**

TUNJA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO


1.75
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

22-JUL-1998 TUNJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0700100-00132307-M-0007177989-20081130 0007171213A 1 6770017799

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

120880-T

YILBER FRANK
DUEÑAS RODRIGUEZ
C.C. 7177989
RESOLUCION INSCRIPCION 217 **FECHA 2006/08/24**
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

PRESIDENTE 
LUZ MYRIAM DÍAZ MUÑOZ **130764**



10805

FIRMA DEL TITULAR **41562**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

2A9CF05011AD8F7C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YILBER FRANK DUEÑAS RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7177989 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 120880-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Septiembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



CERTIFICACION

TUNJA, BOYACA, 17/12/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **SERVICIO TECNICO MAPESA SAS** con NIT **900.645.932-2** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO

Número 176570043909

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14903942719



(415)7707212489984(8020) 000001490394271 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 6 4 5 9 3 2

2

Impuestos y Aduanas de Tunja

2

0

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Persona jurídica

1

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

SERVICIO TECNICO MAPESA S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Boyacá

1 5

40. Ciudad/Municipio

Ventaquemada

8 6 1

41. Dirección principal

KM 15 VIA TUNJA BOGOTA

42. Correo electrónico

setmapesargas@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 1 4 4 2 5 2 9 5

45. Teléfono 2

3 2 1 2 3 0 2 0 6 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

3 3 1 2

2 0 2 1, 1 1 0 1

3 3 1 5

2 0 1 3 0 1 0 9

4 5 2 0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	2	4	7	4	8	5	2	5	5												

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

47- Régimen Simple de Tributación - SIM

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

52- Facturador electrónico

55- Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19
									20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 03 - 21 / 13 : 07: 36

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RUIZ GONZALEZ DIEGO FERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 2 de 3 Hoja 2		
4. Número de formulario			14903942719		
(415)7707212489984(8020) 000001490394271 9					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 6 4 5 9 3 2		2	Impuestos y Aduanas de Tunja		2 0
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza		2	63. Formas asociativas		1 2
65. Fondos			66. Cooperativas		
68. Sin personería jurídica			69. Otras organizaciones no clasificadas		
			70. Beneficio		1
Constitución, Registro y Última Reforma					
Documento		1. Constitución		2. Reforma	
71. Clase		0 4		0 4	
72. Número				1	
73. Fecha		2 0 1 3 0 1 0 2		2 0 2 1 0 8 2 3	
74. Número de notaría					
75. Entidad de registro		0 3			
76. Fecha de registro		2 0 1 3 0 1 0 9		2 0 2 1 0 8 2 7	
77. No. Matricula mercantil		1 2 0 0 0 1		1 2 0 0 0 1	
78. Departamento		1 5		1 5	
79. Ciudad/Municipio		3 8		3 8	
Vigencia					
80. Desde		2 0 1 3 0 1 0 2			
81. Hasta		2 0 9 9 1 2 3 1			
Composición del Capital					
82. Nacional		1 0 0 %			
83. Nacional público		0 . 0 %			
84. Nacional privado		1 0 0 . 0 %			
85. Extranjero		0 %			
86. Extranjero público		0 . 0 %			
87. Extranjero privado		0 . 0 %			
Entidad de vigilancia y control					
88. Entidad de vigilancia y control					
Superintendencia de Sociedades					
5					
Estado y Beneficio					
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV	
1	1 0 1	2 0 2 0 0 1 3 1			
2	8 1	2 0 1 3 0 1 0 9			
3					
4					
5					
Vinculación económica					
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	
				96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante					
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP					

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación		001	
Espacio reservado para la DIAN		4. Número de formulario		Página 3 de 3 Hoja 3 14903942719	
		 (415)7707212489984(8020) 000001490394271 9			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 6 4 5 9 3 2		6. DV 2		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Tunja	
				14. Buzón electrónico 2 0	
Representación					
98. Representación REPRS LEGAL PRIN		99. Fecha inicio ejercicio representación 1 8 2 0 1 3 0 1 0 2			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 1 0 4 9 6 0 5 0 9 1		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido RUIZ		105. Segundo apellido GONZALEZ		106. Primer nombre DIEGO	
107. Otros nombres FERNANDO					
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
				107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
				107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
				107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
				107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900645932	2	SERVICIO TECNICO MAPESA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TUNJA	calle 20 10 61	TUNJA-BOYACA	7431999	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-11	2024-12	1133253843	9477720031	E	2024/12/09	2024/12/17	BANCO DAVIVIENDA	8	\$345,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$208,000	\$1,200	\$0	\$209,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$208,000	\$1,200	\$0	\$209,200
COLPATRIA ARP		14-4	860,002,183	9	1	\$31,700	\$200	\$0	\$31,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$31,700	\$200	\$0	\$31,900
COMFABOY		CCF10	891,800,213	8	1	\$52,000	\$300	\$0	\$52,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$52,000	\$300	\$0	\$52,300
SANTAS		EPS005	800,251,440	6	1	\$52,000	\$300	\$0	\$52,300
TOTAL					1	\$343,700	\$2,000	\$0	\$345,700

372

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900645932	2	SERVICIO TECNICO MAPESA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TUNJA	calle 20 10 61	TUNJA-BOYACA	7431999	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1133253843	9477720031	E	2024/12/09	2024/12/17	BANCO DAVIVIENDA	8	\$345,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: TUNJA (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$31,700	\$0			\$0	
Centro de Trabajo: DIEGO (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$31,700	\$0			\$0	
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$31,700	\$0			\$0	
1	CC	109405091	RUZ DIEGO	230301	30	\$1,300,000	EP005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF0	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$31,700	\$0			\$0	
Total Afiliados(1)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$31,700	\$0			\$0	



SERVICIO TECNICO MAPESA S.A.S.
Nit. 900.645.932-2

5.33	LUB	Aceite 15w40	cuarto	15
NP100	LUB	Valbulina 85w140	cuarto	4

Firma el presente documento y recibe a entera satisfacción los trabajos descritos anteriormente.

NOMBRE Y APELLIDOS:

CARGO:

N° DE IDENTIFICACION

Jose Plinio Góngora
Operador
16751387

FIRMA:

Jose Plinio Góngora



SERVICIO TECNICO MAPESA S.A.S.
NIT. 900.645.932-2

ACTA DE ENTREGA

Diciembre 24 de 2024

A continuación, se hace entrega de los siguientes **TRABAJOS Y/O SUMINISTROS** para el vehículo **TRACTOR MASSEY 291**, propiedad del **MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN**, ejecutados durante el periodo de tiempo comprendido entre el 1/12/24 al 24/12/24:

ÍTEM	CAT	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT
5.1	REP	Filtro de aceite motor Ref. 2654407	und	1
5.2	REP	Filtro trampa de combustible Ref. 26561117	und	1
5.3	REP	Filtro de combustible bomba eléctrica Ref. 4816636	und	1
5.4	REP	Filtro de aire primario Ref. C16400	und	1
5.5	REP	Filtro de aire secundario Ref. CF400	und	1
5.6	SER	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1
5.10	SER	Ajuste de tornillos candelero	und	1
5.11	REP	Tornillo 5/8 * 6"	und	2
5.12	SER	Servicio de torno para fabricación de pasador para barra de tiro	und	1
5.13	REP	Tambor externo retobo Ref. 4644005	und	1
5.14	REP	Empaque tapa rotor	und	1
5.15	REP	Sello de espejo derecho de rotor	und	1
5.16	REP	Empaque de tapa	und	1
5.17	SER	Reparación de patines	und	1
5.18	SER	Instalación de repuestos para retobo	und	1
5.19	SER	Rectificar rosca de tapón de tapa	und	1
5.20	REP	Tuerca de seguridad para retobo	und	24
5.21	SER	Instalación de tuercas de seguridad para retobo	und	1
5.22	SER	Soldadura de platina base sincel	und	1
5.23	REP	Solenoides bomba de inyección	und	1
5.24	REP	Filtro hidráulico	und	1
5.25	REP	Guardapolvos barra de cambios	und	1
5.26	REP	Retenedor transmisión delantera	und	1
5.27	SER	Cambio de retenedor transmisión delantera	und	1
5.30	SER	Enderezar exosto	und	1
5.31	REP	Espárrago para rueda trasera	und	8
5.32	SER	Instalación de espárragos	und	1
NP91	SER	Adaptación de cuchilla arado sincel	und	1
NP92	SER	Carga de batería	und	1
NP93	REP	Regulador de alternador	und	1
NP94	SER	Instalación de regulador de alternador	und	1
NP95	REP	Tres puntos	und	1
NP96	SER	Servicio de oxicorte para enderezar azadón de retobo	und	2
NP97	SER	Servicio de camabaja	und	1
NP98	REP	Empaque de culata para tractor massey 291	und	1
NP99	SER	Desmontaje de culata para instalación de empaque	und	1



SERVICIO TECNICO MAPESA S.A.S.
NIT. 900.645.932-2

ACTA DE ENTREGA

Diciembre 24 de 2024

A continuación, se hace entrega de los siguientes **TRABAJOS Y/O SUMINISTROS** para el vehículo **CAMIONETA MITSUBISHI L200PZF 532**, propiedad del **MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN**, ejecutados durante el periodo de tiempo comprendido entre el 1/12/24 al 24/12/24:

ÍTEM	CAT	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT
6.7	SER	Graduación de frenos	und	1
6.10	REP	Tijera inferior	und	1
6.11	REP	Tijera superior	und	2
6.12	SER	Instalación de tijeras	und	1
6.17	REP	Panorámico	und	1
6.18	SER	Instalación de panorámico	und	1
6.21	REP	Plumillas	juego	1
6.22	SER	Instalación de plumillas	und	1
6.23	REP	Gato de botella de 3 toneladas	und	1
6.24	REP	Copa cuadrante 12 mm	und	1
NP101	REP	Manguera 1/2 para sistema de refrigeración (30cm)	und	1
NP102	REP	Abrazadera 1/2	und	2
NP103	SER	Instalación de manguera de refrigeración	und	1
NP104	SUM	Líquido de frenos grande	und	1
NP105	REP	Batería 30H	und	1
NP106	REP	Bujía de precalentamiento para motor diésel	und	4
NP107	SER	Instalación de bujías de precalentamiento	und	1
NP108	SER	Soldadura de tubo de sistema hidráulico de dirección	und	1
NP109	REP	Tuerca para rueda	und	24
NP110	REP	Axial de suspensión	und	1
NP111	REP	Caucho axial	und	2
NP112	REP	Caucho para eje	und	1
NP113	SER	Alineación	und	1
NP114	SER	Lavado general	und	1
6.26	LUB	Aceite 15w40	cuarto	8
NP115	LUB	Aceite hidráulico ISO 68	cuarto	4

Firma el presente documento y recibe a entera satisfacción los trabajos descritos anteriormente.

NOMBRE Y APELLIDOS: *Juan Sebastian Niempio Alfaro*

CARGO: *Conductor*

N° DE IDENTIFICACION *1054728968*

FIRMA: *[Firma]*



SERVICIO TECNICO MAPESA S.A.S.
NIT. 900.645.932-2

ACTA DE ENTREGA

Diciembre 24 de 2024

A continuación, se hace entrega de los siguientes **TRABAJOS Y/O SUMINISTROS** para el vehículo **VOLQUETA KODIAK** de placas **OQF 075**, propiedad del **MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN**, ejecutados durante el periodo de tiempo comprendido entre el 1/12/24 al 24/12/24:

ÍTEM	CAT	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT
2.1	REP	Filtro de combustible primario Ref. BF7632	und	1
2.2	REP	Filtro de combustible secundario Ref. A5813SP	und	1
2.3	REP	Filtro de aire primario Ref. TFP-529493	und	1
2.4	REP	Filtro de aire secundario Ref. TFP-529494	und	1
2.5	REP	Filtro de aceite de motor Ref. A67SP	und	1
2.6	REP	Filtro de aceite by pass Ref.PMX750R	und	1
2.7	SER	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1
2.8	SER	Graduación de frenos	und	2
2.11	SER	Servicio técnico desmontaje y montaje de muelle	und	3
2.19	SUM	Silicona gris	und	4
2.39	SER	Cambio de llanta	und	2
2.52	REP	Trabaroscas	und	2
2.59	REP	Hoja principal trasera	und	1
2.60	REP	Central para muelle	und	3
2.61	REP	Diafragma	und	1
2.62	SER	Instalación de diafragma	und	1
2.63	REP	Frenos traseros	juego	1
2.64	SER	Instalación de frenos traseros	und	1
NP6	SER	Corte de hoja de resorte y hacer hueco de 1/2	und	1
NP7	REP	Arandela de ajuste para caja de velocidades	und	3
NP8	REP	Rodamiento Ref. 212 para caja de velocidades	und	1
NP9	REP	Piña de engranaje para caja de velocidades	und	1
NP10	REP	Retenedor para caja de velocidades	und	1
NP11	REP	Empaquetadura de tomafuerza	und	1
NP12	REP	Retenedor tomafuerza	und	1
NP13	REP	Empaque carevaca caja de velocidades	und	1
NP14	SER	Reparación de caja de velocidades	und	1
NP15	SER	Desmontaje y montaje de bomper para soldadura de soporte	und	1
NP16	REP	Soporte para muelle	und	1
NP17	REP	Tornillo 9/16 * 2" 1/2	und	4
NP18	SER	Instalación de soporte para muelle	und	1
NP19	REP	Hoja cuarta	und	2
NP20	REP	Tornillo 3/8 * 6"	und	1
NP21	SER	Lavado general	und	1
NP22	SER	Revisión de luces traseras	und	1
NP23	SUM	Cauchos guardapolvos	und	2
NP24	SUM	Candado para freno trasero	und	1



SERVICIO TECNICO MAPESA S.A.S.
NIT. 900.645.932-2

NP25	SER	Cambio de guardapolvos y candado de freno trasero	und	1
NP26	REP	Acople rápido para sistema de aire	und	1
NP27	SER	Soldadura de tubo de combustible	und	1
NP28	REP	Manguera para combustible 5/16	metro	1
NP29	REP	Abrazadera 3/8	und	2
NP30	SER	Refuerzo de base de radiador, incluye: - Desmontaje de conjunto - Desmontaje de radiador - Desmontaje de soporte - Instalación de platina para refuerzo - Soldadura general	und	1
NP31	REP	Empaque de turbo	und	1
NP32	SER	Instalación de empaque del turbo	und	1
NP33	SER	Servicio de torno para fabricación de anillo para punta de exosto	und	1
NP34	SER	Soldadura de soporte de freno de ahogo	und	1
NP35	SER	Cambio de anillo y empaques de exosto	und	1
NP36	SER	Soldadura de tope de muelle derecho	und	1
NP37	REP	Suministro de manguera para descargue del turbo	und	1
NP38	SER	Instalación de manguera para descargue del turbo	und	1
NP39	SER	Graduación de closs	und	1
NP40	REP	Suministro de correa de bomba de agua	und	1
NP41	SER	Instalación de correa de bomba de agua	und	1
NP42	REP	Retenedor para rueda	und	4
NP43	REP	Empaque para eje	und	2
NP44	SER	Bajar ruedas para: -Engrase de rodamientos -Cambio de retenedores	und	2
NP45	SER	Arreglo de soporte de güaya de closs	und	1
NP46	REP	Manguera para sistema de aire	und	1
NP47	SER	Instalación de manguera para sistema de aire	und	1
NP48	SER	Soldadura de puente base de cardan	und	1
NP49	REP	Rodillo piloto de diferencial Ref. 5207	und	1
NP50	REP	Rodillo grande de spit Ref. C359	und	1
NP51	REP	Rodillo pequeño de spit Ref. C304	und	1
NP52	REP	Retenedor spit	und	1
NP53	REP	Arandelas de ajuste	juego	1
NP54	SER	Servicio de torno para rellenar punta de spit	und	1
NP55	REP	Carcaza de transmisión diferencial	und	1
NP56	SER	Reparación de transmisión diferencial	und	1
NP57	REP	Espárrago para el turbo	und	4
NP58	REP	Manguera siliconada 3" * 5cm	und	1
NP59	REP	Manguera siliconada 1" *10 cm	und	1
2.68	LUB	Aceite 15w40	cuarto	40
NP60	LUB	Valbulina 85w140	cuarto	40
NP61	LUB	Refrigerante	galón	3
NP62	LUB	Grasa	libra	8



SERVICIO TECNICO MAPESA S.A.S.
Nit. 900.645.932-2

Firma el presente documento y recibe a entera satisfacción los trabajos descritos anteriormente.

NOMBRE Y APELLIDOS: *Eduard Gonzalo Rojas Molina*
CARGO: *conductor*
N° DE IDENTIFICACION *1054708413*

FIRMA: 



SERVICIO TECNICO MAPESA S.A.S.
Nrr. 900.645.932-2

ACTA DE ENTREGA

Diciembre 24 de 2024

A continuación, se hace entrega de los siguientes **TRABAJOS Y/O SUMINISTROS** para el vehículo **VOLQUETA INTERNATIONAL OCM 199**, propiedad del **MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN**, ejecutados durante el periodo de tiempo comprendido entre el 1/12/24 al 24/12/24:

ÍTEM	CAT	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT
7.1	REP	Filtro de aire Ref. P527682 / 2602212C1	und	1
7.2	REP	Filtro de combustible primario Ref. 2514003C1 / FS20028	und	1
7.3	REP	Filtro de combustible secundario Ref. FF5632	und	1
7.4	REP	Filtro de aceite de motor Ref. P551019 / LF3970	udn	1
7.5	SER	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1
7.6	SER	Graduación de frenos	und	1
7.7	SER	Engrase general	und	1
7.14	REP	Rodaja para freno	und	4
7.15	SER	Desmontaje y montaje de ruedas para cambio de rodajas	und	2
7.18	REP	Hoja cuarta Ref. 55029-4	und	1
7.19	REP	Hoja sexta Ref. 55029-6	und	1
7.24	REP	Amortiguador delantero	und	2
7.25	SER	Instalación de amortiguadores	und	1
NP116	REP	Manguera para cámara del freno	und	1
NP117	REP	Espárrago para rueda trasera	und	3
NP118	SER	Intalación de espárrago para rueda trasera	und	3
NP119	SER	Cambio de valbulina de transmisión diferencial	und	1
NP120	SER	Instalación de láminas laterales de guardapolvos	und	1
NP121	SUM	Candado para freno trasero	und	2
NP122	SER	Instalación de candado para freno trasero	und	2
NP123	REP	Retenedor para rueda	und	2
NP124	REP	Empaque para eje	und	2
NP125	SER	Bajar ruedas para: -Engrase de rodamientos -Cambio de retenedores	und	2
NP126	REP	Varilla con terminales para dirección	und	1
NP127	SER	Instalación de varilla con terminales para dirección	und	1
NP128	SER	Alineación	und	1
7.27	LUB	Aceite 15w40	cuarto	24
NP129	LUB	Valbulina 85w140	cuarto	20
NP130	LUB	Grasa	libra	4

Firma el presente documento y recibe a entera satisfacción los trabajos descritos anteriormente.

NOMBRE Y APELLIDOS: *Pedro Agustín Palacios*



SERVICIO TECNICO MAPESA S.A.S.
NIT. 900.645.932-2

CARGO:
N° DE IDENTIFICACION

conductor
4 183206

FIRMA: _____



ACTA DE ENTREGA

TALLER Y OF. KM. 15 BTS. VÍA TUNJA - BOGOTÁ / e-mail: setmapesargsas@gmail.com /
CEL.311 442 52 95



SERVICIO TECNICO MAPESA S.A.S.
NIT. 900.645.932-2

ACTA DE ENTREGA

Diciembre 24 de 2024

A continuación, se hace entrega de los siguientes **TRABAJOS Y/O SUMINISTROS** para el vehículo **CAMIONETA FORD ECOSPORT BYG 948**, propiedad del **MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN**, ejecutados durante el periodo de tiempo comprendido entre el 1/12/24 al 24/12/24:


ÍTEM	CAT	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT
9.1	REP	Batería	und	1
9.2	REP	Filtro de aceite motor A-18	und	1
9.3	REP	Filtro de aire AIP-647	und	1
9.4	REP	Stop trasero izquierdo	und	1
9.5	SER	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1
9.6	LUB	Aceite 20w50	cuarto	6

Firma el presente documento y recibe a entera satisfacción los trabajos descritos anteriormente.

NOMBRE Y APELLIDOS: WILMAR ARMANDO CASTRO ESPINOSA.

CARGO: secretario Apoyo Itacienda.

N° DE IDENTIFICACION 7054708994

FIRMA: 



SERVICIO TECNICO MAPESA S.A.S.
NIT. 900.645.932-2

ACTA DE ENTREGA

Diciembre 24 de 2024

A continuación, se hace entrega de los siguientes **TRABAJOS Y/O SUMINISTROS** para el vehículo **BUS CHEVROLET FRR** de placas **OCM 587**, propiedad del **MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN**, ejecutados durante el periodo de tiempo comprendido entre el 1/12/24 al 24/12/24:

ÍTEM	CAT	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT
3.1	REP	Filtro de aceite motor Ref. PC3757	und	1
3.2	REP	Filtro de combustible primario Ref. 432	und	1
3.3	REP	Filtro de combustible secundario Ref. 435	und	1
3.4	REP	Filtro de aire primario Ref. 821	und	1
3.5	REP	Filtro de aire secundario Ref. 822	und	1
3.6	SER	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1
3.7	SER	Graduación de frenos	und	1
3.8	SER	Engrase	und	1
3.13	REP	Buje trasero para muelle	und	4
3.14	REP	Pasador delantero para muelle	und	4
3.16	SER	Desmontaje y montaje de muelles para cambio de bujes y pasadores	und	1
3.21	SER	Instalación de frenos traseros	und	1
NP64	SER	Graduación de closs	und	1
NP65	SER	Servicio de escáner para diagnóstico de motor isuzu	und	1
NP66	SER	Arreglo de pacha de sensor del turbo	und	1
NP67	REP	Espárrago trasero	und	8
NP68	SER	Soldadura de tornillo para amortiguador	und	1
NP69	REP	Caucho para amortiguador	und	2
NP70	SER	Desmontaje y montaje de amortiguador	und	1
NP71	SER	Lavado general	und	1
NP72	SER	Mantenimiento de instalación eléctrica de espejo	und	1
3.25	LUB	Aceite 15w40	cuarto	15
NP73	LUB	Grasa	libra	7

Firma el presente documento y recibe a entera satisfacción los trabajos descritos anteriormente.

NOMBRE Y APELLIDOS:

CARGO:

N° DE IDENTIFICACION


Conductor
74417555

FIRMA:





SERVICIO TECNICO MAPESA S.A.S.
NIT. 900.645.932-2

ACTA DE ENTREGA

Diciembre 24 de 2024

A continuación, se hace entrega de los siguientes **TRABAJOS Y/O SUMINISTROS** para el vehículo **VOLQUETA FORD** de placas **OXE 369**, propiedad del **MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN**, ejecutados durante el periodo de tiempo comprendido entre el 1/12/24 al 24/12/24:

ÍTEM	CAT	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT
1.1	REP	Filtro de aire primario TF 1596	und	1
1.2	REP	Instalación de regulador de alternador	und	1
1.3	REP	Filtro de combustible 588	und	2
1.4	REP	Filtro de aceite de motor 7030	und	1
1.5	SER	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1
1.6	SER	Servicio técnico instalación de filtro de combustible	und	2
1.7	SER	Graduación de frenos	und	1
1.8	SER	Engrase	und	1
1.9	REP	Racor para sistema de aire	und	1
1.10	SER	Instalación de racor para sistema de aire	und	1
1.11	SUM	Amarre plástico	und	3
1.12	SER	Cambio de empaque de tapa de cilindro hidráulico	und	1
1.13	REP	Hoja principal trasera	und	1
1.14	REP	Pasador para muelle	und	1
1.15	REP	Central para muelle	und	4
1.16	REP	Tornillo 9/16*3"	und	3
1.17	SER	Servicio de oxicorte	und	1
1.18	SER	Servicio de taladro para abrir hueco de hoja	und	1
1.19	SER	Servicio técnico desmontaje y montaje de muelle	und	3
1.20	REP	Hoja tercera plana	und	2
1.21	REP	Hoja cuarta plana	und	2
1.22	REP	Hoja quinta plana	und	2
1.23	REP	Grampa 5/8 * 22"	und	2
1.24	SER	Servicio de torno para adaptación de cilindro hidráulico del volco, incluye: - Desmontaje de cilindro de volqueta mercedes - Desmontaje y montaje de cilindro de volqueta ford - Servicio de torno para fabricación de orejas soporte - Soldadura de orejas en sobrechasis - Codo para cilindro hidráulico - Instalación de cilindro hidráulico	und	1
1.25	SER	Asegurar tanques del aire	und	1
1.26	SER	Enderezar varilla de dirección	und	1
1.27	REP	Diafragma	und	1
1.28	SER	Instalación de diafragma	und	1
1.29	SER	Enderezar soporte de exosto	und	1
1.30	REP	Hoja principal delantera	und	1
1.31	REP	Buje para muelle	und	2



SERVICIO TECNICO MAPESA S.A.S.
NIT. 900.645.932-2

1.33	REP	Retenedor spit	und	1
1.34	SER	Instalación de retenedor spit	und	1
1.35	REP	Empaque multiple de escape	und	1
1.36	REP	Empaque de tapa válvulas	und	1
1.37	SER	Instalación de empaques de multiple y tapa válvulas	und	1
1.38	SER	Calibración de válvulas de motor	und	1
NP1	REP	Múltiple de escape	und	1
NP2	REP	Empaque del turbo	und	1
NP3	SER	Instalación de múltiple de escape y empaque del turbo	und	1
NP4	SER	Cambio de valbulina de transmisión diferencial	und	1
1.44	LUB	Aceite 15w40	cuarto	32
1.45	LUB	Aceite hidráulico ISO 68	cuarto	36
NP5	LUB	Valbulina 85w140	cuarto	20

Firma el presente documento y recibe a entera satisfacción los trabajos descritos anteriormente.

NOMBRE Y APELLIDOS:

CARGO:

N° DE IDENTIFICACION

Jose Plinio Gorg
Operador
16751351

FIRMA:

Jose Plinio Gorg



SERVICIO TECNICO MAPESA S.A.S.
Nit. 900.645.932-2

ACTA DE ENTREGA

Diciembre 24 de 2024

A continuación, se hace entrega de los siguientes **TRABAJOS Y/O SUMINISTROS** para el vehículo **RETRO CARGADORA NEW HOLLAND B110B**, propiedad del **MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN**, ejecutados durante el periodo de tiempo comprendido entre el 1/12/24 al 24/12/24:

ÍTEM	CAT	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT
4.1	REP	Filtro de aire Ref. CNH 84217229	und	1
4.2	REP	Filtro de aire Ref. CNH 87682999	und	1
4.3	REP	Filtro de aceite motor Ref. 84228488	und	1
4.4	REP	Filtro de combustible Ref. 84412164	und	1
4.5	REP	Filtro de combustible Ref. 84565926	und	1
4.6	SER	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1
4.13	SUM	Grasera 1/8 NPT	und	4
4.24	REP	Esquinera derecha Ref. 53103208	und	1
4.25	REP	Esquinera izquierda Ref. 53103209	und	1
4.26	REP	Diente para balde Ref. 53103205	und	2
4.27	REP	Tornillo 3/4 * 2" con tuerca	und	4
4.28	REP	Tornillo 3/4 * 2" 3/4 con tuerca	und	8
4.29	REP	Arandela para ajustar balde cargador	und	24
4.30	SER	Ajuste de balde cargador y estabilizadoras	und	1
NP74	REP	Base de filtro de combustible primario	und	1
NP75	SER	Instalación de base de filtro de combustible primario		1
NP76	SER	Diagnóstico para detección de fallas del sistema de inyección de combustible de motor diésel	und	1
NP77	REP	Manguera 3/8 para sistema de combustible	metro	5
NP78	REP	Abrazadera 3/8	und	8
NP79	SER	Desmontaje de cilindro hidráulico de descargue de valde frontal, incluye: - Desarme de cilindro hidráulico - Endezar vástago en prensa hidráulica - Aleación de vástago en torno - Arme de cilindro hidráulico - Montaje de cilindro hidráulico	und	1
NP80	SER	Ajuste de pesa, volteo de cilindro hidráulico y ajuste de spool de control de cargador	und	1
NP82	REP	Manguera 7/8 * 130 cm	und	1
NP83	SER	Instalación de manguera 7/8 * 130 cm	und	1
NP84	SER	Corrección de fuga de aceite hidráulico por el codo del cilindro del valde	und	1
NP85	SER	Desmontaje y montaje de manguera hidráulica para ensamble de unión	und	1
NP86	REP	Vástago de cilindro de descargue del cargador	und	1
NP87	REP	Empaquetadura de cilindro	Kit	1
NP88	SER	Servicio de torno para ensamble de vástago	und	1
NP89	SER	Reparación de cilindro hidráulico	und	1



SERVICIO TECNICO MAPESA S.A.S.
NIT. 900.645.932-2

4.38	LUB	Aceite hidráulico ISO 68	cuarto	20
NP90	LUB	Aceite 15w40	cuarto	20

Firma el presente documento y recibe a entera satisfacción los trabajos descritos anteriormente.

NOMBRE Y APELLIDOS: *Victor Castillo Orjuela.*
CARGO: *Operario*
N° DE IDENTIFICACION *cc# 7188263*

FIRMA: _____

[Signature]

Servicio Técnico
MAPESA
S.A.S.
Reparación - Mantenimiento
Maquinaria Pesada y Automotriz



SERVICIO TECNICO MAPESA S.A.S. NIT. 900.645.932-2

INFORME COBRO # 2. Liquidación del contrato

Nuevo Colón, diciembre 24 de 2024

Contrato de prestación de servicios No. CPS-097-2024

Objeto: "Mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos requeridos para el desarrollo de los proyectos de infraestructura, agricultura y transporte escolar establecidos en el plan de desarrollo "cultivando futuro" del municipio de Nuevo Colón"

A continuación, se relacionan los servicios y repuestos suministrados desde el 01/12/24 al 24/12/24 para la ejecución del contrato:

1.VOLQUETA FORD OXE 369					
ÍTEM	CAT	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	REGISTRO FOTOGRÁFICO
<u>1.1</u>	REP	Filtro de aire primario TF 1596	und	1	
<u>1.2</u>	REP	Filtro de aire secundario KA 1596	und	1	
<u>1.3</u>	REP	Filtro de combustible 588	und	2	



SERVICIO TECNICO MAPESA S.A.S. NIT. 900.645.932-2

<u>1.4</u>	REP	Filtro de aceite de motor 7030	und	1	
<u>1.5</u>	SER	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1	
<u>1.6</u>	SER	Servicio técnico instalación de filtro de combustible	und	2	
<u>1.7</u>	SER	Graduación de frenos	und	1	
<u>1.8</u>	SER	Engrase	und	1	
<u>1.9</u>	REP	Racor para sistema de aire	und	1	



<u>1.10</u>	SER	Instalación de racor para sistema de aire	und	1	
<u>1.11</u>	SUM	Amarre plástico	und	3	
<u>1.12</u>	SER	Cambio de empaque de tapa de cilindro hidráulico	und	1	
<u>1.13</u>	REP	Hoja principal trasera	und	1	
<u>1.14</u>	REP	Pasador para muelle	und	1	
<u>1.15</u>	REP	Central para muelle	und	4	



SERVICIO TECNICO MAPESA S.A.S. NTT. 900.645.932-2

<u>1.16</u>	REP	Tornillo 9/16*3"	und	3	
<u>1.17</u>	SER	Servicio de oxicorte	und	1	
<u>1.18</u>	SER	Servicio de taladro para abrir hueco de hoja	und	1	
<u>1.19</u>	SER	Servicio técnico desmontaje y montaje de muelle	und	3	
<u>1.20</u>	REP	Hoja tercera plana	und	2	
<u>1.21</u>	REP	Hoja cuarta plana	und	2	



SERVICIO TECNICO MAPESA S.A.S. NIT. 900.645.932-2

<u>1.22</u>	REP	Hoja quinta plana	und	2	
<u>1.23</u>	REP	Grampa 5/8 * 22"	und	2	
<u>1.24</u>	SER	Servicio de torno para adaptación de cilindro hidráulico del volco, incluye: - Desmontaje de cilindro de volqueta mercedes - Desmontaje y montaje de cilindro de volqueta Ford - Servicio de torno para fabricación de orejas soporte - Soldadura de orejas en sobrechasis - Codo para cilindro hidráulico - Instalación de cilindro hidráulico	und	1	 
<u>1.25</u>	SER	Asegurar tanques del aire	und	1	



SERVICIO TECNICO MAPESA S.A.S. NIT. 900.645.932-2

<u>1.26</u>	SER	Enderezar varilla de dirección	und	1	
<u>1.27</u>	REP	Diafragma	und	1	
<u>1.28</u>	SER	Instalación de diafragma	und	1	
<u>1.29</u>	SER	Enderezar soporte de exosto	und	1	
<u>1.30</u>	REP	Hoja principal delantera	und	1	




SERVICIO TECNICO MAPESA S.A.S. NIT. 900.645.932-2

<u>1.31</u>	REP	Buje para muelle	und	2	
<u>1.33</u>	REP	Retenedor spit	und	1	
<u>1.34</u>	SER	Instalación de retenedor spit	und	1	
<u>1.35</u>	REP	Empaque múltiple de escape	und	1	
<u>1.36</u>	REP	Empaque de tapa válvulas	und	1	



SERVICIO TECNICO MAPESA S.A.S. NIT. 900.645.932-2

<u>1.37</u>	SER	Instalación de empaques de múltiple y tapa válvulas	und	1	
<u>1.38</u>	SER	Calibración de válvulas de motor	und	1	
<u>1.44</u>	LUB	Aceite 15w40	cuarto	32	
<u>1.45</u>	LUB	Aceite hidráulico ISO 68	cuarto	36	
<u>NP1</u>	REP	Múltiple de escape	und	1	



SERVICIO TECNICO MAPESA S.A.S. NIT. 900.645.932-2

<u>NP2</u>	REP	Empaque del turbo	und	1	
<u>NP3</u>	SER	Instalación de múltiple de escape y empaque del turbo	und	1	
<u>NP4</u>	SER	Cambio de valbulina de transmisión diferencial	und	1	
<u>NP5</u>	LUB	Valbulina 85w140	cuarto	20	

2.VOLQUETA KODIAK OQF 075

<u>ÍTEM</u>	<u>CAT</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>UNID</u>	<u>CANT</u>	<u>REGISTRO FOTOGRÁFICO</u>
<u>2.1</u>	REP	Filtro de combustible primario Ref. BF7632	und	1	



SERVICIO TECNICO MAPESA S.A.S. NIT. 900.645.932-2

<u>2.2</u>	REP	Filtro de combustible secundario Ref. A5813SP	und	1	
<u>2.3</u>	REP	Filtro de aire primario Ref. TFP-529493	und	1	
<u>2.4</u>	REP	Filtro de aire secundario Ref. TFP-529494	und	1	
<u>2.5</u>	REP	Filtro de aceite de motor Ref. A67SP	und	1	
<u>2.6</u>	REP	Filtro de aceite by pass Ref. PMX750R	und	1	



SERVICIO TECNICO MAPESA S.A.S. NIT. 900.645.932-2

<u>2.60</u>	REP	Central para muelle	und	3	
<u>2.61</u>	REP	Diafragma	und	1	
<u>2.62</u>	SER	Instalación de diafragma	und	1	
<u>2.63</u>	REP	Frenos traseros	juego	1	
<u>2.64</u>	SER	Instalación de frenos traseros	und	1	



SERVICIO TECNICO MAPESA S.A.S. NIT. 900.645.932-2

<u>2.68</u>	LUB	Aceite 15w40	cuarto	40	
<u>NP6</u>	SER	Corte de hoja de resorte y hacer hueco de 1/2	und	1	
<u>NP7</u>	REP	Arandela de ajuste para caja de velocidades	und	3	
<u>NP8</u>	REP	Rodamiento Ref. 212 para caja de velocidades	und	1	
<u>NP9</u>	REP	Piña de engranaje para caja de velocidades	und	1	
<u>NP10</u>	REP	Retenedor para caja de velocidades	und	1	



SERVICIO TECNICO MAPESA S.A.S. NIT. 900.645.932-2

<u>NP11</u>	REP	Empaquetadura de tomafuerza	und	1	
<u>NP12</u>	REP	Retenedor tomafuerza	und	1	
<u>NP13</u>	REP	Empaque carevaca caja de velocidades	und	1	
<u>NP14</u>	SER	Reparación de caja de velocidades	und	1	
<u>NP15</u>	SER	Desmontaje y montaje de bomper para soldadura de soporte	und	1	
<u>NP16</u>	REP	Soporte para muelle	und	1	
<u>NP17</u>	REP	Tornillo 9/16 * 2" 1/2	und	4	




SERVICIO TECNICO MAPESA S.A.S. NIT. 900.645.932-2

<u>NP18</u>	SER	<i>Instalación de soporte para muelle</i>	<i>und</i>	<i>1</i>	
<u>NP19</u>	REP	<i>Hoja cuarta</i>	<i>und</i>	<i>2</i>	 
<u>NP20</u>	REP	<i>Tornillo 3/8 * 6"</i>	<i>und</i>	<i>1</i>	
<u>NP21</u>	SER	<i>Lavado general</i>	<i>und</i>	<i>1</i>	
<u>NP22</u>	SER	<i>Revisión de luces traseras</i>	<i>und</i>	<i>1</i>	



SERVICIO TECNICO MAPESA S.A.S. NIT. 900.645.932-2

<u>NP23</u>	SUM	Cauchos guardapolvos	und	2	
<u>NP24</u>	SUM	Candado para freno trasero	und	1	
<u>NP25</u>	SER	Cambio de guardapolvos y candado de freno trasero	und	1	
<u>NP26</u>	REP	Acople rápido para sistema de aire	und	1	
<u>NP27</u>	SER	Soldadura de tubo de combustible	und	1	
<u>NP28</u>	REP	Manguera para combustible 5/16	metro	1	
<u>NP29</u>	REP	Abrazadera 3/8	und	2	



SERVICIO TECNICO MAPESA S.A.S. NIT. 900.645.932-2

<u>NP30</u>	SER	Refuerzo de base de radiador, incluye: - Desmontaje de conjunto - Desmontaje de radiador - Desmontaje de soporte - Instalación de platina para refuerzo - Soldadura general	und	1	
<u>NP31</u>	REP	Empaque de turbo	und	1	
<u>NP32</u>	SER	Instalación de empaque del turbo	und	1	
<u>NP33</u>	SER	Servicio de torno para fabricación de anillo para punta de exosto	und	1	
<u>NP34</u>	SER	Soldadura de soporte de freno de ahogo	und	1	



SERVICIO TECNICO MAPESA S.A.S. NIT. 900.645.932-2

<u>NP35</u>	SER	Cambio de anillo y empaques de exosto	und	1	
<u>NP36</u>	SER	Soldadura de tope de muelle derecho	und	1	
<u>NP37</u>	REP	Suministro de manguera para descargue del turbo	und	1	
<u>NP38</u>	SER	Instalación de manguera para descargue del turbo	und	1	
<u>NP39</u>	SER	Graduación de closs	und	1	
<u>NP40</u>	REP	Suministro de correa de bomba de agua	und	1	
<u>NP41</u>	SER	Instalación de correa de bomba de agua	und	1	


<u>NP42</u>	REP	Retenedor para rueda	und	4	
<u>NP43</u>	REP	Empaque para eje	und	2	
<u>NP44</u>	SER	Bajar ruedas para: -Engrase de rodamientos -Cambio de retenedores	und	2	
<u>NP45</u>	SER	Arreglo de soporte de güaya de closs	und	1	
<u>NP46</u>	REP	Manguera para sistema de aire	und	1	
<u>NP47</u>	SER	Instalación de manguera para sistema de aire	und	1	

401



SERVICIO TECNICO MAPESA S.A.S. NIT. 900.645.932-2

<u>NP48</u>	SER	Soldadura de puente base de cardan	und	1	
<u>NP49</u>	REP	Rodillo piloto de diferencial Ref. 5207	und	1	
<u>NP50</u>	REP	Rodillo grande de spit Ref. C359	und	1	
<u>NP51</u>	REP	Rodillo pequeño de spit Ref. C304	und	1	
<u>NP52</u>	REP	Retenedor spit	und	1	
<u>NP53</u>	REP	Arandelas de ajuste	juego	1	

<u>NP54</u>	SER	Servicio de torno para rellenar punta de spit	und	1	
<u>NP55</u>	REP	Carcaza de transmisión diferencial	und	1	
<u>NP56</u>	SER	Reparación de transmisión diferencial	und	1	
<u>NP57</u>	REP	Espárrago para el turbo	und	4	
<u>NP58</u>	REP	Manguera siliconada 3" * 5cm	und	1	
<u>NP59</u>	REP	Manguera siliconada 1" * 10 cm	und	1	




SERVICIO TECNICO MAPESA S.A.S. NIT. 900.645.932-2

<u>NP60</u>	LUB	Valbulina 85w140	cuarto	40	
<u>NP61</u>	LUB	Refrigerante	galón	3	
<u>NP62</u>	LUB	Grasa	libra	8	

3.BUS CHEVROLET FRR OCM 587

<u>ÍTEM</u>	<u>CAT</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>UNID</u>	<u>CANT</u>	<u>REGISTRO FOTOGRÁFICO</u>
<u>3.1</u>	REP	Filtro de aceite motor Ref. PC3757	und	1	
<u>3.2</u>	REP	Filtro de combustible primario Ref. 432	und	1	

<u>3.3</u>	REP	Filtro de combustible secundario Ref. 435	und	1	
<u>3.4</u>	REP	Filtro de aire primario Ref. 821	und	1	
<u>3.5</u>	REP	Filtro de aire secundario Ref. 822	und	1	
<u>3.6</u>	SER	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1	
<u>3.7</u>	SER	Graduación de frenos	und	1	

<u>3.8</u>	SER	Engrase	und	1	
<u>3.13</u>	REP	Buje trasero para muelle	und	4	
<u>3.14</u>	REP	Pasador delantero para muelle	und	4	
<u>3.16</u>	SER	Desmontaje y montaje de muelles para cambio de bujes y pasadores	und	1	
<u>3.21</u>	SER	Instalación de frenos traseros	und	1	
<u>3.25</u>	LUB	Aceite 15w40	cuarto	15	

<u>NP64</u>	SER	Graduación de closs	und	1	
<u>NP65</u>	SER	Servicio de escáner para diagnóstico de motor isuzu	und	1	
<u>NP66</u>	SER	Arreglo de pacha de sensor del turbo	und	1	
<u>NP67</u>	REP	Espárrago trasero	und	8	
<u>NP68</u>	SER	Soldadura de tornillo para amortiguador	und	1	

<u>NP69</u>	REP	Caucho para amortiguador	und	2	
<u>NP70</u>	SER	Desmontaje y montaje de amortiguador	und	1	
<u>NP71</u>	SER	Lavado general	und	1	
<u>NP72</u>	SER	Mantenimiento de instalación eléctrica de espejo	und	1	
<u>NP73</u>	LUB	Grasa	libra	7	

4.RETRO CARGADORA NEW HOLLAND B110B

<u>ÍTEM</u>	<u>CAT</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>UNID</u>	<u>CANT</u>	<u>REGISTRO FOTOGRÁFICO</u>
<u>4.1</u>	REP	Filtro de aire Ref. CNH 84217229	und	1	

<u>4.2</u>	REP	Filtro de aire Ref. CNH 87682999	und	1	
<u>4.3</u>	REP	Filtro de aceite motor Ref. 84228488	und	1	
<u>4.4</u>	REP	Filtro de combustible Ref. 84412164	und	1	
<u>4.5</u>	REP	Filtro de combustible Ref. 84565926	und	1	
<u>4.6</u>	SER	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1	

<u>4.13</u>	SUM	Grasera 1/8 NPT	und	4	
<u>4.24</u>	REP	Esquinera derecha Ref. 53103208	und	1	
<u>4.25</u>	REP	Esquinera izquierda Ref. 53103209	und	1	
<u>4.26</u>	REP	Diente para balde Ref. 53103205	und	2	
<u>4.27</u>	REP	Tornillo 3/4 * 2" con tuerca	und	4	
<u>4.28</u>	REP	Tornillo 3/4 * 2" 3/4 con tuerca	und	8	
<u>4.29</u>	REP	Arandela para ajustar balde cargador	und	24	

<u>4.30</u>	SER	Ajuste de balde cargador y estabilizadoras	und	1	
<u>4.38</u>	LUB	Aceite hidráulico ISO 68	cuarto	20	
<u>NP74</u>	REP	Base de filtro de combustible primario	und	1	
<u>NP75</u>	SER	Instalación de base de filtro de combustible primario	und	1	
<u>NP76</u>	SER	Diagnóstico para detección de fallas del sistema de inyección de combustible de motor diésel	und	1	
<u>NP77</u>	REP	Manguera 3/8 para sistema de combustible	metro	5	

<u>NP78</u>	REP	Abrazadera 3/8	und	8	
<u>NP79</u>	SER	Desmontaje de cilindro hidráulico de descargue de valde frontal, incluye: - Desarme de cilindro hidráulico - Enderezar vástago en prensa hidráulica - Aleación de vástago en torno - Arme de cilindro hidráulico - Montaje de cilindro hidráulico	und	1	
<u>NP80</u>	SER	Ajuste de pesa, volteo de cilindro hidráulico y ajuste de spool de control de cargador	und	1	
<u>NP82</u>	REP	Manguera 7/8 * 130 cm	und	1	
<u>NP83</u>	SER	Instalación de manguera 7/8 *130 cm	und	1	



<u>NP84</u>	SER	Corrección de fuga de aceite hidráulico por el codo del cilindro del valde	und	1	
<u>NP85</u>	SER	Desmontaje y montaje de manguera hidráulica para ensamble de unión	und	1	
<u>NP86</u>	REP	Vástago de cilindro de descargue del cargador	und	1	
<u>NP87</u>	REP	Empaquetadura de cilindro	kit	1	
<u>NP88</u>	SER	Servicio de torno para ensamble de vástago	und	1	

NP89	SER	Reparación de cilindro hidráulico	und	1	
NP90	LUB	Aceite 15w40	cuarto	20	

5. TRACTOR MASSEY 291

ÍTEM	CAT	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	REGISTRO FOTOGRÁFICO
5.1	REP	Filtro de aceite motor Ref. 2654407	und	1	
5.2	REP	Filtro trampa de combustible Ref. 26561117	und	1	
5.3	REP	Filtro de combustible bomba eléctrica Ref. 4816636	und	1	
5.4	REP	Filtro de aire primario Ref. C16400	und	1	


<u>5.5</u>	REP	Filtro de aire secundario Ref. CF400	und	1	
<u>5.6</u>	SER	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1	
<u>5.10</u>	SER	Ajuste de tornillos candelero	und	1	
<u>5.11</u>	REP	Tornillo 5/8 * 6"	und	2	
<u>5.12</u>	SER	Servicio de torno para fabricación de pasador para barra de tiro	und	1	


<u>5.13</u>	REP	Tambor externo retobo Ref. 4644005	und	1	
<u>5.14</u>	REP	Empaque tapa rotor	und	1	
<u>5.15</u>	REP	Sello de espejo derecho de rotor	und	1	
<u>5.16</u>	REP	Empaque de tapa	und	1	
<u>5.17</u>	SER	Reparación de patines	und	1	
<u>5.18</u>	SER	Instalación de repuestos para retobo	und	1	

<u>5.19</u>	SER	Rectificar rosca de tapón de tapa	und	1	
<u>5.20</u>	REP	Tuerca de seguridad para retobo	und	24	
<u>5.21</u>	SER	Instalación de tuercas de seguridad para retobo	und	1	
<u>5.22</u>	SER	Soldadura de platina base sincl	und	1	
<u>5.23</u>	REP	Solenoide bomba de inyección	und	1	
<u>5.24</u>	REP	Filtro hidráulico	und	1	



SERVICIO TECNICO MAPESA S.A.S. NIT. 900.645.932-2


<u>NP91</u>	SER	Adaptación de cuchilla arado sincl	und	1	
<u>NP92</u>	SER	Carga de batería	und	1	
<u>NP93</u>	REP	Regulador de alternador	und	1	
<u>NP94</u>	SER	Instalación de regulador de alternador	und	1	
<u>NP95</u>	REP	Tres puntos	und	1	
<u>NP96</u>	SER	Servicio de oxicorte para enderezar azadón de retobo	und	2	
<u>NP97</u>	SER	Servicio de camabaja	und	1	

<u>NP98</u>	REP	Empaque de culata para tractor massey 291	und	1	
<u>NP99</u>	SER	Desmontaje de culata para instalación de empaque	und	1	
<u>NP100</u>	LUB	Valbulina 85w140	cuarto	4	

6. CAMIONETA MITSUBISHI L200 PZF 532

<u>ÍTEM</u>	<u>CAT</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>UNID</u>	<u>CANT</u>	<u>REGISTRO FOTOGRÁFICO</u>
<u>6.7</u>	SER	Graduación de frenos	und	1	

<u>6.10</u>	REP	Tijera inferior	und	1	
<u>6.11</u>	REP	Tijera superior	und	2	
<u>6.12</u>	SER	Instalación de tijeras	und	1	
<u>6.17</u>	REP	Panorámico	und	1	
<u>6.18</u>	SER	Instalación de panorámico	und	1	
<u>6.21</u>	REP	Plumillas	und	1	
<u>6.22</u>	SER	Instalación de plumillas	und	1	

<u>6.23</u>	REP	Gato de botella de 3 toneladas	und	1	
<u>6.24</u>	REP	Copa cuadrante 12 mm	und	1	
<u>6.26</u>	LUB	Aceite 15w40	cuarto	8	
<u>NP101</u>	REP	Manguera 1/2 para sistema de refrigeración (30cm)	und	1	
<u>NP102</u>	REP	Abrazadera 1/2	und	2	
<u>NP103</u>	SER	Instalación de manguera de refrigeración	und	1	

<u>NP104</u>	SUM	Líquido de frenos grande	und	1	
<u>NP105</u>	REP	Batería 30H	und	1	
<u>NP106</u>	REP	Bujía de precalentamiento para motor diésel	und	4	
<u>NP107</u>	SER	Instalación de bujías de precalentamiento	und	1	
<u>NP108</u>	SER	Soldadura de tubo de sistema hidráulico de dirección	und	1	
<u>NP109</u>	REP	Tuerca para rueda	und	24	



SERVICIO TECNICO MAPESA S.A.S. NIT. 900.645.932-2

<u>NP110</u>	REP	Axial de suspensión	und	1	
<u>NP111</u>	REP	Caucho axial	und	2	
<u>NP112</u>	REP	Caucho para eje	und	1	
<u>NP113</u>	SER	Alineación	und	1	
<u>NP114</u>	SER	Lavado general	und	1	
<u>NP115</u>	LUB	Aceite hidráulico ISO 68	cuarto	4	

7. VOLQUETA INTERNATIONAL OCM 199

<u>ÍTEM</u>	<u>CAT</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>UNID</u>	<u>CANT</u>	<u>REGISTRO FOTOGRÁFICO</u>
<u>7.1</u>	REP	Filtro de aire Ref. P527682 / 2602212C1	und	1	



SERVICIO TECNICO MAPESA S.A.S. NIT. 900.645.932-2

<u>9.3</u>	REP	Filtro de aire AIP-647	und	1	
<u>9.4</u>	REP	Stop trasero izquierdo	und	1	
<u>9.5</u>	SER	Servicio técnico de cambio de aceite de motor	und	1	
<u>9.6</u>	LUB	Aceite 20w50	cuarto	6	

Cordialmente,

Diego F. Ruiz G.
DIEGO FERNANDO RUIZ GONZALEZ
Representante Legal
SERVICIO TÉCNICO MAPESA S.A.S