INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORA

MARCA: Hilti SERIE No.: 341227105I0

INSPECCIONADO POR: Ruben santana MODELO: DE6500-D

SEMANA DEL 22 AL 27 DE Abril 2024 COLOR: rojo

DESCRIPCION	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SABA		DOM	
	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
Se verificó el voltaje de la pulidora?			✓						✓					
Estado de las conexiones eléctricas (extensiones, cable en buen estado, línea a tierra)			✓						✓					
Estado de insertación del disco			✓						✓					
Arandela guía / de sujeción (tuerca adecuada)			✓						✓					
Estado e instalación adecuada del mango de sujeción.			✓						✓					
Estado del swicthe de encendido y automático.			✓						✓					
Estado de la guía de la pulidora y de la guarda.			✓						✓					
Estado y utilización adecuado del disco según sus R.P.M. (Disco sin fisuras ni astillado, 8.500 /15.000) cuello de refuerzo.			✓						✓					
Utilización adecuado del disco según su tarea 1/4" de espesor transición / corte de tubería / biselado1/8" espesor esmerilado			✓						✓					
Estado físico general de la pulidora (No está golpeada, no presente abolladuras, no está fisurada en su caparazón).			✓						✓					
Utilización adecuada de los EPP (Gafas UV, careta de esmerilar, vicera de celulosa, protección auditiva, protección respiratoria, delantal de carnaza, guantes largos de carnaza,			✓						✓					
instalación de mampara aproximadamente 2 mts de distancia con referencia al esmerilador.			N.A						N.A					

Vo.Bo. RESIDENTE / SST: Maribel Turiago

REVISO INTERVENTORIA/ SST:

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORA

MARCA: Hilti
SERIE No.: 341227105 10
INSPECCIONADO POR: Fidel beltran
MODELO: DG6 500-D
SEMANA DEL 15 AL 20 DE Abril
COLOR: rojo

DESCRIPCION	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SABA		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Se verificó el voltaje de la pulidora?			✓		✓		✓				✓			
Estado de las conexiones eléctricas (extensiones, cable en buen estado, línea a tierra)			✓		✓		✓				✓			
Estado de insertación del disco			✓		✓		✓				✓			
Arandela guía / de sujeción (tuerca adecuada)			✓		✓		✓				✓			
Estado e instalación adecuada del mango de sujeción.			✓		✓		✓				✓			
Estado del swicthe de encendido y automático.			✓		✓		✓				✓			
Estado de la guía de la pulidora y de la guarda.			✓		✓		✓				✓			
Estado y utilización adecuado del disco según sus R.P.M. (Disco sin fisuras ni astillado, 8.500 /15.000) cuello de refuerzo.			✓		✓		✓				✓			
Utilización adecuado del disco según su tarea 1/4" de espesor transición / corte de tubería / biselado1/8" espesor esmerilado			✓		✓		✓				✓			
Estado físico general de la pulidora (No está golpeada, no presente abolladuras, no está fisurada en su caparazón).			✓		✓		✓				✓			
Utilización adecuada de los EPP (Gafas UV, careta de esmerilar, vicera de celulosa, protección auditiva, protección respiratoria, delantal de carnaza, guantes largos de carnaza,			✓		✓		✓				✓			
instalación de mampara aproximadamente 2 mts de distancia con referencia al esmerilador.	N.A		N.A		N.A		N.A				N.A			

Vo.Bo. RESIDENTE / SST: Maribel T.

REVISO INTERVENTORIA/ SST: Angie Quiceno

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORA

MARCA: Hilti

SERIE No.: 341227105 10

INSPECCIONADO POR: Ruben santana

MODELO: DEG 500-D

SEMANA DEL 8 AL 13 DE Abril

COLOR: rojo.

DESCRIPCION	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SABA		DOM	
	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N
Se verificó el voltaje de la pulidora?					✓									
Estado de las conexiones eléctricas (extensiones, cable en buen estado, línea a tierra)					✓									
Estado de inserta ción del disco					✓									
Arandela guía / de sujeción (tuerca adecuada)					✓									
Estado e instalación adecuada del mango de sujeción.					✓									
Estado del swicthe de encendido y automático.					✓									
Estado de la guía de la pulidora y de la guarda.					✓									
Estado y utilización adecuado del disco según sus R.P.M. (Disco sin fisuras ni astillado, 8.500 /15.000) cuello de refuerzo.					✓									
Utilización adecuado del disco según su tarea 1/4" de espesor transición / corte de tubería / biselado1/8" espesor esmerilado					✓									
Estado físico general de la pulidora (No está golpeada, no presente abolladuras, no está fisurada en su caparazón).					✓									
Utilización adecuada de los EPP (Gafas UV, careta de esmerilar, vicera de celulosa, protección auditiva, protección respiratoria, delantal de carnaza, guantes largos de carnaza,					✓									
instalación de mampara aproximadamente 2 mts de distancia con referencia al esmerilador.					NA									

Vo.Bo. RESIDENTE / SST: Maribel Barriga

REVISO INTERVENTORIA/ SST: Angie Quiceno

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORA

MARCA: Hilti
INSPECCIONADO POR: Ruben Santana
SEMANA DEL 1 AL 6 DE Abril.

SERIE No.: 341227105 10
MODELO: DEG 500-D
COLOR: rojo

DESCRIPCION	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SABA		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Se verificó el voltaje de la pulidora?			✓											
Estado de las conexiones eléctricas (extensiones, cable en buen estado, línea a tierra)			✓											
Estado de insertación del disco			✓											
Arandela guía / de sujeción (tuerca adecuada)			✓											
Estado e instalación adecuada del mango de sujeción.			✓											
Estado del swicthe de encendido y automático.			✓											
Estado de la guía de la pulidora y de la guarda.			✓											
Estado y utilización adecuado del disco según sus R.P.M. (Disco sin fisuras ni astillado, 8.500 /15.000) cuello de refuerzo.			✓											
Utilización adecuado del disco según su tarea 1/4" de espesor transición / corte de tubería / biselado1/8" espesor esmerilado			✓											
Estado físico general de la pulidora (No está golpeada, no presente abolladuras, no está fisurada en su caparazón).			✓											
Utilización adecuada de los EPP (Gafas UV, careta de esmerilar, vicera de celulosa, protección auditiva, protección respiratoria, delantal de carnaza, guantes largos de carnaza,			✓											
instalación de mampara aproximadamente 2 mts de distancia con referencia al esmerilador.			N.A.											

Vo.Bo. RESIDENTE / SST: Maribel Turiago

REVISO INTERVENTORIA/ SST: Angie Quiceno

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner