

Código	CCE-EICP-FM-34	MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Versión No.	1	

01	general	externa	Ejecución	operacional	Ocorre por factor climático, fuerte ola invernal, que no permite la ejecución oportuna de la obra	Retraso en la obra y pérdida de materiales y mano de obra, por escorrentías	posible	alto	5	Riesgo ALTO	contratista	barricadas	posible	alto	1	Riesgo menor	si	contratista	Durante toda la Ejecución	Mediante supervisión	diario
2	general	interno	Ejecución	operacional	Ocorre por factor económico y presupuestal	CANCELACIÓN de actas en el tiempo estimado	Raro 1	bajo	1	Riesgo BAJO	contratante	Planeación Y ajuste PAC	Raro 1	alto	1	Riesgo menor	si	contratante	1 día	En la planeación	ya