

I. DATOS DEL TITULAR MINERO																		
Nombre de la mina	Luisana	Tipo de título	Contrato en Virtud de Apurte	Título minero	04-015-98													
Vereda	Torteros	Municipio	Cebada	Departamento	Norte de Santander													
Nombre del titular	Carbones Luisana Ltda				CC o NIT	807.002339-8												
II. DATOS DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO																		
Aspecto objeto de mejoramiento	Seguridad Minera	Fecha	D	D	2	6	M	M	0	5	A	A	A	A	2	0	2	5
III. ACCIONES O PROPUESTA DE MEJORAMIENTO																		
RECOMENDACIONES Y/ ACCIONES DE MEJORA		PLAZO DE EJECUCIÓN *		OBSERVACIONES														
Se evidencia en el inclinad de subnivel 1 y subnivel 2. Manib con nudo para el tránsito, se debe realizar limpia del material sobre el piso del inclinad para prevenir riesgo de caída.		I		Se socializa la importancia de organizar jornadas de limpieza periódica en el inclinad para retirar el material suelto del suelo														
		C	X															
		M																
		L																
El plan de ventilación es de septiembre de 2024, se recomienda actualizar el plan de ventilación con su respectivo plano, incluyendo las puertas reguladoras instaladas, tabulación de apoyo.		I		Se socializa la importancia de garantizar un flujo de aire continuo que diluya los gases presentes en la mina.														
		C	X															
		M																
		L																
Se evidencia la implementación de señalización informativa, preventivo y de seguridad, se recomienda instalar señalización de nicho de protección en el inclinad.		I		Se socializa la importancia de señalizar los nichos de protección														
		C	X															
		M																
		L																
		I																
		C																
		M																
		L																
		I																
		C																
		M																
		L																

Las recomendaciones realizadas en el marco del presente programa no eximen al titular minero de la responsabilidad y/u obligaciones de las cuales es responsable frente a la autoridad minera. Así mismo, se exige al Ministerio de Minas y Energía frente de las responsabilidades que se presente por el no cumplimiento de las recomendaciones.

* **PLAZO DE EJECUCIÓN:** Inmediato (I): Periodo menor a un mes. Corto (C): Periodo entre uno y tres meses. Mediano (M): Periodo entre tres y seis meses. Largo (L): Periodo superior a seis meses.

APRECIACIONES GENERALES:

RESPONSABLE DE FORMULAR PROPUESTA DE MEJORAMIENTO NOMBRE: Jenny Lorena Rey Cordero C.C.: 37346-844 MP o TP: 521218-155188 NTS.	Luisana Isidro 1093739333 Asis Administrativo	PERSONA QUE RECIBE LA VISITA NOMBRES: Luis Carlos Isidro Rico C.C.: 9093741886 CARGO: Ministro
--	---	--