# ACTA DE REVISION DE VEHICULOS BOMBEROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de celebración** | 30 de mayo de 2025 | | |
| **Hora de Inicio** | 11:00 a.m. | **Hora de fin** | 12:20 p.m. |
| **Lugar** | Sala de Juntas de la Alcaldía Municipal. | | |
| **Llamado a lista y verificación del Quorum** | Ricardo Leal | | **Contratista Secretaría de Gobierno** |
| | Yarleidys Milena Pérez Ochoa | | **comandante de Bomberos Voluntarios** |
| | Sebastián Osorio | | **Contratista Oficina Asesora Jurídica.** |
| **Objeto de la Sesión** | Socializar los hallazgos derivados de las inspecciones oculares realizadas a los vehículos destinados al apoyo operativo de emergencias, en posesión de la Alcaldía Municipal | | |
| **Desarrollo de la Sesión** | **MOVIL 1 ALCALDÍA (Camión)**<br>• Equipado con herramienta de corte, trípode de rescate sin accesorios, radios portátiles sin carga, ERA aparentemente funcional, y bomba sin operatividad comprobada.<br>• Se observaron deterioros como: luz trasera partida, oxidación en cajones superiores y cerrojos dañados.<br>• El vehículo no se encendió, por lo cual no se pudo verificar el estado del motor ni el sistema eléctrico.<br><br>**2. MOVIL 2 ALCALDÍA (Camioneta de apoyo)**<br>• Contiene equipo de seguridad vial, tanque de agua y espumógeno, bomba de ultra alta presión, herramientas y sirena.<br>• La bomba logró encender, pero falló; stop trasero dañado, batería descargada, llanta delantera derecha desinflada.<br><br>**3. MOVIL 3 MOTO ALCALDÍA (Motocicleta de inspección)**<br>• Buen estado estético general, llantas y timón en buen estado.<br>• No se verificó funcionamiento eléctrico ni de batería por falta de llaves. | | |

| Compromiso: | Se anexa informes de inspecciones osculares de los Vehiculos |
|---|---|
| FIRMAS PARA CONSTANCIA | |
| **Cargo** | **Firma** |
| **Contratista Secretaría de Gobierno**<br>Ricardo leal | |
| **Comandante de Bomberos Voluntarios**<br>Yarl diys P r z | |
| **Contratista Oficina Asesora Jurídica.**<br>Sebastián Osorio | |



Dirección: Calle 13 No. 17-117 Galapa, Atlántico
Correo institucional: contactenos@galapa-atlantico.gov.co
Línea de servicio a la ciudadanía: (+57) 3160272493
www.galapa-atlantico.gov.co
AlcaldiaGalapa



# INFORME DE INSPECCIÓN OCULAR

## MOVIL 3 MOTO ALCALDÍA

REVISADO Y APROBADO POR:
YARLEDYS PEREZ
COMANDANTE
C.B.V.GALAPA-ATLÁNTICO

MAYO 2025

# INFORME DE INSPECCIÓN OCULAR
# MOVIL 3 MOTO ALCALDIA

## EN GENERAL

1

El vehiculo tipo moto se observo en las siguientes condiciones, sin llaves o (swithc) de encendido por lo que solo se observo con los siguientes hallazgos:

02 llantas en buen estado, infladas.
Timon en buen estado.
Carroceria en buen estado.
Tablero de navegacion, no habia llaves para encender y verificar el tablero y por ende si la bateria estaba cargada o no, por lo que se recomienda verifcar esta en un centro especializado con el fin de determinar entre otras cosas la funcionalidad.
Tapas laterales (plasticas) liegeramente rayadas.
Botones de mando en buen estado.

# INFORME DE INSPECCIÓN OCULAR
# MOVIL 3 MOTO ALCALDIA

## SUGERENCIAS

1. Encender el vehículo para verificar el estado del motor, sistema de rodamiento y tablero de navegación. (hacerlo en un lugar o centro especializado.)
2. Verificar el aceite y filtro. (preferiblemente cambiarlos)
3. Revision tecnomecanica.
4. Verifcar sistema de frenos.
5. Verificar estado de la bateria.

Tomar en cuenta, que los vehiculos tipo moto en temas bomberiles son usados para inspeccion ocular, verificacion y pronta llegada a eventos de emergencia como equipo paramedico, administrativo y traslado de un bombero en apoyo a una comision o mision.

Estos vehiculos no son parte del tren de combate de incendios, no poseen sistemas de ataque, sin embargo con la debida maniobra y cuidado sirve para arrivar a la escena con extintores en caso de ser un fuego incipiente.


# INFORME DE INSPECCIÓN OCULAR
# MOVIL 3 MOTO ALCALDIA

## ANEXOS




















**EN BUEN ESTADO**
**DESDE LO ESTETICO**
**(NO SE VERIFICO ENCENDIDA)**

# INFORME DE INSPECCIÓN OCULAR
# MOVIL 3 MOTO ALCALDIA

## CONCLUSIÓN

Nosotros, como cuerpo de bomberos voluntarios de Galapa no somos un ente revisor, centro especializado o taller tecno-mecanico para arrojar diagnosticos en temas vehiculares o afines.

Nuestra inspección ocular solo acompaña el proceso de revisión e inspección ocular con el fin de constatar lo que por experiencia sabemos manejar mediante la observación.

Siendo asi el asunto, deseamos que con este informe solo y simplemente se tengan en cuenta los mejores efectos de poder darle un mejor aplicativo a este vehículo que entre otras cosas es un bien del estado municipal y como tal debe estar activo operativo al servicio de la comunidad.

**YARLEDIS MILENA PEREZ OCHOA**
**Comandante y representante legal**
**C.B.V.Galapa.**




# INFORME DE INSPECCIÓN OCULAR MOVIL 2 ALCALDÍA

REVISADO Y APROBADO POR:
YARLEDYS PEREZ
COMANDANTE
C.B.V.GALAPA-ATLÁNTICO

MAYO 2025

# INFORME DE INSPECCIÓN OCULAR
# MOVIL 2 ALCALDIA

## EN GENERAL

1

El vehiculo se observo en las siguientes condiciones, sellado, con sus ventanas cerradas, se procedio a la apertura de sus puertas y a la verificacion interna y externa quedando asi los siguientes hallazgos:

04 conos de seguridad vial
01 paleta de Pare y Siga
01 antena de radio base
02 linternas
01 tanque de fumigacion y riego
01 sistema audible (sirena)
01 machete
01 gato para vehiculo
01 llave de tubo
01 pistola de agua de alta presion
01 tanque de agua y espumogeno
01 carretel de manguera de alta presion
01 bomba ultra alta presion

# INFORME DE INSPECCIÓN OCULAR
# MOVIL 2 ALCALDIA

## SUGERENCIAS


1. Encender el vehículo para verificar el estado del motor, sistema de rodamiento y tablero de navegación. (hacerlo en un lugar o centro especializado.)
2. Realizar prueba funcional a la bomba contra incendios, se logro encender sin embargo no mantuvo el tiempo de funcionalidad, posiblemente por los meses y el estado precario en el que se encuentra.
3. Reparar el stop interno que va en la parte superior del vidrio trasero.
4. Verificar la llanta delantera derecha, la misma ademas de espichada lleva meses en ese estado lo que derivaria en otros posibles daños a nivel de la suspension y amortiguacion del vehiculo.
5. Hacer un inventario completo del vehículo, comparándolo con lo que debería tener según su función asignada.
6. Verificar la integridad de los sistemas eléctricos del tablero de navegación, dado que no se pudo operar. (hacerlo en un lugar o centro especializado.)
7. La bateria se observo descargada, se intento sonar bocina y no hubo sonido asi como se observo el tablero para verificar las luces del panel que logran estar encendidas en modo (stand by) por el fabricante sin emnabrgo estas tampoco se evidenciaron encendidas lo que indica no haber energia acumulada en la bateria.

Tomar en cuenta, que este vehiculo no es el que indica la norma NFPA 1901 para fines bomberiles en cuanto al diseño para el combate de incendios por lo que siendo asi la cosa es menester que lo que se tenga adicional para el ejercicio de bomberos debe contar con una minuciosa inspeccion de cada uno de sus componentes, recordemos que no estamos en presencia de un vehiculo de utilidad comun o de cualquier servicio, hablamos de un vehiculo que debe tener las capacidades de extinguir un incendio.

# INFORME DE INSPECCIÓN OCULAR
# MOVIL 2 ALCALDIA

## ANEXOS


## BATERIA



## SIN CARGA

# INFORME DE INSPECCIÓN OCULAR
# MOVIL 2 ALCALDIA

## ANEXOS




**SOPORTES DAÑADOS**





**LLANTA DEFECTUOSA**

# INFORME DE INSPECCIÓN OCULAR
# MOVIL 2 ALCALDIA


## ANEXOS

## BOMBA ULTRA ALTA PRESION



**REQUIERE MANTENIMIENTO**


## TABLERO DE NAVEGACION



**REQUIERE REVISION EN CENTRO ESPECIALIZADO**


# INFORME DE INSPECCIÓN OCULAR
# MOVIL 2 ALCALDIA

## ANEXOS



**LUZ DE STOP INTERNA DESPRENDIDA**

**SISTEMA AUDIBLE (SIRENA)**



**REVISAR**

# INFORME DE INSPECCIÓN OCULAR
# MOVIL 2 ALCALDIA

## CONCLUSIÓN

Nosotros, como cuerpo de bomberos voluntarios de Galapa no somos un ente revisor, centro especializado o taller tecno-mecanico para arrojar diagnosticos en temas vehiculares o afines.

Nuestra inspección ocular solo acompaña el proceso de revisión e inspección ocular con el fin de constatar lo que por experiencia sabemos manejar mediante la observación.

Siendo asi el asunto, deseamos que con este informe solo y simplemente se tengan en cuenta los mejores efectos de poder darle un mejor aplicativo a este vehículo que entre otras cosas es un bien del estado municipal y como tal debe estar activo operativo al servicio de la comunidad.

**YARLEDIS MILENA PEREZ OCHOA**
**Comandante y representante legal**
**C.B.V.Galapa.**



# INFORME DE INSPECCIÓN OCULAR MOVIL 1 ALCALDÍA

REVISADO Y APROBADO POR:
YARLEDYS PEREZ
COMANDANTE
C.B.V.GALAPA-ATLÁNTICO

ABRIL 2025

# INFORME DE INSPECCIÓN OCULAR
# MOVIL 1 ALCALDIA

## EN GENERAL

1

El vehiculo se observo en las siguientes condiciones: sellado, con sus ventanas cerradas, se procedio a la apertura de sus puertas asi como de sus gabinetes en el mismo se observó una herramienta de corte denominada guadañadora, no se pudo verificar su estado de funcionalidad, tambien se evidencio un bolso negro contentivo de un tripode de rescate, sin demas accesorios.

04 radios portatiles con sus cargadores, no tenian carga.
01 ERA Equipo de respiracion autonoma, aparentemente funcional.
01 pantalon de uniforme tipo forestal.
01 bomba para el combate de incendio, no se prendio.
01 bolsa tipo Big Bag haciendo las veces de tanque de agua.

Es meritorio mencionar que el vehiculo posee una de las luces traseras partida, los cajones de la parte superiror presentan corrosion por oxidacion, no se tiene idea sobre el motor y rodamiento del vehiculo ya que en ese momento no se encendio.

La cabina donde va el conductor y la tripulacion hasta donde se pudo evidenciar estaban sus asientos, cojineria el tablero de navegacion solo se pudo observar mas no operar.

# INFORME DE INSPECCIÓN OCULAR
# MOVIL 1 ALCALDIA


## SUGERENCIAS

1. Encender el vehículo para verificar el estado del motor, sistema de rodamiento y tablero de navegación. (hacerlo en un lugar o centro especializado.)
2. Realizar prueba funcional a la bomba contra incendios, ya que no se encendió y no se conoce su operatividad.
3. Reparar la luz trasera partida, ya que afecta la seguridad vial del vehículo.
4. Tratar la corrosión en los cajones superiores, para evitar daño estructural o contaminación de los equipos almacenados.
5. Hacer un inventario completo del vehículo, comparándolo con lo que debería tener según su función asignada.
6. Verificar la integridad de los sistemas eléctricos del tablero de navegación, dado que no se pudo operar. (hacerlo en un lugar o centro especializado.)
7. Algunos cerrojos de los gabinetes estan dañados, requiren cambio.

Tomar en cuenta, que este vehiculo no es el que indica la norma para fines bomberiles por lo que siendo asi la cosa es menester que lo que se tenga adicional para el ejercicio de bomberos debe contar con una minuciosa inspeccion de cada uno de sus componentes, recordemos que no estamos en presencia de un vehiculo de utiliad comun o de cualquier servicio, hablamos de un vehiculo que debe tener las capacidades de extinguir un incendio.

# INFORME DE INSPECCIÓN OCULAR
# MOVIL 1 ALCALDIA

## ANEXOS



## MAQUINA DE CORTE

**NO SE ENCENDIO**





## CABINA


**LA PARTE DEL TABLERO DE NAVEGACIÓN Y CONTROL MERECE UN DESPISTAJE CON SCANNER EN UN CENTRO ESPECIALIZADO PARA TAL FIN.**

# INFORME DE INSPECCIÓN OCULAR
# MOVIL 1 ALCALDIA

## ANEXOS




**CERROJO PUERTA DE GABINETE DAÑADO**



**ADECUACIÓN DE FABIRCACIÓN CASERA, NO PROPIA DEL VEHÍCULO**


# INFORME DE INSPECCIÓN OCULAR
# MOVIL 1 ALCALDIA

## ANEXOS



**SISTEMA DE BOMBA**

**ADAPTACIÓN**
**NO PROCEDE DE FÁBRICA**




**BOLSA BIG BAG**
**HACIENDO LA VEZ DE UN TANQUE**


**ADAPTACIÓN**
**NO PROCEDE DE FÁBRICA**

# INFORME DE INSPECCIÓN OCULAR
# MOVIL 1 ALCALDIA

## ANEXOS



**CAJÓN PARTE ALTA**
**CORROIDO Y CABLEADO EN MAL ESTADO.**





**TRIPODE DE RESCATE**

**SIN ACCESORIOS**

# INFORME DE INSPECCIÓN OCULAR
# MOVIL 1 ALCALDIA

## ANEXOS

### PANTALÓN FORESTAL Y
### E.R.A. (EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTONOMA)



# INFORME DE INSPECCIÓN OCULAR
# MOVIL 1 ALCALDIA

## CONCLUSIÓN

Nosotros, como cuerpo de bomberos voluntarios de Galapa no somos un ente revisor, centro especializado o taller tecno-mecanico para arrojar diagnosticos en temas vehiculares o afines.

Nuestra inspección ocular solo acompaña el proceso de revisión e inspección ocular con el fin de constatar lo que por experiencia sabemos manejar mediante la observación.

Siendo asi el asunto, deseamos que con este informe solo y simplemente se tengan en cuesnta los mejores efectos de poder darle un fin y mejor aplicativo a este vehículo que entre otras cosas es un bien del estado municipal y como tal debe estar activo operativo al servicio de la comunidad.

**YARLEDIS MILENA PEREZ OCHOA**
**Comandante y representante legal**
**C.B.V.Galpa.**