MUNICIPIO DE
DOSQUEBRADAS

Dosquebradas, 29 de mayo de 2025

DE: Dirección de Gestión del Riesgo - DIGER

PARA: LUZ YASMID LOPEZ VELEZ - SECRETARIO(A) DE DESPACHO - Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Gestión Ambiental, LUIS FELIPE MEJIA DIEZ - SECRETARIO(A) DE DESPACHO - Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura

No. 20250529-6567-I

ASUNTO: Solicitud de intervención silvicultural y estabilización de talud en el barrio Altos de Camilo Torres

Cordial saludo:

Desde la Dirección de Gestión del Riesgo, en el ejercicio de nuestras funciones, nos permitimos remitir la siguiente solicitud técnica con el fin de mitigar riesgos identificados en el barrio Altos de Camilo Torres, comuna 9 del municipio de Dosquebradas:

1. Intervención silvicultural de árbol en riesgo

Se solicita a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Gestión Ambiental, en el marco de sus competencias establecidas en el **Acuerdo 007 de 2024** del POT del municipio de Dosquebradas, proceder con la evaluación técnica, y de ser procedente, la intervención silvicultural (poda o tala) del árbol ubicado en la dirección **Calle 71 #17 – Dosquebradas (ver imagen adjunta)**.

Desde el análisis técnico realizado desde la Dirección de Gestión del Riesgo, se identifican las siguientes condiciones:

- Árbol de gran porte, con evidente **ausencia de follaje** y **presencia de epífitas y enredaderas**, que podrían estar afectando su estabilidad estructural.
- **Cicatrices visibles y pérdida de corteza**, posiblemente asociadas a procesos patológicos o físicos avanzados.
- **Ramas altas secas o deterioradas**, sin signos de regeneración, lo que indica un avanzado deterioro fitosanitario.
- **Antecedente registrado durante la temporada de lluvias del mes de mayo de 2024**, en la que **fragmentos del árbol se desprendieron causando destechamientos**, generando un alto riesgo para la integridad de las personas y sus viviendas.

Con base en sus características morfológicas, se presume que se trata de una **Ceiba (*Ceiba pentandra*)**, especie de gran tamaño común en climas tropicales, que en estado deteriorado representa un riesgo considerable por la magnitud de sus estructuras leñosas. No obstante, se recomienda que un profesional forestal o silvicultor realice una validación en campo para confirmar su identificación y condición actual.

Por lo anterior, y dada la competencia que ostenta esa Secretaría sobre la gestión del arbolado urbano en el municipio, se requiere una intervención prioritaria.

2. Estabilización de talud – Casa 07, Manzana 3 – Altos de Camilo Torres

Se solicita a la Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura realizar visita técnica y posterior intervención al **talud ubicado detrás de la casa 07, manzana 3 del barrio Altos de Camilo Torres**, el cual evidencia **erosión progresiva** causada por la pérdida de cobertura vegetal y ausencia de obras de estabilización o drenaje, ya que cuentan con un muro de contención o pantallas que no tienen una continuidad sobre el talud.

Se recomienda implementar **Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN)** tales como:

- Zanjas de infiltración y diques vegetales.
- Estructuras de bioingeniería como fajinas, estacas vivas y gaviones ecológicos.


Estas medidas permiten no solo estabilizar el talud, sino también conservar el equilibrio ecosistémico y prevenir futuros deslizamientos, alineándose con la Política Nacional de Gestión del Riesgo y el Plan Municipal de Gestión del Riesgo.

Registro fotografico:



Atentamente

MUNICIPIO DE
DOSQUEBRADAS



LUZ ADRIANA MEJIA GONZALEZ
DIRECTOR(A) OPERATIVO(A)

Proyectó: Dirección de Gestión del Riesgo - DIGER