PLANO DE LOCALIZACION ARQUITECTONICO GENERAL

Los mantenimientos locativos en mención se llevarán a cabo en la sede principal que está ubicada en la Cl. 40 #30-44. (Figura 1) y en la sede industrial en la carrera 33A # 15-33. (Figura 2).



Figura 1







Figura 2


Sede Principal Que Está Ubicada En La Cl. 40 #30-44



Sede industrial en la carrera 33A # 15-33. (Figura 2).







A continuación, se relacionan imágenes actuales del estado actual de la infraestructura de las dos sedes del Centro de Biotecnología Industrial de Palmira.

A continuación, se relacionan algunas imágenes del estado actual de la infraestructura del **CBI Sede Administrativa:**



Puertas y ventanas deterioradas:



Baños



Zona de laboratorios: Piscinas 1,2 y 2





Cubiertas



Limpieza y mantenimiento de canales

Sede industrial:





Fachada_ Estructura metálica





Bajantes de agua lluvia