FORMATO 4

FORMATO DE OFERTA ECONÓMICA

El valor de la oferta económica es de **TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($34.859.000,00)**, y se distribuirán por componentes de la forma como se indica a continuación:

ITEM	PLACA	Marca	Potencia /BTU	cantidad	Alcance de la intervención (Actividad)	valor unitario	valor total
1	69052	LG	24.000	2	Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros.	$ 430.500,00	$ 861.000,00
2				2	Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas)	$ 395.500,00	$ 791.000,00
3				2	Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta)	$ 185.500,00	$ 371.000,00
4				2	Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos)	$ 235.000,00	$ 470.000,00
5	69637	SIGMA	9.000	1	Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros.	$ 295.000,00	$ 295.000,00
6				1	Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas)	$ 365.000,00	$ 365.000,00

7				1	Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta)	$ 95.500,00	$ 95.500,00
8				1	Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos)	$ 175.000,00	$ 175.000,00
9				1	Reposición de control remoto (no tiene)	$ 125.000,00	$ 125.000,00
10	68596	PANASONIC	9.000	1	Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros.	$ 295.500,00	$ 295.500,00
11				1	Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas)	$ 365.000,00	$ 365.000,00
12				1	Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta)	$ 95.500,00	$ 95.500,00
13				1	Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos)	$ 175.000,00	$ 175.000,00
14	97271	MIRAGE	24.000	1	Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros.	$ 430.500,00	$ 430.500,00
15				1	Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas)	$ 395.500,00	$ 395.500,00

16				1	Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta)	$ 185.500,00	$ 185.500,00
17				1	Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos)	$ 235.000,00	$ 235.000,00
18	67351	SAMSUNG	12.000	1	Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros.	$ 375.000,00	$ 375.000,00
19				1	Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas)	$ 385.500,00	$ 385.500,00
20				1	Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta)	$ 145.000,00	$ 145.000,00
21				1	Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos)	$ 185.000,00	$ 185.000,00
22	74565	HISENSE	12.000	1	Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros.	$ 375.000,00	$ 375.000,00
23				1	Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas)	$ 385.500,00	$ 385.500,00

24				1	Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta)	$ 145.000,00	$ 145.000,00
25				1	Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos)	$ 185.000,00	$ 185.000,00
26	100306	SAMSUNG	12.000	1	Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros.	$ 375.000,00	$ 375.000,00
27				1	Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas)	$ 385.500,00	$ 385.500,00
28				1	Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta)	$ 145.000,00	$ 145.000,00
29				1	Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos)	$ 185.000,00	$ 185.000,00
30	69054	LG	12.000	1	Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros.	$ 375.000,00	$ 375.000,00
31				1	Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas)	$ 385.500,00	$ 385.500,00

32				1	Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta)	$ 145.000,00	$ 145.000,00
33				1	Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos)	$ 185.000,00	$ 185.000,00
34	67352	SIGMA	12.000	1	Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros.	$ 375.000,00	$ 375.000,00
35				1	Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas)	$ 385.500,00	$ 385.500,00
36				1	Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta)	$ 145.000,00	$ 145.000,00
37				1	Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos)	$ 185.000,00	$ 185.000,00
38	100028	PANASONIC	24.000	1	Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros.	$ 430.500,00	$ 430.500,00
39				1	Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas)	$ 395.500,00	$ 395.500,00

40				1	Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta)	$ 185.500,00	$ 185.500,00
41				1	Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos)	$ 235.000,00	$ 235.000,00
42	92738	SAMSUNG	12.000	1	Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros.	$ 375.000,00	$ 375.000,00
43				1	Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas)	$ 385.500,00	$ 385.500,00
44				1	Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta)	$ 145.000,00	$ 145.000,00
45				1	Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos)	$ 185.000,00	$ 185.000,00
46	100308	LG	12.000	1	Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros.	$ 375.000,00	$ 375.000,00
47				1	Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas)	$ 385.500,00	$ 385.500,00

48				1	Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta)	$ 145.000,00	$ 145.000,00
49				1	Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos)	$ 185.000,00	$ 185.000,00
50	69055	SAMSUNG	12.000	1	Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros.	$ 375.000,00	$ 375.000,00
51				1	Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas)	$ 385.500,00	$ 385.500,00
52				1	Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta)	$ 145.000,00	$ 145.000,00
53				1	Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos)	$ 185.000,00	$ 185.000,00
54	68591	LG	12.000	2	Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros.	$ 375.000,00	$ 750.000,00
55				2	Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas)	$ 385.500,00	$ 771.000,00

56				2	Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta)	$ 145.000,00	$ 290.000,00
57				2	Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos)	$ 185.000,00	$ 370.000,00
58	100303	PANASONIC	24.000	1	Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros.	$ 430.500,00	$ 430.500,00
59				1	Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas)	$ 395.500,00	$ 395.500,00
60				1	Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta)	$ 185.500,00	$ 185.500,00
61				1	Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos)	$ 235.000,00	$ 235.000,00
62	69059	SAMSUNG	12.000	1	Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros.	$ 375.000,00	$ 375.000,00
63				1	Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas)	$ 385.500,00	$ 385.500,00

64				1	Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta)	$ 145.000,00	$ 145.000,00
65				1	Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos)	$ 185.000,00	$ 185.000,00
66	90522	PANASONIC	12.000	1	Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros.	$ 375.000,00	$ 375.000,00
67				1	Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas)	$ 385.500,00	$ 385.500,00
68				1	Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta)	$ 145.000,00	$ 145.000,00
69				1	Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos)	$ 185.000,00	$ 185.000,00
70	67354	SIGMA	12.000	1	Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros.	$ 375.000,00	$ 375.000,00
71				1	Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas)	$ 385.500,00	$ 385.500,00

72				1	Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta)	$ 145.000,00	$ 145.000,00
73				1	Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos)	$ 185.000,00	$ 185.000,00
74	90525	LG	12.000	1	Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros.	$ 375.000,00	$ 375.000,00
75				1	Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas)	$ 385.500,00	$ 385.500,00
76				1	Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta)	$ 145.000,00	$ 145.000,00
77				1	Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos)	$ 185.000,00	$ 185.000,00
78	100305	SAMSUNG	12.000	1	Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros.	$ 375.000,00	$ 375.000,00
79				1	Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas)	$ 385.500,00	$ 385.500,00

80				1	Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta)	$ 145.000,00	$ 145.000,00
81				1	Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos)	$ 185.000,00	$ 185.000,00
82	100027	PANASONIC	24.000	2	Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros.	$ 430.500,00	$ 861.000,00
83				2	Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas)	$ 395.500,00	$ 791.000,00
84				2	Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta)	$ 185.500,00	$ 371.000,00
85				2	Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos)	$ 235.000,00	$ 470.000,00
86	100025	LG	12.000	2	Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros.	$ 375.000,00	$ 750.000,00
87				2	Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas)	$ 385.500,00	$ 771.000,00

88				2	Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta)	$ 145.000,00	$ 290.000,00
89				2	Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos)	$ 185.000,00	$ 370.000,00
90	74566	LG	12.000	1	Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros.	$ 375.000,00	$ 375.000,00
91				1	Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas)	$ 385.500,00	$ 385.500,00
92				1	Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta)	$ 145.000,00	$ 145.000,00
93				1	Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos)	$ 185.000,00	$ 185.000,00
94	87376	SAMSUNG	24.000	1	Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros.	$ 430.500,00	$ 430.500,00
95				1	Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas)	$ 395.500,00	$ 395.500,00

96				1	Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta)	$ 185.500,00	$ 185.500,00
97				1	Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos)	$ 235.000,00	$ 235.000,00
98	85428	KONFORTNET	12.000	1	Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros.	$ 375.000,00	$ 375.000,00
99				1	Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas)	$ 385.500,00	$ 385.500,00
100				1	Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta)	$ 145.000,00	$ 145.000,00
101				1	Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos)	$ 185.000,00	$ 185.000,00
102	87378	LG	12.000	1	Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros.	$ 375.000,00	$ 375.000,00
103				1	Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas)	$ 385.500,00	$ 385.500,00

104				1	Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta)	$ 145.000,00	$ 145.000,00
105				1	Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos)	$ 185.000,00	$ 185.000,00
106	69058	LG	12.000	1	Mantenimiento general Incluye lavado de unidad compresora, consola y limpieza general de filtros.	$ 375.000,00	$ 375.000,00
107				1	Reposición de gas refrigerante a unidad compresora e Identificación y corrección de fugas (incluye suministro de gas)	$ 385.500,00	$ 385.500,00
108				1	Cambio de revestimiento térmico a tubería (incluye el suministro del aislamiento térmico y cinta)	$ 145.000,00	$ 145.000,00
109				1	Cambio de rodamientos (incluye el suministro de los rodamientos)	$ 185.000,00	$ 185.000,00
TOTAL IVA INCLUIDO							**$ 34.859.000,00**

Proponente: SERVIZAB SAS Servicio Técnico y Suministros Nit/CC: 901.698.499-5

Correo electrónico: Servizab@hotmail.com

Dirección: CL 20 21 A 06 Teléfono Cel: 3103689612 Fax: NO

Nombre Representante legal del proponente: Luis Carlos Jimenez Sabala

Dirección: Calle 71 # 21-09 Barrio la Floresta Teléfono: 3103689612

Documento de identificación: CC 13569159

Firma del Representante legal:

Firma Aval (en caso de requerirlo): N/A