Gmail

RUBER FERNANDO FIGUEROA VEGA <almacen@lamontanita-caqueta.gov.co>

COTIZACON SUMINISTRO DE PARTES LUBRICANTES PARA EL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA

1 mensaje

RUBER FERNANDO FIGUEROA VEGA <almacen@lamontanita-caqueta.gov.co> 19 de mayo de 2025, 11:32
Para: tecnicerca@hotmail.com

BUENOS DÍAS COMEDIDAMENTE ME REMITO CON EL FIN DE SOLICITAR UNA COTIZACIÓN PARA EL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA

COTIZACION MAQUINARIA 2025.xlsx
13K

Gmail

RUBER FERNANDO FIGUEROA VEGA <almacen@lamontanita-caqueta.gov.co>

Solicitud de cotizacion

1 mensaje

RUBER FERNANDO FIGUEROA VEGA <almacen@lamontanita-caqueta.gov.co> 19 de mayo de 2025, 11:54
Para: santiagro05@hotmail.com

Buenos días,
Comedidamente me remito a este despacho con el fin de solicitarle una cotización para el banco de maquinaria amarilla del municipio de La Montañita Caquetá.

COTIZACION MAQUINARIA 2025.xlsx
13K

Gmail

RUBER FERNANDO FIGUEROA VEGA <almacen@lamontanita-caqueta.gov.co>

Solicitud de cotizacion

1 mensaje

RUBER FERNANDO FIGUEROA VEGA <almacen@lamontanita-caqueta.gov.co> 19 de mayo de 2025, 11:58
Para: "alexandermontoyaromero7@gmail.com" <alexandermontoyaromero7@gmail.com>

Buenos días

comedidamente me remito a este almacen con el fin de solicitarle una cotización de repuestos y mano de obra calificada para el banco de maquinaria amarilla del, municipio de La Montañita Caquetá

COTIZACION MAQUINARIA 2025.xlsx
13K

Florencia – Caquetá, 09 de mayo de 2025

Señor (es):
ALCALDIA DE LA MONTAÑITA
MONTAÑITA - CAQUETÁ

ASUNTO: **COTIZACION MANTENIMIENTO MAQUINARIA.**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	VOLQUETAS HINO 500 PLACAS OET559, ODU285 Y OET558				
1	JUEGO DE RODILLOS DE RUEDAS DELANTERAS PARA VOLQUETA HINO 500 PLACA OET559	UNIDAD	1	$2.308.000	$2.308.000
2	JUEGO RETENEDORES DE LAS RUEDAS DELANTERAS PARA VOLQUETA HINO 500 PLACA OET559	UNIDAD	1	$500.000	$500.000
3	KIT POLVERAS TRASERAS PARA VOLQUETAS HINO 500 PLACAS OET559 Y OET558.	UNIDAD	2	$300.000	$600.000
4	KIT DE STOP PARA VOLQUETAS HINO 500 PLACA OET559, ODU285 Y OET558.	UNIDAD	3	$490.000	$1.470.000
5	FILTROS DE ACEITE PARA VOLQUETAS HINO 500 PLACAS OET559, ODU285 Y OET558.	UNIDAD	3	$290.000	$870.000
6	FILTROS DE COMBUSTIBLE PEQUEÑOS PARA VOLQUETAS HINO 500 PLACAS OET559, ODU285 Y OET558.	UNIDAD	3	$270.000	$810.000
7	FILTROS DE COMBUSTIBLE MEDIANOS PARA VOLQUETAS HINO 500 PLACAS OET559, ODU285 Y OET558.	UNIDAD	3	$360.000	$1.080.000
8	FILTROS DE COMBUSTIBLE GRANDES PARA VOLQUETAS HINO 500 PLACAS OET559 Y OET558.	UNIDAD	2	$790.000	$1.580.000
9	FILTROS DE AIRE EXTERNO PARA VOLQUETAS HINO 500 PLACAS OET559 Y ODU285.	UNIDAD	2	$870.000	$1.740.000
10	FILTROS DE AIRE INTERNO PARA VOLQUETAS HINO 500 PLACA OET559 Y ODU285	UNIDAD	2	$330.000	$660.000
11	SILICONAS X 70 ML PARA VOLQUETAS HINO 500 PLACA OET559 Y ODU285.	UNIDAD	2	$40.000	$80.000
12	POLEA CON CORREA TENSORA PARA VOLQUETA HINO 500 PLACA ODU285	UNIDAD	1	$3.500.000	$3.500.000
13	GALÓN DE ACEITE HIDRÁULICO VOLQUETA HINO 500 PLACA ODU285	GALÓN	1	$350.000	$350.000
14	MANTENIMIENTO DEL TURBO Y DEL ESCAPE PARA VOLQUETA HINO 500 PLACA ODU285 Y OET559	GLOBAL	2	$2.300.000	$4.600.000
15	VALVULA DE RETORNO COMBUSTIBLE PARA LA VOLQUETA HINO 500 PLACA ODU285	UNIDAD	1	$797.000	$797.000
16	BOMBRIL PARA LA VOLQUETA HINO 500 PLACA ODU285	UNIDAD	1	$500.000	$500.000
17	RETENEDOR ESPLIDER TRASERO PARA LA VOLQUETA HINO 500 PLACA ODU285	UNIDAD	1	$110.000	$110.000
18	RING 22.5X8.25-11.000 LB PARA VOLQUETA HINO 500 PLACA OET558	UNIDAD	2	$850.000	$1.700.000
19	UREA AUTOMOTRIZ PARA VOLQUETAS HINO 500 PLACAS OET559, ODU285 Y OET558.	CANECA	2	$1.300.000	$2.600.000
20	LAVADO DE LAS VOLQUETAS (INVLUYE VOLCO) PARA	GLOBAL	20	$170.000	$3.400.000


	VOLQUETAS HINO 500 PLACAS OET559, ODU285 Y OET558.				
21	ACEITE 15W40 PARA PARA VOLQUETAS HINO 500 PLACAS OET559, ODU285 Y OET558.	GALONES	15	$290.000	$4.350.000
22	REPARACIÓN Y CALIBRACIÓN CAMBIO DE TOBERAS, VÁLVULAS, SELLOS DE INYECTORES Y MICROFILTROS PARA VOLQUETA HINO 500 ODU285	UNIDAD	6	$1.440.000	$8.640.000
RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C					
23	FILTRO DE ACEITE MOTOR RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	UNIDAD	1	$490.000	$490.000
24	FILTRO COMBUSTIBLE DE LA TRAMPA RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	UNIDAD	1	$490.000	$490.000
25	FILTRO AIRE PRIMARIO RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	UNIDAD	1	$450.000	$450.000
26	FILTRO AIRE PRIMARIO SECUNDARIO RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	UNIDAD	1	$350.000	$350.000
27	ACEITE 15W40 PARA EL MOTOR RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	GALONES	10	$290.000	$2.900.000
28	ACEITE HIDRAULICO RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	GALON	10	$300.000	$3.000.000
29	GRASA LITIO AZUL RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	CUÑETE	1	$900.000	$900.000
30	FILTRO RETORNO HIDRÁULICO RETROEXCAVADORA HYUNDAi i H940C	UNIDAD	1	$590.000	$590.000
31	REFRIGERANTE RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	GALON	1	$290.000	$290.000
32	ACEITE PARA LA SERVO TRANSMISIÓN RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	GALON	4	$300.000	$1.200.000
33	ACEITE PARA TRASMISIÓN O CATALINAS RETROEXCAVADORA HYUDAi H940C	GALON	5	$300.000	$1.500.000
34	DIENTES CENTRAL BALDE PARA BALDE EXCAVACIÓN RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	UNIDAD	3	$390.000	$1.170.000
35	DIENTES LATERALES IZQUIERDOS BALDE PARA BALDE EXCAVACIÓN RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	UNIDAD	2	$490.000	$980.000
36	DIENTES LATERALES DERECHOS BALDE PARA BALDE EXCAVACIÓN RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	UNIDAD	2	$390.000	$780.000
37	CUCHILLA PARA BALDE DELANTERO RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C INCLUYE TORNILLOS Y TUERCAS	UNIDAD	1	$3.200.000	$3.200.000
38	ENGRASADERA MANUAL RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	UNIDAD	1	$160.000	$160.000
39	FILTRO PILOTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	UNIDAD	1	$650.000	$650.000
40	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO INCLUYE CAMBIO DE COMPRESOR RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	GLOBAL	1	$7.300.000	$7.300.000
41	TARROS DE 1 LITRO LIMPIA CONTACTORES RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	UNIDAD	3	$50.000	$150.000
42	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	UNIDAD	1	$3.900.000	$3.900.000

43	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA HIDRAULICO RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	UNIDAD	1	$4.000.000	$4.000.000
44	LAVADO DE LA RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	UNIDAD	10	$170.000	$1.700.000
45	RECONTRUCCION DEL CABALLETE DE LA RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	UNIDAD	1	$2.300.000	$2.300.000
46	REPARACION EQUIPO TRASERO RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	UNIDAD	1	$1.400.000	$1.400.000
47	SUMINISTRO E INSTALACION TORNILLO CENTRAL RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	UNIDAD	1	$25.000	$25.000
MOTONIVELADORA HYUNDAi HG170					
48	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE PIN FUSIBLE PARA MOTONIVELADORA HYUNDAi HG170	UNIDAD	2	$290.000	$580.000
49	ACEITE HIDRAULICO PARA MOTONIVELADORA HYUNDAi HG170	GALONES	5	$300.000	$1.500.000
50	FILTRO DE AIRE PRIMARIO PARA MOTONIVELADORA HYUNDAi HG170	UNIDAD	1	$1.000.000	$1.000.000
51	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO PARA MOTONIVELADORA HYUNDAi HG170	UNIDAD	1	$650.000	$650.000
52	FILTRO DE ACEITE MOTONIVELADORA HYUNDAi HG170	UNIDAD	1	$650.000	$650.000
53	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO MOTONIVELADORA HYUNDAi HG170|	UNIDAD	1	$850.000	$850.000
54	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO MOTONIVELADORA HYUNDAi HG170	UNIDAD	1	$650.000	$650.000
55	FILTRO DE TRAMPA DE COMBUSTIBLE MOTONIVELADORA HYUNDAi HG170	UNIDAD	1	$1.100.000	$1.100.000
56	KIT CUCHILLA CENTRAL MOTONIVELADORA HYUNDAi HG170	UNIDAD	1	$4.500.000	$4.500.000
57	KIT FILO LATERAL CUCHILLA MOTONIVELADORA HYUNDAi HG170	UNIDAD	1	$3.000.000	$3.000.000
58	KIT BORDE DE CORTE MOTONIVELADORA HYUNDAi HG170	UNIDAD	1	$1.800.000	$1.800.000
59	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO LATERAL DE MOTONIVELADORA HYUNDAi HG170	UNIDAD	1	$1.800.000	$1.800.000
60	LAVADO DE LA MOTONIVELADORA HYUNDAi HG170	UNIDAD	10	$170.000	$1.700.000
61	ACEITE 15W40 PARA EL MOTOR **MOTONIVELADORA HYUNDAi HG170**	GALONES	10	$290.000	$2.900.000
TOTAL, IVA INCLUIDO					$104.800.000

Son: CIENTO CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS m/cte

Cordialmente,

OLGA CECILIA NINCO LIZCANO
Representante Legal de SANTIAGRO
C.C. No. 40.088.966
Dirección: Carrera 9 N° 16 - 16
Celular: 3158393576
E-mail: santiagro05@hotmail.com



TECNICERCAS SAS
NIT 900.304.790-0
TODO PARA EL CAMPO

Maquinaria Agrícola
Vehículos
Repuestos Originales
Servicio Técnico
Asesorías en Créditos
Agropecuario

Florencia – Caquetá, 09 de mayo de 2025

DIRIGIDO A:
ALCALDIA DE LA MONTAÑITA
MONTAÑITA - CAQUETÁ

ASUNTO: **COTIZACIÓN**

De la manera más cordial ofrezco la siguiente cotización de acuerdo a su solicitud:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
VOLQUETAS HINO 500 PLACAS OET559, ODU285 Y OET558					
1	JUEGO DE RODILLOS DE RUEDAS DELANTERAS PARA VOLQUETA HINO 500 PLACA OET559	UNIDAD	1	$2.308.000	$2.308.000
2	JUEGO RETENEDORES DE LAS RUEDAS DELANTERAS PARA VOLQUETA HINO 500 PLACA OET559	UNIDAD	1	$500.000	$500.000
3	KIT POLVERAS TRASERAS PARA VOLQUETAS HINO 500 PLACAS OET559 Y OET558.	UNIDAD	2	$300.000	$600.000
4	KIT DE STOP PARA VOLQUETAS HINO 500 PLACA OET559, ODU285 Y OET558.	UNIDAD	3	$490.000	$1.470.000
5	FILTROS DE ACEITE PARA VOLQUETAS HINO 500 PLACAS OET559, ODU285 Y OET558.	UNIDAD	3	$290.000	$870.000
6	FILTROS DE COMBUSTIBLE PEQUEÑOS PARA VOLQUETAS HINO 500 PLACAS OET559, ODU285 Y OET558.	UNIDAD	3	$270.000	$810.000
7	FILTROS DE COMBUSTIBLE MEDIANOS PARA VOLQUETAS HINO 500 PLACAS OET559, ODU285 Y OET558.	UNIDAD	3	$360.000	$1.080.000
8	FILTROS DE COMBUSTIBLE GRANDES PARA VOLQUETAS HINO 500 PLACAS OET559 Y OET558.	UNIDAD	2	$790.000	$1.580.000
9	FILTROS DE AIRE EXTERNO PARA VOLQUETAS HINO 500 PLACAS OET559 Y ODU285.	UNIDAD	2	$870.000	$1.740.000
10	FILTROS DE AIRE INTERNO PARA VOLQUETAS HINO 500 PLACA OET559 Y ODU285	UNIDAD	2	$330.000	$660.000
11	SILICONAS X 70 ML PARA VOLQUETAS HINO 500 PLACA OET559 Y ODU285.	UNIDAD	2	$40.000	$80.000
12	POLEA CON CORREA TENSORA PARA VOLQUETA HINO 500 PLACA ODU285	UNIDAD	1	$3.000.000	$3.000.000
13	GALÓN DE ACEITE HIDRÁULICO VOLQUETA HINO 500 PLACA ODU285	GALÓN	1	$350.000	$350.000
14	MANTENIMIENTO DEL TURBO Y DEL ESCAPE PARA VOLQUETA HINO 500 PLACA ODU285 Y OET559	GLOBAL	2	$1.900.000	$3.800.000
15	VALVULA DE RETORNO COMBUSTIBLE PARA LA VOLQUETA HINO 500 PLACA ODU285	UNIDAD	1	$797.000	$797.000
16	BOMBRIL PARA LA VOLQUETA HINO 500 PLACA ODU285	UNIDAD	1	$450.000	$450.000
17	RETENEDOR ESPLIDER TRASERO PARA LA VOLQUETA HINO 500 PLACA ODU285	UNIDAD	1	$110.000	$110.000

18	RING 22.5X8.25-11.000 LB PARA VOLQUETA HINO 500 PLACA OET558	UNIDAD	2	$850.000	$1.700.000
19	UREA AUTOMOTRIZ PARA VOLQUETAS HINO 500 PLACAS OET559, ODU285 Y OET558.	CANECA	2	$1.300.000	$2.600.000
20	LAVADO DE LAS VOLQUETAS (INVLUYE VOLCO) PARA VOLQUETAS HINO 500 PLACAS OET559, ODU285 Y OET558.	GLOBAL	20	$170.000	$3.400.000
21	ACEITE 15W40 PARA PARA VOLQUETAS HINO 500 PLACAS OET559, ODU285 Y OET558.	GALONES	15	$290.000	$4.350.000
22	REPARACIÓN Y CALIBRACIÓN CAMBIO DE TOBERAS, VÁLVULAS, SELLOS DE INYECTORES Y MICROFILTROS PARA VOLQUETA HINO 500 ODU285	UNIDAD	6	$1.440.000	$8.640.000
RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C					
23	FILTRO DE ACEITE MOTOR RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	UNIDAD	1	$490.000	$490.000
24	FILTRO COMBUSTIBLE DE LA TRAMPA RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	UNIDAD	1	$490.000	$490.000
25	FILTRO AIRE PRIMARIO RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	UNIDAD	1	$450.000	$450.000
26	FILTRO AIRE PRIMARIO SECUNDARIO RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	UNIDAD	1	$350.000	$350.000
27	ACEITE 15W40 PARA EL MOTOR RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	GALONES	10	$290.000	$2.900.000
28	ACEITE HIDRAULICO RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	GALON	10	$300.000	$3.000.000
29	GRASA LITIO AZUL RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	CUÑETE	1	$900.000	$900.000
30	FILTRO RETORNO HIDRÁULICO RETROEXCAVADORA HYUNDAi i H940C	UNIDAD	1	$590.000	$590.000
31	REFRIGERANTE RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	GALON	1	$290.000	$290.000
32	ACEITE PARA LA SERVO TRANSMISIÓN RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	GALON	4	$300.000	$1.200.000
33	ACEITE PARA TRASMISIÓN O CATALINAS RETROEXCAVADORA HYUDAi H940C	GALON	5	$300.000	$1.500.000
34	DIENTES CENTRAL BALDE PARA BALDE EXCAVACIÓN RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	UNIDAD	3	$390.000	$1.170.000
35	DIENTES LATERALES IZQUIERDOS BALDE PARA BALDE EXCAVACIÓN RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	UNIDAD	2	$490.000	$980.000
36	DIENTES LATERALES DERECHOS BALDE PARA BALDE EXCAVACIÓN RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	UNIDAD	2	$390.000	$780.000
37	CUCHILLA PARA BALDE DELANTERO RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C INCLUYE TORNILLOS Y TUERCAS	UNIDAD	1	$2.800.000	$2.800.000
38	ENGRASADERA MANUAL RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	UNIDAD	1	$160.000	$160.000
39	FILTRO PILOTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	UNIDAD	1	$650.000	$650.000
40	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO INCLUYE CAMBIO DE COMPRESOR RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	GLOBAL	1	$6.900.000	$6.900.000
41	TARROS DE 1 LITRO LIMPIA CONTACTORES RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	UNIDAD	3	$50.000	$150.000
42	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	UNIDAD	1	$3.600.000	$3.600.000

43	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA HIDRAULICO RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	UNIDAD	1	$3.500.000	$3.500.000
44	LAVADO DE LA RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	UNIDAD	10	$170.000	$1.700.000
45	RECONTRUCCION DEL CABALLETE DE LA RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	UNIDAD	1	$2.000.000	$2.000.000
46	REPARACION EQUIPO TRASERO RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	UNIDAD	1	$1.600.000	$1.600.000
47	SUMINISTRO E INSTALACION TORNILLO CENTRAL RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	UNIDAD	1	$25.000	$25.000
MOTONIVELADORA HYUNDAi HG170					
48	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE PIN FUSIBLE PARA MOTONIVELADORA HYUNDAi HG170	UNIDAD	2	$290.000	$580.000
49	ACEITE HIDRAULICO PARA MOTONIVELADORA HYUNDAi HG170	GALONES	5	$300.000	$1.500.000
50	FILTRO DE AIRE PRIMARIO PARA MOTONIVELADORA HYUNDAi HG170	UNIDAD	1	$750.000	$750.000
51	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO PARA MOTONIVELADORA HYUNDAi HG170	UNIDAD	1	$650.000	$650.000
52	FILTRO DE ACEITE MOTONIVELADORA HYUNDAi HG170	UNIDAD	1	$650.000	$650.000
53	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO MOTONIVELADORA HYUNDAi HG170|	UNIDAD	1	$850.000	$850.000
54	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO MOTONIVELADORA HYUNDAi HG170	UNIDAD	1	$650.000	$650.000
55	FILTRO DE TRAMPA DE COMBUSTIBLE MOTONIVELADORA HYUNDAi HG170	UNIDAD	1	$800.000	$800.000
56	KIT CUCHILLA CENTRAL MOTONIVELADORA HYUNDAi HG170	UNIDAD	1	$4.000.000	$4.000.000
57	KIT FILO LATERAL CUCHILLA MOTONIVELADORA HYUNDAi HG170	UNIDAD	1	$2.700.000	$2.700.000
58	KIT BORDE DE CORTE MOTONIVELADORA HYUNDAi HG170	UNIDAD	1	$1.600.000	$1.600.000
59	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO LATERAL DE MOTONIVELADORA HYUNDAi HG170	UNIDAD	1	$1.600.000	$1.600.000
60	LAVADO DE LA MOTONIVELADORA HYUNDAi HG170	UNIDAD	10	$170.000	$1.700.000
61	ACEITE 15W40 PARA EL MOTOR **MOTONIVELADORA HYUNDAi HG170**	GALONES	10	$290.000	$2.900.000
TOTAL, IVA INCLUIDO					**$100.000.000**

Son: CIEN MILLONES DE PESOS m/cte
Forma de pago: A convenir

Cordialmente,



NOLBERTO BAUTISTA ROJAS
C.C. 96.342.247 de La Montañita – Caquetá
Representante Legal de TECNICERCAS SAS
Nit. 900.304.790
e-mail: tecnicerca@hotmail.com
No. Celular: 3212548879

TALLER ALEX MONTOYA

NIT. 17657270-4

TALLER DE SOLDADURA
LATONERIA Y PINTURA AUTOMOTRIZ

Florencia, mayo 9 de 2025

Señores:
ALCALDIA DE LA MONTAÑITA
MONTAÑITA – CAQUETÁ

ASUNTO: COTIZACION VOLQUETAS

Cordial saludo.
De la manera más atenta me dirijo a ustedes con el fin de presentar cotización solicitada**.**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
VOLQUETAS HINO 500 PLACAS OET559, ODU285 Y OET558					
1	JUEGO DE RODILLOS DE RUEDAS DELANTERAS PARA VOLQUETA HINO 500 PLACA OET559	UNIDAD	1	$2.308.000	**$2.308.000**
2	JUEGO RETENEDORES DE LAS RUEDAS DELANTERAS PARA VOLQUETA HINO 500 PLACA OET559	UNIDAD	1	$500.000	**$500.000**
3	KIT POLVERAS TRASERAS PARA VOLQUETAS HINO 500 PLACAS OET559 Y OET558.	UNIDAD	2	$300.000	**$600.000**
4	KIT DE STOP PARA VOLQUETAS HINO 500 PLACA OET559, ODU285 Y OET558.	UNIDAD	3	$490.000	**$1.470.000**
5	FILTROS DE ACEITE PARA VOLQUETAS HINO 500 PLACAS OET559, ODU285 Y OET558.	UNIDAD	3	$290.000	**$870.000**
6	FILTROS DE COMBUSTIBLE PEQUEÑOS PARA VOLQUETAS HINO 500 PLACAS OET559, ODU285 Y OET558.	UNIDAD	3	$270.000	**$810.000**
7	FILTROS DE COMBUSTIBLE MEDIANOS PARA VOLQUETAS HINO 500 PLACAS OET559, ODU285 Y OET558.	UNIDAD	3	$360.000	**$1.080.000**
8	FILTROS DE COMBUSTIBLE GRANDES PARA VOLQUETAS HINO 500 PLACAS OET559 Y OET558.	UNIDAD	2	$790.000	**$1.580.000**
9	FILTROS DE AIRE EXTERNO PARA VOLQUETAS HINO 500 PLACAS OET559 Y ODU285.	UNIDAD	2	$870.000	**$1.740.000**
10	FILTROS DE AIRE INTERNO PARA VOLQUETAS HINO 500 PLACA OET559 Y ODU285	UNIDAD	2	$330.000	**$660.000**
11	SILICONAS X 70 ML PARA VOLQUETAS HINO 500 PLACA OET559 Y ODU285.	UNIDAD	2	$40.000	**$80.000**
12	POLEA CON CORREA TENSORA PARA VOLQUETA HINO 500 PLACA ODU285	UNIDAD	1	$2.500.000	**$2.500.000**
13	GALÓN DE ACEITE HIDRÁULICO VOLQUETA HINO 500 PLACA ODU285	GALÓN	1	$350.000	**$350.000**
14	MANTENIMIENTO DEL TURBO Y DEL ESCAPE PARA VOLQUETA HINO 500 PLACA ODU285 Y OET559	GLOBAL	2	$1.500.000	**$3.000.000**
15	VALVULA DE RETORNO COMBUSTIBLE PARA LA VOLQUETA HINO 500 PLACA ODU285	UNIDAD	1	$797.000	**$797.000**

Dir: Cr 30 # 23 – 08 Ciudadela etapa 1
Cel. 3203300577
Email:alexandermontoyaromero7@gmail.com
Florencia - Caquetá

16	BOMBRIL PARA LA VOLQUETA HINO 500 PLACA ODU285	UNIDAD	1	$400.000	**$400.000**
17	RETENEDOR ESPLIDER TRASERO PARA LA VOLQUETA HINO 500 PLACA ODU285	UNIDAD	1	$110.000	**$110.000**
18	RING 22.5X8.25-11.000 LB PARA VOLQUETA HINO 500 PLACA OET558	UNIDAD	2	$850.000	**$1.700.000**
19	UREA AUTOMOTRIZ PARA VOLQUETAS HINO 500 PLACAS OET559, ODU285 Y OET558.	CANECA	2	$1.300.000	**$2.600.000**
20	LAVADO DE LAS VOLQUETAS (INVLUYE VOLCO) PARA VOLQUETAS HINO 500 PLACAS OET559, ODU285 Y OET558.	GLOBAL	20	$170.000	**$3.400.000**
21	ACEITE 15W40 PARA PARA VOLQUETAS HINO 500 PLACAS OET559, ODU285 Y OET558.	GALONES	15	$290.000	**$4.350.000**
22	REPARACIÓN Y CALIBRACIÓN CAMBIO DE TOBERAS, VÁLVULAS, SELLOS DE INYECTORES Y MICROFILTROS PARA VOLQUETA HINO 500 ODU285	UNIDAD	6	$1.440.000	**$8.640.000**
RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C					
23	FILTRO DE ACEITE MOTOR RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	UNIDAD	1	$490.000	**$490.000**
24	FILTRO COMBUSTIBLE DE LA TRAMPA RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	UNIDAD	1	$490.000	**$490.000**
25	FILTRO AIRE PRIMARIO RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	UNIDAD	1	$450.000	**$450.000**
26	FILTRO AIRE PRIMARIO SECUNDARIO RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	UNIDAD	1	$350.000	**$350.000**
27	ACEITE 15W40 PARA EL MOTOR RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	GALONES	10	$290.000	**$2.900.000**
28	ACEITE HIDRAULICO RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	GALON	10	$300.000	**$3.000.000**
29	GRASA LITIO AZUL RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	CUÑETE	1	$900.000	**$900.000**
30	FILTRO RETORNO HIDRÁULICO RETROEXCAVADORA HYUNDAi i H940C	UNIDAD	1	$590.000	**$590.000**
31	REFRIGERANTE RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	GALON	1	$290.000	**$290.000**
32	ACEITE PARA LA SERVO TRANSMISIÓN RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	GALON	4	$300.000	**$1.200.000**
33	ACEITE PARA TRASMISIÓN O CATALINAS RETROEXCAVADORA HYUDAi H940C	GALON	5	$300.000	**$1.500.000**
34	DIENTES CENTRAL BALDE PARA BALDE EXCAVACIÓN RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	UNIDAD	3	$390.000	**$1.170.000**
35	DIENTES LATERALES IZQUIERDOS BALDE PARA BALDE EXCAVACIÓN RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	UNIDAD	2	$490.000	**$980.000**
36	DIENTES LATERALES DERECHOS BALDE PARA BALDE EXCAVACIÓN RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	UNIDAD	2	$390.000	**$780.000**

37	CUCHILLA PARA BALDE DELANTERO RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C INCLUYE TORNILLOS Y TUERCAS	UNIDAD	1	$2.400.000	**$2.400.000**
38	ENGRASADERA MANUAL RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	UNIDAD	1	$160.000	**$160.000**
39	FILTRO PILOTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	UNIDAD	1	$650.000	**$650.000**
40	MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO INCLUYE CAMBIO DE COMPRESOR RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	GLOBAL	1	$6.500.000	**$6.500.000**
41	TARROS DE 1 LITRO LIMPIA CONTACTORES RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	UNIDAD	3	$50.000	**$150.000**
42	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	UNIDAD	1	$3.300.000	**$3.300.000**
43	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA HIDRAULICO RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	UNIDAD	1	$3.000.000	**$3.000.000**
44	LAVADO DE LA RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	UNIDAD	10	$170.000	**$1.700.000**
45	RECONTRUCCION DEL CABALLETE DE LA RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	UNIDAD	1	$1.700.000	**$1.700.000**
46	REPARACION EQUIPO TRASERO RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	UNIDAD	1	$1.800.000	**$1.800.000**
47	SUMINISTRO E INSTALACION TORNILLO CENTRAL RETROEXCAVADORA HYUNDAi H940C	UNIDAD	1	$25.000	**$25.000**
	MOTONIVELADORA HYUNDAi HG170				
48	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE PIN FUSIBLE PARA MOTONIVELADORA HYUNDAi HG170	UNIDAD	2	$290.000	**$580.000**
49	ACEITE HIDRAULICO PARA MOTONIVELADORA HYUNDAi HG170	GALONES	5	$300.000	**$1.500.000**
50	FILTRO DE AIRE PRIMARIO PARA MOTONIVELADORA HYUNDAi HG170	UNIDAD	1	$500.000	**$500.000**
51	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO PARA MOTONIVELADORA HYUNDAi HG170	UNIDAD	1	$650.000	**$650.000**
52	FILTRO DE ACEITE MOTONIVELADORA HYUNDAi HG170	UNIDAD	1	$650.000	**$650.000**
53	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO MOTONIVELADORA HYUNDAi HG170|	UNIDAD	1	$850.000	**$850.000**
54	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO MOTONIVELADORA HYUNDAi HG170	UNIDAD	1	$650.000	**$650.000**
55	FILTRO DE TRAMPA DE COMBUSTIBLE MOTONIVELADORA HYUNDAi HG170	UNIDAD	1	$500.000	**$500.000**
56	KIT CUCHILLA CENTRAL MOTONIVELADORA HYUNDAi HG170	UNIDAD	1	$3.500.000	**$3.500.000**
57	KIT FILO LATERAL CUCHILLA MOTONIVELADORA HYUNDAi HG170	UNIDAD	1	$2.400.000	**$2.400.000**
58	KIT BORDE DE CORTE MOTONIVELADORA HYUNDAi HG170	UNIDAD	1	$1.400.000	**$1.400.000**

Dir: Cr 30 # 23 – 08 Ciudadela etapa 1
Cel. 3203300577
Email:alexandermontoyaromero7@gmail.com
Florencia - Caquetá

59	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO LATERAL DE MOTONIVELADORA HYUNDAi HG170	UNIDAD	1	$1.400.000	**$1.400.000**
60	LAVADO DE LA MOTONIVELADORA HYUNDAi HG170	UNIDAD	10	$170.000	**$1.700.000**
61	ACEITE 15W40 PARA EL MOTOR **MOTONIVELADORA HYUNDAi HG170**	GALONES	10	$290.000	**$2.900.000**
TOTAL IVA INCLUIDO					***$95.200.000***

Son: NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($95.200.000)

Atentamente,

ALEXANDER MONTOYA ROMERO
Representante Legal
TALLER ALEX MONTOYA
NIT: 17657270-4