REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 165224942

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CENTRO DE DIAGNOSTICO REVI AUTOS S.A. "CDA-A. S.A."

NIT: 900199709

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-144-001

Fecha de expedición: 2023/03/12

Fecha de vencimiento: 2024/03/12

DATOS VEHÍCULO

PLACA: WHF556

CLASE: VOLQUETA

MARCA: CHEVROLET

MODELO: 1993

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 6500

NRO. MOTOR: MPV316459

NRO. CHASIS: C2N3MPV316459

VIN:

LÍNEA: KODIAK 228

COLOR: ROJO

NOMBRE PROPIETARIO: ROSA E. VARGAS V.

FIRMA DEL RESPONSABLE

ELIAS ESTEPA MONSALVE

B902

#704

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 01000906

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
T9124	KENWORTH	T800	2010

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
11.000	BLANCO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMION	PLATAFORMA	DIESEL	2

NUMERO DE MOTOR	REG	VIN
35258815	N	******

NUMERO DE SERIE	REG	NUMERO DE CHASIS	REG
******	N	273174	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
CAMEL INGENIERIA & SERVIC	NIT 844002568

RESTRICCION MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	335

DECLARACION DE IMPORTACION	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
482010000286237	I	24/09/2010	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD


******



FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
10/05/2011	10/05/2011	19/05/2015

ORGANISMO DE TRÁNSITO

DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA



8903

Date	NOV/6/2009
Invoice no	110609
Reference	Bergkamp M210 paver
Customer name	CAMEL INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA.
Address	Carrera 21 No. 29 - 36 Yopal, Casanare - Colombia NIT - 844.002.568-2
Telephone	+ (57-8) 632-0054
E-mail	gerencia@camelingenieria.com
Attention	Mr. Daniel Alejandro Espitia R.

Item	Equipment Description	QTY	Unit Price US $	Total US $
1	One Bergkamp Slurry Seal and Micro Surfacing paver model M210 w/water and emulsion load front pumps, tarp system – Paver serial number 09-0151	01	178,900.00	178,900.00
2	One 2010 Kenworth Truck model T800 equipped with Cummins engine model ISM-350V and Eaton Fuller RTO - 14909ALL std transmission. Kenworth truck with VIN: 1NKDL00X3AJ273174	01	99,500.00	99,500.00
3	One Bergkamp model VSB914 micro-surfacing spreader box, including one set of outer skid runners and additional urethane bands.	01	45,400.00	45,400.00
7	TOTALVALUE OF GOODS			323,800.00
8	Freight charges Salina KS- Cartagena Colombia			16,500.00
9	TOTAL CIF CARTAGENA COLOMBIA			340,300.00
10	Initial deposit received 9/14/2009		- 134,540.00	
11	Final deposit received 11/4/2009		- 205,760.00	
12	TOTAL AMOUNT OWING			00.00

These commodities, technology or software were exported from the United States of America in accordance with the Export Administration Regulations, Diversion contrary to U. S. law prohibited
The above products are manufactures in the Unites States of America.

I hereby certify that this invoice is in all respects true and correct

REPRESENTATIVE	TOTAL PAID
Carl Brown *Accts Manager*	USD $340,300.00

NO. LEVANTE 45-2009-01811-01
NO. ACEPTACION 1400002626-001
FECHA: 2009-12-10 / 2009-12-03

8904

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

2010

4. Número de formulario

482010000286237-0

#704

5. Número de identificación Tributaria (NIT): 9444002868 | 6. DV: 2 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: CAMEL INGENIERIA & SERVICIOS LIMITADA

7. Dirección: CALLE 46 Nº 23-99 | 8. Cód. Depto.: 46 | 10. Cód. Distr.: 85 | 9. Cód. Ciudad Municipio: 001

14. Número de identificación Tributaria (NIT): 860078932 | 15. DV: 2 | 16. Razón social declarante o nombre: AGENCIA DE ADUANAS SIA CONCSA LTDA. NIVEL 1 | 27. Tipo usuario: 28 | 28. Cód. usuario: 0459

17. Número de identificación: 16778816 | 18. Apellidos y nombres: MENDOZA TORREZ [illegible] EDEEN

1. Clase de declaración: 02 | 2. Tipo declaración: Modificación | 3. Cód.: 5 | 34. No.Formulario Anterior: 482010000147882 | 35. Año - Mes - Día: 2010 - 08 - 05 | 36. Cód. Aduana: 46 | 37. Declaración de Exportación: No. XXXXXXXXXXXXXX | 38. Año - Mes - Día: XXXX - XX - XX | 39. Cód. Admón.: XX

40. Cód. Modo Importación: 1 | 41. Cód. Depósito: 5 | 42. Manifiesto de carga: No. 116575000953954 | 43. Año - Mes - Día: 2009 - 11 - 02 | 44. Documento de transporte: No. US950385 | 45. Año - Mes - Día: 2009 - 11 - 25

46. Nombre importador o proveedor en el exterior: BERGKAMP INC | 47. Ciudad: SALINA | 48. Cod.País Exportador: 249

49. Dirección importador o proveedor en el exterior: 500 EAST SCHILLING RD | 50. E-mail: FAX-785-8254269

51. Tipo de Bultos: 10605 | 52. Año - Mes - Día: 2009 - 11 - 06 | 53. Cód. Lugar Arribo: 240 | 54. Cód. Modo Transporte: 1 | 55. Cód. Empresa Transportadora: 264 | 56. Tipo de Pago: 5 | 57. Nombre transportador: NAVES S.A | 58. Valor de pago x flete: 1.811,55

59. Subpartida arancelaria: 8703900000 | 60. Cód. Complementación: XX | 61. Cód. Sustentación: XX | 62. Cód. Modalidad: S320 | 63. Tipo cuota: 10 | 64. Valor cuota USD: 11.309,36 | 65. Periodicidad cuota: 6 | 66. Cód. País Origen: 249 | 67. Cód. Régimen: XXX

68. Cód. Tipo Bultos: 06 | 69. Tipo de Embalaje: 01 | 70. Cód. país Empaque: 249 | 71. Peso Unidades Comerciales: 18,140.88 | 72. Peso Bruto: 18,140.88 | 73. Código Unidad Comercial: PK | 74. No. Bultos: 1 | 75. Subpartidas: 1 | 76. Cod. Unidad Comercial: U | 77. Cantidad Unid. Comercial: 1.00

323,000.00	16,000.00	Autoliquidacion	Cod. Capítulo	Tarifa	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declara. ser. ($)	Total Liquidado (USD)
78. Valor Aduana USD: 1,600.00	81. Valor Otros Gastos USD: 0.00		Arancel	16.00	340,400.00	0.00	0.00	51,000.00
79. Otros gastos Reg.Antes. Valor Aduana USD: 16,600.00	82. Ajuste Valor USD: 0.00		IVA	16.00	391,400.00	0.00	0.00	62,553.60
84. Valor aduana USD: 340,400.00	85. Código registro o solicitud: X	86. Número: XXXXXXXXXX	Salvaguardia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87. Cód. Modo: 99	88. Año: XXXX	89. Programa No.: XXXXXXXXXX	Derechos Compensatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90. Cod.Interno del Producto: 0		Derechos Antidumping	0	0	0.00	0.00	0.00
			Cánones	0		0.00	0.00	
			Rescate	0	0	0.00	0.00	
			Total			0.00		113,553.60

91. Descripción de las mercancías(Nombre de la mercancía de las mercancías a importar con la señalada en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - incluya marcas, serales y/o SKUS si cuenta en etiquetado, empaque o el resultado de esta operación)

127. Valor pagos anteriores: 0 | 128. Recibo oficial de pago No.: XXXXXXXXXXXXXX | 129. Fecha: XXXX-XX-XX

130. Espacio reservado DIAN - Aceptación automática | 131. Espacio reservado para Sociedades de Intermediación Aduanera y Agencias de Aduanas | 132. No. Aceptación declaración: 482010000286237

133. Fecha: 2010-08-23

482010000286237 | 22-12-2009

134. Firma declarante

135. Firma funcionario responsable | 136. Nombre funcionario responsable

137. Cód. [illegible]

24 SEP 2010

RECIBIDO CON PAGO

980. Pago Total $: 0

Fecha de impresión: 2010-09-21 12:15:04

Helm BANK 14428576 4

(415)7707212489953(8020)14502030789346

8905

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración Andina del Valor

MUISCA — Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

560

Año

4. Número de formulario 560705066219 2

El contrabando es contra todos

(415)7707212489984(8020)560705066219 2

Lea cuidadosamente las instrucciones

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV. | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social

Datos generales

24. Cód. Dirección seccional | 25. No. Declaración de importación | 26. Fecha | 27. Tipo declaración de importación

28. Cód. Nivel comercial comprador | 29. Especifique | 30. Cód. Condición Vendedor | 31. Especifique | 32. Resolución No. | 33. Fecha

34. Cód. Tipo resolución | 35. Cód. Naturaleza transacción | 36. Cód. Forma de envío | 37. Condiciones de entrega | 38. Lugar | 39. Cód. País procedencia | 40. Factura | 41. Fecha

42. Tipo contrato o documento | 43. Número contrato u otro documento | 44. Fecha | 45. Valor del contrato u otro documento | 46. Valor FOB total

47. Cód. Moneda | 48. Tipo de cambio | 49. Fecha | 50. Cód. Moneda | 51. Tipo de cambio | 52. Fecha | 53. Cód. Moneda | 54. Tipo de cambio | 55. Fecha

Intermediación

56. Existe intermediación? | 57. Cód. Tipo intermediario | 58. Especifique | 59. Primer apellido | 60. Segundo apellido | 61. Primer nombre | 62. Otros nombres

63. Razón social | 64. Dirección | 65. Ciudad | 66. Cod. País

Descripción de la me

Item	67. Nombre comercial	68. Marca comercial	69. Tipo	70. Clase	71. Modelo
1					
2					
3					

Item	72. Referencia	73. Cód. Estado	74. Año fabricación	75. Otras características	76. Cantidad	77. Unid. Cial.	78. Precio FOB unitario USD
1							
2							
3							

Requisitos

79. Existen restricciones? | 80. Cód. Tipo restricción | 81. Existen condiciones o contraprestaciones? | 82. Cód. Tipo condición o contraprestación | 83. Especifique | 84. Puede determinarse? | 85. Existen cánones y derechos de licencia?

86. Existen reversiones al vendedor? | 87. Existe vinculación entre comprador y vendedor? | 88. Cód. Tipo vinculación | 89. Influye la vinculación en el precio? | 90. Existen valores criterio? | 91. Declaración de importación No. | 92. Fecha

Determinación del valor en aduana

Determinación del valor		Valor moneda de facturación distinta al dólar		USD	Determinación del valor		Valor moneda de facturación distinta al dólar		USD
Precio neto según factura	93		94		Gastos de transporte, manejo y entrega en el exterior hasta el lugar de embarque	115		116	
Pagos indirectos, descuentos retroactivos u otros	95		96		Gastos de transporte desde el lugar de embarque hasta el lugar de importación	117		118	
Precio pagado o por pagar			97		Gastos de carga, descarga y manipulación	119		120	
Comisiones, corretajes, excepto las comisiones de compra	98		99		Seguro	121		122	
Envases y embalajes	100		101		**Total adiciones**			123	
Prestaciones en materias primas y otros	102		103		Gastos de entrega posteriores a la importación	124		125	
Prestaciones en herramientas, matrices, moldes, etc.	104		105		Gastos de construcción, armado, instalación, montaje, mantenimiento y asistencia técnica, realizados después de la importación	126		127	
Prestaciones en insumos y otros	106		107						
Prestaciones en ingeniería, creación, planos, otros	108		109		Derechos de aduana y otros impuestos	128		129	
Cánones y derechos de licencia (regalías)	110		111		Intereses	130		131	
Producto de la reventa, cesión o utilización posterior, que revierta al vendedor de manera directa o indirecta	112		113		Otros gastos	132		133	
					Total deducciones			134	
					Valor de transacción declarado			135	

114. Lugar de importación 20

136. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?

Signatario

137. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 138. D.V. | 139. Primer apellido | 140. Segundo apellido | 141. Primer nombre | 142. Otros nombres

Firma declarante

997. Fecha de expedición

1002231193

- 1a. Copia: Importador -

2010416

PRECIO MÁXIMO DE VENTA AL PÚBLICO $6.000

8907

KDC kadica

INFORMACION GENERAL

CODIGO INTERNO	P-005	HODOMETRO	69.265

ESTADO ACTUAL

OPERATIVO

REFERENCIA DEL EQUIPO

TURBO

EQUIPO	TURBO DOBLE CABINA CON CARROCERIA
MARCA	JMC
MODELO	JX1041TSGA24
AÑO	2.020
PESO	NA
CAPACIDAD	3 TN / 5 PSJ
P.I.N.	LEFYFCG29LHN00062
MOTOR	JX493ZLQ4-JA140994
N. SERIE	LEFYFCG29LHN00062
MOD. MOT	NA

3. REGISTRO FOTOGRAFICO





8408

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10020371341

PLACA WDT681	MARCA JMC	LÍNEA JX1041TSGA24	MODELO 2020	
CILINDRADA CC 2.771	COLOR BLANCO		SERVICIO PÚBLICO	
CLASE DE VEHÍCULO CAMION	TIPO CARROCERÍA ESTACAS	COMBUSTIBLE DIESEL	CAPACIDAD Kg/PSJ 2900	
NÚMERO DE MOTOR JX493ZLQ4-JA140994		REG N	VIN LEFYFCG29LHN00062	
NÚMERO DE SERIE LEFYFCG29LHN00062		REG N	NÚMERO DE CHASIS LEFYFCG29LHN00062	REG N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
BANCO DAVIVIENDA SA

IDENTIFICACIÓN
NIT 860034313

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
107

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
882019000014163

I/E
I

FECHA IMPORT.
05/02/2019

PUERTAS
4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA
26/02/2020

FECHA EXP. LIC. TTO.
26/02/2020

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTOYTTE MCPAL YOPAL



LT070002013S2

8409

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO

ASEGURADORA

sura

890.903.407 – 9

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2023 04 10	2023 04 11	2024 04 10

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
33227628	WDT681	CAMION	PUBLICO INTERMUNICIPAL	2771	2020

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	JMC	

LÍNEA VEHÍCULO
JX1041TSGA24

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
JX493ZLQ4JA140994	LEFYFCG29LHN00062	LEFYFCG29LHN00062	2900.0

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
BANCO DAVIVIENDA SA	3202331053	NIT	8600343137	

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1318	248	4999		

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
310	$ 537,000	$ 279,200	$ 2,100

TOTAL A PAGAR $ 818.300

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:
- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a SURAMERICANA S.A para almacenar y usar mis datos personales con la finalidad de vincularme como cliente de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A; para el tratamiento los mismos, incluso datos biométricos, que es un dato sensible, con el fin de ejecutar el contrato, entregar, transmitir o compartir mi información con: Centrales de Riesgo para reportar mi comportamiento crediticio; con proveedores, Intermediarios de Seguros, Compañía matriz, filiales y subsidiarias; para ser contactado para el envío de información y ofertas de productos; para las demás contempladas en la política de privacidad.

Las respuestas a las preguntas sobre el tratamiento de datos sensibles son facultativas. Como Titular de sus datos tiene derecho a conocerlos, actualizarlos, revocar y conocer la autorización para su tratamiento, solicitar la supresión cuando proceda y acceder en forma gratuita a los mismos.

El responsable del tratamiento de sus datos es SURAMERICANA S.A. para ejercer los derechos sobre éstos comunicarse al 437 8888 (Medellín, Bogotá y Cali) resto del país 01 8000518888. Para conocer las políticas de privacidad visite www.segurossura.com.co"

8910

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

REGISTRO UNICO NACIONAL DE TRANSITO

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 164987778

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA CDA DE CORDOBA E.U.

NIT: 900109964

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-031-001

Fecha de expedición: 2023/03/01

Fecha de vencimiento: 2024/03/01

DATOS VEHÍCULO

PLACA: WDT681

CLASE: CAMION

MARCA: JMC

MODELO: 2020

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 2771

NRO. MOTOR: JX493ZLQ4-JA140994

NRO. CHASIS: LEFYFCG29LHN00062

VIN: LEFYFCG29LHN00062

LÍNEA: JX1041TSGA24

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: BANCO DAVIVIENDA SA

FIRMA DEL RESPONSABLE

EDUARDO ENRIQUE REVUELTAS CORRALES

8911

LEASING
BOLÍVAR

Bogotá D.C, 06 De Octubre De 2014 **001-03-029158**

Señor(a):
Camel Ingeniería & Servicios Ltda
Calle 40 No 23-99 Barrio Villas De San Juan
6320054
Yopal Casanare

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No 001-03-029158

Apreciado(a) Señor(a):

Correspondiente al contrato citado en referencia, nos permitimos enviarles el Recibo de Venta No. **085829 - 23811** de MAQUINARIA Y EQUIPO, con el cual LEASING BOLÍVAR S.A. le transfiere la propiedad del bien(es) del cual ejercieron la opción de compra.

Agradecemos haber escogido y confiado en Leasing Bolívar S.A. C.F. y lo invitamos a seguir formando parte de nuestra Familia Bolívar, grupo de empresas sólidas que trabajan para brindarle el servicio y atención que usted merece.

Cordialmente,

LINA ROCIO MARTINEZ FLOREZ
JEFE DE GESTION OPERATIVA

8912

LEASING
BOLÍVAR

Recibo de Venta No. 085829 - 23811

Fecha	:	06 De Octubre De 2014	**NIT. o C.C**	:	844002568
Cliente	:	Camel Ingeniería & Servicios Ltda			
Dirección	:	Calle 40 No 23-99 Barrio Villas De San J	**Teléfono**	:	6320054
Ciudad	:	Yopal	**Depto.**	:	Casanare

Descripción del Bien

2	UN (1) COMPACTADOR DE NEUMATICOS, MARCA VOLVO, MODELO PT125R
3	REFERENCIA PT125, SERIAL VCE0T125C0S325058,
4	CON MOTOR MARCA KUBOTA, MODELO V3600-T, 84.5HP,
1	SERIAL 9E0180

Valor Total	**$1,668,974.00**

LEASING BOLIVAR S.A. transfiere la propiedad de los bienes aquí relacionados al LOCATARIO por haber cancelado la totalidad de los cánones de arrendamiento correspondientes al CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NUMERO **001-03-029158**

LINA ROCIO MARTINEZ FLOREZ
JEFE DE GESTION OPERATIVA

8913

CHANEME <a>

CHANEME COMERCIAL S.A. NIT. 830.065.609-5

BOGOTA: Av. de las Américas No. 50-51 PBX 4470555 Fax: 4470798 VENTAS Y SERVICIO: Av. Calle 17 No. 78 G-59 (AV. Calle 13) PBX: 4242256 Fax: 424-
DIRECTO REPUESTOS: 4117893 VOLVO AUTOS: Avenida 19 No. 105 - 44 PBX: 629 9888 FAX: 214 0393 Av. 127 No. 15A-37 Tel.: 702 2185 Cra. 11 No. 8
Tel: 356 2600 TALLER DE SERVICIO VOLVO: Cra. 56 No. 78 - 37 Tel.: 250 8585 Fax: 231 9872 • **BARRANQUILLA:** Cra. 38 No. 35 - 33 TEL.: 379 4287 Fax
8704 Calle 30 No. 6B - 25 A.A. 51508 PBX: 334 4994 Telefax: 334 4989. AUTOS VOLVO Cra. 43 No. 84-93 Tel.: 373 5566 • **BUCARAMANGA:** Km. 3 más
metros Via Girón Bodega 2 Tel.: 637 3027 • **CALI:** Cra. 1 No. 38-55, Local 15 Comm.: 442 2630 Fax: 443 4429 A.A. 4373 • **CARTAGENA:** Av. Pedr
Heredia No. 19-65 Tel.: 6662268 Fax: 6664402 • **MEDELLIN:** Cra. 48 No. 16 - 45 Av. Los Industriales Comm.: 2665311 Fax: 2662622 A.A. 0518
MONTERIA: Av. 2a. No. 38-73 Tel.: 7824645 Fax: 7824272 • **NEIVA:** Cra. 5 Sur No. 22 - 34 Tel.: 873 1574 - 873 1925 • **PASTO:** Calle 15 No. 17 - 50 Av. Ju
Buchelli Tel.: 7206252 • **TULUA:** Cra. 30 No. 22-41 Tel.: 2243910 Fax: 2244411 • **VALLEDUPAR:** Cra. 7A No. 20B - 103 Tel.: 5744599 • **YUMBO:** Cal
No. 32 - 259 Tel.: 690 2693 • E-mail: chanemecomercial@chanemecomercial.com

SERVICIO AL CLIENTE: Línea Nacional 01 8000 911456 / Bogotá 261 9410 • servicioalcliente@chanemecomercial.c

:TURA DE VENTA No.

FACTURADO A:

Codigo cliente..... B&B057203 NIT/CC 860057203-7
[illegible]

Fecha: 11/07/25 Vence: 11/08/04 Página 1
Numero de orden..... 7316584
Terminos de cago..... PAGO A 10 DIAS
Su numero de orden.....
Vendedor ..... VELEZ JUAN CAMILO
Usuario .... 19648 Terminal..... pmm01_19

Cod. producto	Descripcion	Cantidad	Und.	Precio	Descuento	I.V.A	Valor Total
[illegible]	[illegible]	1.00	UNID	147,877,044.00	0.00	16 %	147,877,044.00

[illegible]
[illegible]
[illegible]

8914

304

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DIAN
División de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración de Importación

Privada **500**

1. Año **2010**
Espacio reservado para la DIAN (antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario
482010000384096-9

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 830065603 | 6. DV: 5 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: CHANEME COMERCIAL S.A.

13. Dirección: AV DE LAS AMERICAS 50 51 | 15. Teléfono: 4470555 | 42. Cód. Admón.: 43 | 16. Cód. Dpto: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 830008623 | 25. DV: 6 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS HECADUANAS S.A.S NIVEL 1. | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 0261

29. Número documento de identificación: 52791236 | 30. Apellidos y nombres: BERNAL CARRILLO SANDRA PATRICIA

31. Clase importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
CTG	7201	No. 116575001825502	2010 - 12 - 04	No. 6340-0454-011.012	2010 - 11 - 24

48. Nombre exportador o proveedor en el exterior: VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB | 47. Ciudad: ESKILSTUNA | 48. Cod.País Exportador: 764

Dirección exportador o proveedor en el exterior: OUTH AMERICA SERVICES DIVISION SE-631 85 | 50. E-mail: 4616152935

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
0001652910	2010 - 11 - 24	249	1	434	11	GLOBAL SHIPPING AGENCIES S.A.	1,902.72

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	8429400000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	249	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs.	dcms.	72. Peso neto kgs.	dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms
05	01	764	3,969.00		3,969.00		BT	2	2	U	1.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD	980
55,299.00	978.00	
80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD	
137.00	0.00	
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD	
1,115.00	0.00	
84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
56,414.00	X	XXXXXXXXXX
87. Cod. idioma	88. Año	89. Programa No	90. Cód trasmo del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidació ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	5.00	107,340,046	5,367,000	0	0
I.V.A.	16.00	112,707,045	18,033,000	0	0
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0	0	0	0	0
Sanción	0	0	0	0	
Rescate	0	0	0	0	
		Total	23,400,000		0

* Descripción de las mercancías(No inicia la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo este formulario)

DO 212460410(2-2) COD UAP 453-NOS ACOGEMOS AL DECRETO 3803 DEL 31/10/06-NOS ACOGEMOS A LA RESOLUCION 946 DE LA CAN-GASTOS CONEXOS . NOMBRE COMERCIAL; COMPACTADOR DE NEUMATICOS, MARCA; VOLVO, MODELO; PT125R, REFERENCIA; PT125 CANTIDAD; 1 UNID SERIAL; 325058 PI NO. VCE0T125C0S325058 MFG CODE; SEU ENSAMBLED IN USA COMPUESTA POR; MOTOR MARCA; KUBOTA MODELO;;V3600-T.- 84.5HP - MOTOR SERIAL ; 9E0180 IMPRONTA; 3.620L V3600-T-9:E0180, MADE IN JAPON- CON SUS LLAVES MANUALES Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO // XXXXXXXXXXXXXX

8915.

CAMEL
Ingenieria y Servicios Ltda

INFORMACION GENERAL

CODIGO INTERNO	504	HOROMETRO	1.133

ESTADO ACTUAL

EQUIPO OPERATIVO, EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN.

REFERENCIA DEL EQUIPO

COMPACTADOR NEUMATICO

EQUIPO	COMPACTADOR NEUMATICO
MARCA	VOLVO
MODELO	PT125R
AÑO	2.012
PESO	3.841 KG
CAPACIDAD	12,424 KG
P.I.N.	VCE0T125COS325058
MOTOR	KUBOTA
N. SERIE	9EO180
MOD. MOT	V3600-T-EU2

3. REGISTRO FOTOGRAFICO



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

Libertad y Orden

No. 77237

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC191952	CASE	SR200	2021

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	MINICARGADOR	NKM78966

COLOR(ES)	No MOTOR	RODAJE
NARANJA	000528142	NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
3237 Kg	2000 mm	1630 mm	3300 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
CONJA INGENIERIA & CONSTRUCCIONES

IDENTIFICACIÓN
NIT 901.318.299

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACION

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁMITO EXPEDIDOR
STRIA TTOYTTE MCPAL YOPAL

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
15-01-2021	15-01-2021	******

ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	482020000531693	27/10/2020

CO-MOAD-13-19

ESTA TARJETA ES [illegible] NACIONAL

IMU700002002

8917

CARGACOL
DEL ORIENTE S.A.S

FOTOGRAFÍA





Cel. 3021749648-3143573340
Correo: Pipe10003@hotmail.com– mahillingth2018@hotmail.com

Powered by CamScanner

8918

CARGACOL
DEL ORIENTE S.A.S

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT
REGISTRO UNICO NACIONAL DE TRANSITO

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 163968395

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CENTRO DE DIAGNOSTICO REVI AUTOS TRV-18

NIT: 900199709

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-144

Fecha de expedición: 2023/01/12

Fecha de vencimiento: 2024/01/12

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	UVM651	**CLASE:**	CAMION
MARCA:	HINO	**MODELO:**	2015
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	7684	**NRO. MOTOR:**	J08EUD23211
NRO. CHASIS:	9F3FG8JMSFXX13392	**VIN:**	9F3FG8JMSFXX13392
LÍNEA:	FG8JMSB		
COLOR:	BLANCO		

NOMBRE PROPIETARIO: BANCO DE OCCIDENTE

FIRMA DEL RESPONSABLE

ELIAS ESTEPA MONSALVE

Cel. 3021740648 3143573340

Correo: Pipe10003@hotmail.com– mahillingth2018@hotmail.com

Powered by CamScanner

CARGACOL
DEL ORIENTE S.A.S

TARJETA DE PROPIEDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10009677764

PLACA: UVM651	MARCA: HINO	LINEA: FGBJMSB	MODELO: 2015
CILINDRADA CC: 7.684	COLOR: BLANCO		SERVICIO: PÚBLICO
CLASE DE VEHICULO: CAMION	TIPO CARROCERIA: TANQUE	COMBUSTIBLE: DIESEL	CAPACIDAD - KPS: 10000
NUMERO DE MOTOR: J08EUD23211		REG: N	VIN: 9F3FGBJMSFXX13392
NUMERO DE SERIE: ******		REG: N	NUMERO DE CHASIS: 9F3FGBJMSFXX13392 REG: N

PROPIETARIO, APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BANCO DE OCCIDENTE S.A. IDENTIFICACION: NIT. 890300279



RESTRICCION MOVILIDAD

BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 247

DECLARACION DE IMPORTACION: 32014001804736
LE: I
FECHA IMPORT: 14/11/2014
PUERTAS: 2

LIMITACION A LA PROPIEDAD: ******

FECHA MATRICULA: 09/06/2015
FECHA EXP. LIC. TTO: 09/06/2015
FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRANSITO: STRIA TTOYTTE MCPAL YOPAL

LT02002172006

Cel. 3021749648-3143573340
Correo: Pipe10003@hotmail.com– mahillingth2018@hotmail.com

Powered by CamScanner

CARGACOL
DEL ORIENTE S.A.S

8920

SOAT

SOAT

ASEGURADORA

sura

890.903.407 - 9

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
2022 12 28	2022 12 29	2023 12 28

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/CV/TON	MODELO
31574513	UVM651	CAMION	PUBLICO URBANO	7684	2015

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHICULO	LAMINADERÍA
2	HINO	FG8JMSB	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON
J08EUD23211	9F3FG8JMSFXX13592	9F3FG8JMSFXX13392	10000.0

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
BANCO DE OCCIDENTE	3232320960	NIT	8903002794	

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1318	248	4999		

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FONYGA	TASA RUNT
320	$ 694.500	$ 361.100	$ 2.100

TOTAL A PAGAR $ 1.057.700

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800*	SALARIOS
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	MÍNIMOS
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	LEGALES
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10	DIARIOS VIGENTES

*Hasta 300 SMLDV, para las siguientes tarifas: 100,110,120,140,150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2497 - 2022.



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Este atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el responsable por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

Texto habeas data

Cel. 3021749648-3143573340

Correo: Pipe10003@hotmail.com– mahillingth2018@hotmail.com

Powered by CamScanner

8921

CARGACOL
DEL ORIENTE S.A.S

seguros mundial
tu compañía siempre

Soluciones de Movilidad



Póliza de
SEGURO PARA VEHICULOS PESADOS DE CARGA

Versión Clausulado Número
16/12/2022-1317-P-03-PPSUS10R00000025-D00I
Código Anexo de Asistencia
16-12-2022-1317-A-03-ASUS10R000000027-D00I

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
NIT 860.037.013-6
Dirección General Calle 33N 6B - 24 Pisos 1,2 y 3
Teléfono: (601)2855600

No. Póliza BY 2000302107 | No. de Certificado 1801691015 | No. Riesgo 1

Tipo de Documento NEGOCIO NUEVO | Fecha de Expedición 2023-03-22 | Suc. Expedidora AGENCIA BOYACA CASANARE

Vigencia Desde 00:00 Horas del D 22 / M 03 / A 2023 | Vigencia Hasta 00:00 Horas del D 22 / M 03 / A 2024 | Días 366

Vigencia del Certificado Desde 00:00 Horas del D 22 / M 03 / A 2023 | Vigencia del Certificado Hasta 00:00 Horas del D 22 / M 03 / A 2024

Tomador JOSE ALEXANDER BARRERA RODRIGUEZ | Nº. Doc. Identidad 7364687

Dirección CALLE 40 TV 23 37 TO 13 APTO 412 | Ciudad YOPAL CASANARE | Teléfono 3125870396

Asegurado BANCO DE OCCIDENTE | Nº. Doc. Identidad 890300279

Dirección CRA 4 # 7-61 PISO 2 | Ciudad | Teléfono 3115557789

Beneficiario BANCO DE OCCIDENTE | CC/NIT 890300279

Beneficiario | CC/NIT

RIESGO ASEGURADO

Cod. Fasecolda 03710014 | Modelo 2015 | Servicio PUBLICO | Color BLANCO

Placa UVM651 | Marca y clase HINO CARROTANQUE | Tipo de Vehículo CARROTANQUE

Tonelaje/Cilindraje/Pasajeros 10000 | No. Motor J08EUD23211 | No. Chasis / Serie 9F3FG8JMSFXX13392

Dpto/Municipio TUNJA BOYACA | Valor Comercial $154,400,000.00 | Valor Accesorios $0.00 | Valor Comercial Total $154,400,000.00

CONDICIONES DE COBERTURA

Cobertura	Límite asegurado (Pesos Colombianos)	Deducibles %	Deducibles S.M.M.L.V / Pesos COP
RCE AUTOS (LIMITE UNICO)	$3,000,000,000.00	Sin Deducible	Sin Deducible
PÉRDIDA TOTAL HURTO	$154,400,000.00	Sin Deducible	Sin Deducible
PÉRDIDA TOTAL DAÑOS	$154,400,000.00	Sin Deducible	Sin Deducible
PÉRDIDA PARCIAL HURTO	$154,400,000.00	10.0%	4.0 SMMLV
PÉRDIDA PARCIAL DAÑOS	$154,400,000.00	10.0%	4.0 SMMLV
TERREMOTO, TEMBLOR Y/O ERUPCIÓN VOLCÁNICA	$154,400,000.00	10.0%	4.0 SMMLV
AMPARO PATRIMONIAL	INCLUIDO	Sin Deducible	Sin Deducible
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO PENAL	INCLUIDO	Sin Deducible	Sin Deducible
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	INCLUIDO	Sin Deducible	Sin Deducible
ASISTENCIA EN VIAJE	INCLUIDO	Sin Deducible	Sin Deducible
MUERTE ACCIDENTE TRANSITO	$40,000,000.00	Sin Deducible	Sin Deducible
AUXILIO DE PARALIZACIÓN DEL VEHÍCULO	$4,000,000.00	10 días	10 días
OBLIGACIÓN FINANCIERA	$12,000,000.00	10 días	10 días

Convenio de Pago Contado | Fecha Límite de Pago 2023-04-21

PRIMA BRUTA	DESCUENTOS	PRIMA NETA
$ 4,663,200.00	$ 0.00	$ 4,663,200.00

GASTOS EXP.	IVA	TOTAL A PAGAR
$ 25,000.00	$ 890,758.00	$ 5,578,958.00

Intermediarios	% Participación	Coaseguradores	Tipo	% Participación
ASESORES PELAEZ CLIP	100.0			

OBSERVACIONES

Linea asistencia: Línea Nacional 018000111935 Opción 1 asistencias – Opción 1 Todo Riesgo vehículos de Carga, en Bogotá al (601)3274712-13 o al #935

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE, AL IGUAL QUE REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

AUTORIZO A **SEGUROS MUNDIAL** PARA ALMACENAR, RECOLECTAR Y GESTIONAR MIS DATOS PERSONALES PARA EL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN FINANCIERA, OFRECIMIENTO COMERCIAL, ASÍ COMO LOS SERVICIOS INHERENTES A LA ACTIVIDAD ASEGURADORA, REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES Y FINES ESTADÍSTICOS. DECLARO HABER SIDO INFORMADO SOBRE EL TRATAMIENTO QUE RECIBIRÁN LOS DATOS PERSONALES INCORPORADOS EN EL PRESENTE CONTRATO DE SEGUROS, ASÍ COMO LOS DERECHOS QUE SE ASISTEN COMO TITULAR DE LOS MISMOS.

PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS INGRESE A **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO/LEGAL/** EN CASO QUE NO DESEE OTORGAR ESTA AUTORIZACIÓN, FAVOR COMUNICARSE A LA LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE QUE APARECEN EN LA CARÁTULA INGRESE AL SIGUIENTE VÍNCULO **HTTP://WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO/SERVICIO-AL-CLIENTE/** Y DILIGENCIE EL FORMULARIO O ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO A **CONSUMIDORFINANCIERO@SEGUROSMUNDIAL.COM.CO.**

CONOZCA LAS **CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA** Y EL ALCANCE DE ASISTENCIA EN: **HTTPS://WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO/SOLUCIONES-PERSONALES/SOLUCIONES-DE-MOVILIDAD/**

VIGILADO

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Firma Autorizada
Compañía Mundial
de Seguros S.A.

Tomador

Cel. 3021749648-3143573340
Correo: Pipe10003@hotmail.com– mahillingth2018@hotmail.com

Powered by CamScanner

8922

CARGACOL
DEL ORIENTE S.A.S

seguros mundial
tu compañía siempre

Soluciones de Movilidad



Póliza de:
SEGURO PARA VEHICULOS PESADOS DE CARGA

Versión Clausulado Número:
16-12-2022-1317-P-03-PPSUS10R00000025-D00I

Código Anexo de Asistencia:
16-12-2022-1317-A-03-ASUS10R000000027-D00I

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
NIT 860.037.013-6
Dirección General Calle 33N 6B - 24 Pisos 1,2 y 3
Teléfono: (601) 2855600

No. Póliza: BY 2000302107 | No. de Certificado: 1801691015 | No. Riesgo: 1

Tipo de Documento: NEGOCIO NUEVO | Fecha de Expedición: 2023-03-22 | Suc. Expedidora: AGENCIA BOYACA CASANARE

Vigencia Desde: 00:00 Horas del D 22 / M 03 / A 2023 | Vigencia Hasta: 00:00 Horas del D 22 / M 03 / A 2024 | Días: 366

Vigencia del Certificado Desde: 00:00 Horas del D 22 / M 03 / A 2023 | Vigencia del Certificado Hasta: 00:00 Horas del D 22 / M 03 / A 2024

CONDICIONES PARTICULARES

AUXILIO POR PARALIZACIÓN DEL VEHÍCULO: SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES DESCRITAS EN EL CONDICIONADO GENERAL DE LA PÓLIZA, SE RECONOCERÁ UN MONTO DIARIO DE 12 SMDLV, A PARTIR DEL DÍA 11 CALENDARIO DESPUÉS DE FORMALIZADA LA RECLAMACIÓN (INGRESO AL TALLER) Y HASTA EL DÍA DE PAGO DE ESTA, SIN SUPERAR UN MONTO DE $4.000.000 POR VIGENCIA.

OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL ASEGURADO CON SUJECIÓN A LOS LÍMITES ASEGURADOS Y AL PERIODO DE CARENCIA EXPRESADO EN DÍAS (10 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INGRESO DEL VEHÍCULO AL TALLER), LA COMPAÑÍA INDEMNIZARÁ AL ASEGURADO HASTA 3 CUOTAS DE LA OBLIGACIÓN FINANCIERA ADQUIRIDA VIGENTE CON OCASIÓN DE LA COMPRA DEL VEHÍCULO, MIENTRAS SE ENCUENTRE EN PROCESO DE REPARACIÓN EL AUTOMOTOR A CONSECUENCIA DE UN SINIESTRO CUBIERTO POR EL PRESENTE CONTRATO, Y SU RECONOCIMIENTO TENDRÁ LUGAR CON LA CAUSACIÓN DE LA CUOTA SIGUIENTE A LA FECHA DEL SINIESTRO. MÁXIMO 3 EVENTOS CON CUOTAS DE $4.000.000. (CUATRO MILLONES DE PESOS C/U)

LINEA FG8JMSB – TANQUE

CLÁUSULA DE BENEFICIARIO ONEROSO

EN EL EVENTO DE UNA PÉRDIDA TOTAL O PARCIAL QUE SE PRETENDA INDEMNIZAR EN DINERO, SALVO QUE EL BENEFICIARIO ONEROSO BANCO DE OCCIDENTE NIT 890300279, AUTORICE EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN AL ASEGURADO, ÉSTA SE DESTINARÁ, EN PRIMER LUGAR, A CUBRIR LOS CRÉDITOS CON GARANTÍA PRENDARIA SOBRE EL VEHÍCULO ASEGURADO Y EL EXCEDENTE, SI LO HUBIERE, SE PAGARÁ AL ASEGURADO.
LA PÓLIZA SERÁ RENOVADA AUTOMÁTICAMENTE, SÓLO CUANDO EXISTA BENEFICIARIO ONEROSO, POR UN PERÍODO IGUAL AL SEÑALADO EN LA VIGENCIA INICIAL HASTA LA EXTINCIÓN DEL RESPECTIVO CRÉDITO, SUJETO AL PAGO DE LA PRIMA DENTRO DEL PLAZO PACTADO.
LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

LA COMPAÑÍA PODRÁ REVOCAR UNILATERALMENTE LA PÓLIZA, NOTIFICANDO SU DECISIÓN AL BENEFICIARIO ONEROSO BANCO DE OCCIDENTE NIT 890300279 A SU ÚLTIMA DIRECCIÓN REGISTRADA, CON NO MENOS DE TREINTA (30) DÍAS COMUNES DE ANTELACIÓN, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ENVÍO.

Firma Autorizada
Compañía Mundial
de Seguros S.A.

Tomador

1425722A0

VIGILADO

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

NACIONAL 01 8000 111 995 BOGOTÁ (601) 307 4710 #10

Powered by CamScanner

8923

CARGACOL
DEL ORIENTE S.A.S

Servicio de ingeniería y Co... S.A.S
Nit 900475231-8

Resol 20153200... En proceso de ...

ONAC

Cod Int: S213-1696

TABLA DE AFORO

TANQUE ELIPSOIDAL HORIZONTAL

UVM651

Para determinar la capacidad del tanque o las correspondientes capacidades parciales a diferentes alturas, se siguió el proceso recomendado por la API 2554, donde se especifica la realización de la calibración geométrica, a través del método del strapping (STO 2554) a través de la medición de las longitudes fundamentales del carrotanque y definir la altura del liquido versus volumen de capacidad del tanque. El tanque presenta una pendiente del 0% en su recorrido longitudinal. Esto nos indica que el tanque presenta una caida de 0 cm con respecto a la horizontal del tanque. Se debe tener en cuenta que debe haber una diferencia de aproximadamente 0 cm entre el primer y último Compartimiento en las alturas del nivel del producto transportado, encontrandose las llaves de cortinas abiertas, La tabla de aforo se desarrollo teniendo en cuenta estos valores. Cualquier valor en cm diferente al ya mencionado, arrojaría lecturas erroneas en la tabla de aforo y por consiguiente en el valor real de producto transportado.

El aforo puede presentar un margen de error de +/- 0,2%

LONGITUD TOTAL (m)	6,08

Eje menor Int (m)	1,33
Eje Mayor Int (m)	2,15

	1° COMPARTIMIENTO	2º COMPARTIMIENTO	3º COMPARTIMIENTO	TOTAL
Capacidad en Barriles	29,19	27,07	27,01	83,27
Capacidad en Galones	1226,01	1136,97	1.134,60	3.497,58
Capacidad nominal Gls	1.219,19	1.130,39	1.128,03	3.477,61

MEDICIÓN Y CALCULO SEGÚN API 2554 "MEASUREMENT AND CALIBRATION OF THANK

MARCA: TODO TRAILER DE SANTANDER S.A.S

PROPIETARIO: JOSE ALEXANDER BARRERRA RODRIGUEZ

MATERIAL: ACERO INOX

Se expide en Bucaramanga el 25 de Agosto de 2015

Vigencia de la tabla: Desde 25 de Agosto de 2015 Hasta 23 de Agosto de 2020

Elaborado por:

Inscripción No 449
División Legal de Hidrocarburos
Ministerio de Minas y Energía

ING. FREDY NELSON MARIN ESTEBAN
T.P. 2063147[illegible]

Telf: 6945409 Cel: 3164740119 / e-mail: fredymarine@hotmail.com

Calle 14 No 34-67 B. Los Pinos, B/manga; Cel: 3164740119; e-mail: ; NIT: 900475231-8

Powered by CamScanner

8924

CARGACOL
DEL ORIENTE S.A.S

Seinco s.a.s
Servicio de ingeniería y Control
Nit 900475231-8

Resol. 20153004002652 En proceso de acreditación

ONAC

Cod Int: 5213-1696

UVM651

TABLA DE AFORO
TANQUE ELIPSOIDAL HORIZONTAL

Propietario:	Jose Alexander Barrera Rodriguez	Localización	Bucaramanga	Contenido	Hidrocarburos		SERVICIO
Fecha	25 de Agosto de 2015				Altura de Ref.	134,5 mm	TRANSPORTE

Alt cm ó mm	CAPACIDAD COMP 1 Gls	COMP 1 Bls	COMP 2 Gls	COMP 2 Bls	COMP 3 Gls	COMP 3 Bls
1	1,561	0,04	1,41	0,03	1,33	0,03
2	4,09	0,10	3,81	0,09	3,67	0,09
3	7,41	0,18	6,58	0,16	6,57	0,16
4	11,29	0,27	10,03	0,24	10,05	0,24
5	15,71	0,37	14,02	0,33	13,98	0,33
6	20,58	0,49	18,34	0,44	18,30	0,44
7	25,78	0,61	23,03	0,55	22,98	0,55
8	31,41	0,75	28,05	0,67	27,99	0,67
9	37,54	0,89	33,58	0,79	33,51	0,79
10	43,97	1,04	39,38	0,93	39,30	0,93
11	50,54	1,19	44,85	1,07	44,76	1,07
12	56,98	1,36	50,97	1,21	50,86	1,21
13	63,58	1,52	57,32	1,36	57,20	1,36
14	71,32	1,70	63,99	1,52	63,76	1,52
15	78,90	1,88	70,67	1,68	70,53	1,68
16	86,19	2,05	77,06	1,83	77,09	1,83
17	94,03	2,23	84,03	2,00	84,05	2,01
18	102,06	2,43	91,19	2,17	92,00	2,19
19	111,23	2,65	99,52	2,37	99,51	2,37
20	119,85	2,85	107,42	2,56	107,19	2,55
21	128,09	3,05	115,28	2,74	115,04	2,74
22	137,49	3,27	123,29	2,94	123,03	2,93
23	146,59	3,49	131,45	3,13	131,38	3,12
24	155,77	3,71	139,75	3,33	139,46	3,32
25	165,13	3,93	148,19	3,53	147,88	3,52
26	174,63	4,16	156,76	3,73	156,43	3,72
27	184,26	4,39	165,45	3,94	165,10	3,93
28	194,02	4,62	174,26	4,15	173,90	4,14
29	203,90	4,85	183,19	4,36	182,81	4,35
30	213,89	5,09	192,24	4,58	191,84	4,57
31	224,00	5,33	201,39	4,79	200,97	4,78
32	234,21	5,58	210,64	5,02	210,20	5,00
33	244,53	5,82	219,99	5,24	219,53	5,23
34	254,95	6,07	229,44	5,46	228,96	5,45
35	265,47	6,32	238,98	5,69	238,48	5,68
36	276,07	6,57	248,61	5,92	248,09	5,91
37	286,76	6,83	258,32	6,15	257,78	6,14
38	297,53	7,08	268,11	6,38	267,55	6,37
39	308,38	7,34	277,98	6,62	277,40	6,60
40	319,30	7,60	287,93	6,86	287,33	6,84
41	330,29	7,86	297,94	7,09	297,32	7,08
42	341,35	8,13	308,03	7,33	307,38	7,32
43	352,47	8,39	318,18	7,58	317,51	7,56
44	363,66	8,66	328,39	7,82	327,70	7,80
45	374,91	8,93	338,66	8,06	337,95	8,05
46	386,20	9,20	348,98	8,31	348,25	8,29
47	397,55	9,47	359,36	8,56	358,61	8,54
48	408,93	9,74	369,79	8,80	369,02	8,79
49	420,37	10,01	380,27	9,05	379,47	9,04
50	431,84	10,28	390,79	9,30	389,97	9,29
51	443,36	10,56	401,35	9,56	400,51	9,54
52	454,91	10,83	411,95	9,81	411,09	9,79
53	466,49	11,11	422,59	10,06	421,71	10,04
54	478,11	11,38	433,26	10,32	432,36	10,29
55	489,75	11,66	443,97	10,57	443,04	10,55
56	501,42	11,94	454,70	10,83	453,75	10,80
57	513,10	12,22	465,46	11,08	464,48	11,06
58	524,79	12,49	476,24	11,34	475,24	11,32
59	536,50	12,77	487,04	11,60	486,02	11,57
60	548,23	13,05	497,86	11,85	496,82	11,83
61	559,96	13,33	508,70	12,11	507,64	12,09
62	571,71	13,61	519,55	12,37	518,47	12,34
63	583,46	13,89	530,42	12,63	529,31	12,60
64	595,21	14,17	541,29	12,89	540,16	12,86
65	606,96	14,45	552,16	13,15	551,01	13,12
66	618,71	14,73	563,05	13,41	561,87	13,38
67	630,44	15,01	573,93	13,66	572,73	13,64
68	642,16	15,29	584,81	13,92	583,58	13,89
69	653,87	15,57	595,69	14,18	594,44	14,15
70	665,57	15,85	606,56	14,44	605,29	14,41
71	677,26	16,13	617,42	14,70	616,13	14,67
72	688,92	16,40	628,27	14,96	626,96	14,93
73	700,57	16,68	639,11	15,22	637,77	15,19
74	712,19	16,96	649,93	15,47	648,57	15,44
75	723,78	17,23	660,73	15,73	659,35	15,70
76	735,34	17,51	671,52	15,99	670,11	15,96
77	746,85	17,78	682,28	16,24	680,85	16,21
78	758,34	18,06	693,01	16,50	691,56	16,47
79	769,79	18,33	703,71	16,76	702,24	16,72
80	781,20	18,60	714,38	17,01	712,89	16,97
81	792,56	18,87	725,02	17,26	723,51	17,23
82	803,88	19,14	735,62	17,51	734,09	17,48
83	815,16	19,41	746,19	17,77	744,63	17,73
84	826,38	19,68	756,71	18,02	755,13	17,98
85	837,54	19,94	767,18	18,27	765,58	18,23
86	848,61	20,21	777,61	18,51	775,99	18,48
87	859,67	20,47	787,99	18,76	786,35	18,72
88	870,64	20,73	798,32	19,01	796,65	18,97
89	881,55	20,99	808,59	19,25	806,90	19,21
90	892,39	21,25	818,80	19,50	817,09	19,45
91	903,17	21,50	828,94	19,74	827,21	19,70
92	913,86	21,76	839,03	19,98	837,28	19,94
93	924,48	22,01	849,04	20,22	847,27	20,17
94	935,01	22,26	858,99	20,45	857,20	20,41
95	945,45	22,51	868,86	20,69	867,05	20,64
96	955,80	22,76	878,65	20,92	876,82	20,88
97	966,06	23,00	888,37	21,15	886,51	21,11
98	976,22	23,24	897,99	21,38	896,12	21,34
99	986,29	23,48	907,53	21,61	905,64	21,56
100	996,25	23,72	916,98	21,83	915,07	21,79
101	1006,11	23,95	926,33	22,06	924,40	22,01
102	1015,86	24,19	935,59	22,28	933,63	22,23
103	1025,49	24,42	944,74	22,49	942,76	22,45
104	1035,00	24,64	953,78	22,71	951,79	22,66
105	1044,37	24,87	962,71	22,92	960,70	22,87
106	1053,62	25,09	971,52	23,13	969,49	23,08
107	1062,74	25,30	980,22	23,34	978,17	23,29
107,1	1063,64	25,32	981,07	23,36	978,17	23,29
107,2	1064,54	25,35	981,93	23,38	978,17	23,29
107,3	1065,43	25,37	982,79	23,40	978,17	23,29
107,4	1066,33	25,39	983,64	23,42	978,17	23,29
107,5	1067,23	25,41	984,50	23,44	978,17	23,29
107,6	1068,13	25,43	985,36	23,46	978,17	23,29
107,7	1069,03	25,45	986,21	23,48	978,17	23,29
107,8	1069,93	25,47	987,07	23,50	978,17	23,29
107,9	1070,83	25,50	987,93	23,52	978,17	23,29
108	1071,72	25,52	988,78	23,54	986,72	23,49
108,1	1072,61	25,54	989,63	23,56	986,72	23,49
108,2	1073,51	25,56	990,47	23,58	986,72	23,49
108,3	1074,38	25,58	991,32	23,60	986,72	23,49
108,4	1075,26	25,60	992,16	23,62	986,72	23,49
108,5	1076,14	25,62	993,00	23,64	986,72	23,49
108,6	1077,01	25,64	993,85	23,66	986,72	23,49
108,7	1077,91	25,66	994,69	23,68	986,72	23,49
108,8	1078,80	25,69	995,53	23,70	986,72	23,49
108,9	1079,68	25,71	996,38	23,72	986,72	23,49

MEDICION Y CALCULO SEGÚN API 2554 "MEASUREMENT AND CALIBRATION OF TANK CARS"

VIGENCIA DE LA TABLA
Desde 25 de Agosto de 2015
Hasta 23 de Agosto de 2020

No valido sin sello seco

Seinco S.A.S.
NIT 900 475 231 8

Inscripción No 449
División Legal de Hidrocarburos
Ministerio de Minas y Energía

Ing. FREDY NELSON MARIN ESTEBAN
T.P. 20631471
Telf: 6945409 Cel: 3164740119 / e-mail: fredymarine@hotmail.com

pag 2/4

Cel. 3021749648-3143573340
Correo: Pipe10003@hotmail.com– mahillingth2018@hotmail.com

Powered by CamScanner

INSTRACVIAL S.A.S.
INSTITUCIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO COLOMBIA VIAL
CÓDIGO: OP-C 10 VERSIÓN: 02 FECHA: 26/05/2021 NIT 901116138-5
YOPAL (CASANARE) DIR:CLL 47 #4 MANZANA B LOTE 9 ZONA INDUSTRIAL 1
CEL: 313 325 15 79 - 312 366 02 26 E-MAIL: INSTRACVIALSAS@HOTMAIL.COM

INSPECCIÓN APROBADA SI: X NO: __

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 954D28F2

PLACA: UVM-651
PROPIETARIO: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
FECHA DE INSPECCIÓN: 20/01/2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 20/01/2024

VERIFICACIÓN TÉCNICA EN JUNTAS SOLDADAS

PUNTOS DE ANCLAJE Y LINEAS DE VIDA

Política de Garantía INSTRACVIAL.

Objeto de la Garantía: se garantiza la calidad e idoneidad de la prestación del servicio de inspección del presente informe, de acuerdo con las exigencias ordinarias, las habituales del mercado y conforme a la orden de servicio solicitada por el cliente, la cual hace parte integral del presente documento. Término de la garantía: el término de garantía por la prestación de servicio recibida es de treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de expedición del informe de inspección, siempre y cuando se cumplan con las condiciones para hacer efectiva la garantía. vencido dicho término no se recibirá reclamación o solicitud alguna por ningún concepto. condiciones de la Garantía: para hacer Efectiva la garantía se exigirán y evaluarán los siguientes requisitos: 1. reporte de un ingeniero certificado por ACOSEND en la misma especialidad de que trata el servicio objeto de garantía, en el que se especifique el problema o la inconsistencia en la inspección del equipo, con el soporte de las pruebas correspondientes .2. Presentación del equipo objeto de inspección para valoración por parte de INSTRACVIAL. 3. Presentación del presente documento de garantía. 4. Presentación de los anteriores requisitos dentro del término de vigencia de la garantía 5. NO procedencia de ninguna de las causales de exclusión de la garantía que se describen más adelante. INSTRACVIAL analizará el cumplimiento de todos los anteriores requisitos y notificará al Cliente sobre la efectividad o no de la garantía. Exclusiones de la Garantía: la presente garantía NO será válida en los siguientes eventos: 1. Por vencimiento del término de la garantía 2. Fuerza mayor o caso fortuito; 3. El hecho de un tercero; 4. El uso o mantenimiento indebido del Equipo por parte del Cliente o cualquier persona que haya manipulado el equipo, sin importar la relación contractual, laboral o comercial que tenga este último con el titular de la presente garantía. 5. Por el no acatamiento de las recomendaciones entregadas por INSTRACVIAL. 6. Después de inspeccionado el Equipo, el Equipo haya sido objeto de reparación o revisión por terceros ajenos a INSTRACVIAL 7.Después de inspeccionado el Equipo, el Cliente o cualquier persona que haya manipulado el Equipo, incumpla con las especificaciones y advertencias del fabricante o proveedor del Equipo. Cubrimiento de la garantía: efectiva la garantía durante el término de vigencia, el Departamento de Inspección de INSTRACVIAL prestará el servicio de inspección en las condiciones en que fue contratado, realizando los correctivos a que haya lugar, para lo cual expedirá un nuevo certificado de inspección. La presente garantía no cubre ni se hace extensiva a equipos o elementos adicionales que hayan sido reemplazados o que no hayan sido objeto de inspección por INSTRACVIAL. Tampoco se entienden cubiertos servicios adicionales que no hayan sido afectados por la garantía o cualquier otro concepto que no corresponda a los términos y condiciones de la presente Política de Garantía Por la naturaleza del servicio contratado y por la calidad del Cliente como no consumidor final, no procede la aplicación de la Ley 1480 de 2011. De igual forma , el cliente mantendrá indemne por todo concepto a INSTRACVIAL S.A.S., como a sus accionistas, representantes y trabajadores, respecto de perjuicios u obligaciones que se encuentren a su cargo a favor de terceros , como consecuencia directa o indirecta de la conducta culposa del Cliente, su respectivo personal o cualquier persona dependiente o comisionada por este.

Copyright INSTRACVIAL S.A.S. 2019 - Todos los derechos protegidos. Este documento se emite para el Cliente y para su beneficio. Este documento incluido su diseño, contenido y política de garantía se encuentran protegidos por los Derechos de Autor. Para el efecto, se encuentra prohibida su reproducción. circulación, alteración, copia total o parcial del presente documento, como ofrecer o presentar como propia el diseño y los contenidos del presente documento. No incurra en plagio, las infracciones al Derecho de Autor se encuentran tipificadas como delitos en el Código Penal colombiano, Título VIII, Capitulo Único, artículos 270 a 272. Lo anterior no obsta, para que INSTRACVIAL S.A.S. y sus accionistas, inicien las acciones judiciales civiles por los daños patrimoniales y extra patrimoniales causados por violación a sus Derechos de Autor.

INSTRACVIAL S.A.S. ITDH COLOMBIA VIAL

CONTROL CALIDAD

RICARDO A. REY
ING. CALCULISTA
INSPECTOR NIVEL IC
MATRICULA PROFECIONAL
CN270-56438

WWW.INSTRACVIAL.COM

Powered by CamScanner

INSTRACVIAL S.A.S.

INSTITUCIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO COLOMBIA VIAL

CÓDIGO: OP-C 10 VERSIÓN: 02 FECHA: 26/05/2021 NIT 901116138-5
YOPAL (CASANARE) DIR:CLL 47 #4 MANZANA B LOTE 9 ZONA INDUSTRIAL 1
CEL: 313 325 15 79 - 312 366 02 26 E-MAIL: INSTRACVIALSAS@HOTMAIL.COM

INSPECCIÓN APROBADA SI: X NO: __

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 954D28F2

VERIFICACIÓN TÉCNICA EN JUNTAS SOLDADAS
PUNTOS DE ANCLAJE Y LINEAS DE VIDA

PLACA: UVM-651
PROPIETARIO: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
FECHA DE INSPECCIÓN: 20/01/2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 20/01/2024

COMPONENTE

NORMA APLICABLE: ASMT-E 797 PROCEDIMIENTO: INTERNO DE INSTRACVIAL SAS EN PINS-PPM-004-V0

INSPECTOR NIVEL 2: JHONATAN CACERES PRADO CLIENTE: BANCO DE OCCIDENTE S.A

FECHA DE INSPECCCION: 20/01/2023 FECHA DE EXPIRACIÓN: 20/01/2024 LUGAR DE INSPECCION: YOPAL-CASANARE

VARIABLES

Inspección visual detallada: SI X NO

Equipo: JUNTAS SOLDADAS, SISTEMA DE GUAYAS
PUNTO DE ANCLAJE LINEA DE VIDA

Unidades en metros lineales de juntas inspeccionadas:
2 Mt

ESPECIFICACIONES DEL ENSAYO PM-MT

Equipo: YOKE MAGNÉTICO MAGNAFLUX
SERIE N°: 1776 MODELO: Y-7
Corriente: AC
Medio indicador:

PIE INDICADOR DE CAMPO MAGNETICO
Baño preparado en spray lote: BC#: 7531M16 00993
Modo de operación: Continuo
Iluminación: Lampara UV SN: 1995214
Valor lampara: 2500 µw/cm2
Indicador de campo: Piegaguen SN: 072415-06

ESPECIFICACIONES DEL ENSAYO VISUAL EV-VT
Medidor de luz SN: 012610593
Valorambiente: 26 Fc

Fc tipo de inspección visual: INSPECCION VISUAL DETALLADA
Instrumentos inspección visual: MAGNIFICADOR (LUPA 10X)

Lampara encandesente	OK
Linterna	OK
Lampara fluoresente	OK
Galga	N/A
Pie de Rey	N/A

ITEM	DESCRIPCION	CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO SEGÚN PROCEDIMIENTOS INTERNOS				
		Fisuras	Discontinuidades	Deformaciones	Corroido	
1	INSPECCIÓN VISUAL DETALLADA	NO	NO	NO	NO	SE ENCONTRARON DISCONTINUIDADES RELEVANTES: NO SE ENCONTRARON DISCONTINUIDADES RELEVANTES SEGÚN CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO EVIDENCIADOS EN LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE LA COMPAÑÍA. BASADO EN LAS NORMAS ASTM E709, AWS D1.1. SI___NO _X_ N/A___
2	INSPECCIÓN POR PARTÍCULAS MAGNÉTICAS	N/A	N/A	N/A	N/A	SE ENCONTRARON DISCONTINUIDADES RELEVANTES: NO SE ENCONTRARON DISCONTINUIDADES RELEVANTES SEGÚN CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO EVIDENCIADOS EN LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE LA COMPAÑÍA. BASADO EN LAS NORMAS ASTM E709, AWS D1.1. SI___NO ___ N/A_X_

INSTRACVIAL S.A.S. INSTRACVIAL N/A ITDH COLOMBIA VIAL

Powered by CamScanner

INSTRACVIAL S.A.S.

INSTITUCIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO COLOMBIA VIAL

CÓDIGO: OP-C 10 **VERSIÓN:** 02 **FECHA:** 26/05/2021 **NIT** 901116138-5

YOPAL (CASANARE) **DIR:CLL 47 #4 MANZANA B LOTE 9 ZONA INDUSTRIAL 1**

CEL: 313 325 15 79 - 312 366 02 26 **E-MAIL:** INSTRACVIALSAS@HOTMAIL.COM

INSPECCIÓN APROBADA **SI:** X **NO:** __




CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 954D28F2

VERIFICACIÓN TÉCNICA EN JUNTAS SOLDADAS
PUNTOS DE ANCLAJE Y LINEAS DE VIDA

Serial precinto Linea 1: 812 Serial precinto Linea 2: 2908

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ENSAYOS "END" DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS USADOS EN LA SIMULACION:

PLACA: UVM-651 **PROPIETARIO:** BANCO DE OCCIDENTE S.A. **FECHA DE INSPECCIÓN:** 20/01/2023 **FECHA DE VENCIMENTO:** 20/01/2024

	PLACA BASE	SOPORTE PRICIPAL	GUARDA CABO	PERRO O GRAPA	GUAYA	ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS	Nombre de documento y referencia	Tratado como
						Todos los materiales y equipos que compongan la linea de vidad deberan tener inspeccion por Particulas Magneticas avaladas por inspector ACOSEND Cetificado	Placa base-1solid1  Propiedades volumétricas Masa: 0.497893Kg Volumen: 6.34258e-005 M^3 Densidad: 7850 Kg/m^3 Peso: 4.87935 N	Sólido
Los siguientes materiales deben ser usados en la fabricación del ala línea de vida a fin de dar confiabilidad y cumplimiento al análisis estático de resistencia de materiales	Lamina en hr estructural A36 con 1/2" de espesor de 100*60 mm en las cuatro esquinas.	Lamina en hr estructural con 1/2" de espesor de 70*50 mm en las cuatro esquinas.	Guarda cabo en acero inoxidable de 3/8" con certificado del proveedor	Grapa de 3/8" con certificando de calidad	Guaya de 3/8" en acero INOX con certificado de calidad del proveedor para soportar 3000 N.	El inspector deberá poseer certificación nivel 2 vigente.	Placa base-1solid1  Propiedades volumétricas Masa: 0.616155Kg Volumen: 7.84911e-005 M^3 Densidad: 7850 Kg/m^3 Peso: 6.03832 N	Sólido

El presente estudio de simulación muestra el comportamiento y la Resistencia del material del elemento más esforzado en la linea de Vida vertical "Soporte superior", el proceso de diseño tiene en cuenta el criterio de cargas segun la resolucion 1409 del 2012, asumiendo una carga de diseño de 5.000 Lbs (2272Kg) para todo elemento que componga la linea de vida. La simulacion se basa en un analisis de elementos finitos en donde se pretende analizar la Resistencia en cada punto del material (Von Misses), su deformación unitaria y su desplazamiento estático; a fin de crear una base de cálculo sólida que permita asegurar el factor de seguridad mayor a 2 que garantice su diseño.

El análisis estático y de resistencia de materiales se hace bajo la suposición válida (previa simulación) que el punto que mayores esfuerzos presentará es el soporte superior de la línea de vida que va soldado a la placa del tanque pues es donde recae la fuerza de impacto en el momento de accionar el sistema; por tanto se analizan el punto donde se recibe la fuerza, los puntos de anclaje y las soldaduras entre el soporte superior y la placa base. de los materiales de elementos exigidos a esfuerzos. deformaciones. y es el fundamento teórico de la base de cálculo y diseño de la línea de vida horizontal, por lo que éste garantiza su correcto diseño, seguridad y fabricación.

CONTROL CALIDAD

INSTRACVIAL S.A.S. ITDH COLOMBIA VIAL

RICARDO A. REY
ING. CALCULISTA
INSPECTOR NIVEL II
MATRICULA PROFECIONAL
CN270-56438

Powered by CamScanner

8928

INSTRACVIAL S.A.S.

INSTITUCIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO COLOMBIA VIAL

CÓDIGO: OP-C 10 VERSIÓN: 02 FECHA: 26/05/2021 NIT 901116138-5

YOPAL (CASANARE) DIR:CLL 47 #4 MANZANA B LOTE 9 ZONA INDUSTRIAL 1

CEL: 313 325 15 79 - 312 366 02 26 E-MAIL: INSTRACVIALSAS@HOTMAIL.COM

INSPECCIÓN APROBADA SI: X NO: __

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 954D28F2

VERIFICACIÓN TÉCNICA EN JUNTAS SOLDADAS

PUNTOS DE ANCLAJE Y LINEAS DE VIDA

PLACA: UVM-651

PROPIETARIO: BANCO DE OCCIDENTE S.A.

FECHA DE INSPECCIÓN: 20/01/2023

FECHA DE VENCIMIENTO: 20/01/2024

REGISTRO FOTOGRAFICO



CONTROL CALIDAD

ITDH COLOMBIA VIAL

RICARDO A. REY
ING. CALCULISTA
INSPECTOR NIVEL II
MATRÍCULA PROFECIONAL
CN270-56438

Powered by CamScanner

INSTRACVIAL S.A.S.
INSTITUCIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO COLOMBIA VIAL
CÓDIGO: OP-C 01 VERSIÓN: 02 FECHA: 25/05/2021 NIT 901116138-5
YOPAL (CASANARE) DIR:CLL 47 #4 MANZANA B LOTE 9 ZONA INDUSTRIAL 1
CEL: 313 325 15 79 - 312 366 02 26 E-MAIL: INSTRACVIALSAS@HOTMAIL.COM

INSPECCIÓN APROBADA SI: X NO: __

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: C19254A6

PLACA: UVM-651
PROPIETARIO: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
FECHA DE INSPECCIÓN: 20/01/2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 20/01/2024

VERIFICACIÓN TÉCNICA EN JUNTAS SOLDADAS

ARNÉS Y ESLINGA

Política de Garantía INSTRACVIAL.

Objeto de la Garantía: se garantiza la calidad e idoneidad de la prestación del servicio de inspección del presente informe, de acuerdo con las exigencias ordinarias, las habituales del mercado y conforme a la orden de servicio solicitada por el cliente, la cual hace parte integral del presente documento. Término de la garantía: el término de garantía por la prestación de servicio recibida es de treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de expedición del informe de inspección, siempre y cuando se cumplan con las condiciones para hacer efectiva la garantía. vencido dicho término no se recibirá reclamación o solicitud alguna por ningún concepto. condiciones de la Garantía: para hacer Efectiva la garantía se exigirán y evaluarán los siguientes requisitos: 1. reporte de un ingeniero certificado por ACOSEND en la misma especialidad de que trata el servicio objeto de garantía, en el que se especifique el problema o la inconsistencia en la inspección del equipo, con el soporte de las pruebas correspondientes .2. Presentación del equipo objeto de inspección para valoración por parte de INSTRACVIAL. 3. Presentación del presente documento de garantía. 4. Presentación de los anteriores requisitos dentro del término de vigencia de la garantía 5. NO procedencia de ninguna de las causales de exclusión de la garantía que se describen más adelante. INSTRACVIAL analizará el cumplimiento de todos los anteriores requisitos y notificará al Cliente sobre la efectividad o no de la garantía. Exclusiones de la Garantía: la presente garantía NO será válida en los siguientes eventos: 1. Por vencimiento del término de la garantía 2. Fuerza mayor o caso fortuito; 3. El hecho de un tercero; 4. El uso o mantenimiento indebido del Equipo por parte del Cliente o cualquier persona que haya manipulado el equipo, sin importar la relación contractual, laboral o comercial que tenga este último con el titular de la presente garantía. 5. Por el no acatamiento de las recomendaciones entregadas por INSTRACVIAL. 6. Después de inspeccionado el Equipo, el Equipo haya sido objeto de reparación o revisión por terceros ajenos a INSTRACVIAL 7.Después de inspeccionado el Equipo, el Cliente o cualquier persona que haya manipulado el Equipo, incumpla con las especificaciones y advertencias del fabricante o proveedor del Equipo. Cubrimiento de la garantía: efectiva la garantía durante el término de vigencia, el Departamento de Inspección de INSTRACVIAL prestará el servicio de inspección en las condiciones en que fue contratado, realizando los correctivos a que haya lugar, para lo cual expedirá un nuevo certificado de inspección. La presente garantía no cubre ni se hace extensiva a equipos o elementos adicionales que hayan sido reemplazados o que no hayan sido objeto de inspección por INSTRACVIAL. Tampoco se entienden cubiertos servicios adicionales que no hayan sido afectados por la garantía o cualquier otro concepto que no corresponda a los términos y condiciones de la presente Política de Garantía Por la naturaleza del servicio contratado y por la calidad del Cliente como no consumidor final, no procede la aplicación de la Ley 1480 de 2011. De igual forma , el cliente mantendrá indemne por todo concepto a INSTRACVIAL S.A.S., como a sus accionistas, representantes y trabajadores, respecto de perjuicios u obligaciones que se encuentren a su cargo a favor de terceros , como consecuencia directa o indirecta de la conducta culposa del Cliente, su respectivo personal o cualquier persona dependiente o comisionada por este.

Copyright INSTRACVIAL S.A.S. 2019 - Todos los derechos protegidos. Este documento se emite para el Cliente y para su beneficio. Este documento incluido su diseño, contenido y política de garantía se encuentran protegidos por los Derechos de Autor. Para el efecto, se encuentra prohibida su reproducción. circulación, alteración, copia total o parcial del presente documento, como ofrecer o presentar como propia el diseño y los contenidos del presente documento. No incurra en plagio, las infracciones al Derecho de Autor se encuentran tipificadas como delitos en el Código Penal colombiano, Título VIII, Capitulo Único, artículos 270 a 272. Lo anterior no obsta, para que INSTRACVIAL S.A.S. y sus accionistas, inicien las acciones judiciales civiles por los daños patrimoniales y extra patrimoniales causados por violación a sus Derechos de Autor.

INSTRACVIAL S.A.S. ITDH COLOMBIA VIAL

CONTROL CALIDAD

INSPECTOR(A) TÉCNICO(A)
Jonathan Cáceres
NIT: 901116138-5

WWW.INSTRACVIAL.COM

Powered by CamScanner

8930

INSTRACVIAL S.A.S.

INSTITUCIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO COLOMBIA VIAL

CÓDIGO: OP-C 01 VERSIÓN: 02 FECHA: 25/05/2021 NIT 901116138-5
YOPAL (CASANARE) DIR:CLL 47 #4 MANZANA B LOTE 9 ZONA INDUSTRIAL 1
CEL: 313 325 15 79 - 312 366 02 26 E-MAIL: INSTRACVIALSAS@HOTMAIL.COM

INSPECCIÓN APROBADA SI: X NO: __

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: C19254A6

ARNÉS Y ESLINGA

TIPO DE INSPECCIÓN INSPECCIÓN POR PARTÍCULAS MAGNÉTICAS

EQUIPO: ARNES Y ESLINGA COMPONENTE: REATA Y GANCHO
SERIE NUMERO ESLINGA: 372019080048
FECHA DE FABRICACIÓN DE ESLINGA:
SERIE NUMERO ARNÉS: 410021120176
FECHA FABRICACIÓN DE ARNÉS: DICIEMBRE DE 2021
MARCA ESLINGA: LINK TECH
MARCA ARNÉS: LINK TECH
COLOR ESLINGA: AMARILLA
COLOR ARNÉS: AMARILLO-NEGRO
INSPECCIÓN POR PARTÍCULAS MAGNÉTICAS : SI: NO: X
INSPECCIÓN VISUAL DETALLADA: SI: X NO:
MATERIAL: 100% POLLIESTER
PLACA: UVM-651 LOTE:212

ESPECIFICACIONES DEL ENSAYO PM-MT
Equipo: YOKE MAGNÉTICO MAGNAFLUX
SERIEN°: 1776 MODELO: Y-7
Corriente: AC
Medio indicador:
PIE INDICADOR DE CAMPO MAGNÉTICO
Baño preparado en spray lote: BC#: 7531M1600993
Modo de operación: Continuo
Iluminación: Lampara UV SN: 1995214 MODELO: DSE-100X
Valor lampara: 2500 w/cm2
Indicador de campo: Piegaguen SN: 072415-06

NORMAS Y/O DOCUMENTOS APLICABLES

Serial precinto Arnés: 002630 Serial precinto Eslinga 002608

NORMA APLICABLE: ASMT-E 709-15 **PROCEDIMIENTO:** INTERNO INS-PEV-006-VO

INSPECTOR NIVEL 2: JONATHAN CACERES PRADO **CLIENTE:** BANCO DE OCCIDENTE S.A.

FECHA DE INSPECCIÓN: 20/01/2023 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 20/01/2024 **LUGAR DE INSPECCIÓN:** YOPAL-CASANARE

ESPECIFICACIONES DEL ENSAYO EV-VT

Medidor de luz SN: 012610593
Valor ambiente: 26Fc
Fc tipo de inspección visual: INSPECCIÓN VISUAL DETALLADA
Instrumentos inspección visual: MAGNIFICADOR (LUPA 10X)

Lampara encandesente	OK
Linterna	OK
Lampara fluoresente	OK
Galga	N/A
Pie de Rey	N/A

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS: NO SE ENCONTRARON DISCONTINUIDADES RELEVANTES SEGÚN CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO EVIDENCIADOS EN LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE LA COMPAÑÍA, BASADOS EN LAS NORMAS ASTM E709, AWS D1.1. NO ___

INSTRACVIAL S.A.S. ITDH COLOMBIA VIAL

CONTROL CALIDAD

INSPECTOR NIVEL II
Jonathan Cáceres
NIT: 901116138-5

Powered by CamScanner

8931

INSTRACVIAL S.A.S.

INSTITUCIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO COLOMBIA VIAL

CÓDIGO: OP-C 01 VERSIÓN: 02 FECHA: 25/05/2021 NIT 901116138-5
YOPAL (CASANARE) DIR:CLL 47 #4 MANZANA B LOTE 9 ZONA INDUSTRIAL 1
CEL: 313 325 15 79 - 312 366 02 26 E-MAIL: INSTRACVIALSAS@HOTMAIL.COM

INSPECCIÓN APROBADA SI: X NO: __

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: C19254A6

ARNÉS Y ESLINGA

FECHA DE EXPEDICIÓN: 20/01/2023 FECHA DE VENCIMIENTO: 20/01/2024 INSPECCIÓN VISUAL Serial precinto Arnes: 002630 Serial precinto Eslinga: 002608

ELEMENTO	EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES	ESTADO PRE. USO	ESTADO POST. USO	OBSERVACIONES
ARNÉS	**TEJIDO O CORREA**			
	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS, FISURAS "Sujetar la correa con las manos separadas entre 15 y 20 centímetros. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los Cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo de la correa."			SE ENCONTRARON DISCONTINUIDADES RELEVANTES: SI:___ NO:_X_
	ESTIRAMIENTO EXCESIVO (ELONGACIÓN DE LA RIATA)			SE ENCONTRARON DISCONTINUIDADES RELEVANTES: SI:___ NO:_X_
	DETERIORO GENERAL			
	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS			SE ENCONTRARON DISCONTINUIDADES RELEVANTES: SI:___ NO:_X_
	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS			
	PUNTOS O ÁREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.			
	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL			
	PRESENCIA DE MOHO			SE ENCONTRARON DISCONTINUIDADES RELEVANTES: SI:___ NO:_X_
	COSTURAS			
	CORTADURAS, DESHILACHAMIENTO, QUEMADURAS,			SE ENCONTRARON DISCONTINUIDADES RELEVANTES: SI:___ NO:_X_
	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS			
	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES			
	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, GRIETAS, ABOLLADURAS)			
	PRESENTA DESGASTE			SE ENCONTRARON DISCONTINUIDADES RELEVANTES: SI:___ NO:_X_
	CORROSIÓN U OXIDACIÓN			
	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN			SE ENCONTRARON DISCONTINUIDADES RELEVANTES: SI:___ NO:_X_
ACCESORIOS	**TIE OFF (ADAPTADOR PORTATIL)**			
	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS			SE ENCONTRARON DISCONTINUIDADES RELEVANTES: SI:___ NO:_X_
	ESTIRAMIENTO EXCESIVO			
	PIEZAS FALTANTES			SE ENCONTRARON DISCONTINUIDADES RELEVANTES: SI:___ NO:_X_
	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS			
	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS			SE ENCONTRARON DISCONTINUIDADES RELEVANTES: SI:___ NO:_X_
	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN			
MOSQUETONES Y GANCHOS	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, GRIETAS, ABOLLADURAS)	MOSQUETONES		GANCHOS
	BLOQUEO (AJUSTE EXCESIVO) DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD			
	RESORTES (DETECTAR FALLAS)	SE ENCONTRARON DISCONTINUIDADES RELEVANTES: SI:___ NO:_X_		SE ENCONTRARON DISCONTINUIDADES RELEVANTES: SI:___ NO:_X_

INSTRACVIAL S.A.S. ★ INSTRACVIAL ★ ITDH COLOMBIA VIAL

Powered by CamScanner

INSTRACVIAL S.A.S.
INSTITUCIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO COLOMBIA VIAL
CÓDIGO: OF-C 01 VERSIÓN: 02 FECHA: 25/05/2021 NIT 901116138-5
YOPAL (CASANARE) DIR:CLL 47 #4 MANZANA B LOTE 9 ZONA INDUSTRIAL 1
CEL: 313 325 15 79 - 312 366 02 26 E-MAIL: INSTRACVIALSAS@HOTMAIL.COM

INSPECCIÓN APROBADA SI: X NO: __

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: C19254A6

ARNÉS Y ESLINGA

FECHA DE EXPEDICIÓN: 20/01/2023 FECHA DE VENCIMIENTO: 20/01/2024 INSPECCIÓN VISUAL Serial precinto Arnes: 002630 Serial precinto Eslinga: 002608

ELEMENTO	EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES	ESTADO PRE. USO	ESTADO POST. USO	OBSERVACIONES
		MOSQUETONES		GANCHOS
	FRENO (HACER PRUEBA)	NO		
	DETERIORO GENERAL	NO		
	CORROSIÓN	NO		
	PRESENCIA DE MOHO	NO		

	PUNTOS A INSPECCIONAR	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	ESLINGA EN Y	ESLINGA CON ARRESTADOR DE CAÍDA
ESLINGAS	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS		NO	
	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD		NO	
	ESTIRAMIENTO EXCESIVO		NO	
	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ABOLLADURAS)		NO	
	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS		NO	
	CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS		NO	
	PRESENCIA DE MOHO		NO	
	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN PARTES METÁLICAS Y EN LAS REATAS		NO	
	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN		SI	

CONTROL CALIDAD

INSTRACVIAL S.A.S. ★ INSTRACVIAL ★ ITDH COLOMBIA VIAL

INSPECTOR DE TRABAJO
Jonathan Cáceres
NIT: 901116138-5

Powered by CamScanner

8933

INSTRACVIAL S.A.S.

INSTITUCIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO COLOMBIA VIAL

CÓDIGO: OP-C 01 VERSIÓN: 02 FECHA: 25/05/2021 NIT 901116138-5
YOPAL (CASANARE) DIR:CLL 47 #4 MANZANA B LOTE 9 ZONA INDUSTRIAL 1
CEL: 313 325 15 79 - 312 366 02 26 E-MAIL: INSTRACVIALSAS@HOTMAIL.COM

INSPECCIÓN APROBADA SI: X NO: __

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: C19254A6

VERIFICACIÓN TÉCNICA EN JUNTAS SOLDADAS

ARNÉS Y ESLINGA

PLACA: UVM-651

PROPIETARIO: BANCO DE OCCIDENTE S.A.

FECHA DE INSPECCIÓN: 20/01/2023

FECHA DE VENCIMIENTO: 20/01/2024

REGISTRO FOTOGRAFICO














CONTROL CALIDAD

INSPECTOR(A) TÉCNICO(A)

Jonathan Cáceres
NIT: 901116138-5

Powered by CamScanner

8934

CONSORCIO FENIX

ANEXO 20. INSPECCIÓN PREOPERACIONAL CARROTANQUE

gerencia@camelingenieria.com
3106965106 o
3184732061
Carrera 5 No 24-50
Yopal, Casanare

8935

CONSORCIO FENIX

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE CARROTANQUE

CÓDIGO	MTO-FTO-032
VERSIÓN	2
FECHA DE APROBACIÓN	14/05/2013

EMPRESA: Consorcio fenix MODELO: 2015

PROYECTO: Mantenimiento capa Rodadura MARCA: Hino

INSPECCIONADO POR: Mauricio Rosas. PLACAS No. UVM 651

LOCALIZACIÓN Vías Yopal

SEMANA: DEL 18 DE 12 DE 2023 AL 23 DE 12 DE 2023

ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
DOCUMENTOS DE VEHÍCULO		✓		✓		✓		✓		✓					
SOAT		✓		✓		✓		✓		✓					
Tarjeta de propiedad		✓		✓		✓		✓		✓					
Revisión Tecnicomecanica		✓		✓		✓		✓		✓					
LUCES		✓		✓		✓		✓		✓					
Frontales		✓		✓		✓		✓		✓					
traseras de trabajo (reflector)		✓		✓		✓		✓		✓					
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)		✓		✓		✓		✓		✓					
Direccionales traseras de parqueo (Giro)		✓		✓		✓		✓		✓					
De Stop y señal trasera		✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA		✓		✓		✓		✓		✓					
Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓					
Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓					
Pito		✓		✓		✓		✓		✓					
Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓					
Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓					
Dirección/suspensión (Terminales)		✓		✓		✓		✓		✓					
Cinturón seguridad de tres puntos		✓		✓		✓		✓		✓					
Vidrio frontal (en buen estado)		✓		✓		✓		✓		✓					
Limpia brisas		✓		✓		✓		✓		✓					
Extintor de incendios (20 lbs)		✓		✓		✓		✓		✓					
Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓					
Kit ambiental		✓		✓		✓		✓		✓					
Asiento en buena condición		✓		✓		✓		✓		✓					
Indicadores (hidráulico-voltimetro)		✓		✓		✓		✓		✓					
Motor-refrigerante-orometro, aire)		✓		✓		✓		✓		✓					
Bateria y cables		✓		✓		✓		✓		✓					
LLANTAS		✓		✓		✓		✓		✓					
Sin cortaduras progundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECÁNICO		✓		✓		✓		✓		✓					
Control de fugas hidráulicas		✓		✓		✓		✓		✓					
Pasadores, suspensión		✓		✓		✓		✓		✓					
Control fugas de aire		✓		✓		✓		✓		✓					
Trapas y anclaje de chasis		✓		✓		✓		✓		✓					
Cadena del cardan		✓		✓		✓		✓		✓					
Acoples rapidos		✓		✓		✓		✓		✓					
Mangueras		✓		✓		✓		✓		✓					
Estado general del tanque		✓		✓		✓		✓		✓					
Soporte del tanque		✓		✓		✓		✓		✓					
Instalación de puesta a tierra		✓		✓		✓		✓		✓					
Tanque de combustible(Abrasaderas,Soporte)		✓		✓		✓		✓		✓					
Motor de bomba		✓		✓		✓		✓		✓					
DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR		✓		✓		✓		✓		✓					
OTROS															
FIRMA DEL OPERADOR:															
Vo.Bo. Supervisor HSE:															

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

Fuera de servicio: SÍ ☐ **NO** ☐ **Fecha de Corrección:** _____ **Resp. Corrección:** _____

FIRMA DEL OPERADOR. **FIRMA SUPERVISOR DE HSE.**

OBSERVACIONES:	Vo.Bo. Realizacón de la Corrección

NOTA: El Supervisor de HSE debe verificar que el formato se encuentre totalmente diligenciado

8936

CONSORCIO FENIX

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE CARROTANQUE

CÓDIGO	MTO-FTO-032
VERSIÓN	2
FECHA DE APROBACIÓN	14/05/2013

EMPRESA: Consorcio Fenix — MODELO: 2015

PROYECTO: Mantenimiento Capa Rodadura — MARCA: Hino

INSPECCIONADO POR: Mauricio Rojas — PLACAS No. UVM 651

LOCALIZACIÓN: Vias Yopal

SEMANA: DEL 11 DE 12 DE 2023 AL 17 DE 12 DE 2023

ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
DOCUMENTOS DE VEHÍCULO		X		X		X		X		X		X			
SOAT		X		X		X		X		X		X			
Tarjeta de propiedad		X		X		X		X		X		X			
Revisión Tecnicomecanica		X		X		X		X		X		X			
LUCES		X		X		X		X		X		X			
Frontales		X		X		X		X		X		X			
traseras de trabajo (reflector)		X		X		X		X		X		X			
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)		X		X		X		X		X		X			
Direccionales traseras de parqueo (Giro)		X		X		X		X		X		X			
De Stop y señal trasera		X		X		X		X		X		X			
CABINA		X		X		X		X		X		X			
Espejos laterales		X		X		X		X		X		X			
Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X			
Pito		X		X		X		X		X		X			
Freno de servicio		X		X		X		X		X		X			
Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X			
Dirección/suspensión (Terminales)		X		X		X		X		X		X			
Cinturón seguridad de tres puntos		X		X		X		X		X		X			
Vidrio frontal (en buen estado)		X		X		X		X		X		X			
Limpia brisas		X		X		X		X		X		X			
Extintor de incendios (20 lbs)		X		X		X		X		X		X			
Botiquin		X		X		X		X		X		X			
Kit ambiental		X		X		X		X		X		X			
Asiento en buena condición		X		X		X		X		X		X			
Indicadores (hidráulico-voltimetro)		X		X		X		X		X		X			
Motor-refrigerante-orometro, aire)		X		X		X		X		X		X			
Bateria y cables		X		X		X		X		X		X			
LLANTAS		X		X		X		X		X		X			
Sin cortaduras progundas y sin abultamientos		X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO		X		X		X		X		X		X			
Control de fugas hidráulicas		X		X		X		X		X		X			
Pasadores, suspensión		X		X		X		X		X		X			
Control fugas de aire		X		X		X		X		X		X			
Grapas y anclaje de chasis		X		X		X		X		X		X			
Guarda cadena del cardan		X		X		X		X		X		X			
Acoples rapidos		X		X		X		X		X		X			
Mangueras		X		X		X		X		X		X			
Estado general del tanque		X		X		X		X		X		X			
Soporte del tanque		X		X		X		X		X		X			
Instalación de puesta a tierra		X		X		X		X		X		X			
Tanque de combustible(Abrasaderas,Soporte)		X		X		X		X		X		X			
Motor de bomba		X		X		X		X		X		X			
DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR		X		X		X		X		X		X			
OTROS															
FIRMA DEL OPERADOR:															
Vo.Bo. Supervisor HSE:															

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

Fuera de servicio: SÍ [X] NO [ ] — Fecha de Corrección: _____ — Resp. Corrección: _____

FIRMA DEL OPERADOR. — FIRMA SUPERVISOR DE HSE.

OBSERVACIONES:

Vo.Bo. Realizacón de la Corrección

NOTA: El Supervisor de HSE debe verificar que el formato se encuentre totalmente diligenciado

8937

CONSORCIO FENIX

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE CARROTANQUE

CÓDIGO	MTO-FTO-032
VERSIÓN	2
FECHA DE APROBACIÓN	14/05/2013

EMPRESA: Consorcio Fenix
MODELO: 2015
PROYECTO: Mantenimiento capa Rodadura
MARCA: Hino
INSPECCIONADO POR: Mauricio Rojas
PLACAS No. JVM 651
LOCALIZACIÓN Vias Yopal
SEMANA: DEL 4 DE 12 DE 23 AL 7 DE 12 DE 2023

ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
DOCUMENTOS DE VEHÍCULO		✓		✓		✓		✓							
SOAT		✓		✓		✓		✓							
Tarjeta de propiedad		✓		✓		✓		✓							
Revisión Tecnicomecanica		✓		✓		✓		✓							
LUCES		✓		✓		✓		✓							
Frontales		✓		✓		✓		✓							
traseras de trabajo (reflector)		✓		✓		✓		✓							
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)		✓		✓		✓		✓							
Direccionales traseras de parqueo (Giro)		✓		✓		✓		✓							
De Stop y señal trasera		✓		✓		✓		✓							
CABINA		✓		✓		✓		✓							
Espejos laterales		✓		✓		✓		✓							
Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓							
		✓		✓		✓		✓							
Freno de servicio		✓		✓		✓		✓							
Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓							
Dirección/suspensión (Terminales)		✓		✓		✓		✓							
Cinturón seguridad de tres puntos		✓		✓		✓		✓							
Vidrio frontal (en buen estado)		✓		✓		✓		✓							
Limpia brisas		✓		✓		✓		✓							
Extintor de incendios (20 lbs)		✓		✓		✓		✓							
Botiquin		✓		✓		✓		✓							
Kit ambiental		✓		✓		✓		✓							
Asiento en buena condición		✓		✓		✓		✓							
Indicadores (hidráulico-voltimetro)		✓		✓		✓		✓							
Motor-refrigerante-orometro, aire)		✓		✓		✓		✓							
Bateria y cables		✓		✓		✓		✓							
LLANTAS		✓		✓		✓		✓							
Sin cortaduras progundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓							
ESTADO MECÁNICO		✓		✓		✓		✓							
Control de fugas hidráulicas		✓		✓		✓		✓							
Pasadores, suspensión		✓		✓		✓		✓							
Control fugas de aire		✓		✓		✓		✓							
Grapas y anclaje de chasis		✓		✓		✓		✓							
Cadena del cardan		✓		✓		✓		✓							
Acoples rapidos		✓		✓		✓		✓							
Mangueras		✓		✓		✓		✓							
Estado general del tanque		✓		✓		✓		✓							
Soporte del tanque		✓		✓		✓		✓							
Instalación de puesta a tierrra		✓		✓		✓		✓							
Tanque de combustible(Abrasaderas,Soporte)		✓		✓		✓		✓							
Motor de bomba		✓		✓		✓		✓							
DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR		✓		✓		✓		✓							
OTROS															
FIRMA DEL OPERADOR:															
Vo.Bo. Supervisor HSE:															

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

Fuera de servicio: SÍ ☐ **NO** ☐ **Fecha de Corrección:** _____ **Resp. Corrección:** _____

FIRMA DEL OPERADOR. **FIRMA SUPERVISOR DE HSE.**

OBSERVACIONES:	Vo.Bo. Realizacón de la Corrección

NOTA: El Supervisor de HSE debe verificar que el formato se encuentre totalmente diligenciado

CONSORCIO FENIX

ANEXO 21. INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBROCOMPACTADOR

gerencia@camelingenieria.com
3106965106 o 3184732061
Carrera 5 No 24-50 Yopal, Casanare

8939

CONSORCIO FENIX

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBROCOMPACTADOR

CÓDIGO	MTO-FTO-033
VERSIÓN	3
FECHA DE APROBACIÓN	09/01/2015

EMPRESA: _____

PROYECTO: Mantenimiento Capa Rodadura

INSPECCIONADO POR: Edgar Pinzon

SEMANA: DIA 26 MES 12 AÑO 2023 AL DIA 30 MES 12 AÑO 2023

MODELO: 2012

MARCA: Volvo

PROPIETARIO: Camel

ÍTEM	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
LUCES														
* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)			✓		✓		✓		✓		✓			/
CABINA														
*Cabina antivuelo (R.O.P.S)			✓		✓		✓		✓		✓			
* Cinturón de seguridad			✓		✓		✓		✓		✓			
Extintor de incendios ABC 20 Lbs.		/	✓		✓		✓		✓		✓			
Botiquin			✓		✓		✓		✓		✓			
ambiental	/		✓		✓		✓		✓		✓			
Asiento			✓		✓		✓		✓		✓			
Mandos de avance			✓		✓		✓		✓		✓			
* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor-combustible)			✓		✓		✓		✓		✓			
Control ingreso humo (tubo de escape)			✓		✓		✓		✓		✓			
* Alarma de retroceso			✓		✓		✓		✓		✓			
Pito		/	✓		✓		✓		✓		✓			
Escaleras y apoyos de acceso libre de obstaculos, liquidos y/o aceites - sustancias deslizantes.	/		✓		✓		✓		✓		✓		/	
* Espejo retrovisor central (convexo)	/		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de pedales			✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de mandos manuales			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO														
Control de fugas hidráulicas			✓		✓		✓		✓		✓			
* Estado de cilindro (amortiguadores)			✓		✓		✓		✓		✓			
Llantas en buen estado	NA		NA		NA		NA		NA		NA		/	
...os de lubricación			✓		✓		✓		✓		✓			
Mecanismo de viraje			✓		✓		✓		✓		✓			
* Dirección (terminales, bomba hidráulica)			✓		✓		✓		✓		✓			
* Mando de estacionamiento (emergencia)		/	✓		✓		✓		✓		✓			
* Motor		/	✓		✓		✓		✓		✓			
Pasadores y tornillos en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
Bateria y cables	/		✓		✓		✓		✓		✓			/
* Freno de servicio			✓		✓		✓		✓		✓		/	
* Resguardos			✓		✓		✓		✓		✓			
Anclajes de contrapeso														
FIRMA DEL OPERADOR			Edgar P		Edgar P		Edgar P		Edgar P		Edgar P.			
Vo.Bo SUPERVISOR HSEQ														

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA LA MAQUINA PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ NO ☐ **Resp. de correccion** _____

OBSERVACIONES:

FIRMA SUPERVISOR HSEQ

Edgar Pinzón
FIRMA DEL OPERADOR

VoBo. Realización de la corrección:

8940

CONSORCIO FENIX

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBROCOMPACTADOR

CÓDIGO	MTO-FTO-033
VERSIÓN	3
FECHA DE APROBACIÓN	9/01/2015

EMPRESA: fenix
PROYECTO: Cañada asfaltica
INSPECCIONADO POR: Edgar P
SEMANA: DIA 19 MES 12 AÑO 2023 AL DIA 25 MES 12 AÑO 2023

MODELO: 2012
MARCA: VOLVO
PROPIETARIO: CAMEL

ÍTEM	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
LUCES														
* **De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)**	✓		✓		✓		✓		✓					
* **De trabajo traseras (Trabajo nocturno)**	✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA														
***Cabina antivuelo (R.O.P.S)**	✓		✓		✓		✓		✓					
* **Cinturón de seguridad**	✓		✓		✓		✓		✓					
Extintor de incendios ABC 20 Lbs.	✓		✓		✓		✓		✓					
Botiquin	✓		✓		✓		✓		✓					
Kit ambiental	✓		✓		✓		✓		✓					
Asiento	✓		✓		✓		✓		✓					
Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓					
* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor-combustible)	✓		✓		✓		✓		✓					
Control ingreso humo (tubo de escape)	✓		✓		✓		✓		✓					
* **Alarma de retroceso**	✓		✓		✓		✓		✓					
Pito	✓		✓		✓		✓		✓					
Escaleras y apoyos de acceso libre de obstaculos, liquidos y/o aceites - sustancias deslizantes.	✓		✓		✓		✓		✓					
* **Espejo retrovisor central (convexo)**	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de pedales	—		—		—		—		—		—			
Estado de mandos manuales	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECÁNICO														
Control de fugas hidráulicas	✓		✓				✓		✓					
* **Estado de cilindro (amortiguadores)**	—		—		✓		—		—		—			
Llantas en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓					
Puntos de lubricación	✓		✓		✓		✓		✓					
Mecanismo de viraje	✓		✓		✓		✓		✓					
* **Dirección (terminales, bomba hidráulica)**	✓		✓		✓		✓		✓					
* **Mando de estacionamiento (emergencia)**	✓		✓		✓		✓		✓					
* **Motor**	✓		✓		✓		✓		✓					
Pasadores y tornillos en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓					
Bateria y cables	✓		✓		✓		✓		✓					
* **Freno de servicio**	✓		✓		✓		✓		✓					
* **Resguardos**	✓		✓		✓		✓		✓					
Anclajes de contrapeso	✓		✓		✓		✓		✓					
FIRMA DEL OPERADOR	Edgar P		Edgar P		Edgar P		Edgar P		Edgar P					
Vo.Bo SUPERVISOR HSEQ														

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA LA MAQUINA PARA OPERAR**

Fuera de servicio: SI ☐ NO ☐ **Resp. de correccion** _____

OBSERVACIONES:

FIRMA SUPERVISOR HSEQ

FIRMA DEL OPERADOR

VoBo. Realización de la corrección:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR de la máquina.

8941

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBROCOMPACTADOR	CÓDIGO	MTO-FTO-033
		VERSIÓN	3
		FECHA DE APROBACIÓN	09/01/2015

EMPRESA: Fenix
PROYECTO: Mantenimiento Cota Rodadura
INSPECCIONADO POR: Edgar Pinzon
SEMANA: DIA 11 MES 12 AÑO 2023 AL DIA 17 MES 12 AÑO 2023

MODELO: 2012
MARCA: VOLVO
PROPIETARIO: CAMEL

ÍTEM	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
LUCES														
* **De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
* **De trabajo traseras (Trabajo nocturno)**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA														
*Cabina antivuelo (R.O.P.S)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
* **Cinturón de seguridad**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extintor de incendios ABC 20 Lbs.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Botiquin	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Asiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
* **Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor-combustible)**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Control ingreso humo (tubo de escape)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
* **Alarma de retroceso**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Escaleras y apoyos de acceso libre de obstaculos liquidos y/o aceites - sustancias deslizantes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
* **Espejo retrovisor central (convexo)**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de pedales	—		—		—			—						
Estado de mandos manuales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO														
Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
* **Estado de cilindro (amortiguadores)**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
llantas en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
tos de lubricación	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mecanismo de viraje	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
* **Dirección (terminales, bomba hidráulica)**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
* **Mando de estacionamiento (emergencia)**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
* **Motor**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pasadores y tornillos en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Bateria y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
* **Freno de servicio**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
* **Resguardos**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Anclajes de contrapeso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA DEL OPERADOR	Edgar P		Edgar P		Edgar P		Edgar P		Edgar P		Edgar P			
Vo.Bo SUPERVISOR HSEQ														

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA LA MAQUINA PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ NO ☐ Resp. de correccion _____

OBSERVACIONES:

FIRMA SUPERVISOR HSEQ

FIRMA DEL OPERADOR

VoBo. Realización de la corrección:

8942

CONSORCIO FENIX

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBROCOMPACTADOR

CÓDIGO	MTO-FTO-033
VERSIÓN	3
FECHA DE APROBACIÓN	9/01/2015

EMPRESA: Consorcio fenix
PROYECTO: Mantenimiento cofa Rodadura
INSPECCIONADO POR: Edgar pinzon
SEMANA: DIA 4 MES 12 AÑO 2023 AL DIA 7 MES 12 AÑO 2023

MODELO: 2012
MARCA: VOLVO
PROPIETARIO: CAMEC

ÍTEM	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
LUCES														
* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)	✓		✓		✓		✓							
* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)	✓		✓		✓		✓							
CABINA														
*Cabina antivuelo (R.O.P.S)	✓		✓		✓		✓							
* Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓							
Extintor de incendios ABC 20 Lbs.	✓		✓		✓		✓							
Botiquin	✓		✓		✓		✓							
Kit ambiental	✓		✓		✓		✓							
Asiento	✓		✓		✓		✓							
Mandos de avance	✓		✓		✓		✓							
Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor-combustible)	✓		✓		✓		✓							
Control ingreso humo (tubo de escape)	✓		✓		✓		✓							
* Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓							
Pito	✓		✓		✓		✓							
Escaleras y apoyos de acceso libre de obstaculos, liquidos y/o aceites - sustancias deslizantes.	✓		✓		✓		✓							
* Espejo retrovisor central (convexo)	✓		✓				✓							
Estado de pedales	—		—		—		—							
Estado de mandos manuales	✓		✓		✓		✓							
ESTADO MECÁNICO														
Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓							
* Estado de cilindro (amortiguadores)	✓		✓				✓							
Llantas en buen estado	—				—				—		—			
Puntos de lubricación	✓		✓		✓		✓							
Mecanismo de viraje	✓		✓		✓		✓							
* Dirección (terminales, bomba hidráulica)	✓		✓		✓		✓							
* Mando de estacionamiento (emergencia)	✓		✓		✓		✓							
Motor	✓		✓		✓		✓							
Pasadores y tornillos en buen estado	✓		✓		✓		✓							
Bateria y cables	✓		✓		✓		✓							
* Freno de servicio	✓		✓		✓		✓							
* Resguardos	✓		✓		✓		✓							
Anclajes de contrapeso	✓		✓		✓		✓							
FIRMA DEL OPERADOR	Edgar P		Edgar P		Edgar P		Edgar P							
Vo.Bo SUPERVISOR HSEQ														

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA LA MAQUINA PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ NO ☐ Resp. de correccion _____

OBSERVACIONES:

FIRMA SUPERVISOR HSEQ

Edgar Pinzon
FIRMA DEL OPERADOR

VoBo. Realización de la corrección:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR de la máquina

CONSORCIO FENIX

ANEXO 22. INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR

gerencia@camelingenieria.com
3106965106 o 3184732061
Carrera 5 No 24-50 Yopal, Casanare

8944

CONSORCIO FENIX

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MINI CARGADOR

CÓDIGO	MTO-FTO-034
VERSIÓN	2
FECHA DE APROBACIÓN	14/05/2013

EMPRESA: Consorcio fenix
PROYECTO: Mantenimiento capa Rodadura
INSPECCIONADO POR: Carlos Adame
LOCALIZACIÓN: Vias Yopal
SEMANA DEL 25 DE 12 DE 23 AL 30 DE 12 DE 2023

PLACAS No.: 236
MODELO: 2010
MARCA: CAT
SERIE: 236

	ÍTEM	DÍA / CANT.	LUN. SI	LUN. NO	MAR. SI	MAR. NO	MIER. SI	MIER. NO	JUEV. SI	JUEV. NO	VIER. SI	VIER. NO	SAB. SI	SAB. NO	DOM. SI	DOM. NO
LUCES	Direccionales delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras		✓		✓		—		✓		✓		✓			
	De trabajo delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De frenado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Protección antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		✓		✓		✓		—		✓		✓			
	Alarma de retroceso		✓		—		—		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad		✓		—		✓		✓		✓		✓			
	* Frenos de servicio		✓		—		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de parqueo		✓		—		—		✓		✓		✓			
	* Indicadores hidráulicos, refrigerante 'corriente-aceite motor-horómetro)		✓		—		—		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquin		✓		—		—		—		✓		✓			
	Kit ambiental		✓		—		—		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales		✓		—		✓		✓		✓		✓			
	Espejo central convexo		✓		—		—		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos de acceso		✓		—		—		✓		✓		✓			
	*Dirección		✓		✓		—		✓		✓		✓			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		—		—		—		—		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas		✓		—		—		—		✓		✓			
	Estado pasadores		—		—		—		—		—		—			
	Mecanismo de giro		✓		—		✓		✓		✓		—			
	Mandos de avance		✓		—		—		—		✓		✓			
	Guardas		✓		—		—		✓		✓		✓			
	Estado del bastidor		✓		✓		—		✓		✓		✓			
OTROS			✓		✓		—		✓		—		✓			
FIRMA DEL OPERADOR			Zuleidy		Zuleidy		Zuleidy		Zuleidy		Zuleidy		Zuleidy			
Vo. Bo. SUPERVISOR DE HSE			Jhon		Jhon		Jhon		Jhon		Jhon		Jhon			

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SÍ ☐ NO ☐ Fecha de Corrección: _____

Vo.Bo. Realización de corrección:

NOTA: El SUPERVISOR de HSE debe verificar que el formato se encuentre totalmente diligenciado

Zuleidy
NOMBRE OPERADOR

Jhon
SUPERVISOR HSE

OBSERVACIONES:

8945

CONSORCIO FENIX

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MINI CARGADOR

CÓDIGO	MTO-FTO-034
VERSIÓN	2
FECHA DE APROBACIÓN	14/05/2013

EMPRESA: Consorcio fenix
PROYECTO: Mantenimiento capa Rodadura
INSPECCIONADO POR: Carlos Adame
LOCALIZACIÓN: calle 24
SEMANA DEL 18 DE 12 DE 23 AL 23 DE 12 DE 2023

PLACAS No.: 236
MODELO: 2010
MARCA: CAT
SERIE: 236

	ÍTEM	DÍA CANT.	LUN. SI	LUN. NO	MAR. SI	MAR. NO	MIER. SI	MIER. NO	JUEV. SI	JUEV. NO	VIER. SI	VIER. NO	SAB. SI	SAB. NO	DOM. SI	DOM. NO
LUCES	Direccionales delanteras		✓		✓		✓		✓		✓					
	Direccionales traseras		✓		✓				✓		✓					
	De trabajo delanteras		✓		✓		✓		✓		✓					
	De trabajo traseras		✓		✓		✓		✓		✓					
	De frenado		✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA	Protección antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓					
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓					
	Cinturón de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓					
	*** Frenos de servicio**		✓		✓		✓		✓		✓					
	*** Freno de parqueo**		✓		✓		✓		✓		✓					
	*** Indicadores** hidráulicos, refrigerante 'corriente-aceite motor-horómetro)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Extintor de incendios		✓		✓		✓		✓		✓					
	Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓					
	Kit ambiental		✓		✓		✓		✓		✓					
	Asiento en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓					
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓					
	Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓					
	Escaleras y pasamanos de acceso		✓		✓		✓		✓		✓					
	***Dirección**		✓		✓		✓		✓		✓					
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado pasadores		✓		✓		✓		✓		✓					
	Mecanismo de giro		✓		✓		✓		✓		✓					
	Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓					
	Guardas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del bastidor		✓		✓		✓		✓		✓					
OTROS			✓		✓		✓		✓		✓					
FIRMA DEL OPERADOR																
Vo. Bo. SUPERVISOR DE HSE																

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

Fuera de servicio: SÍ ☐ NO ☑ Fecha de Corrección: 7

Vo.Bo. Realización de corrección:

NOTA: El SUPERVISOR de HSE debe verificar que el formato se encuentre totalmente diligenciado

NOMBRE OPERADOR

SUPERVISOR HSE

OBSERVACIONES:

8946

CONSORCIO FENIX	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MINI CARGADOR	CÓDIGO	MTO-FTO-034
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	14/05/2013

EMPRESA: Consolcio feni x
PROYECTO: Mantenimiento capa Rodadora
INSPECCIONADO POR: Humberto Espitia
LOCALIZACIÓN: calle 24
SEMANA DEL 18 DE 12 DE 2023 AL 23 DE 12 DE 2023

PLACAS No.: RS -200
MODELO: 2021
MARCA: CASE
SERIE: RS -200

	ÍTEM	DÍA CANT.	LUN. SI	LUN. NO	MAR. SI	MAR. NO	MIER. SI	MIER. NO	JUEV. SI	JUEV. NO	VIER. SI	VIER. NO	SAB. SI	SAB. NO	DOM. SI	DOM. NO
LUCES	Direccionales delanteras			NA		NA	NA		✓		✓					
	Direccionales traseras			NA		NA	NA		✓		✓					
	De trabajo delanteras		✓		✓		✓		✓		✓					
	De trabajo traseras		✓		✓		✓		✓		✓					
	De frenado		✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA	Protección antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓					
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓					
	Cinturón de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓					
	*** Frenos de servicio**		✓		✓		✓		✓		✓					
	*** Freno de parqueo**		✓		✓		✓		✓		✓					
	*** Indicadores** hidráulicos, refrigerante 'corriente-aceite motor-horómetro)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Extintor de incendios		✓		✓		✓		✓		✓					
	Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓					
	Kit ambiental		✓		✓		✓		✓		✓					
	Asiento en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓					
	Espejos laterales			NA		NA		NA			NA					
	Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓					
	Escaleras y pasamanos de acceso		✓		✓		✓		✓		✓					
	***Dirección**		✓		✓		✓		✓		✓					
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado pasadores		✓		✓		✓		✓		✓					
	Mecanismo de giro		✓		✓		✓		✓		✓					
	Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓					
	Guardas		✓		✓		✓				✓					
	Estado del bastidor		✓		✓		✓		✓		✓					
OTROS																
FIRMA DEL OPERADOR			Humberto		Humberto		Humberto		Humberto		Humberto					
Vo. Bo. SUPERVISOR DE HSE			✓		✓		✓		✓		✓					

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

Fuera de servicio: SI ☐ NO ☑ Fecha de Corrección: _____

Vo.Bo. Realización de corrección:

NOTA: El SUPERVISOR de HSE debe verificar que el formato se encuentre totalmente diligenciado

Humberto
NOMBRE OPERADOR

SUPERVISOR HSE

OBSERVACIONES:

8447

CONSORCIO FENIX

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MINI CARGADOR

CÓDIGO	MTO-FTO-034
VERSIÓN	2
FECHA DE APROBACIÓN	14/05/2013

EMPRESA: Consorcio Fenix
PROYECTO: Mantenimiento capa R.
INSPECCIONADO POR: Humberto Espitia
LOCALIZACIÓN: Base
SEMANA DEL 11 DE 12 DE 23 AL 17 DE 12 DE 2023

PLACAS No.: RS-200
MODELO: 2021
MARCA: CASE
SERIE: RS-200

	ÍTEM	DÍA CANT.	LUN. SI	LUN. NO	MAR. SI	MAR. NO	MIER. SI	MIER. NO	JUEV. SI	JUEV. NO	VIER. SI	VIER. NO	SAB. SI	SAB. NO	DOM. SI	DOM. NO
LUCES	Direccionales delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De trabajo delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De trabajo traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De frenado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CABINA	Protección antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturón de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Frenos de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Freno de parqueo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Indicadores hidráulicos, refrigerante 'corriente-aceite motor-horómetro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit ambiental		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Asiento en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Escaleras y pasamanos de acceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado pasadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mecanismo de giro		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Guardas		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del bastidor		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
OTROS																
FIRMA DEL OPERADOR			HUMBERTO		HUMBERTO		HUMBERTO		HUMBERTO		HUMBERTO		HUMBERTO		HUMBERTO	
Vo. Bo. SUPERVISOR DE HSE																

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

Fuera de servicio: SÍ ☐ NO ☐ Fecha de Corrección: _____

Vo.Bo. Realización de corrección:

NOTA: El SUPERVISOR de HSE debe verificar que el formato se encuentre totalmente diligenciado

HUMBERTO E.
NOMBRE OPERADOR

SUPERVISOR HSE

OBSERVACIONES:

CONSORCIO FENIX

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MINI CARGADOR

CÓDIGO	MTO-FTO-034
VERSIÓN	2
FECHA DE APROBACIÓN	14/05/2013

EMPRESA: Consorcio fenix
PROYECTO: Mantenimiento capa Rodadura
INSPECCIONADO POR: Carlos Adame
LOCALIZACIÓN: Vias Yopal
SEMANA DEL 11 DE 12 DE 2023 AL 19 DE __ DE 2023

PLACAS No.: 236
MODELO: 2016
MARCA: CAT
SERIE: 236

	ÍTEM	DÍA / CANT.	LUN. SI	LUN. NO	MAR. SI	MAR. NO	MIER. SI	MIER. NO	JUEV. SI	JUEV. NO	VIER. SI	VIER. NO	SAB. SI	SAB. NO	DOM. SI	DOM. NO
LUCES	Direccionales delanteras		✓		✓		✓		✓		✓					
	Direccionales traseras		✓		✓		✓		✓		✓					
	De trabajo delanteras		✓		✓		✓		✓		✓					
	De trabajo traseras		✓		✓		✓		✓		✓					
	De frenado		✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA	Protección antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓					
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓				✓					
	Cinturón de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓					
	*** Frenos de servicio**		✓		✓		✓		✓		✓					
	*** Freno de parqueo**		✓		✓		✓		✓		✓					
	*** Indicadores** hidráulicos, refrigerante 'corriente-aceite motor-horómetro)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Extintor de incendios		✓		✓		✓		✓		✓					
	Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓					
	Kit ambiental		✓		✓		✓		✓		✓					
	Asiento en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓					
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓					
	Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓					
	Escaleras y pasamanos de acceso		✓		✓		✓		✓		✓					
	***Dirección**		✓		✓		✓		✓		✓					
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado pasadores		✓		✓		✓		✓		✓					
	Mecanismo de giro		✓		✓		✓		✓		✓					
	Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓					
	Guardas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado del bastidor		✓		✓		✓		✓		✓					
OTROS																
FIRMA DEL OPERADOR			Zeus		Zeus		Zeus		Zeus		Zeus					
Vo. Bo. SUPERVISOR DE HSE			Jaus		Jaus		Jaus		Jaus		Jaus					

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

Fuera de servicio: SÍ ☐ NO ☐ Fecha de Corrección: _____

Vo.Bo. Realización de corrección:

NOTA: El SUPERVISOR de HSE debe verificar que el formato se encuentre totalmente diligenciado

Zeus
NOMBRE OPERADOR

SUPERVISOR HSE

OBSERVACIONES:

8949

CONSORCIO FENIX

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MINI CARGADOR

CÓDIGO	MTO-FTO-034
VERSIÓN	2
FECHA DE APROBACIÓN	14/05/2013

EMPRESA: Con

PROYECTO: Mantenimiento carga Rodadura

INSPECCIONADO POR: Carlos Adame

LOCALIZACIÓN: Vías Yopal

SEMANA DEL 4 DE 12 DE 2023 AL 7 DE 12 DE 2023

PLACAS No.: 236

MODELO: 2010

MARCA: CAT

SERIE: 236

	ÍTEM	DÍA CANT.	LUN. SI	LUN. NO	MAR. SI	MAR. NO	MIER. SI	MIER. NO	JUEV. SI	JUEV. NO	VIER. SI	VIER. NO	SAB. SI	SAB. NO	DOM. SI	DOM. NO
LUCES	Direccionales delanteras		✓		✓		✓		✓							
	Direccionales traseras		✓		✓		✓		✓							
	De trabajo delanteras		✓		✓		✓		✓							
	De trabajo traseras		✓		✓		✓		✓							
	De frenado		✓		✓		✓		✓							
CABINA	Protección antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓							
	Pito		✓		✓		✓		✓							
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓							
	Cinturón de seguridad		✓		✓		✓		✓							
	* **Frenos de servicio**		✓		✓		✓		✓							
	* **Freno de parqueo**		✓		✓		✓		✓							
	* **Indicadores** hidráulicos, refrigerante 'corriente-aceite motor-horómetro)		✓		✓		✓		✓							
	Extintor de incendios		✓		✓		✓		✓							
	Botiquin		✓		✓		✓		✓							
	Kit ambiental		✓		✓		✓		✓							
	Asiento en buen estado		✓		✓		✓		✓							
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓							
	Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓							
	Escaleras y pasamanos de acceso		✓		✓		✓		✓							
	*Dirección		✓		✓		✓		✓							
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓							
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas		✓		✓		✓		✓							
	Estado pasadores		✓		✓		✓		✓							
	Mecanismo de giro		✓		✓		✓		✓							
	Mandos de avance		✓		✓		✓		✓							
	Guardas		✓		✓		✓		✓							
	Estado del bastidor		✓		✓		✓		✓							
OTROS																
FIRMA DEL OPERADOR																
Vo. Bo. SUPERVISOR DE HSE																

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SÍ ☐ NO ☐ Fecha de Corrección: _____

Vo.Bo. Realización de corrección:

NOTA: El SUPERVISOR de HSE debe verificar que el formato se encuentre totalmente diligenciado

NOMBRE OPERADOR

SUPERVISOR HSE

OBSERVACIONES:

8450

CONSORCIO FENIX	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MINI CARGADOR	CÓDIGO	MTO-FTO-034
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	14/05/2013

EMPRESA: Fenix.
PROYECTO: Mantenimiento capa Rodadura
INSPECCIONADO POR: Humberto Espitia
LOCALIZACIÓN: Base
SEMANA DEL 4 DE 12 DE 2023 AL 7 DE 12 DE 2023

PLACAS No.: RS 200
MODELO: 2021
MARCA: CASE
SERIE: RS 200

	ÍTEM	DÍA CANT.	LUN. SI	LUN. NO	MAR. SI	MAR. NO	MIER. SI	MIER. NO	JUEV. SI	JUEV. NO	VIER. SI	VIER. NO	SAB. SI	SAB. NO	DOM. SI	DOM. NO
LUCES	Direccionales delanteras		✓		✓		✓		✓							
	Direccionales traseras		✓		✓		✓									
	De trabajo delanteras		✓		✓		✓									
	De trabajo traseras		✓		✓		✓									
	De frenado		✓		✓		✓									
CABINA	Protección antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓		✓									
	Pito		✓		✓		✓									
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓									
	Cinturón de seguridad		✓		✓		✓									
	* **Frenos de servicio**		✓		✓		✓									
	* **Freno de parqueo**		✓		✓		✓									
	* **Indicadores** hidráulicos, refrigerante 'corriente-aceite motor-horómetro)		✓		✓		✓									
	Extintor de incendios		✓		✓		✓									
	Botiquin		✓		✓		✓									
	Kit ambiental		✓		✓		✓									
	Asiento en buen estado		✓		✓		✓									
	Espejos laterales		✓		✓		✓									
	Espejo central convexo		✓		✓		✓									
	Escaleras y pasamanos de acceso		✓		✓		✓									
	*Dirección		✓		✓		✓									
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓									
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas		✓		✓		✓									
	Estado pasadores		✓		✓		✓									
	Mecanismo de giro		✓		✓		✓									
	Mandos de avance		✓		✓		✓									
	Guardas		✓		✓		✓									
	Estado del bastidor		✓		✓		✓									
OTROS			✓		✓		✓									
FIRMA DEL OPERADOR			HUMBERTO		HUMBERTO		HUMBERTO									
Vo. Bo. SUPERVISOR DE HSE			✓		✓		✓									

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SÍ ☐ NO ☐ Fecha de Corrección: _____

Vo.Bo. Realización de corrección:

NOTA: El SUPERVISOR de HSE debe verificar que el formato se encuentre totalmente diligenciado

HUMBERTO E.
NOMBRE OPERADOR

SUPERVISOR HSE

OBSERVACIONES:

CONSORCIO FENIX

ANEXO 23. INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHÍCULO LIVIANO

gerencia@camelingenieria.com
3106965106 o 3184732061
Carrera 5 No 24-50 Yopal, Casanare

8952

CONSORCIO FENIX

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHÍCULOS LIVIANOS

CÓDIGO	MTO-FTO-024
VERSIÓN	2
FECHA DE APROBACIÓN	14/05/2013

EMPRESA: Fenix
PROYECTO: Mantenimiento Capa Rodadura
INSPECCIONADO POR: Saul Ramos
LOCALIZACIÓN: Vías Yopal
SEMANA del Día 25 Mes 12 Año 23 AL Día 30 Mes 12 Año 2023

PLACAS No.: WDT 681
MARCA: JMC
MODELO: 2020
KMS INICIAL: /
KMS FINAL: /

ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
DOCUMENTOS DEL VEHICULO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SOAT		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tarjeta de Propiedad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Revisión tecnicomecanica		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
* Frontales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
* traseras de trabajo (reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
* Direccionales delanteras de parqueo (Giro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
* Direccionales traseras de parqueo (Giro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
* De Stop y señal trasera		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ABINA		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
* Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Dirección/suspensión (Terminales)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cinturón de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Vidrio frontal (en buen estado)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Limpia brisas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extintor de incendios (10 lbs) PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Kit ambiental		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Asiento en buena condición		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
* Indicadores (hidráulico-voltimetro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Motor-refrigerante-orometro, aire)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Bateria y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Sn cortaduras progundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ontrol de fugas hidráulicas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
asadores, suspensión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Control fugas de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
* Caja de cambios		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
* Suspension		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
* Transmision direccion		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Documentos del conductor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS															
FIRMA DEL CONDUCTOR		Saul Ramos		Saul Ramos		Saul Ramos		Saul Ramos		Saul Ramos		Saul Ramos			
Vo.Bo. SUPERVISOR DE HSE															

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

Fuera de servicio: SÍ ☐ NO ☐ Fecha de Corrección: _____ Resp. Corrección: _____

NOTA: El supervisor debe verificar que el formato se encuentre totalmente diligenciado

Saul Ramos
FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA SUPERVISOR HSE

Vo.Bo. Realización de la corrección:

OBSERVACIONES

8953

CONSORCIO FENIX

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHÍCULOS LIVIANOS

CÓDIGO	MTO-FTO-024
VERSIÓN	2
FECHA DE APROBACIÓN	14/05/2013

EMPRESA: Fenix
PROYECTO: Mantenimiento Capa Rodadura
INSPECCIONADO POR: Saul Ramos
LOCALIZACIÓN: Vias Yopal
SEMANA del Día 18 Mes 12 Año 23 AL Día 23 Mes 12 Año 2023

PLACAS No.: WDT 681
MARCA: JMC
MODELO: 2020
KMS INICIAL: /
KMS FINAL: /

ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
DOCUMENTOS DEL VEHICULO		✓		✓		✓		✓		✓					
SOAT		✓		✓		✓		✓		✓					
Tarjeta de Propiedad		✓		✓		✓		✓		✓					
Revisión tecnicomecanica		✓		✓		✓		✓		✓					
LUCES		✓		✓		✓		✓		✓					
* Frontales		✓		✓		✓		✓		✓					
* traseras de trabajo (reflector)		✓		✓		✓		✓		✓					
* Direccionales delanteras de parqueo (Giro)		✓		✓		✓		✓		✓					
* Direccionales traseras de parqueo (Giro)		✓		✓		✓		✓		✓					
* De Stop y señal trasera		✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA		✓		✓		✓		✓		✓					
Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓					
Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓					
Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓					
Pito		✓		✓		✓		✓		✓					
* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓					
* Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓					
Dirección/suspensión (Terminales)		✓		✓		✓		✓		✓					
Cinturón de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓					
Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada		✓		✓		✓		✓		✓					
Vidrio frontal (en buen estado)		✓		✓		✓		✓		✓					
Limpia brisas		✓		✓		✓		✓		✓					
Extintor de incendios (10 lbs) PQS		✓		✓		✓		✓		✓					
Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓					
Kit ambiental		✓		✓		✓		✓		✓					
Asiento en buena condición		✓		✓		✓		✓		✓					
* Indicadores (hidráulico-voltimetro)		✓		✓		✓		✓		✓					
Motor-refrigerante-orometro, aire)		✓		✓		✓		✓		✓					
Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)		✓		✓		✓		✓		✓					
Bateria y cables		✓		✓		✓		✓		✓					
LLANTAS		✓		✓		✓		✓		✓					
Sn cortaduras progundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECÁNICO		✓		✓		✓		✓		✓					
Control de fugas hidráulicas		✓		✓		✓		✓		✓					
Amortiguadores, suspensión		✓		✓		✓		✓		✓					
Control fugas de aire		✓		✓		✓		✓		✓					
* Caja de cambios		✓		✓		✓		✓		✓					
* Suspension		✓		✓		✓		✓		✓					
* Transmision direccion		✓		✓		✓		✓		✓					
Documentos del conductor		✓		✓		✓		✓		✓					
OTROS															
FIRMA DEL CONDUCTOR		Saul Ramos		Saul Ramos		Saul Ramos		Saul Ramos		Saul Ramos					
Vo.Bo. SUPERVISOR DE HSE															

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

Fuera de servicio: SÍ ☐ NO ☒ **Fecha de Corrección:** _____ **Resp. Corrección:** _____

NOTA: El supervisor debe verificar que el formato se encuentre totalmente diligenciado

Saul Ramos
FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA SUPERVISOR HSE

Vo.Bo. Realización de la corrección:

OBSERVACIONES

8454

CONSORCIO FENIX

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHÍCULOS LIVIANOS

CÓDIGO	MTO-FTO-024
VERSIÓN	2
FECHA DE APROBACIÓN	14/05/2013

EMPRESA: Fenix
PROYECTO: Mantenimiento capa Rodadura
INSPECCIONADO POR: Cond. Turbana
LOCALIZACIÓN: Vias Yopal
SEMANA del Dia 11 Mes 12 Año 23 AL Día 17 Mes 12 Año 2023

PLACAS No.: WDT 681
MARCA: JAC
MODELO: 2020
KMS INICIAL: -
KMS FINAL: -

ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
DOCUMENTOS DEL VEHICULO		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SOAT		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Tarjeta de Propiedad		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Revisión tecnicomecanica		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
* Frontales		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
* traseras de trabajo (reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
* Direccionales delanteras de parqueo (Giro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
* Direccionales traseras de parqueo (Giro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
* De Stop y señal trasera		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
NA		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
* Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Dirección/suspensión (Terminales)		✓		✓		-		✓		✓		✓		✓	
Cinturón de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Vidrio frontal (en buen estado)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Limpia brisas		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Extintor de incendios (10 lbs) PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Kit ambiental		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Asiento en buena condición		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
* Indicadores (hidráulico-voltimetro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Motor-refrigerante-orometro, aire)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)		✓		✓		-		✓		✓		✓		✓	
Bateria y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LLANTAS		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Sn cortaduras progundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO MECÁNICO		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ol de fugas hidráulicas		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Pasadores, suspensión		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Control fugas de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
* Caja de cambios		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
* Suspension		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
* Transmision direccion		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Documentos del conductor		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
OTROS		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FIRMA DEL CONDUCTOR															
Vo.Bo. SUPERVISOR DE HSE															

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

Fuera de servicio: SÍ ☐ NO ☑ **Fecha de Corrección:** _____ **Resp. Corrección:** _____

NOTA: El supervisor debe verificar que el formato se encuentre totalmente diligenciado

1125119J
FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA SUPERVISOR HSE

Vo.Bo. Realización de la corrección:

OBSERVACIONES

8455

CONSORCIO FENIX

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHÍCULOS LIVIANOS

CÓDIGO	MTO-FTO-024
VERSIÓN	2
FECHA DE APROBACIÓN	14/05/2013

EMPRESA: Consolcio fenix
PROYECTO: Mantenimiento capa Rodadura
INSPECCIONADO POR: Carlos Guevara
LOCALIZACIÓN: Vias Opal
SEMANA del Día 4 Mes 12 Año 23 AL Día 10 Mes 12 Año 2023

PLACAS No.: WDT 681
MARCA: JMC
MODELO: 2020
KMS INICIAL: —
KMS FINAL: —

ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
DOCUMENTOS DEL VEHICULO		✓		✓		✓		✓							
SOAT		✓		✓		✓		✓							
Tarjeta de Propiedad		✓		✓		✓		✓							
Revisión tecnicomecanica		✓		✓		✓		✓							
LUCES		✓		✓		✓		✓							
* Frontales		✓		✓		✓		✓							
* traseras de trabajo (reflector)		✓		✓		✓		✓							
* Direccionales delanteras de parqueo (Giro)		✓		✓		✓		✓							
* Direccionales traseras de parqueo (Giro)		✓		✓		✓		✓							
* Stop y señal trasera		✓		✓		✓		✓							
CABINA		✓		✓		✓		✓							
Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓							
Espejos laterales		✓		✓		✓		✓							
Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓							
Pito		✓		✓		✓		✓							
* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓							
* Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓							
Dirección/suspensión (Terminales)		✓		✓		✓		✓							
Cinturón de seguridad		✓		✓		✓		✓							
Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada		✓		✓		✓		✓							
Vidrio frontal (en buen estado)		✓		✓		✓		✓							
Limpia brisas		✓		✓		✓		✓							
Extintor de incendios (10 lbs) PQS		✓		✓		✓		✓							
Botiquin		✓		✓		✓		✓							
Kit ambiental		✓		✓		✓		✓							
Asiento en buena condición		✓		✓		✓		✓							
* Indicadores (hidráulico-voltimetro)		✓		✓		✓		✓							
Motor-refrigerante-orometro, aire)		✓		✓		✓		✓							
Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)		✓		✓		✓		✓							
Bateria y cables		✓		✓		✓		✓							
LLANTAS		✓		✓		✓		✓							
Sn cortaduras progundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓							
ESTADO MECÁNICO		✓		✓		✓		✓							
Control de fugas hidráulicas		✓		✓		✓		✓							
Pasadores, suspensión		✓		✓		✓		✓							
Control fugas de aire		✓		✓		✓		✓							
* Caja de cambios		✓		✓		✓		✓							
* Suspension		✓		✓		✓		✓							
* Transmision direccion		✓		✓		✓		✓							
Documentos del conductor		✓		✓		✓		✓							
OTROS		✓		✓		✓		✓							
FIRMA DEL CONDUCTOR															
Vo.Bo. SUPERVISOR DE HSE															

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

Fuera de servicio: SÍ ☐ NO ☐ **Fecha de Corrección:** _____ **Resp. Corrección:** _____

NOTA: El supervisor debe verificar que el formato se encuentre totalmente diligenciado

Vo.Bo. Realización de la corrección:

FIRMA DEL CONDUCTOR 12-11-23

FIRMA SUPERVISOR HSE

OBSERVACIONES Viernes, Sabado y Domingo no se trabaja.

CONSORCIO FENIX

ANEXO 24. INSPECCIÓN PREOPERACIONAL CAMIÓN MICROPAVIMENTO

gerencia@camelingenieria.com
3106965106 o 3184732061
Carrera 5 No 24-50 Yopal, Casanare

8957

CONSORCIO FENIX

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPO DE MICROPAVIMENTO / SLURRY

CÓDIGO	MTO-FTO-045
VERSIÓN	2
FECHA DE APROBACIÓN	14/05/2013

PROYECTO: Mantenimiento capa Rodadura con lechada asfaltica
EMPRESA: Consorcio fenix
LUGAR: vias yopal, calle 24,
MARCA: Kenworth
PLACAS No.: T4129
MODELO: 2016
SEMANA DEL DIA 26 MES 12 AÑO 2023 AL DIA 30 MES 12 AÑO 2023

ÍTEM		LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
LUCES	* Frontales de servicio (altas y bajas)			✓		✓		✓		✓		✓			
	* Traseras de trabajo (reflector)			✓		✓		✓		✓					
	* Direccionales delanteras de parqueo			✓		✓		✓		✓					
	* Direccionales traseras de parqueo			✓		✓		✓		✓					
	* De stop y señal trasera			✓		✓		✓		✓					
CABINA	Escaleras y pasamanos o barandas			✓		✓		✓		✓					
	Alarma de retroceso			✓		✓		✓		✓					
	Pito			✓		✓		✓		✓					
	Cinturón de seguridad			✓		✓		✓		✓					
	* Frenos de servicio			✓		✓		✓		✓					
	* Freno de parqueo o emergencia			✓		✓		✓		✓					
	* Dirección/terminales			✓		✓		✓		✓					
	Pedales y mandos manuales en buen estado			✓		✓		✓		✓					
	Vidrios (frontal, trasero, lateral) buen estado			✓		✓		✓		✓					
	Espejos retrovisores (Laterales)			✓		✓		✓		✓					
	Limpiabrisas			✓		✓		✓		✓					
	Extintor de incendio 20 lbs. PQS.			✓		✓		✓		✓					
	Botiquin			✓		✓		✓		✓					
	Kit ambiental			✓		✓		✓		✓					
	Asiento en buena condición			✓		✓		✓		✓					
	* Indicadores de: Presión, aceite motor.			✓		✓		✓		✓					
	*Amperimetro,temperatura motor.			✓		✓		✓		✓					
	tacómetro, combustible			✓		✓		✓		✓					
	Puerta con seguros			✓		✓		✓		✓					
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)			✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			✓		✓		✓		✓					
	* bombas hidráulicas y mangueras			✓		✓		✓		✓					
	Tanque de Combustible (abrasaderas soportes)			✓		✓		✓		✓					
FIRMA DEL OPERADOR				Saul		Saul		Saul		Saul					
Vo.Bo. Supervisor HSE.															

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR
Fuera de servicio: si ☐ no ☐

Saul
FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR HSE.

OBSERVACIONES	

8958

CONSORCIO FENIX	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPO DE MICROPAVIMENTO / SLURRY	CÓDIGO	MTO-FTO-045
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	14/05/2013

PROYECTO: Mantenimiento capa Rodadura

EMPRESA: Consorcio fenix

LUGAR: Vias Yopal - calle 24 - call 9

MARCA: KENWORTH

PLACAS No.: T 9124

MODELO: 2010

SEMANA DEL DIA 11 MES 12 AÑO 2023 AL DIA 17 MES 12 AÑO 2023

ÍTEM		LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
LUCES	* Frontales de servicio (altas y bajas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Traseras de trabajo (reflector)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Direccionales delanteras de parqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Direccionales traseras de parqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* De stop y señal trasera	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CABINA	Escaleras y pasamanos o barandas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Frenos de servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Freno de parqueo o emergencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Dirección/terminales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pedales y mandos manuales en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrios (frontal, trasero, lateral) buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Espejos retrovisores (Laterales)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Limpiabrisas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendio 20 lbs. PQS.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquin	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Asiento en buena condición	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Indicadores de: Presión, aceite motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*Amperímetro,temperatura motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	tacómetro, combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Puerta con seguros	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* bombas hidráulicas y mangueras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de Combustible (abrasaderas soportes)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FIRMA DEL OPERADOR		Gavil		Gavil		Gavil		Gavil		Gavil		Gavil		Gavil	
Vo.Bo. Supervisor HSE.															

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ no ☐

Gavil

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR HSE.

OBSERVACIONES	

8959

CONSORCIO FENIX	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPO DE MICROPAVIMENTO / SLURRY	CÓDIGO	MTO-FTO-045
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	14/05/2013

PROYECTO: Mantenimiento capa Rodadura

EMPRESA: Consorcio fenix

LUGAR: vías Yopal

MARCA: Kenworth

PLACAS No.: T 9724

MODELO: 2010

SEMANA DEL DIA 4 MES 12 AÑO 2023 AL DIA 9 MES 12 AÑO 2023

ÍTEM		LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
LUCES	* Frontales de servicio (altas y bajas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Traseras de trabajo (reflector)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Direccionales delanteras de parqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Direccionales traseras de parqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* De stop y señal trasera	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Escaleras y pasamanos o barandas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Frenos de servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de parqueo o emergencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Dirección/terminales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pedales y mandos manuales en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrios (frontal, trasero, lateral) buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos retrovisores (Laterales)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpiabrisas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 lbs. PQS.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquin	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores de: Presión, aceite motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Amperimetro,temperatura motor.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	tacómetro, combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Puerta con seguros	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* bombas hidráulicas y mangueras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque de Combustible (abrasaderas soportes)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA DEL OPERADOR															
Vo.Bo. Supervisor HSE.															

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ no ☐

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR HSE.

OBSERVACIONES

CONSORCIO FENIX

ANEXO 25. INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETA

gerencia@camelingenieria.com
3106965106 o
3184732061
Carrera 5 No 24-50
Yopal, Casanare

8961

CONSORCIO FENIX

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VOLQUETA

CÓDIGO	MTO-FTO-028
VERSIÓN	2
FECHA DE APROBACIÓN	14/05/2013

EMPRESA: Consorcio Fenix PLACAS No. SQW 155 MODELO: 2012 MARCA: Inter TIPO Volqueta

CONDUCIDA POR: Henor Daza ÁREA TRABAJO: Vias Yopal

SEMANA: DEL DIA 26 MES 12 AÑO 23 AL DIA 30 MES 12 AÑO 2023

ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
LUCES		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Frontales				✓		✓		✓		✓		✓			
traseras de trabajo (reflector)				✓		✓		✓							
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)				✓		✓		✓		✓		✓			
Direccionales traseras de parqueo (Giro)				✓		✓		✓		✓		✓			
De Stop y señal trasera				✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA															
Espejos laterales				✓		✓		✓		✓		✓			
Alarma de retroceso				✓		✓		✓		✓		✓			
Pito				✓		✓		✓		✓		✓			
Freno de servicio				✓		✓		✓		✓		✓			
Freno de emergencia				✓		✓		✓		✓		✓			
cción/suspensión (Terminales)				✓		✓		✓		✓		✓			
Cinturón de seguridad				✓		✓		✓		✓		✓			
Vidrio frontal (en buen estado)				✓		✓		✓		✓		✓			
Limpia brisas				✓		✓		✓		✓		✓			
Extintor de incendios (10 lbs) PQS				✓		✓		✓		✓		✓			
Asiento en buena condición				✓		✓		✓		✓		✓			
Indicadores (hidráulico-voltimetro)				✓		✓		✓		✓		✓			
Motor-refrigerante-orometro, aire)				✓		✓		✓		✓		✓			
Bateria y cables				✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS															
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos				✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO															
Control de fugas hidráulicas				✓		✓		✓		✓		✓			
Pasadores, suspensión				✓		✓		✓		✓		✓			
Control fugas de aire				✓		✓		✓		✓		✓			
Grapas y anclaje de chasis				✓		✓		✓		✓		✓			
Cadena del cardam				✓		✓		✓		✓		✓			
Acoples rapidos				✓		✓		✓		✓		✓			
Mangueras				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general del volco				✓		✓		✓		✓		✓			
orte del volco				✓		✓		✓		✓		✓			
Instalación de puesta a tierrra				✓		✓		✓		✓		✓			
Tanque de combustible(Abrasaderas,Soporte)				✓		✓		✓		✓		✓			
Motor				✓		✓		✓		✓		✓			
Sistema de carpado				✓		✓		✓		✓		✓			
Ganchos compuerta volco				✓		✓		✓		✓		✓			
Soportes o Bujes del Volco				✓		✓		✓		✓					
Documentos del conductor y de volqueta				✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS				✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA DEL CONDUCTOR															
Vo.Bo.SUPERVISOR HSE.															

OBSERVACIONES:

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ NO ☐ Fecha de Corrección: _____ Resp. Corrección: _____

FIRMA DEL SUPERVISOR DE HSE

FIRMA DEL CONDUCTOR

Vo.Bo. Realización de la corrección:

8962

CONSORCIO FENIX

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VOLQUETA

CÓDIGO	MTO-FTO-028
VERSIÓN	2
FECHA DE APROBACIÓN	14/05/2013

EMPRESA: Fenix PLACAS No: SQW155 MODELO: 2012 MARCA: Hino TIPO: Volqueta

CONDUCIDA POR: Hernan bata ÁREA TRABAJO: Vias de Yopal

SEMANA: DEL DIA 18 MES 12 AÑO 23 AL DIA 24 MES 12 AÑO 2023

ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
LUCES		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Frontales		/		/		/		/		/					
traseras de trabajo (reflector)		/		/		/		/		/					
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)		/		/		/		/		/					
Direccionales traseras de parqueo (Giro)		/		/		/		/		/					
De Stop y señal trasera		/		/		/		/		/					
CABINA															
Espejos laterales		/		/		/		/		/					
Alarma de retroceso		/		/		/		/		/					
Pito		/		/		/		/		/					
Freno de servicio		/		/		/		/		/					
Freno de emergencia		/		/		/		/		/					
Dirección/suspensión (Terminales)		/		/		/		/		/					
Cinturón de seguridad		/		/		/		/		/					
Vidrio frontal (en buen estado)		/		/		/		/		/					
Limpia brisas		/		/		/		/		/					
Extintor de incendios (10 lbs) PQS		/		/		/		/		/					
Asiento en buena condición		/		/		/		/		/					
Indicadores (hidráulico-voltimetro)		/		/		/		/		/					
Motor-refrigerante-orometro, aire)		/		/		/		/		/					
Bateria y cables		/		/		/		/		/					
LLANTAS															
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		/		/		/		/		/					
ESTADO MECÁNICO															
Control de fugas hidráulicas		/		/		/		/		/					
Pasadores, suspensión		/		/		/		/		/					
Control fugas de aire		/		/		/		/		/					
Grapas y anclaje de chasis		/		/		/		/		/					
Cadena del cardam		/		/		/		/		/					
Acoples rapidos		/		/		/		/		/					
Mangueras		/		/		/		/		/					
Estado general del volco		/		/		/		/		/					
Soporte del volco		/		/		/		/		/					
Instalación de puesta a tierra		/		/		/		/		/					
Tanque de combustible(Abrasaderas,Soporte)		/		/		/		/		/					
Motor		/		/		/		/		/					
Sistema de carpado		/		/		/		/		/					
Ganchos compuerta volco		/		/		/		/		/					
Soportes o Bujes del Volco		/		/		/		/		/					
Documentos del conductor y de volqueta		/		/		/		/		/					
OTROS															
FIRMA DEL CONDUCTOR															
Vo.Bo.SUPERVISOR HSE.															

OBSERVACIONES:

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ NO ☐ Fecha de Corrección: _____ Resp. Corrección: _____

FIRMA DEL SUPERVISOR DE HSE

FIRMA DEL CONDUCTOR

Vo.Bo. Realización de la corrección:

8963

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VOLQUETA	CÓDIGO	MTO-FTO-029
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	14/05/2013

EMPRESA: Consorcio fenix PLACAS No. WHF536 MODELO: 93 MARCA: Kodiack 228 TIPO Volqueta

CONDUCIDA POR: Pedro sanabria AREA TRABAJO: Vias Popal cheviolet

SEMANA: DEL DIA 18 MES 12 AÑO 2023 AL DIA 23 MES 12 AÑO 2023

ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
LUCES		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Frontales		✓		✓		✓		✓		✓					
traseras de trabajo (reflector)		✓		✓		✓		✓		✓					
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)		✓		✓		✓		✓		✓					
Direccionales traseras de parqueo (Giro)		✓		✓		✓		✓		✓					
De Stop y señal trasera		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA															
Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓					
Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓					
Pito		✓		✓		✓		✓		✓					
Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓					
Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓					
Dirección/suspensión (Terminales)		✓		✓		✓		✓		✓					
Cinturón de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓					
Vidrio frontal (en buen estado)		✓		✓		✓		✓		✓					
Limpia brisas		✓		✓		✓		✓		✓					
Extintor de incendios (10 lbs) PQS		✓		✓		✓		✓		✓					
Asiento en buena condición		✓		✓		✓		✓		✓					
Indicadores (hidráulico-voltimetro)		✓		✓		✓		✓		✓					
Motor-refrigerante-orometro, aire)		✓		✓		✓		✓		✓					
Bateria y cables		✓		✓		✓		✓		✓					
LLANTAS															
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECÁNICO						✓									
Control de fugas hidráulicas		✓		✓		✓		✓		✓					
Pasadores, suspensión		✓		✓		✓		✓		✓					
Control fugas de aire		✓		✓		✓		✓		✓					
Grapas y anclaje de chasis		✓		✓		✓		✓		✓					
Cadena del cardam		✓		✓		✓		✓		✓					
Acoples rapidos		✓		✓		✓		✓		✓					
Mangueras		✓		✓		✓		✓		✓					
Estado general del volco		✓		✓		✓		✓		✓					
Soporte del volco		✓		✓		✓		✓		✓					
Instalación de puesta a tierrra		✓		✓		✓		✓		✓					
Tanque de combustible(Abrasaderas,Soporte)		✓		✓		✓		✓		✓					
Motor		✓		✓		✓		✓		✓					
Sistema de carpado		✓		✓		✓		✓		✓					
Ganchos compuerta volco		✓		✓		✓		✓		✓					
Soportes o Bujes del Volco		✓		✓		✓		✓		✓					
Documentos del conductor y de volqueta		✓		✓		✓		✓		✓					
OTROS															
FIRMA DEL CONDUCTOR															
Vo.Bo.SUPERVISOR HSE.															

OBSERVACIONES:

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ NO ☐ Fecha de Corrección: _____ Resp. Corrección: _____

FIRMA DEL SUPERVISOR DE HSE

FIRMA DEL CONDUCTOR

Vo.Bo. Realización de la corrección:

CONSORCIO FENIX

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VOLQUETA

CÓDIGO	MTO-FTO-028
VERSIÓN	2
FECHA DE APROBACIÓN	14/05/2013

EMPRESA: Fenix PLACAS No. WHF 556 MODELO: 93 MARCA: FODIAK 228 Chevrolet TIPO Volqueta

CONDUCIDA POR: Pedro Sanabria ÁREA TRABAJO: costas Topo

SEMANA: DEL DIA 10 MES 12 AÑO 2023 AL DIA 16 MES 12 AÑO 2023

ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
LUCES		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Frontales		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
traseras de trabajo (reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Direccionales traseras de parqueo (Giro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
De Stop y señal trasera		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CABINA															
Espejos laterales		✓		✓		✓		//		✓		✓		✓	
Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Dirección/suspensión (Terminales)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cinturón de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Vidrio frontal (en buen estado)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Limpia brisas		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Extintor de incendios (10 lbs) PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Asiento en buena condición		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Indicadores (hidráulico-voltimetro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Motor-refrigerante-orometro, aire)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Bateria y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LLANTAS															
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO MECÁNICO															
Control de fugas hidráulicas		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Pasadores, suspensión		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Control fugas de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Grapas y anclaje de chasis		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cadena del cardam		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Acoples rapidos		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Mangueras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado general del volco		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Soporte del volco		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Instalación de puesta a tierrra		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Tanque de combustible(Abrasaderas,Soporte)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Sistema de carpado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Ganchos compuerta volco		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Soportes o Bujes del Volco		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Documentos del conductor y de volqueta		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
OTROS		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FIRMA DEL CONDUCTOR															
Vo.Bo.SUPERVISOR HSE.															

OBSERVACIONES:

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ NO ☐ Fecha de Corrección: _____ Resp. Corrección: _____

FIRMA DEL SUPERVISOR DE HSE

FIRMA DEL CONDUCTOR

Vo.Bo. Realización de la corrección:

CONSORCIO FENIX

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VOLQUETA

CÓDIGO	MTO-FTO-028
VERSIÓN	2
FECHA DE APROBACIÓN	14/05/2013

EMPRESA: Fenix PLACAS No: TAW 155 MODELO: 2012 MARCA: Intar TIPO Volqueta

CONDUCIDA POR: Hernan Parra ÁREA TRABAJO: Vías y Apd

SEMANA: DEL DIA 11 MES 12 AÑO 23 AL DIA 17 MES 12 AÑO 2023

ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
LUCES		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Frontales		/		/		/		/		/		/			
traseras de trabajo (reflector)		/		/		/		/		/		/			
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)		/		/		/		/		/		/			
Direccionales traseras de parqueo (Giro)		/		/		/		/		/		/			
De Stop y señal trasera		/		/		/		/		/		/			
CABINA															
Espejos laterales		/		/		/		/		/		/			
Alarma de retroceso		/		/		/		/		/		/			
Pito		/		/		/		/		/		/			
Freno de servicio		/		/		/		/		/		/			
Freno de emergencia		/		/		/		/		/		/			
Dirección/suspensión (Terminales)		/		/		/		/		/		/			
...rón de seguridad		/		/		/		/		/		/			
Vidrio frontal (en buen estado)		/		/		/		/		/		/			
Limpia brisas		/		/		/		/		/		/			
Extintor de incendios (10 lbs) PQS		/		/		/		/		/		/			
Asiento en buena condición		/		/		/		/		/		/			
Indicadores (hidráulico-voltimetro)		/		/		/		/		/		/			
Motor-refrigerante-orometro, aire)		/		/		/		/		/		/			
Bateria y cables		/		/		/		/		/		/			
LLANTAS															
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		/		/		/		/		/		/			
ESTADO MECÁNICO															
Control de fugas hidráulicas		/		/		/		/		/		/			
Pasadores, suspensión		/		/		/		/		/		/			
Control fugas de aire		/		/		/		/		/		/			
Grapas y anclaje de chasis		/		/		/		/		/		/			
Cadena del cardam		/		/		/		/		/		/			
Acoples rapidos		/		/		/		/		/		/			
Mangueras		/		/		/		/		/		/			
Estado general del volco		/		/		/		/		/		/			
...e del volco		/		/		/		/		/		/			
Instalación de puesta a tierrra		/		/		/		/		/		/			
Tanque de combustible(Abrasaderas,Soporte)		/		/		/		/		/		/			
Motor		/		/		/		/		/		/			
Sistema de carpado		/		/		/		/		/		/			
Ganchos compuerta volco		/		/		/		/		/		/			
Soportes o Bujes del Volco		/		/		/		/		/		/			
Documentos del conductor y de volqueta		/		/		/		/		/		/			
OTROS															
FIRMA DEL CONDUCTOR															
Vo.Bo.SUPERVISOR HSE.															

OBSERVACIONES:

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ NO ☒ Fecha de Corrección: _____ Resp. Corrección: _____

FIRMA DEL SUPERVISOR DE HSE

FIRMA DEL CONDUCTOR

Vo.Bo. Realización de la corrección:

8966

CONSORCIO FENIX

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VOLQUETA

CÓDIGO	MTO-FTO-028
VERSIÓN	2
FECHA DE APROBACIÓN	14/05/2013

EMPRESA: Consorcio fenix PLACAS No. _____ MODELO: 93 MARCA: KORAK 228 TIPO Volqueta

CONDUCIDA POR: Pedro sanchez ÁREA TRABAJO: Collos Zopel Chevrolet

SEMANA: DEL DIA 4 MES 12 AÑO 2023 AL DIA 10 MES 12 AÑO 2023

ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
LUCES		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Frontales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
traseras de trabajo (reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)		✓		✓		✓		✓		✓					
Direccionales traseras de parqueo (Giro)		✓		✓		✓		✓		✓					
De Stop y señal trasera		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA															
Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓					
Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓					
Pito		✓		✓		✓		✓		✓					
Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓					
Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓					
cción/suspensión (Terminales)		✓		✓		✓		✓		✓					
inturón de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓					
Vidrio frontal (en buen estado)		✓		✓		✓		✓		✓					
Limpia brisas		✓		✓		✓		✓		✓					
Extintor de incendios (10 lbs) PQS		✓		✓		✓		✓		✓					
Asiento en buena condición		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Indicadores (hidráulico-voltimetro)		✓		✓		✓		✓		✓					
Motor-refrigerante-orometro, aire)		✓		✓		✓		✓		✓					
Bateria y cables		✓		✓		✓		✓		✓					
LLANTAS															
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECÁNICO															
Control de fugas hidráulicas		✓		✓		✓		✓		✓					
Pasadores, suspensión		✓		✓		✓		✓		✓					
Control fugas de aire		✓		✓		✓		✓		✓					
Grapas y anclaje de chasis		✓		✓		✓		✓		✓					
Cadena del cardam		✓		✓		✓		✓		✓					
Acoples rapidos		✓		✓		✓		✓		✓					
Mangueras		✓		✓		✓		✓		✓					
tado general del volco		✓		✓		✓		✓		✓					
oporte del volco		✓		✓		✓		✓		✓					
Instalación de puesta a tierrra		✓		✓		✓		✓		✓					
Tanque de combustible(Abrasaderas,Soporte)		✓		✓		✓		✓		✓					
Motor		✓		✓		✓		✓		✓					
Sistema de carpado		✓		✓		✓		✓		✓					
Ganchos compuerta volco		✓		✓		✓		✓		✓					
Soportes o Bujes del Volco		✓		✓		✓		✓		✓					
Documentos del conductor y de volqueta		✓		✓		✓		✓		✓					
OTROS															
FIRMA DEL CONDUCTOR															
Vo.Bo.SUPERVISOR HSE.															

OBSERVACIONES:

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

Fuera de servicio: SI ☐ NO ☐ Fecha de Corrección: _____ Resp. Corrección: _____

FIRMA DEL SUPERVISOR DE HSE	FIRMA DEL CONDUCTOR	Vo.Bo. Realización de la corrección:

8967

CONSORCIO FENIX

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VOLQUETA

CÓDIGO	MTO-FTO-028
VERSIÓN	2
FECHA DE APROBACIÓN	14/05/2013

EMPRESA: Fenix PLACAS No. SQW 155 MODELO: 2012 MARCA: Inter TIPO Volqueta

CONDUCIDA POR: Hernan Daza ÁREA TRABAJO: Vias de Yopal

SEMANA: DEL DIA 04 MES 12 AÑO 23 AL DIA 10 MES 12 AÑO 2023

ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
LUCES		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Frontales		/		/		/		/		/		/			
traseras de trabajo (reflector)		/		/		/		/		/		/			
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)		/		/		/		/		/		/			
Direccionales traseras de parqueo (Giro)		/		/		/		/		/		/			
De Stop y señal trasera		/		/		/		/		/		/			
CABINA															
Espejos laterales		/		/		/		/		/		/			
Alarma de retroceso		/		/		/		/		/		/			
Pito		/		/		/		/		/		/			
Freno de servicio		/		/		/		/		/		/			
Freno de emergencia		/		/		/		/		/		/			
cción/suspensión (Terminales)		/		/		/		/		/		/			
cinturón de seguridad		/		/		/		/		/		/			
Vidrio frontal (en buen estado)		/		/		/		/		/		/			
Limpia brisas		/		/		/		/		/		/			
Extintor de incendios (10 lbs) PQS		/		/		/		/		/		/			
Asiento en buena condición		/		/		/		/		/		/			
Indicadores (hidráulico-voltimetro)		/		/		/		/		/		/			
Motor-refrigerante-orometro, aire)		/		/		/		/		/		/			
Bateria y cables		/		/		/		/		/		/			
LLANTAS															
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		/		/		/		/		/		/			
ESTADO MECÁNICO															
Control de fugas hidráulicas		/		/		/		/		/		/			
Pasadores, suspensión		/		/		/		/		/		/			
Control fugas de aire		/		/		/		/		/		/			
Grapas y anclaje de chasis		/		/		/		/		/		/			
Cadena del cardam		/		/		/		/		/		/			
Acoples rapidos		/		/		/		/		/		/			
Mangueras		/		/		/		/		/		/			
tado general del volco		/		/		/		/		/		/			
oporte del volco		/		/		/		/		/		/			
Instalación de puesta a tierra		/		/		/		/		/		/			
Tanque de combustible(Abrasaderas,Soporte)		/		/		/		/		/		/			
Motor		/		/		/		/		/		/			
Sistema de carpado		/		/		/		/		/		/			
Ganchos compuerta volco		/		/		/		/		/		/			
Soportes o Bujes del Volco		/		/		/		/		/		/			
Documentos del conductor y de volqueta		/		/		/		/				/			
OTROS															
FIRMA DEL CONDUCTOR															
Vo.Bo.SUPERVISOR HSE.															

OBSERVACIONES:

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

Fuera de servicio: SI ☐ NO ☐ Fecha de Corrección: _____ Resp. Corrección: _____

FIRMA DEL SUPERVISOR DE HSE

FIRMA DEL CONDUCTOR

Vo.Bo. Realización de la corrección:

CONSORCIO FENIX

ANEXO 26. INSPECCIÓN ELEMENTOS DE EMERGENCIA

gerencia@camelingenieria.com
3106965106 o 3184732061
Carrera 5 No 24-50 Yopal, Casanare

8469

CONSORCIO FENIX	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	CÓDIGO	MTO-FTO-054
		VERSIÓN	3
		FECHA DE APROBACIÓN	14/05/2013

FECHA: 20/12/2023 PROYECTO: Mantenimiento capa Rodadura

LUGAR: Obra. Vías Yopal CLIENTE: Gobernación

UBICACIÓN	CLASE DE EXTINTOR	AGENTE	PESO LIBRAS	ESTADO									FECHA ÚLTIMA RECARGA	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
				MANOMETRO	PASADOR PRECINTO	CILINDRO / PINTURA	MANIJA	PRESION	STICKER	SEÑALIZACION DE UBICACION	SELLO GARANTIA	BANGUERA BOQUILLA			
				B / M	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M			
Vehiculo WDT 681	Multiproposito	ABC	30 Lb	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Abril 2023	Abril 2024	
Vehiculo SQW 755	Multiproposito	ABC	30 LB	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Junio 2023	Junio 2024.	

REALIZÓ: Luz Ayda Perilla S REVISÓ: HSE

8970

CONSORCIO FENIX	INSPECCION CAMILLA	CODIGO: HSE-FTO-115
		VERSION: 01
		FECHA: 20/12/2020

	Camilla Cod.	01	Dim ensiones:	Resistencia 200 kg. con máximo 42 centimetros de ancho x 1.87 metros de largo.
	Color:	Naranja	Caracteristicas	Traslucida a los Rayos x, con inmovilizador cefalico, correas en tronco y piernas ajustable con velcro.
	Materia:	Polietileno de alto impacto.	Ubicación de la camilla	calle 24

ITEM	Marque B (equipo en buen estado) o M (Equipo en mal estado) según corresponda												
	AÑO:												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic	VB Cierre Lista Chequeo
CAMILLA												B	
CORREAS												B	
COSTURAS												B	
VELCRO												B	
REFLECTIVOS												B	
APOYO CEFÁLICO												B	
SEÑALIZACIÓN												B	
ACCESO												B	
INSTALACIÓN												B	

OBSERVACIONES:

Revisado Por:	NOMBRE: Laz Ayda Parilla S	Cargo	Supervisor HSE

PUNTO CRITICO QUE INABILITA EL EQUIPO

Descripción del Daño, si presenta			
Aquien reportan daño (Responsable del Area)		Medida de Control determinada:	
Fecha del correctivo		Fecha de seguimiento(verificación de controles)	
Notas o Especificaciones adicionales de Estado del equipo			

8971

CONSORCIO FENIX	INSPECCIÓN KIT AMBIENTAL	CÓDIGO	HSE-FTO-024
		VERSIÓN	6
		FECHA DE APROBACIÓN	15/01/2015

PROYECTO:	Mantenimiento capa Rodadura	MUNICIPIO:	Yopal

NOTA: Si el Kit Ambiental es para **Vehiculo o Maquinaria** diligencie el **ÍTEM 1** y si es para **Punto de Control** diligencie el **ÍTEM 2.**

FECHA DE INSPECCIÓN	20	12	2023	LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	calle 24.

ITEM 1.	TIPO DE VEHÍCULO O MAQUINARIA:		PLACA O CÓDIGO:		PROPIO:		SUBCONTRATISTA	

ELEMENTOS DE KIT	CANTIDAD	UNIDAD	VERIFICACIÓN Cumple - C	VERIFICACIÓN No Cumple -	OBSERVACIONES
Pala Antichispa					
Tela Oleofílica					
Barrera Absorbente					
Absorbente granular					
Cinta de Peligro					
Plastico negro					
Jabón rey o desengrasante					
Bolsas Rojas Grandes					
Estopa					
Protección Respiratoria con filtro					
Guantes de Nitrilo					
Gafas de Seguridad					
Estuche o maletin					
Otros:					

ITEM 2.	ZONA PUNTO DE CONTROL		CÓDIGO:	

ELEMENTOS DE KIT	CANTIDAD	UNIDAD	VERIFICACIÓN Cumple - C	VERIFICACIÓN No Cumple -	OBSERVACIONES
Pala plástica anctichispa	1	und	✓		
Paños absorbentes	5	und	✓		
Almohadas absorbentes					
Guantes de Nitrilo	4	par	✓		
Desengrasante					
Oclasor					
Plastico negro					
Traje Tyvek					
Mascarilla doble cartucho					
Masilla	2	und			
Jabon Rey	2	und			
Gafas de Seguridad	1	par			
Tapones de madera	1	pq			
Chaleco reflectivo					
Espátula plastica	1	und			
Bolsas industriales	4	und			
Barrera absorbente	1	pq			
Cinta de peligro	1	Rollo			
Caneca Plástica	1	und			
Otros:					

OBSERVACIONES GENERALES:

Luz Ayda Parra

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN

Saul Ramos

NOMBRE DEL CONDUCTOR/OPERADOR/RESPONSABLE

Nota: En las observaciones, se debe especificar el **USO** de los elementos del Kit ambiental; si se evidencia faltante de algún elemento se debe reportar al area de HSEQ para su reposición.

8972.

CONSORCIO FENIX	INSPECCION BOTIQUIN TIPO A	CODIGO: HSE-FTO-114
		VERSION: 01
		FECHA: 20-01-2020

Fecha de Inspección: 20/12/2023 Ubicación: Vías Yopal

Inspección realizada por: Luz A. Perilla Responsable: HSE

CONTENIDO	CONTIENE SI	CONTIENE NO	CANT	Fecha de Vencimiento	Observaciones
MATERIAL ANTISEPTICO					
Isodine Espuma	✓		1 und	12/10/2024	
Isodine Solución	✓		1 und	09/09/2024	
Solucion salina	✓		1 und	02/2025	
Botella de Agua	✓		1 und		
Gel Antibacterial	✓		1 und		
MATERIAL DE CURACION					
Parches oculares	✓		5 und		
Aplicadores de algodón	✓		1 pq		
Bajalenguas	✓		1 pq	09/2024	
Curas	✓		1 caja		
Esparadrapo	✓		1 rollo	10/2024	
Micropore	✓		1 und	12/2024	
Gasas Esteriles	✓		1 caja	07/2027	
Apositos	✓		1 und		
Vendas elasticas	✓		1 rollo	12/2027	
INSTRUMENTAL					
Tijeras Trauma	✓				
Termometro	✓			30/08/2027	
Mascarilla para RCP	✓				
Manta termica	✓	X			
Torniquete		X			
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD					
Guantes desechables (Min10 pares)	✓		1 caja		
Tapa bocas	✓		6 und		
Gafas de seguridad	✓		1 und		
MATERIAL DE INMOVILIZACION					
Inmovilizadores extremidades	✓		1 caja		
Vendas tiangulares (Min 5 ud)	✓				
OTROS					
Sales de rehidratacion	✓		2 und		
Linterna pequeña	✓		1 und		
Libreta y esfero	✓				
Bolsa plastica roja	✓				

INGRESOS BOTIQUIN				
Descripción	Fecha de vencimiento			Observaciones

Revisado por: Luz Ayda Perilla Segura

Firma de Quien recibe: