8522

CONSORCIO FENIX

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHÍCULOS LIVIANOS

CÓDIGO	MTO-FTO-024
VERSIÓN	2
FECHA DE APROBACIÓN	14/05/2013

EMPRESA: Fenix
PROYECTO: Mantenimiento capa Rodadura
INSPECCIONADO POR: Saul Ramos
LOCALIZACIÓN: Vías Yopal
SEMANA del Día 15 Mes 01 Año 24 AL Día 17 Mes 01 Año 2024

PLACAS No.: WDT 681
MARCA: JMC
MODELO: 2020
KMS INICIAL: /
KMS FINAL: /

ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
DOCUMENTOS DEL VEHICULO		✓		✓		✓									
SOAT		✓		✓		✓									
Tarjeta de Propiedad		✓		✓		✓									
Revisión tecnicomecanica		✓		✓		✓									
LUCES		✓		✓		✓									
* Frontales		✓		✓		✓									
* traseras de trabajo (reflector)		✓		✓		✓									
* Direccionales delanteras de parqueo (Giro)		✓		✓		✓									
* Direccionales traseras de parqueo (Giro)		✓		✓		✓									
* De Stop y señal trasera		✓		✓		✓									
CABINA		✓		✓		✓									
Espejo central convexo		✓		✓		✓									
Espejos laterales		✓		✓		✓									
Alarma de retroceso		✓		✓		✓									
Pito		✓		✓		✓									
* Freno de servicio		✓		✓		✓									
* Freno de emergencia		✓		✓		✓									
Dirección/suspensión (Terminales)		✓		✓		✓									
Cinturón de seguridad		✓		✓		✓									
Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada		✓		✓		✓									
Vidrio frontal (en buen estado)		✓		✓		✓									
Limpia brisas		✓		✓		✓									
Extintor de incendios (10 lbs) PQS		✓		✓		✓									
Botiquin		✓		✓		✓									
Kit ambiental		✓		✓		✓									
Asiento en buena condición		✓		✓		✓									
* Indicadores (hidráulico-voltimetro)		✓		✓		✓									
Motor-refrigerante-orometro, aire)		✓		✓		✓									
Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)		✓		✓		✓									
Bateria y cables		✓		✓		✓									
LLANTAS		✓		✓		✓									
Sn cortaduras progundas y sin abultamientos		✓		✓		✓									
ESTADO MECÁNICO		✓		✓		✓									
Control de fugas hidráulicas		✓		✓		✓									
Amortiguadores, suspensión		✓		✓		✓									
Control fugas de aire		✓		✓		✓									
* Caja de cambios		✓		✓		✓									
* Suspension		✓		✓		✓									
* Transmision direccion		✓		✓		✓									
Documentos del conductor		✓		✓		✓									
OTROS		✓		✓		✓									
FIRMA DEL CONDUCTOR															
Vo.Bo. SUPERVISOR DE HSE															

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

Fuera de servicio: SÍ ☐ NO ☐ **Fecha de Corrección:** _____ **Resp. Corrección:** _____

NOTA: El supervisor debe verificar que el formato se encuentre totalmente diligenciado

Saul Ramos
FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA SUPERVISOR HSE

Vo.Bo. Realización de la corrección:

OBSERVACIONES

8523

CONSORCIO FENIX

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHÍCULOS LIVIANOS

CÓDIGO	MTO-FTO-024
VERSIÓN	2
FECHA DE APROBACIÓN	14/05/2013

EMPRESA: Fenix
PROYECTO: Mantenimiento capa Rodadura
INSPECCIONADO POR: Saul Ramos
LOCALIZACIÓN: Vias Yopal
SEMANA del Dia 9 Mes 01 Año 24 AL Dia 13 Mes 01 Año 2024

PLACAS No.: WDT 681
MARCA: JMC
MODELO: 2020
KMS INICIAL: /
KMS FINAL: /

ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
DOCUMENTOS DEL VEHICULO		✓		✓		✓		✓		✓					
SOAT		✓		✓		✓		✓		✓					
Tarjeta de Propiedad		✓		✓		✓		✓		✓					
Revisión tecnicomecanica		✓		✓		✓		✓		✓					
LUCES		✓		✓		✓		✓		✓					
* Frontales		✓		✓		✓		✓		✓					
* traseras de trabajo (reflector)		✓		✓		✓		✓		✓					
* Direccionales delanteras de parqueo (Giro)		✓		✓		✓		✓		✓					
* Direccionales traseras de parqueo (Giro)		✓		✓		✓		✓		✓					
* De Stop y señal trasera		✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA		✓		✓		✓		✓		✓					
pejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓					
Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓					
Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓					
Pito		✓		✓		✓		✓		✓					
* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓					
* Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓					
Dirección/suspensión (Terminales)		✓		✓		✓		✓		✓					
Cinturón de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓					
Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada		✓		✓		✓		✓		✓					
Vidrio frontal (en buen estado)		✓		✓		✓		✓		✓					
Limpia brisas		✓		✓		✓		✓		✓					
Extintor de incendios (10 lbs) PQS		✓		✓		✓		✓		✓					
Botiquin		✓		✓		✓		✓		✓					
Kit ambiental		✓		✓		✓		✓		✓					
Asiento en buena condición		✓		✓		✓		✓		✓					
* Indicadores (hidráulico-voltimetro)		✓		✓		✓		✓		✓					
Motor-refrigerante-orometro, aire)		✓		✓		✓		✓		✓					
Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)		✓		✓		✓		✓		✓					
Bateria y cables		✓		✓		✓		✓		✓					
LLANTAS		✓		✓		✓		✓		✓					
Sn cortaduras progundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECÁNICO		✓		✓		✓		✓		✓					
Control de fugas hidráulicas		✓		✓		✓		✓		✓					
sadores, suspensión		✓		✓		✓		✓		✓					
ontrol fugas de aire		✓		✓		✓		✓		✓					
* Caja de cambios		✓		✓		✓		✓		✓					
* Suspension		✓		✓		✓		✓		✓					
* Transmision direccion		✓		✓		✓		✓		✓					
Documentos del conductor		✓		✓		✓		✓		✓					
OTROS		✓		✓		✓		✓		✓					
FIRMA DEL CONDUCTOR		Saul Ramos		Saul Ramos		Saul Ramos		Saul Ramos		Saul Ramos					
Vo.Bo. SUPERVISOR DE HSE															

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

Fuera de servicio: SÍ ☐ NO ☐ **Fecha de Corrección:** _____ **Resp. Corrección:** _____

NOTA: El supervisor debe verificar que el formato se encuentre totalmente diligenciado

Saul Ramos
FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA SUPERVISOR HSE

Vo.Bo. Realización de la corrección:

OBSERVACIONES

8524

CONSORCIO FENIX

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHÍCULOS LIVIANOS

CÓDIGO	MTO-FTO-024
VERSIÓN	2
FECHA DE APROBACIÓN	14/05/2013

EMPRESA: Fenix
PROYECTO: Mantenimiento capa rodadura
INSPECCIONADO POR: Saul Ramos
LOCALIZACIÓN: Vias Yopal
SEMANA del Dia 3 Mes 01 Año 24 AL Dia 6 Mes 01 Año 2024

PLACAS No.: WOT 681
MARCA: JMC
MODELO: 2020
KMS INICIAL: =
KMS FINAL:

ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
DOCUMENTOS DEL VEHICULO															
SOAT						✓		✓		✓		✓			
Tarjeta de Propiedad						✓		✓		✓		✓			
Revisión tecnicomecanica						✓		✓		✓		✓			
LUCES						✓		✓		✓		✓			
* Frontales						✓		✓		✓		✓			
* traseras de trabajo (reflector)						✓		✓		✓		✓			
* Direccionales delanteras de parqueo (Giro)						✓		✓		✓		✓			
* Direccionales traseras de parqueo (Giro)						✓		✓		✓		✓			
* De Stop y señal trasera						✓		✓		✓		✓			
CABINA						✓		✓		✓		✓			
Espejo central convexo						✓		✓		✓		✓			
Espejos laterales						✓		✓		✓		✓			
Alarma de retroceso						✓		✓		✓		✓			
Pito						✓		✓		✓		✓			
* Freno de servicio						✓		✓		✓		✓			
* Freno de emergencia						✓		✓		✓		✓			
Dirección/suspensión (Terminales)						✓		✓		✓		✓			
Cinturón de seguridad						✓		✓		✓		✓			
Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada						✓		✓		✓		✓			
Vidrio frontal (en buen estado)						✓		✓		✓		✓			
Limpia brisas						✓		✓		✓		✓			
Extintor de incendios (10 lbs) PQS						✓		✓		✓		✓			
Botiquin						✓		✓		✓		✓			
Kit ambiental						✓		✓		✓		✓			
Asiento en buena condición						✓		✓		✓		✓			
* Indicadores (hidráulico-voltimetro)						✓		✓		✓		✓			
Motor-refrigerante-orometro, aire)						✓		✓		✓		✓			
Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)						✓		✓		✓		✓			
Bateria y cables						✓		✓		✓		✓			
LLANTAS						✓		✓		✓		✓			
Sn cortaduras progundas y sin abultamientos						✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO						✓		✓		✓		✓			
Control de fugas hidráulicas						✓		✓		✓		✓			
Amortiguadores, suspensión						✓		✓		✓		✓			
Control fugas de aire						✓		✓		✓		✓			
* Caja de cambios						✓		✓		✓		✓			
* Suspension						✓		✓		✓		✓			
* Transmision direccion						✓		✓		✓		✓			
Documentos del conductor						✓		✓		✓		✓			
OTROS															
FIRMA DEL CONDUCTOR						Saul Ramos		Saul Ramos		Saul Ramos		Saul Ramos			
Vo.Bo. SUPERVISOR DE HSE															

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

Fuera de servicio: SÍ ☐ NO ☐ Fecha de Corrección: _____ Resp. Corrección: _____

NOTA: El supervisor debe verificar que el formato se encuentre totalmente diligenciado

Saul Ramos
FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA SUPERVISOR HSE

Vo.Bo. Realización de la corrección:

OBSERVACIONES

8525

CONSORCIO FENIX

ANEXO 20. INSPECCIÓN PREOPERACIONAL CAMIÓN MICROPAVIMENTO

gerencia@camelingenieria.com
3106965106 o
3184732061
Carrera 5 No 24-50
Yopal, Casanare

8526

CONSORCIO FENIX	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPO DE MICROPAVIMENTO / SLURRY	CÓDIGO	MTO-FTO-045
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	14/05/2013

PROYECTO: Mantenimiento Capa Rodadura
EMPRESA: Consorcio Fenix
LUGAR: Vias Yopal
MARCA: Kenworth
PLACAS No.: T 9124
MODELO: 2010.
SEMANA DEL DIA 22 MES 01 AÑO 2024 AL DIA 28 MES 01 AÑO 2024

ÍTEM		LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
LUCES	* Frontales de servicio (altas y bajas)	✓		✓											
	* Traseras de trabajo (reflector)	✓		✓											
	* Direccionales delanteras de parqueo	✓		✓											
	* Direccionales traseras de parqueo	✓		✓											
	* De stop y señal trasera	✓		✓											
CABINA	Escaleras y pasamanos o barandas	✓		✓											
	Alarma de retroceso	✓		✓											
	Pito	✓		✓											
	Cinturón de seguridad	✓		✓											
	* Frenos de servicio	✓		✓											
	* Freno de parqueo o emergencia	✓		✓											
	* Dirección/terminales	✓		✓											
	Pedales y mandos manuales en buen estado	✓		✓											
	Vidrios (frontal, trasero, lateral) buen estado	✓		✓											
	Espejos retrovisores (Laterales)	✓		✓											
	Limpiabrisas	✓		✓											
	Extintor de incendio 20 lbs. PQS.	✓		✓											
	Botiquin	✓		✓											
	Kit ambiental	✓		✓											
	Asiento en buena condición	✓		✓											
	* Indicadores de: Presión, aceite motor.	✓		✓											
	*Amperímetro,temperatura motor.	✓		✓											
	tacómetro, combustible	✓		✓											
	Puerta con seguros	✓		✓											
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	✓		✓											
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	✓		✓											
	* bombas hidráulicas y mangueras	✓		✓											
	Tanque de Combustible (abrasaderas soportes)	✓		✓											
FIRMA DEL OPERADOR															
Vo.Bo. Supervisor HSE.															

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ no ☐

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR HSE.

OBSERVACIONES	

8527

CONSORCIO FENIX	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPO DE MICROPAVIMENTO / SLURRY	CÓDIGO	MTO-FTO-045
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	14/05/2013

PROYECTO: Mantenimiento capa Rodadora
EMPRESA: Feniy
LUGAR: Vias Yopal
MARCA: Kenworth
PLACAS No.: 19129
MODELO: 2010
SEMANA DEL DIA 9 MES 01 AÑO 24 AL DIA 13 MES 01 AÑO 2024

ÍTEM		LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
LUCES	* Frontales de servicio (altas y bajas)			✓		✓		✓		✓		✓			
	* Traseras de trabajo (reflector)			✓		✓		✓		✓		✓			
	* Direccionales delanteras de parqueo			✓		✓		✓		✓		✓			
	* Direccionales traseras de parqueo			✓		✓		✓		✓		✓			
	* De stop y señal trasera			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Escaleras y pasamanos o barandas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso			✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad			✓		✓		✓		✓		✓			
	* Frenos de servicio			✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de parqueo o emergencia			✓		✓		✓		✓		✓			
	* Dirección/terminales			✓		✓		✓		✓		✓			
	Pedales y mandos manuales en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrios (frontal, trasero, lateral) buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos retrovisores (Laterales)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpiabrisas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 lbs. PQS.			✓				✓		✓		✓			
	Botiquin			✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental			✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición			✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores de: Presión, aceite motor.			✓		✓		✓		✓		✓			
	*Amperímetro,temperatura motor.			✓		✓		✓		✓		✓			
	tacómetro, combustible			✓		✓		✓		✓		✓			
	Puerta con seguros			✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			✓		✓		✓		✓		✓			
	* bombas hidráulicas y mangueras			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque de Combustible (abrasaderas soportes)			✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA DEL OPERADOR				Sean R.		Sean R		Sean R		Sean R		Sean R			
Vo.Bo. Supervisor HSE.															

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR
Fuera de servicio: si ☐ no ☐

Sean Reyes
FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR HSE.

OBSERVACIONES

8528

CONSORCIO FENIX	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPO DE MICROPAVIMENTO / SLURRY	CÓDIGO	MTO-FTO-045
		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	14/05/2013

PROYECTO: Mantenimiento y conservación
EMPRESA: Consorcio Fenix
LUGAR: Vias yopal
MARCA: Kenworth
PLACAS No.: T9129
MODELO: 2010
SEMANA DEL DIA 3 MES 01 AÑO 2024 AL DIA 06 MES 01 AÑO 2024

ÍTEM		LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
LUCES	* Frontales de servicio (altas y bajas)					✓		✓		✓		✓			
	* Traseras de trabajo (reflector)					✓		✓		✓					
	* Direccionales delanteras de parqueo					✓		✓		✓					
	* Direccionales traseras de parqueo					✓		✓		✓					
	* De stop y señal trasera					✓		✓		✓					
CABINA	Escaleras y pasamanos o barandas					✓		✓		✓					
	Alarma de retroceso					✓		✓		✓					
	Pito					✓		✓		✓					
	Cinturón de seguridad					✓		✓		✓					
	* Frenos de servicio					✓		✓		✓					
	* Freno de parqueo o emergencia					✓		✓		✓					
	* Dirección/terminales					✓		✓		✓					
	Pedales y mandos manuales en buen estado					✓		✓		✓					
	Vidrios (frontal, trasero, lateral) buen estado					✓		✓		✓					
	Espejos retrovisores (Laterales)					✓		✓		✓					
	Limpiabrisas					✓		✓		✓					
	Extintor de incendio 20 lbs. PQS.					✓		✓		✓					
	Botiquin					✓		✓		✓					
	Kit ambiental					✓		✓		✓					
	Asiento en buena condición					✓		✓		✓					
	* Indicadores de: Presión, aceite motor.					✓		✓		✓					
	*Amperímetro,temperatura motor.					✓		✓		✓					
	tacómetro, combustible					✓		✓		✓					
	Puerta con seguros					✓		✓		✓					
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)					✓		✓		✓					
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas					✓		✓		✓					
	* bombas hidráulicas y mangueras					✓		✓		✓					
	Tanque de Combustible (abrasaderas soportes)					✓		✓		✓					
FIRMA DEL OPERADOR						Sevil		Sevil		Sevil					
Vo.Bo. Supervisor HSE.															

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR
Fuera de servicio: si ☐ no ☐

Sevil Romero
FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR HSE.

OBSERVACIONES	

8529

CONSORCIO FENIX

ANEXO 21. INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETA

gerencia@camelingenieria.com
3106965106 o
3184732061
Carrera 5 No 24-50
Yopal, Casanare

8530

CONSORCIO FENIX

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VOLQUETA

CÓDIGO	MTO-FTO-028
VERSIÓN	2
FECHA DE APROBACIÓN	14/05/2013

EMPRESA: Fenix PLACAS No. SQW155 MODELO: 2012 MARCA: Inter TIPO Volqueta

CONDUCIDA POR: Hernan Vara ÁREA TRABAJO: Vías de yopal

SEMANA: DEL DIA 29 MES 01 AÑO 2024 AL DIA 3 MES 02 AÑO 2024

ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
LUCES		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Frontales		/		/		/		/		/					
traseras de trabajo (reflector)		/		/		/		/		/					
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)		/		/		/		/		/					
Direccionales traseras de parqueo (Giro)		/		/		/		/		/					
De Stop y señal trasera		/		/		/		/		/					
CABINA															
Espejos laterales		/		/		/		/		/					
Alarma de retroceso		/		/		/		/		/					
Pito		/		/		/		/		/					
Freno de servicio		/		/		/		/		/					
Freno de emergencia		/		/		/		/		/					
cción/suspensión (Terminales)		/		/		/		/		/					
cinturón de seguridad		/		/		/		/		/					
Vidrio frontal (en buen estado)		/		/		/		/		/					
Limpia brisas		/		/		/		/		/					
Extintor de incendios (10 lbs) PQS		/		/		/		/		/					
Asiento en buena condición		/		/		/		/		/					
Indicadores (hidráulico-voltimetro)		/		/		/		/		/					
Motor-refrigerante-orometro. aire)		/		/		/		/		/					
Batena y cables		/		/		/		/		/					
LLANTAS															
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		/		/		/		/		/					
ESTADO MECÁNICO															
Control de fugas hidráulicas		/		/		/		/		/					
Pasadores, suspensión		/		/		/		/		/					
Control fugas de aire		/		/		/		/		/					
Grapas y anclaje de chasis		/		/		/		/		/					
Cadena del cardam		/		/		/		/		/					
Acoples rapidos		/		/		/		/		/					
Mangueras		/		/		/		/		/					
Estado general del volco		/		/		/		/		/					
oporte del volco		/		/		/		/		/					
Instalación de puesta a tierrra		/		/		/		/		/					
Tanque de combustible(Abrasaderas.Soporte)		/		/		/		/		/					
Motor		/		/		/		/		/					
Sistema de carpado		/		/		/		/		/					
Ganchos compuerta volco		/		/		/		/		/					
Soportes o Bujes del Volco		/		/		/		/		/					
Documentos del conductor y de volqueta		/		/		/		/		/					
OTROS															
FIRMA DEL CONDUCTOR															
Vo.Bo.SUPERVISOR HSE.															

OBSERVACIONES:

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ NO ☒ Fecha de Corrección: _____ Resp. Corrección: _____

FIRMA DEL SUPERVISOR DE HSE

FIRMA DEL CONDUCTOR

Vo.Bo. Realización de la corrección:

8531

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VOLQUETA

CÓDIGO	MTO-FTO-028
VERSIÓN	2
FECHA DE APROBACIÓN	14/05/2013

EMPRESA: Fenix PLACAS No. SQW 155 MODELO: 2012 MARCA: Intr TIPO Volqueta

CONDUCIDA POR: Aaron Daza ÁREA TRABAJO: Vías de Yopal

SEMANA: DEL DIA 22 MES 01 AÑO 2024 AL DIA 27 MES 01 AÑO 2024

ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
LUCES		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Frontales		/		/		/		/		/		/			
traseras de trabajo (reflector)		/		/		/		/		/		/			
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)		/		/		/		/		/		/			
Direccionales traseras de parqueo (Giro)		/		/		/		/		/		/			
De Stop y señal trasera		/		/		/		/		/		/			
CABINA															
Espejos laterales		/		/		/		/		/		/			
Alarma de retroceso		/		/		/		/		/		/			
Pito		/		/		/		/		/		/			
Freno de servicio		/		/		/		/		/		/			
Freno de emergencia		/		/		/		/		/		/			
cción/suspensión (Terminales)		/		/		/		/		/		/			
Cinturón de seguridad		/		/		/		/		/		/			
Vidrio frontal (en buen estado)		/		/		/		/		/		/			
Limpia brisas		/		/		/		/		/		/			
Extintor de incendios (10 lbs) PQS		/		/		/		/		/		/			
Asiento en buena condición		/		/		/		/		/		/			
Indicadores (hidraulico-voltimetro)		/		/		/		/		/		/			
Motor-refrigerante-orometro, aire)		/		/		/		/		/		/			
Bateria y cables		/		/		/		/		/		/			
LLANTAS															
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		/		/		/		/		/		/			
ESTADO MECÁNICO															
Control de fugas hidráulicas		/		/		/		/		/		/			
Pasadores, suspensión		/		/		/		/		/		/			
Control fugas de aire		/		/		/		/		/		/			
Grapas y anclaje de chasis		/		/		/		/		/		/			
Cadena del cardam		/		/		/		/		/		/			
Acoples rapidos		/		/		/		/		/		/			
Mangueras		/		/		/		/		/		/			
Estado general del volco		/		/		/		/		/		/			
Soporte del volco		/		/		/		/		/		/			
Instalación de puesta a tierrra		/		/		/		/		/		/			
Tanque de combustible(Abrasaderas,Soporte)		/		/		/		/		/		/			
Motor		/		/		/		/		/		/			
Sistema de carpado		/		/		/		/		/		/			
Ganchos compuerta volco		/		/		/		/		/		/			
Soportes o Bujes del Volco		/		/		/		/		/		/			
Documentos del conductor y de volqueta		/		/		/		/		/		/			
OTROS															
FIRMA DEL CONDUCTOR															
Vo.Bo.SUPERVISOR HSE.														/	

OBSERVACIONES:

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ NO ☐ Fecha de Corrección: _____ Resp. Corrección: _____

FIRMA DEL SUPERVISOR DE HSE

FIRMA DEL CONDUCTOR

Vo.Bo. Realización de la corrección:

8532

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VOLQUETA

CÓDIGO	MTO-FTO-028
VERSIÓN	2
FECHA DE APROBACIÓN	14/05/2013

EMPRESA: Fenix PLACAS No SQW155 MODELO: 2012 MARCA: Inter TIPO Volqueta

CONDUCIDA POR: Hernan baza ÁREA TRABAJO: Vias de yopal.

SEMANA: DEL DIA 15 MES 01 AÑO 24 AL DIA 21 MES 01 AÑO 2024

ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
LUCES		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Frontales		/		/		/		/		/		/			
traseras de trabajo (reflector)		/		/		/		/		/		/			
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)		/		/		/		/		/		/			
Direccionales traseras de parqueo (Giro)		/		/		/		/		/		/			
De Stop y señal trasera		/		/		/		/		/		/			
CABINA															
Espejos laterales		/		/		/		/		/		/			
Alarma de retroceso		/		/		/		/		/		/			
Pito		/		/		/		/		/		/			
Freno de servicio		/		/		/		/		/		/			
Freno de emergencia		/		/		/		/		/		/			
Dirección/suspensión (Terminales)		/		/		/		/		/		/			
Cinturón de seguridad		/		/		/		/		/		/			
Vidrio frontal (en buen estado)		/		/		/		/		/		/			
Limpia brisas		/		/		/		/		/		/			
Extintor de incendios (10 lbs) PQS		/		/		/		/		/		/			
Asiento en buena condición		/		/		/		/		/		/			
Indicadores (hidráulico-voltimetro)		/		/		/		/		/		/			
Motor-refrigerante-orometro, aire)		/		/		/		/		/		/			
Batena y cables		/		/		/		/		/		/			
LLANTAS															
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		/		/		/		/		/		/			
ESTADO MECÁNICO															
Control de fugas hidráulicas		/		/		/		/		/		/			
Pasadores, suspensión		/		/		/		/		/		/			
Control fugas de aire		/		/		/		/		/		/			
Grapas y anclaje de chasis		/		/		/		/		/		/			
Cadena del cardam		/		/		/		/		/		/			
Acoples rapidos		/		/		/		/		/		/			
Mangueras		/		/		/		/		/		/			
Estado general del volco		/		/		/		/		/		/			
Soporte del volco		/		/		/		/		/		/			
Instalación de puesta a tierrra		/		/		/		/		/		/			
Tanque de combustible(Abrasaderas Soporte)		/		/		/		/		/		/			
Motor		/		/		/		/		/		/			
Sistema de carpado		/		/		/		/		/		/			
Ganchos compuerta volco		/		/		/		/		/		/			
Soportes o Bujes del Volco		/		/		/		/		/		/			
Documentos del conductor y de volqueta		/		/		/		/		/		/			
OTROS															
FIRMA DEL CONDUCTOR															
Vo.Bo.SUPERVISOR HSE.															

OBSERVACIONES:

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ **NO** ☒ **Fecha de Corrección:** _____ **Resp. Corrección:** _____

FIRMA DEL SUPERVISOR DE HSE

FIRMA DEL CONDUCTOR

Vo.Bo. Realización de la corrección:

8533

CONSORCIO REMIX

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VOLQUETA

CÓDIGO	MTO-FTO-028
VERSIÓN	2
FECHA DE APROBACIÓN	14/05/2013

EMPRESA: Remix PLACAS No. SQW155 MODELO: 2012 MARCA: inter TIPO Volqueta

CONDUCIDA POR: Hermon Daza ÁREA TRABAJO: Vías de yopal

SEMANA: DEL DIA 9 MES 12 AÑO 2024 AL DIA 12 MES 13 AÑO 2024.

ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
LUCES		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Frontales				✓		✓		✓		✓		✓			
traseras de trabajo (reflector)				✓		✓		✓		✓		✓			
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)				✓		✓		✓		✓		✓			
Direccionales traseras de parqueo (Giro)				✓		✓		✓		✓		✓			
De Stop y señal trasera				✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA															
Espejos laterales				✓		✓		✓		✓		✓			
Alarma de retroceso				✓		✓		✓		✓		✓			
Pito				✓		✓		✓		✓		✓			
Freno de servicio				✓		✓		✓		✓		✓			
Freno de emergencia				✓		✓		✓		✓		✓			
Dirección/suspensión (Terminales)				✓		✓		✓		✓		✓			
nturón de seguridad				✓		✓		✓		✓		✓			
Vidrio frontal (en buen estado)				✓		✓		✓		✓		✓			
Limpia brisas				✓		✓		✓		✓		✓			
Extintor de incendios (10 lbs) PQS				✓		✓		✓		✓		✓			
Asiento en buena condición				✓		✓		✓		✓		✓			
Indicadores (hidráulico-voltimetro)				✓		✓		✓		✓		✓			
Motor-refrigerante-orometro, aire)				✓		✓		✓		✓		✓			
Bateria y cables				✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS															
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos				✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO															
Control de fugas hidráulicas				✓		✓		✓		✓		✓			
Pasadores, suspensión				✓		✓		✓		✓		✓			
Control fugas de aire				✓		✓		✓		✓		✓			
Grapas y anclaje de chasis				✓		✓		✓		✓		✓			
Cadena del cardam				✓		✓		✓		✓		✓			
Acoples rapidos				✓		✓		✓		✓		✓			
Mangueras				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general del volco				✓		✓		✓		✓		✓			
oporte del volco				✓		✓		✓		✓		✓			
stalación de puesta a tierra				✓		✓		✓		✓		✓			
Tanque de combustible(Abrasaderas,Soporte)				✓		✓		✓		✓		✓			
Motor				✓		✓		✓		✓		✓			
Sistema de carpado				✓		✓		✓		✓		✓			
Ganchos compuerta volco				✓		✓		✓		✓		✓			
Soportes o Bujes del Volco				✓		✓		✓		✓		✓			
Documentos del conductor y de volqueta				✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS															
FIRMA DEL CONDUCTOR															
Vo.Bo.SUPERVISOR HSE.															

OBSERVACIONES:

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

Fuera de servicio: SI ☐ NO ☒ Fecha de Corrección: _____ Resp. Corrección: _____

FIRMA DEL SUPERVISOR DE HSE

FIRMA DEL CONDUCTOR

Vo.Bo. Realización de la corrección:

B534

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VOLQUETA

CÓDIGO	MTO-FTO-028
VERSIÓN	2
FECHA DE APROBACIÓN	14/05/2013

EMPRESA: Soni x PLACAS No SQW155 MODELO: 2012 MARCA: Inter TIPO Volqueta

CONDUCIDA POR: Hernan Dam ÁREA TRABAJO: Vías de yopal

SEMANA: DEL DIA 3 MES 01 AÑO 2024 AL DIA 6 MES 01 AÑO 2024

ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
LUCES		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Frontales						✓		✓		✓		✓			
traseras de trabajo (reflector)						✓		✓		✓		✓			
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)						✓		✓		✓		✓			
Direccionales traseras de parqueo (Giro)						✓		✓		✓		✓			
De Stop y señal trasera						✓		✓		✓		✓			
CABINA															
Espejos laterales						✓		✓		✓		✓			
Alarma de retroceso						✓		✓		✓		✓			
Pito						✓		✓		✓		✓			
Freno de servicio						✓		✓		✓		✓			
Freno de emergencia						✓		✓		✓		✓			
Dirección/suspensión (Terminales)						✓		✓		✓		✓			
Cinturón de seguridad						✓		✓		✓		✓			
Vidrio frontal (en buen estado)						✓		✓		✓		✓			
Limpia brisas						✓		✓		✓		✓			
Extintor de incendios (10 lbs) PQS						✓		✓		✓		✓			
Asiento en buena condición						✓		✓		✓		✓			
Indicadores (hidráulico-voltimetro)						✓		✓		✓		✓			
Motor-refrigerante-orometro, aire)						✓		✓		✓		✓			
Bateria y cables						✓		✓		✓		✓			
LLANTAS															
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos						✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO															
Control de fugas hidráulicas						✓		✓		✓		✓			
Pasadores, suspensión						✓		✓		✓		✓			
Control fugas de aire						✓		✓		✓		✓			
Grapas y anclaje de chasis						✓		✓		✓		✓			
Cadena del cardam						✓		✓		✓		✓			
Acoples rapidos						✓		✓		✓		✓			
Mangueras						✓		✓		✓		✓			
Estado general del volco						✓		✓		✓		✓			
Soporte del volco						✓		✓		✓		✓			
Instalación de puesta a tierrra						✓		✓		✓		✓			
Tanque de combustible(Abrasaderas,Soporte)						✓		✓		✓		✓			
Motor						✓		✓		✓		✓			
Sistema de carpado						✓		✓		✓		✓			
Ganchos compuerta volco						✓		✓		✓		✓			
Soportes o Bujes del Volco						✓		✓		✓		✓			
Documentos del conductor y de volqueta						✓		✓		✓		✓			
OTROS															
FIRMA DEL CONDUCTOR															
Vo.Bo.SUPERVISOR HSE.															

OBSERVACIONES:

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ NO ☒ Fecha de Corrección: _____ Resp. Corrección: _____

FIRMA DEL SUPERVISOR DE HSE

FIRMA DEL CONDUCTOR

Vo.Bo. Realización de la corrección:

8535

CONSORCIO FENIX

ANEXO 22. INSPECCIÓN ELEMENTOS DE EMERGENCIA

gerencia@camelingenieria.com
3106965106 o 3184732061
Carrera 5 No 24-50 Yopal, Casanare

8536

CONSORCIO FENIX	INSPECCION BOTIQUIN TIPO A	CODIGO: HSE-FTO-114
		VERSION: 01
		FECHA: 20-01-2020

Fecha de Inspección: 20-01-2024 Ubicación: Obra- Vías Yopal

Inspección realizada por: Luz Ayda Perilla Responsable: HSE

CONTENIDO	CONTIENE SI	CONTIENE NO	CANT	Fecha de Vencimiento	Observaciones
MATERIAL ANTISEPTICO					
Isodine Espuma	✓		1 und	12/10/2024	
Isodine Solución	✓		1 und	9/09/2024	
Solucion salina	✓		1 und	02/2025.	
Botella de Agua	✓		1 und		
Gel Antibacterial	✓		1 und		
MATERIAL DE CURACION					
Parches oculares	✓		5 und		
Aplicadores de algodón	✓		1 pq		
Bajalenguas	✓		1 pq	09/2024	
Curas	✓		1 caja		
Esparadrapo	✓		1 Rollo	10/2024	
Micropore	✓		1 und	12/2024	
Gasas Esteriles	✓		1 Cajo	07/2024	
Apositos	✓		1 und		
Vendas elasticas	✓		1 Rollo		
INSTRUMENTAL					
Tijeras Trauma	✓				
Termometro	✓			30/08/2023	
Mascarilla para RCP		X			
Manta termica	✓				
Torniquete		X			
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD					
Guantes desechables (Min10 pares)	✓		1 caja		
Tapa bocas	✓		6 und		
Gafas de seguridad	✓		1 und		
MATERIAL DE INMOVILIZACION					
Inmovilizadores extremidades	✓		1 caja		
Vendas tiangulares (Min 5 ud)	✓				
OTROS					
Sales de rehidratacion	✓		2 und		
Linterna pequeña	✓		1 und		
Libreta y esfero	✓				
Bolsa plastica roja	✓				

INGRESOS BOTIQUIN				
Descripción	Fecha de vencimiento			Observaciones

Revisado por: Luz Ayda Perilla

Firma de Quien recibe:

8537

CONSORCIO FENIX	INSPECCIÓN KIT AMBIENTAL	CÓDIGO	HSE-FTO-024
		VERSIÓN	6
		FECHA DE APROBACIÓN	15/01/2015

PROYECTO:	Mantenimiento capa Rodadura	MUNICIPIO:	Yopal

NOTA: Si el Kit Ambiental es para **Vehículo o Maquinaria** diligencie el **ÍTEM 1** y si es para **Punto de Control** diligencie el **ÍTEM 2.**

FECHA DE INSPECCIÓN	10	01	2024	LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	Base

ITEM 1.	TIPO DE VEHÍCULO O MAQUINARIA:		PLACA O CÓDIGO:		PROPIO:		SUBCONTRATISTA	

ELEMENTOS DE KIT	CANTIDAD	UNIDAD	VERIFICACIÓN Cumple - C	VERIFICACIÓN No Cumple -	OBSERVACIONES
Pala Antichispa					
Tela Oleofílica					
Barrera Absorbente					
Absorbente granular					
Cinta de Peligro					
Plastico negro					
Jabón rey o desengrasante					
Bolsas Rojas Grandes					
Estopa					
Protección Respiratoria con filtro					
Guantes de Nitrilo					
Gafas de Seguridad					
Estuche o maletin					
Otros:					

ITEM 2.	ZONA PUNTO DE CONTROL			CÓDIGO:	

ELEMENTOS DE KIT	CANTIDAD	UNIDAD	VERIFICACIÓN Cumple - C	VERIFICACIÓN No Cumple -	OBSERVACIONES
Pala plástica anctichispa	1	und	✓		
Paños absorbentes	5	und	✓		
Almohadas absorbentes	4	und	✓		
Guantes de Nitrilo	2	par	✓		
Desengrasante					
Oclasor					
Plastico negro					
Traje Tyvek					
Mascarilla doble cartucho					
Masilla	2	und			
Jabon Rey	2	und			
Gafas de Seguridad	1	und			
Tapones de madera	1	pq			
Chaleco reflectivo	-				
Espátula plastica	1	und			
Bolsas industriales	4	pq			
Barrera absorbente	1	und			
Cinta de peligro	1	und			
Caneca Plástica	1	und			
Otros:					

OBSERVACIONES GENERALES:

Luz Ayda Perilla

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN

Saul Ramos.

NOMBRE DEL CONDUCTOR/OPERADOR/RESPONSABLE

Nota: En las observaciones, se debe especificar el **USO** de los elementos del Kit ambiental: si se evidencia faltante de algún elemento se debe reportar al area de HSEQ para su reposición.

CONSORCIO FENIX	INSPECCION CAMILLA	CODIGO: HSE-FTO-115
		VERSION: 01
		FECHA: 20/12/2020

	Camilla Cod.	01	Dim ensiones:	Resistencia 200 kg. con máximo 42 centimetros de ancho x 1.87 metros de largo.
	Color:	Naranja	Caracteristicas	Traslucida a los Rayos x con inmovilizador cefalico, correas en tronco y piernas ajustable con velcro.
	Materia:	Polietileno de alto impacto	Ubicación de la camilla	Calle 24.

ITEM	Marque: B (equipo en buen estado) o M (Equipo en mal estado) según corresponda												
	AÑO:2024												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Dic	VB Cierre Lista Chequeo
	B												
CAMILLA	B												
CORREAS	B												
COSTURAS	B												
VELCRO	B												
REFLECTIVOS	B												
APOYO CEFÁLICO	B												
SEÑALIZACIÓN	B												
ACCESO	B												
INSTALACIÓN	B												

OBSERVACIONES:

Revisado Por:	NOMBRE: Luz Ayda Perilla	Cargo	Supervisor HSE.

PUNTO CRITICO QUE INABILITA EL EQUIPO			
Descripción del Daño, si presenta			
Aquien reportan daño (Responsable del Area)		Medida de Control determinada:	
Fecha del correctivo		Fecha de seguimiento(verificación de controles)	
Notas o Especificaciones adicionales de Estado del equipo			

CONSORCIO FENIX	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	CÓDIGO	MTO-FTO-054
		VERSIÓN	3
		FECHA DE APROBACIÓN	14/05/2013

FECHA: 20/01/2024 PROYECTO: Mantenimiento capa Rodadura

LUGAR: Obra - Vias Yopal CLIENTE: Gobernación.

UBICACIÓN	CLASE DE EXTINTOR	AGENTE	PESO LIBRAS	ESTADO									FECHA ÚLTIMA RECARGA	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
				MANOMETRO	PASADOR PRECINTO	CILINDRO / PINTURA	MANIJA	PRESION	STICKER	SEÑALIZACION DE UBICACION	SELLO GARANTIA	MANGUERA BOQUILLA			
				B / M	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M	B / M			
Volqueta WOT 687	Multiproposito	ABC	30 LBS	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Abril 2023	Abril 2024	
Obra	Multiproposito	ABC	30 Lbs	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Junio 2023	Junio 2024	

REALIZÓ: Luz Ayda Perilla REVISÓ: Sup. HSE

8539