COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: **Omar Alfredo Gamboa Pereira**
Subgerente Jurídico (E)

DE: **Dirección de Recursos Físicos y Negocios**

ASUNTO: Remisión informe de supervisión # 27 diciembre 2024, TT-160-2022.

Respetado Doctor Gamboa.

De manera atenta me permito remitir informe de supervisión del contrato TT-160-2022 - SECURITY ACCESS FB S.A.S, cuyo objeto señala "*El contratista se obliga para con la Contratante al arrendamiento, instalación y puesta en operación de equipos de control para parqueaderos administrados por la Terminal de Transporte S.A.*" del mes de diciembre 2024.

Lo anterior con el fin de que reposen en el expediente original del contrato TT-160-2022 - SECURITY ACCESS FB S.A.S

Cordialmente,

Manuel Fernando Cifuentes Bonilla
Director de Recursos Físicos y Negocios

Anexos: (136 folios, 1 folio memorando, 12 folios informe de supervisión, 123 folios reporte de servicio técnico, CD informe de gestión contratista.

Elaboró: Jonathan Ruiz Quevedo– Técnico 2 Administrativo

Documento firmado electrónicamente - 2025-03-11 17:01:11

Este documento radicado con número 20250310008653 de fecha 2025/03/11 16:59, generado mediante el Sistema de Gestión Documental ORFEO ha sido firmado electrónicamente:

FIRMAS:



Nombre:MANUEL FERNANDO CIFUENTES BONILLA
Dependencia:DIRECCION DE RECURSOS FISICOS
Fecha:2025-03-11 17:01 PM

APROBÓ:

No se seleccionó personal para aprobación

RADICADOR:

Nombre:MANUEL FERNANDO CIFUENTES BONILLA
Dependencia:DIRECCION DE RECURSOS FISICOS
Fecha:2025-03-11 16:59 PM

Documento firmado electrónicamente - 2025-03-11 17:01:11

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD / LA TERMINAL.	**INFORME DE SUPERVISIÓN**	**CÓDIGO: GJC-FT35**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD / LA TERMINAL.
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL / FORMATO	VERSIÓN N° 13 DE ABRIL 2022	

ESTE FORMATO APLICA PARA LOS CONTRATOS DE: *SERVICIOS, COMPRAVENTAS, SUMINISTROS E INTERVENTORÍA.*
NO APLICA PARA LOS CONTRATOS DE: *PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES – APOYO A LA GESTIÓN, CONSULTORIAS Y ASESORIAS. REMÍTASE AL FORMATO GJC-FT49.*

INFORME No. 27

CONTRATO No. TT-160-2022
01/12/2024 AL 31/12/2024

Porcentaje de ejecución	**FÍSICA**	**PRESUPUESTAL**
	89,70%	**80,76%**

(Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:

Contratista	SECURITY ACCESS FB S.A.S
Identificación	901.225.732-8
Objeto	El contratista se obliga para con la Contratante el arrendamiento, instalación y puesta en operación de equipos de control para parqueaderos administrados por la Terminal de Transporte S.A.
Plazo inicial	24 meses o hasta agotar el valor del contrato, lo que primero ocurra
Fecha de Iniciación	27/10/2022
Fecha de Finalización	31/03/2025
Nombre Supervisor (e)	Manuel Fernando Cifuentes Bonilla
Cargo	Director de Recursos Físicos y Negocios (e)

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)

Tipo de Modificación	**Fecha de firma de la modificación (dd/mm/aaaa)**	**Modificación (Valor / Plazo / Clausula**
ADICIÓN	26/10/2024	$ 680.481.263 / 31/03/2025 / ARTÍCULO TERCERO
PRORROGA	26/10/2024	5 meses y 4 días / ARTÍCULO PRIMERO
SUSPENSIÓN	N/A	N/A
OTRO SI	N/A	N/A

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

Concepto	**Valor**
Valor inicial del contrato	3.578.897.136
Valor adiciones / Reducciones	680.481.263
Valor total del contrato (con adición / reducción si aplica)	4.259.378.399
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	3.439.876.638
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	819.501.761
Saldo pendiente por reintegrar (cuando aplique)	N/A

3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

No. CDP 20220397	VALOR CDP $323.094.880	FECHA CDP 07/09/2022
No. CRP 20221162	VALOR CRP $323.094.880	FECHA CRP 26/10/2022
No. CDP 20230108	VALOR CDP $154.171.689	FECHA CDP 02/01/2023
No. CRP 20230108	VALOR CRP $154.171.689	FECHA CRP 02/01/2023
No. CDP 20230103	VALOR CDP $1.789.448.568	FECHA CDP 23/03/2023
No. CRP 20230140	VALOR CRP $1.789.448.568	FECHA CRP 27/03/2023
ADICIÓN (si aplica)		
No. CDP 20240440	VALOR CDP $222.952.490	FECHA CDP 08/10/2024
No. CRP 20240645	VALOR CRP $222.952.490	FECHA CRP 28/10/2024

4. INFORMACIÓN DE GARANTÍAS - PÓLIZAS: Aseguradora Seguros del Estado: 14-40-101049846 - 14-44-101165713

Tipo de póliza	**Fecha de inicio**	**Fecha de vencimiento**	**Valor amparado**	**Observaciones**
Manejo del anticipo	N/A	N/A	**N/A**	
Cumplimiento	26/10/2022	1/10/2025	**$ 851.875.679,80**	
Calidad del bien	26/10/2022	31/03/2025	**$ 851.875.679,80**	
Calidad del servicio	26/10/2022	1/10/2025	**$ 851.875.679,80**	
Estabilidad de la obra	N/A	N/A	**N/A**	
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	26/10/2022	31/03/2028	**$ 425.937.839,90**	
Responsabilidad civil extracontractual	26/10/2022	1/10/2025	**$ 650.000.000,00**	

5. CERTIFICACIONES PARA PAGOS SUSCRITAS POR EL SUPERVISOR

Certificado No.	Fecha de Certificación	Valor Certificado	Observaciones
1		470.050,00	Noviembre - Santa Barbara (Arrendamiento)
2		2.528.904,00	Noviembre - San Andresito 2 (Arrendamiento)
3		2.528.904,00	Noviembre - San Andresito 3(Arrendamiento)
4		2.528.904,00	Noviembre - San Andresito 1(Arrendamiento)
5		7.350.440,00	Noviembre - Santa Barbara Bahías (Arrendamiento)
6		19.263.732,00	Noviembre - Modelia 2 (Arrendamiento)
7		7.979.902,00	Noviembre - Santa Barbara Bahías (Adecuaciones Codenas)
8		7.339.682,00	Noviembre - Modelia 2 (Adecuaciones codensa)
9		323.064,00	Octubre - San Andresito 2 (Arrendamiento)
10		323.064,00	Octubre - San Andresito 1 (Arrendamiento)
11		323.064,00	Octubre - San Andresito 3 (Arrendamiento)
12		141.590,00	Octubre - Carmelo (Arrendamiento)
13		478.445,00	Octubre - Castilla (Arrendamiento)
14		457.367,00	Octubre - Modelia (Arrendamiento)
15		785.248,00	Octubre - Chico 90 (Arrendamiento)
16		946.663,00	Octubre - Calle 96 (Arrendamiento)
17		946.659,00	Octubre - Calle 97 (Arrendamiento)
18		507.144,00	Octubre - Alhambra 2 (Arrendamiento)
19		204.264,00	Octubre - Gloria Lara 1 (Arrendamiento)
20		198.438,00	Octubre - Gloria Lara 2 (Arrendamiento)
21		198.438,00	Octubre - Gloria Lara 3 (Arrendamiento)
22		786.363,00	Octubre - Nicolas de Federman (Arrendamiento)
23		192.621,00	Octubre - Calle 72 (Arrendamiento)
24		192.621,00	Octubre - Calle 84 (Arrendamiento)
25		495.310,00	Octubre - Calle 88 (Arrendamiento)
26		169.697,00	Octubre - Calle 93 (Arrendamiento)
27		192.621,00	Octubre - Calle 109 (Arrendamiento)
28		512.206,00	Octubre - Lago 79 (Arrendamiento)
29	27/12/2022	1.061.927,00	Noviembre - Carmelo (Arrendamiento)
30		3.800.165,00	Noviembre - Castilla (Arrendamiento)
31		3.642.087,00	Noviembre - Modelia (Arrendamiento)
32		5.938.097,00	Noviembre - Chico 90 (Arrendamiento)
33		7.099.984,00	Noviembre - Calle 96 (Arrendamiento)
34		7.099.984,00	Noviembre - Calle 97 (Arrendamiento)
35		3.803.594,00	Noviembre - Alhambra 2 (Arrendamiento)
36		1.531.977,00	Noviembre - Gloria Lara 1 (Arrendamiento)
37		1.488.280,00	Noviembre - Gloria Lara 2 (Arrendamiento)
38		1.488.280,00	Noviembre - Gloria Lara 3 (Arrendamiento)
39		6.409.859,00	Noviembre - Nicolas de Federman (Arrendamiento)
40		1.444.674,00	Noviembre - Calle 84 (Arrendamiento)
41		3.809.687,00	Noviembre - Calle 88 (Arrendamiento)
42		1.272.743,00	Noviembre - Calle 93 (Arrendamiento)
43		1.444.674,00	Noviembre - Calle 109 (Arrendamiento)
44		3.841.563,00	Noviembre - Lago 79 (Arrendamiento)
45		5.808.433,00	Noviembre - Country 85 (Arrendamiento)
46		3.874.407,00	Noviembre - Chico 97 (Arrendamiento)
47		4.273.644,00	Noviembre - Mariachis (Arrendamiento)
48		3.841.563,00	Noviembre - Alhambra 1 (Arrendamiento)
49		11.210.861,00	Noviembre - Santa Barbara (Arrendamiento)
50		4.116.867,00	Noviembre - Lote 12 (Arrendamiento)
51		4.273.644,00	Noviembre - Castellana (Arrendamiento)
52		3.803.594,00	Noviembre - Calle 100 Olímpica (Arrendamiento)
53		6.224.472,00	Noviembre - Calle 100 Salas (Arrendamiento)
54		3.254.027,00	Noviembre - Compartir Etapa 4 (Arrendamiento)
55		3.254.027,00	Noviembre - Compartir Etapa 5 (Arrendamiento)
56		1.444.674,00	Noviembre - Calle 72 (Arrendamiento)
57		4.879.000,00	Diciembre - Santa Barbara (Insumos)
58		386.750,00	Diciembre - Lote 12 (Insumos)
59		518.840,00	Diciembre - Santa Barbara Bahías (Insumos)
60		518.840,00	Diciembre - Chico 90 (Insumos)
61		1.037.680,00	Diciembre - Simón Bolívar (Insumos)
62		1.556.520,00	Diciembre - Tunal (Insumos)
63		518.840,00	Diciembre - Calle 96 (Insumos)
64		518.840,00	Diciembre - San Andresito 1 (Insumos)
65		518.840,00	Diciembre - San Andresito 2 (Insumos)
66		518.840,00	Diciembre - San Andresito 3 (Insumos)
67		518.840,00	Diciembre - Castilla (Insumos)
68		518.840,00	Diciembre - Modelia (Insumos)
69		518.840,00	Diciembre - Carmelo (Insumos)
70		962.710,00	Diciembre - Alhambra 1 (Insumos)
71		518.840,00	Diciembre - Santa Barbara Bahías (Insumos)
72		687.820,00	Diciembre - Lote 12 (Insumos)
73		518.840,00	Diciembre - La Castellana (Insumos)
74		518.840,00	Diciembre - Calle 100 -1 (Insumos)
75		518.840,00	Diciembre - Calle 100 -2 (Insumos)
76	30/01/2023	687.820,00	Diciembre - Compartir Etapa 4 (Insumos)
77		518.840,00	Diciembre - Compartir Etapa 5 (Insumos)
78		518.840,00	Diciembre - Calle 84 (Insumos)
79		518.840,00	Diciembre - Calle 88 (Insumos)
80		518.840,00	Diciembre - Calle 93 (Insumos)

81		518.840,00	Diciembre - Calle 109 (Insumos)
82		518.840,00	Diciembre - Lago 79 (Insumos)
83		518.840,00	Diciembre - Country 85 (Insumos)
84		518.840,00	Diciembre - Chico 97 (Insumos)
85		518.840,00	Diciembre - Mariachis (Insumos)
86		518.840,00	Diciembre - Alhambra 1(Insumos)
87		518.840,00	Diciembre - Calle 97 (Insumos)
88		518.840,00	Diciembre - Alhambra 2 (Insumos)
89		518.840,00	Diciembre - Gloria Lara 1 (Insumos)
90		518.840,00	Diciembre - Gloria Lara 2 (Insumos)
91		518.840,00	Diciembre - Gloria Lara 3 (Insumos)
92		518.840,00	Diciembre - Nicolas de Federman (Insumos)
93		518.840,00	Diciembre - Calle 72 (Insumos)
94		1.487.500,00	Diciembre - Compartir 1 -1(Adecuaciones)
95		4.081.700,00	Diciembre - Simón Bolívar (Adecuaciones)
96		2.003.365,00	Diciembre - San Andresito 1 (Arrendamiento)
97		2.003.365,00	Diciembre - San Andresito 3 (Arrendamiento)
98		2.907.360,00	Diciembre - Modelia (Arrendamiento)
99		6.375.568,00	Diciembre - Calle 96 (Arrendamiento)
100		6.375.568,00	Diciembre - Calle 97 (Arrendamiento)
101		3.659.916,00	Diciembre - Mariachis (Arrendamiento)
102		3.659.916,00	Diciembre - Castellana (Arrendamiento)
103		944.265,00	Diciembre - Modelia Bares (Arrendamiento)
104		2.115.565,00	Enero - San Andresito 1 (Arrendamientos)
105		2.153.971,00	Enero - San Andresito 2 (Arrendamientos)
106		474.215,00	Enero - Carmelo (Arrendamientos)
107	28/02/2023	2.907.360,00	Enero - Modelia (Arrendamientos)
108		3.659.916,00	Enero - Mariachis (Arrendamientos)
109		474.215,00	Enero - Gloria Lara 1 (Arrendamientos)
110		1.003.765,00	Enero - Calle 84 (Arrendamientos)
111		1.003.765,00	Enero - Calle 93 (Arrendamientos)
112		474.215,00	Enero - Compartir Etapa 5 (Arrendamientos)
113		944.265,00	Enero - Modelia Bares (Arrendamientos)
114		470.050,00	Enero - Compartir 1-1 (Arrendamientos)
115		221.301,00	Enero - Compartir 1-3 (Arrendamientos)
116		221.301,00	Enero - Compartir 1-5(Arrendamientos)
117		2.770.320,00	Enero - Lote 12(Insumos)
118		2.284.800,00	Enero - Simón Bolívar (Adecuaciones)
119		158.070,00	Diciembre - Simón Bolívar (Arrendamiento)
120		474.215,00	Diciembre - Carmelo (Arrendamiento)
121		2.062.865,00	Diciembre - Chico 90 (Arrendamiento)
122		1.533.315,00	Diciembre - Alhambra 2 (Arrendamiento)
123		5.093.462,00	Diciembre - Nicolas de Federman (Arrendamiento)
124		1.003.765,00	Diciembre - Calle 72 (Arrendamiento)
125		1.003.765,00	Diciembre - Calle 84 (Arrendamiento)
126		1.533.315,00	Diciembre - Calle 88 (Arrendamiento)
127		1.003.765,00	Diciembre - Calle 93 (Arrendamiento)
128	23/03/2023	1.533.315,00	Diciembre - Lago 79 (Arrendamiento)
129		5.097.627,00	Diciembre - Country 85 (Arrendamiento)
130		1.533.315,00	Diciembre - Chico 97 (Arrendamiento)
131		1.533.315,00	Diciembre - Alhambra 1 (Arrendamiento)
132		9.095.384,00	Diciembre - Santa Barbara (Arrendamiento)
133		3.189.866,00	Diciembre - Lote 12 (Arrendamiento)
134		1.533.315,00	Diciembre - Calle 100 -1 (Arrendamiento)
135		3.066.630,00	Diciembre - Calle 100 -2 (Arrendamiento)
136		474.215,00	Diciembre - Compartir Etapa 4 (Arrendamiento)
137		474.215,00	Diciembre - Compartir Etapa 5 (Arrendamiento)
138		1.059.100,00	Diciembre - Terminal del Sur (Arrendamiento)
139		2.003.365,00	Diciembre - San Andresito 2 (Arrendamiento)
140		1.003.765,00	Diciembre - Calle 109 (Arrendamiento)
141		944.265,00	Diciembre - Gloria Lara 1 (Arrendamiento)
142		688.534,00	Diciembre - Gloria Lara 2 (Arrendamiento)
143		688.534,00	Diciembre - Gloria Lara 3 (Arrendamiento)
144		221.301,00	Diciembre - Compartir 1-1 (Arrendamiento)
145		221.301,00	Diciembre - Compartir 1-3 (Arrendamiento)
146		221.301,00	Diciembre - Compartir 1-5 (Arrendamiento)
147		1.533.315,00	Enero - Calle 100-1 Olímpica (Arrendamiento)
148		3.066.630,00	Enero - calle 100 - 2 Salas (Arrendamiento)
149		944.265,00	Enero - Santa Barbara Bahías (Arrendamiento)
150		474.215,00	Enero - Compartir Etapa 4(Arrendamiento)
151		1.059.100,00	Enero - Terminal del Sur (Arrendamiento)
152		2.019.182,00	Enero - San Andresito 3 (Arrendamiento)
153		3.306.624,00	Enero - Castilla (Arrendamiento)
154		2.197.899,00	Enero - Alhambra 2 (Arrendamiento)
155		3.371.869,00	Enero - Calle 88 (Arrendamiento)
156		3.396.891,00	Enero - Alhambra 1 (Arrendamiento)
157		3.702.975,00	Enero - Lote 12 (Arrendamiento)
158		5.093.462,00	Enero - Nicolas de Federman (Arrendamiento)
159		1.413.006,00	Enero - El Tunal
160		5.474.625,00	Enero - Chico 90 (Arrendamiento)
161		6.958.055,00	Enero - Calle 96 (Arrendamiento)
162		6.846.514,00	Enero - Calle 97 (Arrendamiento)
163		3.734.520,00	Enero - Unilago 79 (Arrendamiento)

164		5.869.461,00	Enero - Country 85 (Arrendamiento)
165		3.648.730,00	Enero - Chico 97 (Arrendamiento)
166		3.840.686,00	Enero - Castellana (Arrendamiento)
167		2.422.585,00	Febrero - San Andresito 1 (Arrendamiento)
168		2.422.585,00	Febrero - San Andresito 2 (Arrendamiento)
169		2.422.585,00	Febrero - San Andresito 3 (Arrendamiento)
170		474.215,00	Febrero - Carmelo (Arrendamiento)
171		3.535.545,00	Febrero - Castilla (Arrendamiento)
172		3.174.483,00	Febrero - Modelia (Arrendamiento)
173		5.174.382,00	Febrero - Chico 90 (Arrendamiento)
174		7.155.458,00	Febrero - Calle 96 (Arrendamiento)
175		7.155.458,00	Febrero - Calle 97 (Arrendamiento)
176		3.627.651,00	Febrero - Alhambra 2 (Arrendamiento)
177		5.594.290,00	Febrero - Nicolas de Federman(Arrendamiento)
178		1.136.383,00	Febrero - Calle 72 (Arrendamiento)
179		1.204.135,00	Febrero - Calle 84 (Arrendamiento)
180		3.517.219,00	Febrero - Calle 88 (Arrendamiento)
181		1.218.320,00	Febrero - Calle 93 (Arrendamiento)
182		1.185.050,00	Febrero - Calle 109 (Arrendamiento)
184		3.993.319,00	Febrero - Lago 79 (Arrendamiento)
185		5.730.195,00	Febrero - Country 85 (Arrendamiento)
186		3.966.936,00	Febrero Chico 97 (Arrendamiento)
187		4.047.981,00	Febrero - Mariachis (Arrendamiento)
188		4.093.279,00	Febrero - Alhambra 1 (Arrendamiento)
189	27/03/2023	11.428.701,00	Febrero - Santa Barbara (Arrendamiento)
190		3.753.602,00	Febrero - Lote 12 (Arrendamiento)
191		1.533.315,00	Febrero - Calle 100 -1 (Arrendamiento)
192		3.066.630,00	Febrero Calle 100 - 2 (Arrendamiento)
193		474.215,00	Febrero - Compartir Etapa 4 (Arrendamiento)
194		474.215,00	Febrero - Compartir Etapa 5 (Arrendamiento)
195		1.059.100,00	Febrero - Terminal Sur (Arrendamiento)
196		944.265,00	Febrero - Santa Barbara Bahías (Arrendamiento)
197		944.265,00	Febrero - Modelia Bares (Arrendamiento)
198		470.050,00	Febrero - Compartir 1-1 (Arrendamiento)
199		474.215,00	Febrero - Compartir 1-3 (Arrendamiento)
200		474.215,00	Febrero - Compartir 1-5 (Arrendamiento)
201		2.007.530,00	Febrero - Simón Bolívar (Arrendamiento)
202		1.422.645,00	Febrero - El Tunal (Arrendamiento)
203		601.557,00	Febrero - Gloria Lara (Arrendamiento)
204		275.047,00	Octubre - Country 85 (Arrendamiento)
205		204.441,00	Octubre - Chico 97 (Arrendamiento)
206		267.115,00	Octubre - Mariachis (Arrendamiento)
207		204.441,00	Octubre - Alhambra 1 (Arrendamiento)
208		204.441,00	Octubre - Lote 12 (Arrendamiento)
209		267.115,00	Octubre - Castellana (Arrendamiento)
210		204.441,00	Octubre - Calle 100 -1 (Arrendamiento)
211		408.882,00	Octubre - Calle 100 -2 (Arrendamiento)
212		1.311.380,00	Octubre - Catilla (Insumos)
213		1.573.656,00	Octubre - Chico 90 (Insumos)
214		1.639.225,00	Octubre - Calle 96 (Insumos)
215		1.639.225,00	Octubre - Calle 97 (Insumos)
216		1.639.225,00	Octubre - Alhambra 2 (Insumos)
217		1.311.380,00	Octubre - Nicolas de Federman (Insumos)
218		3.212.881,00	Octubre - Country 85 (Insumos)
219		1.606.441,00	Octubre - Chico 97 (Insumos)
220		1.639.225,00	Octubre - Mariachis (Insumos)
221		1.639.225,00	Octubre - Alhambra 1 (Insumos)
222		4.884.891,00	Octubre - Santa Barbara (Insumos)
223		1.508.087,00	Octubre - lote 12 (Insumos)
224		1.311.380,00	Octubre - Calle 100 -1 (Insumos)
225		1.311.380,00	Octubre - Calle 100 -2 (Insumos)
226		1.533.315,00	Diciembre - Castilla (Arrendamiento)
227		1.003.765,00	Enero - Calle 109 (Arrendamiento)
228		9.634.668,00	Enero - Santa Barbara (Arrendamiento)
229		474.215,00	Febrero - Compartir 1-3 (Arrendamiento)
230		4.164.599,00	Febrero - Castellana (Arrendamiento)
231		169.456,00	Febrero - Simón Bolívar (Insumos)
232		65.450,00	Febrero - Calle 96 (Insumos)
233		892.500,00	Febrero - Simón Bolívar (Insumos)
234		1.606.441,00	Febrero - Lago 79 (Insumos)
235		416.500,00	Febrero - San Andresito 1 (Insumos)
236		416.500,00	Febrero - San Andresito 2 (Insumos)
237		416.500,00	Febrero - San Andresito 3 (Insumos)
238		1.487.500,00	Febrero - San Andresito 3 (Adecuaciones)
239		2.589.955,00	Marzo - San Andresito 1 (Arrendamiento)
240		2.589.955,00	Marzo - San Andresito 2 (Arrendamiento)
241		2.589.955,00	Marzo - San Andresito 3 (Arrendamiento)
242		1.003.159,00	Marzo - Carmelo (Arrendamiento)
243		3.808.023,00	Marzo - Castilla (Arrendamiento)
244		3.522.836,00	Marzo - Modelia (Arrendamiento)
245		5.438.943,00	Marzo - Chico 90 (Arrendamiento)
246		7.262.082,00	Marzo - Calle 96 (Arrendamiento)
247		7.155.458,00	Marzo - Calle 97 (Arrendamiento)

248		3.627.651,00	Marzo - Alhambra 2 (Arrendamiento)
249		1.290.154,00	Marzo - Gloria Lara 1 (Arrendamiento)
250		611.295,00	Marzo - Gloria Lara 2 (Arrendamiento)
251		433.712,00	Marzo - Gloria Lara 3 (Arrendamiento)
252		6.785.535,00	Marzo - Nicolas de Federman (Arrendamiento)
253		1.403.362,00	Marzo - Calle 84 (Arrendamiento)
254		4.259.448,00	Marzo - Calle 88 (Arrendamiento)
255		4.184.975,00	Marzo - Calle 77 (Arrendamiento)
256		3.966.936,00	Marzo - Calle 97 (Arrendamiento) idu
257		4.685.113,00	Marzo - Mariachis (Arrendamiento)
258		4.233.465,00	Marzo - Alhambra 1 (Arrendamiento)
259	25/04/2023	11.615.019,00	Marzo - Santa Barbara (Arrendamiento)
260		3.933.307,00	Marzo - Lote 12 (Arrendamiento)
261		4.697.567,00	Marzo - Castellana (Arrendamiento)
262		1.864.085,00	Marzo - Calle 100 - 1 (Arrendamiento)
263		3.066.630,00	Marzo - Calle 100 - 2 (Arrendamiento)
264		474.215,00	Marzo - Compartir Etapa 4 (Arrendamiento)
265		474.215,00	Marzo - Compartir Etapa 5 (Arrendamiento)
266		1.059.100,00	Marzo - Terminal Sur (Arrendamiento)
267		944.265,00	Marzo - Santa Barbara Bahías (Arrendamiento)
268		944.265,00	Marzo - Modelia Bares (Arrendamiento)
269		470.050,00	Marzo - Compartir 1-1 (Arrendamiento)
270		474.215,00	Marzo - Compartir 1-2 (Arrendamiento)
271		474.215,00	Marzo - Compartir 1-3 (Arrendamiento)
272		474.215,00	Marzo - Compartir 1-5 (Arrendamiento)
273		2.007.530,00	Marzo - Simón Bolívar (Arrendamiento)
274		1.422.645,00	Marzo - El Tunal (Arrendamiento)
275		1.422.753,00	Marzo - Calle 72 (Arrendamiento)
276		1.427.008,00	Marzo - Calle 93 (Arrendamiento)
277		1.435.581,00	Marzo - Calle 109 (Arrendamiento)
278		6.171.146,00	Marzo - Calle 85 (Arrendamiento)
279		85.980.567,82	Arrendamiento abril parqueaderos administrados DADEP
280		5.675.571,00	Abril - Chico 90 (Arrendamiento)
281		1.555.259,00	Abril - Calle 72 (Arrendamiento)
282		1.588.903,00	Abril - Calle 84 (Arrendamiento)
283		4.002.909,00	Abril - Calle 88 (Arrendamiento)
284		1.605.239,00	Abril - Calle 93 (Arrendamiento)
285		1.605.239,00	Abril - Calle 109 (Arrendamiento)
286		4.308.193,00	Abril - Lago 79 (Arrendamiento)
287		6.413.255,00	Abril - Country 85 (Arrendamiento)
288		3.966.936,00	Abril - Chico 97 (Arrendamiento)
289		1.059.100,00	Abril - Terminal Sur (Arrendamiento)
290	26/05/2023	2.007.530,00	Abril - Simón Bolívar (Arrendamiento)
291		1.422.645,00	Abril - Tunal (Arrendamiento)
292		416.500,00	Abril - Castellana (Insumos)
293		898.688,00	Abril - Gloria Lara 1 (Insumos)
294		652.239,00	Abril - Gloria Lara 2 (Insumos)
295		1.961.715,00	Abril - Nicolas de Federman (Insumos)
296		3.848.508,00	Abril - Simón Bolívar (Insumos) caseta nueva
297		211.820,00	Abril - Simón Bolívar (Insumos) rollos
298		169.456,00	Abril - Simón Bolívar (Insumos) rollos
299		29.053.493,00	Abril - Alhambra (Adecuaciones) Eléctricas
300		15.209.366,00	Abril - Calle 100 - 1 (Adecuaciones)
301		21.450.821,00	Abril - Calle 100 - 2 (Adecuaciones)
303		5.700.213,00	Mayo - Calle 90 (Arrendamiento)
304		1.552.572,00	Mayo - Calle 72 (Arrendamiento)
305		1.588.903,00	Mayo - Calle 84 (Arrendamiento)
306		4.002.909,00	Mayo - Calle 88 (Arrendamiento)
307		1.602.552,00	Mayo - Calle 93 (Arrendamiento)
308		1.602.552,00	Mayo - Calle 109 (Arrendamiento)
309		4.308.193,00	Mayo - Calle 77 (Arrendamiento)
310	26/06/2023	6.413.255,00	Mayo - Calle 85 (Arrendamiento)
311		3.966.936,00	Mayo - Calle 97 (Arrendamiento)
312		1.059.100,00	Mayo - Terminal Sur (Arrendamiento)
313		2.252.324,00	Mayo - Simón Bolívar (Arrendamiento)
314		1.422.645,00	Mayo - Tunal (Arrendamiento)
315		150.178,00	Mayo - Calle 93 (Insumos)
316		287.980,00	Mayo - Simón Bolívar (Insumos)
317		863.940,00	Mayo - Tunal (Insumos)
302	24/07/2023	85.862.428,00	Arrendamiento mayo parqueaderos administrados DADEP
318		5.700.213,00	Junio - Calle 90 (Arrendamiento)
319		1.552.572,00	Junio - Calle 72 (Arrendamiento)
320		1.588.903,00	Junio - Calle 84 (Arrendamiento)
321		4.002.909,00	Junio - Calle 88 (Arrendamiento)
322		1.602.552,00	Junio - Calle 93 (Arrendamiento)
323		1.602.552,00	Junio - Calle 109 (Arrendamiento)
324		4.308.193,00	Junio - Calle 77 (Arrendamiento)
325	26/07/2023	6.413.255,00	Junio - Calle 85 (Arrendamiento)
326		3.966.936,00	Junio - Calle 97 (Arrendamiento)
327		287.980,00	Junio - Castellana (Insumos)
328		497.658,00	Junio - Calle 97 (Insumos) (DADEP)
329		575.960,00	Junio - Santa Barbara (Insumos)
330		958.426,00	Junio - Modelia (Insumos)

331		287.980,00	Junio - Terminal modulo 1 (Insumos)
332		882.980,00	Junio - Tunal 1 (Insumos)
333	1/08/2023	90.070.093,00	Arrendamiento junio parqueaderos administrados DADEP
334		1.059.100,00	Junio - Terminal Sur (Arrendamiento)
335		2.394.042,00	Junio - Simón Bolívar (Arrendamiento)
336		1.422.645,00	Junio - Tunal (Arrendamiento)
337		51.111,00	Junio - Terminal Modulo 1 (Arrendamiento)
338		35.304,00	Junio - Compartir 1-2 (Arrendamiento)
339	22/08/2023	91.683.019,00	Arrendamiento julio parqueaderos administrados DADEP
340		5.700.213,00	Julio - Calle 90 (Arrendamiento)
341		1.552.572,00	Julio - Calle 72 (Arrendamiento)
342		1.588.903,00	Julio - Calle 84 (Arrendamiento)
343		4.002.909,00	Julio - Calle 88 (Arrendamiento)
344		1.602.552,00	Julio - Calle 93 (Arrendamiento)
345		1.602.552,00	Julio - Calle 109 (Arrendamiento)
346		4.308.193,00	Julio - Calle 77 (Arrendamiento)
347		6.413.255,00	Julio Calle 85 (Arrendamiento)
348		3.966.936,00	Julio - Calle 97 (Arrendamiento)
349		423.640,00	Julio - Terminal Sur (Arrendamiento)
350		2.394.042,00	Julio - Simón Bolívar (Arrendamiento)
351		1.422.645,00	Julio - El Tunal (Arrendamiento)
352		2.588.761,00	Julio - Copropiedad (Arrendamiento)
353		446.250,00	Julio - Simón Bolívar (Insumos)
354		287.980,00	Julio - Modelia (Insumos)
355		652.239,00	Julio - Gloria Lara 3 (Insumos)
356		165.886,00	Julio - Calle 84 (Insumos)
357		416.500,00	Julio - Calle 100 - 2 (Insumos)
358		178.976,00	Julio - Calle 100 - 2 (Insumos)
359		402.458,00	Julio - Simón Bolívar (Insumos)
360		416.500,00	Julio - Simón Bolívar (Insumos)
361	26/09/2023	102.797.994,00	Arrendamiento agosto parqueaderos administrados DADEP
362		5.700.213,00	Agosto - Calle 90 (Arrendamiento)
363		1.552.572,00	Agosto - Calle 72 (Arrendamiento)
364		1.588.903,00	Agosto - Calle 84 (Arrendamiento)
365		4.002.909,00	Agosto - Calle 88 (Arrendamiento)
366		1.602.552,00	Agosto - Calle 93 (Arrendamiento)
367		1.602.552,00	Agosto - Calle 109 (Arrendamiento)
368		4.308.193,00	Agosto - Calle 77 (Arrendamiento)
369		3.966.936,00	Agosto - Calle 97 (Arrendamiento)
370		2.394.042,00	Agosto - Simón Bolívar (Arrendamiento)
371		1.422.645,00	Agosto - Tunal (Arrendamiento)
372		6.413.255,00	Agosto - Calle 85 (Arrendamiento)
373		3.087.534,00	Agosto - Copropiedad (Arrendamiento)
374		8.496.660,00	Agosto - Copropiedad (Insumos)
375	27/10/2023	81.508.389,00	Arrendamiento septiembre parqueaderos administrados DADEP
376		5.700.213,00	Septiembre - Calle 90 (Arrendamiento)
377		1.399.574,00	Septiembre - Calle 72 (Arrendamiento)
378		1.470.448,00	Septiembre - Calle 84 (Arrendamiento)
379		3.574.864,41	Septiembre - Calle 88 (Arrendamiento)
380		1.566.688,97	Septiembre - Calle 93 (Arrendamiento)
381		1.484.096,81	Septiembre - Calle 109 (Arrendamiento)
382		3.875.208,06	Septiembre - Calle 77 (Arrendamiento)
383		6.309.249,00	Septiembre - Calle 85 (Arrendamiento)
384		3.862.930,00	Septiembre - Calle 97 (Arrendamiento)
385		1.535.223,00	Septiembre - Tunal 1 (Arrendamiento)
386		1.544.764,00	Septiembre - Tunal 2 (Arrendamiento)
387		1.047.656,00	Septiembre - Tunal 3 (Arrendamiento)
388		4.791.428,00	Septiembre - Simón Bolívar (Arrendamiento)
389		3.042.242,00	Septiembre - Copropiedad (Arrendamiento)
390		625.146,00	Septiembre - ZPP (Arrendamiento)
391	13/12/2023	80.934.460,12	Arrendamiento octubre parqueaderos administrados DADEP
392		5.751.956,02	Octubre - Calle 90 (Arrendamiento)
393		1.473.401,83	Octubre - Calle 72 (Arrendamiento)
394		817.202,53	Octubre - Calle 84 (Arrendamiento)
395		4.187.703,20	Octubre - Calle 88 (Arrendamiento)
396		1.523.381,83	Octubre - Calle 93 (Arrendamiento)
397		1.523.381,83	Octubre - Calle 109 (Arrendamiento)
398		3.902.792,70	Octubre - Calle 77 (Arrendamiento)
399		6.096.988,71	Octubre - Calle 85 (Arrendamiento)
400		3.820.022,95	Octubre - Calle 97 (Arrendamiento)
401		1.740.387,85	Octubre - Tunal 1 (Arrendamiento)
402		1.750.943,31	Octubre - Tunal 2 (Arrendamiento)
403		1.221.393,31	Octubre - Tunal 3 (Arrendamiento)
404	28/11/2023	3.040.112,04	Octubre - Simón Bolívar (Arrendamiento)
405	13/12/2023	3.047.574,45	Octubre - Copropiedad (Arrendamiento)
406	28/11/2023	937.720,00	Octubre - ZPP (Arrendamiento)
407		317.730,00	Octubre - Simón Bolívar (Insumos)
408		593.096,00	Octubre - Simón Bolívar (Insumos)
409		211.820,00	Octubre - Simón Bolívar (Insumos)
410		1.428.000,00	Octubre - Copropiedad (Insumos)
411		550.094,00	Octubre 2022 - Santa Barbara (Arrendamiento)
412		1.003.765,00	Enero 2023 - Calle 72 (Arrendamiento)
413		77.290.093,56	Arrendamiento noviembre parqueaderos administrados DADEP

414		5.626.534,05	Noviembre - Calle 90 (Arrendamiento)
415		1.473.401,58	Noviembre - Calle 72 (Arrendamiento)
416		4.082.903,75	Noviembre - Calle 88 (Arrendamiento)
417		1.523.381,58	Noviembre - Calle 93 (Arrendamiento)
418		1.523.381,58	Noviembre - Calle 109 (Arrendamiento)
419		3.876.745,70	Noviembre - Calle 77 (Arrendamiento)
420		6.172.595,10	Noviembre - Calle 85 (Arrendamiento)
421	21/12/2023	3.455.269,40	Noviembre - Calle 97 (Arrendamiento)
422		1.740.387,60	Noviembre - Tunal 1 (Arrendamiento)
423		1.740.387,60	Noviembre - Tunal 2 (Arrendamiento)
424		1.210.837,60	Noviembre - Tunal 3 (Arrendamiento)
425		2.941.996,04	Noviembre - Simón Bolívar (Arrendamiento)
426		3.018.072,74	Noviembre - Copropiedad (Arrendamiento)
427		937.720,00	Noviembre - ZPP (Arrendamiento)
428		1.892.695,00	Noviembre - Calle 88 (Insumos)
429		1.570.740,50	Noviembre - Castilla (Insumos)
430		69.467.747,17	Arrendamiento diciembre parqueaderos administrados DADEP
431		5.751.019,05	Diciembre - Calle 90 (Arrendamiento)
432		1.111.662,30	Diciembre - Calle 72 (Arrendamiento)
433	29/01/2024	1.931.319,52	Diciembre - Calle 88 (Arrendamiento)
434		1.254.403,50	Diciembre - Calle 93 (Arrendamiento)
435		1.082.472,30	Diciembre - Calle 109 (Arrendamiento)
436		4.040.792,70	Diciembre - Calle 77 (Arrendamiento)
437		6.413.255,10	Diciembre - Calle 85 (Arrendamiento)
438	2/02/2024	3.561.536,40	Diciembre - Calle 97 (Arrendamiento)
439		1.740.387,60	Diciembre - Tunal 1 (Arrendamiento)
440		1.740.387,60	Diciembre - Tunal 2 (Arrendamiento)
441		1.210.837,60	Diciembre - Tunal 3 (Arrendamiento)
442	29/01/2024	3.040.112,04	Diciembre - Simón Bolívar (Arrendamiento)
443		3.116.188,74	Diciembre - Copropiedad (Arrendamiento)
444		937.720,00	Diciembre - ZPP (Arrendamiento)
445		257.040,00	Diciembre - Mariachis (Insumos)
446		416.500,00	Diciembre - Modelia Éxito (Insumos)
447		66.931.383,46	Arrendamiento enero parqueaderos administrados DADEP
448		5.813.714,05	Enero - Calle 90 (Arrendamiento)
449		1.552.571,58	Enero - Calle 72 (Arrendamiento)
450		4.207.690,75	Enero - Calle 88 (Arrendamiento)
451		1.523.381,58	Enero - Calle 93 (Arrendamiento)
452		1.523.372,58	Enero - Calle 109 (Arrendamiento)
453		4.308.192,70	Enero - Calle 77 (Arrendamiento)
454		6.413.255,10	Enero - Calle 85 (Arrendamiento)
455	26/02/2024	3.828.936,40	Enero - Calle 97 (Arrendamiento)
456		1.740.378,60	Enero - Tunal 1 (Arrendamiento)
457		1.740.378,60	Enero - Tunal 2 (Arrendamiento)
458		1.210.828,60	Enero - Tunal 3 (Arrendamiento)
459		2.941.996,04	Enero - Simón Bolívar (Arrendamiento)
460		3.018.072,74	Enero - Copropiedad (Arrendamiento)
461		937.720,00	Enero - ZPP (Arrendamiento)
462		1.004.205,30	Enero - Terminal Norte (Arrendamiento)
463		498.276,80	Enero - Copropiedad (Insumos)
464		63.810.612,46	Arrendamiento febrero parqueaderos administrados DADEP
465		5.813.714,05	Febrero - Calle 90 (Arrendamiento)
466		1.552.571,58	Febrero - Calle 72 (Arrendamiento)
467		3.802.538,75	Febrero - Calle 88 (Arrendamiento)
468		1.602.551,58	Febrero - Calle 93 (Arrendamiento)
469		1.523.381,58	Febrero - Calle 109 (Arrendamiento)
470		4.050.862,70	Febrero - Calle 77 (Arrendamiento)
471	21/03/2024	6.413.255,10	Febrero - Calle 85 (Arrendamiento)
472		3.456.804,40	Febrero - Calle 97 (Arrendamiento)
473		1.740.387,60	Febrero - Tunal 1 (Arrendamiento)
474		1.740.387,60	Febrero - Tunal 2 (Arrendamiento)
475		1.179.169,60	Febrero - Tunal 3 (Arrendamiento)
476		2.742.746,04	Febrero - Simón Bolívar (Arrendamiento)
477		3.004.990,74	Febrero - Copropiedad (Arrendamiento)
478		937.720,00	Febrero - ZPP (Arrendamiento)
479		1.004.205,30	Febrero - Terminal Norte (Arrendamiento)
480		77.946.450,46	Arrendamiento marzo parqueaderos administrados DADEP
481		5.973.919,05	Marzo - Calle 90 (Arrendamiento)
482		1.510.571,58	Marzo - Calle 72 (Arrendamiento)
483		4.207.690,75	Marzo - Calle 88 (Arrendamiento)
484		1.510.098,58	Marzo - Calle 93 (Arrendamiento)
485		1.523.381,58	Marzo - Calle 109 (Arrendamiento)
486		4.308.192,70	Marzo - Calle 77 (Arrendamiento)
487		6.275.255,10	Marzo - Calle 85 (Arrendamiento)
488		3.550.394,40	Marzo - Calle 97 (Arrendamiento)
489		1.730.557,60	Marzo - Tunal 1 (Arrendamiento)
490		1.819.557,60	Marzo - Tunal 2 (Arrendamiento)
491	24/04/2024	1.290.007,60	Marzo - Tunal 3 (Arrendamiento)
492		3.060.069,04	Marzo - Simón Bolívar (Arrendamiento)
493		2.989.950,74	Marzo - Copropiedad (Arrendamiento)
494		937.720,00	Marzo - ZPP (Arrendamiento)
495		1.004.205,30	Marzo - Terminal Norte (Arrendamiento)
496		185.640,00	Marzo - Calle 72 (insumos)

497		62.460,72	Marzo - Calle 100 - 1 (Insumos)
498		185.640,00	Marzo - Calle 96 (Insumos)
499		185.640,00	Marzo - Alhambra (Insumos)
500		556.920,00	Marzo - Calle 100 - 1 (Insumos)
501		1.021.020,00	Marzo - Calle 100 - 2 (Insumos)
502		1.206.660,00	Marzo - Simón Bolívar (Insumos)
503		78.522.201,46	Arrendamiento abril parqueaderos administrados DADEP
504		5.909.926,05	Abril - Calle 90 (Arrendamiento)
505		1.560.551,58	Abril - Calle 72 (Arrendamiento)
506		4.303.006,75	Abril - Calle 88 (Arrendamiento)
507		1.602.551,58	Abril - Calle 93 (Arrendamiento)
508		1.602.551,58	Abril - Calle 109 (Arrendamiento)
509		4.213.841,70	Abril - Calle 77 (Arrendamiento)
510		6.290.791,10	Abril - Calle 85 (Arrendamiento)
511	24/05/2024	3.819.736,40	Abril - Calle 97 (Arrendamiento)
512		1.766.424,60	Abril - Tunal 1 (Arrendamiento)
513		1.792.990,60	Abril - Tunal 2 (Arrendamiento)
514		1.263.440,60	Abril - Tunal 3 (Arrendamiento)
515		2.982.010,04	Abril - Simón Bolívar (Arrendamiento)
516		937.720,00	Abril - ZPP (Arrendamiento)
517		890.728,30	Abril - Terminal Norte (Arrendamiento)
518		280.840,00	Abril - Calle 97 (Insumos)
519		321.300,00	Abril - Calle 100 Salas (Insumos)
520		3.189.200,00	Mayo - Simón Bolívar (Insumos)
521		92.820,00	Mayo - San Andresito 3 (Insumos)
522		92.820,00	Mayo - San Andresito 1 (Insumos)
523		92.820,00	Mayo - San Andresito 2 (Insumos)
524		556.920,00	Mayo - Tunal 1 (Insumos)
525		556.920,00	Mayo - Tunal 2 (Insumos)
526		556.920,00	Mayo - Tunal 3 (Insumos)
527		556.920,00	Mayo - Santa Barbara (Insumos)
528		78.971.758,46	Arrendamiento mayo parqueaderos administrados DADEP
529		1.560.551,58	Mayo - Calle 72 (Arrendamiento)
530		4.246.473,75	Mayo - Calle 88 (Arrendamiento)
531	25/06/2024	1.602.551,58	Mayo - Calle 93 (Arrendamiento)
532		1.562.701,58	Mayo - Calle 109 (Arrendamiento)
533		4.308.192,70	Mayo - Calle 77 (Arrendamiento)
534		6.399.972,10	Mayo - Calle 85 (Arrendamiento)
535		3.966.936,40	Mayo - Calle 97 (Arrendamiento)
536		1.792.990,60	Mayo - Tunal 1 (Arrendamiento)
537		1.819.557,60	Mayo - Tunal 2 (Arrendamiento)
538		1.149.045,60	Mayo - Tunal 3 (Arrendamiento)
539		3.055.776,04	Mayo - Simón Bolívar (Arrendamiento)
540		937.720,00	Mayo - ZPP (Arrendamiento)
541		1.004.205,30	Mayo - Terminal Norte (Arrendamiento)
542		6.018.419,05	Mayo - Calle 90 (Arrendamiento)
543		78.824.458,46	Arrendamiento junio parqueaderos administrados DADEP
544		6.018.419,05	Junio - Calle 90 (Arrendamiento)
545		1.602.551,58	Junio - Calle 72 (Arrendamiento)
546		4.292.523,75	Junio - Calle 88 (Arrendamiento)
547		1.601.151,58	Junio - Calle 93 (Arrendamiento)
548		1.602.551,58	Junio - Calle 109 (Arrendamiento)
549		4.294.909,70	Junio - Calle 77 (Arrendamiento)
550	18/07/2024	6.293.705,10	Junio - Calle 85 (Arrendamiento)
551		3.953.653,40	Junio - Calle 97 (Arrendamiento)
552		1.818.818,60	Junio - Tunal 1 (Arrendamiento)
553		1.819.557,60	Junio - Tunal 2 (Arrendamiento)
554		1.819.557,60	Junio - Tunal 3 (Arrendamiento)
555		3.255.026,04	Junio - Simón Bolívar (Arrendamiento)
556		937.720,00	Junio - ZPP (Arrendamiento)
557		1.004.205,30	Junio - Terminal Norte (Arrendamiento)
558		317.730,00	Junio - Tunal 1 (Arrendamiento)
559		6.018.419,00	Julio - Calle 90 (Arrendamiento)
560		1.602.552,00	Julio - Calle 72 (Arrendamiento)
561		4.305.807,00	Julio - Calle 88 (Arrendamiento)
562		1.602.552,00	Julio - Calle 93 (Arrendamiento)
563		1.602.552,00	Julio - Calle 109 (Arrendamiento)
564		4.308.192,70	Julio - Calle 77 (Arrendamiento)
565		6.413.255,10	Julio - Calle 85 (Arrendamiento)
566	27/08/2024	3.966.936,40	Julio - Calle 97 (Arrendamiento)
567		1.806.274,60	Julio - Tunal 1 (Arrendamiento)
568		1.819.557,60	Julio - Tunal 2 (Arrendamiento)
569		1.819.557,60	Julio - Tunal 3 (Arrendamiento)
570		3.228.459,04	Julio - Simón Bolívar (Arrendamiento)
571		937.720,00	Julio - ZPP (Arrendamiento)
572		1.004.205,30	Julio - Terminal Norte (Arrendamiento)
573		296.548,00	Julio - Tunal 1 (Insumos)
574		78.530.544,46	Arrendamiento julio parqueaderos administrados DADEP
NC		- 937.720,00	Nota crédito arrendamiento junio 2024 por no pago zpp
NC		- 937.720,00	Nota crédito arrendamiento mayo 2024 por no pago zpp
575		937.720,00	Junio - ZPP (Arrendamiento)
576		937.720,00	Mayo - ZPP (Arrendamiento)
577		80.308.701,76	Arrendamiento agosto parqueaderos administrados DADEP

578		6.018.419,05	Agosto - Calle 90 (Arrendamiento)
579		1.602.551,58	Agosto - Calle 72 (Arrendamiento)
580		4.305.806,75	Agosto - Calle 88 (Arrendamiento)
581		1.602.551,58	Agosto - Calle 93 (Arrendamiento)
582	11/09/2024	1.602.551,58	Agosto - Calle 109 (Arrendamiento)
583		4.308.192,70	Agosto - Calle 77 (Arrendamiento)
584		6.413.255,10	Agosto - Calle 85 (Arrendamiento)
585		3.966.936,40	Agosto - Calle 97 (Arrendamiento)
586		1.819.557,60	Agosto - Tunal 1 (Arrendamiento)
587		1.819.557,60	Agosto - Tunal 2 (Arrendamiento)
588		1.819.557,60	Agosto - Tunal 3 (Arrendamiento)
589		3.255.026,04	Agosto - Simón Bolívar (Arrendamiento)
590		937.720,00	Agosto - ZPP (Arrendamiento)
591		1.004.205,30	Agosto - Terminal Norte (Arrendamiento)
592		80.308.701,76	Arrendamiento septiembre parqueaderos administrados DADEP
593		6.018.419,05	Septiembre - Calle 90 (Arrendamiento)
594		1.602.551,58	Septiembre - Calle 72 (Arrendamiento)
595		4.305.806,75	Septiembre - Calle 88 (Arrendamiento)
596		1.602.551,58	Septiembre - Calle 93 (Arrendamiento)
597		1.602.551,58	Septiembre - Calle 109 (Arrendamiento)
598		4.308.192,70	Septiembre - Calle 79 (Arrendamiento)
599		6.413.255,10	Septiembre - Calle 85 (Arrendamiento)
600		3.966.936,40	Septiembre - Calle 97 (Arrendamiento)
601		1.819.557,60	Septiembre - Tunal 1 (Arrendamiento)
602		1.819.557,60	Septiembre - Tunal 2 (Arrendamiento)
603		1.819.557,60	Septiembre - Tunal 3 (Arrendamiento)
604		3.307.790,64	Septiembre - Simón Bolívar (Arrendamiento)
605		937.720,00	Septiembre - ZPP (Arrendamiento)
606		1.030.587,60	Septiembre - Terminal Norte (Arrendamiento)
607		67.046.265,00	Folios estacionamientos DADEP a abril 2024
608		1.258.740,00	Folios calle 90 a abril 2024
609	30/10/2024	835.110,00	Folios calle 72 a abril 2024
610		2.403.135,00	Folios calle 88 a abril 2024
611		918.270,00	Folios calle 93 a abril 2024
612		2.802.600,00	Folios calle 109 a abril 2024
613		2.510.865,00	Folios calle 79 a abril 2024
614		7.768.035,00	Folios calle 85 a abril 2024
615		2.597.535,00	Folios calle 97 a abril 2024
616		1.622.700,00	Folios El tunal 1 a abril 2024
617		760.995,00	Folios El tunal 2 a abril 2024
618		670.815,00	Folios El tunal 3 a abril 2024
619		1.162.620,00	Folios simón bolívar a abril 2024
620		873.720,00	Folios Terminal Norte a abril 2024
621		29.025,00	Folios compartir etapa 5 a abril 2024
622		2.970,00	Folios compartir etapa 1-1 a abril 2024
623		270,00	Folios Gloria Lara 1 a abril 2024
624		12.960,00	Folios Nicolas de Federman a abril 2024
625		3.593.835,00	Folios Copropiedad a abril 2024
626		63.045,00	Folios Calle 84 a abril 2024
627		89.127.315,76	Arrendamiento octubre parqueaderos administrados DADEP
628		6.018.419,05	Octubre - Calle 90 (Arrendamiento)
629		1.602.551,58	Octubre - Calle 72 (Arrendamiento)
630		4.305.806,75	Octubre - Calle 88 (Arrendamiento)
631		1.602.551,58	Octubre - Calle 93 (Arrendamiento)
632		1.602.551,58	Octubre - Calle 109 (Arrendamiento)
633		4.308.192,70	Octubre - Calle 77 (Arrendamiento)
634		6.413.255,10	Octubre - Calle 85 (Arrendamiento)
635	25/11/2024	1.819.557,60	Octubre - Tunal 1 (Arrendamiento)
636		1.819.557,60	Octubre - Tunal 2 (Arrendamiento)
637		1.819.557,60	Octubre - Tunal 3 (Arrendamiento)
638		3.307.790,64	Octubre - Simon Bolivar (Arrendamiento)
639		937.720,00	Octubre - ZPP (Arrendamiento)
640		1.030.587,60	Octubre - Terminal Norte (Arrendamiento)
641		97.591,90	Octubre - Modelia Bares (Insumos)
642		833.000,00	Octubre - Santa Beatriz (Insumos)
643		414.715,00	Octubre - Santa Beatriz (Insumos)
644		499.800,00	Octubre - Castilla (Insumos)
645		3.966.936,40	Octubre - Calle 97 (Arrendamiento)
646		103.296.735,00	Folios estacionamientos DADEP a septiembre 2024
647		2.393.955,00	Folios calle 90 a Septiembre 2024
648		1.399.680,00	Folios calle 72 a Septiembre 2024
649		4.699.080,00	Folios calle 88 a Septiembre 2024
650		1.586.790,00	Folios calle 93 a Septiembre 2024
651		4.114.125,00	Folios calle 79 a Septiembre 2024
652		13.825.080,00	Folios calle 85 a Septiembre 2024
653		4.708.530,00	Folios calle 97 a Septiembre 2024
654		5.255.010,00	Folios Tunal 1 a Septiembre 2024
655		2.502.360,00	Folios Tunal 2 a Septiembre 2024
656		1.081.215,00	Folios Tunal 3 a Septiembre 2024
657		5.796.360,00	Folios Simon Bolivar a Septiembre 2024
658		21.636.855,00	Folios estacionamientos DADEP octubre 2024
659		296.325,00	Folios calle 72 Octubre 2024
660		928.935,00	Folios calle 88 Octubre 2024

661			292.545,00	Folios calle 93 Octubre 2024
662			935.685,00	Folios calle 109 Octubre 2024
663			819.045,00	Folios calle 79 Octubre 2024
664			2.471.040,00	Folios calle 85 Octubre 2024
665			950.265,00	Folios calle 97 Octubre 2024
666			1.016.550,00	Folios Tunal 1 Octubre 2024
667			391.635,00	Folios Tunal 2 Octubre 2024
668			149.850,00	Folios Tunal 3 Octubre 2024
669		26/12/2024	1.433.295,00	Folios Simon Bolivar Octubre 2024
670			124.415,00	Noviembre - Calle 85 (Insumos)
671			191.352,00	Noviembre - La Castellana (Insumos)
672			301.058,00	Noviembre - Calle 93 (Insumos)
673			474.930,00	Folios calle 90 Octubre 2024
674			319.410,00	Folios Terminal Norte Octubre 2024
675			1.819.557,60	Octubre - Tunal 1 (Arrendamiento)
NC			- 1.819.557,60	Nota crédito 443- FE 5734 Octubre - Tunal 1 (Arrendamiento)
676			168.980,00	Noviembre - Calle 79 (Insumos)
677			168.980,00	Noviembre - Santa Clara (Insumos)
678			937.720,00	Noviembre - ZPP (Arrendamiento)
679			6.018.419,05	Noviembre - Calle 90 (Arrendamiento)
680			1.602.551,58	Noviembre - Calle 72 (Arrendamiento)
681			4.305.806,75	Noviembre - Calle 88 (Arrendamiento)
682			1.602.551,58	Noviembre - Calle 93 (Arrendamiento)
683			1.602.551,58	Noviembre - Calle 109 (Arrendamiento)
684			4.308.192,70	Noviembre - Calle 77 (Arrendamiento)
685			3.966.936,40	Noviembre - Calle 97 (Arrendamiento)
686			6.413.255,10	Noviembre - Calle 85 (Arrendamiento)
687			1.819.557,60	Noviembre - Tunal 1 (Arrendamiento)
688			1.819.557,60	Noviembre - Tunal 2 (Arrendamiento)
689			1.819.557,60	Noviembre - Tunal 3 (Arrendamiento)
690			3.307.790,64	Noviembre - Simon Bolivar (Arrendamiento)
691			1.030.587,60	Noviembre - Terminal Norte (Arrendamiento)
692			88.533.981,76	Noviembre - DADEP (Arrendamiento)
VALOR TOTAL CERTIFICADO			**3.439.876.638**	

6. PAGOS EFECTUADOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA O INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA

Número Comprobante de Egreso	Valor pagado	Fecha del comprobante de pago	Observaciones
TRANSF-20224359	$ **478.564,00**	30/12/2022	
TRANSF-20224358	$ **179.970,00**	30/12/2022	
TRANSF-20224358	$ **158.552,00**	30/12/2022	
TRANSF-20224358	$ **462.778,00**	30/12/2022	
TRANSF-20224358	$ **179.970,00**	30/12/2022	
TRANSF-20224358	$ **179.970,00**	30/12/2022	
TRANSF-20224359	$ **734.715,00**	30/12/2022	
TRANSF-20224359	$ **185.404,00**	30/12/2022	
TRANSF-20224359	$ **185.404,00**	30/12/2022	
TRANSF-20224359	$ **190.848,00**	30/12/2022	
TRANSF-20224359	$ **473.833,00**	30/12/2022	
TRANSF-20224359	$ **884.482,00**	30/12/2022	
TRANSF-20224359	$ **884.486,00**	30/12/2022	
TRANSF-20224359	$ **733.673,00**	30/12/2022	
TRANSF-20224359	$ **427.327,00**	30/12/2022	
TRANSF-20224359	$ **447.020,00**	30/12/2022	
TRANSF-20224359	$ **132.291,00**	30/12/2022	
TRANSF-20224359	$ **301.846,00**	30/12/2022	
TRANSF-20224359	$ **301.846,00**	30/12/2022	
TRANSF-20224359	$ **301.846,00**	30/12/2022	
TRANSF-20224360	$ **6.857.607,00**	30/12/2022	
TRANSF-20224360	$ **7.455.777,00**	30/12/2022	
TRANSF-20224360	$ **17.998.478,00**	30/12/2022	
TRANSF-20224360	$ **6.867.658,00**	30/12/2022	
TRANSF-20224360	$ **2.362.804,00**	30/12/2022	
TRANSF-20224360	$ **2.362.804,00**	30/12/2022	
TRANSF-20224360	$ **2.362.804,00**	30/12/2022	
TRANSF-20224360	$ **439.176,00**	30/12/2022	
TRANSF-20224360	$ **3.040.299,00**	30/12/2022	
TRANSF-20224360	$ **3.040.299,00**	30/12/2022	
TRANSF-20224360	$ **5.815.644,00**	30/12/2022	
TRANSF-20224360	$ **3.553.771,00**	30/12/2022	
TRANSF-20224360	$ **3.992.947,00**	30/12/2022	
TRANSF-20224360	$ **3.846.469,00**	30/12/2022	
TRANSF-20224360	$ **10.474.524,00**	30/12/2022	
TRANSF-20224360	$ **3.589.247,00**	30/12/2022	
TRANSF-20230153	$ **3.992.947,00**	26/01/2023	
TRANSF-20230153	$ **3.619.934,00**	26/01/2023	
TRANSF-20230153	$ **5.426.931,00**	26/01/2023	
TRANSF-20230153	$ **3.589.247,00**	26/01/2023	
TRANSF-20230152	$ **1.349.788,00**	26/01/2023	
TRANSF-20230152	$ **1.189.148,00**	26/01/2023	
TRANSF-20230152	$ **3.559.463,00**	26/01/2023	
TRANSF-20230152	$ **1.349.788,00**	26/01/2023	
TRANSF-20230152	$ **1.349.788,00**	26/01/2023	

TRANSF-20230153	$ 5.988.856,00	26/01/2023	
TRANSF-20230153	$ 1.390.530,00	26/01/2023	
TRANSF-20230153	$ 1.390.530,00	26/01/2023	
TRANSF-20230153	$ 1.431.356,00	26/01/2023	
TRANSF-20230153	$ 3.553.771,00	26/01/2023	
TRANSF-20230153	$ 6.633.651,00	26/01/2023	
TRANSF-20230153	$ 6.633.651,00	26/01/2023	
TRANSF-20230153	$ 5.548.078,00	26/01/2023	
TRANSF-20230153	$ 3.402.873,00	26/01/2023	
TRANSF-20230153	$ 3.550.568,00	26/01/2023	
TRANSF-20230153	$ 992.179,00	26/01/2023	
TRANSF-20230370	$ 911.613,00	22/02/2023	
TRANSF-20230357	$ 4.620.044,00	22/02/2023	
TRANSF-20230358	$ 366.222,00	22/02/2023	
TRANSF-20230359	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230360	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230363	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230364	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230365	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230366	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230367	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230368	$ 491.303,00	22/02/2023	
TRANSF-20230369	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230371	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230372	$ 651.314,00	22/02/2023	
TRANSF-20230373	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230374	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230375	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230376	$ 651.314,00	22/02/2023	
TRANSF-20230377	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230382	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230383	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230394	$ 1.389.800,00	22/02/2023	
TRANSF-20230395	$ 3.813.611,00	22/02/2023	
TRANSF-20230384	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230385	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230386	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230387	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230388	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230389	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230390	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230391	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230392	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230652	$ 982.604,00	15/03/2023	
TRANSF-20230659	$ 3.419.531,00	15/03/2023	
TRANSF-20230660	$ 3.419.531,00	15/03/2023	
TRANSF-20230653	$ 1.871.782,00	15/03/2023	
TRANSF-20230654	$ 1.871.782,00	15/03/2023	
TRANSF-20230658	$ 882.245,00	15/03/2023	
TRANSF-20230655	$ 2.716.403,00	15/03/2023	
TRANSF-20230656	$ 5.956.816,00	15/03/2023	
TRANSF-20230657	$ 5.956.816,00	15/03/2023	
TRANSF-20230674	$ 2.588.364,00	15/03/2023	
TRANSF-20230673	$ 206.766,00	15/03/2023	
TRANSF-20230665	$ 3.419.531,00	15/03/2023	
TRANSF-20230672	$ 206.766,00	15/03/2023	
TRANSF-20230671	$ 439.176,00	15/03/2023	
TRANSF-20230670	$ 882.245,00	15/03/2023	
TRANSF-20230669	$ 443.068,00	15/03/2023	
TRANSF-20230668	$ 937.837,00	15/03/2023	
TRANSF-20230667	$ 937.837,00	15/03/2023	
TRANSF-20230652	$ 2.134.733,00	15/03/2023	
TRANSF-20230666	$ 443.068,00	15/03/2023	
TRANSF-20230662	$ 2.012.497,00	15/03/2023	
TRANSF-20230664	$ 2.716.403,00	15/03/2023	
TRANSF-20230663	$ 443.068,00	15/03/2023	
TRANSF-20230661	$ 1.976.614,00	15/03/2023	
TRANSF-20230878	$ 1.473.907,00	10/04/2023	
TRANSF-20230893	$ 1.432.606,00	10/04/2023	
TRANSF-20230892	$ 1.432.606,00	10/04/2023	
TRANSF-20230895	$ 1.432.606,00	10/04/2023	
TRANSF-20230898	$ 1.927.374,00	10/04/2023	
TRANSF-20230897	$ 1.432.606,00	10/04/2023	
TRANSF-20230899	$ 443.068,00	10/04/2023	
TRANSF-20230896	$ 4.758.920,00	10/04/2023	
TRANSF-20230907	$ 937.837,00	10/04/2023	
TRANSF-20230906	$ 937.837,00	10/04/2023	
TRANSF-20230900	$ 2.865.211,00	10/04/2023	
TRANSF-20230901	$ 1.432.606,00	10/04/2023	
TRANSF-20230905	$ 1.432.606,00	10/04/2023	
TRANSF-20230890	$ 2.980.354,00	10/04/2023	
TRANSF-20230889	$ 1.432.606,00	10/04/2023	
TRANSF-20230888	$ 2.865.211,00	10/04/2023	

TRANSF-20230887	$	**443.068,00**	10/04/2023	
TRANSF-20230886	$	**443.068,00**	10/04/2023	
TRANSF-20230885	$	**1.871.782,00**	10/04/2023	
TRANSF-20230879	$	**1.531.559,00**	10/04/2023	
TRANSF-20230894	$	**4.762.811,00**	10/04/2023	
TRANSF-20230903	$	**937.837,00**	10/04/2023	
TRANSF-20230891	$	**882.245,00**	10/04/2023	
TRANSF-20230904	$	**937.837,00**	10/04/2023	
TRANSF-20230883	$	**1.886.560,00**	10/04/2023	
TRANSF-20230882	$	**3.089.443,00**	10/04/2023	
TRANSF-20230881	$	**2.053.539,00**	10/04/2023	
TRANSF-20230902	$	**3.150.402,00**	10/04/2023	
TRANSF-20230884	$	**443.068,00**	10/04/2023	
TRANSF-20230880	$	**3.173.781,00**	10/04/2023	
TRANSF-20230878	$	**1.875.674,00**	10/04/2023	
TRANSF-20231033	$	**3.459.761,00**	18/04/2023	
TRANSF-20231032	$	**147.688,00**	18/04/2023	
TRANSF-20231039	$	**1.225.248,00**	18/04/2023	
TRANSF-20231035	$	**1.320.199,00**	18/04/2023	
TRANSF-20231038	$	**6.501.046,00**	18/04/2023	
TRANSF-20231037	$	**6.396.830,00**	18/04/2023	
TRANSF-20231042	$	**389.144,00**	18/04/2023	
TRANSF-20231034	$	**1.329.204,00**	18/04/2023	
TRANSF-20231031	$	**989.538,00**	18/04/2023	
TRANSF-20231030	$	**989.538,00**	18/04/2023	
TRANSF-20231044	$	**206.766,00**	18/04/2023	
TRANSF-20231045	$	**206.766,00**	18/04/2023	
TRANSF-20231046	$	**206.766,00**	18/04/2023	
TRANSF-20231047	$	**643.311,00**	18/04/2023	
TRANSF-20231029	$	**989.538,00**	18/04/2023	
TRANSF-20231040	$	**61.151,00**	18/04/2023	
TRANSF-20231041	$	**389.144,00**	18/04/2023	
TRANSF-20231036	$	**158.326,00**	18/04/2023	
TRANSF-20231043	$	**379.484,00**	18/04/2023	
TRANSF-20231096	$	**8.497.993,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231093	$	**4.758.920,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231097	$	**1.470.298,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231100	$	**1.225.248,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231098	$	**1.531.559,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231099	$	**1.531.559,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231103	$	**1.500.928,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231102	$	**3.001.857,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231104	$	**1.531.559,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231105	$	**1.531.559,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231107	$	**1.409.035,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231108	$	**1.225.248,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231109	$	**1.225.248,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231106	$	**4.564.048,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231141	$	**2.865.211,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231138	$	**3.507.064,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231137	$	**10.678.056,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231134	$	**3.782.107,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231150	$	**562.047,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231172	$	**443.068,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231139	$	**3.891.065,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231094	$	**937.837,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231095	$	**1.432.606,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231115	$	**3.588.427,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231117	$	**2.263.468,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231118	$	**2.263.468,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231121	$	**2.965.981,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231123	$	**6.685.483,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231124	$	**6.685.483,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231125	$	**3.389.384,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231126	$	**5.226.854,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231127	$	**1.061.744,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231130	$	**1.138.300,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231131	$	**1.107.215,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231120	$	**3.303.328,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231119	$	**443.068,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231129	$	**3.286.205,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231128	$	**1.125.046,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231140	$	**1.432.606,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231135	$	**3.824.430,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231152	$	**443.068,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231147	$	**443.068,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231146	$	**439.176,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231144	$	**882.245,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231143	$	**443.068,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231142	$	**443.068,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231145	$	**882.245,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231161	$	**643.311,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231160	$	**882.245,00**	20/04/2023	

TRANSF-20231151	$	**256.982,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231153	$	**191.013,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231159	$	**382.026,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231158	$	**191.013,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231157	$	**249.571,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231156	$	**191.013,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231155	$	**191.013,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231154	$	**249.571,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231113	$	**9.001.857,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231092	$	**1.389.800,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231110	$	**5.115.048,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231111	$	**3.489.234,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231114	$	**5.483.951,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231112	$	**3.409.079,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231116	$	**2.263.468,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231122	$	**4.834.525,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231136	$	**3.706.386,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231132	$	**3.731.036,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231133	$	**5.353.831,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231162	$	**833.880,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231101	$	**1.500.928,00**	20/04/2023	
TRANSF-20231416	$	**3.389.384,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231417	$	**1.205.415,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231415	$	**6.685.483,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231414	$	**6.785.103,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231418	$	**571.145,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231413	$	**5.081.710,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231412	$	**3.291.454,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231407	$	**2.419.846,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231419	$	**405.225,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231408	$	**2.419.846,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231411	$	**3.557.909,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231409	$	**2.419.846,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231410	$	**937.271,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231420	$	**6.339.856,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231421	$	**1.311.188,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231424	$	**4.377.391,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231422	$	**3.979.684,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231445	$	**3.910.104,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231423	$	**3.706.386,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231425	$	**3.955.408,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231439	$	**1.329.204,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231438	$	**443.068,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231426	$	**10.852.136,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231431	$	**443.068,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231430	$	**2.865.211,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231427	$	**3.674.965,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231428	$	**4.389.028,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231429	$	**1.741.651,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231432	$	**443.068,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231434	$	**882.245,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231440	$	**882.245,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231435	$	**439.176,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231436	$	**443.068,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231437	$	**443.068,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231441	$	**1.329.306,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231442	$	**1.333.281,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231443	$	**1.341.290,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231444	$	**5.765.822,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231446	$	**1.875.674,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231433	$	**989.538,00**	17/05/2023	
TRANSF-20231574	$	**1.875.674,00**	1/06/2023	
TRANSF-20231765	$	**80.333.305,00**	22/06/2023	
TRANSF-20231766	$	**5.302.796,00**	22/06/2023	
TRANSF-20231767	$	**1.453.108,00**	22/06/2023	
TRANSF-20231768	$	**1.484.542,00**	22/06/2023	
TRANSF-20231769	$	**3.739.995,00**	22/06/2023	
TRANSF-20231776	$	**1.329.204,00**	22/06/2023	
TRANSF-20231774	$	**3.706.386,00**	22/06/2023	
TRANSF-20231773	$	**5.992.027,00**	22/06/2023	
TRANSF-20231772	$	**4.025.229,00**	22/06/2023	
TRANSF-20231771	$	**1.499.805,00**	22/06/2023	
TRANSF-20231770	$	**1.499.805,00**	22/06/2023	
TRANSF-20231777	$	**389.144,00**	22/06/2023	
TRANSF-20231778	$	**839.662,00**	22/06/2023	
TRANSF-20231779	$	**609.399,00**	22/06/2023	
TRANSF-20231780	$	**1.832.868,00**	22/06/2023	
TRANSF-20231781	$	**27.145.240,00**	22/06/2023	
TRANSF-20231782	$	**14.210.405,00**	22/06/2023	
TRANSF-20231783	$	**20.041.917,00**	22/06/2023	
TRANSF-20231786	$	**202.297,00**	22/06/2023	
TRANSF-20231784	$	**3.616.496,00**	22/06/2023	
TRANSF-20231785	$	**161.838,00**	22/06/2023	

TRANSF-20231775	$ 989.538,00	22/06/2023	
TRANSF-20232002	$ 989.538,00	13/07/2023	
TRANSF-20232005	$ 1.329.204,00	13/07/2023	
TRANSF-20232003	$ 2.104.390,00	13/07/2023	
TRANSF-20232001	$ 3.706.386,00	13/07/2023	
TRANSF-20232000	$ 5.992.027,00	13/07/2023	
TRANSF-20231999	$ 4.025.229,00	13/07/2023	
TRANSF-20231998	$ 1.497.296,00	13/07/2023	
TRANSF-20231994	$ 5.325.819,00	13/07/2023	
TRANSF-20231995	$ 1.450.599,00	13/07/2023	
TRANSF-20231996	$ 3.739.995,00	13/07/2023	
TRANSF-20231997	$ 1.497.296,00	13/07/2023	
TRANSF-20232004	$ 142.207,00	13/07/2023	
TRANSF-20232023	$ 818.086,00	13/07/2023	
TRANSF-20232006	$ 272.695,00	13/07/2023	
TRANSF-20232007	$ 1.484.542,00	13/07/2023	
TRANSF-20232414	$ 3.706.386,00	17/08/2023	
TRANSF-20232413	$ 5.992.027,00	17/08/2023	
TRANSF-20232412	$ 4.025.229,00	17/08/2023	
TRANSF-20232411	$ 1.497.296,00	17/08/2023	
TRANSF-20232410	$ 1.497.296,00	17/08/2023	
TRANSF-20232409	$ 3.739.995,00	17/08/2023	
TRANSF-20232408	$ 1.484.542,00	17/08/2023	
TRANSF-20232407	$ 1.450.599,00	17/08/2023	
TRANSF-20232406	$ 5.325.819,00	17/08/2023	
TRANSF-20232419	$ 272.695,00	17/08/2023	
TRANSF-20232420	$ 836.115,00	17/08/2023	
TRANSF-20232418	$ 907.557,00	17/08/2023	
TRANSF-20232417	$ 545.391,00	17/08/2023	
TRANSF-20232416	$ 471.244,00	17/08/2023	
TRANSF-20232415	$ 272.695,00	17/08/2023	
TRANSF-20232422	$ 2.236.800,00	17/08/2023	
TRANSF-20232423	$ 1.329.204,00	17/08/2023	
TRANSF-20232425	$ 47.754,00	17/08/2023	
TRANSF-20232426	$ 84.141.663,00	17/08/2023	
TRANSF-20232424	$ 32.984,00	17/08/2023	
TRANSF-20232421	$ 989.538,00	17/08/2023	
TRANSF-20232541	$ 80.046.408,00	4/09/2023	
TRANSF-20232541	$ 164.923,00	4/09/2023	
TRANSF-20232653	$ 5.325.819,00	13/09/2023	
TRANSF-20232655	$ 1.450.598,00	13/09/2023	
TRANSF-20232654	$ 1.484.543,00	13/09/2023	
TRANSF-20232656	$ 3.739.995,00	13/09/2023	
TRANSF-20232657	$ 1.497.295,00	13/09/2023	
TRANSF-20232658	$ 1.497.295,00	13/09/2023	
TRANSF-20232659	$ 4.025.229,00	13/09/2023	
TRANSF-20232660	$ 5.992.027,00	13/09/2023	
TRANSF-20232661	$ 3.706.386,00	13/09/2023	
TRANSF-20232663	$ 2.236.800,00	13/09/2023	
TRANSF-20232664	$ 1.329.204,00	13/09/2023	
TRANSF-20232665	$ 2.418.729,00	13/09/2023	
TRANSF-20232673	$ 422.564,00	13/09/2023	
TRANSF-20232662	$ 395.815,00	13/09/2023	
TRANSF-20232671	$ 381.097,00	13/09/2023	
TRANSF-20232670	$ 169.477,00	13/09/2023	
TRANSF-20232669	$ 394.394,00	13/09/2023	
TRANSF-20232668	$ 157.081,00	13/09/2023	
TRANSF-20232667	$ 617.620,00	13/09/2023	
TRANSF-20232666	$ 272.695,00	13/09/2023	
TRANSF-20232672	$ 394.394,00	13/09/2023	
TRANSF-20232700	$ 52.955,00	13/09/2023	
TRANSF-20232700	$ 85.657.739,00	13/09/2023	
TRANSF-20233010	$ 1.450.599,00	17/10/2023	
TRANSF-20233023	$ 1.329.204,00	17/10/2023	
TRANSF-20233022	$ 2.236.800,00	17/10/2023	
TRANSF-20233008	$ 96.046.351,00	17/10/2023	
TRANSF-20233009	$ 5.325.819,00	17/10/2023	
TRANSF-20233011	$ 1.484.542,00	17/10/2023	
TRANSF-20233012	$ 3.739.995,00	17/10/2023	
TRANSF-20233019	$ 1.497.296,00	17/10/2023	
TRANSF-20233021	$ 3.706.386,00	17/10/2023	
TRANSF-20233020	$ 4.025.229,00	17/10/2023	
TRANSF-20233018	$ 1.497.296,00	17/10/2023	
TRANSF-20233007	$ 8.045.695,00	17/10/2023	
TRANSF-20233024	$ 2.884.742,00	17/10/2023	
TRANSF-20233025	$ 5.992.027,00	17/10/2023	
ZPPCE -20230497	$ 625.146,00	15/11/2023	
TRANSF-20233365	$ 5.325.819,00	16/11/2023	
TRANSF-20233366	$ 978.846,00	16/11/2023	
TRANSF-20233370	$ 34.895,00	16/11/2023	
TRANSF-20233370	$ 4.474.432,00	16/11/2023	
TRANSF-20233368	$ 1.497.296,00	16/11/2023	
TRANSF-20233367	$ 1.446.851,00	16/11/2023	

TRANSF-20233369	$	1.443.303,00	16/11/2023	
TRANSF-20233372	$	104.005,00	16/11/2023	
TRANSF-20233372	$	3.602.379,00	16/11/2023	
TRANSF-20233371	$	73.948,00	16/11/2023	
TRANSF-20233371	$	2.837.568,00	16/11/2023	
TRANSF-20233373	$	104.007,00	16/11/2023	
TRANSF-20233373	$	5.888.021,00	16/11/2023	
TRANSF-20233477	$	94.212,00	23/11/2023	
TRANSF-20233477	$	1.355.568,00	23/11/2023	
TRANSF-20233478	$	59.669,00	23/11/2023	
TRANSF-20233478	$	1.424.875,00	23/11/2023	
TRANSF-20233476	$	59.669,00	23/11/2023	
TRANSF-20233476	$	1.437.626,00	23/11/2023	
TRANSF-20233479	$	73.948,00	23/11/2023	
TRANSF-20233479	$	3.666.048,00	23/11/2023	
TRANSF-20233511	$	125.220,00	29/11/2023	
TRANSF-20233511	$	3.900.008,00	29/11/2023	
TRANSF-20233510	$	1.317.109,00	29/11/2023	
TRANSF-20233510	$	85.315.433,00	29/11/2023	
ZPPCE -20230545	$	937.720,00	7/12/2023	
TRANSF-20233714	$	300.866,00	12/12/2023	
TRANSF-20233715	$	561.617,00	12/12/2023	
TRANSF-20233713	$	200.578,00	12/12/2023	
TRANSF-20233716	$	937.837,00	12/12/2023	
TRANSF-20233717	$	1.352.208,00	12/12/2023	
TRANSF-20233718	$	2.840.435,00	12/12/2023	
TRANSF-20233719	$	513.963,00	12/12/2023	
TRANSF-20233962	$	405.400,00	28/12/2023	
TRANSF-20233962	$	3.619.828,00	28/12/2023	
TRANSF-20233961	$	79.170,00	28/12/2023	
TRANSF-20233961	$	1.418.125,00	28/12/2023	
TRANSF-20233967	$	68.614,00	28/12/2023	
TRANSF-20233967	$	1.136.665,00	28/12/2023	
TRANSF-20233966	$	68.614,00	28/12/2023	
TRANSF-20233966	$	2.842.901,00	28/12/2023	
TRANSF-20233965	$	79.170,00	28/12/2023	
TRANSF-20233965	$	1.620.878,00	28/12/2023	
TRANSF-20233964	$	68.614,00	28/12/2023	
TRANSF-20233964	$	1.631.434,00	28/12/2023	
TRANSF-20233963	$	316.267,00	28/12/2023	
TRANSF-20233963	$	5.675.761,00	28/12/2023	
TRANSF-20233968	$	146.913,00	28/12/2023	
TRANSF-20233968	$	3.559.473,00	28/12/2023	
TRANSF-20233960	$	1.792.239,00	28/12/2023	
TRANSF-20233982	$	79.170,00	28/12/2023	
TRANSF-20233982	$	1.371.429,00	28/12/2023	
TRANSF-20240014	$	1.776.001,00	9/01/2024	
TRANSF-20240014	$	85.128.665,00	9/01/2024	
TRANSF-20240027	$	2.917.464,00	9/01/2024	
TRANSF-20240027	$	391.885,00	9/01/2024	
TRANSF-20240027	$	2.313.778,00	9/01/2024	
TRANSF-20240017	$	79.170,00	9/01/2024	
TRANSF-20240017	$	1.371.429,00	9/01/2024	
TRANSF-20240018	$	222.903,00	9/01/2024	
TRANSF-20240018	$	3.800.095,00	9/01/2024	
TRANSF-20240019	$	79.170,00	9/01/2024	
TRANSF-20240019	$	1.418.126,00	9/01/2024	
TRANSF-20240020	$	79.170,00	9/01/2024	
TRANSF-20240020	$	1.418.126,00	9/01/2024	
TRANSF-20240021	$	431.447,00	9/01/2024	
TRANSF-20240021	$	3.593.781,00	9/01/2024	
TRANSF-20240015	$	5.297.670,00	9/01/2024	
TRANSF-20240015	$	81.904.298,00	9/01/2024	
TRANSF-20240022	$	240.660,00	9/01/2024	
TRANSF-20240022	$	5.751.367,00	9/01/2024	
TRANSF-20240023	$	511.667,00	9/01/2024	
TRANSF-20240023	$	3.194.719,00	9/01/2024	
TRANSF-20240024	$	79.170,00	9/01/2024	
TRANSF-20240024	$	1.620.880,00	9/01/2024	
TRANSF-20240025	$	79.170,00	9/01/2024	
TRANSF-20240025	$	1.620.879,00	9/01/2024	
TRANSF-20240026	$	79.170,00	9/01/2024	
TRANSF-20240026	$	1.126.110,00	9/01/2024	
TRANSF-20240028	$	98.116,00	9/01/2024	
TRANSF-20240028	$	2.742.320,00	9/01/2024	
TRANSF-20240029	$	98.116,00	9/01/2024	
TRANSF-20240029	$	2.813.400,00	9/01/2024	
TRANSF-20240033	$	65.975,00	10/01/2024	
TRANSF-20240033	$	1.171.145,00	10/01/2024	
TRANSF-20240034	$	266.462,00	10/01/2024	
TRANSF-20240034	$	5.356.665,00	10/01/2024	
TRANSF-20240035	$	107.029,00	10/01/2024	
TRANSF-20240035	$	3.905.622,00	10/01/2024	

TRANSF-20240036	$	**79.170,00**	10/01/2024	
TRANSF-20240036	$	**1.418.126,00**	10/01/2024	
ZPPCE -20240012	$	**937.720,00**	18/01/2024	
TRANSF-20240482	$	**1.450.599,00**	20/02/2024	
TRANSF-20240486	$	**5.992.027,00**	20/02/2024	
TRANSF-20240490	$	**2.840.435,00**	20/02/2024	
TRANSF-20240491	$	**2.911.516,00**	20/02/2024	
TRANSF-20240481	$	**267.400,00**	20/02/2024	
TRANSF-20240481	$	**5.355.726,00**	20/02/2024	
TRANSF-20240483	$	**98.116,00**	20/02/2024	
TRANSF-20240483	$	**3.924.883,00**	20/02/2024	
TRANSF-20240484	$	**79.170,00**	20/02/2024	
TRANSF-20240484	$	**1.418.126,00**	20/02/2024	
TRANSF-20240485	$	**79.170,00**	20/02/2024	
TRANSF-20240485	$	**1.418.126,00**	20/02/2024	
TRANSF-20240494	$	**267.400,00**	20/02/2024	
TRANSF-20240494	$	**3.757.829,00**	20/02/2024	
TRANSF-20240487	$	**79.170,00**	20/02/2024	
TRANSF-20240487	$	**1.620.880,00**	20/02/2024	
TRANSF-20240488	$	**79.170,00**	20/02/2024	
TRANSF-20240488	$	**1.620.879,00**	20/02/2024	
TRANSF-20240489	$	**79.170,00**	20/02/2024	
TRANSF-20240489	$	**1.126.111,00**	20/02/2024	
TRANSF-20240493	$	**394.394,00**	20/02/2024	
TRANSF-20240495	$	**2.546.694,00**	20/02/2024	
TRANSF-20240495	$	**71.574.347,00**	20/02/2024	
TRANSF-20240492	$	**243.397,00**	20/02/2024	
TRANSF-20240548	$	**405.400,00**	27/02/2024	
TRANSF-20240548	$	**3.300.984,00**	27/02/2024	
TRANSF-20240569	$	**1.487.372,00**	28/02/2024	
ZPPCE -20240096	$	**937.720,00**	7/03/2024	
TRANSF-20240760	$	**471.830,00**	19/03/2024	
TRANSF-20240774	$	**204.705,00**	19/03/2024	
TRANSF-20240774	$	**5.418.420,00**	19/03/2024	
TRANSF-20240772	$	**79.179,00**	19/03/2024	
TRANSF-20240772	$	**1.620.870,00**	19/03/2024	
TRANSF-20240773	$	**98.116,00**	19/03/2024	
TRANSF-20240773	$	**2.742.320,00**	19/03/2024	
TRANSF-20240770	$	**98.116,00**	19/03/2024	
TRANSF-20240770	$	**2.813.400,00**	19/03/2024	
TRANSF-20240768	$	**2.506.654,00**	19/03/2024	
TRANSF-20240768	$	**72.409.275,00**	19/03/2024	
TRANSF-20240775	$	**79.179,00**	19/03/2024	
TRANSF-20240775	$	**1.126.099,00**	19/03/2024	
TRANSF-20240761	$	**1.450.599,00**	19/03/2024	
TRANSF-20240762	$	**98.116,00**	19/03/2024	
TRANSF-20240762	$	**3.924.883,00**	19/03/2024	
TRANSF-20240763	$	**79.170,00**	19/03/2024	
TRANSF-20240763	$	**1.418.126,00**	19/03/2024	
TRANSF-20240764	$	**79.179,00**	19/03/2024	
TRANSF-20240764	$	**1.418.115,00**	19/03/2024	
TRANSF-20240765	$	**4.025.229,00**	19/03/2024	
TRANSF-20240766	$	**5.992.027,00**	19/03/2024	
TRANSF-20240767	$	**138.000,00**	19/03/2024	
TRANSF-20240767	$	**3.568.386,00**	19/03/2024	
TRANSF-20240769	$	**79.179,00**	19/03/2024	
TRANSF-20240769	$	**1.620.868,00**	19/03/2024	
TRANSF-20240771	$	**938.248,00**	19/03/2024	
TRANSF-20241031	$	**111.198,00**	16/04/2024	
TRANSF-20241031	$	**2.800.318,00**	16/04/2024	
TRANSF-20241033	$	**204.705,00**	16/04/2024	
TRANSF-20241033	$	**5.418.420,00**	16/04/2024	
TRANSF-20241035	$	**1.450.599,00**	16/04/2024	
TRANSF-20241036	$	**503.268,00**	16/04/2024	
TRANSF-20241036	$	**3.519.732,00**	16/04/2024	
TRANSF-20241039	$	**79.170,00**	16/04/2024	
TRANSF-20241039	$	**1.418.126,00**	16/04/2024	
TRANSF-20241038	$	**5.627.425,00**	16/04/2024	
TRANSF-20241038	$	**69.288.506,00**	16/04/2024	
TRANSF-20241037	$	**1.497.296,00**	16/04/2024	
TRANSF-20241040	$	**5.992.027,00**	16/04/2024	
TRANSF-20241041	$	**510.132,00**	16/04/2024	
TRANSF-20241041	$	**3.196.253,00**	16/04/2024	
TRANSF-20241042	$	**79.170,00**	16/04/2024	
TRANSF-20241042	$	**1.620.879,00**	16/04/2024	
TRANSF-20241043	$	**79.170,00**	16/04/2024	
TRANSF-20241043	$	**1.620.879,00**	16/04/2024	
TRANSF-20241044	$	**110.838,00**	16/04/2024	
TRANSF-20241044	$	**1.094.441,00**	16/04/2024	
TRANSF-20241045	$	**297.366,00**	16/04/2024	
TRANSF-20241045	$	**2.543.070,00**	16/04/2024	
TRANSF-20241046	$	**257.332,00**	16/04/2024	
TRANSF-20241046	$	**3.767.896,00**	16/04/2024	

TRANSF-20241032	$ 938.248,00	16/04/2024	
ZPPCE -20240183	$ 937.720,00	30/04/2024	
TRANSF-20241432	$ 44.500,00	24/05/2024	
TRANSF-20241432	$ 5.578.624,00	24/05/2024	
TRANSF-20241427	$ 98.116,00	24/05/2024	
TRANSF-20241427	$ 3.924.883,00	24/05/2024	
TRANSF-20241426	$ 92.453,00	24/05/2024	
TRANSF-20241426	$ 1.404.842,00	24/05/2024	
TRANSF-20241425	$ 79.170,00	24/05/2024	
TRANSF-20241425	$ 1.418.126,00	24/05/2024	
TRANSF-20241431	$ 4.025.229,00	24/05/2024	
TRANSF-20241421	$ 173.447,00	24/05/2024	
TRANSF-20241430	$ 138.000,00	24/05/2024	
TRANSF-20241430	$ 5.854.029,00	24/05/2024	
TRANSF-20241429	$ 416.542,00	24/05/2024	
TRANSF-20241429	$ 3.289.843,00	24/05/2024	
TRANSF-20241407	$ 89.000,00	24/05/2024	
TRANSF-20241407	$ 1.611.049,00	24/05/2024	
TRANSF-20241406	$ 1.700.047,00	24/05/2024	
TRANSF-20241405	$ 1.205.279,00	24/05/2024	
TRANSF-20241404	$ 194.957,00	24/05/2024	
TRANSF-20241404	$ 2.846.277,00	24/05/2024	
TRANSF-20241403	$ 126.238,00	24/05/2024	
TRANSF-20241403	$ 2.785.277,00	24/05/2024	
TRANSF-20241444	$ 2.235.909,00	24/05/2024	
TRANSF-20241444	$ 72.680.019,00	24/05/2024	
TRANSF-20241419	$ 520.341,00	24/05/2024	
TRANSF-20241423	$ 173.447,00	24/05/2024	
TRANSF-20241422	$ 58.358,00	24/05/2024	
TRANSF-20241420	$ 173.447,00	24/05/2024	
TRANSF-20241418	$ 953.959,00	24/05/2024	
TRANSF-20241424	$ 42.000,00	24/05/2024	
TRANSF-20241424	$ 1.408.599,00	24/05/2024	
TRANSF-20241415	$ 1.127.406,00	24/05/2024	
TRANSF-20241402	$ 938.248,00	24/05/2024	
ZPPCE -20240248	$ 937.720,00	12/06/2024	
ZPPCE -20240249	$ 937.720,00	12/06/2024	
TRANSF-20241714	$ 300.197,00	17/06/2024	
TRANSF-20241715	$ 262.394,00	17/06/2024	
TRANSF-20241716	$ 273.016,00	17/06/2024	
TRANSF-20241716	$ 2.768.218,00	17/06/2024	
TRANSF-20241717	$ 26.567,00	17/06/2024	
TRANSF-20241717	$ 1.178.712,00	17/06/2024	
TRANSF-20241718	$ 26.567,00	17/06/2024	
TRANSF-20241718	$ 1.673.480,00	17/06/2024	
TRANSF-20241719	$ 53.133,00	17/06/2024	
TRANSF-20241719	$ 1.646.916,00	17/06/2024	
TRANSF-20241720	$ 147.200,00	17/06/2024	
TRANSF-20241720	$ 3.559.185,00	17/06/2024	
TRANSF-20241721	$ 122.464,00	17/06/2024	
TRANSF-20241721	$ 5.869.563,00	17/06/2024	
TRANSF-20241723	$ 1.497.296,00	17/06/2024	
TRANSF-20241724	$ 1.497.296,00	17/06/2024	
TRANSF-20241725	$ 42.000,00	17/06/2024	
TRANSF-20241725	$ 1.455.296,00	17/06/2024	
TRANSF-20241726	$ 2.800,00	17/06/2024	
TRANSF-20241726	$ 4.020.198,00	17/06/2024	
TRANSF-20241727	$ 108.493,00	17/06/2024	
TRANSF-20241727	$ 5.514.631,00	17/06/2024	
TRANSF-20241722	$ 94.351,00	17/06/2024	
TRANSF-20241722	$ 3.930.876,00	17/06/2024	
TRANSF-20241729	$ 113.477,00	17/06/2024	
TRANSF-20241729	$ 824.771,00	17/06/2024	
TRANSF-20241728	$ 1.660.157,00	17/06/2024	
TRANSF-20241728	$ 73.255.771,00	17/06/2024	
TRANSF-20241955	$ 86.724,00	17/07/2024	
TRANSF-20241952	$ 3.019.931,00	17/07/2024	
TRANSF-20241953	$ 86.724,00	17/07/2024	
TRANSF-20241954	$ 86.724,00	17/07/2024	
TRANSF-20241956	$ 520.341,00	17/07/2024	
TRANSF-20241957	$ 520.341,00	17/07/2024	
TRANSF-20241958	$ 520.341,00	17/07/2024	
TRANSF-20241959	$ 520.341,00	17/07/2024	
TRANSF-20241961	$ 199.250,00	17/07/2024	
TRANSF-20241961	$ 2.841.985,00	17/07/2024	
TRANSF-20241962	$ 140.962,00	17/07/2024	
TRANSF-20241962	$ 1.064.319,00	17/07/2024	
TRANSF-20241963	$ 1.700.047,00	17/07/2024	
TRANSF-20241964	$ 26.567,00	17/07/2024	
TRANSF-20241964	$ 1.673.480,00	17/07/2024	
TRANSF-20241965	$ 3.706.386,00	17/07/2024	
TRANSF-20241972	$ 13.283,00	17/07/2024	
TRANSF-20241972	$ 5.978.746,00	17/07/2024	

TRANSF-20241966	$ 4.025.229,00	17/07/2024	
TRANSF-20241967	$ 39.850,00	17/07/2024	
TRANSF-20241967	$ 1.457.444,00	17/07/2024	
TRANSF-20241973	$ 1.497.296,00	17/07/2024	
TRANSF-20241968	$ 42.000,00	17/07/2024	
TRANSF-20241968	$ 1.455.296,00	17/07/2024	
TRANSF-20241969	$ 59.333,00	17/07/2024	
TRANSF-20241969	$ 3.963.666,00	17/07/2024	
TRANSF-20241970	$ 1.210.601,00	17/07/2024	
TRANSF-20241970	$ 73.705.329,00	17/07/2024	
TRANSF-20241960	$ 938.248,00	17/07/2024	
TRANSF-20241971	$ 5.623.125,00	17/07/2024	
TRANSF-20242173	$ 3.041.233,00	5/08/2024	
TRANSF-20242174	$ 1.700.047,00	5/08/2024	
TRANSF-20242175	$ 1.700.047,00	5/08/2024	
TRANSF-20242176	$ 739,00	5/08/2024	
TRANSF-20242176	$ 1.699.309,00	5/08/2024	
TRANSF-20242178	$ 119.550,00	5/08/2024	
TRANSF-20242178	$ 5.872.479,00	5/08/2024	
TRANSF-20242179	$ 13.283,00	5/08/2024	
TRANSF-20242179	$ 4.011.947,00	5/08/2024	
TRANSF-20242180	$ 1.497.296,00	5/08/2024	
TRANSF-20242181	$ 1.400,00	5/08/2024	
TRANSF-20242181	$ 1.495.895,00	5/08/2024	
TRANSF-20242182	$ 13.283,00	5/08/2024	
TRANSF-20242182	$ 4.009.717,00	5/08/2024	
TRANSF-20242183	$ 1.497.296,00	5/08/2024	
TRANSF-20242184	$ 5.623.125,00	5/08/2024	
TRANSF-20242186	$ 1.192.253,00	5/08/2024	
TRANSF-20242186	$ 73.568.906,00	5/08/2024	
TRANSF-20242185	$ 300.866,00	5/08/2024	
TRANSF-20242177	$ 13.283,00	5/08/2024	
TRANSF-20242177	$ 3.693.102,00	5/08/2024	
TRANSF-20242172	$ 938.248,00	5/08/2024	
ZPPCE -20240414	$ 937.720,00	17/09/2024	
TRANSF-20242662	$ 280.809,00	24/09/2024	
TRANSF-20242664	$ 1.700.047,00	24/09/2024	
TRANSF-20242665	$ 1.700.047,00	24/09/2024	
TRANSF-20242667	$ 3.706.386,00	24/09/2024	
TRANSF-20242668	$ 5.992.027,00	24/09/2024	
TRANSF-20242669	$ 4.025.229,00	24/09/2024	
TRANSF-20242670	$ 1.497.296,00	24/09/2024	
TRANSF-20242671	$ 1.497.296,00	24/09/2024	
TRANSF-20242672	$ 4.022.999,00	24/09/2024	
TRANSF-20242673	$ 1.497.296,00	24/09/2024	
TRANSF-20242674	$ 5.623.125,00	24/09/2024	
TRANSF-20242676	$ 3.041.233,00	24/09/2024	
TRANSF-20242666	$ 1.700.047,00	24/09/2024	
TRANSF-20242663	$ 938.248,00	24/09/2024	
TRANSF-20242675	$ 1.486.167,00	24/09/2024	
TRANSF-20242675	$ 73.274.995,00	24/09/2024	
ZPPCE -20240464	$ 937.720,00	11/10/2024	
ZPPCE -20240465	$ 937.720,00	11/10/2024	
ZPPCE -20240476	$ 937.720,00	18/10/2024	
TRANSF-20243003	$ 1.700.047,00	24/10/2024	
TRANSF-20243004	$ 1.700.047,00	24/10/2024	
TRANSF-20243005	$ 1.700.047,00	24/10/2024	
TRANSF-20243006	$ 3.706.386,00	24/10/2024	
TRANSF-20243007	$ 5.992.027,00	24/10/2024	
TRANSF-20243008	$ 4.025.229,00	24/10/2024	
TRANSF-20243009	$ 1.497.296,00	24/10/2024	
TRANSF-20243010	$ 1.497.296,00	24/10/2024	
TRANSF-20243011	$ 4.022.999,00	24/10/2024	
TRANSF-20243012	$ 1.497.296,00	24/10/2024	
TRANSF-20243014	$ 75.033.972,00	24/10/2024	
TRANSF-20243013	$ 5.623.125,00	24/10/2024	
TRANSF-20243015	$ 3.041.233,00	24/10/2024	
TRANSF-20243002	$ 938.248,00	24/10/2024	
TRANSF-20243218	$ 769.171,00	15/11/2024	
TRANSF-20243223	$ 25.552,00	15/11/2024	
TRANSF-20243223	$ 2.614,00	15/11/2024	
TRANSF-20243223	$ 237,00	15/11/2024	
TRANSF-20243223	$ 11.409,00	15/11/2024	
TRANSF-20243220	$ 1.023.501,00	15/11/2024	
TRANSF-20243220	$ 590.545,00	15/11/2024	
TRANSF-20243220	$ 669.935,00	15/11/2024	
TRANSF-20243220	$ 1.428.528,00	15/11/2024	
TRANSF-20243221	$ 2.286.714,00	15/11/2024	
TRANSF-20243221	$ 6.838.512,00	15/11/2024	
TRANSF-20243221	$ 2.210.415,00	15/11/2024	
TRANSF-20243219	$ 2.467.241,00	15/11/2024	
TRANSF-20243219	$ 808.390,00	15/11/2024	
TRANSF-20243219	$ 2.115.576,00	15/11/2024	

TRANSF-20243219	$ 735.181,00	15/11/2024	
TRANSF-20243221	$ 1.108.120,00	15/11/2024	
TRANSF-20243223	$ 59.023.508,00	15/11/2024	
TRANSF-20243219	$ 55.501,00	15/11/2024	
TRANSF-20243222	$ 3.163.797,00	15/11/2024	
TRANSF-20243284	$ 962.898,00	20/11/2024	
TRANSF-20243299	$ 3.090.534,00	21/11/2024	
TRANSF-20243300	$ 1.700.047,00	21/11/2024	
TRANSF-20243301	$ 1.700.047,00	21/11/2024	
TRANSF-20243303	$ 3.706.386,00	21/11/2024	
TRANSF-20243303	$ 5.992.027,00	21/11/2024	
TRANSF-20243303	$ 4.025.229,00	21/11/2024	
TRANSF-20243304	$ 1.497.296,00	21/11/2024	
TRANSF-20243304	$ 4.022.999,00	21/11/2024	
TRANSF-20243304	$ 1.497.296,00	21/11/2024	
TRANSF-20243305	$ 5.623.125,00	21/11/2024	
TRANSF-20243307	$ 75.033.972,00	21/11/2024	
TRANSF-20243306	$ 1.700.048,00	21/11/2024	
ZPPCE -20240562	$ 937.720,00	9/12/2024	
TRANSF-20243548	$ 1.497.296,00	12/12/2024	
TRANSF-20243546	$ 5.623.125,00	12/12/2024	
TRANSF-20243549	$ 4.025.229,00	12/12/2024	
TRANSF-20243550	$ 5.992.027,00	12/12/2024	
TRANSF-20243543	$ 92.413,00	12/12/2024	
TRANSF-20243544	$ 788.788,00	12/12/2024	
TRANSF-20243545	$ 83.273.374,00	12/12/2024	
TRANSF-20243547	$ 1.497.296,00	12/12/2024	
TRANSF-20243551	$ 1.700.047,00	12/12/2024	
TRANSF-20243552	$ 1.700.047,00	12/12/2024	
TRANSF-20243553	$ 3.090.534,00	12/12/2024	
TRANSF-20243554	$ 962.898,00	12/12/2024	
TRANSF-20243621	$ 3.706.386,00	19/12/2024	
TRANSF-20243650	$ 473.273,00	30/12/2024	
VALOR TOTAL PAGADO	$ 3.001.878.048,00		

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

(Diligenciar con cada una de las obligaciones específicas establecidas en el contrato)

Obligación según la cláusula del contrato	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Observaciones
1. Suministrar en calidad de arrendamiento los equipos detallados en las especificaciones técnicas de acuerdo con las características y funcionalidades descritas. Los equipos que componen la solución deben ser nuevos. No se aceptan equipos remanufacturados, salvo la excepción prevista para la etapa preoperativa	**S**	Informe de actividades	
2. Instalar, hacer las pruebas de operación y poner a punto y en operación con total funcionalidad, en cada uno de los parqueaderos y sedes correspondientes, todos los equipos objeto del contrato desde el primer día de ejecución del mismo y mantenerlos de manera óptima durante toda la vigencia.	**S**	Informe de actividades	
3. El contratista deberá contar con la total disponibilidad de los equipos desde el primer día de ejecución del contrato en concordancia con lo establecido en cada una de las etapas de implementación.	**S**	Informe de actividades	
4. El contratista deberá garantizar la implementación de la misma versión de software para todos los parqueaderos y liberar simultáneamente las actualizaciones en todos los equipos.	**S**	El contratista cumple con la instalación de los equipos y software en todos los estacionamientos	
5. El contratista deberá adecuar los equipos a las soluciones tecnológicas implementadas o contratadas por la Terminal de Transporte para el ingreso, registro y pago del parqueadero que se tenga al momento de la suscripción del contrato sin costo alguno.	**S**	El contratista acepta el uso de las maquinas para implementación del GOPASS en los estacionamientos	
6. Los proponentes deberán presentar la hoja de vida con los respectivos soportes de cada una de las personas que trabajarán en el presente contrato, según lo establecido en el numeral 2.4 PERSONAL MÍNIMO del pliego de condiciones. Las certificaciones de experiencia deberán incluir las funciones y/o proyectos desarrollados. En caso de que se presenten auto certificaciones, ellas deberán ir acompañadas de las planillas de pago de seguridad social integral del período certificado. En caso de que el personal propuesto no llegare a ejecutar el contrato, el futuro contratista deberá documentar las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito por las cuales no puede cumplir con este requisito y deberá presentar a la supervisión del contrato personal de iguales o mejores calidades de las que fueron solicitadas por la entidad.	**S**	No se presentan novedades en la contratación del personal del contratista	
7. Cumplir plenamente con las normas sobre el derecho de autor.	**S**	No se han presentado reclamaciones por no cumplimiento de normas sobre el derecho de autor.	

8. El contratista deberá realizar las adecuaciones necesarias que permitan poner en operación los equipos.	**S**	No se requirió esta obligación	
9. La Terminal de Transporte S.A. contará con acceso a los registros de grabación sin que se requiera la intervención del contratista. El software de las cámaras deberá permitir las siguientes funciones como mínimo: visualización en tiempo real, revisión de grabaciones, exportación a medios externos, configuración. El contratista deberá suministrar al contratante las claves de acceso para gestionar estas funcionalidades.	**S**	La Terminal tiene acceso a las grabaciones de las cámaras	
10. El software suministrado por el contratista deberá permitir la generación de reportes. Como mínimo serán exigibles los siguientes: Fechas y horas de ingresos, salidas, permanencias, recaudos, actividades por usuario, facturas, tipos de vehículos, mensualidades. Los funcionarios de la Terminal de Transporte S.A. podrán generar autónomamente dichos reportes.	**S**	Los informes requeridos se descargan por la supervisión del contrato de manera correcta	
11. El sistema deberá contar con la funcionalidad de generar facturas electrónicas de conformidad con las especificaciones legales expedidas por la DIAN que se encuentren vigentes sobre facturación electrónica.	**S**	El sistema emite la facturación en los estacionamientos	
12. El contratista deberá estar en capacidad de realizar la integración del software de parqueaderos con el software contable, administrativo y financiero de la Terminal sin costo alguno para la Entidad y con herramientas como webservices sin costo adicional para la Terminal.	**N**	se realizan pruebas de validación por presentación de errores y se siguen presentando errores de parametrización	
13. El contratista deberá implementar herramientas como webservice u otras interfaces que garanticen la integración entre el software de parqueadero y el software administrativo de la Terminal y/u otros softwares que llegaren a requerirse en la ejecución del contrato.	**S**	el contratista implementa webservice para la consulta de información de manera remota	
14. El contratista ofrecerá una capacitación al inicio de la operación y cada vez que se requiera de acuerdo con el plan de capacitación programado por la Terminal.	**N/A**	N/A	
15. El contratista deberá realizar un mantenimiento preventivo mensual a todos los equipos suministrados sin costo adicional para La Terminal.	**S**	Se presenta informe de mantenimientos preventivos	
16. El contratista deberá realizar mantenimiento correctivo de los equipos que presenten fallas dentro de las cuatro (4) horas siguientes al reporte por parte de la Terminal de Transporte S.A.	**S**	Se presenta informe de mantenimientos correctivos	
17. El contratista deberá proveer asistencia técnica presencial y remota, 24 horas al día, siete días de la semana, mientras tenga vigencia el contrato.	**S**	El contratista atiende las novedades requeridas	Se aplican ANS sobre la oportunidad del soporte
18. El contratista deberá realizar reposición de equipos o parte de ellos, frente a incidencias que se presenten dentro de las cuatro (4) horas siguientes al reporte por parte de la Terminal de Transporte S.A.	**S**	No se requirió esta obligación	
19. El contratista deberá suscribir una póliza que ampare todos los equipos mientras tenga vigencia el contrato. Dicha póliza deberá amparar los riesgos por daño, hurto o destrucción. El valor asegurado será el que determine el contratista y, en todo caso, deberá amparar todos los equipos entregados en arriendo por el contratista, desde la etapa preoperativa, de acuerdo con los valores que este determine. La Terminal de transporte no será responsable por ningún tipo de daño de terceros a los equipos del contratista. Dicha póliza deberá ser remitida a la supervisión dentro de los primeros ocho (8) días calendario de ejecución del contrato.	**S**	Cumplimiento desde el inicio de ejecución, como se evidencia en el informe del mes de octubre de 2022	
20. El contratista deberá incluir en el arrendamiento de los equipos los techos de protección para intemperie para todos los equipos suministrados.	**S**	Cumplimiento desde el inicio de ejecución, como se evidencia en el informe del mes de octubre de 2022	
21. El contratista se obliga con la Terminal de Transporte S.A. a tener la cantidad de licencias de software de sistema de inventario vehicular, las licencias de software administrativo, el software para parqueadero de conformidad con las necesidades para cada parqueadero.	**S**	Cumplimiento desde el inicio de ejecución, como se evidencia en el informe del mes de octubre de 2022	
22. El contratista deberá dar en arrendamiento las casetas para punto de pago en las cantidades solicitadas por la supervisión del contrato y la oferta del contratista.	**S**	Cumplimiento desde el inicio de ejecución, como se evidencia en el informe del mes de octubre de 2022	
23. El contratista deberá crear los niveles y perfiles administrativos que determine la Terminal de Transporte para la operación de los parqueaderos.	**S**	El software desarrollado presenta 3 niveles de perfiles: Cajero, Supervisor y Gerente como lo requiere la Supervisión	

24. El contratista, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de ejecución del contrato deberá entregar a la supervisión los manuales de operación del software y hardware objeto del presente contrato en formato físico y digital. Asimismo, deberá configurar y entregar los perfiles administrativos del software dentro de los dos (2) primeros días calendario de ejecución del contrato.	**S**	Cumplimiento desde el inicio de ejecución, como se evidencia en el informe del mes de octubre de 2022	
25. El contratista garantizará la disponibilidad, acceso e integridad de la información que se registre en el software, entendiendo que la información y datos que allí se ingresen son de propiedad de la Terminal de Transporte S.A y de las entidades distritales propietarias de cada parqueadero, exclusivamente.	**S**	Se realiza la descarga de los informes requeridos por la supervisión del contrato	
26.El contratista se obliga a garantizar la plena y continua funcionalidad de la solución y sistema de control de acceso y operación de los parqueaderos, para lo cual, realizará a su cargo los mantenimientos preventivos y correctivos y mantendrá niveles de servicio que garanticen la plena disponibilidad del servicio de domingo a domingo 24 horas al día.	**S**	Se presenta informe de mantenimientos preventivos	
27. El contratista realizará la instalación y adecuación de todos los componentes objeto del contrato de manera simultánea en todas las sedes de ejecución el primer día entre las 10:00 p.m. y las 06:00 a.m. del día siguiente. Para ello deberá contar con la disponibilidad total de equipos y personal. Para los parqueaderos que operan 24 horas, la Supervisión del contrato determinará el proceso de instalación	**N/A**	**N/A**	
28. Acuerdos de Niveles de Servicio: El contratista se obliga a cumplir los siguientes acuerdos de niveles de servicio y los descuentos derivados de su incumplimiento: **a.** El contratista deberá hacer la instalación, cuando se requiera, completa y oportuna de los equipos y software, en cada una de las sedes establecidas en el contrato, en el primer día de ejecución del mismo, en concordancia con lo establecido en cada una de las etapas de implementación del sistema. En caso de que la instalación no se haga de manera completa se descontará el 20% sobre el valor total de la facturación del primer mes de cada uno de los equipos no oportunamente instalados.	**S**	No se requirió aplicar esta obligación	
b. En caso de que se presente una falla o avería y el contratista no la atienda dentro de las cuatro horas siguientes se descontará al contratista el valor de un (1) día de arrendamiento del equipo averiado.	**N**	Se aplica Ans por la oportuna atención a las novedades, de acuerdo con lo estipulado en el contrato	
c. En caso de que se presente falla o avería en alguno de estos, el contratista deberá reemplazarlo en el lapso máximo de cuatro (4) horas. En caso de que los equipos o software no sean reemplazados durante este término se descontará al contratista el valor de un (1) día de arrendamiento del equipo.	**N**	Se aplica Ans por el incorrecto funcionamiento y no fueron atentados en los plazos establecidos	
d. En caso de que los manuales de operación del software y hardware no sean entregados dentro del plazo máximo establecido en el presente contrato, se realizarán los siguientes descuentos: por cada día calendario de retraso en la entrega de cada entregable se descontará un (1) Salario Mínimo Diario Vigente (S.M.D.V.).	**S**	No se requirió aplicar esta obligación	
e. En caso de que los perfiles administrativos no sean configurados y entregados dentro del plazo máximo respectivo, por cada día calendario de retraso en la entrega de cada perfil se descontará un (1) Salario Mínimo Diario Vigente (S.M.D.V.).	**S**	No se requirió aplicar esta obligación	
f. El contratista deberá proveer el personal solicitado desde el primer día de ejecución del contrato. En caso de que el personal ofertado no ejecute el contrato se le descontará al contratista el 0.5% del valor mensual del contrato por cada uno de los cargos que no sean provistos. En caso de que definitivamente no se provea el personal mínimo requerido se descontará mensualmente el 2.5% de la facturación total del mes por cada cargo que no sea provisto. PARÁGRAFO: Los anteriores Acuerdos de Niveles de Servicio se aplicarán sin perjuicio de las demás medidas contempladas contractualmente para sancionar el incumplimiento de las obligaciones contractuales.	**S**	No se requirió aplicar esta obligación	
29. El contratista deberá contar con las siguientes licencias, como mínimo: i. Licencias de software de sistema de inventario vehicular. ii. Licencias de software administrativo. iii. Licencias de software para parqueadero. iv. Licencias de software de cámaras. v. Licencias de Windows 10 como mínimo; Estas licencias deberán ser remitidas a la supervisión dentro de los primeros quince (15) días de ejecución del contrato, sin perjuicio de las demás que sean requeridas para la ejecución del contrato.	**S**	El contratista es el desarrollador del software de inventario vehicular, administrativo, parqueadero, las demás licencias fueron remitidas por medio de correo electrónico en los plazos establecidos.	
NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO: Si se presenta alguna novedad durante la ejecución del contrato y presentación del informe; se debe describir la novedad y las acciones tomadas por el supervisor:			

8. CUMPLIMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El supervisor deberá relacionar la información de objeto de certificación de cumplimiento (Cuando Aplique)

ACTIVIDAD	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Fecha	Observaciones
1. El Contratista garantizar el suministro de elementos de protección personal (EPP) adecuado con cada una de las labores que se desarrollan con ocasión del objeto del contrato.	**S**	El contratista provee los elementos de protección personal, entrega certificación suscrita por el representante legal de la entrega de estos	**15/01/2025**	
2. El contratista será responsable de los accidentes que pueda sufrir su personal, los trabajadores de la Terminal de Transporte S.A., visitantes o terceros, como resultado de su negligencia o descuido en tomar las medidas de seguridad en el trabajo.	**S**	No se han presentado accidentes laborales	**N/A**	
3. Cumplir con las afiliaciones y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y con los pagos de aportes parafiscales en los términos de la legislación vigente.	**S**	El contratista remite las planillas de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral	**15/01/2025**	
4. Cumplir las normas y reglamentos de seguridad industrial, salud ocupacional y riesgos laborales.	**S**	El contratista aplica las normas SST, no se presentan incidentes entrega, certificación suscrita por el representante legal de la entrega de estos	**15/01/2025**	
5. La empresa adjudicataria del presente contrato deberá contar con el Sistema de Gestión en Seguridad y salud en el Trabajo (SGSTT), implementado y funcionando (con certificado de la ARL a la que esté afiliada la empresa).	**S**	El contratista presenta la evaluación de la Arl	**15/11/2022**	

9. CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

El supervisor deberá relacionar la información de objeto de certificación de cumplimiento (cuando aplique)

Entrega de informes según clausula de contrato	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Fecha	Observaciones
1. El contratista deberá hacer uso eficiente de los insumos puestos a su disposición, así como dar un adecuado uso de los recursos agua y energía y buen manejo de los residuos que se generen en desarrollo del objeto contractual. Para esto deberá tener en cuenta lo estipulado en los Lineamientos Ambientales Internos de la Terminal de Transporte S.A. y su Sistema de Gestión Ambiental SGA.	**S**	El contratista remite certificado de eficiencia energética	15/11/2022	
2. El futuro CONTRATISTA en caso de ser generador de residuos peligrosos y especiales, deberá cumplir con la normatividad ambiental aplicable, en lo relacionado con el manejo adecuado y disposición final de los residuos peligrosos y especiales (pilas, baterías, gases, etc.). En este sentido, deberá entregar en los informes para pago a la Terminal de Transporte S.A. certificación de la disposición final de residuos peligrosos, en caso de haberse realizado, o certificación general de cumplimiento de las normas ambientales	**S**	El contratista no requirió realizar disposición final	**N/A**	
3. El contratista deberá cumplir con los lineamientos de compra sostenible de la Terminal de Transporte S.A. que le sean aplicables, los cuales para el caso del contrato a suscribir debe tener en cuenta al menos lo siguiente: **a.** El contratista deberá utilizar materiales reciclados para el embalaje del producto y los insumos	**N/A**	**N/A**	**N/A**	
b. Al adquirir aparatos eléctricos se debe seleccionar los que ofrezcan menor consumo de energía, para lo cual es necesario que aporten el certificado de eficiencia energética correspondiente.	**S**	El contratista remite certificado de eficiencia energética	15/11/2022	
C. El contratista deberá realizar la disposición final de los Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos "RAEES" que se generen, para lo cual deberá contar con un gestor autorizado por autoridad ambiental competente y/o estar inscrito en un programa posconsumo. Así mismo deberá entregar el certificado de disposición final de estos residuos.	**S**	El contratista no requirió realizar disposición final	N/A	
D. De emplearse monitores en la operación, estos deben ser de pantalla LCD o LED, que estén libres de mercurio que cumplan con la Directiva ROHS 65/2011.	**S**	El contratista remite ficha técnica de los productos	15/11/2022	

De requerir mouse para la operación de equipos de cómputo, este debe ser conectado por cable al puerto USB y no inalámbrico.	**S**	El contratista remite ficha técnica de los productos	15/11/2022	
Todos los equipos de cómputo y periféricos deben cumplir con la norma técnica de bajo consumo energético.	**S**	El contratista remite ficha técnica de los productos	15/11/2022	
Los equipos de cómputo deberán ofrecer periodo de garantía superior a dos años.	**S**	El contratista remite ficha técnica de los productos	15/11/2022	
En el caso de las talanqueras, su operación debe garantizarse bajo criterios de bajo consumo energético. Y los residuos derivados de ellas se deben disponer de acuerdo con los criterios mencionados para los RAEEs en la fila 3 de la presente tabla.	**S**	El contratista remite certificado de eficiencia energética	15/11/2022	
En caso de requerir equipos de impresión, se deben garantizar los siguientes criterios: El contratista deberá cumplir con los requerimientos de la legislación ambiental que le apliquen. - Requerimientos de eficiencia energética, encendido, hibernación y apagado. - El equipo cumple con norma técnica de bajo consumo energético. -El equipo de impresión debe cumplir con el mayor rendimiento de hojas por tóner, comparados con su categoría; así como el número de imágenes por minuto que puede producir. - El equipo de impresión deberá imprimir en doble faz de manera automática, contar con dispositivos de control de uso, como identificación de usuarios con clave. - El contratista deberá utilizar materiales reciclados para el embalaje del producto y los insumos. - El contratista deberá realizar la disposición final de los Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos "RAEES" que se generen, para lo cual deberá contar con un gestor autorizado por autoridad ambiental competente y/o estar inscrito en un programa posconsumo.	**N/A**	**N/A**	**N/A**	

El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

10 .CERTIFICACIÓN

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con sus obligaciones contractuales, en particular, acreditó los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente.

Fecha del Informe 22/01/2025

Supervisor

Nombre Manuel Fernando Cifuentes Bonilla

Cargo Director de Recursos Físicos y Negocios (E)

Firma



Proyectó

Carlos Andres Paez Sanchez - Contratista Profesional especializado, Subdirección de estacionamientos fuera de vía - DRFN

2024

Informe Diciembre La Terminal



GERENCIA ADMINISTRA

SECURITY ACCESS FB SAS

1-1-2024

- A continuación, presentamos el alcance de los avances de instalación del sistema de control de acceso Vehicular en los parqueaderos de La Terminal de Transportes con los porcentajes de entrega y cronograma de actividades pendientes por desarrollar

PARQUEADERO COUNTRY 85 – calle 85 No 16 – 07 SUBTERRANEO

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,
- 01 expedidor, 01 validador, 01 sistema de inventario (cámaras perimetrales) 01 cámara lpr (para placas), 01 punto de pago completo 01 rack de equipos,
- Adjunto describo imágenes relacionadas a los equipos.









Tabla estado actual instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	2	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	3	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	2	0	Operativas
Poste validador	1	0	Operativas
Cámara de Costado	6	3	Sin cableado ni ubicación
Cámara de piso	3	3	Sin operar por cableado dañado
Cámara de conductor	3	0	Operativas
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Sistema lpr solo ingreso	2	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativo

PARQUEADERO LAGO 79 carrera 16ª No 78 – 10



- Vista general ingreso y salida observamos máquinas de ticket expedidor, validador, barreras.



- Imagen cámaras operativas
- Camara LPR reconocimiento y captura de placas
- Camara de punto de pago





Tabla de estado actual de instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	1	0	Operativas
Poste validador	1	0	Operativas
Cámara de Costado	4	2	Sin cableado ni ubicación
Cámara de piso	2	0	1 cámara sin operar por cableado dañado
Cámara de conductor	2	0	Operativas
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa

Sistema lpr solo ingreso	1	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativo

PARQUEADERO CHICO 97 carrera 14 No 96 – 55

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,

- 02 expedidor, 01 validador, 01 sistema de inventario (cámaras perimetrales) 01 cámara lpr (para placas), 01 punto de pago completo 01 rack de equipos,



- Adjunto describo imágenes relacionadas a los equipos.



- Vista general acceso chico 97 se observa equipo validador, expedidor, barreras cámaras perimetrales, en conjunto.

- Expedidor de ticket serie 9 Slim y validadora serie 9 Slim





Tabla estado actual instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	1	0	Operativas
Poste validador	1	0	Operativas
Cámara de Costado	4	2	Sin cableado ni ubicación
Cámara de piso	0	2	Pendiente por comprar
Cámara de conductor	2	0	Operativas
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Sistema lpr solo ingreso	1	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativo

PARQUEADERO CHICO 90 Carrera 16 No 90 – 06

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,
- 02 expedidor, 01 validador, 01 sistema de inventario (cámaras perimetrales) 01 cámara lpr (para placas), 01 punto de pago completo 01 rack de equipos,
- Adjunto describo imágenes relacionadas a los equipos





- Carril entrada carrera 15



- Carril salida vehicular



Tabla estado actual de instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	3	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	2	0	Operativas
Poste validador	1	0	Operativas
Cámara de Costado	9	3	Sin cableado ni ubicación
Cámara de piso	3	0	1 cámara sin operar por cableado dañado
Cámara de conductor	3	0	Operativas

Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Sistema lpr solo ingreso	2	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativo

PARQUEADERO LOTE 12 Calle 22c No 68f – 34

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera.

- 01 expedidor, 01 validador, 01 sistema de inventario (cámaras perimetrales) 01





- cámara lpr (para placas), 01 punto de pago completo 01 rack de equipos,
- Adjunto describo imágenes relacionadas a los equipos.





- Carril salida vehicular, carril salida vehicular

- Rack de equipos, contiene nvr para grabación de cámaras, switch y modem de internet, donde aplica

- Visualización de cámaras inventario vehicular,

Tabla estado actual de instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	1	0	Operativas
Poste validador	1	0	Operativas
Cámara de Costado	6	2	Sin cableado ni ubicación
Cámara de piso	2	0	Operativas
Cámara de conductor	2	0	Operativas
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Sistema lpr ingreso y salida	2	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativo

PARQUEADERO MODELIA ÉXITO Calle 23f No Calle 23g/ Cr 75

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,





- 01 expedidor, 01 sistema de inventario (cámaras perimetrales) 01 cámara lpr (para palcas), 01 punto de pago completo 01 rack de equipos,
- Adjunto describo imágenes relacionadas a los equipos.

En este parqueadero solo está contemplado expedidor de ticket a la entrada la salida será manejada localmente por el operario,

Tabla de porcentaje instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	1	0	Operativas
Poste validador	1	0	Operativas
Cámara de Costado	4	0	Operativas
Cámara de piso	2	0	Operativa
Cámara de conductor	1	0	Operativas
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Sistema lpr solo ingreso	1	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativo

PARQUEADERO CASTILLA CALLE 78 No 8ª – 50

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,





- 01 expedidor, 01 validador, 01 sistema de inventario (cámaras perimetrales) 01 cámara lpr (para placas), 01 punto de pago completo 01 rack de equipos,
- Adjunto describo imágenes relacionadas a los equipos.
- Carriles entrada y salida máquinas de ingreso y salida automatizadas
- Camaras perimetrales del sistema de inventario castilla
- Se realizo instalacion de techos maquinas validador y expedidor dejando ancladas al suelo .

Tabla estado actual de instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	1	0	Operativas
Poste validador	1	0	Operativas
Cámara de Costado	3	3	Sin cableado por reparcheo daño en cable Costado salida derecha y adicionales)
Cámara de piso	2	0	Operativas
Cámara de conductor	2	0	Operativas
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Sistema lpr solo ingreso	1	0	Operativa

Ups	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativo

PARQUEADERO CALLE 96 Calle 96 No 10 - 72

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,
- 02 expedidor, 02 validador, 01 sistema de inventario (cámaras perimetrales) 01 cámara lpr (para palcas), 01 punto de pago completo 01 rack de equipos,
- Adjunto describo imágenes relacionadas a los equipos







Camaras de inventario vehicular costados.

Tabla estado actual de instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	4	0	Operativas

Poste dispensador de ticket	2	0	Operativas
Poste validador	2	0	Operativas
Cámara de Costado	8	4	Sin cableado ni ubicación
Cámara de piso	4	0	Operativas
Cámara de conductor	4	0	Operativas
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Sistema lpr solo ingreso	2	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativo

PARQUEADERO CALLE 97 Calle 97 No 10 – 39

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,
- 02 expedidor, 02 validador, 01 sistema de inventario (cámaras perimetrales) 01 cámara lpr (para placas), 01 punto de pago completo 01 rack de equipos,
- Adjunto describo imágenes relacionadas a los equipos





- Carriles entrada y salida carrera 11



Tabla estado actual de instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	4	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	2	0	Operativas
Poste validador	2	0	Operativas
Cámara de Costado	8	4	Sin cableado ni ubicación
Cámara de piso	4	0	Operativas
Cámara de conductor	4	0	Operativas
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Sistema lpr solo ingreso	2	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativo

PARQUEADERO ALHAMBRA 1 TRIANGULO Calle 114 No 45 – 98

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,
- **D**01 expedidor, 01 validador, 02 sistema de inventario (cámaras perimetrales) 01 cámara lpr (para placas), 01 punto de pago completo 01 rack de equipos,
- Adjunto describo imágenes relacionadas a los equipos



- Carril mixto entrada y salida alhambra triangulo









Tabla estado actual de instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	1	0	Operativas
Poste validador	1	0	Operativas
Cámara de Costado	4	4	Operativas
Cámara de piso	2	0	operativo
Cámara de conductor	2	0	Operativas
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Sistema lpr solo ingreso	1	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativo

- Se realizó instalación de techos en maquina validador y expedidor ancladas al suelo.

PARQUEADERO ALAMBRA 2 CARULLA Calle 114 No 45 – 18

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,
- 01 expedidor, 01 validador, 02 sistema de inventario (cámaras perimetrales) 01 cámara lpr (para placas), 01 punto de pago completo 01 rack de equipos,
- Adjunto describo imágenes relacionadas a los equipos





Tabla estado actual de instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	1	0	Operativas
Poste validador	1	0	Operativas
Cámara de Costado	4	2	2 instaladas operando 2 instaladas sin operar, 2 pendientes por instalar

Cámara de piso	2	0	Cámaras sin operar por cableado dañado
Cámara de conductor	2	0	Operativas
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Sistema lpr solo ingreso	1	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativo

PARQUEADERO CALLE 88 Carrera 11ª No 88 - 49

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,
- 01 expedidor, 01 validador, 02 sistema de inventario (cámaras perimetrales) 01 cámara lpr (para placas), 01 punto de pago completo 01 rack de equipos,
- En este parqueadero contamos con muchos problemas de cableado roto o dañado, las bobinas de las máquinas y barreras no están en operación debido a fallas en la infraestructura de las acometidas, a la superficie piso del parqueadero que están muy deteriorados no es posible avanzar con la instalación hasta no realizar las adecuaciones y correcciones pertinentes que no están en el alcance del proyecto en ejecución,
- Adjunto describo imágenes relacionadas a los equipos



- Carril salida vehicular deteriorado

- Carril entrada vehicular sensor barrero dañado,



- Las maquinas expedidor y validador se instalaron se realizaron pruebas de operación, se cambió la red principal de cableado, se cambió cableado para las cámaras que se logró pasar la tubería se cambiaron aproximada mente 130 metros de cable UTP y 10 metros de cableado eléctrico,
- Se realizo la configuración de máquina de ingreso y salida, se dejan en línea. Se realiza instalación de fotoceldas en barrera para que bajen automáticamente.





- Se realizo instalación a las 2 cámaras de pisos con cableado queda operando funcional.
- Se realizo instalación regata para cámara de inventario salida derecha
- Se realizo instalación de tubería y las regatas, se funde 2 bases para los pedestales de cámara de inventario y cámara digitalización de placas



Tabla de porcentaje instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	1	0	Operativas
Poste validador	1	0	Operativas
Cámara de Costado	2	1	Sin cableado. Pendiente autorización obra civil
Cámara de piso	2	0	operativas
Cámara de conductor	2	0	Operativas
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa

Sistema lpr solo ingreso	1	0	Cableado Inexistente
Ups	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativo

PARQUEADERO CALLE 127 SANTA BARBARA Calle 125 N o 21ª – 30

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,
- 03 expedidor, 03 validador, 06 sistema de inventario (cámaras perimetrales) 01 cámara lpr (para palcas), 01 punto de pago completo 01 rack de equipos,



- Adjunto describo imágenes relacionadas a los equipos
- Carriles entradas y salidas Carulla





- Instalación de cubiertas para máquina, protector de lluvia individual



- Instalación de antena para conexión entre casetas carril McDonald's y casetas de pago





- Visualización de cámaras de inventario carriles de acceso vehicular
- Rack equipos punto de pago santa bárbara

Tabla de porcentaje instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	2	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	6	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	3	0	Operativas

Poste validador	3	0	Operativas
Cámara de Costado	12	6	Sin cableado ni ubicación
Cámara de piso	6	0	Operativas
Cámara de conductor	6	0	Operativas
Cámara de punto de pago	2	0	Operativa
Sistema lpr solo ingreso	3	0	Operativa
Ups	2	0	Trasladadas al Simón Bolívar por problemas eléctricos
Nvr	2	0	Operativo

PARQUEADERO SAN ANDRESITO 1 Calle 9 con carrera 37ª

- Parqueadero con configuración local (tipo peaje), donde el operario realiza el ingreso y cobro del sistema de parqueadero solo utilizando las barreras de ingreso y salida con sistema de control remoto o botonera
- Se instala módulo de inventario vehicular cámaras a los costados,
- Se instala cámara de punto de pago, junto con NVR para registros de video,



- Adjunto imágenes del sistema y sus equipos,

Ingreso, salida, cámaras perimetrales






- Cámara punto de pago
- Rack de equipos,

Tabla estado actual de instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Cámara de Costado	6	0	Operativas
Cámara de piso	1	1	No existe cableado
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativas
Ups	1	0	Operativas

PARQUEADERO SAN ANDRESITO 2 Calle 9 con carrera 37

- Parqueadero con configuración local (tipo peaje), donde el operario realiza el ingreso y cobro del sistema de parqueadero solo utilizando las barreras de ingreso y salida con sistema de control remoto o botonera
- Se instala módulo de inventario vehicular cámaras a los costados.




Se instala cámara de punto de pago, junto con nvr para registros de video.

- Adjunto imágenes del sistema y sus equipos,
- Ingreso, salida, cámaras perimetrales, Cámara punto de pago




- Rack de equipos,

Tabla estado actual de instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Cámara de Costado	6	0	Operativas
Cámara de piso	1	1	Cableado Inexistente

Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativas
Ups	1	0	Operativas

- Se realizó la instalación de Disco Duro de 2 TERAS para NVR de grabación.

PARQUEADERO SAN ANDRESITO 3 Calle 9 con carrera 38 - 00

- Parqueadero con configuración local (tipo peaje), donde el operario realiza el ingreso y cobro del sistema de parqueadero solo utilizando las barreras de ingreso y salida con sistema de control remoto o botonera.





- Se instala módulo de inventario vehicular cámaras a los costados,
- Se instala cámara de punto de pago, junto con NVR para registros de video,
- Adjunto imágenes del sistema y sus equipos,
- Visualización de cámaras de inventario,

Tabla estado actual de instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Cámara de Costado	6	0	Operativas
Cámara de piso	1	1	Cableado Inexistente

Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativas
Ups	1	0	Operativas

PARQUEADERO CALLE 72 AC 72 No 5 – 67

Parqueadero con configuración local (tipo peaje), donde el operario realiza el ingreso y cobro del sistema de parqueadero solo utilizando las barreras de ingreso y salida con sistema de control remoto o botonera





- Punto de pago operativo y completo
- Barrera instalada y operando con sistema de control remoto

Tabla estado actual de instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Cámara de Costado	6	0	Operativas
Cámara de piso	1	0	Sin cableado

Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativas
Ups	1	0	Operativas

- ✓ Se realizó instalación del Disco Duro de 2 TERA para NVR de grabación.

PARQUEADERO MARIACHIS Calle 118 No 19 – 53

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,
- 01 expedidor, 01 validador, 02 sistema de inventario (cámaras perimetrales) 01 cámara lpr (para palcas), 01 punto de pago completo 01 rack de equipos,
- Adjunto describo imágenes relacionadas a los equipos





- Nos encontramos en proceso de instalación de sistema de inventario, realizando las adecuaciones en el cableado necesarios para la instalación y adecuación de las cámaras
- Se realizó instalación de techos en máquinas validador y expedidor dejando anclados al suelo.




Tabla estado actual de instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	1	0	Operativas
Poste validador	1	0	Operativas
Cámara de Costado	4	2	Sin cableado ni ubicación
Cámara de piso	2	0	Operativas
Cámara de conductor	2	0	Operativas
Cámara de punto de pago	2	0	Operativa
Sistema lpr solo ingreso	1	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativo

PARQUEADERO calle 109 No 17 – 46

- Barrera instalada y operando con sistema de control remoto
- Punto de pago operativo y completo





Tabla estado actual de instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Cámara de Costado	6	0	Operativas
Cámara de piso	1	0	Sin cableado
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativas
Ups	1	0	Operativas

PARQUEADERO NICOLAS DE FEDERMAN Calle 58ª bis Kra 38/ Kra 37

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,
- 02 expedidor, 01 validador, 02 sistema de inventario (cámaras perimetrales) 01 cámara lpr (para palcas), 01 punto de pago completo 01 rack de equipos,
- Adjunto describo imágenes relacionadas a los equipos





- Nos encontramos en proceso de instalación de sistema de inventario, realizando las adecuaciones en el cableado necesarios para la instalación y adecuación de las cámaras



- Entrada carril individual este carril presenta novedad en la red de fibra óptica no comunica los hilos es necesario validar estado con personal y equipos especializados en fibra validar los equipos necesarios para si implementación



Tabla de porcentaje instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	3	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	2	0	Operativas
Poste validador	1	0	Operativas

Cámara de Costado	6	3	Sin cableado ni ubicación
Cámara de piso	3	0	Sin operar por cableado dañado
Cámara de conductor	3	0	Operativas
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Sistema lpr solo ingreso	2	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativo

PARQUEADERO CALLE 84 CARRERA 12 No 84 – 42

Parqueadero con configuración local (tipo peaje), donde el operario realiza el ingreso y cobro del sistema de parqueadero solo utilizando las barreras de ingreso y salida con sistema de control remoto o botonera

Punto de pago operativo y completo.

- Barrera instalada y operando con sistema de control remoto






Tabla de porcentaje instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	1	0	Operativas
Cámara de Costado	3	0	Operativas
Cámara de piso	1	0	Operativa
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativas
Ups	1	0	Operativas

PARQUEADERO CALLE 93 Carrera 11 No 93 – 72

Parqueadero con configuración local (tipo peaje), donde el operario realiza el ingreso y cobro del sistema de parqueadero solo utilizando las barreras de ingreso y salida con sistema de control remoto

Punto de pago operativo y completo



- Barrera instalada y operando con sistema de control remoto
- Barrera operando con control remoto,

Tabla de porcentaje instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	1	0	Operativas
Cámara de Costado	3	0	Operativas
Cámara de piso	1	0	Operativa
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativas
Ups	1	0	Operativas

PARQUEADERO LA CASTELLANA CALLE 95 No 47 - 01

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,
- 01 expedidor, 01 validador, 02 sistema de inventario (cámaras perimetrales) 01 cámara lpr (para palcas), 01 punto de pago completo 01 rack de equipos,
- Adjunto describo imágenes relacionadas a los equipos





- Nos encontramos en proceso de instalación de sistema de inventario, realizando las adecuaciones en el cableado necesarios para la instalación y adecuación de las cámaras

- **Tabla de porcentaje instalación:**

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	1	0	Operativas
Poste validador	1	0	Operativas
Cámara de Costado	4	2	Sin cableado ni ubicación
Cámara de piso	2	0	Operativas
Cámara de conductor	2	0	Operativas
Cámara de punto de pago	2	0	Operativa
Sistema lpr solo ingreso	1	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativo

- Se realizó instalación de teclado inalámbrico en la PC del punto de pago manual.
- Se realizó instalación de techo la maquina expedidor ancladas al suelo.

PARQUEADERO CALLE 100 SALAS AVENIDA CARRERA 19 No. 16-75

- Este parqueadero se instaló puntos de pago barreras automáticas con control remoto,
- Estamos realizando las obras civiles, adecuaciones de bahías, no había existentes,





- Los equipos están en sitio expedidores, cámaras, pedestales para el montaje





Tabla de porcentaje instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	2	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	4	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	2	0	Operativas
Poste validador	0	0	Operativas
Cámara de Costado	8	4	Solicitadas, pero no hay donde instalarlas
Cámara de piso	4	0	Operativas
Cámara de conductor	2	0	Operativas
Cámara de punto de pago	2	0	Operativa
Sistema lpr solo ingreso	2	0	Operativa

Ups	2	0	Operativa
Nvr	2	0	Operativo

CALLE 100 OLIMPICA avenida calle 100 No 16-75

- Este parqueadero se instaló puntos de pago barreras automáticas con control remoto,





- Estamos realizando las obras civiles, adecuaciones de bahías, no había existentes,
- Los equipos están en sitio expedidores, cámaras, pedestales para el montaje
- Bases o dados para montaje de máquinas expedidor, validador y cámaras de inventario,





Tabla de porcentaje instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	1	0	Operativas
Poste validador	1	0	Operativas
Cámara de Costado	4	2	Operativas
Cámara de piso	2	0	Operativas
Cámara de conductor	2	0	Operativas
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Sistema lpr solo ingreso	1	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativo

SUBA COMPARTIR ETAPA 4 CALLE 151B CARRERA 117/115

- Equipos se encuentra instalado en la oficina del parqueadero de chico 97



- Caseta suba compartir

Tabla de porcentaje instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	0	2	Pendiente
Poste validador	0	2	Pendiente
Cámara de Costado	0	6	Pendiente
Cámara de piso	0	2	Pendiente
Cámara de conductor	0	2	Pendiente
Cámara de punto de pago	0	2	Pendiente
Ups	0	1	Pendiente
Nvr	0	1	Pendiente

SUBA COMPARTIR ETAPA 5 CALLE 151B CARRERA 117/115

- solo se instaló puntos de pago no existe cableado para cámaras barreras,



Tabla de porcentaje instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	0	2	Pendiente
Poste validador	0	2	Pendiente
Cámara de Costado	0	6	Pendiente
Cámara de piso	0	2	Pendiente
Cámara de conductor	0	2	Pendiente
Cámara de punto de pago	0	2	Pendiente
Ups	0	1	Pendiente
Nvr	0	1	Pendiente

Nota: En estos parqueaderos no se ha realizado la instalación de los equipos debido a temas legales con la comunidad

PARQUEADERO EL CARMELO CALLE 51 SUR No 81D-00

- En este parqueadero se instaló solo el punto de pago, no existe cableado para cámaras hay u realizarlo nuevo por completo,
- existe base para barrera



Tabla de porcentaje instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	1	0	Operativas
Cámara de Costado	2	1	1 Cámara pendiente por cableado
Cámara de piso	0	1	No existe cableado
Nvr	1	0	Operativas
Ups	1	0	Operativas

PARQUEADERO GLORIA LARA 1



Tabla de porcentaje instalación:

- Se instaló punto de pago un computador administrado desde la sede lote 12

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Terminal Móvil	1	0	Operativa reubicada
Barrera Hk-S9 pro	1	0	Operativas
Cámara de Costado	3	0	Operativas
Cámara de piso	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa

PARQUEADERO GLORIA LARA 2





Tabla de porcentaje instalación:

- Se instaló punto de pago un computador administrado desde la sede lote 12

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Terminal Móvil	1	0	Operativa reubicada
Barrera Hk-S9 pro	1	0	Operativas
Cámara de Costado	3	0	Operativas
Cámara de piso	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa

PARQUEADERO GLORIA LARA 3



Tabla de porcentaje instalación:

- Se instaló punto de pago un computador administrado desde la sede lote 12

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO

Terminal Móvil	1	0	Operativa reubicada
Barrera Hk-S9 pro	1	0	Operativas
Cámara de Costado	3	0	Operativas
Cámara de piso	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa

- **PARQUEADEROS ADICIONALES QUE SE ESTAN REALIZANDO EN PARALELO.**

PARQUEADERO PARQUE SIMON BOLIVAR IDRD

- Este parqueadero se realizaron varios ajustes en temas de red eléctrica debido a que el voltaje recibido es demasiado alto y los equipos están propensos a recibir daño por variaciones de voltaje,
- Se instalaron equipos estabilizadores para mitigar alguna novedad**,**





- Carril salida vehicular

- Se realiza demarcación, de carriles flechas entrada y salida, instalación de 8 balizas, 6 conos 40 mt de cadena plástica,







DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	3	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Cámara de Costado	6	0	Operativas
Nvr	1	0	Operativas
Ups	2	0	Operativas

PARQUEADERO PARQUE EL TUNAL IDRD

- Este parqueadero se realizaron varios ajustes en temas de red eléctrica debido a que el voltaje recibido es demasiado alto y los equipos están propensos a recibir daño por variaciones de voltaje,
- Carril salida vehicular
- Actualización de software Accesscan habilitando la emisión de facturación electrónica.
- Instalación de Software ScanWeb para la consulta de reportes administrativos del punto. Se deja el equipo operando correctamente.



PARQUEADERO MODELIA BARES

- Este parqueadero se realizaron varios ajustes en temas de red eléctrica, no se contaba con electricidad en el punto por lo cual fue necesario instalar contador, cableado, circuito eléctrico adecuado,
- se realizaron bases para caseta y bahía para maquinas próximas a instalar
- se realizó instalación y adecuación de caseta de punto de pago, la cual se fabricó nueva en su totalidad,





- se instaló punto de pago manual completo,
- se realizó demarcación de cupos, adecuándolos a la medida mínima autorizada
- Demarcación celdas de parqueo,



- Caseta de pago exterior nueva

- Se realizo el recorrido de la obra civil y se inicia con la regata para la cámara de inventario ingreso derecho, se deja instalado la tubería.

- Se realiza la regata para la tubería de la cámara derecha salida, se cablea la red y corriente, se resana las regatas y se procede a instalar las 2 barreras con su respectiva pluma, 3 pedestales para las cámaras laterales y se deja ponchada la red, se hace entrega de los 2 controles al operario de turno, cable UTP de 50 metros para la comunicación, 50 metros de cable dúplex ,7 hitos ,1 rack 1 NVR,2 switch, 2 canaletas,1 UPS, 2 multitomas, 8.50 metros de regata, 2 tomas corriente con caja de paso 5.800 plástica, 9 metros de cable trenzado electrónico, 2 cámaras de inventario en el ingreso, 1 cámara en punto de pago manual, 3 pedestales sencillos.






















SECURITY





PARQUEADERO TERMINAL DEL SUR

- En este parqueadero se realizó la instalación de dos barreras Automática



PARQUEADERO SANTABARBARA BAHIAS

- En este parqueadero se realizó la instalación de una caseta de punto de pago
- Un punto de pago completo



- Se realizó la demarcación del estacionamiento
- Obras civiles
- Cometida eléctrica
- NVR de 8 canales
- 3 cámaras de costado y una de punto de pago.
- Rack de comunicación
- Switch de red
- Se realizó instalación y se procede a realizar las tres perforaciones a las bases para poder organizar el cableado del punto de pago y se deja instalado monitor para las cámaras, quedan operando.

PARQUEADERO COMPARTIR 1-2

En este parqueadero se realizó la instalación de punto de pago



- Se instalo barrera



PARQUEADERO COMPARTIR 1-3 PUERTA 1

- En este parqueadero se realizó la instalación de punto de pago.

- Actualización de ScanWeb en equipo servidor y se deja torre de compartir en el punto correspondiente.



PARQUEADERO COMPARTIR 1-4

- En este parqueadero se realizó la instalación de punto de pago
- Actualización de ScanWeb en punto de pago, equipo servidor.
- Se evidencia bajones fuertes de luz que pueden estar afectando los equipos eléctricos. Se recomienda realizar instalación a tierra para proteger la red eléctrica.



PARQUEADERO COMPARTIR 1-5

En este parqueadero se realizó la instalación de punto de pago



PARQUEADERO LA COPROPIEDAD

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,
- 01 expedidor, 01 validador, 01 sistema de inventario (cámaras perimetrales) 01 cámara lpr (para placas), 01 punto de pago completo y rack



- Instalación de cámara de inventario costado



- Se realizó la instalación de los reductores de velocidad del ingreso





- Instalación de rack

- Se realizó la instalación de punto de pago, se realizan las regatas y se anclan las barreras, se realizan conexiones eléctricas y están operando correctamente una barrera de ingreso con pluma
- Se realizo también configuración de facturación en Access can, se instala impresora térmica y se configura para impresión de facturas se deja operativo punto de pago manual. Se evidencia correcto funcionamiento en el mismo
- Se realiza instalación en barrera de salida de la pluma
- Se realiza configuración de punto de pago.









Descripcion	Instalado	Pendiente	Estado
Dispensador ticket qr	1		
Salida validador ticket	1		
Impresora	1	0	Operativas
Lector de tickets	1	0	Operativas
Computador core i3	1	0	Operativas
Impresora	1	0	Operativas
Lector código de barras	1	0	Operativas
Computador core i3	1	0	Operativas
Gaveta	1	0	Operativas
Licencia - accesscan punto de pago	1	0	Operativas
Barreras hk	2	0	Operativas
Nvr	1	0	Operativos

Rack	1	0	Operativo
Camara de costado	6	6	
Camara de piso	2	2	
Camara de punto de pago	1	1	
Ups	1	1	


PARQUEADERO TUNAL 1

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,
- 01 rack para NVR, 01 switch de 8 puertos, 01 multitoma de 6 entradas, Botoneras pulso entrada, salida y talanquera, NVR marca Hikvision, Disco Duro 2TB, 03 cámaras tipo bala, 01 cámara tipo domo.






SALIDA
ENTRADA
ABRIR
CERRAR



PARQUEADERO TUNAL 2

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,
- 02 Botoneras pulso de entrada y salida.



PARQUEADERO TUNAL 3

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera, 01 multitoma de 6 entradas, 02 NVR marca Hikvision, Disco Duro 2TB, 01 switch de 8 puertos, 03 cámaras tipo bala, 01 pedestal, 01 rack para NVR.













PARQUEADERO SALITRE NORTE

- ✓ Se realizó visita de diagnostico para la instalación de punto de pago y se cuadro las cámaras para tener visual del carril de ingreso y salida vehicular, en el estudio realizado se tomaron mediciones de voltaje de la caseta, se rompió re de datos y se tomaron mediciones del radicado a utilizar para la instalación de los equipos.

FUNCIONAMIENTO SISTEMA LPR

La exactitud del sistema de reconocimiento de placas, en particular en circunstancias adversas como mal tiempo, iluminación deficiente, matrículas dañadas o sucias, presenta desafíos que inciden en la sostenibilidad de nuestra tasa de efectividad del 98%.

Adicionalmente, hemos notado que el software de monitor presenta inconsistencias, siendo cerrado en algunas ocasiones, y se ha identificado una interacción negativa con la estabilidad de la red eléctrica y de datos, la cual no fue suministrada por Security Access, también hemos evidenciado que en ocasiones las cámaras son movidas de su posición original en determinados parqueaderos. Como resultado, la eficacia de nuestras cámaras varía en un rango de entre el 85% y el 98%. Adjunto una tabla detallada que proporciona información sobre la efectividad en los parqueaderos donde hemos implementado el sistema de reconocimiento de placas (LPR).

PARQUEADERO	FECHA DE VALIDACION	PORCENTAJE
ALHAMBRA1	24/12/2024	99.6%
ALHAMBRA-2	24/12/2024	98.4%
CALLE-88	24/12/2024	99.1%
CALLE-96	24/12/2024	86.8%
CALLE 97	24/12/2024	98.8%
CALLE-100-OLIMP	24/12/2024	99.3%
CALLE-100-2	24/12/2024	99.8%
CASTILLA	24/12/2024	99.8%
CHICO-CALLE90	24/12/2024	99%
CHICO-97	24/12/2024	97.7%
COUNTRY-85	24/12/2024	97.8%
LAGO 79	24/12/2024	99.2%
LOTE12	24/12/2024	98.4%
MARIACHIS	24/12/2024	99.7%
MODELIA ÉXITO	24/12/2024	99.4%
SANTA BARBARA	24/12/2024	97.6%

.

PARQUEADERO TERMINAL NORTE

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera:
- Un punto de pago completo manual con CPU con rack y NVR con disco de 2 teras y UPS de 3 rpa, 2 canaletas, 1 Disco duro de 2 teras.

Se realizo la obra civil:
Se realizan 15 metros de regata en zona dura 15 metros de tubo PVC, 2 metros de tubo MT de 40 metros de cable polarizado, 40 metros de cable UTP, 2 pedestales, 4 cámaras de inventario de 5 cajas de paso.















PARQUEADERO LOTE 12

- Se realiza instalación de punto de pago automático, configuración y capacitación, se entregan periféricos, teclado, mouse y llaves.




PARQUEADERO CASTILLA


- Se realiza instalación de caja fuerte, con clave y especificaciones necesarias para realizar el cambio posterior



PARQUEADERO COUNTRY 85

- Se realizo obra civil: Se realizan el cambio de 15 metros de cable UTP de pulso para apertura de validador y barrera automática de salida













PARQUEADERO CASTELLANA

- Se realizo obra civil: Se realiza regata por 3mts, se instalan 15mts de cable UTP y dúplex para dejar en funcionamiento cámara LPR y de inventario ingreso







PARQUEADERO SANTA BARBARA BAHÍAS

- Se realizo la demarcación para las bahías de moto







CALLE 97

- Se instalan 3mts de cable UTP y 3mts de cable dúplex carrera 11 y 3mts de cable UTP y 3mts cable dúplex carrera 10, para dejar en funcionamiento dos cámaras de piso









Bogotá D.C., 15 de enero de 2025

SECURITY ACCESS FB S.A.S.
NIT.: 901.225.732-8

CERTIFICA QUE.

Durante el mes de diciembre del año 2024, todo el personal técnico y administrativo asignado al proyecto ha recibido los Equipos de Protección Personal (EPP) necesarios y adecuados para el desarrollo seguro de sus labores, conforme a las normas y estándares de seguridad laboral vigentes.

Equipos Entregados:

ARTICULO	CANTIDAD
Guantes de protección Poliuretano	2
Gafas de seguridad	2
Tapabocas	2
Protector auditivo	4

Esta entrega se ha realizado bajo las políticas de seguridad de nuestra empresa y en cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos en el contrato del proyecto Terminal de Transporte S.A. Asimismo, se garantiza que los EPP cumplen con las normativas legales y las especificaciones de protección requeridas para mitigar los riesgos asociados a las tareas asignadas.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los siete (15) días del mes de enero de 2025.

Cordialmente,

JOSE BAUTISTA RIVAS
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
Security Access FB SAS

Bogotá D.C., 15 de enero de 2025

SECURITY ACCESS FB S.A.S.
NIT.: 901.225.732-8

CERTIFICA QUE,

SECURITY ACCESS FB S.A.S., ha adquirido a través del proveedor Digital Ocean, quien ha configurado el siguiente servidor, para la correcta ejecución del contrato No. TT-160-2022 suscrito con la TERMINAL DE TRANSPORTES S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL SERVIDOR:	
IP:	167.172.137.136
Memoria RAM:	8 GB
Procesador:	4 Intel vCPU
Capacidad de almacenamiento:	160 GB de disco
Sistema operativo:	Ubuntu 22.04 (LTS) x64
Ubicación del servidor:	NYC1 (New York City Data Center 1)

Este servidor cumple con los estándares y requisitos necesarios para un óptimo rendimiento y seguridad en el alojamiento de servicios y aplicaciones.

El proveedor Digital Ocean ha sido responsable de la entrega y puesta en marcha del servidor con las especificaciones solicitadas, garantizando un servicio confiable y de alta calidad.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los quince (15) días del mes de enero de 2025.

Cordialmente,

JOSE BAUTISTA RIVAS
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
Security Access FB SAS

Yo MARTHA LIBIA GRACIA con C.c. 52.316.614. suscrita Revisora Fiscal de la sociedad SECURITY ACCESS FB SAS, empresa legalmente constituida e identificada para fines tributarios con el Nit: No. 901.225.732-8, Registrada en la Camara y Comercio mendiante Matricula Mercantil No, 03030175

C E R T I F I C A

Que la sociedad **SECURITY ACCESS FB SAS**, identificada con Nit: 901.225.732-8, se encuentra a **PAZ Y SALVO** en el pago de los aportes al **Sistema General de Seguridad Social Integral** (Salud, Pensión y ARL), al igual que con los **Aportes Parafiscales** (Caja de Compensación, Sena e I.C.B.F) hasta el mes de Enero de 2024, inclusive.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los cuatro (13), días del mes de Enero (01) de 2025.

Cordialmente,

Martha Libia Gracia
T.P. No. 208.979-T
Revisor Fiscal

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901225732	8	SECURITY ACCESS FB SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SECURITY ACCESS FB SAS	CRA 28 85 A 24	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7552920	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1182957918	9480050532	E	2025/01/10	2025/01/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$41,384,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				67	$24,997,000	$0	$0	$24,997,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	$4,514,200	$0	$0	$4,514,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$4,424,300	$0	$0	$4,424,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	40	$12,431,600	$0	$0	$12,431,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	13	$3,626,900	$0	$0	$3,626,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				67	$4,126,800	$0	$0	$4,126,800
COLMENA	14-25	800,226,175	3	67	$4,126,800	$0	$0	$4,126,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				67	$6,096,500	$0	$0	$6,096,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	60	$5,638,300	$0	$0	$5,638,300
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	5	$310,000	$0	$0	$310,000
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	$70,200	$0	$0	$70,200
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	$78,000	$0	$0	$78,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				67	$6,164,400	$0	$0	$6,164,400
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$298,000	$0	$0	$298,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$184,000	$0	$0	$184,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$196,100	$0	$0	$196,100
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$64,000	$0	$0	$64,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$80,000	$0	$0	$80,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	10	$700,100	$0	$0	$700,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$259,800	$0	$0	$259,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	28	$2,239,300	$0	$0	$2,239,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	16	$2,143,100	$0	$0	$2,143,100
TOTAL				**67**	**$41,384,700**	**$0**	**$0**	**$41,384,700**

SECURITY ACCESS

Creando grandes soluciones e innovaciones a tu medida

Bogotá D.C., 15 enero de 2025

Dependencia destino : DIRECCION DE RECURSOS FISICOS
No.: 20250310006112
Fecha Radicado: 2025-01-14 15:16:42
Anexos: 1 SOBRE Folios: 0
Nivel de Seguridad: PÚBLICO
LA TERMINAL BOGOTÁ

Señores.:
TERMINAL DE TRANSPORTE S.A
William Camilo Camargo Osorio
Ciudad.

Ref.: Radicación Reportes diciembre de 2024, Cont. TT-160-2022

Estimado William.

Por medio de la presente enviamos copia de los reportes correspondientes al mes de diciembre de 2024:

1. Copia Reportes de Mantenimiento Preventivos diciembre 2024
2. Copia Reportes de Mantenimiento Correctivos diciembre 2024

Agradecemos la atención prestada a la presente.

Cordialmente,

TANIA ROJAS
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
Folios: 122 Hojas

Powered by CamScanner

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 15972

ACCESS SCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** Sabanalarga bajo

Teléfono Terminal **Dirección** Terminal

Tipo de Servicio
Correctivo ○ Preventivo ○
Instalación ⊗ Capacitación ○

Fecha y hora de ingreso 29-Nov-2024 / 9:27
Fecha y hora de Salida 29-Nov-2024 / 1

Reportó:
Ing. Técnico encargado: Ronald Buitrago

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: **Serie:**

Diagnostico - Causa - Solución

Se realizo señalizaciones de parqueadero motos, se taparon lineas antiguas, se dejaron 80 cm para cada uno dejandose 5 espacios para moto

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ○	SI ○	SI ○
NO ○	NO ○	NO ○

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:

Recibe:
Firma:
Nombre:

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 15973

ACCESS SCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Mi Comunal Quinta — Instalación Unidad Cerrada

Teléfono _____ — Dirección _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 13-12-2024 13:30
Fecha y hora de Salida 13-12-2024 14:50

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Italo Bustamante

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: barrera automática — Serie: DA-4000

Diagnostico - Causa - Solución

Se realizó reprogramación de pluma de barrera de salida bahía 2 la cual se encontraba rota debido a un usuario fue reparada el día 11 del presente mes por que no hubo un operario que abriera la barrera para que el usuario pudiera salir. una vez reprogramada la pluma la barrera se deja operando correctamente.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	110v
Ajuste mecanico:	si	ID: 2	36

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO (X)	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Italo Bustamante
Sistemas

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS
Automatización y control de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 15974

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Terminal Desoto **Instalación** almacen CAVILLA

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 13-12-2024 15:00
Fecha y hora de Salida 17-12-2024 18:30

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: JAIO BUENO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: cámaras **Serie:** illegible

Diagnostico - Causa - Solución

se revisó puesta en funcionamiento de cámaras de placa y salida los cuales se dejan en visual y grabando correctamente. dejando pendiente la puesta en funcionamiento de las cámaras de ingreso costado derecho y salida costado derecho.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	118v
Ajuste mecanico:	si	ID:	46

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO (X)	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: JAIO BUENO.

Recibe: TERESA CUMPIDO

Firma: _____

Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 15975

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad M Jaimes Buceri **Instalación** Lote 12

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 14-12-2024 8:00
Fecha y hora de Salida 14-12-2024 8:30

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Mario Bueno

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Punto pago Automatico **Serie:** Adm

Diagnostico - Causa - Solución

Se realiza visita técnica para hacer revisión de punto de pago peatonal el cual no esta recibiendo billetes, la revisión no pudo ser realizada debido a que los llaves del punto no se encuentran en el punto. cuando se encuentren se hace el servicio

Base de Datos:	———	Calibración de Plumas:	———
Backup:	———	Voltaje de Entrada:	108.3V
Ajuste mecanico:	?	ID:	———

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Mario Bueno

Recibe: Jhonier

Firma: _____

Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 15976

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la sempul Bogotá **Instalación** Simón Bolívar

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 14-12-2024 8:50
Fecha y hora de Salida 14-12-2024 9:20

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Jairo Bucaro

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: R **Serie:** SAMS

Diagnostico - Causa - Solución

Se realiza verificación de punto de poste auxiliar y el cual se encontraba en contingencia debido a que a pesar de encontrarse sin red de energía hace varios días, una vez restablecido el servicio, la dirección IP del equipo debidor presentaba dificultad en su sincronización una vez sincronizado el PC este se deja operando correctamente.

Base de Datos:	———	Calibración de Plumas:	———
Backup:	———	Voltaje de Entrada:	12020
Ajuste mecanico:	51	ID: 1	55

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO (X)	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Jairo Bucaro

Recibe:
Firma: _____
Nombre: Alejandra Ferro

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 15977

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la tembleque Bogotá **Instalación** 1990 79

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 14-12-2024 10:15
Fecha y hora de Salida 14-12-2024 11:00

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Mario Bueno

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: PC, **Serie:** JANUS

Diagnostico - Causa - Solución

el equipo presentaba el funcionamiento de dispensadores validador y cámara de tarjeta y tarjeta vehículos los cuales quedaron desconectados del equipo servidor debido a que el punto no cuenta con una red de internet. los supervisores están asignado a los operadores celular dispositivos móviles al PC para compartir red de internet. esta practica esta prohibido que el PC se desconecte en la red local ya que toma un IP dinámica mientras le comparten red del celular generando inconvenientes los cuales de ingreso y salida, una vez se configura la red local del PC servidor los dispositivos se deben de linea y operando correctamente. validar

Base de Datos:	1'953'1916	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	118.4V
Ajuste mecanico:	ok	ID: 1	39

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO (X)	NO ( )	NO ( )

Observaciones: falla de red de internet con proveedor de la misma y favor no conectar dispositivos móviles al PC del punto de pago.

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Mario Bueno

Recibe:
Firma: Yanis Mota
Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 15979

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Terminal Bogotá **Instalación** Modelia bares

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 16-12-2024 14:00
Fecha y hora de Salida 16-12-2024 14:40

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: JHAIO BUENO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: barrera automática **Serie:** Hikvision

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó revisión y mantenimiento de botones de apertura y cierre de barrera de salida. la cual estaba presentando dificultad para apertura la barrera, una vez realizado el mantenimiento y mantenimiento la barrera y botonera se fueron operando correctamente para apertura y cierre. se retira del punto el control remoto de la barrera automática de salida.

Base de Datos:	1'309.2815	Calibración de Plumas:	———
Backup:	———	Voltaje de Entrada:	119.4V
Ajuste mecanico:	SI	ID: 1	53

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO (X)	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: JHAIO BUENO

Recibe:

Firma: [signature]

Nombre: [illegible]

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 15980

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Sabana Bogotá **Instalación** Lote 12

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 6-12-2024 15:30
Fecha y hora de Salida 16-12-2024 17:35

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: DIAN DURAN

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Punto Pago Automático **Serie:** ATM

Diagnostico - Causa - Solución

Se realizó restablecimiento de funcionamiento de punto de pago automático el cual se encontraba fuera de servicio debido a que el billetero se encontraba atascado, una vez se restablece el funcionamiento del equipo se realizado un vaciado y llenado del mismo cargando en el casete 360.000 $ pesos en billete para la operación del equipo y se retiran 80.000 $ pesos producto del dinero recaudado los cuales se le entregan al operador de turno en caja manual. Junto con los comprobantes de estado de caja. Y las llaves del equipo el cual se deja operando correctamente. Se realiza instalación del equipo ala

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	110.3V
Ajuste mecanico:	SI	ID: 1	US

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO (X)	NO ( )	NO ( )

Observaciones: UPS del punto de pago presentando uso del dispositivo de posibles fluctuaciones electricas

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: DIAN DURAN

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 15981

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Jamaica Rosada **Instalación** Zona bancaria

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 17-12-2024 9:30
Fecha y hora de Salida 17-12-2024 10:10

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Fabio Cubano

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Dispensador **Serie:** 29 ulm

Diagnostico - Causa - Solución

se realiza mantenimiento de funcionamiento de dispensador de ingreso peatonal el cual se encontraba fuera de servicio debido a que uno de los pines de conexión del cable de pulso de apertura de la barrera presento daño lo que generó la novedad de que el dispensador no generara la apertura de la barrera una vez el usuario realizaba el retiro de ingreso, se realizó cambio de par de conexión utilizando un par en buen estado del cable de pulso volviendo a dejar el dispensador y barrera electromecánica operando correctamente. durante la visita realizada se evidencio daño en la bobina de posición vehicular de la barrera de ingreso peatonal, esta ya

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	103.20
Ajuste mecanico:	SI	ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones: fue dejada anteriormente. se realiza cotización para su cambio, el cual fuera fuera de servicio hasta realizar la colección

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Fabio Cubano

Recibe:
Firma: Luisa Delgado
Nombre: Luisa Delgado

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 15982

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Decanal Bogotá **Instalación** Zona Capital

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 17-12-2024 12:00
Fecha y hora de Salida 17-12-2024 14:00

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: JULIO CUBANO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Dispensadora Validador **Serie:** [illegible]

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó configuración de red local de dispensadores de gráficos y validadores todos vehículos bahía 1, 2 y 3 dejando los mismos operando correctamente y en línea con el software accesscan se dejan los dispositivos operando correctamente para ingreso y salida con tarjeta inteligente. y manual se realiza la entrega de los tarjetas inteligentes para la operación del parqueadero los cuales se dejan activas y listas para utilizar, se entregan 3 juegos de llaves para la operación de los dispensadores, validadores y barreras automáticas bahía 1, 2 y 3 los elementos son entregados al operador de turno de caja bahía 1

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	118.4V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	2 23

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: JULIO CUBANO

Recibe:
Firma: [signature]
Nombre: Oscar David Lopez

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 15983

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Semana Bogotá **Instalación** Alburnia CANILLA

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 17-12-2024 14:00
Fecha y hora de Salida 17-12-2024 14:35

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: JAIO DUBAN

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

se realiza solución e instalación de pedestal de cornia sobre costado derecho el cual se halla retirado del punto por personal de security una vez instalado el pedestal y cornia ubicado en el costado derecho del canil se deja pendiente instalar la cornia de sobre costado derecho

Base de Datos:	____	Calibración de Plumas:	____
Backup:	____	Voltaje de Entrada:	124.3V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	____

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: JAIO DUBAN

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 15984

ACCESS SCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Boyacá **Instalación** lote 12

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 17-12-2024 17:40
Fecha y hora de Salida 17-12-2024 19:00

Reportó:
Ing. Técnico encargado: JULIO DURANO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: dispensador **Serie:** 39 2111

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó revisión de dispensador de pruebas el cual se encontró fuera de servicio debido a que la empacadora del dispensador presenta daño en los sensores de detección del rollo de papel debido a las constantes fluctuaciones de voltaje que se presentan en la red eléctrica del parqueadero afectando la empacadora, esta se retira para ser reparada en laboratorio electrónico dispensador se deja fuera de servicio hasta hacer el retorno de la empacadora al punto. se cualquiera que la corriente de los carriles se encuentran en mal estado.

Base de Datos:	———	Calibración de Plumas:	———
Backup:	———	Voltaje de Entrada:	103.2V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	44

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: JULIO DURANO

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 15985

ACCESS SCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Alcaldía Bosconia **Instalación** Hotel

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo ○ Preventivo ○
Instalación X Capacitación ○

Fecha y hora de ingreso 18-12-2024 10:00
Fecha y hora de Salida 18-12-2024 10:20

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Mario Ochoa

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: PC **Serie:** JANUS

Diagnostico - Causa - Solución

Se realiza mantenimiento de funcionamiento de PC administrativo ubicado en la oficina de gerencia, el cual se encontraba fuera de servicio debido a que el cable de video no se encontraba conectado en el puerto correspondiente. una vez se realiza la correcta conexión el PC se deja nuevamente en funcionamiento.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	—
Ajuste mecanico:	—	ID:	—

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ○	SI X	SI X
NO ○	NO ○	NO ○

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Mario Ochoa

Recibe:

Firma: _____

Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 15986

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Bosque **Instalación** Isla 12

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 18-12-2024 16:20
Fecha y hora de Salida 18-12-2024 17:30

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Mario Duarte

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Dispensador 37 **Serie:** 37 2017

Diagnostico - Causa - Solución

se realiza devolución e instalación de empaque de dispensador de gasolina la cual se había retirado el día anterior por daño en el cableado de este y selección del rollo de papel donde corresponde fue cambiado en laboratorio electrónico volviendo a dejar el dispensador en línea y operando correctamente se recomienda hacer correcciones eléctricas en los cables ya que el fluido eléctrico del surtidor se encuentra en mal estado

Base de Datos:	———	Calibración de Plumas:	———
Backup:	———	Voltaje de Entrada:	109.3 V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	———

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO (X)	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Mario Duarte

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 15988

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la Terminal Bosato **Instalación** Caseta Norte

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 9-12-2024 15:40
Fecha y hora de Salida 9-12-2024 17:30

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Mario Bueno

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Cámara **Serie:** HIKVISION

Diagnostico - Causa - Solución

Se revisó puesta en funcionamiento de cámara de piso ingreso desde la misma en visual y grabando correctamente.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	124.3V
Ajuste mecanico:	SI	ID: 1	46

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Mario Bueno

Recibe:
Firma: _____
Nombre: Andrés Ochoa

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS
Automatización y control de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 15989

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Boyacá **Instalación** calle 96 6a y 7a

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 19-12-2024 13:00
Fecha y hora de Salida 19-12-2024 20:00

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Mario Quintero

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: cámara **Serie:** HIKVision

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó puesta en funcionamiento de cámara de reconocimiento CRA 10, reconocimiento salida CRA 11 y salida costado occidental CRA 11 dentro las mismas en Vivotek y grabando correctamente.

Base de Datos:	———	Calibración de Plumas:	SI
Backup:	———	Voltaje de Entrada:	124.3V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	27

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO (X)	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Mario Quintero

Recibe:
Firma: _____
Nombre: Angie Patiño

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS
Automatización y control de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 15990

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad 14 Jardines Bogotá Instalación Zona Centro

Teléfono _____ Dirección _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 20-12-2024 11:00
Fecha y hora de Salida 20-12-2024 14:00

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Julio Bueno

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Ventilador Serie: 9515PM

Diagnostico - Causa - Solución

Se realizó restablecimiento de funcionamiento de ventilador de vehículo liviano 3 el cual se encontraba fuera de servicio por daño en la tarjeta controladora, se realizó reparación de la tarjeta controladora volviendo a dejar el ventilador en línea y operando correctamente para hasta poder la reparación se evidencian unos componentes del dispensador de pasos residentes y ya fue este carril no se encuentra en funcionamiento. dispensador residentes se deja fuera de servicio hasta tanto el retorno de una tarjeta controladora.

Base de Datos:	———	Calibración de Plumas:	———
Backup:	———	Voltaje de Entrada:	118V
Ajuste mecanico:	31	ID: 2	36

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO (X)	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Julio Bueno

Recibe:
Firma: _____
Nombre: Hugo Nieto

00000018

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 15992

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la dimani Bogotá Instalación bote 12 oficina Gerencia

Teléfono Dirección

Tipo de Servicio
Correctivo ○ Preventivo ○
Instalación X Capacitación ○

Fecha y hora de ingreso 21-12-2024 10:00
Fecha y hora de Salida 21-12-2024 10:30

Reportó:
Ing. Técnico encargado: DIEGO BUSTAMANTE

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: PC Serie: JANUS

Diagnostico - Causa - Solución

Se realizó instalación de PC en oficina de Gerencia para lugares administrativos el PC se instala con monitor, mouse y teclado los cuales se encuentran en buen estado el equipo fue a PC. cal el cual ingresa a la red de gerencia y listo para su posterior uso

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	118.4V
Ajuste mecanico:	—	ID:	—

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ○	SI ⊗	SI ⊗
NO ⊗	NO ○	NO ○

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: DIEGO BUSTAMANTE

Recibe: Angelo C

Firma:

Nombre:

00000019

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937

Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835

Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 15993

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Roman Bogotá **Instalación** Zona Verde

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio

Correctivo (X) Preventivo ( )

Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 23-12-2024 10:00

Fecha y hora de Salida 23-12-2024 13:10

Reportó: _____

Ing. Técnico encargado: Julio Bueno

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: barrera automática **Serie:** BM-4000

Diagnostico - Causa - Solución

Se realizó cambio de barrera automática zona verde bahia 3 dejando instalada con funcionalidad y en buen estado para la operación del carril de salida el cual se dejo operando correctamente se deja al lado del vehículo a la hora de ser recogida la barrera dañada; debido a que no se obtuvieron datos del usuario implicado en el daño de la barrera se anexará factura de cobro del traslado y reparaciones de la barrera dañada.

Base de Datos:	12.2023	Calibración de Plumas:	SI
Backup:	———	Voltaje de Entrada:	119.4V
Ajuste mecanico:	SI	ID: 2	36

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Julio Bueno

Recibe:

Firma: _____

Nombre: _____

0000020

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 15994

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad IU Jhonny Bustos **Instalación** Sede Cabecera

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 23-12-2024 13:00
Fecha y hora de Salida 23-12-2024 14:30

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Adolfo Cubiano

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: dispositivo, validador, PC **Serie:** 24 SIN, JANUS

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó mantenimiento de funcionamiento de dispositivos y validadores ópticos y antes realizado correctivo y mecánicos los cuales no estaban permitiendo el ingreso a los usuarios normales del parqueadero, una vez se restablecen los dispositivos todos se dejan en línea y operando correctamente para el ingreso y salida con tarjetas normales y fuente de potencia, durante la visita se evidencia un daño en la base de datos local del PC de punto de pago razón por la cual se realiza la reparación de manera inmediata volviendo a dejar el punto de pago operativo.

Base de Datos:	———	Calibración de Plumas:	———
Backup:	———	Voltaje de Entrada:	109.3V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	———

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Adolfo Cubiano

Recibe:
Firma: Rafael Rico
Nombre: Rafael Ricardo

0000023

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 15996

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Terraza Bogotá — Instalación Santa Barbara

Teléfono — Dirección

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso: 24-12-2024 10:00
Fecha y hora de Salida: 24-12-2024 10:30

Reportó:
Ing. Técnico encargado: Jairo Bolaños

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Operador, barrera — Serie: SD 3117, 11/2020

Diagnostico - Causa - Solución

Se revisa reinstalación de pluma de barrera de ingreso costado derecho carrilla la cual fue roda por un vehiculo que salió indebidamente del turno, una vez es reinstalada la pluma la barrera se deja operando correctamente durante la visita se evidencio daño en la tarjeta controladora del operador de ingreso carrilla costado derecho la cual presenta un alto grado de deterioro por intemperie, se realiza cambio de la tarjeta controladora para poder ser reparada en laboratorio electrónico mientras se deja fuera de servicio barrera a espera del componente.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	103.V
Ajuste mecanico:	X	ID:	—

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Jairo Bolaños

Recibe:
Firma:
Nombre:

00000022

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 15997

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Ternura Boyacá — Instalación Kde 12

Teléfono _____ — Dirección _____

Tipo de Servicio
Correctivo ○ Preventivo ○
Instalación ⊗ Capacitación ○

Fecha y hora de ingreso 24-12-2024 12:10
Fecha y hora de Salida 24-12-2024 12:50

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Mario Bueno

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ Serie: _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se realizó instalación de 3 metros de rejilla plástica completando así el cerramiento de la bahía de motos de policía.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	—
Ajuste mecanico:	SI	ID:	1 / 45

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ○	SI ⊗	SI ⊗
NO ⊗	NO ○	NO ○

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Mario Bueno

Recibe: Jhonnier

Firma: _____

Nombre: _____

SECURITY ACCESS

Reporte de Servicio Técnico

Automatización y control
de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 15999

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Jamaica Buses **Instalación** Isla 12

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 26-12-2024 9:00
Fecha y hora de Salida 26-12-2024 10:40

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Mario Ramos

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Punto pago automático, LPR **Serie:** ATM, TVK, 1043

Diagnostico - Causa - Solución

El equipo presenta el punto de pago automático el cual estaba presentando novedad con la emisión del cambio en monedas y factura, esto debido a que en el interior un hub USB fue cortado los periféricos como lo son mother, billetero e impresora estan presentando fallas ya lo que los dispositivos se desconectan del pc de acuerdo con la operación generando que el cliente se debe de realizar el cambio del componente mencionado para volver a dejar el punto de pago automático en funcionamiento. Durante la visita se evidencia que el sistema de reconocimiento LPR

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	109.3V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	45

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO (X)	NO ( )	NO ( )

Observaciones: El equipo opera correctamente y sin novedad

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Mario Ramos

Recibe:
Firma: _____
Nombre: Yolanda Toro

0000002

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 16000

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la semana Bosque **Instalación** Santa Barbara

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 13-12-2024 12:10
Fecha y hora de Salida 13-12-2024 14:10

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Diego Bustamante

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: barrera automatica **Serie:** DM-6000

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó revisión de barrera de salida bahia 3 la cual fue vandalizada por un usuario de un vehiculo de placas IMT 656 el cual forzó la pluma de la barrera para poder salir del parqueadero debido a esto la barrera quedó en la pluma ciriendo ingreso y motor por lo tal el barrera debe de ser retirada para labores de reparación en laboratorio electrónico barrera automática fuera de servicio, favor indagar sobre los datos de contacto del vehiculo implicado en el cuando ya fue al no hacer un responsable la semana debe asumir los costos de reparación y traslado del equipo

Base de Datos:	———	Calibración de Plumas:	———
Backup:	———	Voltaje de Entrada:	115 V
Ajuste mecanico:	SI	ID: 2	23

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO (X)	NO ( )	NO ( )

Observaciones: debido a fue en horas de la noche los equipos de bahia 3 no son custodiados por operarios y operados por lo cual se mueven expuestos a ser vandalizados.

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Diego Bustamante

Recibe: _____
Firma: _____
Nombre: _____

0000002

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 16666

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** Tunal 2

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo ☑ Preventivo ○
Instalación ○ Capacitación ○

Fecha y hora de ingreso 14/12/24 05:30 pm
Fecha y hora de Salida 14/12/24

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Ana Hernandez

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Barrera salida **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se realiza visita para solucionar novedad reportada de pluma de salida ya que se fracturo, se realiza reinstalación dejandola de 2 metros y se deja en funcionamiento.

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ○	SI ○	SI ○
NO ○	NO ○	NO ○

Observaciones: pluma de 3 metros

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Ana Hernández

Recibe:
Firma: Leyver Barrantes
Nombre: Leyver Barrantes

0000002

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 17538

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Terminal **Instalación** Santa Clara

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 07/12/2021 8:50am
Fecha y hora de Salida 07/12/2021 9:07am

Reportó: Santiago Avila
Ing. Técnico encargado: _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Controladora de entrada **Serie:** Servicio Remoto

Diagnostico - Causa - Solución

- Se realiza conexión remota con supervisora Nora Rodriguez, desde donde se revisa conexiones a controladora y sensor de presencia, encontrando que cableado de bornera de bobina estaba suelto, se solicita reconecte por parte del operario, dejando en funcionamiento la maquina, y realiza registro. recibe al operario capacitado. Operabilidad

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Santiago Avila

Recibe:

Firma: _____

Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 17575

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Equi) Terminal **Instalación** _____

Teléfono _____ **Dirección** Lote 12

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 09/12/24 23:50
Fecha y hora de Salida 24:40

Reportó: David Marcano
Ing. Técnico encargado: _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se realiza cambio de impresora en punto de pago por una nueva y se deja instalada y funcionando.

También se valido el estado del cajero automatico el cual llegan 110Vac y 92Vac de puesta a tierra, demostrando que la corriente electrica esta estable, se intenta dejar operativo, pero debido al corte de luz que recibio, la información de la cantidad de billetes y monedas aparece en 0 (cero) por lo que se recomienda realizar arqueo y volver a recargar.

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

00000028

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 17576

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** _____

Teléfono _____ **Dirección** San Andresito Astrup

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 12/12/24 24:50
Fecha y hora de Salida 1:10 am

Reportó: David Moreno
Ing. Técnico encargado: _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se realiza instalación de puerto hub y se deja habilitada pistola lectora de QR en punto de pago.

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	120 Vac
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:

Recibe:
Firma: [illegible]
Nombre: [illegible]

0000002?

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 17578

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** _____

Teléfono _____ **Dirección** Lote 17

Tipo de Servicio
Correctivo ◉ Preventivo ○
Instalación ○ Capacitación ○

Fecha y hora de ingreso 12/12/24 21:15
Fecha y hora de Salida 22:40

Reportó: David Mora
Ing. Técnico encargado: _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se realiza instalación provisional de la pluma de salida y se debe cotizar una nueva pluma de 300cm

Tambien se evidencia que por la fluctuación constante de energía electrica la UPS no esta funcionando correctamente, al conectar el computador y demas dispositivos y encender el equipo la UPS no soporta la carga y se apaga, por lo que se deja el equipo punto de paso directo a la toma corriente

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	120 Vac
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ○	SI ○	SI ◉
NO ○	NO ○	NO ○

Observaciones: Se realiza instalación provisional de la pluma de salida y se debe cotizar una nueva pluma de 300cm. Se informa la novedad para llevar UPS a laboratorio de ser necesario.

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

0000003

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 17579

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** _____

Teléfono _____ **Dirección** Madeira Torres

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 13/12/24 24:00
Fecha y hora de Salida 02:00pm

Reportó: David Mora
Ing. Técnico encargado: _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se realiza adoptación de la pluma de la barrera de entrada ya que fue violentado por un usuario, se recomienda cambiar la pluma, ya que debido al daño quedó más corta.

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI ( )
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones: Se debe cotizar pluma de 300cm sin luces, barrera de entrada Hikvision

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:

Recibe:
Firma: Jeseth García
Nombre: _____

00000033

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 17580

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** _____

Teléfono _____ **Dirección** Medellín Barcos

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 14/12/24 22:00
Fecha y hora de Salida 02:00 AM

Reportó: David Herrera
Ing. Técnico encargado: _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

- Se realiza instalación de pluma nueva en barrera de entra.
- Se instala de manera provisional pluma en barrera de salida ya que también fue afectada por transeúnte en estado de embriaguez y se recomienda también cambiarla.
- Botonera de salida presenta desgaste en las pastillas y no toman bien los pulsos
- Control remoto de barrera de salida tiene la pila desgastada y no da apertura

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	120 Vac
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones: Se debe cotizar pluma de 300cm para barrera de salida, pastillas para botonera de salida y pila de 12Vdc para control remoto

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:

Recibe:
Firma: Eizeth Jaramillo
Nombre: _____

0000003

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 17581

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** _____

Teléfono _____ **Dirección** Castilla

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 24/12/24 08:59
Fecha y hora de Salida 27:10

Reportó: David Moreno
Ing. Técnico encargado: _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se realiza instalación de pluma de manera provisional ya que presentó un daño por una fluctuación electrica en la barrera que hizo subir muy fuerte la pluma golpeando con un techo de las bicicletas y partiendolo.

Se debe cotizar una nueva pluma sin luces de 300cm barrera Wiluvisión

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	220 Vac
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:

Recibe:
Firma: Dujin Rodrigues
Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 17582

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** _____

Teléfono _____ **Dirección** Sta Barbara Bahia

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 17/12/24 20:00
Fecha y hora de Salida 20:20

Reportó: Salid Herrera
Ing. Técnico encargado: _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se valida novedad con cámara de parqueadero y se ponchan nuevamente el cable ya que presentaba intermitencia. Cámara queda en visual

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	120 Vac
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:

Recibe:
Firma: _____
Nombre: Jimmy Herrera

00000034

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 17583

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** _____

Teléfono _____ **Dirección** Simón Bolívar

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 13/12/24 19:00
Fecha y hora de Salida 18:30

Reportó: David Moreno
Ing. Técnico encargado: _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se realiza instalación provisional de pluma en barrera de entrada ya que fue afectada por un vuelco.

Se debe realizar cotización de una nueva pluma de 350 cm sin luces

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	120 Vac
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:

Recibe:
Firma: _____
Nombre: Ro [illegible]

00000035

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 17584

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** _____

Teléfono _____ **Dirección** Sta Beatriz

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 24:00 hrs 20/12/24
Fecha y hora de Salida 7:30 am

Reportó: David Moreno
Ing. Técnico encargado: _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se realizo instalación provisional de pluma en maquina de entra da bahia 3

Se debe cotizar pluma de 300 cm de barrera abatible con brazo.

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	120 Vac
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:

Recibe:
Firma: Yesica Hernandez
Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

Nº 17585

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** _____

Teléfono _____ **Dirección** Sta Beatriz

Tipo de Servicio
Correctivo ⊗ Preventivo ○
Instalación ○ Capacitación ○

Fecha y hora de ingreso 20/12/24 13:40
Fecha y hora de Salida 21:00

Reportó: David Moreno
Ing. Técnico encargado: _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se valida novedad con pluma de salida y se confirma mediante grabaciones que a la 14:29 fue golpeada y doblada lo que afecto el funcionamiento de la salida

Se realiza un arreglo provisional mientras se cotiza una nueva pluma.

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	120 Vac
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ○	SI ○	SI ⊗
NO ○	NO ○	NO ○

Observaciones: Se debe cotizar pluma de 300cm con luces de barrera antiguas para la salida de Bahía 1.

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:

Recibe:
Firma: _____
Nombre: Oswaldo Lara

00000037

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 17586

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** _____

Teléfono _____ **Dirección** Chico 90

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 23/12/24 9:57
Fecha y hora de Salida 20:30

Reportó: David Moreno
Ing. Técnico encargado: _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se valida novedad con tarjetas mensuales y se evidencia un correcto funcionamiento.

Mas sin embargo se recomienda reiniciar la controladora para que alumbre en azul y así confirmar que esté en línea y pueda dar ingreso a mensuales

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	120 Vac
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:

Recibe:

Firma: _____

Nombre: Jessica Velasquez

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

Nº 17587

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** _____

Teléfono _____ **Dirección** Chico 97

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 23/12/24 10:39
Fecha y hora de Salida 21:25

Reportó: David Moreno
Ing. Técnico encargado: _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se valida novedad con targetas mensuales y se evidencia que funcionan correctamente.

Se les brinda una capacitación a los operarios sobre el estado de controlado para ver los posibles error de las targetas y que verifiquen que las maquinas estén en línea para leer las targetas

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	120 Vac
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:

Recibe:
Firma: Edwin Sanchez
Nombre: _____

0000003

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 17588

ACCESS SCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** _____

Teléfono _____ **Dirección** cll 100 Olimpica

Tipo de Servicio
Correctivo ⊗ Preventivo ○
Instalación ○ Capacitación ○

Fecha y hora de ingreso 26/12/24 21:50
Fecha y hora de Salida 22:10

Reportó: David Mora
Ing. Técnico encargado: _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se valida novedad con lampara led de punto de pago y se evidencia daño en sus bombillos led probablemente por fluctuaciones electricas que ocurren en el sitio.

Se debe cotizar una nueva lampara led de punto de pago

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	120 Vac
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ○	SI ○	SI ⊗
NO ○	NO ○	NO ○

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

Nº 17589

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** _____

Teléfono _____ **Dirección** Castellana

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 26/12/24 22:00
Fecha y hora de Salida 23:00

Reportó: David Moreno
Ing. Técnico encargado: _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se valida novedad con la controladora de la máquina de salida y aunque se realizan varias pruebas la controladora no da signos de lectura de su chip principal, indicando un daño en el chip b que lo pudo haber causado por fluctuación electrica

Se debe realizar cotización de una nueva controladora de salida, por el momento se debe dar apertura manual

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup: ✓		Voltaje de Entrada:	120 Vac
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:

Recibe:
Firma: _____
Nombre: Victor Pacheco

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 17592

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** _____

Teléfono _____ **Dirección** Alhambra Triangulo

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 28/12/24 1:56 am
Fecha y hora de Salida 3:15 am

Reportó: David Montaño
Ing. Técnico encargado: _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se arreglo de manera provisional pluma de barrera de salida el cual con apoyo de videos se evidencia que un carro de placa NET971 la dobla a la 00:16 am

Se debe cotizar una nueva pluma de 300 cm sin luces para barrera antigua.

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	120 Vac
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:

Recibe:
Firma: _____
Nombre: TECNICO CARLOS

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS
Automatización y control de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 17594

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** _____

Teléfono _____ **Dirección** Modelia Bares

Tipo de Servicio
Correctivo ⊗ Preventivo ○
Instalación ○ Capacitación ○

Fecha y hora de ingreso 29/12/24 2:00 am
Fecha y hora de Salida 2:30 am

Reportó: David Moreno
Ing. Técnico encargado: _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se realiza cambio de pluma de barrera de salida por una nueva, dejandola habilitada

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	120 Vac
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ○	SI ○	SI ⊗
NO ○	NO ○	NO ○

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:

Recibe:
Firma: Carolina Reyes
Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS
Automatización y control de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 17596

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** _____

Teléfono _____ **Dirección** cll 100 olímpica

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 30/12/24 18:25
Fecha y hora de Salida 19:45

Reportó: David Mateus
Ing. Técnico encargado: _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se valida novedad con contadora de maquina de salida la cual no estaba en linea, se logra recuperar pero se evidencia que se le alcanza a filtrar el agua, por lo que se solicitara al area encargado silicona liquida para tapar las fisuras en la máquina.

Se evidencia que equipo punto de pago esta lento y al realizar el analizis tecnico, arroja que el disco duro esta en riesgo, por lo que se debera cambiar tan pronto sea posible.

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones: Se debe cotizar un nuevo disco de estado solido (SSD) de 1TB como minimo.

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:

Recibe:
Firma: Daniela Villamil
Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 17597

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** _____

Teléfono _____ **Dirección** Cll 96 Body Tech

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación (X) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 30/12/24 23:00
Fecha y hora de Salida 31/12/24 1:30 am

Reportó: David Moreno
Ing. Técnico encargado: _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se realiza instalacion de un segundo DVR de 16 canales para dar cumplimiento a la habilitación de 32 canales para la cámaras, según lo indicado.

DVR queda con IP: 192.168.20.145 con cámaras de cer 11 habilitadas y visualización por Hi-CONNECT

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	120 Va
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:

Recibe:
Firma: Brayan Guerrero
Nombre: Brayan Guerrero

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS
Automatización y control de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 17598

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** _____

Teléfono _____ **Dirección** Cll 97 Olímpico

Tipo de Servicio
Correctivo ○ Preventivo ○
Instalación ⊗ Capacitación ○

Fecha y hora de ingreso 30/12/24 20:00
Fecha y hora de Salida 22:00

Reportó: David Moreno
Ing. Técnico encargado: _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se realiza intalacion de un segundo DVR de 16 canales para dar cumplimiento al contrato habilitando 32 canales para las cámaras.

Se deja habitado el DVR con IP: 192.168.70.29 y cámaras de la carrera 11 activas, igualmente tiene visualizacion por Hi-connect

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	120 Vac
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ○	SI ○	SI ⊗
NO ○	NO ○	NO ○

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:

Recibe:
Firma: Gloria Mari
Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 17805

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La terminal **Instalación** 96 y 97

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo ○ Preventivo ○
Instalación ⊘ Capacitación ○

Fecha y hora de ingreso 27-12-2024 1023 hrs
Fecha y hora de Salida 27-12-2024

Reportó: Luis Rivera
Ing. Técnico encargado: Sebastian Sabogal

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Antenas **Serie:** PBE-MS-300

Diagnostico - Causa - Solución

- Se realiza cableado de
- Se ponchan cable UTP con coho RJ-45.
- Se perfora asfalto para el anclaje de pedestales con seis chazos y seis tronillos de 3/8".
- Se hace el montaje de dos pedestales de tres metros de altura.
- Se instalan dos antenas PBE-MS-300.
- Se configuran antenas en servidores.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	—
Ajuste mecanico:	—	ID:	—

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ○	SI ○	SI ○
NO ○	NO ○	NO ○

Observaciones: Se debe configurar computadores para dejar habilitado un computador como servidor y punto de pago y un computador auxiliar.

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Sebastian Sabogal

Recibe:
Firma: Julian96.
Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 17806

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la Terminal **Instalación** la Castellana

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 31/12/24 8:17
Fecha y hora de Salida 31/12/24

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Luis Rivera

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se llega a la instalación y se procede a revisar la barrera de salida y se visualiza que se puede anclar con dos chazos mas para poder dejar la barrera fija

Base de Datos:	✓	Calibración de Plumas:	
Backup:	✓	Voltaje de Entrada:	
Ajuste mecanico:	✓	ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI ( )
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Luis Rivera

Recibe:
Firma:
Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS
Automatización y control de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co
ACCESS SCAN

Nº 17851

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La terminal Calle 100 Salas Kra 19 **Instalación** La terminal calle 100 Salas Kra 19

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo ⊗ Preventivo ○
Instalación ○ Capacitación ○

Fecha y hora de ingreso 21-11-2024 3:00pm
Fecha y hora de Salida 21-11-2024 6:00pm

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Cristhian Muñoz

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se realiza visita tecnica por novedad en el punto de pago kra 19 y barrera de kra 19.
Se realiza verificacion de equipo en contingencia y no energia en las maquinas kra 19, se verifica switch de comunicacion evidenciando que se encuentran desenergizados, se verifican drivers y Breakers se encuentran abajo desactivadas, se actuan los Breakers correspondientes y se deja operando los equipos normalmente.
Quedar maquinas ~~kra~~ en linea y punto de pago sincronizado y funcionando.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	120 - 24V
Ajuste mecanico:	—	ID:	—

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ○	SI ○	SI ⊗
NO ○	NO ○	NO ○

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Cristhian Muñoz C.
Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 17859

ACCESS SCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La terminal Santa Clara **Instalación** La terminal Santa clara

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 28-11-2024 8:00 am
Fecha y hora de Salida 28-11-2024 2:20 pm

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Cristian Ramirez

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se realiza visita tecnica para acompañamiento del proveedor que va a instalar el modem para acceder a internet y poder asi realizar correctamente la emision de la factura electronica.
Debido al alto flujo de servicios me retiro del punto ya que no asistio ninguna persona del proveedor.
Se deja operando normalmente el parqueadero

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	—
Ajuste mecanico:	—	ID:	—

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Cristian Ramirez

Recibe:
Firma: _____
Nombre: Gina Rojas.

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 17383

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Barbosa **Instalación** calle 88

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 23-11-2024 17:30
Fecha y hora de Salida 23-11-2024 20.00

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Julio Buelvas

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: cámaras **Serie:** HPA3D1605

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó puesta en funcionamiento de las cámaras de costado derecho izquierdo. y captura de placas IBR las cámaras se dejan en VBoxI y grabando correctamente.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	118.4V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	—

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: JULIO BUELVAS

Recibe:
Firma:
Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 17384

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Bosque **Instalación** caseta 85

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 24-11-2024 14:00
Fecha y hora de Salida 24-11-2024 16:10

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Diego Bolaño

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Validador, barrera **Serie:** 29 slim, HPA1910

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó instalación de un control remoto de barrera automática de salida para generar la apertura en modo manual desde luego de ello el operador valide el ingreso o tarjeta en el validador para generar la señal. la instalación del control se realizó de manera provisional mientras se realiza el cambio del cable de paso de apertura del validador a la barrera el cual se encuentra dañado.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	118.4V
Ajuste mecanico:	SI	ID: 1	40

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI (X)	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Diego Bolaño

Recibe:
Firma: Alejandro Gaviria
Nombre: Alejandro Gaviria

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 17385

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Boyacá **Instalación** SOATA Garage

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 24-11-2024 16:00
Fecha y hora de Salida 24-11-2024 19:30

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: DIALO OLIVARES

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: PC, **Serie:** HP

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó verificación del PC del Rondo de PBYO bahía 2 y bahía 1 evidenciando el buen funcionamiento de los dispositivos en la operación de cobro del servicio de parqueo, en algunos ocasiones la operación del Rondo de PBYO bahía 2 se pone lenta debido a la distancia fue presentan los equipos de bahía 2 con el equipo servidor fue se encuentra en bahía 1 por lo fue se debe de hacer una reubicación del servidor para fue la comunicación entre los equipos mejore, se realizó configuración de los Rondos de PBYO de bahía 1 asegurando en operación con la red de ondunet de una antena

Base de Datos:	———	Calibración de Plumas:	———
Backup:	———	Voltaje de Entrada:	118.4V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	2 23

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO (X)	NO ( )	NO ( )

Observaciones: Actualización realizada por personal de la terminal

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: DIALO OLIVARES

Recibe:
Firma: Jesica Hernandez
Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 17386

ACCESCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Terminal Bosque **Instalación** Santa Beatriz

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo ☒ Preventivo ○
Instalación ○ Capacitación ○

Fecha y hora de ingreso 24-11-2024 16:00
Fecha y hora de Salida 24-11-2024 19:30

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Julio Bueno

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Continuación de reporte de servicio técnico Nº 17385 debido a la distancia entre los puntos de pago la caseta de bahia 2 no alcanza a tomar la cobertura de la red de internet. Por lo tal se recomienda la instalación de una antena adicional en la bahia 2 del parqueadero cerca al punto de pago. Favor conseguir la llave de la caseta del punto de pago salida vehicular bahia 3 para inspeccionar dos DVR de grabación los cuales se encuentran alojados en la misma.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	118.4V
Ajuste mecanico:	SI	ID: 2	23

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ○	SI ☒	SI ☒
NO ☒	NO ○	NO ○

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Julio Bueno

Recibe:
Firma: Yoska H.
Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS
Automatización y control de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 17387

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Bosconia **Instalación** lote 12

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 24-11-2024 20:00
Fecha y hora de Salida 24-11-2024 21:00

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Julio Burgano

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: dispensador **Serie:** 29 SPM

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó mantenimiento de funcionamiento de dispensador de ingreso vehicular el cual se encontraba fuera de linea por motivo de que la tarjeta controladora del dispositivo presentaba oxidación en sus componentes generando así que la controladora no generara un buen contacto. para su operación, se realizó remoción de la oxidación volviendo a dejar el dispensador en linea y operando correctamente.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	104.3V
Ajuste mecanico:	si	ID:	45

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO (X)	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Julio Burgano

Recibe:
Firma: Andrés Burbano
Nombre: Andrés Burbano

00000985

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 17400

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Semana Bogotá **Instalación** calle 83

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 02-12-2024 13:00
Fecha y hora de Salida 02-12-2024 10:30

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: DARIO RUBIANO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: PC, validador **Serie:** Sin, 39 bits

Diagnostico - Causa - Solución

se realiza mantenimiento de funcionamiento de validador salida vehicular el cual se encuentra fuera de línea, se realiza reinicio manual del dispositivo volviendo a dejar en modo en funcionamiento. se evidencia durante la visita fue el punto se encuentra sin red de internet. por lo fue se reemplaza junto con el proveedor del servicio, se evidencia daño en el cable HDMI de visual de las cámaras, por lo fue se dejan en visual en el PC de punto de apoyo mientras se realiza el retiro y cambio del cable HDMI punto de apoyo y dejara de visual de acceso se deja en línea y operando correctamente.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	118.4V
Ajuste mecanico:	si	ID:	—

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO (X)	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: DARIO RUBIANO

Recibe:
Firma: Adriana Molina 1024539182
Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 18001

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Terminal Boyacá **Instalación** Tunel 2

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 03-12-2024 10:00
Fecha y hora de Salida 03-12-2024 10:30

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Diego Bubano

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: PC **Serie:** JANUS

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó cambio de teclado de PC de Punto de Pago segundo inhabilitado uno funcional y en buen estado para la apertura del Punto de Pago el cual falla ocasionalmente, se retira del punto el teclado con novedad el cual presenta fallas por el cable de conexión

Base de Datos:	240.319KB	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	118.4V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	—

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Diego Bubano

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

Nº 18002

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Bosque **Instalación** almacen central

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 03-12-2024 12:00
Fecha y hora de Salida 03-12-2024 12:50

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Diego Bucano

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: PC, DVR **Serie:** Janus, Hikvision

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó configuración de red de antenet en PC de punto de apoyo y DVR se cambio los cables de encandenamiento en red de antenet debido a un cambio en la segmentación de red por parte del proveedor de red de antenet. una vez configurados los dispositivos todos se dejan en linea con la red de antenet y operando correctamente.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	118.4V
Ajuste mecanico:	>1	ID:	1 43

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO (X)	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Diego Bucano.

Recibe:
Firma: _____
Nombre: Katerine Mesa G.

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 18003

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Bogotá **Instalación** Vía 79

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 03-12-2024 16:50
Fecha y hora de Salida ~~03-12-2024~~ 18:15

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: ~~Julio~~ Bubano

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: PC, NVR **Serie:** JANUS, HIKVISION

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó revisión de red de internet. evidenciando fue ya el proveedor cuenta con red de internet debido a fue el proveedor de el servicio instalo un nuevo router, se debe de instalar un switch de red local para poder enlazar el PC y NVR de grabación a la red de internet ya fue estos dispositivos se dejan conectados de manera local al router de internet. fue deshabilitó el proveedor de red de internet. Punto de pago se deja operando correctamente, las cámaras se dejan visualizando de manera local y grabando correctamente al igual fue el sistema de

Base de Datos:	245.1140	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	118.00
Ajuste mecanico:	si	ID:	39

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO (X)	NO ( )	NO ( )

Observaciones: control se allisso el cual también se deja en funcionamiento.

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Julio Bubano

Recibe: ~~YURANI GARCIA~~

Firma: Yuraní García

Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 18004

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Terminal Bogotá **Instalación** Santa Clara

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 03-12-2024 15:00
Fecha y hora de Salida 03-12-2024 17:30

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Julio Durano

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: PC **Serie:** HP

Diagnostico - Causa - Solución

Se realizó verificación de red de internet encontrado en el portafolio por parte de la Terminal S.A a portafolio ya cuenta con red de internet. pero para poder conectar la misma a la red del portafolio se debe de instalar un switch de red adicional para dejar la red local con red de internet. se envíara cotización del dispositivo a instalar en el portafolio para su aprobación PC de punto de apoyo se deja operando con red WIFI. se realizó sincronización de fecha y hora de dispositivo de ingreso el cual se encontraba grabando las marcaciones de ingreso con fecha y

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	118.4V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	2 / 11

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI (X)
NO (X)	NO (X)	NO ( )

Observaciones: hora programada, una vez sincronizado el dispositivo desde el app en línea y operando correctamente.

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Julio Durano

Recibe:
Firma: _____
Nombre: Erica Rojas

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 18005

ACCESS SCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Terminal Boyacá **Instalación** Costellana

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 04-12-2024 10:00
Fecha y hora de Salida 04-12-2024 12:10

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Diego Bustamante

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Cámaras **Serie:** Hikvision

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó cableado y puesta en funcionamiento de cámara IP de captura de placas y piso salida vehicular quedando en operación, durante los trabajos de instalación de cableado el personal de instalación causo un daño al cable de red de la cámara de salida costado derecho. lo fue con fuente física de visual hasta hacer el reemplazo del cable, fuente pendiente habilitar cámara de piso analogico y analogico costado izquierdo los cuales se encuentran bloqueados por daño por lo tal se debe de hacer cambio de camaras.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	124.3V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	1 / 16

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Diego Bustamante

Recibe:
Firma: _____
Nombre: Victor Romero

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 18006

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Terminal Botero **Instalación** Santa Clara

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 04-12-2024 13:00
Fecha y hora de Salida 04-12-2024 14:30

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Julio Durango

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Operador **Serie:** 39 0177

Diagnostico - Causa - Solución

Se realiza ajuste de sensores de presencia vehicular de operador de ingreso barra 2 el cual no estaba sensando correctamente los vehiculos razón por el cual el operador procedia pasar a la hora de generar el ticket de ingreso una vez realizados los ajustes a dicha barra se deja en linea y operando correctamente.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	118.4V
Ajuste mecanico:	SI	ID: 2	36

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI (X)
NO (X)	NO (X)	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Julio Durango

Recibe:
Firma: Paola Gomez
Nombre: Paola Gomez

Reporte de Servicio Técnico

Nº 18007

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Terminal Bogotá **Instalación** Salida Barrera

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 04-12-2024 15:00
Fecha y hora de Salida 04-12-2024 15:30

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Julio Burgos

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: dispensador vehicular **Serie:** 39 2PM

Diagnostico - Causa - Solución

se realiza reinicio manual de dispensadores de tiquetes y salida vehicular los cuales se encontraban fuera de línea con UCB se reinician los dispositivos todos se dejan en línea y operando correctamente para tiquetes y salida con fecha manual y fuente de retención.

Base de Datos:	B33.7198K3	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	103.2V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	1

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI (X)
NO ( )	NO (X)	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Julio Burgos.

Recibe:
Firma: Tatiana P
Nombre: Nicoll Pacheco

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 18008

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Armonía Bosatá **Instalación** Vaso 79

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 04-12-2024 16:20
Fecha y hora de Salida 04-12-2024 17:20

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Julio Durán

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: barrera automática **Serie:** illegible

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó cambio de pluma extensible de barrera automática de ingreso la cual fue golpeada por un vehículo tipo camioneta de placas la cual tenía un elemento vaivo en su interior el cual golpeo la pluma SPV 101 son las placas del vehículo implicado en el evento, una vez cambiada la pluma la barrera se deja operando correctamente.

Base de Datos:	———	Calibración de Plumas:	SI
Backup:	———	Voltaje de Entrada:	124.3V
Ajuste mecanico:	SI	ID: 1	39

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO (X)	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Julio Durán.

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS
Automatización y control de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 18009

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la Semana Bogotá **Instalación** Principal

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 05-12-2024 9:00
Fecha y hora de Salida 05-12-2024 9:30

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Julio Bueno

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: R **Serie:** Janus

Diagnostico - Causa - Solución

Se realiza cambio de ampicora RC punto de pago debido a que se encuentra una ampicora nueva y funcional para la operación del punto de pago la cual fue dejada operando correctamente, el cambio se realiza debido a que la ampicora fue enviada con desgaste mecánico en el rodillo ya que los factores y clases de rayo no eran legibles una vez realizado el cambio de la ampicora, el RC de punto de pago se deja operando correctamente.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	124.3V
Ajuste mecanico:	01	ID: 1	21

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO (X)	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Julio Bueno

Recibe:
Firma: _____
Nombre: José Muñoz

Reporte de Servicio Técnico

Nº 18010

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Terminal Boyacá **Instalación** Parqueadero oficina

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 05-12-2024 10:40
Fecha y hora de Salida 05-12-2024 11:10

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: JULIO DURAN

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: PC **Serie:** JANUS

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó cambio de lector de código de barras de PC de punto de pago quedando instalado uno nuevo y en buen estado quedó prestando su puesta en funcionamiento. del lector debido a que algunos puertos USB del PC presentan fallo por lo que se debe de instalar un hub USB en el PC para ampliar los puertos USB de conexión y dejar en funcionamiento el lector instalado PC de punto de pago se deja operando correctamente.

Base de Datos:	———	Calibración de Plumas:	———
Backup:	———	Voltaje de Entrada:	118.4V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	22

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO (X)	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: JULIO DURAN

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS
Automatización y control de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 18011

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Terminal Bogotá **Instalación** Local 2

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 05-12-2024 12:00
Fecha y hora de Salida 05-12-2024 13:00

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: JACOBO BUSTOS

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: PC **Serie:** JANUS

Diagnostico - Causa - Solución

se realizo cambio de cable de video de PC punto de peaje el cual se encontraba fuera de servicio se dejo en el mismo lugar en la cual el PC no presenta ninguna en su pantalla una vez cambiado el cable el PC se deja operando correctamente. se deben de realizar labores de aseo y retiro de lo generado mantenimiento durante el tiempo de tiempo fue el cual fue de 1 hora.

Base de Datos:	293.2210	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	118 V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	—

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO (X)	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: JACOBO BUSTOS.

Jefe Juan Virgilio

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 18012

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Semana Boyacá **Instalación** calle 97 Olimpica

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 05-12-2024 16:00
Fecha y hora de Salida 05-12-2024 20:00

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: JAIRO DUBANO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Cámaras **Serie:** HIKVISION

Diagnostico - Causa - Solución

Se realizó instalación, configuración y puesta en funcionamiento de cámaras de piso calle CRA 10 y calle CRA 11 segunda las mismas en visual y grabando correctamente.

Base de Datos:	3 118 2178	Calibración de Plumas:	____
Backup:	____	Voltaje de Entrada:	124.3V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	28

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO (X)	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: JAIRO DUBANO

Recibe:
Firma: _____
Nombre: Alexandra Giraldo

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 18013

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad M Jerman Duarte **Instalación** lote 12

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 06-12-2024 13:30
Fecha y hora de Salida 06-12-2024 17:00

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Jairo Ovalles

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Punto PDV automático, PC **Serie:** ATM, SANUS

Diagnostico - Causa - Solución

Se realiza restablecimiento de funcionamiento de Punto de PDV automático el cual había fallado en estado de error debido a que la noche anterior se presento un apagón en el parqueadero, se realizó vaciado del cajero haciendo el retiro de la cantidad de 2'045.400$ dinero perteneciente a la base del cajero y dinero recaudado se realizó la entrega del dinero al coordinador operativo Daniel Jafur junto con la llaves del cajero el cual se deja listo para su cargue y puesta en funcionamiento. se realizó instalación de UPS en el PC de Punto de PDV donde concluido la misma. el PC de Punto de PDV y accesorios del mismo. Pedi pendiente

Base de Datos:	653.218KB	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	110.4V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	45

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO (X)	NO ( )	NO ( )

Observaciones: hacer una extensión para conectar el Punto de PDV automático a la UPS instalada PC de Punto de PDV se deja corriendo correctamente.

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Jairo Ovalles.
Lina Rivera

Recibe:
Firma: _____
Nombre: Lina Victoria Rivera

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

Nº 18014

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la Terminal Bosconia **Instalación** Simón Bolívar

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 07-12-2024 11:00
Fecha y hora de Salida 07-12-2024 12:00

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Julio Dubano

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: barrera automatica **Serie:** HPKU5303

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó reprogramación de pluma de barrera de ingreso la cual se había desprogramado de la barrera debido a que ya se encontraba vencida por un golpe el cual y la operación general de la pluma se restableció, una vez reprogramada la pluma la barrera se deja operando correctamente.

Base de Datos:	———	Calibración de Plumas:	SI
Backup:	———	Voltaje de Entrada:	120V-220V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	55

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO (X)	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Julio Dubano.

Recibe:
Firma: Mario villarreal
Nombre: Mario villarreal

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 18015

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Jerminal Bogotá **Instalación** Calle 38

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 07-12-2024 12:30
Fecha y hora de Salida 07-12-2024 13:00

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Diego Duarte

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Cumúla IBR **Serie:** IBR 0255

Diagnostico - Causa - Solución

Se realiza restablecimiento de funcionamiento de cumúla IBR de cubierta de placas x1 carril de ingreso vehicular la cual se encontraba desconectada del cable de red, una vez se conecta la cumúla al cable de red cada led se ve en verde y reiniciando la placa correctamente.

Base de Datos:	450.918KB	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	118.00
Ajuste mecanico:	01	ID: 1	36

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO (X)	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Diego Duarte

Recibe:
Firma:
Nombre:

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 18017

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la dominical Bosque **Instalación** Santa Barbara

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 09-12-2024 9:00
Fecha y hora de Salida 09-12-2024 10:00

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: JAIO DUARTE

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Dispensador **Serie:** 39 JIM

Diagnostico - Causa - Solución

El cliente reporta mal funcionamiento de dispensador de tiquetes mecanico el cual se encontraba fuera de servicio debido a que el cable de alimentación de la tarjeta controladora se encontraba suelto. una vez se ajustan las conexiones el dispensador se deja en linea y operando correctamente.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	107.3V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	44

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: JAIO DUARTE

Recibe:
Firma: Raquel Diaz
Nombre: Raquel C. Diaz

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 18018

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Boyacá **Instalación** salida Occidental

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 09-12-2024 10:30
Fecha y hora de Salida 09-12-2024 11:10

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Mario Burbano

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: cumara **Serie:** HIKVISION

Diagnostico - Causa - Solución

se realizo mantenimiento de funcionamiento de cumara de salida costado derecho bahia 2 el cual fue reportado por un usuario al intercomunicador, una vez se ingresa al peaton la cumara se ve en negro y grabando correctamente.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	118 V
Ajuste mecanico:	SI	ID: 1	23

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO (X)	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Mario Burbano

Recibe:
Firma: Yesica Hernandez
Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS
Automatización y control de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 18019

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la Sonrisa Bogotá **Instalación** castellana

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 09-12-2024 13:10
Fecha y hora de Salida 09-12-2024 16:00

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: ITALO RUBIANO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: cámaras **Serie:** Activación

Diagnostico - Causa - Solución

se realiza instalación y puesta en funcionamiento de cámara de ingreso cableado retirado según lo ordena en video y grabando correctamente. se deja pendiente hubilitar cámara de piso ingreso.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	124.3 v
Ajuste mecanico:	SI	ID:	—

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: ITALO RUBIANO

Recibe:
Firma: _____
Nombre: Jhoan Abello

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS
Automatización y control de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 18020

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la tempul Bogotá **Instalación** zona Verde

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 09-12-2024 18:00
Fecha y hora de Salida 09-12-2024 19:10

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Julio Bubano

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: barrera automatica, dispensador **Serie:** BA-4000, 29 0114

Diagnostico - Causa - Solución

se revisó ajuste y alineación de pluma de barrera de salida bahia 1 la cual fue golpeada por un vehiculo moto fue salió indebidamente del carril, una vez ajustada la pluma la barrera se deja operando correctamente. se revisó cambio de botones retroiluminados de dispensadores de proximo bahia 1, 2 y 3 los cuales ya presentaban deterioro por uso una vez cambiado los botones los dispensadores se dejan en linea y operando correctamente.

Base de Datos:	____	Calibración de Plumas:	SI
Backup:	____	Voltaje de Entrada:	118 V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	1 23

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO (X)	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Julio Bubano

Recibe:

Firma: [illegible]

Nombre: _____

00000035

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 18022

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Terminal Bogotá **Instalación** Mariachis

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación (X) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 10-12-2024 14:00
Fecha y hora de Salida 10-12-2024 17:00

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Fabio Bubano

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Cumulus **Serie:** [illegible]

Diagnostico - Causa - Solución

Se realiza programación de cumulus de piso ingreso y salida vehicular según los mismos instalados en visual y grabando correctamente.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	124.3 v
Ajuste mecanico:	si	ID:	—

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO (X)	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Fabio Bubano.

Recibe:
Firma:
Nombre: [illegible]

00000076

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 18026

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Jamaica Bazzar **Instalación** Cra 12

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 11-12-2024 16:00

Fecha y hora de Salida 11-12-2024 17:30

Reportó: _____

Ing. Técnico encargado: DIARIO DUBAN

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: barrera automática **Serie:** [illegible]

Diagnostico - Causa - Solución

Se realizó cambio de conductor de botón de bateria de botonera de barrera de ingreso y salida vehicular el cual se encontraba fallando para vencer el cierre de la barrera, una vez realizado el cambio la botonera la barrera si dejo operando correctamente para apertura y cierre

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	118.4V
Ajuste mecanico:	31	ID: 1	34

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO (X)	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: DIARIO DUBAN

Recibe:

Firma:

Nombre: Adriana Muñoz

0000077

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 18024

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Terminal Bogotá **Instalación** Lote 12

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 11-12-2024 9:00
Fecha y hora de Salida 11-12-2024 13:00

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: JULIO BUSTAMANTE

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Punto Pago Automático **Serie:** ATM

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó correcciones a software del Punto de Pago automático los cuales fueron; corrección al momento de reiniciar el primer pago una vez el mismo se cargue y se pase en operación el cajero ya recibe correctamente la información generando la entrega de cambio y factura cuando se realiza el primer pago, se habilita reciclado de billetes cuando el usuario desea que dar "x" cantidad de cambio y si este se encuentra en el rotar el billetero recicla los billetes de corte cubriendolos nuevamente al momento para entregar el cambio, se intento implementar la moneda de 500 pesos pero falla para la entrega del cambio debido a la dimensión

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:	si	Voltaje de Entrada:	104,3V
Ajuste mecanico:		ID:	47

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones: Falla de la moneda esta no puede ser utilizada en el dispositivo debido a que genera atasco, por lo tal se debe de utilizar la moneda de 500 pesos adicional.

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: JULIO BUSTAMANTE

Recibe: _____
Firma: Lina Rivera
Nombre: Lina Victoria Rivera

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 18025

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Al Terminal Bolívar **Instalación** Turril 3

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 11-12-2024 14:00
Fecha y hora de Salida 11-12-2024 15:10

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: JAIO BUGANO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: barrera automática **Serie:** BA-4000

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó voldeo y ajuste de plumas de barrera de ingreso y salida verificar los cables se encontraban sueltos en la base una vez realizado el ajuste las barreras se dejan operando correctamente.

Base de Datos:	———	Calibración de Plumas:	SI
Backup:	———	Voltaje de Entrada:	118.4V
Ajuste mecanico:	SI	ID: ———	———

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO (X)	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: JAIO BUGANO.

Recibe:
Firma:
Nombre: Mauricio Benavides

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 18027

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Bogotá **Instalación** Zona bulbura

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 12-12-2024 9:30
Fecha y hora de Salida 12-12-2024 10:00

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: JAIO BUENO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Dispensador **Serie:** 29 3111

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó restablecimiento de funcionamiento de dispensador de ingreso peatonal el cual se encontraba fuera de servicio debido a una posible fluctuación en la corriente del carril la cual generó que la tarjeta controladora del dispensador fuera bloqueada. se realizó reinicio del dispositivo volviendo a dejar el dispensador en línea y operando correctamente.

Base de Datos:	———	Calibración de Plumas:	———
Backup:	———	Voltaje de Entrada:	105.3V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	44

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO (X)	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: JAIO BUENO

Recibe:
Firma: Luisa Delgado
Nombre: Luisa Delgado

Reporte de Servicio Técnico

Nº 18028

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Herminda Bonatti **Instalación** Calle 93

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 12-12-2024 10:30
Fecha y hora de Salida 12-12-2024 11:15

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Julio Quintero

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: barrera automática **Serie:** Hikvision

Diagnostico - Causa - Solución

se realiza restablecimiento de funcionamiento de barrera de ingreso y salida vehicular la cual fuede bloqueada con la pluma arriba debido a que uno de los relés de pulso de los contactos de sopros fuede "pegado" se deshabilitaron los conexiones de los cuncitos para volver a dejar la barrera en funcionamiento notificar a sopros para que verifiquen el nuevo barrera automática se deja operando correctamente.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	113.4V
Ajuste mecanico:	si	ID: 1	37

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Julio Quintero

Recibe:
Firma: Monica
Nombre: Monica Montero

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 18029

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad M Terminal Bosque **Instalación** Calle 96 Body Tech

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 12-12-2024 13:00
Fecha y hora de Salida 12-12-2024 13:50

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: JULIO BUBANO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: R, NUK **Serie:** JANUS, ATLKUBION

Diagnostico - Causa - Solución

Se realiza revisión de AC de punto de pago y monitor de NUK se cambian los cuales se encontraban fuera de servicio debido a que la multifuente de alimentación de los dispositivos se encontraba desconectada de la UPS una vez se vuelve a conectar la multifuente el PC de punto de pago y cámaras de retroceso se dejan funcionando correctamente.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	110.3V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	—

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO (X)	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: JULIO DUBANO.

Recibe:
Firma: Ana Marcela Bermudez
Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 18030

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Terminal Bosatá **Instalación** Bayo 79

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 12-12-2024 14:10
Fecha y hora de Salida 12-12-2024 15:30

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: JAIO DUBANO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: PC **Serie:** JANUS

Diagnostico - Causa - Solución

se realiza revisión de red de internet del portavedero evidenciando que este se encuentra sin servicio de red de internet realizar validar con el operador y proveedor del servicio a fue se debe la falta del servicio, sistema de control de acceso, cámaras y PC de punto de pago se dejan operando correctamente.

Base de Datos:	1'519.218	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	118 V
Ajuste mecanico:	—	ID: 39	1

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO (X)	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: JAIO DUBANO.

Recibe:
Firma: Luis Diaz T.
Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 18031

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal Barranquilla **Instalación** Isla 12

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 12-12-2024 16:15
Fecha y hora de Salida 12-12-2024 17:00

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: JULIO BURGOS

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Dispensador, Vualidador, PC **Serie:** 9 DIM, JANUS

Diagnostico - Causa - Solución

Se realiza restablecimiento de funcionamiento de dispensador Vualidador PC punto de pago los cuales se encontraban fuera de servicio debido a que la corriente del surtidero se encuentra presentando fluctuaciones por lo que los dispositivos presentan falla en la operación se sugiere favor revisar la red electrica actual del surtidero ya que hace poco realizaron una nueva acometida pero el circuito a donde se encuentra conectada esta sobrecargado por lo cual la corriente presenta fluctuación.

Base de Datos:	343.218(3	Calibración de Plumas:	———
Backup:	———	Voltaje de Entrada:	105.3V
Ajuste mecanico:	SI	ID: 1	US

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO (X)	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: JULIO BURGOS.

Recibe:
Firma: _____
Nombre: Eliana Kinon

0000084

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 18032

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Terminal Bosatá **Instalación** lote 12

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 12-12-2024 9:00
Fecha y hora de Salida 12-12-2024 11:00

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: JULIO BUBANO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: UPS **Serie:** Ilegible

Diagnostico - Causa - Solución

se realiza restablecimiento de funcionamiento de su UPS de punto de pago la cual había fallado fuera de servicio debido a algunas caídas presentadas en la red eléctrica del parqueadero las cuales generan que la UPS quede alarmada, una vez restablecido el flujo eléctrico se vuelven a conectar los dispositivos de punto de pago a la UPS volviendo a dejar la maquina en funcionamiento. Favor corregir la corriente eléctrica del parqueadero la cual presenta caída de tensión oscilando entre los 120 voltios a 108. voltios y los equipos requieren de una alimentación de nova 115 V

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	108.3V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	—

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones: Para dejar en anomalia

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: JULIO BUBANO.

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

00000085

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 18033

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Boyaca **Instalación** Isla 12

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación (X) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 21-12-2024 8:00
Fecha y hora de Salida 21-12-2024 11:00

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: JAIRO BURGOS

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó instalación de 6 hilos vehiculares con 7 metros de cadena plastica demarcando así la bahia de parqueo de motos de policia, queda pendiente instalar 3 metros más de cadena plástica para completar el cerramiento. de la bahia de entrada cotización, el cubierto durante la visita fue el punto de pago automático se encuentra presentando fallas en la entrega del cambio en moneda teniendo el dispositivo moneda para entregar y/o hacer vaciado del cofre y modificar cuando el dispositivo se encuentre sin dinero para hacer la revisión punto de pago automático se deja fuera de servicio

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	109.3V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	45

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO (X)	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: JAIRO BURGOS.

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

00000086

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 18034

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Hermandad Bastidas **Instalación** Zona Bulevar

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 26-12-2024 11:40
Fecha y hora de Salida 26-12-2024 12:40

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Julio Burbano

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: dispensador **Serie:** 29 2177

Diagnostico - Causa - Solución

se realiza restablecimiento de funcionamiento de dispensador de ingreso costado Tt derecho carrilla, el cual se encontraba fuera de servicio por daño en la tarjeta controladora esto debido a deterioro por intemperie, se realiza cambio de tarjeta controladora dejando instalada una funcional y en buen estado para la operación del dispensador el cual queda en línea y operando correctamente. dispensador de ingreso derecho carrilla queda fuera de servicio hasta hacer la instalación de una tarjeta controladora.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	10.32V
Ajuste mecanico:	SI	ID: 1	45

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO (X)	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Julio Burbano

Recibe:
Firma: _____
Nombre: Nicol Cachaya

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 18035

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Terminal Bucaramanga **Instalación** IAYO 79

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 26-12-2024 13:30
Fecha y hora de Salida 26-12-2024 13:55

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: JAIO DUARTE

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Dispensador, Validador **Serie:** 29 dim

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó sincronización de dispensador y validador grycop y cada vehículo los cuales no se encontraban generando sincronización con el software accessscan, una vez sincronizados los dispositivos estos se dejan en línea y operando correctamente.

Base de Datos:	1'718.284	Calibración de Plumas:	———
Backup:	———	Voltaje de Entrada:	118.4V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	39

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO (X)	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: JAIO DUARTE.

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 18036

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Bogotá **Instalación** Chico 97

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 26-12-2024 11:30
Fecha y hora de Salida 26-12-2024 11:35

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Pablo Bueno

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: dispensador, ud Ubador **Serie:** 9 UM

Diagnostico - Causa - Solución

se realiza revisión de funcionamiento de ingreso y salida con barrera manual del parqueadero evidenciando que el control de ubico abre correctamente y sin novedad se realizan pruebas con tarjeta de mensualidad de una usuaria del parqueadero la cual funciona el ingreso y salida sin problema.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	118.4V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	—

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO (X)	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Pablo Bueno

Recibe:
Firma: Jonathan Mora
Nombre: Jonathan Mora Goby

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 18037

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la Semana Bosque **Instalación** calle 88

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 26-12-2024 15:00
Fecha y hora de Salida 26-12-2024 16:30

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Julio Bueno

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: camaras, NVR **Serie:** Hikvision

Diagnostico - Causa - Solución

se revisa cambio de cable de video de NVR de camaras validando q dejar la visual de las camaras de manera independiente en el monitor adicional ubicado en el punto de pago.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	120.3V
Ajuste mecanico:	J	ID: 1	36

Se encuentra en Garantia	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO (X)	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Julio Bueno.

Recibe:
Firma: Jowye Estrada
Nombre: Jowye Lopez

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 18038

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Bayard **Instalación** Body Tech calle 96

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 26-12-2024 16:35
Fecha y hora de Salida 26-12-2024 17:30

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: JULIO BUENO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: cámara IPR **Serie:** [illegible]

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó cambio de fuente de alimentación de cámara IPR grande CRA 10 y cambio Reflector CRA 10 los cuales se encontraban en Visual una vez realizado el cambio los números se dejan en Visual y grabando correctamente cámara IPR se deja en funcionamiento y capturando las placas correctamente.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	124.3V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	—

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: JULIO BUENO.

Recibe:
Firma: Angie Rodriguez.
Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 18039

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Terminal Boyacá — **Instalación** 100 Pulls

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 26-12-2024 19:30
Fecha y hora de Salida 26-12-2024 19:10

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Mario Bohorquez

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Dispensador — **Serie:** 29 2017

Diagnostico - Causa - Solución

Se realiza reacondicionamiento de funcionamiento de dispensador de ingreso cra 18 el cual se encontraba fuera de servicio debido a que la tarjeta controladora presenta descargas por lo que se procede a realizar mantenimiento preventivo y verificando fluctuaciones de voltaje generadas por una fuente mala la cual fue cambiada por el técnico, una vez configurada la tarjeta controladora el dispensador se deja en línea y operando correctamente.

Base de Datos:	11'590.800	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	118 V
Ajuste mecanico:	21	ID:	1 / 49

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X) ( )	SI ( )
NO (X)	NO ( )	NO (X) ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Mario Bohorquez.

Recibe:
Firma: _____
Nombre: Maria Garay

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Nº 3677

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** Terminal norte **Fecha y hora Ingreso** 07/12/2024 0:53 **Fecha y hora Salida** 07/12/2024 12:00pm

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas — CANT. [ ]

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Revisión de Correas	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Ajuste y Lubricación Mecánica	X	
Verificación estado de la pintura	X	
Calibración de pumas y microsuitch	X	
Revisión de tapas y cauchos protectores	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador — CANT. [ ]

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Mantenimiento Transportes o impresora	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	X	
Verificación estado de la pintura	X	
Revisión de pantalla - display - mensajes	X	
Verificación de iluminación exterior	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático — CANT. [ ]

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete	X	
Mantenimiento de Billetero	X	
Mantenimiento de Monedero	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Verificación de iluminación exterior	X	
Verificación de sensores y alarma	X	
Mantenimiento impresora de recibos	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual — CANT. [1]

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Revisión fuente de poder	X	
Depuración base de datos	X	
Revisión teclado y mouse	X	
Revisión lector y cajón monedero	X	
Backup de la información	X	
Organización de cables y conexiones	X	
Revisión impresora POS	X	
Actualizaciones y antivirus	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Hay tacha pendiente para subir a plataforma RSN.

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	X	Discos Duros	X
Cámaras LPR	X	DVR Grabando	X

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico:
Firma:
Nombre: Juan Cortez

Recibe:
Firma:
Nombre:

Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 3792

ACCESS SCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** Lote 12 **Fecha y hora Ingreso** 07/12/24 10:00 **Fecha y hora Salida** _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Revisión de Correas	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Ajuste y Lubricación Mecánica	X	
Verificación estado de la pintura	X	
Calibración de pumas y microsuitch	X	
Revisión de tapas y cauchos protectores	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Mantenimiento Transportes o impresora	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	X	
Verificación estado de la pintura	X	
Revisión de pantalla - display - mensajes	X	
Verificación de iluminación exterior	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete	X	
Mantenimiento de Billetero	X	
Mantenimiento de Monedero	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Verificación de iluminación exterior	X	
Verificación de sensores y alarma	X	
Mantenimiento impresora de recibos	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Revisión fuente de poder	X	
Depuración base de datos	X	
Revisión teclado y mouse	X	
Revisión lector y cajón monedero	X	
Backup de la información	X	
Organización de cables y conexiones	X	
Revisión impresora POS	X	
Actualizaciones y antivirus	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro 120 Vac Voltaje Fase - Tierra 0 Vac
Voltaje Neutro - Tierra 0 Vac Voltaje UPS 120 Vac

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	X	Discos Duros	X
Cámaras LPR	X	DVR Grabando	X

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización _____
Estado bobinas sensores _____
Estado de las tarjetas M _____

Ing Técnico:
Firma: _____
Nombre: David Mon

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 3798

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** C/ 97 Olímpica **Fecha y hora Ingreso** 04/8/19 19:30 **Fecha y hora Salida** _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 4

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Revisión de Correas	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Ajuste y Lubricación Mecánica	X	
Verificación estado de la pintura	X	
Calibración de pumas y microsuitch	X	
Revisión de tapas y cauchos protectores	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 7

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Mantenimiento Transportes o impresora	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	X	
Verificación estado de la pintura	X	
Revisión de pantalla - display - mensajes	X	
Verificación de iluminación exterior	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT. _____

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Revisión fuente de poder	X	
Depuración base de datos	X	
Revisión teclado y mouse	X	
Revisión lector y cajón monedero	X	
Backup de la información	X	
Organización de cables y conexiones	X	
Revisión impresora POS	X	
Actualizaciones y antivirus	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro 120 Vac
Voltaje Fase - Tierra 120 Vac
Voltaje Neutro - Tierra 0
Voltaje UPS 120 Vac

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	X	Discos Duros	X
Cámaras LPR	X	DVR Grabando	X

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización _____
Estado bobinas sensores _____
Estado de las tarjetas M _____

Ing Técnico:
Firma: _____
Nombre: _____

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 3799

ACCESS SCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** C1196 Bodytech **Fecha y hora Ingreso** 03/12/21 1:15pm **Fecha y hora Salida** _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 4

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Revisión de Correas	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Ajuste y Lubricación Mecánica	X	
Verificación estado de la pintura	X	
Calibración de pumas y microsuitch	X	
Revisión de tapas y cauchos protectores	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 4

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Mantenimiento Transportes o impresora	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	X	
Verificación estado de la pintura	X	
Revisión de pantalla - display - mensajes	X	
Verificación de iluminación exterior	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Revisión fuente de poder	X	
Depuración base de datos	X	
Revisión teclado y mouse	X	
Revisión lector y cajón monedero	X	
Backup de la información	X	
Organización de cables y conexiones	X	
Revisión impresora POS	X	
Actualizaciones y antivirus	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro 120 Vac Voltaje Fase - Tierra 120 Vac
Voltaje Neutro - Tierra 02 Vac Voltaje UPS 120 Vac

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	X	Discos Duros	X
Cámaras LPR	X	DVR Grabando	X

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización _____
Estado bobinas sensores _____
Estado de las tarjetas M _____

Ing Técnico:
Firma: _____
Nombre: _____

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Nº 3800

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESS SCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** Lote 12 **Fecha y hora Ingreso** 04/12/19 07:00am **Fecha y hora Salida** _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas — CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Revisión de Correas	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Ajuste y Lubricación Mecánica	X	
Verificación estado de la pintura	X	
Calibración de pumas y microsuitch	X	
Revisión de tapas y cauchos protectores	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador — CANT. _____

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Mantenimiento Transportes o impresora	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	X	
Verificación estado de la pintura	X	
Revisión de pantalla - display - mensajes	X	
Verificación de iluminación exterior	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático — CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete	X	
Mantenimiento de Billetero	X	
Mantenimiento de Monedero	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Verificación de iluminación exterior	X	
Verificación de sensores y alarma	X	
Mantenimiento impresora de recibos	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual — CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Revisión fuente de poder	X	
Depuración base de datos	X	
Revisión teclado y mouse	X	
Revisión lector y cajón monedero	X	
Backup de la información	X	
Organización de cables y conexiones	X	
Revisión impresora POS	X	
Actualizaciones y antivirus	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro 120 Vac — Voltaje Fase - Tierra 120 Vac
Voltaje Neutro - Tierra 02 — Voltaje UPS No

Problemas encontrados y/o Repuestos

En las máquina no hay punto de tierra y si se desconecta cualquier fase no enciende

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	X	Discos Duros	X
Cámaras LPR	X	DVR Grabando	X

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización _____
Estado bobinas sensores _____
Estado de las tarjetas M _____

Ing Técnico:
Firma: _____
Nombre: Edwin Mora

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

00000097

Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

Nº 4352

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** Modelo Éxito **Fecha y hora Ingreso** 24/11/24 21:36 **Fecha y hora Salida** 22:40

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Revisión de Correas	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Ajuste y Lubricación Mecánica	X	
Verificación estado de la pintura	X	
Calibración de pumas y microsuitch	X	
Revisión de tapas y cauchos protectores	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Mantenimiento Transportes o impresora	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	X	
Verificación estado de la pintura	X	
Revisión de pantalla - display - mensajes	X	
Verificación de iluminación exterior	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Revisión fuente de poder	X	
Depuración base de datos	X	
Revisión teclado y mouse	X	
Revisión lector y cajón monedero	X	
Backup de la información	X	
Organización de cables y conexiones	X	
Revisión impresora POS	X	
Actualizaciones y antivirus	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro 120 Vac
Voltaje Fase - Tierra 120 Vac
Voltaje Neutro - Tierra 0.3 Vac
Voltaje UPS 120 Vac

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario X
Discos Duros X
Cámaras LPR X
DVR Grabando X

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico:
Firma:
Nombre: David Moreno

Recibe:
Firma:
Nombre:

Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESS SCAN

Nº 4353

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** Medellín Bares **Fecha y hora Ingreso** 04/12/24 23:10 **Fecha y hora Salida** 24:30

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Revisión de Correas	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Ajuste y Lubricación Mecánica	X	
Verificación estado de la pintura	X	
Calibración de pumas y microsuitch	X	
Revisión de tapas y cauchos protectores	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento Transportes o impresora		
Ajuste de Conexiones		
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.		
Verificación estado de la pintura		
Revisión de pantalla - display - mensajes		
Verificación de iluminación exterior		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Revisión fuente de poder	X	
Depuración base de datos	X	
Revisión teclado y mouse	X	
Revisión lector y cajón monedero	X	
Backup de la información	X	
Organización de cables y conexiones	X	
Revisión impresora POS	X	
Actualizaciones y antivirus	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro 120 Vac Voltaje Fase - Tierra 120 Vac
Voltaje Neutro - Tierra 0 Vac Voltaje UPS 120 Vac

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	X	Discos Duros	X
Cámaras LPR		DVR Grabando	X

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico:
Firma:
Nombre: David Moreno

Recibe:
Firma: Andrea Pisco
Nombre:

Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 4261

ACCESS SCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal **Instalación** Túnel-2 **Fecha y hora Ingreso** 02/12/24 9:30am **Fecha y hora Salida** 02/12/24 10:30am

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura		
Calibración de pumas y microsuitch		
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento Transportes o impresora		
Ajuste de Conexiones		
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.		
Verificación estado de la pintura		
Revisión de pantalla - display - mensajes		
Verificación de iluminación exterior		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos	✓	
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	✓	Discos Duros	✓
Cámaras LPR		DVR Grabando	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico:
Firma: Cardina Carpio
Nombre: Cardina Carpio

Recibe:
Firma:
Nombre:

Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 4262

ACCESS SCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal **Instalación** Tunal-3 **Fecha y hora Ingreso** 02/12/24 10:40am **Fecha y hora Salida** 02/12/24 10:50am

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento Transportes o impresora		
Ajuste de Conexiones		
Revisión de tarjeta electrónica y comunl.		
Verificación estado de la pintura		
Revisión de pantalla - display - mensajes		
Verificación de iluminación exterior		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos	✓	
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	✓	Discos Duros	✓
Cámaras LPR		DVR Grabando	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico:
Firma: Carolina Cuipa
Nombre: Carolina Cuipa

Recibe:
Firma: Diana Cuipa
Nombre: Diana Marcela Cuipa

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Nº 4263

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal **Instalación** San panclancia **Fecha y hora Ingreso** 02/12/24 (9:30am) **Fecha y hora Salida** 02/12/24 3:30pm 4:30pm

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento Transportes o impresora		
Ajuste de Conexiones		
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.		
Verificación estado de la pintura		
Revisión de pantalla - display - mensajes		
Verificación de iluminación exterior		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos	✓	
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	X	Discos Duros	X
Cámaras LPR		DVR Grabando	X

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico: Ara hernandez cardima
Firma: cardima
Nombre: Ara cardima

Recibe:
Firma:
Nombre:

Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 4264

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal **Instalación** San Andrés **Fecha y hora Ingreso** 02/12/24 5:00pm **Fecha y hora Salida** 02/12/24 6:30pm

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica		
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento Transportes o impresora		
Ajuste de Conexiones		
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.		
Verificación estado de la pintura		
Revisión de pantalla - display - mensajes		
Verificación de iluminación exterior		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos	✓	
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información		
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	✓	Discos Duros	✓
Cámaras LPR		DVR Grabando	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico: Ana Fernandez
Firma: Cardina Carrizo
Nombre: Ana Cardina

Recibe:
Firma:
Nombre:

Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 4265

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal **Instalación** Calle 100 dimpl. **Fecha y hora Ingreso** 03/12/24 08:00am **Fecha y hora Salida** 03/12/24 11:00am

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Mantenimiento Transportes o impresora	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Revisión de pantalla - display - mensajes	✓	
Verificación de iluminación exterior	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos	✓	
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	✓	Discos Duros	1
Cámaras LPR	✓	DVR Grabando	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico: Ana Hernandez
Firma: Coordinadora Calidad
Nombre: Ana Coordinadora

Recibe:
Firma:
Nombre: ANGEL

Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 4266

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal **Instalación** chico 97 **Fecha y hora Ingreso** 03/12/24 11:18am **Fecha y hora Salida** 03/12/24 1:30pm

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas — CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador — CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Mantenimiento Transportes o impresora	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Revisión de pantalla - display - mensajes	✓	
Verificación de iluminación exterior	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático — CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual — CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos	✓	
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	✓	Discos Duros	✓
Cámaras LPR	✓	DVR Grabando	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico: Ana Hernandez
Firma: Cardinal Carga
Nombre: Ana / cardinal

Recibe:
Firma:
Nombre:

SECURITY ACCESS

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 4355

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** Cll 100 Salas **Fecha y hora Ingreso** 05/12/24 23:49 **Fecha y hora Salida** 06/12/24 2:00

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas — CANT. 4

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Revisión de Correas	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Ajuste y Lubricación Mecánica	X	
Verificación estado de la pintura	X	
Calibración de pumas y microsuitch	X	
Revisión de tapas y cauchos protectores	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador — CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Mantenimiento Transportes o impresora	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	X	
Verificación estado de la pintura	X	
Revisión de pantalla - display - mensajes	X	
Verificación de iluminación exterior	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático — CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual — CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Revisión fuente de poder	X	
Depuración base de datos	X	
Revisión teclado y mouse	X	
Revisión lector y cajón monedero	X	
Backup de la información	X	
Organización de cables y conexiones	X	
Revisión impresora POS	X	
Actualizaciones y antivirus	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro 120 Vac Voltaje Fase - Tierra 120 Vac
Voltaje Neutro - Tierra 0.2 Voltaje UPS 120 Vac

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	X	Discos Duros	X
Cámaras LPR	X	DVR Grabando	X

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico:
Firma:
Nombre:

Recibe:
Firma:
Nombre:

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Nº 4962

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal **Instalación** calle 109 **Fecha y hora Ingreso** 06/12/24 11:40am **Fecha y hora Salida** 06/12/24 12:00m

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas — CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador — CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento Transportes o impresora		
Ajuste de Conexiones		
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.		
Verificación estado de la pintura		
Revisión de pantalla - display - mensajes		
Verificación de iluminación exterior		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático — CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual — CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos	✓	
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro
Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra
Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	✓	Discos Duros	✓
Cámaras LPR		DVR Grabando	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico: Ana Hernandez
Firma: Cardina Cuipa
Nombre: Ariel Cardina

Recibe:
Firma: Lewis Estrada
Nombre: Lewis E

0000210

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Nº 4980

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESS SCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** Tunal 1 **Fecha y hora Ingreso** 02/12/24 11:00 am **Fecha y hora Salida** 02/12/24 12:30 pm

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI ✓ NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Mantenimiento Transportes o impresora	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Revisión de pantalla - display - mensajes	✓	
Verificación de iluminación exterior	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI ✓ NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos	✓	
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI ✓ NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro ✓ Voltaje Fase - Tierra ✓
Voltaje Neutro - Tierra ✓ Voltaje UPS ✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario ✓ Discos Duros ✓
Cámaras LPR ☐ DVR Grabando ✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico: Ana Hernandez **Recibe:**

Firma: Carolina Cuipa Firma: Oscar Torres

Nombre: Ana Carolina Nombre:

000010

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Nº 4981

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESS SCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** Castilla **Fecha y hora Ingreso** 02/Dic/24 11:50am **Fecha y hora Salida** 02/Dic/24 2:30pm

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento	Observaciones
Limpieza interna y externa	✓
Estado de las Chapas	✓
Revisión de Correas	✓
Ajuste de Conexiones	✓
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓
Verificación estado de la pintura	✓
Calibración de pumas y microsuitch	✓
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 2

Procedimiento	Observaciones
Limpieza interna y externa	✓
Estado de las Chapas	✓
Mantenimiento Transportes o impresora	✓
Ajuste de Conexiones	✓
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	✓
Verificación estado de la pintura	✓
Revisión de pantalla - display - mensajes	✓
Verificación de iluminación exterior	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento	Observaciones
Limpieza interna y externa	
Estado de las Chapas	
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete	
Mantenimiento de Billetero	
Mantenimiento de Monedero	
Ajuste de Conexiones	
Verificación de iluminación exterior	
Verificación de sensores y alarma	
Mantenimiento impresora de recibos	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento	Observaciones
Limpieza interna y externa	✓
Revisión fuente de poder	✓
Depuración base de datos	✓
Revisión teclado y mouse	✓
Revisión lector y cajón monedero	✓
Backup de la información	✓
Organización de cables y conexiones	✓
Revisión impresora POS	✓
Actualizaciones y antivirus	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro
Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra
Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	✓	Discos Duros	✓
Cámaras LPR	✓	DVR Grabando	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico: Ana Hernandez
Firma: Carolina Carpa
Nombre: Ana Carolina

Recibe: Luz Páez
Firma: Luz Páez
Nombre: Luz Páez

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Nº 4982

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESS SCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal **Instalación** San Concordia **Fecha y hora Ingreso** 02/12/24 3:20pm **Fecha y hora Salida** 02/12/24 4:40pm

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas — CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador — CANT. ✓

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento Transportes o impresora		
Ajuste de Conexiones		
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.		
Verificación estado de la pintura		
Revisión de pantalla - display - mensajes		
Verificación de iluminación exterior		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático — CANT. ✓

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual — CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos	✓	
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	✓	Discos Duros	✓
Cámaras LPR		DVR Grabando	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización

Estado bobinas sensores

Estado de las tarjetas M

Ing Técnico: Ana Hernandez **Recibe:**

Firma: Cristina Correa Firma:

Nombre: Ana Cristina Nombre: Natali Sarmiento

Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

Nº 4983

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** Simon Bolivar **Fecha y hora Ingreso** 09/12/24 08:00am **Fecha y hora Salida** 09/12/24 10:30am

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas — CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador — CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento Transportes o impresora		
Ajuste de Conexiones		
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.		
Verificación estado de la pintura		
Revisión de pantalla - display - mensajes		
Verificación de iluminación exterior		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático — CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual — CANT. 3

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos	✓	
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	✓	Discos Duros	✓
Cámaras LPR		DVR Grabando	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico: Ana Hernandez
Firma: Carolina Cuipa
Nombre: Ana Carolina

Recibe:
Firma:
Nombre: Alejandro Toro

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Nº 4990

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal **Instalación** Calle 93 **Fecha y hora Ingreso** 03/12/24 1:50pm **Fecha y hora Salida** 03/12/24 2:10pm

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas		
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento Transportes o impresora		
Ajuste de Conexiones		
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.		
Verificación estado de la pintura		
Revisión de pantalla - display - mensajes		
Verificación de iluminación exterior		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder		
Depuración base de datos	✓	
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	✓	Discos Duros	✓
Cámaras LPR		DVR Grabando	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización

Estado bobinas sensores

Estado de las tarjetas M

Ing Técnico: Ana Fernandez Cardina Cepeda

Firma: Ana Cardina

Nombre:

Recibe: Shirley Mejia

Firma:

Nombre:

Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 4991

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal **Instalación** chico 90 **Fecha y hora Ingreso** 03/12/24 2 40pm **Fecha y hora Salida** 03/12/24 4 00pm

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 3

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 3

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Mantenimiento Transportes o impresora	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Revisión de pantalla - display - mensajes	✓	
Verificación de iluminación exterior	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos	✓	
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	✓	Discos Duros	✓
Cámaras LPR	✓	DVR Grabando	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización

Estado bobinas sensores

Estado de las tarjetas M

Ing Técnico: Arc Hernandez Cardina Card

Firma:

Nombre: Ana Cardina

Recibe:

Firma: Lauren Payo

Nombre: Lauren Payo

Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 4992

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad b-terminal **Instalación** calle 88 **Fecha y hora Ingreso** 03/12/24 04:25 pm **Fecha y hora Salida** 03/12/24 6:00 pm

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Mantenimiento Transportes o impresora	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Revisión de pantalla - display - mensajes	✓	
Verificación de iluminación exterior	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos	✓	
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	✓	Discos Duros	✓
Cámaras LPR	✓	DVR Grabando	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización

Estado bobinas sensores

Estado de las tarjetas M

Ing Técnico: Ana Hernandez Cardina Cajpa

Firma: Ana Hernandez Cardina Cajpa

Nombre: Ana Cardina

Recibe:

Firma: Anderson

Nombre: Anderson

000011

Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 4993

ACCESS SCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal **Instalación** Cantry 85 **Fecha y hora Ingreso** 04/12/24 08:00am **Fecha y hora Salida** 04/12/24 10:30am

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 3

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 3

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Mantenimiento Transportes o impresora	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Revisión de pantalla - display - mensajes	✓	
Verificación de iluminación exterior	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos	✓	
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	✓	Discos Duros	✓
Cámaras LPR		DVR Grabando	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico: Ana Hernandez Cardina Cano

Firma:

Nombre: Ana/Cardina

Recibe:

Firma:

Nombre:

Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

Nº 4994

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal **Instalación** logo 29 **Fecha y hora Ingreso** 04/12/24 10:40am **Fecha y hora Salida** 04/12/24 11:20am

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Mantenimiento Transportes o impresora	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Revisión de pantalla - display - mensajes	✓	
Verificación de iluminación exterior	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos	✓	
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	✓	Discos Duros	✓
Cámaras LPR	✓	DVR Grabando	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización

Estado bobinas sensores

Estado de las tarjetas M

Ing Técnico: Ana Hernandez Cardona Carpa Ana Cardona **Recibe:**

Firma: Firma: Nancy Mora

Nombre: Nombre:

Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 4995

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal **Instalación** calle 72 **Fecha y hora Ingreso** 04/12/24 12:00m **Fecha y hora Salida** 04/12/24 1:00pm

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. ✓

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Mantenimiento Transportes o impresora	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Revisión de pantalla - display - mensajes	✓	
Verificación de iluminación exterior	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT. ✓

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete	✓	
Mantenimiento de Billetero	✓	
Mantenimiento de Monedero	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Verificación de iluminación exterior	✓	
Verificación de sensores y alarma	✓	
Mantenimiento impresora de recibos	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos	✓	
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	✓	Discos Duros	✓
Cámaras LPR		DVR Grabando	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico: Ana Hernandez Carolina Cayco Ana Carolina

Firma:

Nombre:

Recibe: Amanda Montaño

Firma:

Nombre: Amanda Montaño

Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 4996

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal **Instalación** Manachis **Fecha y hora Ingreso** 05/12/24 8:44am **Fecha y hora Salida** 05/12/24 10:00am

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Mantenimiento Transportes o impresora	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Revisión de pantalla - display - mensajes	✓	
Verificación de iluminación exterior	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos	✓	
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	✓	Discos Duros	✓
Cámaras LPR	✓	DVR Grabando	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización

Estado bobinas sensores

Estado de las tarjetas M

Ing Técnico: Ana Hernandez Cardina Cappa

Firma:

Nombre: Ana Cardina

Recibe: Laura Rivera

Firma:

Nombre:

Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 4997

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal **Instalación** Alhambra carib **Fecha y hora Ingreso** 04/12/24 10:43am **Fecha y hora Salida** 04/12/24 1:20pm

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Mantenimiento Transportes o impresora	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Revisión de pantalla - display - mensajes	✓	
Verificación de iluminación exterior	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos	✓	
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	✓	Discos Duros	✓
Cámaras LPR		DVR Grabando	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico: Ana Cardinal
Firma: Ana. Cardinal
Nombre: Ana Cardinal

Recibe:
Firma: Juan Barrios
Nombre: Juan Barrios

11

Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 4998

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal **Instalación** Alhambra Tricing **Fecha y hora Ingreso** 05/12/24 1:30pm **Fecha y hora Salida** 05/12/24 3:20pm

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Mantenimiento Transportes o impresora	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Revisión de pantalla - display - mensajes	✓	
Verificación de iluminación exterior	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos	✓	
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro
Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra
Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	✓	Discos Duros	✓
Cámaras LPR	✓	DVR Grabando	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico: Angie Carolina Herrera Campos
Firma:
Nombre: Angie Carolina

Recibe:
Firma:
Nombre: Edgar d Carvajal

12

Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 4999

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal **Instalación** la castellana **Fecha y hora Ingreso** 05/12/24 3:30pm **Fecha y hora Salida** 05/12/24 6:00pm

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Mantenimiento Transportes o impresora	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Revisión de pantalla - display - mensajes	✓	
Verificación de iluminación exterior	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos	✓	
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	✓	Discos Duros	✓
Cámaras LPR	✓	DVR Grabando	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización

Estado bobinas sensores

Estado de las tarjetas M

Ing Técnico: Firma: Ariel Cardinal Fernandez Carpio Nombre: Ariel Cardinal

Recibe: Firma: Nombre: 77026.385

Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 5000

ACCESS SCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal **Instalación** Santa barbara **Fecha y hora Ingreso** 06/12/24 5:30pm **Fecha y hora Salida** 06/12/24 10:20pm

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 6

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 6

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Mantenimiento Transportes o impresora	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Revisión de pantalla - display - mensajes	✓	
Verificación de iluminación exterior	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos	✓	
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro
Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra
Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	✓	Discos Duros	✓
Cámaras LPR	✓	DVR Grabando	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico: Anathemarder Cardina Carpa
Firma:
Nombre: Ana Cardina

Recibe:
Firma:
Nombre: Conforme

Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 5001

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la fermindl **Instalación** Santa bomb bahos **Fecha y hora Ingreso** 06/12/24 10:45am **Fecha y hora Salida** 06/12/24 11:20am

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. ☑

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	☐	
Estado de las Chapas	☐	
Revisión de Correas	☐	
Ajuste de Conexiones	☐	
Ajuste y Lubricación Mecánica	☐	
Verificación estado de la pintura	☐	
Calibración de pumas y microsuitch	☐	
Revisión de tapas y cauchos protectores	☐	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. ☑

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	☐	
Estado de las Chapas	☐	
Mantenimiento Transportes o impresora	☐	
Ajuste de Conexiones	☐	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	☐	
Verificación estado de la pintura	☐	
Revisión de pantalla - display - mensajes	☐	
Verificación de iluminación exterior	☐	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT. ☑

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	☐	
Estado de las Chapas	☐	
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete	☐	
Mantenimiento de Billetero	☐	
Mantenimiento de Monedero	☐	
Ajuste de Conexiones	☐	
Verificación de iluminación exterior	☐	
Verificación de sensores y alarma	☐	
Mantenimiento impresora de recibos	☐	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos	✓	
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	✓	Discos Duros	✓
Cámaras LPR	☐	DVR Grabando	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización

Estado bobinas sensores

Estado de las tarjetas M

Ing Técnico: Ana Fernandez Cardinal Cirtal

Firma:

Nombre: Ana Cardinal

Recibe:

Firma:

Nombre: