ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
LA TERMINAL BOGOTÁ

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: **Carlos Federico Salcedo De La Vega**
Subgerente Jurídico

DE: **Dirección de Recursos Físicos y Negocios**

ASUNTO: Remisión informe de supervisión N°31 abril 2025, TT-160-2022.

Respetado Doctor Salcedo.

De manera atenta me permito remitir informe de supervisión del contrato TT-160-2022 - SECURITY ACCESS FB S.A.S, cuyo objeto señala "*El contratista se obliga para con la Contratante al arrendamiento, instalación y puesta en operación de equipos de control para parqueaderos administrados por la Terminal de Transporte S.A.*" del mes de abril 2025.

Lo anterior con el fin de que reposen en el expediente original del contrato TT-160-2022 - SECURITY ACCESS FB S.A.S

Cordialmente,

Manuel Fernando Cifuentes Bonilla
Director de Recursos Físicos y Negocios

Elaboró: Paula Lorena Duque Barbosa – Técnico 1 Administrativo

Documento firmado electrónicamente - 2025-06-27 16:56:55

Este documento radicado con número 20250310022303 de fecha 2025/06/27 16:34, generado mediante el Sistema de Gestión Documental ORFEO ha sido firmado electrónicamente:

FIRMAS:



Nombre:MANUEL FERNANDO CIFUENTES BONILLA
Dependencia:DIRECCION DE RECURSOS FISICOS
Fecha:2025-06-27 16:56 PM

APROBÓ:

No se seleccionó personal para aprobación

RADICADOR:

Nombre:MANUEL FERNANDO CIFUENTES BONILLA
Dependencia:DIRECCION DE RECURSOS FISICOS
Fecha:2025-06-27 16:34 PM

Documento firmado electrónicamente - 2025-06-27 16:56:55

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. LA TERMINAL	INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: GJC-FT35	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. LA TERMINAL
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	FORMATO	VERSIÓN N° 13 DE ABRIL 2022	

ESTE FORMATO APLICA PARA LOS CONTRATOS DE: *SERVICIOS, COMPRAVENTAS, SUMINISTROS E INTERVENTORÍA.*
NO APLICA PARA LOS CONTRATOS DE: *PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES – APOYO A LA GESTIÓN, CONSULTORIAS Y ASESORIAS. REMÍTASE AL FORMATO GJC-FT49.*

INFORME No. 31

CONTRATO No. TT-160-2022
01/04/2025 AL 31/04/2025

Porcentaje de ejecución	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	100,00%	89,96%

(Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:

Contratista	SECURITY ACCESS FB S.A.S
Identificación	901.225.732-8
Objeto	El contratista se obliga para con la Contratante el arrendamiento, instalación y puesta en operación de equipos de control para parqueaderos administrados por la Terminal de Transporte S.A.
Plazo inicial	24 meses o hasta agotar el valor del contrato, lo que primero ocurra
Fecha de Iniciación	27/10/2022
Fecha de Finalización	30/04/2025
Nombre Supervisor (e)	Manuel Fernando Cifuentes Bonilla
Cargo	Director de Recursos Físicos y Negocios

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)

Tipo de Modificación	Fecha de firma de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula
ADICIÓN	26/10/2024	$ 680.481.263 / 31/03/2025 / ARTÍCULO TERCERO
PRORROGA	26/10/2024	5 meses y 4 días / ARTÍCULO PRIMERO
ADICIÓN	31/03/2025	$ 131.731.455 / 30/04/2025 / ARTÍCULO TERCERO
PRORROGA	31/03/2025	1 MES / ARTÍCULO PRIMERO
SUSPENSIÓN	N/A	N/A
OTRO SI	N/A	N/A

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	3.578.897.136
Valor adiciones / Reducciones	812.212.718
Valor total del contrato (con adición / reducción si aplica)	4.391.109.854
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	3.950.379.348
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	440.730.506
Saldo pendiente por reintegrar (cuando aplique)	N/A

3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

No. CDP 20220397	VALOR CDP $323.094.880	FECHA CDP 07/09/2022
No. CRP 20221162	VALOR CRP $323.094.880	FECHA CRP 26/10/2022
No. CDP 20230108	VALOR CDP $154.171.689	FECHA CDP 02/01/2023
No. CRP 20230108	VALOR CRP $154.171.689	FECHA CRP 02/01/2023
No. CDP 20230103	VALOR CDP $1.789.448.568	FECHA CDP 23/03/2023
No. CRP 20230140	VALOR CRP $1.789.448.568	FECHA CRP 27/03/2023
No. CDP 20240026	VALOR CDP $1.466.353.688	FECHA CDP 17/01/2024
No. CRP 20240029	VALOR CRP $1.466.353.688	FECHA CRP 22/01/2024
No. CDP 20240107	VALOR CDP $338.258.405	FECHA CDP 23/01/2024
No. CRP 20240107	VALOR CRP $338.258.405	FECHA CRP 23/01/2024
ADICIÓN (si aplica)		
No. CDP 20240440	VALOR CDP $222.952.490	FECHA CDP 08/10/2024
No. CRP 20240645	VALOR CRP $222.952.490	FECHA CRP 28/10/2024
No. CDP 20250083	VALOR CDP $267.492.672	FECHA CDP 6/02/2025
No. CRP 20250082	VALOR CRP $267.492.672	FECHA CRP 6/02/2025
No. CDP 20250161	VALOR CDP $131.731.455	FECHA CDP 17/03/2025
No. CRP 20250438	VALOR CRP $131.731.455	FECHA CRP 03/04/2025

4. INFORMACIÓN DE GARANTÍAS - PÓLIZAS: Aseguradora Seguros del Estado: 14-40-101049846 - 14-44-101165713

Tipo de póliza	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Valor amparado	Observaciones
Manejo del anticipo	N/A	N/A	N/A	
Cumplimiento	26/10/2022	1/10/2025	$ 878.221.970,80	
Calidad del bien	26/10/2022	31/03/2025	$ 851.875.679,80	
Calidad del servicio	26/10/2022	1/10/2025	$ 878.221.970,80	
Estabilidad de la obra	N/A	N/A	N/A	
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	26/10/2022	31/03/2028	$ 439.110.985,40	
Responsabilidad civil extracontractual	26/10/2022	1/11/2025	$ 650.000.000,00	

5. CERTIFICACIONES PARA PAGOS SUSCRITAS POR EL SUPERVISOR

Certificado No.	Fecha de Certificación	Valor Certificado	Observaciones
1	27/12/2022	470.050,00	Noviembre - Santa Barbara (Arrendamiento)
2		2.528.904,00	Noviembre - San Andresito 2 (Arrendamiento)
3		2.528.904,00	Noviembre - San Andresito 3(Arrendamiento)
4		2.528.904,00	Noviembre - San Andresito 1(Arrendamiento)
5		7.350.440,00	Noviembre - Santa Barbara Bahias (Arrendamiento)
6		19.263.732,00	Noviembre - Modelia 2 (Arrendamiento)
7		7.979.902,00	Noviembre - Santa Barbara Bahias (Adecuaciones Codenas)
8		7.339.682,00	Noviembre - Modelia 2 (Adecuaciones codensa)
9		323.064,00	Octubre - San Andresito 2 (Arrendamiento)
10		323.064,00	Octubre - San Andresito 1 (Arrendamiento)
11		323.064,00	Octubre - San Andresito 3 (Arrendamiento)
12		141.590,00	Octubre - Carmelo (Arrendamiento)
13		478.445,00	Octubre - Castilla (Arrendamiento)
14		457.367,00	Octubre - Modelia (Arrendamiento)
15		785.248,00	Octubre - Chico 90 (Arrendamiento)
16		946.663,00	Octubre - Calle 96 (Arrendamiento)
17		946.659,00	Octubre - Calle 97 (Arrendamiento)
18		507.144,00	Octubre - Alhambra 2 (Arrendamiento)
19		204.264,00	Octubre - Gloria Lara 1 (Arrendamiento)
20		198.438,00	Octubre - Gloria Lara 2 (Arrendamiento)
21		198.438,00	Octubre - Gloria Lara 3 (Arrendamiento)
22		786.363,00	Octubre - Nicolas de Federman (Arrendamiento)
23		192.621,00	Octubre - Calle 72 (Arrendamiento)
24		192.621,00	Octubre - Calle 84 (Arrendamiento)
25		495.310,00	Octubre - Calle 88 (Arrendamiento)
26		169.697,00	Octubre - Calle 93 (Arrendamiento)
27		192.621,00	Octubre - Calle 109 (Arrendamiento)
28		512.206,00	Octubre - Lago 79 (Arrendamiento)
29		1.061.927,00	Noviembre - Carmelo (Arrendamiento)
30		3.800.165,00	Noviembre - Castilla (Arrendamiento)
31		3.642.087,00	Noviembre - Modelia (Arrendamiento)
32		5.938.097,00	Noviembre - Chico 90 (Arrendamiento)
33		7.099.984,00	Noviembre - Calle 96 (Arrendamiento)
34		7.099.984,00	Noviembre - Calle 97 (Arrendamiento)
35		3.803.594,00	Noviembre - Alhambra 2 (Arrendamiento)
36		1.531.977,00	Noviembre - Gloria Lara 1 (Arrendamiento)
37		1.488.280,00	Noviembre - Gloria Lara 2 (Arrendamiento)
38		1.488.280,00	Noviembre - Gloria Lara 3 (Arrendamiento)
39		6.409.859,00	Noviembre - Nicolas de Federman (Arrendamiento)
40		1.444.674,00	Noviembre - Calle 84 (Arrendamiento)
41		3.809.687,00	Noviembre - Calle 88 (Arrendamiento)
42		1.272.743,00	Noviembre - Calle 93 (Arrendamiento)
43		1.444.674,00	Noviembre - Calle 109 (Arrendamiento)
44		3.841.563,00	Noviembre - Lago 79 (Arrendamiento)
45		5.808.433,00	Noviembre - Country 85 (Arrendamiento)
46		3.874.407,00	Noviembre - Chico 97 (Arrendamiento)
47		4.273.644,00	Noviembre - Mariachis (Arrendamiento)
48		3.841.563,00	Noviembre - Alhambra 1 (Arrendamiento)
49		11.210.861,00	Noviembre - Santa Barbara (Arrendamiento)
50		4.116.867,00	Noviembre - Lote 12 (Arrendamiento)
51		4.273.644,00	Noviembre - Castellana (Arrendamiento)
52		3.803.594,00	Noviembre - Calle 100 Olimpica (Arrendamiento)
53		6.224.472,00	Noviembre - Calle 100 Salas (Arrendamiento)
54		3.254.027,00	Noviembre - Compartir Etapa 4 (Arrendamiento)
55		3.254.027,00	Noviembre - Compartir Etapa 5 (Arrendamiento)
56		1.444.674,00	Noviembre - Calle 72 (Arrendamiento)
57		4.879.000,00	Diciembre - Santa Barbara (Insumos)
58		386.750,00	Diciembre - Lote 12 (Insumos)
59		518.840,00	Diciembre - Santa Barbara Bahias (Insumos)
60		518.840,00	Diciembre - Chico 90 (Insumos)

61		1.037.680,00	Diciembre - Simón Bolivar (Insumos)
62		1.556.520,00	Diciembre - Tunal (Insumos)
63		518.840,00	Diciembre - Calle 96 (Insumos)
64		518.840,00	Diciembre - San Andresito 1 (Insumos)
65		518.840,00	Diciembre - San Andresito 2 (Insumos)
66		518.840,00	Diciembre - San Andresito 3 (Insumos)
67		518.840,00	Diciembre - Castilla (Insumos)
68		518.840,00	Diciembre - Modelia (Insumos)
69		518.840,00	Diciembre - Carmelo (Insumos)
70		962.710,00	Diciembre - Alhambra 1 (Insumos)
71		518.840,00	Diciembre - Santa Barbara Bahías (Insumos)
72		687.820,00	Diciembre - Lote 12 (Insumos)
73		518.840,00	Diciembre - La Castellana (Insumos)
74		518.840,00	Diciembre - Calle 100 -1 (Insumos)
75		518.840,00	Diciembre - Calle 100 -2 (Insumos)
76	30/01/2023	687.820,00	Diciembre - Compartir Etapa 4 (Insumos)
77		518.840,00	Diciembre - Compartir Etapa 5 (Insumos)
78		518.840,00	Diciembre - Calle 84 (Insumos)
79		518.840,00	Diciembre - Calle 88 (Insumos)
80		518.840,00	Diciembre - Calle 93 (Insumos)
81		518.840,00	Diciembre - Calle 109 (Insumos)
82		518.840,00	Diciembre - Lago 79 (Insumos)
83		518.840,00	Diciembre - Country 85 (Insumos)
84		518.840,00	Diciembre - Chico 97 (Insumos)
85		518.840,00	Diciembre - Mariachis (Insumos)
86		518.840,00	Diciembre - Alhambra 1(Insumos)
87		518.840,00	Diciembre - Calle 97 (Insumos)
88		518.840,00	Diciembre - Alhambra 2 (Insumos)
89		518.840,00	Diciembre - Gloria Lara 1 (Insumos)
90		518.840,00	Diciembre - Gloria Lara 2 (Insumos)
91		518.840,00	Diciembre - Gloria Lara 3 (Insumos)
92		518.840,00	Diciembre - Nicolas de Federman (Insumos)
93		518.840,00	Diciembre - Calle 72 (Insumos)
94		1.487.500,00	Diciembre - Compartir 1 -1(Adecuaciones)
95		4.081.700,00	Diciembre - Simón Bolivar (Adecuaciones)
96		2.003.365,00	Diciembre - San Andresito 1 (Arrendamiento)
97		2.003.365,00	Diciembre - San Andresito 3 (Arrendamiento)
98		2.907.360,00	Diciembre - Modelia (Arrendamiento)
99		6.375.568,00	Diciembre - Calle 96 (Arrendamiento)
100		6.375.568,00	Diciembre - Calle 97 (Arrendamiento)
101		3.659.916,00	Diciembre - Mariachis (Arrendamiento)
102		3.659.916,00	Diciembre - Castellana (Arrendamiento)
103		944.265,00	Diciembre - Modelia Bares (Arrendamiento)
104		2.115.565,00	Enero - San Andresito 1 (Arrendamientos)
105		2.153.971,00	Enero - San Andresito 2 (Arrendamientos)
106		474.215,00	Enero - Carmelo (Arrendamientos)
107	28/02/2023	2.907.360,00	Enero - Modelia (Arrendamientos)
108		3.659.916,00	Enero - Mariachis (Arrendamientos)
109		474.215,00	Enero - Gloria Lara 1 (Arrendamientos)
110		1.003.765,00	Enero - Calle 84 (Arrendamientos)
111		1.003.765,00	Enero - Calle 93 (Arrendamientos)
112		474.215,00	Enero - Compartir Etapa 5 (Arrendamientos)
113		944.265,00	Enero - Modelia Bares (Arrendamientos)
114		470.050,00	Enero - Compartir 1-1 (Arrendamientos)
115		221.301,00	Enero - Compartir 1-3 (Arrendamientos)
116		221.301,00	Enero - Compartir 1-5(Arrendamientos)
117		2.770.320,00	Enero - Lote 12(Insumos)
118		2.284.800,00	Enero - Simón Bolivar (Adecuaciones)
119		158.070,00	Diciembre - Simón Bolivar (Arrendamiento)
120		474.215,00	Diciembre - Carmelo (Arrendamiento)
121		2.062.865,00	Diciembre - Chico 90 (Arrendamiento)
122		1.533.315,00	Diciembre - Alhambra 2 (Arrendamiento)
123		5.093.462,00	Diciembre - Nicolas de Federman (Arrendamiento)
124		1.003.765,00	Diciembre - Calle 72 (Arrendamiento)
125		1.003.765,00	Diciembre - Calle 84 (Arrendamiento)
126		1.533.315,00	Diciembre - Calle 88 (Arrendamiento)
127		1.003.765,00	Diciembre - Calle 93 (Arrendamiento)
128	23/03/2023	1.533.315,00	Diciembre - Lago 79 (Arrendamiento)
129		5.097.627,00	Diciembre - Country 85 (Arrendamiento)
130		1.533.315,00	Diciembre - Chico 97 (Arrendamiento)
131		1.533.315,00	Diciembre - Alhambra 1 (Arrendamiento)
132		9.095.384,00	Diciembre - Santa Barbara (Arrendamiento)
133		3.189.866,00	Diciembre - Lote 12 (Arrendamiento)
134		1.533.315,00	Diciembre - Calle 100 -1 (Arrendamiento)
135		3.066.630,00	Diciembre - Calle 100 -2 (Arrendamiento)
136		474.215,00	Diciembre - Compartir Etapa 4 (Arrendamiento)
137		474.215,00	Diciembre - Compartir Etapa 5 (Arrendamiento)
138		1.059.100,00	Diciembre - Terminal del Sur (Arrendamiento)

139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

27/03/2023

2.003.365,00	Diciembre - San Andresito 2 (Arrendamiento)
1.003.765,00	Diciembre - Calle 109 (Arrendamiento)
944.265,00	Diciembre - Gloria Lara 1 (Arrendamiento)
688.534,00	Diciembre - Gloria Lara 2 (Arrendamiento)
688.534,00	Diciembre - Gloria Lara 3 (Arrendamiento)
221.301,00	Diciembre - Compartir 1-1 (Arrendamiento)
221.301,00	Diciembre - Compartir 1-3 (Arrendamiento)
221.301,00	Diciembre - Compartir 1-5 (Arrendamiento)
1.533.315,00	Enero - Calle 100-1 Olímpica (Arrendamiento)
3.066.630,00	Enero - calle 100 - 2 Salas (Arrendamiento)
944.265,00	Enero - Santa Barbara Bahías (Arrendamiento)
474.215,00	Enero - Compartir Etapa 4(Arrendamiento)
1.059.100,00	Enero - Terminal del Sur (Arrendamiento)
2.019.182,00	Enero - San Andresito 3 (Arrendamiento)
3.306.624,00	Enero - Castilla (Arrendamiento)
2.197.899,00	Enero - Alhambra 2 (Arrendamiento)
3.371.869,00	Enero - Calle 88 (Arrendamiento)
3.396.891,00	Enero - Alhambra 1 (Arrendamiento)
3.702.975,00	Enero - Lote 12 (Arrendamiento)
5.093.462,00	Enero - Nicolas de Federman (Arrendamiento)
1.413.006,00	Enero - El Tunal
5.474.625,00	Enero - Chico 90 (Arrendamiento)
6.958.055,00	Enero - Calle 96 (Arrendamiento)
6.846.514,00	Enero - Calle 97 (Arrendamiento)
3.734.520,00	Enero - Unilago 79 (Arrendamiento)
5.869.461,00	Enero - Country 85 (Arrendamiento)
3.648.730,00	Enero - Chico 97 (Arrendamiento)
3.840.686,00	Enero - Castellana (Arrendamiento)
2.422.585,00	Febrero - San Andresito 1 (Arrendamiento)
2.422.585,00	Febrero - San Andresito 2 (Arrendamiento)
2.422.585,00	Febrero - San Andresito 3 (Arrendamiento)
474.215,00	Febrero - Carmelo (Arrendamiento)
3.535.545,00	Febrero - Castilla (Arrendamiento)
3.174.483,00	Febrero - Modelia (Arrendamiento)
5.174.382,00	Febrero - Chico 90 (Arrendamiento)
7.155.458,00	Febrero - Calle 96 (Arrendamiento)
7.155.458,00	Febrero - Calle 97 (Arrendamiento)
3.627.651,00	Febrero - Alhambra 2 (Arrendamiento)
5.594.290,00	Febrero - Nicolas de Federman(Arrendamiento)
1.136.383,00	Febrero - Calle 72 (Arrendamiento)
1.204.135,00	Febrero - Calle 84 (Arrendamiento)
3.517.219,00	Febrero - Calle 88 (Arrendamiento)
1.218.320,00	Febrero - Calle 93 (Arrendamiento)
1.185.050,00	Febrero - Calle 109 (Arrendamiento)
3.993.319,00	Febrero - Lago 79 (Arrendamiento)
5.730.195,00	Febrero - Country 85 (Arrendamiento)
3.966.936,00	Febrero Chico 97 (Arrendamiento)
4.047.981,00	Febrero - Mariachis (Arrendamiento)
4.093.279,00	Febrero - Alhambra 1 (Arrendamiento)
11.428.701,00	Febrero - Santa Barbara (Arrendamiento)
3.753.602,00	Febrero - Lote 12 (Arrendamiento)
1.533.315,00	Febrero - Calle 100 -1 (Arrendamiento)
3.066.630,00	Febrero Calle 100 - 2 (Arrendamiento)
474.215,00	Febrero - Compartir Etapa 4 (Arrendamiento)
474.215,00	Febrero - Compartir Etapa 5 (Arrendamiento)
1.059.100,00	Febrero - Terminal Sur (Arrendamiento)
944.265,00	Febrero - Santa Barbara Bahías (Arrendamiento)
944.265,00	Febrero - Modelia Bares (Arrendamiento)
470.050,00	Febrero - Compartir 1-1 (Arrendamiento)
474.215,00	Febrero - Compartir 1-3 (Arrendamiento)
474.215,00	Febrero - Compartir 1-5 (Arrendamiento)
2.007.530,00	Febrero - Simón Bolivar (Arrendamiento)
1.422.645,00	Febrero - El Tunal (Arrendamiento)
601.557,00	Febrero - Gloria Lara (Arrendamiento)
275.047,00	Octubre - Country 85 (Arrendamiento)
204.441,00	Octubre - Chico 97 (Arrendamiento)
267.115,00	Octubre - Mariachis (Arrendamiento)
204.441,00	Octubre - Alhambra 1 (Arrendamiento)
204.441,00	Octubre - Lote 12 (Arrendamiento)
267.115,00	Octubre - Castellana (Arrendamiento)
204.441,00	Octubre - Calle 100 -1 (Arrendamiento)
408.882,00	Octubre - Calle 100 -2 (Arrendamiento)
1.311.380,00	Octubre - Catilla (Insumos)
1.573.656,00	Octubre - Chico 90 (Insumos)
1.639.225,00	Octubre - Calle 96 (Insumos)
1.639.225,00	Octubre - Calle 97 (Insumos)
1.639.225,00	Octubre - Alhambra 2 (Insumos)
1.311.380,00	Octubre - Nicolas de Federman (Insumos)

218		3.212.881,00	Octubre - Country 85 (Insumos)
219		1.606.441,00	Octubre - Chico 97 (Insumos)
220		1.639.225,00	Octubre - Mariachis (Insumos)
221		1.639.225,00	Octubre - Alhambra 1 (Insumos)
222		4.884.891,00	Octubre - Santa Barbara (Insumos)
223		1.508.087,00	Octubre - lote 12 (Insumos)
224		1.311.380,00	Octubre - Calle 100 -1 (Insumos)
225		1.311.380,00	Octubre - Calle 100 -2 (Insumos)
226		1.533.315,00	Diciembre - Castilla (Arrendamiento)
227		1.003.765,00	Enero - Calle 109 (Arrendamiento)
228		9.634.668,00	Enero - Santa Barbara (Arrendamiento)
229		474.215,00	Febrero - Compartir 1-3 (Arrendamiento)
230		4.164.599,00	Febrero - Castellana (Arrendamiento)
231		169.456,00	Febrero - Simón Bolivar (Insumos)
232		65.450,00	Febrero - Calle 96 (Insumos)
233		892.500,00	Febrero - Simón Bolivar (Insumos)
234		1.606.441,00	Febrero - Lago 79 (Insumos)
235		416.500,00	Febrero - San Andresito 1 (Insumos)
236		416.500,00	Febrero - San Andresito 2 (Insumos)
237		416.500,00	Febrero - San Andresito 3 (Insumos)
238		1.487.500,00	Febrero - San Andresito 3 (Adecuaciones)
239		2.589.955,00	Marzo - San Andresito 1 (Arrendamiento)
240		2.589.955,00	Marzo - San Andresito 2 (Arrendamiento)
241		2.589.955,00	Marzo - San Andresito 3 (Arrendamiento)
242		1.003.159,00	Marzo - Carmelo (Arrendamiento)
243		3.808.023,00	Marzo - Castilla (Arrendamiento)
244		3.522.836,00	Marzo - Modelia (Arrendamiento)
245		5.438.943,00	Marzo - Chico 90 (Arrendamiento)
246		7.262.082,00	Marzo - Calle 96 (Arrendamiento)
247		7.155.458,00	Marzo - Calle 97 (Arrendamiento)
248		3.627.651,00	Marzo - Alhambra 2 (Arrendamiento)
249		1.290.154,00	Marzo - Gloria Lara 1 (Arrendamiento)
250		611.295,00	Marzo - Gloria Lara 2 (Arrendamiento)
251		433.712,00	Marzo - Gloria Lara 3 (Arrendamiento)
252		6.785.535,00	Marzo - Nicolas de Federman (Arrendamiento)
253		1.403.362,00	Marzo - Calle 84 (Arrendamiento)
254		4.259.448,00	Marzo - Calle 88 (Arrendamiento)
255		4.184.975,00	Marzo - Calle 77 (Arrendamiento)
256		3.966.936,00	Marzo - Calle 97 (Arrendamiento) idu
257		4.685.113,00	Marzo - Mariachis (Arrendamiento)
258		4.233.465,00	Marzo - Alhambra 1 (Arrendamiento)
259	25/04/2023	11.615.019,00	Marzo - Santa Barbara (Arrendamiento)
260		3.933.307,00	Marzo - Lote 12 (Arrendamiento)
261		4.697.567,00	Marzo - Castellana (Arrendamiento)
262		1.864.085,00	Marzo - Calle 100 - 1 (Arrendamiento)
263		3.066.630,00	Marzo - Calle 100 - 2 (Arrendamiento)
264		474.215,00	Marzo - Compartir Etapa 4 (Arrendamiento)
265		474.215,00	Marzo - Compartir Etapa 5 (Arrendamiento)
266		1.059.100,00	Marzo - Terminal Sur (Arrendamiento)
267		944.265,00	Marzo - Santa Barbara Bahias (Arrendamiento)
268		944.265,00	Marzo - Modelia Bares (Arrendamiento)
269		470.050,00	Marzo - Compartir 1-1 (Arrendamiento)
270		474.215,00	Marzo - Compartir 1-2 (Arrendamiento)
271		474.215,00	Marzo - Compartir 1-3 (Arrendamiento)
272		474.215,00	Marzo - Compartir 1-5 (Arrendamiento)
273		2.007.530,00	Marzo - Simón Bolivar (Arrendamiento)
274		1.422.645,00	Marzo - El Tunal (Arrendamiento)
275		1.422.753,00	Marzo - Calle 72 (Arrendamiento)
276		1.427.008,00	Marzo - Calle 93 (Arrendamiento)
277		1.435.581,00	Marzo - Calle 109 (Arrendamiento)
278		6.171.146,00	Marzo - Calle 85 (Arrendamiento)
279		85.980.567,82	Arrendamiento abril parqueaderos administrados DADEP
280		5.675.571,00	Abril - Chico 90 (Arrendamiento)
281		1.555.259,00	Abril - Calle 72 (Arrendamiento)
282		1.588.903,00	Abril - Calle 84 (Arrendamiento)
283		4.002.909,00	Abril - Calle 88 (Arrendamiento)
284		1.605.239,00	Abril - Calle 93 (Arrendamiento)
285		1.605.239,00	Abril - Calle 109 (Arrendamiento)
286		4.308.193,00	Abril - Lago 79 (Arrendamiento)
287		6.413.255,00	Abril - Country 85 (Arrendamiento)
288		3.966.936,00	Abril - Chico 97 (Arrendamiento)
289		1.059.100,00	Abril - Terminal Sur (Arrendamiento)
290	26/05/2023	2.007.530,00	Abril - Simón Bolivar (Arrendamiento)
291		1.422.645,00	Abril - Tunal (Arrendamiento)
292		416.500,00	Abril - Castellana (Insumos)
293		898.688,00	Abril - Gloria Lara 1 (Insumos)
294		652.239,00	Abril - Gloria Lara 2 (Insumos)
295		1.961.715,00	Abril - Nicolas de Federman (Insumos)

296		3.848.508,00	Abril - Simón Bolivar (Insumos) caseta nueva
297		211.820,00	Abril - Simón Bolivar (Insumos) rollos
298		169.456,00	Abril - Simón Bolivar (Insumos) rollos
299		29.053.493,00	Abril - Alhambra (Adecuaciones) Eléctricas
300		15.209.366,00	Abril - Calle 100 - 1 (Adecuaciones)
301		21.450.821,00	Abril - Calle 100 - 2 (Adecuaciones)
303		5.700.213,00	Mayo - Calle 90 (Arrendamiento)
304		1.552.572,00	Mayo - Calle 72 (Arrendamiento)
305		1.588.903,00	Mayo - Calle 84 (Arrendamiento)
306		4.002.909,00	Mayo - Calle 88 (Arrendamiento)
307		1.602.552,00	Mayo - Calle 93 (Arrendamiento)
308		1.602.552,00	Mayo - Calle 109 (Arrendamiento)
309		4.308.193,00	Mayo - Calle 77 (Arrendamiento)
310	26/06/2023	6.413.255,00	Mayo - Calle 85 (Arrendamiento)
311		3.966.936,00	Mayo - Calle 97 (Arrendamiento)
312		1.059.100,00	Mayo - Terminal Sur (Arrendamiento)
313		2.252.324,00	Mayo - Simón Bolivar (Arrendamiento)
314		1.422.645,00	Mayo - Tunal (Arrendamiento)
315		150.178,00	Mayo - Calle 93 (Insumos)
316		287.980,00	Mayo - Simón Bolivar (Insumos)
317		863.940,00	Mayo - Tunal (Insumos)
302	24/07/2023	85.862.428,00	Arrendamiento mayo parqueaderos administrados DADEP
318		5.700.213,00	Junio - Calle 90 (Arrendamiento)
319		1.552.572,00	Junio - Calle 72 (Arrendamiento)
320		1.588.903,00	Junio - Calle 84 (Arrendamiento)
321		4.002.909,00	Junio - Calle 88 (Arrendamiento)
322		1.602.552,00	Junio - Calle 93 (Arrendamiento)
323		1.602.552,00	Junio - Calle 109 (Arrendamiento)
324		4.308.193,00	Junio - Calle 77 (Arrendamiento)
325	26/07/2023	6.413.255,00	Junio - Calle 85 (Arrendamiento)
326		3.966.936,00	Junio - Calle 97 (Arrendamiento)
327		287.980,00	Junio - Castellana (Insumos)
328		497.658,00	Junio - Calle 97 (Insumos) (DADEP)
329		575.960,00	Junio - Santa Barbara (Insumos)
330		958.426,00	Junio - Modelia (Insumos)
331		287.980,00	Junio - Terminal modulo 1 (Insumos)
332		882.980,00	Junio - Tunal 1 (Insumos)
333		90.070.093,00	Arrendamiento junio parqueaderos administrados DADEP
334		1.059.100,00	Junio - Terminal Sur (Arrendamiento)
335	1/08/2023	2.394.042,00	Junio - Simón Bolivar (Arrendamiento)
336		1.422.645,00	Junio - Tunal (Arrendamiento)
337		51.111,00	Junio - Terminal Modulo 1 (Arrendamiento)
338		35.304,00	Junio - Compartir 1-2 (Arrendamiento)
339		91.683.019,00	Arrendamiento julio parqueaderos administrados DADEP
340		5.700.213,00	Julio - Calle 90 (Arrendamiento)
341		1.552.572,00	Julio - Calle 72 (Arrendamiento)
342		1.588.903,00	Julio - Calle 84 (Arrendamiento)
343		4.002.909,00	Julio - Calle 88 (Arrendamiento)
344		1.602.552,00	Julio - Calle 93 (Arrendamiento)_
345		1.602.552,00	Julio - Calle 109 (Arrendamiento)
346		4.308.193,00	Julio - Calle 77 (Arrendamiento)
347		6.413.255,00	Julio Calle 85 (Arrendamiento)
348		3.966.936,00	Julio - Calle 97 (Arrendamiento)
349	22/08/2023	423.640,00	Julio - Terminal Sur (Arrendamiento)
350		2.394.042,00	Julio - Simón Bolivar (Arrendamiento)
351		1.422.645,00	Julio - El Tunal (Arrendamiento)
352		2.588.761,00	Julio - Copropiedad (Arrendamiento)
353		446.250,00	Julio - Simón Bolivar (Insumos)
354		287.980,00	Julio - Modelia (Insumos)
355		652.239,00	Julio - Gloria Lara 3 (Insumos)
356		165.886,00	Julio - Calle 84 (Insumos)
357		416.500,00	Julio - Calle 100 - 2 (Insumos)
358		178.976,00	Julio - Calle 100 - 2 (Insumos)
359		402.458,00	Julio - Simón Bolivar (Insumos)
360		416.500,00	Julio - Simón Bolivar (Insumos)
361		102.797.994,00	Arrendamiento agosto parqueaderos administrados DADEP
362		5.700.213,00	Agosto - Calle 90 (Arrendamiento)
363		1.552.572,00	Agosto - Calle 72 (Arrendamiento)
364		1.588.903,00	Agosto - Calle 84 (Arrendamiento)
365		4.002.909,00	Agosto - Calle 88 (Arrendamiento)
366		1.602.552,00	Agosto - Calle 93 (Arrendamiento)
367	26/09/2023	1.602.552,00	Agosto - Calle 109 (Arrendamiento)
368		4.308.193,00	Agosto - Calle 77 (Arrendamiento)
369		3.966.936,00	Agosto - Calle 97 (Arrendamiento)
370		2.394.042,00	Agosto - Simón Bolivar (Arrendamiento)
371		1.422.645,00	Agosto - Tunal (Arrendamiento)
372		6.413.255,00	Agosto - Calle 85 (Arrendamiento)
373		3.087.534,00	Agosto - Copropiedad (Arrendamiento)

374		8.496.660,00	Agosto - Copropiedad (Insumos)
375		81.508.389,00	Arrendamiento septiembre parqueaderos administrados DADEP
376		5.700.213,00	Septiembre - Calle 90 (Arrendamiento)
377		1.399.574,00	Septiembre - Calle 72 (Arrendamiento)
378		1.470.448,00	Septiembre - Calle 84 (Arrendamiento)
379		3.574.864,41	Septiembre - Calle 88 (Arrendamiento)
380		1.566.688,97	Septiembre - Calle 93 (Arrendamiento)
381		1.484.096,81	Septiembre - Calle 109 (Arrendamiento)
382		3.875.208,06	Septiembre - Calle 77 (Arrendamiento)
383	27/10/2023	6.309.249,00	Septiembre - Calle 85 (Arrendamiento)
384		3.862.930,00	Septiembre - Calle 97 (Arrendamiento)
385		1.535.223,00	Septiembre - Tunal 1 (Arrendamiento)
386		1.544.764,00	Septiembre - Tunal 2 (Arrendamiento)
387		1.047.656,00	Septiembre - Tunal 3 (Arrendamiento)
388		4.791.428,00	Septiembre - Simón Bolivar (Arrendamiento)
389		3.042.242,00	Septiembre - Copropiedad (Arrendamiento)
390		625.146,00	Septiembre - ZPP (Arrendamiento)
391		80.934.460,12	Arrendamiento octubre parqueaderos administrados DADEP
392		5.751.956,02	Octubre - Calle 90 (Arrendamiento)
393		1.473.401,83	Octubre - Calle 72 (Arrendamiento)
394		817.202,53	Octubre - Calle 84 (Arrendamiento)
395		4.187.703,20	Octubre - Calle 88 (Arrendamiento)
396		1.523.381,83	Octubre - Calle 93 (Arrendamiento)
397	13/12/2023	1.523.381,83	Octubre - Calle 109 (Arrendamiento)
398		3.902.792,70	Octubre - Calle 77 (Arrendamiento)
399		6.096.988,71	Octubre - Calle 85 (Arrendamiento)
400		3.820.022,95	Octubre - Calle 97 (Arrendamiento)
401		1.740.387,85	Octubre - Tunal 1 (Arrendamiento)
402		1.750.943,31	Octubre - Tunal 2 (Arrendamiento)
403		1.221.393,31	Octubre - Tunal 3 (Arrendamiento)
404	28/11/2023	3.040.112,04	Octubre - Simón Bolivar (Arrendamiento)
405	13/12/2023	3.047.574,45	Octubre - Copropiedad (Arrendamiento)
406		937.720,00	Octubre - ZPP (Arrendamiento)
407		317.730,00	Octubre - Simón Bolivar (Insumos)
408		593.096,00	Octubre - Simón Bolivar (Insumos)
409	28/11/2023	211.820,00	Octubre - Simón Bolivar (Insumos)
410		1.428.000,00	Octubre - Copropiedad (Insumos)
411		550.094,00	Octubre 2022 - Santa Barbara (Arrendamiento)
412		1.003.765,00	Enero 2023 - Calle 72 (Arrendamiento)
413		77.290.093,56	Arrendamiento noviembre parqueaderos administrados DADEP
414		5.626.534,05	Noviembre - Calle 90 (Arrendamiento)
415		1.473.401,58	Noviembre - Calle 72 (Arrendamiento)
416		4.082.903,75	Noviembre - Calle 88 (Arrendamiento)
417		1.523.381,58	Noviembre - Calle 93 (Arrendamiento)
418		1.523.381,58	Noviembre - Calle 109 (Arrendamiento)
419		3.876.745,70	Noviembre - Calle 77 (Arrendamiento)
420		6.172.595,10	Noviembre - Calle 85 (Arrendamiento)
421	21/12/2023	3.455.269,40	Noviembre - Calle 97 (Arrendamiento)
422		1.740.387,60	Noviembre - Tunal 1 (Arrendamiento)
423		1.740.387,60	Noviembre - Tunal 2 (Arrendamiento)
424		1.210.837,60	Noviembre - Tunal 3 (Arrendamiento)
425		2.941.996,04	Noviembre - Simón Bolivar (Arrendamiento)
426		3.018.072,74	Noviembre - Copropiedad (Arrendamiento)
427		937.720,00	Noviembre - ZPP (Arrendamiento)
428		1.892.695,00	Noviembre - Calle 88 (Insumos)
429		1.570.740,50	Noviembre - Castilla (Insumos)
430		69.467.747,17	Arrendamiento diciembre parqueaderos administrados DADEP
431		5.751.019,05	Diciembre - Calle 90 (Arrendamiento)
432		1.111.662,30	Diciembre - Calle 72 (Arrendamiento)
433	29/01/2024	1.931.319,52	Diciembre - Calle 88 (Arrendamiento)
434		1.254.403,50	Diciembre - Calle 93 (Arrendamiento)
435		1.082.472,30	Diciembre - Calle 109 (Arrendamiento)
436		4.040.792,70	Diciembre - Calle 77 (Arrendamiento)
437		6.413.255,10	Diciembre - Calle 85 (Arrendamiento)
438	2/02/2024	3.561.536,40	Diciembre - Calle 97 (Arrendamiento)
439		1.740.387,60	Diciembre - Tunal 1 (Arrendamiento)
440		1.740.387,60	Diciembre - Tunal 2 (Arrendamiento)
441		1.210.837,60	Diciembre - Tunal 3 (Arrendamiento)
442	29/01/2024	3.040.112,04	Diciembre - Simón Bolivar (Arrendamiento)
443		3.116.188,74	Diciembre - Copropiedad (Arrendamiento)
444		937.720,00	Diciembre - ZPP (Arrendamiento)
445		257.040,00	Diciembre - Marlachis (Insumos)
446		416.500,00	Diciembre - Modelia Éxito (Insumos)
447		66.931.383,46	Arrendamiento enero parqueaderos administrados DADEP
448		5.813.714,05	Enero - Calle 90 (Arrendamiento)
449		1.552.571,58	Enero - Calle 72 (Arrendamiento)
450		4.207.690,75	Enero - Calle 88 (Arrendamiento)
451		1.523.381,58	Enero - Calle 93 (Arrendamiento)

452		1.523.372,58	Enero - Calle 109 (Arrendamiento)
453		4.308.192,70	Enero - Calle 77 (Arrendamiento)
454		6.413.255,10	Enero - Calle 85 (Arrendamiento)
455	26/02/2024	3.828.936,40	Enero - Calle 97 (Arrendamiento)
456		1.740.378,60	Enero - Tunal 1 (Arrendamiento)
457		1.740.378,60	Enero - Tunal 2 (Arrendamiento)
458		1.210.828,60	Enero - Tunal 3 (Arrendamiento)
459		2.941.996,04	Enero - Simón Bolivar (Arrendamiento)
460		3.018.072,74	Enero - Copropiedad (Arrendamiento)
461		937.720,00	Enero - ZPP (Arrendamiento)
462		1.004.205,30	Enero - Terminal Norte (Arrendamiento)
463		498.276,80	Enero - Copropiedad (Insumos)
464		63.810.612,46	Arrendamiento febrero parqueaderos administrados DADEP
465		5.813.714,05	Febrero - Calle 90 (Arrendamiento)
466		1.552.571,58	Febrero - Calle 72 (Arrendamiento)
467		3.802.538,75	Febrero - Calle 88 (Arrendamiento)
468		1.602.551,58	Febrero - Calle 93 (Arrendamiento)
469		1.523.381,58	Febrero - Calle 109 (Arrendamiento)
470		4.050.862,70	Febrero - Calle 77 (Arrendamiento)
471		6.413.255,10	Febrero - Calle 85 (Arrendamiento)
472	21/03/2024	3.456.804,40	Febrero - Calle 97 (Arrendamiento)
473		1.740.387,60	Febrero - Tunal 1 (Arrendamiento)
474		1.740.387,60	Febrero - Tunal 2 (Arrendamiento)
475		1.179.169,60	Febrero - Tunal 3 (Arrendamiento)
476		2.742.746,04	Febrero - Simón Bolivar (Arrendamiento)
477		3.004.990,74	Febrero - Copropiedad (Arrendamiento)
478		937.720,00	Febrero - ZPP (Arrendamiento)
479		1.004.205,30	Febrero - Terminal Norte (Arrendamiento)
480		77.946.450,46	Arrendamiento marzo parqueaderos administrados DADEP
481		5.973.919,05	Marzo - Calle 90 (Arrendamiento)
482		1.510.571,58	Marzo - Calle 72 (Arrendamiento)
483		4.207.690,75	Marzo - Calle 88 (Arrendamiento)
484		1.510.098,58	Marzo - Calle 93 (Arrendamiento)
485		1.523.381,58	Marzo - Calle 109 (Arrendamiento)
486		4.308.192,70	Marzo - Calle 77 (Arrendamiento)
487		6.275.255,10	Marzo - Calle 85 (Arrendamiento)
488		3.550.394,40	Marzo - Calle 97 (Arrendamiento)
489		1.730.557,60	Marzo - Tunal 1 (Arrendamiento)
490		1.819.557,60	Marzo - Tunal 2 (Arrendamiento)
491	24/04/2024	1.290.007,60	Marzo - Tunal 3 (Arrendamiento)
492		3.060.069,04	Marzo - Simón Bolivar (Arrendamiento)
493		2.989.950,74	Marzo - Copropiedad (Arrendamiento)
494		937.720,00	Marzo - ZPP (Arrendamiento)
495		1.004.205,30	Marzo - Terminal Norte (Arrendamiento)
496		185.640,00	Marzo - Calle 72 (insumos)
497		62.460,72	Marzo - Calle 100 - 1 (Insumos)
498		185.640,00	Marzo - Calle 95 (Insumos)
499		185.640,00	Marzo - Alhambra (Insumos)
500		556.920,00	Marzo - Calle 100 - 1 (Insumos)
501		1.021.020,00	Marzo - Calle 100 - 2 (Insumos)
502		1.206.660,00	Marzo - Simón Bolivar (Insumos)
503		78.522.201,46	Arrendamiento abril parqueaderos administrados DADEP
504		5.909.926,05	Abril - Calle 90 (Arrendamiento)
505		1.560.551,58	Abril - Calle 72 (Arrendamiento)
506		4.303.006,75	Abril - Calle 88 (Arrendamiento)
507		1.602.551,58	Abril - Calle 93 (Arrendamiento)
508		1.602.551,58	Abril - Calle 109 (Arrendamiento)
509		4.213.841,70	Abril - Calle 77 (Arrendamiento)
510		6.290.791,10	Abril - Calle 85 (Arrendamiento)
511	24/05/2024	3.819.736,40	Abril - Calle 97 (Arrendamiento)
512		1.766.424,60	Abril - Tunal 1 (Arrendamiento)
513		1.792.990,60	Abril - Tunal 2 (Arrendamiento)
514		1.263.440,60	Abril - Tunal 3 (Arrendamiento)
515		2.982.010,04	Abril - Simón Bolivar (Arrendamiento)
516		937.720,00	Abril - ZPP (Arrendamiento)
517		890.728,30	Abril - Terminal Norte (Arrendamiento)
518		280.840,00	Abril - Calle 97 (Insumos)
519		321.300,00	Abril - Calle 100 Salas (Insumos)
520		3.189.200,00	Mayo - Simón Bolivar (Insumos)
521		92.820,00	Mayo - San Andresito 3 (Insumos)
522		92.820,00	Mayo - San Andresito 1 (Insumos)
523		92.820,00	Mayo - San Andresito 2 (Insumos)
524		556.920,00	Mayo - Tunal 1 (Insumos)
525		556.920,00	Mayo - Tunal 2 (Insumos)
526		556.920,00	Mayo - Tunal 3 (Insumos)
527		556.920,00	Mayo - Santa Barbara (Insumos)
528		78.971.758,46	Arrendamiento mayo parqueaderos administrados DADEP
529		1.560.551,58	Mayo - Calle 72 (Arrendamiento)

530	25/06/2024	4.246.473,75	Mayo - Calle 88 (Arrendamiento)
531		1.602.551,58	Mayo - Calle 93 (Arrendamiento)
532		1.562.701,58	Mayo - Calle 109 (Arrendamiento)
533		4.308.192,70	Mayo - Calle 77 (Arrendamiento)
534		6.399.972,10	Mayo - Calle 85 (Arrendamiento)
535		3.966.936,40	Mayo - Calle 97 (Arrendamiento)
536		1.792.990,60	Mayo - Tunal 1 (Arrendamiento)
537		1.819.557,60	Mayo - Tunal 2 (Arrendamiento)
538		1.149.045,60	Mayo - Tunal 3 (Arrendamiento)
539		3.055.776,04	Mayo - Simón Bolívar (Arrendamiento)
540		937.720,00	Mayo - ZPP (Arrendamiento)
541		1.004.205,30	Mayo - Terminal Norte (Arrendamiento)
542		6.018.419,05	Mayo - Calle 90 (Arrendamiento)
543		78.824.458,46	Arrendamiento junio parqueaderos administrados DADEP
544		6.018.419,05	Junio - Calle 90 (Arrendamiento)
545		1.602.551,58	Junio - Calle 72 (Arrendamiento)
546		4.292.523,75	Junio - Calle 88 (Arrendamiento)
547		1.601.151,58	Junio - Calle 93 (Arrendamiento)
548		1.602.551,58	Junio - Calle 109 (Arrendamiento)
549		4.294.909,70	Junio - Calle 77 (Arrendamiento)
550	18/07/2024	6.293.705,10	Junio - Calle 85 (Arrendamiento)
551		3.953.653,40	Junio - Calle 97 (Arrendamiento)
552		1.818.818,60	Junio - Tunal 1 (Arrendamiento)
553		1.819.557,60	Junio - Tunal 2 (Arrendamiento)
554		1.819.557,60	Junio - Tunal 3 (Arrendamiento)
555		3.255.026,04	Junio - Simón Bolívar (Arrendamiento)
556		937.720,00	Junio - ZPP (Arrendamiento)
557		1.004.205,30	Junio - Terminal Norte (Arrendamiento)
558		317.730,00	Junio - Tunal 1 (Arrendamiento)
559		6.018.419,00	Julio - Calle 90 (Arrendamiento)
560		1.602.552,00	Julio - Calle 72 (Arrendamiento)
561		4.305.807,00	Julio - Calle 88 (Arrendamiento)
562		1.602.552,00	Julio - Calle 93 (Arrendamiento)
563		1.602.552,00	Julio - Calle 109 (Arrendamiento)
564		4.308.192,70	Julio - Calle 77 (Arrendamiento)
565		6.413.255,10	Julio - Calle 85 (Arrendamiento)
566	27/08/2024	3.966.936,40	Julio - Calle 97 (Arrendamiento)
567		1.806.274,60	Julio - Tunal 1 (Arrendamiento)
568		1.819.557,60	Julio - Tunal 2 (Arrendamiento)
569		1.819.557,60	Julio - Tunal 3 (Arrendamiento)
570		3.228.459,04	Julio - Simón Bolívar (Arrendamiento)
571		937.720,00	Julio - ZPP (Arrendamiento)
572		1.004.205,30	Julio - Terminal Norte (Arrendamiento)
573		296.548,00	Julio - Tunal 1 (Insumos)
574		78.530.544,46	Arrendamiento julio parqueaderos administrados DADEP
NC		- 937.720,00	Nota crédito arrendamiento junio 2024 por no pago zpp
NC		- 937.720,00	Nota crédito arrendamiento mayo 2024 por no pago zpp
575		937.720,00	Junio - ZPP (Arrendamiento)
576		937.720,00	Mayo - ZPP (Arrendamiento)
577		80.308.701,76	Arrendamiento agosto parqueaderos administrados DADEP
578		6.018.419,05	Agosto - Calle 90 (Arrendamiento)
579		1.602.551,58	Agosto - Calle 72 (Arrendamiento)
580		4.305.806,75	Agosto - Calle 88 (Arrendamiento)
581	11/09/2024	1.602.551,58	Agosto - Calle 93 (Arrendamiento)
582		1.602.551,58	Agosto - Calle 109 (Arrendamiento)
583		4.308.192,70	Agosto - Calle 77 (Arrendamiento)
584		6.413.255,10	Agosto - Calle 85 (Arrendamiento)
585		3.966.936,40	Agosto - Calle 97 (Arrendamiento)
586		1.819.557,60	Agosto - Tunal 1 (Arrendamiento)
587		1.819.557,60	Agosto - Tunal 2 (Arrendamiento)
588		1.819.557,60	Agosto - Tunal 3 (Arrendamiento)
589		3.255.026,04	Agosto - Simón Bolívar (Arrendamiento)
590		937.720,00	Agosto - ZPP (Arrendamiento)
591		1.004.205,30	Agosto - Terminal Norte (Arrendamiento)
592		80.308.701,76	Arrendamiento septiembre parqueaderos administrados DADEP
593		6.018.419,05	Septiembre - Calle 90 (Arrendamiento)
594		1.602.551,58	Septiembre - Calle 72 (Arrendamiento)
595		4.305.806,75	Septiembre - Calle 88 (Arrendamiento)
596		1.602.551,58	Septiembre - Calle 93 (Arrendamiento)
597		1.602.551,58	Septiembre - Calle 109 (Arrendamiento)
598		4.308.192,70	Septiembre - Calle 79 (Arrendamiento)
599		6.413.255,10	Septiembre - Calle 85 (Arrendamiento)
600		3.966.936,40	Septiembre - Calle 97 (Arrendamiento)
601		1.819.557,60	Septiembre - Tunal 1 (Arrendamiento)
602		1.819.557,60	Septiembre - Tunal 2 (Arrendamiento)
603		1.819.557,60	Septiembre - Tunal 3 (Arrendamiento)
604		3.307.790,64	Septiembre - Simón Bolívar (Arrendamiento)
605		937.720,00	Septiembre - ZPP (Arrendamiento)

606		1.030.587,60	Septiembre - Terminal Norte (Arrendamiento)
607		67.046.265,00	Folios estacionamientos DADEP a abril 2024
608		1.258.740,00	Folios calle 90 a abril 2024
609	30/10/2024	835.110,00	Folios calle 72 a abril 2024
610		2.403.135,00	Folios calle 88 a abril 2024
611		918.270,00	Folios calle 93 a abril 2024
612		2.802.600,00	Folios calle 109 a abril 2024
613		2.510.865,00	Folios calle 79 a abril 2024
614		7.768.035,00	Folios calle 85 a abril 2024
615		2.597.535,00	Folios calle 97 a abril 2024
616		1.622.700,00	Folios El tunal 1 a abril 2024
617		760.995,00	Folios El tunal 2 a abril 2024
618		670.815,00	Folios El tunal 3 a abril 2024
619		1.162.620,00	Folios simón bolivar a abril 2024
620		873.720,00	Folios Terminal Norte a abril 2024
621		29.025,00	Folios compartir etapa 5 a abril 2024
622		2.970,00	Folios compartir etapa 1-1 a abril 2024
623		270,00	Folios Gloria Lara 1 a abril 2024
624		12.960,00	Folios Nicolas de Federman a abril 2024
625		3.593.835,00	Folios Copropiedad a abril 2024
626		63.045,00	Folios Calle 84 a abril 2024
627		89.127.315,76	Arrendamiento octubre parqueaderos administrados DADEP
628		6.018.419,05	Octubre - Calle 90 (Arrendamiento)
629		1.602.551,58	Octubre - Calle 72 (Arrendamiento)
630		4.305.806,75	Octubre - Calle 88 (Arrendamiento)
631		1.602.551,58	Octubre - Calle 93 (Arrendamiento)
632		1.602.551,58	Octubre - Calle 109 (Arrendamiento)
633		4.308.192,70	Octubre - Calle 77 (Arrendamiento)
634		6.413.255,10	Octubre - Calle 85 (Arrendamiento)
635	25/11/2024	1.819.557,60	Octubre - Tunal 1 (Arrendamiento)
636		1.819.557,60	Octubre - Tunal 2 (Arrendamiento)
637		1.819.557,60	Octubre - Tunal 3 (Arrendamiento)
638		3.307.790,64	Octubre - Simon Bolivar (Arrendamiento)
639		937.720,00	Octubre - ZPP (Arrendamiento)
640		1.030.587,60	Octubre - Terminal Norte (Arrendamiento)
641		97.591,90	Octubre - Modelia Bares (Insumos)
642		833.000,00	Octubre - Santa Beatriz (Insumos)
643		414.715,00	Octubre - Santa Beatriz (Insumos)
644		499.800,00	Octubre - Castilla (Insumos)
645		3.966.936,40	Octubre - Calle 97 (Arrendamiento)
646		103.296.735,00	Folios estacionamientos DADEP a septiembre 2024
647		2.393.955,00	Folios calle 90 a Septiembre 2024
648		1.399.680,00	Folios calle 72 a Septiembre 2024
649		4.699.080,00	Folios calle 88 a Septiembre 2024
650		1.586.790,00	Folios calle 93 a Septiembre 2024
651		4.114.125,00	Folios calle 79 a Septiembre 2024
652		13.825.080,00	Folios calle 85 a Septiembre 2024
653		4.708.530,00	Folios calle 97 a Septiembre 2024
654		5.255.010,00	Folios Tunal 1 a Septiembre 2024
655		2.502.360,00	Folios Tunal 2 a Septiembre 2024
656		1.081.215,00	Folios Tunal 3 a Septiembre 2024
657		5.796.360,00	Folios Simon Bolivar a Septiembre 2024
658		21.636.855,00	Folios estacionamientos DADEP octubre 2024
659		296.325,00	Folios calle 72 Octubre 2024
660		928.935,00	Folios calle 88 Octubre 2024
661		292.545,00	Folios calle 93 Octubre 2024
662		935.685,00	Folios calle 109 Octubre 2024
663		819.045,00	Folios calle 79 Octubre 2024
664		2.471.040,00	Folios calle 85 Octubre 2024
665		950.265,00	Folios calle 97 Octubre 2024
666		1.016.550,00	Folios Tunal 1 Octubre 2024
667		391.635,00	Folios Tunal 2 Octubre 2024
668	26/12/2024	149.850,00	Folios Tunal 3 Octubre 2024
669		1.433.295,00	Folios Simon Bolivar Octubre 2024
670		124.415,00	Noviembre - Calle 85 (Insumos)
671		191.352,00	Noviembre - La Castellana (Insumos)
672		301.058,00	Noviembre - Calle 93 (Insumos)
673		474.930,00	Folios calle 90 Octubre 2024
674		319.410,00	Folios Terminal Norte Octubre 2024
675		1.819.557,60	Octubre - Tunal 1 (Arrendamiento)
NC		1.819.557,60	Nota crédito 443- FE 5734 Octubre - Tunal 1 (Arrendamiento)
676		168.980,00	Noviembre - Calle 79 (Insumos)
677		168.980,00	Noviembre - Santa Clara (Insumos)
678		937.720,00	Noviembre - ZPP (Arrendamiento)
679		6.018.419,05	Noviembre - Calle 90 (Arrendamiento)
680		1.602.551,58	Noviembre - Calle 72 (Arrendamiento)
681		4.305.806,75	Noviembre - Calle 88 (Arrendamiento)
682		1.602.551,58	Noviembre - Calle 93 (Arrendamiento)

683		1.602.551,58	Noviembre - Calle 109 (Arrendamiento)
684		4.308.192,70	Noviembre - Calle 77 (Arrendamiento)
685		3.966.936,40	Noviembre - Calle 97 (Arrendamiento)
686		6.413.255,10	Noviembre - Calle 85 (Arrendamiento)
687		1.819.557,60	Noviembre - Tunal 1 (Arrendamiento)
688		1.819.557,60	Noviembre - Tunal 2 (Arrendamiento)
689		1.819.557,60	Noviembre - Tunal 3 (Arrendamiento)
690		3.307.790,64	Noviembre - Simon Bolivar (Arrendamiento)
691		1.030.587,60	Noviembre - Terminal Norte (Arrendamiento)
692		88.533.981,76	Noviembre - DADEP (Arrendamiento)
693		88.505.421,76	Diciembre - DADEP (Arrendamiento)
694		6.018.419,05	Diciembre - Calle 90 (Arrendamiento)
695		1.602.551,58	Diciembre - Calle 72 (Arrendamiento)
696		4.305.806,75	Diciembre - Calle 88 (Arrendamiento)
697		1.602.551,58	Diciembre - Calle 93 (Arrendamiento)
698		1.552.571,58	Diciembre - Calle 109 (Arrendamiento)
699		4.208.232,70	Diciembre - Calle 77 (Arrendamiento)
700		6.263.315,10	Diciembre - Calle 85 (Arrendamiento)
701		3.966.936,40	Diciembre - Calle 97 (Arrendamiento)
702	30/01/2025	1.819.557,60	Diciembre - Tunal 1 (Arrendamiento)
703		1.819.557,60	Diciembre - Tunal 2 (Arrendamiento)
704		1.819.557,60	Diciembre - Tunal 3 (Arrendamiento)
705		3.307.790,64	Diciembre - Simon Bolivar (Arrendamiento)
706		937.720,00	Diciembre - ZPP (Arrendamiento)
707		1.030.587,60	Diciembre - Terminal Norte (Arrendamiento)
708		23.477.580,00	Folios DADEP Noviembre 2024
709		4.646.700,00	Folios Calle 109 Mayo a Septiembre 2024
710		418.880,00	Diciembre - Santa Barbara (Insumos)
711		127.568,00	Diciembre - San Andresito 3 (Insumos)
712		264.061,00	Diciembre - Santa Barbara Bahias (Adecuaciones)
713		96.702.260,76	Enero - DADEP (Arrendamiento)
714		6.018.419,05	Enero - Calle 90 (Arrendamiento)
715		1.602.551,58	Enero - Calle 72 (Arrendamiento)
716		4.305.806,75	Enero - Calle 88 (Arrendamiento)
717		1.602.551,58	Enero - Calle 93 (Arrendamiento)
718		1.602.551,58	Enero - Calle 109 (Arrendamiento)
719		4.308.192,70	Enero - Calle 77 (Arrendamiento)
720		6.413.255,10	Enero - Calle 85 (Arrendamiento)
721		3.966.936,40	Enero - Calle 97 (Arrendamiento)
722		1.819.557,60	Enero - Tunal 1 (Arrendamiento)
723		1.819.557,60	Enero - Tunal 2 (Arrendamiento)
724		1.819.557,60	Enero - Tunal 3 (Arrendamiento)
725		3.307.790,64	Enero - Simon Bolivar (Arrendamiento)
726	26/02/2025	937.720,00	Enero - ZPP (Arrendamiento)
727		1.030.587,60	Enero - Terminal Norte (Arrendamiento)
728		2.633.850,00	Folios IDRD Noviembre 2024
729		306.720,00	Folios Terminal Norte Noviembre 2024
730		637.840,00	Enero - Marlachis (Insumos)
731		595.000,00	Enero - Santa Beatriz (Insumos)
732		595.000,00	Enero - Calle 100 Salas (Insumos)
733		595.000,00	Enero - Castellana (Insumos)
734		595.000,00	Enero - Santa Barbara Bahias (Insumos)
735		127.568,00	Enero - San Andresito 3 (Insumos)
736		543.830,00	Enero - Castellana (Insumos)
737		418.880,00	Enero - Calle 96 (Insumos)
738		428.400,00	Enero - Lote 12 (Insumos)
739		2.528.869,00	Enero - Santa Beatriz (Adecuaciones)
740		101.644.283,16	Febrero - DADEP (Arrendamiento)
741		6.018.419,05	Febrero - Calle 90 (Arrendamiento)
742		1.602.551,58	Febrero - Calle 72 (Arrendamiento)
743		4.305.806,75	Febrero - Calle 88 (Arrendamiento)
744		4.305.806,75	Octubre 2024 - Calle 88 (Arrendamiento)
745		1.602.551,58	Febrero - Calle 93 (Arrendamiento)
746		1.602.551,58	Febrero - Calle 109 (Arrendamiento)
747		1.602.551,58	Octubre 2024 - Calle 109 (Arrendamiento)
748		4.308.192,70	Febrero - Calle 77 (Arrendamiento)
749		6.413.255,10	Febrero - Calle 85 (Arrendamiento)
750		3.966.936,40	Febrero - Calle 97 (Arrendamiento)
751		1.819.557,60	Febrero - Tunal 1 (Arrendamiento)
752	27/03/2025	1.819.557,60	Febrero - Tunal 2 (Arrendamiento)
753		1.819.557,60	Febrero - Tunal 3 (Arrendamiento)
754		3.307.790,64	Febrero - Simon Bolivar (Arrendamiento)
755		937.720,00	Febrero - ZPP (Arrendamiento)
756		1.030.587,60	Febrero - Terminal Norte (Arrendamiento)
757		2.328.345,00	Folios IDU 1724 Noviembre 2024
758		4.828.680,00	Folios IDU 1684 Noviembre 2024
759		931.734,30	Febrero - Alhambra 1 (Insumos)
760		321.300,00	Febrero - Calle 100 - 2 (Insumos)

761		64.260,00	Febrero - lote 12 (Insumos)
762		114.811,20	Febrero - San Andresito 3 (Insumos)
763		589.050,00	Febrero - Santa Beatriz (Insumos)
779	28/04/2025	25.880.985,00	Folios contrato 359 2019 - diciembre 2024
780		2.279.745,00	Folios contrato 1724 2021 - diciembre 2024
781		4.744.845,00	Folios contrato 1684 2021 - diciembre 2024
782		2.301.480,00	Folios permiso IDRD - diciembre 2024
783		453.195,00	Folios Terminal Norte - diciembre 2024
784		5.226.575,20	Marzo - Calle 96 (Insumos)
785		440.300,00	Marzo - Santa Barbara Bahias (Insumos)
786		5.268.677,40	Marzo - San Andresito 3 (Insumos)
787		321.300,00	Marzo - Calle 100 salas (Insumos)
788		192.780,00	Marzo - Castilla (Insumos)
789		589.050,00	Marzo - Terminal Norte (Insumos)
790		140.420,00	Marzo - Chico 90 (Insumos)
791		418.880,00	Marzo - Calle 100 salas (Insumos)
VALOR TOTAL CERTIFICADO		3.950.379.348	

6. PAGOS EFECTUADOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA O INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA

Número Comprobante de Egreso	Valor pagado	Fecha del comprobante de pago	Observaciones
TRANSF-20224359	$ 478.564,00	30/12/2022	
TRANSF-20224358	$ 179.970,00	30/12/2022	
TRANSF-20224358	$ 158.552,00	30/12/2022	
TRANSF-20224358	$ 462.778,00	30/12/2022	
TRANSF-20224358	$ 179.970,00	30/12/2022	
TRANSF-20224358	$ 179.970,00	30/12/2022	
TRANSF-20224359	$ 734.715,00	30/12/2022	
TRANSF-20224359	$ 185.404,00	30/12/2022	
TRANSF-20224359	$ 185.404,00	30/12/2022	
TRANSF-20224359	$ 190.848,00	30/12/2022	
TRANSF-20224359	$ 473.833,00	30/12/2022	
TRANSF-20224359	$ 884.482,00	30/12/2022	
TRANSF-20224359	$ 884.486,00	30/12/2022	
TRANSF-20224359	$ 733.673,00	30/12/2022	
TRANSF-20224359	$ 427.327,00	30/12/2022	
TRANSF-20224359	$ 447.020,00	30/12/2022	
TRANSF-20224359	$ 132.291,00	30/12/2022	
TRANSF-20224359	$ 301.846,00	30/12/2022	
TRANSF-20224359	$ 301.846,00	30/12/2022	
TRANSF-20224359	$ 301.846,00	30/12/2022	
TRANSF-20224360	$ 6.857.607,00	30/12/2022	
TRANSF-20224360	$ 7.455.777,00	30/12/2022	
TRANSF-20224360	$ 17.998.478,00	30/12/2022	
TRANSF-20224360	$ 6.867.658,00	30/12/2022	
TRANSF-20224360	$ 2.362.804,00	30/12/2022	
TRANSF-20224360	$ 2.362.804,00	30/12/2022	
TRANSF-20224360	$ 2.362.804,00	30/12/2022	
TRANSF-20224360	$ 439.176,00	30/12/2022	
TRANSF-20224360	$ 3.040.299,00	30/12/2022	
TRANSF-20224360	$ 3.040.299,00	30/12/2022	
TRANSF-20224360	$ 5.815.644,00	30/12/2022	
TRANSF-20224360	$ 3.553.771,00	30/12/2022	
TRANSF-20224360	$ 3.992.947,00	30/12/2022	
TRANSF-20224360	$ 3.846.469,00	30/12/2022	
TRANSF-20224360	$ 10.474.524,00	30/12/2022	
TRANSF-20224360	$ 3.589.247,00	30/12/2022	
TRANSF-20230153	$ 3.992.947,00	26/01/2023	
TRANSF-20230153	$ 3.619.934,00	26/01/2023	
TRANSF-20230153	$ 5.426.931,00	26/01/2023	
TRANSF-20230153	$ 3.589.247,00	26/01/2023	
TRANSF-20230152	$ 1.349.788,00	26/01/2023	
TRANSF-20230152	$ 1.189.148,00	26/01/2023	
TRANSF-20230152	$ 3.559.463,00	26/01/2023	
TRANSF-20230152	$ 1.349.788,00	26/01/2023	
TRANSF-20230152	$ 1.349.788,00	26/01/2023	
TRANSF-20230153	$ 5.988.856,00	26/01/2023	
TRANSF-20230153	$ 1.390.530,00	26/01/2023	
TRANSF-20230153	$ 1.390.530,00	26/01/2023	
TRANSF-20230153	$ 1.431.356,00	26/01/2023	
TRANSF-20230153	$ 3.553.771,00	26/01/2023	
TRANSF-20230153	$ 6.633.651,00	26/01/2023	
TRANSF-20230153	$ 6.633.651,00	26/01/2023	
TRANSF-20230153	$ 5.548.078,00	26/01/2023	
TRANSF-20230153	$ 3.402.873,00	26/01/2023	
TRANSF-20230153	$ 3.550.568,00	26/01/2023	
TRANSF-20230153	$ 992.179,00	26/01/2023	

TRANSF-20230370	$ 911.613,00	22/02/2023	
TRANSF-20230357	$ 4.620.044,00	22/02/2023	
TRANSF-20230358	$ 366.222,00	22/02/2023	
TRANSF-20230359	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230360	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230363	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230364	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230365	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230366	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230367	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230368	$ 491.303,00	22/02/2023	
TRANSF-20230369	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230371	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230372	$ 651.314,00	22/02/2023	
TRANSF-20230373	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230374	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230375	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230376	$ 651.314,00	22/02/2023	
TRANSF-20230377	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230382	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230383	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230394	$ 1.389.800,00	22/02/2023	
TRANSF-20230395	$ 3.813.611,00	22/02/2023	
TRANSF-20230384	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230385	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230386	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230387	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230388	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230389	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230390	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230391	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230392	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230652	$ 982.604,00	15/03/2023	
TRANSF-20230659	$ 3.419.531,00	15/03/2023	
TRANSF-20230660	$ 3.419.531,00	15/03/2023	
TRANSF-20230653	$ 1.871.782,00	15/03/2023	
TRANSF-20230654	$ 1.871.782,00	15/03/2023	
TRANSF-20230658	$ 882.245,00	15/03/2023	
TRANSF-20230655	$ 2.716.403,00	15/03/2023	
TRANSF-20230656	$ 5.956.816,00	15/03/2023	
TRANSF-20230657	$ 5.956.816,00	15/03/2023	
TRANSF-20230674	$ 2.588.364,00	15/03/2023	
TRANSF-20230673	$ 206.766,00	15/03/2023	
TRANSF-20230665	$ 3.419.531,00	15/03/2023	
TRANSF-20230672	$ 206.766,00	15/03/2023	
TRANSF-20230671	$ 439.176,00	15/03/2023	
TRANSF-20230670	$ 882.245,00	15/03/2023	
TRANSF-20230669	$ 443.068,00	15/03/2023	
TRANSF-20230668	$ 937.837,00	15/03/2023	
TRANSF-20230667	$ 937.837,00	15/03/2023	
TRANSF-20230652	$ 2.134.733,00	15/03/2023	
TRANSF-20230666	$ 443.068,00	15/03/2023	
TRANSF-20230662	$ 2.012.497,00	15/03/2023	
TRANSF-20230664	$ 2.716.403,00	15/03/2023	
TRANSF-20230663	$ 443.068,00	15/03/2023	
TRANSF-20230661	$ 1.976.614,00	15/03/2023	
TRANSF-20230878	$ 1.473.907,00	10/04/2023	
TRANSF-20230893	$ 1.432.606,00	10/04/2023	
TRANSF-20230892	$ 1.432.606,00	10/04/2023	
TRANSF-20230895	$ 1.432.606,00	10/04/2023	
TRANSF-20230898	$ 1.927.374,00	10/04/2023	
TRANSF-20230897	$ 1.432.606,00	10/04/2023	
TRANSF-20230899	$ 443.068,00	10/04/2023	
TRANSF-20230896	$ 4.758.920,00	10/04/2023	
TRANSF-20230907	$ 937.837,00	10/04/2023	
TRANSF-20230908	$ 937.837,00	10/04/2023	
TRANSF-20230900	$ 2.865.211,00	10/04/2023	
TRANSF-20230901	$ 1.432.606,00	10/04/2023	
TRANSF-20230905	$ 1.432.606,00	10/04/2023	
TRANSF-20230890	$ 2.980.354,00	10/04/2023	
TRANSF-20230889	$ 1.432.606,00	10/04/2023	
TRANSF-20230888	$ 2.865.211,00	10/04/2023	
TRANSF-20230887	$ 443.068,00	10/04/2023	
TRANSF-20230886	$ 443.068,00	10/04/2023	
TRANSF-20230885	$ 1.871.782,00	10/04/2023	
TRANSF-20230879	$ 1.531.559,00	10/04/2023	
TRANSF-20230894	$ 4.762.811,00	10/04/2023	
TRANSF-20230903	$ 937.837,00	10/04/2023	

TRANSF-20230891	$	882.245,00	10/04/2023	
TRANSF-20230904	$	937.837,00	10/04/2023	
TRANSF-20230883	$	1.886.560,00	10/04/2023	
TRANSF-20230882	$	3.089.443,00	10/04/2023	
TRANSF-20230881	$	2.053.539,00	10/04/2023	
TRANSF-20230902	$	3.150.402,00	10/04/2023	
TRANSF-20230884	$	443.068,00	10/04/2023	
TRANSF-20230880	$	3.173.781,00	10/04/2023	
TRANSF-20230878	$	1.875.674,00	10/04/2023	
TRANSF-20231033	$	3.459.761,00	18/04/2023	
TRANSF-20231032	$	147.688,00	18/04/2023	
TRANSF-20231039	$	1.225.248,00	18/04/2023	
TRANSF-20231035	$	1.320.199,00	18/04/2023	
TRANSF-20231038	$	6.501.046,00	18/04/2023	
TRANSF-20231037	$	6.396.830,00	18/04/2023	
TRANSF-20231042	$	389.144,00	18/04/2023	
TRANSF-20231034	$	1.329.204,00	18/04/2023	
TRANSF-20231031	$	989.538,00	18/04/2023	
TRANSF-20231030	$	989.538,00	18/04/2023	
TRANSF-20231044	$	206.766,00	18/04/2023	
TRANSF-20231045	$	206.766,00	18/04/2023	
TRANSF-20231046	$	206.766,00	18/04/2023	
TRANSF-20231047	$	643.311,00	18/04/2023	
TRANSF-20231029	$	989.538,00	18/04/2023	
TRANSF-20231040	$	61.151,00	18/04/2023	
TRANSF-20231041	$	389.144,00	18/04/2023	
TRANSF-20231036	$	158.326,00	18/04/2023	
TRANSF-20231043	$	379.484,00	18/04/2023	
TRANSF-20231096	$	8.497.993,00	20/04/2023	
TRANSF-20231093	$	4.758.920,00	20/04/2023	
TRANSF-20231097	$	1.470.298,00	20/04/2023	
TRANSF-20231100	$	1.225.248,00	20/04/2023	
TRANSF-20231098	$	1.531.559,00	20/04/2023	
TRANSF-20231099	$	1.531.559,00	20/04/2023	
TRANSF-20231103	$	1.500.928,00	20/04/2023	
TRANSF-20231102	$	3.001.857,00	20/04/2023	
TRANSF-20231104	$	1.531.559,00	20/04/2023	
TRANSF-20231105	$	1.531.559,00	20/04/2023	
TRANSF-20231107	$	1.409.035,00	20/04/2023	
TRANSF-20231108	$	1.225.248,00	20/04/2023	
TRANSF-20231109	$	1.225.248,00	20/04/2023	
TRANSF-20231106	$	4.564.048,00	20/04/2023	
TRANSF-20231141	$	2.865.211,00	20/04/2023	
TRANSF-20231138	$	3.507.064,00	20/04/2023	
TRANSF-20231137	$	10.678.056,00	20/04/2023	
TRANSF-20231134	$	3.782.107,00	20/04/2023	
TRANSF-20231150	$	562.047,00	20/04/2023	
TRANSF-20231172	$	443.068,00	20/04/2023	
TRANSF-20231139	$	3.891.065,00	20/04/2023	
TRANSF-20231094	$	937.837,00	20/04/2023	
TRANSF-20231095	$	1.432.606,00	20/04/2023	
TRANSF-20231115	$	3.588.427,00	20/04/2023	
TRANSF-20231117	$	2.263.468,00	20/04/2023	
TRANSF-20231118	$	2.263.468,00	20/04/2023	
TRANSF-20231121	$	2.965.981,00	20/04/2023	
TRANSF-20231123	$	6.685.483,00	20/04/2023	
TRANSF-20231124	$	6.685.483,00	20/04/2023	
TRANSF-20231125	$	3.389.384,00	20/04/2023	
TRANSF-20231126	$	5.226.854,00	20/04/2023	
TRANSF-20231127	$	1.061.744,00	20/04/2023	
TRANSF-20231130	$	1.138.300,00	20/04/2023	
TRANSF-20231131	$	1.107.215,00	20/04/2023	
TRANSF-20231120	$	3.303.328,00	20/04/2023	
TRANSF-20231119	$	443.068,00	20/04/2023	
TRANSF-20231129	$	3.286.205,00	20/04/2023	
TRANSF-20231128	$	1.125.046,00	20/04/2023	
TRANSF-20231140	$	1.432.606,00	20/04/2023	
TRANSF-20231135	$	3.824.430,00	20/04/2023	
TRANSF-20231152	$	443.068,00	20/04/2023	
TRANSF-20231147	$	443.068,00	20/04/2023	
TRANSF-20231146	$	439.176,00	20/04/2023	
TRANSF-20231144	$	882.245,00	20/04/2023	
TRANSF-20231143	$	443.068,00	20/04/2023	
TRANSF-20231142	$	443.068,00	20/04/2023	
TRANSF-20231145	$	882.245,00	20/04/2023	
TRANSF-20231161	$	643.311,00	20/04/2023	
TRANSF-20231160	$	882.245,00	20/04/2023	
TRANSF-20231151	$	256.982,00	20/04/2023	

TRANSF-20231153	$ 191.013,00	20/04/2023	
TRANSF-20231159	$ 382.026,00	20/04/2023	
TRANSF-20231158	$ 191.013,00	20/04/2023	
TRANSF-20231157	$ 249.571,00	20/04/2023	
TRANSF-20231156	$ 191.013,00	20/04/2023	
TRANSF-20231155	$ 191.013,00	20/04/2023	
TRANSF-20231154	$ 249.571,00	20/04/2023	
TRANSF-20231113	$ 9.001.857,00	20/04/2023	
TRANSF-20231092	$ 1.389.800,00	20/04/2023	
TRANSF-20231110	$ 5.115.048,00	20/04/2023	
TRANSF-20231111	$ 3.489.234,00	20/04/2023	
TRANSF-20231114	$ 5.483.951,00	20/04/2023	
TRANSF-20231112	$ 3.409.079,00	20/04/2023	
TRANSF-20231116	$ 2.263.468,00	20/04/2023	
TRANSF-20231122	$ 4.834.525,00	20/04/2023	
TRANSF-20231136	$ 3.706.386,00	20/04/2023	
TRANSF-20231132	$ 3.731.036,00	20/04/2023	
TRANSF-20231133	$ 5.353.831,00	20/04/2023	
TRANSF-20231162	$ 833.880,00	20/04/2023	
TRANSF-20231101	$ 1.500.928,00	20/04/2023	
TRANSF-20231416	$ 3.389.384,00	17/05/2023	
TRANSF-20231417	$ 1.205.415,00	17/05/2023	
TRANSF-20231415	$ 6.685.483,00	17/05/2023	
TRANSF-20231414	$ 6.785.103,00	17/05/2023	
TRANSF-20231418	$ 571.145,00	17/05/2023	
TRANSF-20231413	$ 5.081.710,00	17/05/2023	
TRANSF-20231412	$ 3.291.454,00	17/05/2023	
TRANSF-20231407	$ 2.419.846,00	17/05/2023	
TRANSF-20231419	$ 405.225,00	17/05/2023	
TRANSF-20231408	$ 2.419.846,00	17/05/2023	
TRANSF-20231411	$ 3.557.909,00	17/05/2023	
TRANSF-20231409	$ 2.419.846,00	17/05/2023	
TRANSF-20231410	$ 937.271,00	17/05/2023	
TRANSF-20231420	$ 6.339.856,00	17/05/2023	
TRANSF-20231421	$ 1.311.188,00	17/05/2023	
TRANSF-20231424	$ 4.377.391,00	17/05/2023	
TRANSF-20231422	$ 3.979.684,00	17/05/2023	
TRANSF-20231445	$ 3.910.104,00	17/05/2023	
TRANSF-20231423	$ 3.706.386,00	17/05/2023	
TRANSF-20231425	$ 3.955.408,00	17/05/2023	
TRANSF-20231439	$ 1.329.204,00	17/05/2023	
TRANSF-20231438	$ 443.068,00	17/05/2023	
TRANSF-20231426	$ 10.852.136,00	17/05/2023	
TRANSF-20231431	$ 443.068,00	17/05/2023	
TRANSF-20231430	$ 2.865.211,00	17/05/2023	
TRANSF-20231427	$ 3.674.965,00	17/05/2023	
TRANSF-20231428	$ 4.389.028,00	17/05/2023	
TRANSF-20231429	$ 1.741.651,00	17/05/2023	
TRANSF-20231432	$ 443.068,00	17/05/2023	
TRANSF-20231434	$ 882.245,00	17/05/2023	
TRANSF-20231440	$ 882.245,00	17/05/2023	
TRANSF-20231435	$ 439.176,00	17/05/2023	
TRANSF-20231436	$ 443.068,00	17/05/2023	
TRANSF-20231437	$ 443.068,00	17/05/2023	
TRANSF-20231441	$ 1.329.306,00	17/05/2023	
TRANSF-20231442	$ 1.333.281,00	17/05/2023	
TRANSF-20231443	$ 1.341.290,00	17/05/2023	
TRANSF-20231444	$ 5.765.822,00	17/05/2023	
TRANSF-20231446	$ 1.875.674,00	17/05/2023	
TRANSF-20231433	$ 989.538,00	17/05/2023	
TRANSF-20231574	$ 1.875.674,00	1/06/2023	
TRANSF-20231765	$ 80.333.305,00	22/06/2023	
TRANSF-20231766	$ 5.302.796,00	22/06/2023	
TRANSF-20231767	$ 1.453.108,00	22/06/2023	
TRANSF-20231768	$ 1.484.542,00	22/06/2023	
TRANSF-20231769	$ 3.739.995,00	22/06/2023	
TRANSF-20231776	$ 1.329.204,00	22/06/2023	
TRANSF-20231774	$ 3.706.386,00	22/06/2023	
TRANSF-20231773	$ 5.992.027,00	22/06/2023	
TRANSF-20231772	$ 4.025.229,00	22/06/2023	
TRANSF-20231771	$ 1.499.805,00	22/06/2023	
TRANSF-20231770	$ 1.499.805,00	22/06/2023	
TRANSF-20231777	$ 389.144,00	22/06/2023	
TRANSF-20231778	$ 839.662,00	22/06/2023	
TRANSF-20231779	$ 609.399,00	22/06/2023	
TRANSF-20231780	$ 1.832.868,00	22/06/2023	
TRANSF-20231781	$ 27.145.240,00	22/06/2023	
TRANSF-20231782	$ 14.210.405,00	22/06/2023	

TRANSF-20231783	$	20.041.917,00	22/06/2023	
TRANSF-20231786	$	202.297,00	22/06/2023	
TRANSF-20231784	$	3.616.496,00	22/06/2023	
TRANSF-20231785	$	161.838,00	22/06/2023	
TRANSF-20231775	$	989.538,00	22/06/2023	
TRANSF-20232002	$	989.538,00	13/07/2023	
TRANSF-20232005	$	1.329.204,00	13/07/2023	
TRANSF-20232003	$	2.104.390,00	13/07/2023	
TRANSF-20232001	$	3.706.386,00	13/07/2023	
TRANSF-20232000	$	5.992.027,00	13/07/2023	
TRANSF-20231999	$	4.025.229,00	13/07/2023	
TRANSF-20231998	$	1.497.296,00	13/07/2023	
TRANSF-20231994	$	5.325.819,00	13/07/2023	
TRANSF-20231995	$	1.450.599,00	13/07/2023	
TRANSF-20231996	$	3.739.995,00	13/07/2023	
TRANSF-20231997	$	1.497.296,00	13/07/2023	
TRANSF-20232004	$	142.207,00	13/07/2023	
TRANSF-20232023	$	818.086,00	13/07/2023	
TRANSF-20232006	$	272.695,00	13/07/2023	
TRANSF-20232007	$	1.484.542,00	13/07/2023	
TRANSF-20232414	$	3.706.386,00	17/08/2023	
TRANSF-20232413	$	5.992.027,00	17/08/2023	
TRANSF-20232412	$	4.025.229,00	17/08/2023	
TRANSF-20232411	$	1.497.296,00	17/08/2023	
TRANSF-20232410	$	1.497.296,00	17/08/2023	
TRANSF-20232409	$	3.739.995,00	17/08/2023	
TRANSF-20232408	$	1.484.542,00	17/08/2023	
TRANSF-20232407	$	1.450.599,00	17/08/2023	
TRANSF-20232406	$	5.325.819,00	17/08/2023	
TRANSF-20232419	$	272.695,00	17/08/2023	
TRANSF-20232420	$	836.115,00	17/08/2023	
TRANSF-20232418	$	907.557,00	17/08/2023	
TRANSF-20232417	$	545.391,00	17/08/2023	
TRANSF-20232416	$	471.244,00	17/08/2023	
TRANSF-20232415	$	272.695,00	17/08/2023	
TRANSF-20232422	$	2.236.800,00	17/08/2023	
TRANSF-20232423	$	1.329.204,00	17/08/2023	
TRANSF-20232425	$	47.754,00	17/08/2023	
TRANSF-20232426	$	84.141.663,00	17/08/2023	
TRANSF-20232424	$	32.984,00	17/08/2023	
TRANSF-20232421	$	989.538,00	17/08/2023	
TRANSF-20232541	$	80.046.408,00	4/09/2023	
TRANSF-20232541	$	164.923,00	4/09/2023	
TRANSF-20232653	$	5.325.819,00	13/09/2023	
TRANSF-20232655	$	1.450.598,00	13/09/2023	
TRANSF-20232654	$	1.484.543,00	13/09/2023	
TRANSF-20232656	$	3.739.995,00	13/09/2023	
TRANSF-20232657	$	1.497.295,00	13/09/2023	
TRANSF-20232658	$	1.497.295,00	13/09/2023	
TRANSF-20232659	$	4.025.229,00	13/09/2023	
TRANSF-20232660	$	5.992.027,00	13/09/2023	
TRANSF-20232661	$	3.706.386,00	13/09/2023	
TRANSF-20232663	$	2.236.800,00	13/09/2023	
TRANSF-20232664	$	1.329.204,00	13/09/2023	
TRANSF-20232665	$	2.418.729,00	13/09/2023	
TRANSF-20232673	$	422.564,00	13/09/2023	
TRANSF-20232662	$	395.815,00	13/09/2023	
TRANSF-20232671	$	381.097,00	13/09/2023	
TRANSF-20232670	$	169.477,00	13/09/2023	
TRANSF-20232669	$	394.394,00	13/09/2023	
TRANSF-20232668	$	157.081,00	13/09/2023	
TRANSF-20232667	$	617.620,00	13/09/2023	
TRANSF-20232666	$	272.695,00	13/09/2023	
TRANSF-20232672	$	394.394,00	13/09/2023	
TRANSF-20232700	$	52.955,00	13/09/2023	
TRANSF-20232700	$	85.657.739,00	13/09/2023	
TRANSF-20233010	$	1.450.599,00	17/10/2023	
TRANSF-20233023	$	1.329.204,00	17/10/2023	
TRANSF-20233022	$	2.236.800,00	17/10/2023	
TRANSF-20233008	$	95.046.351,00	17/10/2023	
TRANSF-20233009	$	5.325.819,00	17/10/2023	
TRANSF-20233011	$	1.484.542,00	17/10/2023	
TRANSF-20233012	$	3.739.995,00	17/10/2023	
TRANSF-20233019	$	1.497.296,00	17/10/2023	
TRANSF-20233021	$	3.706.386,00	17/10/2023	
TRANSF-20233020	$	4.025.229,00	17/10/2023	
TRANSF-20233018	$	1.497.296,00	17/10/2023	
TRANSF-20233007	$	8.045.695,00	17/10/2023	

TRANSF-20233024	$	2.884.742,00	17/10/2023	
TRANSF-20233025	$	5.992.027,00	17/10/2023	
ZPPCE-20230497	$	625.146,00	15/11/2023	
TRANSF-20233365	$	5.325.819,00	16/11/2023	
TRANSF-20233366	$	978.846,00	16/11/2023	
TRANSF-20233370	$	34.895,00	16/11/2023	
TRANSF-20233370	$	4.474.432,00	16/11/2023	
TRANSF-20233368	$	1.497.296,00	16/11/2023	
TRANSF-20233367	$	1.446.851,00	16/11/2023	
TRANSF-20233369	$	1.443.303,00	16/11/2023	
TRANSF-20233372	$	104.005,00	16/11/2023	
TRANSF-20233372	$	3.602.379,00	16/11/2023	
TRANSF-20233371	$	73.948,00	16/11/2023	
TRANSF-20233371	$	2.837.568,00	16/11/2023	
TRANSF-20233373	$	104.007,00	16/11/2023	
TRANSF-20233373	$	5.888.021,00	16/11/2023	
TRANSF-20233477	$	94.212,00	23/11/2023	
TRANSF-20233477	$	1.355.568,00	23/11/2023	
TRANSF-20233478	$	59.669,00	23/11/2023	
TRANSF-20233478	$	1.424.875,00	23/11/2023	
TRANSF-20233476	$	59.669,00	23/11/2023	
TRANSF-20233476	$	1.437.626,00	23/11/2023	
TRANSF-20233479	$	73.948,00	23/11/2023	
TRANSF-20233479	$	3.666.048,00	23/11/2023	
TRANSF-20233511	$	125.220,00	29/11/2023	
TRANSF-20233511	$	3.900.008,00	29/11/2023	
TRANSF-20233510	$	1.317.109,00	29/11/2023	
TRANSF-20233510	$	85.315.433,00	29/11/2023	
ZPPCE-20230545	$	937.720,00	7/12/2023	
TRANSF-20233714	$	300.866,00	12/12/2023	
TRANSF-20233715	$	561.617,00	12/12/2023	
TRANSF-20233713	$	200.578,00	12/12/2023	
TRANSF-20233716	$	937.837,00	12/12/2023	
TRANSF-20233717	$	1.352.208,00	12/12/2023	
TRANSF-20233718	$	2.840.435,00	12/12/2023	
TRANSF-20233719	$	513.963,00	12/12/2023	
TRANSF-20233962	$	405.400,00	28/12/2023	
TRANSF-20233962	$	3.619.828,00	28/12/2023	
TRANSF-20233961	$	79.170,00	28/12/2023	
TRANSF-20233961	$	1.418.125,00	28/12/2023	
TRANSF-20233967	$	68.614,00	28/12/2023	
TRANSF-20233967	$	1.136.665,00	28/12/2023	
TRANSF-20233966	$	68.614,00	28/12/2023	
TRANSF-20233966	$	2.842.901,00	28/12/2023	
TRANSF-20233965	$	79.170,00	28/12/2023	
TRANSF-20233965	$	1.620.878,00	28/12/2023	
TRANSF-20233964	$	68.614,00	28/12/2023	
TRANSF-20233964	$	1.631.434,00	28/12/2023	
TRANSF-20233963	$	316.267,00	28/12/2023	
TRANSF-20233963	$	5.675.761,00	28/12/2023	
TRANSF-20233968	$	146.913,00	28/12/2023	
TRANSF-20233968	$	3.559.473,00	28/12/2023	
TRANSF-20233960	$	1.792.239,00	28/12/2023	
TRANSF-20233982	$	79.170,00	28/12/2023	
TRANSF-20233982	$	1.371.429,00	28/12/2023	
TRANSF-20240014	$	1.776.001,00	9/01/2024	
TRANSF-20240014	$	85.128.665,00	9/01/2024	
TRANSF-20240027	$	2.917.464,00	9/01/2024	
TRANSF-20240027	$	391.885,00	9/01/2024	
TRANSF-20240027	$	2.313.778,00	9/01/2024	
TRANSF-20240017	$	79.170,00	9/01/2024	
TRANSF-20240017	$	1.371.429,00	9/01/2024	
TRANSF-20240018	$	222.903,00	9/01/2024	
TRANSF-20240018	$	3.800.095,00	9/01/2024	
TRANSF-20240019	$	79.170,00	9/01/2024	
TRANSF-20240019	$	1.418.126,00	9/01/2024	
TRANSF-20240020	$	79.170,00	9/01/2024	
TRANSF-20240020	$	1.418.126,00	9/01/2024	
TRANSF-20240021	$	431.447,00	9/01/2024	
TRANSF-20240021	$	3.593.781,00	9/01/2024	
TRANSF-20240015	$	5.297.670,00	9/01/2024	
TRANSF-20240015	$	81.904.298,00	9/01/2024	
TRANSF-20240022	$	240.660,00	9/01/2024	
TRANSF-20240022	$	5.751.367,00	9/01/2024	
TRANSF-20240023	$	511.667,00	9/01/2024	
TRANSF-20240023	$	3.194.719,00	9/01/2024	
TRANSF-20240024	$	79.170,00	9/01/2024	
TRANSF-20240024	$	1.620.880,00	9/01/2024	

TRANSF-20240025	$	79.170,00	9/01/2024	
TRANSF-20240025	$	1.620.879,00	9/01/2024	
TRANSF-20240026	$	79.170,00	9/01/2024	
TRANSF-20240026	$	1.126.110,00	9/01/2024	
TRANSF-20240028	$	98.116,00	9/01/2024	
TRANSF-20240028	$	2.742.320,00	9/01/2024	
TRANSF-20240029	$	98.116,00	9/01/2024	
TRANSF-20240029	$	2.813.400,00	9/01/2024	
TRANSF-20240033	$	65.975,00	10/01/2024	
TRANSF-20240033	$	1.171.145,00	10/01/2024	
TRANSF-20240034	$	266.462,00	10/01/2024	
TRANSF-20240034	$	5.356.665,00	10/01/2024	
TRANSF-20240035	$	107.029,00	10/01/2024	
TRANSF-20240035	$	3.905.622,00	10/01/2024	
TRANSF-20240036	$	79.170,00	10/01/2024	
TRANSF-20240036	$	1.418.126,00	10/01/2024	
ZPPCE-20240012	$	937.720,00	18/01/2024	
TRANSF-20240482	$	1.450.599,00	20/02/2024	
TRANSF-20240486	$	5.992.027,00	20/02/2024	
TRANSF-20240490	$	2.840.435,00	20/02/2024	
TRANSF-20240491	$	2.911.516,00	20/02/2024	
TRANSF-20240481	$	267.400,00	20/02/2024	
TRANSF-20240481	$	5.355.726,00	20/02/2024	
TRANSF-20240483	$	98.116,00	20/02/2024	
TRANSF-20240483	$	3.924.883,00	20/02/2024	
TRANSF-20240484	$	79.170,00	20/02/2024	
TRANSF-20240484	$	1.418.126,00	20/02/2024	
TRANSF-20240485	$	79.170,00	20/02/2024	
TRANSF-20240485	$	1.418.126,00	20/02/2024	
TRANSF-20240494	$	267.400,00	20/02/2024	
TRANSF-20240494	$	3.757.829,00	20/02/2024	
TRANSF-20240487	$	79.170,00	20/02/2024	
TRANSF-20240487	$	1.620.880,00	20/02/2024	
TRANSF-20240488	$	79.170,00	20/02/2024	
TRANSF-20240488	$	1.620.879,00	20/02/2024	
TRANSF-20240489	$	79.170,00	20/02/2024	
TRANSF-20240489	$	1.126.111,00	20/02/2024	
TRANSF-20240493	$	394.394,00	20/02/2024	
TRANSF-20240495	$	2.546.694,00	20/02/2024	
TRANSF-20240495	$	71.574.347,00	20/02/2024	
TRANSF-20240492	$	243.397,00	20/02/2024	
TRANSF-20240548	$	405.400,00	27/02/2024	
TRANSF-20240548	$	3.300.984,00	27/02/2024	
TRANSF-20240569	$	1.487.372,00	28/02/2024	
ZPPCE-20240096	$	937.720,00	7/03/2024	
TRANSF-20240760	$	471.830,00	19/03/2024	
TRANSF-20240774	$	204.705,00	19/03/2024	
TRANSF-20240774	$	5.418.420,00	19/03/2024	
TRANSF-20240772	$	79.179,00	19/03/2024	
TRANSF-20240772	$	1.620.870,00	19/03/2024	
TRANSF-20240773	$	98.116,00	19/03/2024	
TRANSF-20240773	$	2.742.320,00	19/03/2024	
TRANSF-20240770	$	98.116,00	19/03/2024	
TRANSF-20240770	$	2.813.400,00	19/03/2024	
TRANSF-20240768	$	2.506.654,00	19/03/2024	
TRANSF-20240768	$	72.409.275,00	19/03/2024	
TRANSF-20240775	$	79.179,00	19/03/2024	
TRANSF-20240775	$	1.126.099,00	19/03/2024	
TRANSF-20240761	$	1.450.599,00	19/03/2024	
TRANSF-20240762	$	98.116,00	19/03/2024	
TRANSF-20240762	$	3.924.883,00	19/03/2024	
TRANSF-20240763	$	79.170,00	19/03/2024	
TRANSF-20240763	$	1.418.126,00	19/03/2024	
TRANSF-20240764	$	79.179,00	19/03/2024	
TRANSF-20240764	$	1.418.115,00	19/03/2024	
TRANSF-20240765	$	4.025.229,00	19/03/2024	
TRANSF-20240766	$	5.992.027,00	19/03/2024	
TRANSF-20240767	$	138.000,00	19/03/2024	
TRANSF-20240767	$	3.568.386,00	19/03/2024	
TRANSF-20240769	$	79.179,00	19/03/2024	
TRANSF-20240769	$	1.620.868,00	19/03/2024	
TRANSF-20240771	$	938.248,00	19/03/2024	
TRANSF-20241031	$	111.198,00	16/04/2024	
TRANSF-20241031	$	2.800.318,00	16/04/2024	
TRANSF-20241033	$	204.705,00	16/04/2024	
TRANSF-20241033	$	5.418.420,00	16/04/2024	
TRANSF-20241035	$	1.450.599,00	16/04/2024	
TRANSF-20241036	$	503.268,00	16/04/2024	

TRANSF-20241036	$	3.519.732,00	16/04/2024	
TRANSF-20241039	$	79.170,00	16/04/2024	
TRANSF-20241039	$	1.418.126,00	16/04/2024	
TRANSF-20241038	$	5.627.425,00	16/04/2024	
TRANSF-20241038	$	69.288.506,00	16/04/2024	
TRANSF-20241037	$	1.497.296,00	16/04/2024	
TRANSF-20241040	$	5.992.027,00	16/04/2024	
TRANSF-20241041	$	510.132,00	16/04/2024	
TRANSF-20241041	$	3.196.253,00	16/04/2024	
TRANSF-20241042	$	79.170,00	16/04/2024	
TRANSF-20241042	$	1.620.879,00	16/04/2024	
TRANSF-20241043	$	79.170,00	16/04/2024	
TRANSF-20241043	$	1.620.879,00	16/04/2024	
TRANSF-20241044	$	110.838,00	16/04/2024	
TRANSF-20241044	$	1.094.441,00	16/04/2024	
TRANSF-20241045	$	297.366,00	16/04/2024	
TRANSF-20241045	$	2.543.070,00	16/04/2024	
TRANSF-20241046	$	257.332,00	16/04/2024	
TRANSF-20241046	$	3.767.896,00	16/04/2024	
TRANSF-20241032	$	938.248,00	16/04/2024	
ZPPCE -20240183	$	937.720,00	30/04/2024	
TRANSF-20241432	$	44.500,00	24/05/2024	
TRANSF-20241432	$	5.578.624,00	24/05/2024	
TRANSF-20241427	$	98.116,00	24/05/2024	
TRANSF-20241427	$	3.924.883,00	24/05/2024	
TRANSF-20241426	$	92.453,00	24/05/2024	
TRANSF-20241426	$	1.404.842,00	24/05/2024	
TRANSF-20241425	$	79.170,00	24/05/2024	
TRANSF-20241425	$	1.418.126,00	24/05/2024	
TRANSF-20241431	$	4.025.229,00	24/05/2024	
TRANSF-20241421	$	173.447,00	24/05/2024	
TRANSF-20241430	$	138.000,00	24/05/2024	
TRANSF-20241430	$	5.854.029,00	24/05/2024	
TRANSF-20241429	$	416.542,00	24/05/2024	
TRANSF-20241429	$	3.289.843,00	24/05/2024	
TRANSF-20241407	$	89.000,00	24/05/2024	
TRANSF-20241407	$	1.611.049,00	24/05/2024	
TRANSF-20241406	$	1.700.047,00	24/05/2024	
TRANSF-20241405	$	1.205.279,00	24/05/2024	
TRANSF-20241404	$	194.957,00	24/05/2024	
TRANSF-20241404	$	2.846.277,00	24/05/2024	
TRANSF-20241403	$	126.238,00	24/05/2024	
TRANSF-20241403	$	2.785.277,00	24/05/2024	
TRANSF-20241444	$	2.235.909,00	24/05/2024	
TRANSF-20241444	$	72.680.019,00	24/05/2024	
TRANSF-20241419	$	520.341,00	24/05/2024	
TRANSF-20241423	$	173.447,00	24/05/2024	
TRANSF-20241422	$	58.358,00	24/05/2024	
TRANSF-20241420	$	173.447,00	24/05/2024	
TRANSF-20241418	$	953.959,00	24/05/2024	
TRANSF-20241424	$	42.000,00	24/05/2024	
TRANSF-20241424	$	1.408.599,00	24/05/2024	
TRANSF-20241415	$	1.127.406,00	24/05/2024	
TRANSF-20241402	$	938.248,00	24/05/2024	
ZPPCE -20240248	$	937.720,00	12/06/2024	
ZPPCE -20240249	$	937.720,00	12/06/2024	
TRANSF-20241714	$	300.197,00	17/06/2024	
TRANSF-20241715	$	262.394,00	17/06/2024	
TRANSF-20241716	$	273.016,00	17/06/2024	
TRANSF-20241716	$	2.768.218,00	17/06/2024	
TRANSF-20241717	$	26.567,00	17/06/2024	
TRANSF-20241717	$	1.178.712,00	17/06/2024	
TRANSF-20241718	$	26.567,00	17/06/2024	
TRANSF-20241718	$	1.673.480,00	17/06/2024	
TRANSF-20241719	$	53.133,00	17/06/2024	
TRANSF-20241719	$	1.646.916,00	17/06/2024	
TRANSF-20241720	$	147.200,00	17/06/2024	
TRANSF-20241720	$	3.559.185,00	17/06/2024	
TRANSF-20241721	$	122.464,00	17/06/2024	
TRANSF-20241721	$	5.869.563,00	17/06/2024	
TRANSF-20241723	$	1.497.296,00	17/06/2024	
TRANSF-20241724	$	1.497.296,00	17/06/2024	
TRANSF-20241725	$	42.000,00	17/06/2024	
TRANSF-20241725	$	1.455.296,00	17/06/2024	
TRANSF-20241726	$	2.800,00	17/06/2024	
TRANSF-20241726	$	4.020.198,00	17/06/2024	
TRANSF-20241727	$	108.493,00	17/06/2024	
TRANSF-20241727	$	5.514.631,00	17/06/2024	

TRANSF-20241722	$ 94.351,00	17/06/2024	
TRANSF-20241722	$ 3.930.876,00	17/06/2024	
TRANSF-20241729	$ 113.477,00	17/06/2024	
TRANSF-20241729	$ 824.771,00	17/06/2024	
TRANSF-20241728	$ 1.660.157,00	17/06/2024	
TRANSF-20241728	$ 73.255.771,00	17/06/2024	
TRANSF-20241955	$ 86.724,00	17/07/2024	
TRANSF-20241952	$ 3.019.931,00	17/07/2024	
TRANSF-20241953	$ 86.724,00	17/07/2024	
TRANSF-20241954	$ 86.724,00	17/07/2024	
TRANSF-20241956	$ 520.341,00	17/07/2024	
TRANSF-20241957	$ 520.341,00	17/07/2024	
TRANSF-20241958	$ 520.341,00	17/07/2024	
TRANSF-20241959	$ 520.341,00	17/07/2024	
TRANSF-20241961	$ 199.250,00	17/07/2024	
TRANSF-20241961	$ 2.841.985,00	17/07/2024	
TRANSF-20241962	$ 140.962,00	17/07/2024	
TRANSF-20241962	$ 1.064.319,00	17/07/2024	
TRANSF-20241963	$ 1.700.047,00	17/07/2024	
TRANSF-20241964	$ 26.567,00	17/07/2024	
TRANSF-20241964	$ 1.673.480,00	17/07/2024	
TRANSF-20241965	$ 3.706.386,00	17/07/2024	
TRANSF-20241972	$ 13.283,00	17/07/2024	
TRANSF-20241972	$ 5.978.746,00	17/07/2024	
TRANSF-20241966	$ 4.025.229,00	17/07/2024	
TRANSF-20241967	$ 39.850,00	17/07/2024	
TRANSF-20241967	$ 1.457.444,00	17/07/2024	
TRANSF-20241973	$ 1.497.296,00	17/07/2024	
TRANSF-20241968	$ 42.000,00	17/07/2024	
TRANSF-20241968	$ 1.455.296,00	17/07/2024	
TRANSF-20241969	$ 59.333,00	17/07/2024	
TRANSF-20241969	$ 3.963.666,00	17/07/2024	
TRANSF-20241970	$ 1.210.601,00	17/07/2024	
TRANSF-20241970	$ 73.705.329,00	17/07/2024	
TRANSF-20241960	$ 938.248,00	17/07/2024	
TRANSF-20241971	$ 5.623.125,00	17/07/2024	
TRANSF-20242173	$ 3.041.233,00	5/08/2024	
TRANSF-20242174	$ 1.700.047,00	5/08/2024	
TRANSF-20242175	$ 1.700.047,00	5/08/2024	
TRANSF-20242176	$ 739,00	5/08/2024	
TRANSF-20242176	$ 1.699.309,00	5/08/2024	
TRANSF-20242178	$ 119.550,00	5/08/2024	
TRANSF-20242178	$ 5.872.479,00	5/08/2024	
TRANSF-20242179	$ 13.283,00	5/08/2024	
TRANSF-20242179	$ 4.011.947,00	5/08/2024	
TRANSF-20242180	$ 1.497.296,00	5/08/2024	
TRANSF-20242181	$ 1.400,00	5/08/2024	
TRANSF-20242181	$ 1.495.895,00	5/08/2024	
TRANSF-20242182	$ 13.283,00	5/08/2024	
TRANSF-20242182	$ 4.009.717,00	5/08/2024	
TRANSF-20242183	$ 1.497.296,00	5/08/2024	
TRANSF-20242184	$ 5.623.125,00	5/08/2024	
TRANSF-20242186	$ 1.192.253,00	5/08/2024	
TRANSF-20242186	$ 73.568.906,00	5/08/2024	
TRANSF-20242185	$ 300.866,00	5/08/2024	
TRANSF-20242177	$ 13.283,00	5/08/2024	
TRANSF-20242177	$ 3.693.102,00	5/08/2024	
TRANSF-20242172	$ 938.248,00	5/08/2024	
ZPPCE-20240414	$ 937.720,00	17/09/2024	
TRANSF-20242662	$ 280.809,00	24/09/2024	
TRANSF-20242664	$ 1.700.047,00	24/09/2024	
TRANSF-20242665	$ 1.700.047,00	24/09/2024	
TRANSF-20242667	$ 3.706.386,00	24/09/2024	
TRANSF-20242668	$ 5.992.027,00	24/09/2024	
TRANSF-20242669	$ 4.025.229,00	24/09/2024	
TRANSF-20242670	$ 1.497.296,00	24/09/2024	
TRANSF-20242671	$ 1.497.296,00	24/09/2024	
TRANSF-20242672	$ 4.022.999,00	24/09/2024	
TRANSF-20242673	$ 1.497.296,00	24/09/2024	
TRANSF-20242674	$ 5.623.125,00	24/09/2024	
TRANSF-20242676	$ 3.041.233,00	24/09/2024	
TRANSF-20242666	$ 1.700.047,00	24/09/2024	
TRANSF-20242663	$ 938.248,00	24/09/2024	
TRANSF-20242675	$ 1.486.167,00	24/09/2024	
TRANSF-20242675	$ 73.274.995,00	24/09/2024	
ZPPCE-20240464	$ 937.720,00	11/10/2024	
ZPPCE-20240465	$ 937.720,00	11/10/2024	
ZPPCE-20240476	$ 937.720,00	18/10/2024	

TRANSF-20243003	$ 1.700.047,00	24/10/2024	
TRANSF-20243004	$ 1.700.047,00	24/10/2024	
TRANSF-20243005	$ 1.700.047,00	24/10/2024	
TRANSF-20243006	$ 3.706.386,00	24/10/2024	
TRANSF-20243007	$ 5.992.027,00	24/10/2024	
TRANSF-20243008	$ 4.025.229,00	24/10/2024	
TRANSF-20243009	$ 1.497.296,00	24/10/2024	
TRANSF-20243010	$ 1.497.296,00	24/10/2024	
TRANSF-20243011	$ 4.022.999,00	24/10/2024	
TRANSF-20243012	$ 1.497.296,00	24/10/2024	
TRANSF-20243014	$ 75.033.972,00	24/10/2024	
TRANSF-20243013	$ 5.623.125,00	24/10/2024	
TRANSF-20243015	$ 3.041.233,00	24/10/2024	
TRANSF-20243002	$ 938.248,00	24/10/2024	
TRANSF-20243218	$ 769.171,00	15/11/2024	
TRANSF-20243223	$ 25.552,00	15/11/2024	
TRANSF-20243223	$ 2.614,00	15/11/2024	
TRANSF-20243223	$ 237,00	15/11/2024	
TRANSF-20243223	$ 11.409,00	15/11/2024	
TRANSF-20243220	$ 1.023.501,00	15/11/2024	
TRANSF-20243220	$ 590.545,00	15/11/2024	
TRANSF-20243220	$ 669.935,00	15/11/2024	
TRANSF-20243220	$ 1.428.528,00	15/11/2024	
TRANSF-20243221	$ 2.286.714,00	15/11/2024	
TRANSF-20243221	$ 6.838.512,00	15/11/2024	
TRANSF-20243221	$ 2.210.415,00	15/11/2024	
TRANSF-20243219	$ 2.467.241,00	15/11/2024	
TRANSF-20243219	$ 808.390,00	15/11/2024	
TRANSF-20243219	$ 2.115.576,00	15/11/2024	
TRANSF-20243219	$ 735.181,00	15/11/2024	
TRANSF-20243221	$ 1.108.120,00	15/11/2024	
TRANSF-20243223	$ 59.023.508,00	15/11/2024	
TRANSF-20243219	$ 55.501,00	15/11/2024	
TRANSF-20243222	$ 3.163.797,00	15/11/2024	
TRANSF-20243284	$ 962.898,00	20/11/2024	
TRANSF-20243299	$ 3.090.534,00	21/11/2024	
TRANSF-20243300	$ 1.700.047,00	21/11/2024	
TRANSF-20243301	$ 1.700.047,00	21/11/2024	
TRANSF-20243303	$ 3.706.386,00	21/11/2024	
TRANSF-20243303	$ 5.992.027,00	21/11/2024	
TRANSF-20243303	$ 4.025.229,00	21/11/2024	
TRANSF-20243304	$ 1.497.296,00	21/11/2024	
TRANSF-20243304	$ 4.022.999,00	21/11/2024	
TRANSF-20243304	$ 1.497.296,00	21/11/2024	
TRANSF-20243305	$ 5.623.125,00	21/11/2024	
TRANSF-20243307	$ 75.033.972,00	21/11/2024	
TRANSF-20243306	$ 1.700.048,00	21/11/2024	
ZPPCE-20240562	$ 937.720,00	9/12/2024	
TRANSF-20243548	$ 1.497.296,00	12/12/2024	
TRANSF-20243546	$ 5.623.125,00	12/12/2024	
TRANSF-20243549	$ 4.025.229,00	12/12/2024	
TRANSF-20243550	$ 5.992.027,00	12/12/2024	
TRANSF-20243543	$ 92.413,00	12/12/2024	
TRANSF-20243544	$ 788.788,00	12/12/2024	
TRANSF-20243545	$ 83.273.374,00	12/12/2024	
TRANSF-20243547	$ 1.497.296,00	12/12/2024	
TRANSF-20243551	$ 1.700.047,00	12/12/2024	
TRANSF-20243552	$ 1.700.047,00	12/12/2024	
TRANSF-20243553	$ 3.090.534,00	12/12/2024	
TRANSF-20243554	$ 962.898,00	12/12/2024	
TRANSF-20243621	$ 3.706.386,00	19/12/2024	
TRANSF-20243650	$ 473.273,00	30/12/2024	
TRANSF-202500193	$ 418.100,00	14/01/2025	
TRANSF-202500212	$ 285.080,00	14/01/2025	
TRANSF-202500192	$ 1.700.047,00	14/01/2025	
TRANSF-202500191	$ 281.189,00	14/01/2025	
TRANSF-202500190	$ 181.196,00	14/01/2025	
TRANSF-202500189	$ 117.810,00	14/01/2025	
TRANSF-202500180	$ 1.261.787,00	13/01/2025	
TRANSF-202500179	$ 131.918,00	13/01/2025	
TRANSF-202500178	$ 344.772,00	13/01/2025	
TRANSF-202500177	$ 894.909,00	13/01/2025	
TRANSF-202500176	$ 836.556,00	13/01/2025	
TRANSF-202500175	$ 2.175.356,00	13/01/2025	
TRANSF-202500195	$ 160.012,00	14/01/2025	
TRANSF-202500194	$ 160.011,00	14/01/2025	
TRANSF-202500174	$ 721.038,00	13/01/2025	
TRANSF-202500173	$ 823.721,00	13/01/2025	

TRANSF-202500172	$ 257.539,00	13/01/2025	
TRANSF-202500199	$ 817.778,00	14/01/2025	
TRANSF-202500171	$ 260.867,00	13/01/2025	
TRANSF-202500169	$ 5.102.767,00	13/01/2025	
TRANSF-202500168	$ 951.836,00	13/01/2025	
TRANSF-202500167	$ 2.202.927,00	13/01/2025	
TRANSF-202500166	$ 4.626.196,00	13/01/2025	
TRANSF-202500165	$ 4.145.108,00	13/01/2025	
TRANSF-202500198	$ 12.170.771,00	14/01/2025	
TRANSF-202500164	$ 3.621.829,00	13/01/2025	
TRANSF-202500163	$ 1.396.915,00	13/01/2025	
TRANSF-202500162	$ 4.136.788,00	13/01/2025	
TRANSF-202500161	$ 1.232.194,00	13/01/2025	
TRANSF-202500160	$ 2.107.494,00	13/01/2025	
TRANSF-202500159	$ 90.936.247,00	13/01/2025	
TRANSF-202500170	$ 19.047.790,00	13/01/2025	
TRANSF-202500211	$ 82.719.010,00	14/01/2025	
TRANSF-202500210	$ 5.623.125,00	14/01/2025	
TRANSF-202500209	$ 1.497.296,00	14/01/2025	
TRANSF-202500208	$ 4.022.999,00	14/01/2025	
TRANSF-202500207	$ 1.497.296,00	14/01/2025	
TRANSF-202500206	$ 1.497.296,00	14/01/2025	
TRANSF-202500205	$ 4.025.229,00	14/01/2025	
TRANSF-202500204	$ 5.992.027,00	14/01/2025	
TRANSF-202500203	$ 3.706.386,00	14/01/2025	
TRANSF-202500202	$ 1.700.047,00	14/01/2025	
TRANSF-202500201	$ 1.700.047,00	14/01/2025	
TRANSF-202500200	$ 1.700.047,00	14/01/2025	
TRANSF-202500197	$ 3.090.534,00	14/01/2025	
TRANSF-202500196	$ 962.898,00	14/01/2025	
ZPPCE-20250015	$ 937.720,00	16/01/2025	
ZPPCE-20250024	$ 937.720,00	24/01/2025	
TRANSF-202500495	$ 5.623.125,00	11/02/2025	
TRANSF-202500496	$ 1.497.296,00	11/02/2025	
TRANSF-202500497	$ 4.022.999,00	11/02/2025	
TRANSF-202500498	$ 1.497.296,00	11/02/2025	
TRANSF-202500499	$ 1.450.599,00	11/02/2025	
TRANSF-202500500	$ 3.931.834,00	11/02/2025	
TRANSF-202500501	$ 5.851.936,00	11/02/2025	
TRANSF-202500502	$ 3.706.386,00	11/02/2025	
TRANSF-202500503	$ 1.700.047,00	11/02/2025	
TRANSF-202500505	$ 1.700.047,00	11/02/2025	
TRANSF-202500509	$ 4.090.676,00	11/02/2025	
TRANSF-202500492	$ 250.045,00	11/02/2025	
TRANSF-202500493	$ 20.668.251,00	11/02/2025	
TRANSF-202500484	$ 962.898,00	11/02/2025	
TRANSF-202500494	$ 396.648,00	11/02/2025	
TRANSF-202500504	$ 82.692.325,00	11/02/2025	
TRANSF-202500508	$ 1.700.047,00	11/02/2025	
TRANSF-202500506	$ 3.090.534,00	11/02/2025	
TRANSF-202500507	$ 120.797,00	11/02/2025	
ZPPCE-20250058	$ 937.720,00	14/02/2025	
TRANSF-202500801	$ 2.633.850,00	11/03/2025	
TRANSF-202500803	$ 637.840,00	11/03/2025	
TRANSF-202500802	$ 306.720,00	11/03/2025	
ZPPCE-20250100	$ 937.720,00	11/03/2025	
TRANSF-202500819	$ 1.030.588,00	12/03/2025	
TRANSF-202500955	$ 1.190.000,00	27/03/2025	
TRANSF-202500956	$ 127.568,00	27/03/2025	
TRANSF-202500952	$ 595.000,00	27/03/2025	
TRANSF-202500953	$ 595.000,00	27/03/2025	
TRANSF-202500954	$ 595.000,00	27/03/2025	
TRANSF-202500957	$ 543.830,00	27/03/2025	
TRANSF-202500958	$ 418.880,00	27/03/2025	
TRANSF-202500959	$ 428.400,00	27/03/2025	
TRANSF-202500960	$ 2.528.869,00	27/03/2025	
TRANSF-202500962	$ 6.018.419,00	27/03/2025	
TRANSF-202500963	$ 1.602.552,00	27/03/2025	
TRANSF-202500964	$ 4.305.807,00	27/03/2025	
TRANSF-202500965	$ 1.602.552,00	27/03/2025	
TRANSF-202500966	$ 1.602.552,00	27/03/2025	
TRANSF-202500967	$ 4.308.193,00	27/03/2025	
TRANSF-202500968	$ 6.413.255,00	27/03/2025	
TRANSF-202500969	$ 3.966.936,00	27/03/2025	
TRANSF-202500970	$ 1.819.558,00	27/03/2025	
TRANSF-202500971	$ 1.819.558,00	27/03/2025	
TRANSF-202500973	$ 3.307.791,00	27/03/2025	
TRANSF-202500972	$ 1.819.558,00	27/03/2025	

TRANSF-202500961	$	62.212.876,00	27/03/2025	
TRANSF-202500974	$	34.489.386,00	27/03/2025	
TRANSF-202501292	$	2.049.735,00	29/04/2025	
TRANSF-202501293	$	1.497.295,00	29/04/2025	
TRANSF-202501294	$	882.282,00	29/04/2025	
TRANSF-202501295	$	557.785,00	29/04/2025	
TRANSF-202501297	$	108.717,00	29/04/2025	
TRANSF-202501296	$	304.247,00	29/04/2025	
TRANSF-202501298	$	60.849,00	29/04/2025	
TRANSF-202501300	$	5.623.125,00	29/04/2025	
TRANSF-202501301	$	1.497.295,00	29/04/2025	
TRANSF-202501302	$	4.022.999,00	29/04/2025	
TRANSF-202501303	$	1.497.295,00	29/04/2025	
TRANSF-202501304	$	1.497.295,00	29/04/2025	
TRANSF-202501305	$	4.025.229,00	29/04/2025	
TRANSF-202501306	$	5.992.027,00	29/04/2025	
TRANSF-202501307	$	3.706.386,00	29/04/2025	
TRANSF-202501308	$	1.700.048,00	29/04/2025	
TRANSF-202501046	$	1.700.047,00	7/04/2025	
TRANSF-202501309	$	1.700.047,00	29/04/2025	
TRANSF-202501310	$	3.090.534,00	29/04/2025	
TRANSF-202501299	$	94.968.219,00	29/04/2025	
TRANSF-202501202	$	962.898,00	22/04/2025	
TRANSF-202501097	$	4.250.880,00	10/04/2025	
TRANSF-202501098	$	4.022.999,00	10/04/2025	
VALOR TOTAL PAGADO	$	3.726.464.270,00		

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

(Diligenciar con cada una de las obligaciones especificas establecidas en el contrato)

Obligación según la cláusula del contrato	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Observaciones
1. Suministrar en calidad de arrendamiento los equipos detallados en las especificaciones técnicas de acuerdo con las características y funcionalidades descritas. Los equipos que componen la solución deben ser nuevos. No se aceptan equipos remanufacturados, salvo la excepción prevista para la etapa preoperativa	S	Informe de actividades	
2. Instalar, hacer las pruebas de operación y poner a punto y en operación con total funcionalidad, en cada uno de los parqueaderos y sedes correspondientes, todos los equipos objeto del contrato desde el primer día de ejecución del mismo y mantenerlos de manera óptima durante toda la vigencia.	S	Informe de actividades	
3. El contratista deberá contar con la total disponibilidad de los equipos desde el primer dia de ejecución del contrato en concordancia con lo establecido en cada una de las etapas de implementación.	S	Informe de actividades	
4. El contratista deberá garantizar la implementación de la misma versión de software para todos los parqueaderos y liberar simultáneamente las actualizaciones en todos los equipos.	S	El contratista cumple con la instalación de los equipos y software en todos los estacionamientos	
5. El contratista deberá adecuar los equipos a las soluciones tecnológicas implementadas o contratadas por la Terminal de Transporte para el ingreso, registro y pago del parqueadero que se tenga al momento de la suscripción del contrato sin costo alguno.	S	El contratista acepta el uso de las maquinas para implementación del GOPASS en los estacionamientos	
6. Los proponentes deberán presentar la hoja de vida con los respectivos soportes de cada una de las personas que trabajarán en el presente contrato, según lo establecido en el numeral 2.4 PERSONAL MÍNIMO del pliego de condiciones. Las certificaciones de experiencia deberán incluir las funciones y/o proyectos desarrollados. En caso de que se presenten auto certificaciones, ellas deberán ir acompañadas de las planillas de pago de seguridad social integral del periodo certificado. En caso de que el personal propuesto no llegare a ejecutar el contrato, el futuro contratista deberá documentar las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito por las cuales no puede cumplir con este requisito y deberá presentar a la supervisión del contrato personal de iguales o mejores calidades de las que fueron solicitadas por la entidad.	S	No se presentan novedades en la contratación del personal del contratista	
7. Cumplir plenamente con las normas sobre el derecho de autor.	S	No se han presentado reclamaciones por no cumplimiento de normas sobre el derecho de autor.	
8. El contratista deberá realizar las adecuaciones necesarias que permitan poner en operación los equipos.	S	No se requirió esta obligación	

9. La Terminal de Transporte S.A. contará con acceso a los registros de grabación sin que se requiera la intervención del contratista. El software de las cámaras deberá permitir las siguientes funciones como mínimo: visualización en tiempo real, revisión de grabaciones, exportación a medios externos, configuración. El contratista deberá suministrar al contratante las claves de acceso para gestionar estas funcionalidades.	S	La Terminal tiene acceso a las grabaciones de las cámaras	
10. El software suministrado por el contratista deberá permitir la generación de reportes. Como mínimo serán exigibles los siguientes: Fechas y horas de ingresos, salidas, permanencias, recaudos, actividades por usuario, facturas, tipos de vehículos, mensualidades. Los funcionarios de la Terminal de Transporte S.A. podrán generar autónomamente dichos reportes.	S	Los informes requeridos se descargan por la supervisión del contrato de manera correcta	
11. El sistema deberá contar con la funcionalidad de generar facturas electrónicas de conformidad con las especificaciones legales expedidas por la DIAN que se encuentren vigentes sobre facturación electrónica.	S	El sistema emite la facturación en los estacionamientos	
12. El contratista deberá estar en capacidad de realizar la integración del software de parqueaderos con el software contable, administrativo y financiero de la Terminal sin costo alguno para la Entidad y con herramientas como webservices sin costo adicional para la Terminal.	N	se realizan pruebas de validación por presentación de errores y se siguen presentando errores de parametrización	
13. El contratista deberá implementar herramientas como webservice u otras interfaces que garanticen la integración entre el software de parqueadero y el software administrativo de la Terminal y/u otros softwares que llegaren a requerirse en la ejecución del contrato.	S	el contratista implementa webservice para la consulta de información de manera remota	
14. El contratista ofrecerá una capacitación al inicio de la operación y cada vez que se requiera de acuerdo con el plan de capacitación programado por la Terminal.	N/A	N/A	
15. El contratista deberá realizar un mantenimiento preventivo mensual a todos los equipos suministrados sin costo adicional para La Terminal.	S	Se presenta informe de mantenimientos preventivos	
16. El contratista deberá realizar mantenimiento correctivo de los equipos que presenten fallas dentro de las cuatro (4) horas siguientes al reporte por parte de la Terminal de Transporte S.A.	S	Se presenta informe de mantenimientos correctivos	
17. El contratista deberá proveer asistencia técnica presencial y remota, 24 horas al día, siete días de la semana, mientras tenga vigencia el contrato.	S	El contratista atiende las novedades requeridas	Se aplican ANS sobre la oportunidad del soporte
18. El contratista deberá realizar reposición de equipos o parte de ellos, frente a incidencias que se presenten dentro de las cuatro (4) horas siguientes al reporte por parte de la Terminal de Transporte S.A.	S	No se requirió esta obligación	
19. El contratista deberá suscribir una póliza que ampare todos los equipos mientras tenga vigencia el contrato. Dicha póliza deberá amparar los riesgos por daño, hurto o destrucción. El valor asegurado será el que determine el contratista y, en todo caso, deberá amparar todos los equipos entregados en arriendo por el contratista, desde la etapa preoperativa, de acuerdo con los valores que este determine. La Terminal de transporte no será responsable por ningún tipo de daño de terceros a los equipos del contratista. Dicha póliza deberá ser remitida a la supervisión dentro de los primeros ocho (8) días calendario de ejecución del contrato.	S	Cumplimiento desde el inicio de ejecución, como se evidencia en el informe del mes de octubre de 2022	
20. El contratista deberá incluir en el arrendamiento de los equipos los techos de protección para intemperie para todos los equipos suministrados.	S	Cumplimiento desde el inicio de ejecución, como se evidencia en el informe del mes de octubre de 2022	
21. El contratista se obliga con la Terminal de Transporte S.A. a tener la cantidad de licencias de software de sistema de inventario vehicular, las licencias de software administrativo, el software para parqueadero de conformidad con las necesidades para cada parqueadero.	S	Cumplimiento desde el inicio de ejecución, como se evidencia en el informe del mes de octubre de 2022	
22. El contratista deberá dar en arrendamiento las casetas para punto de pago en las cantidades solicitadas por la supervisión del contrato y la oferta del contratista.	S	Cumplimiento desde el inicio de ejecución, como se evidencia en el informe del mes de octubre de 2022	
23. El contratista deberá crear los niveles y perfiles administrativos que determine la Terminal de Transporte para la operación de los parqueaderos.	S	El software desarrollado presenta 3 niveles de perfiles: Cajero, Supervisor y Gerente como lo requiere la Supervisión	

24. El contratista, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de ejecución del contrato deberá entregar a la supervisión los manuales de operación del software y hardware objeto del presente contrato en formato físico y digital. Asimismo, deberá configurar y entregar los perfiles administrativos del software dentro de los dos (2) primeros días calendario de ejecución del contrato.	S	Cumplimiento desde el inicio de ejecución, como se evidencia en el informe del mes de octubre de 2022	
25. El contratista garantizará la disponibilidad, acceso e integridad de la información que se registre en el software, entendiendo que la información y datos que allí se ingresen son de propiedad de la Terminal de Transporte S.A y de las entidades distritales propietarias de cada parqueadero, exclusivamente.	S	Se realiza la descarga de los informes requeridos por la supervisión del contrato	
26.El contratista se obliga a garantizar la plena y continua funcionalidad de la solución y sistema de control de acceso y operación de los parqueaderos, para lo cual, realizará a su cargo los mantenimientos preventivos y correctivos y mantendrá niveles de servicio que garanticen la plena disponibilidad del servicio de domingo a domingo 24 horas al día.	S	Se presenta informe de mantenimientos preventivos	
27. El contratista realizará la instalación y adecuación de todos los componentes objeto del contrato de manera simultánea en todas las sedes de ejecución el primer día entre las 10:00 p.m. y las 06:00 a.m. del día siguiente. Para ello deberá contar con la disponibilidad total de equipos y personal. Para los parqueaderos que operan 24 horas, la Supervisión del contrato determinará el proceso de instalación	N/A	N/A	
28. Acuerdos de Niveles de Servicio: El contratista se obliga a cumplir los siguientes acuerdos de niveles de servicio y los descuentos derivados de su incumplimiento: a. El contratista deberá hacer la instalación, cuando se requiera, completa y oportuna de los equipos y software, en cada una de las sedes establecidas en el contrato, en el primer día de ejecución del mismo, en concordancia con lo establecido en cada una de las etapas de implementación del sistema. En caso de que la instalación no se haga de manera completa se descontará el 20% sobre el valor total de la facturación del primer mes de cada uno de los equipos no oportunamente instalados.	S	No se requirió aplicar esta obligación	
b. En caso de que se presente una falla o avería y el contratista no la atienda dentro de las cuatro horas siguientes se descontará al contratista el valor de un (1) día de arrendamiento del equipo averiado.	N	Se aplica Ans por la oportuna atención a las novedades, de acuerdo con lo estipulado en el contrato	
c. En caso de que se presente falla o avería en alguno de estos, el contratista deberá reemplazarlo en el lapso máximo de cuatro (4) horas. En caso de que los equipos o software no sean reemplazados durante este término se descontará al contratista el valor de un (1) día de arrendamiento del equipo.	N	Se aplica Ans por el incorrecto funcionamiento y no fueron atentados en los plazos establecidos	
d. En caso de que los manuales de operación del software y hardware no sean entregados dentro del plazo máximo establecido en el presente contrato, se realizarán los siguientes descuentos: por cada día calendario de retraso en la entrega de cada entregable se descontará un (1) Salario Mínimo Diario Vigente (S.M.D.V.).	S	No se requirió aplicar esta obligación	
e. En caso de que los perfiles administrativos no sean configurados y entregados dentro del plazo máximo respectivo, por cada día calendario de retraso en la entrega de cada perfil se descontará un (1) Salario Mínimo Diario Vigente (S.M.D.V.).	S	No se requirió aplicar esta obligación	
f. El contratista deberá proveer el personal solicitado desde el primer día de ejecución del contrato. En caso de que el personal ofertado no ejecute el contrato se le descontará al contratista el 0.5% del valor mensual del contrato por cada uno de los cargos que no sean provistos. En caso de que definitivamente no se provea el personal mínimo requerido se descontará mensualmente el 2.5% de la facturación total del mes por cada cargo que no sea provisto. PARÁGRAFO: Los anteriores Acuerdos de Niveles de Servicio se aplicarán sin perjuicio de las demás medidas contempladas contractualmente para sancionar el incumplimiento de las obligaciones contractuales.	S	No se requirió aplicar esta obligación	

29. El contratista deberá contar con las siguientes licencias, como mínimo: i. Licencias de software de sistema de inventario vehicular. ii. Licencias de software administrativo. iii. Licencias de software para parqueadero. iv. Licencias de software de cámaras. v. Licencias de Windows 10 como mínimo; Estas licencias deberán ser remitidas a la supervisión dentro de los primeros quince (15) días de ejecución del contrato, sin perjuicio de las demás que sean requeridas para la ejecución del contrato.	S	El contratista es el desarrollador del software de inventario vehicular, administrativo, parqueadero, las demás licencias fueron remitidas por medio de correo electrónico en los plazos establecidos.	

NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO: Si se presenta alguna novedad durante la ejecución del contrato y presentación del informe; se debe describir la novedad y las acciones tomadas por el supervisor:

8. CUMPLIMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El supervisor deberá relacionar la información de objeto de certificación de cumplimiento (Cuando Aplique)

ACTIVIDAD	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Fecha	Observaciones
1. El Contratista garantizar el suministro de elementos de protección personal (EPP) adecuado con cada una de las labores que se desarrollan con ocasión del objeto del contrato.	S	El contratista provee los elementos de protección personal, entrega certificación suscrita por el representante legal de la entrega de estos	13/05/2025	
2. El contratista será responsable de los accidentes que pueda sufrir su personal, los trabajadores de la Terminal de Transporte S.A., visitantes o terceros, como resultado de su negligencia o descuido en tomar las medidas de seguridad en el trabajo.	S	No se han presentado accidentes laborales	N/A	
3. Cumplir con las afiliaciones y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y con los pagos de aportes parafiscales en los términos de la legislación vigente.	S	El contratista remite las planillas de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral	13/05/2025	
4. Cumplir las normas y reglamentos de seguridad industrial, salud ocupacional y riesgos laborales.	S	El contratista aplica las normas SST, no se presentan incidentes entrega, certificación suscrita por el representante legal de la entrega de estos	13/05/2025	
5. La empresa adjudicataria del presente contrato deberá contar con el Sistema de Gestión en Seguridad y salud en el Trabajo (SGSTT), implementado y funcionando (con certificado de la ARL a la que esté afiliada la empresa).	S	El contratista presenta la evaluación de la Arl	15/11/2022	

9. CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

El supervisor deberá relacionar la información de objeto de certificación de cumplimiento (cuando aplique)

Entrega de informes según clausula de contrato	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Fecha	Observaciones
1. El contratista deberá hacer uso eficiente de los insumos puestos a su disposición, así como dar un adecuado uso de los recursos agua y energía y buen manejo de los residuos que se generen en desarrollo del objeto contractual. Para esto deberá tener en cuenta lo estipulado en los Lineamientos Ambientales Internos de la Terminal de Transporte S.A. y su Sistema de Gestión Ambiental SGA.	S	El contratista remite certificado de eficiencia energética	15/11/2022	
2. El futuro CONTRATISTA en caso de ser generador de residuos peligrosos y especiales, deberá cumplir con la normatividad ambiental aplicable, en lo relacionado con el manejo adecuado y disposición final de los residuos peligrosos y especiales (pilas, baterías, gases, etc.). En este sentido, deberá entregar en los informes para pago a la Terminal de Transporte S.A. certificación de la disposición final de residuos peligrosos, en caso de haberse realizado, o certificación general de cumplimiento de las normas ambientales	S	El contratista no requirió realizar disposición final	N/A	
3. El contratista deberá cumplir con los lineamientos de compra sostenible de la Terminal de Transporte S.A. que le sean aplicables, los cuales para el caso del contrato a suscribir debe tener en cuenta al menos lo siguiente: a. El contratista deberá utilizar materiales reciclados para el embalaje del producto y los insumos	N/A	N/A	N/A	

b. Al adquirir aparatos eléctricos se debe seleccionar los que ofrezcan menor consumo de energía, para lo cual es necesario que aporten el certificado de eficiencia energética correspondiente.	S	El contratista remite certificado de eficiencia energética	15/11/2022	
C. El contratista deberá realizar la disposición final de los Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos "RAEES" que se generen, para lo cual deberá contar con un gestor autorizado por autoridad ambiental competente y/o estar inscrito en un programa posconsumo. Así mismo deberá entregar el certificado de disposición final de estos residuos.	S	El contratista no requirió realizar disposición final	N/A	
D. De emplearse monitores en la operación, estos deben ser de pantalla LCD o LED, que estén libres de mercurio que cumplan con la Directiva ROHS 65/2011.	S	El contratista remite ficha técnica de los productos	15/11/2022	
De requerir mouse para la operación de equipos de cómputo, este debe ser conectado por cable al puerto USB y no inalámbrico.	S	El contratista remite ficha técnica de los productos	15/11/2022	
Todos los equipos de cómputo y periféricos deben cumplir con la norma técnica de bajo consumo energético.	S	El contratista remite ficha técnica de los productos	15/11/2022	
Los equipos de cómputo deberán ofrecer periodo de garantía superior a dos años.	S	El contratista remite ficha técnica de los productos	15/11/2022	
En el caso de las talanqueras, su operación debe garantizarse bajo criterios de bajo consumo energético. Y los residuos derivados de ellas se deben disponer de acuerdo con los criterios mencionados para los RAEEs en la fila 3 de la presente tabla.	S	El contratista remite certificado de eficiencia energética	15/11/2022	
En caso de requerir equipos de impresión, se deben garantizar los siguientes criterios: El contratista deberá cumplir con los requerimientos de la legislación ambiental que le apliquen. - Requerimientos de eficiencia energética, encendido, hibernación y apagado. - El equipo cumple con norma técnica de bajo consumo energético. -El equipo de impresión debe cumplir con el mayor rendimiento de hojas por tóner, comparados con su categoría; así como el número de imágenes por minuto que puede producir. - El equipo de impresión deberá imprimir en doble faz de manera automática, contar con dispositivos de control de uso, como identificación de usuarios con clave. - El contratista deberá utilizar materiales reciclados para el embalaje del producto y los insumos. - El contratista deberá realizar la disposición final de los Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos "RAEES" que se generen, para lo cual deberá contar con un gestor autorizado por autoridad ambiental competente y/o estar inscrito en un programa posconsumo.	N/A	N/A	N/A	

El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

10 .CERTIFICACIÓN

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con sus obligaciones contractuales, en particular, acreditó los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente.

Fecha del Informe 25/05/2025

Supervisor

Nombre Manuel Fernando Cifuentes Bonilla

Cargo Director de Recursos Físicos y Negocios

Firma



Proyectó

Carlos Andres Paez Sanchez - Contratista Profesional especializado, Subdirección de estacionamientos fuera de vía - DRFN

SECURITY ACCESS

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

$ 000008

Nº 4376

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** Lote "M" **Fecha y hora Ingreso** 19:00 07/04/25 **Fecha y hora Salida** 22:40

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento	Observaciones
Limpieza interna y externa	X
Estado de las Chapas	X
Revisión de Correas	X
Ajuste de Conexiones	X
Ajuste y Lubricación Mecánica	X
Verificación estado de la pintura	X
Calibración de pumas y microsuitch	X
Revisión de tapas y cauchos protectores	X

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 2

Procedimiento	Observaciones
Limpieza interna y externa	X
Estado de las Chapas	X
Mantenimiento Transportes o impresora	X
Ajuste de Conexiones	X
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	X
Verificación estado de la pintura	X
Revisión de pantalla - display - mensajes	X
Verificación de iluminación exterior	X

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT. 1

Procedimiento	Observaciones
Limpieza interna y externa	X
Estado de las Chapas	X
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete	X
Mantenimiento de Billetero	X
Mantenimiento de Monedero	X
Ajuste de Conexiones	X
Verificación de iluminación exterior	X
Verificación de sensores y alarma	X
Mantenimiento impresora de recibos	X

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento	Observaciones
Limpieza interna y externa	X
Revisión fuente de poder	X
Depuración base de datos	X
Revisión teclado y mouse	X
Revisión lector y cajón monedero	X
Backup de la información	X
Organización de cables y conexiones	X
Revisión impresora POS	X
Actualizaciones y antivirus	X

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro 120 Vac Voltaje Fase - Tierra 120 Vac
Voltaje Neutro - Tierra Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario X Discos Duros X
Cámaras LPR X DVR Grabando X

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico:
Firma:
Nombre: David Valencia

Recibe:
Firma: Daniel Valencia
Nombre:

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Nº 4377

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** Molsha Éxito **Fecha y hora Ingreso** 23:00 **Fecha y hora Salida** 24:00

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Revisión de Correas	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Ajuste y Lubricación Mecánica	X	
Verificación estado de la pintura	X	
Calibración de pumas y microsuitch	X	
Revisión de tapas y cauchos protectores	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Mantenimiento Transportes o impresora	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	X	
Verificación estado de la pintura	X	
Revisión de pantalla - display - mensajes	X	
Verificación de iluminación exterior	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Revisión fuente de poder	X	
Depuración base de datos	X	
Revisión teclado y mouse	X	
Revisión lector y cajón monedero	X	
Backup de la información	X	
Organización de cables y conexiones	X	
Revisión impresora POS	X	
Actualizaciones y antivirus	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro 110 Vac Voltaje Fase - Tierra 220 Vac
Voltaje Neutro - Tierra 0 Voltaje UPS 110 Vac

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	X	Discos Duros	X
Cámaras LPR	X	DVR Grabando	X

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico:
Firma:
Nombre:

Recibe:
Firma:
Nombre:

000000 3

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Nº 4378

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** Modelo Bares **Fecha y hora Ingreso** 02/04/15 24:75 **Fecha y hora Salida** 11:30 am

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Revisión de Correas	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Ajuste y Lubricación Mecánica	X	
Verificación estado de la pintura	X	
Calibración de pumas y microsuitch	X	
Revisión de tapas y cauchos protectores	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento Transportes o impresora		
Ajuste de Conexiones		
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.		
Verificación estado de la pintura		
Revisión de pantalla - display - mensajes		
Verificación de iluminación exterior		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 7

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Revisión fuente de poder	X	
Depuración base de datos	X	
Revisión teclado y mouse	X	
Revisión lector y cajón monedero	X	
Backup de la información	X	
Organización de cables y conexiones	X	
Revisión impresora POS	X	
Actualizaciones y antivirus	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro 120 Vac Voltaje Fase - Tierra 120 Vac
Voltaje Neutro - Tierra 0 Voltaje UPS 120 Vac

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario X Discos Duros X
Cámaras LPR Cámaras DVR Grabando

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico:

Firma:
Nombre:

Recibe:

Firma:
Nombre:

Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

No. 004379

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** 196 y 97 **Fecha y hora Ingreso** 8/4/25 20:00 **Fecha y hora Salida** 23:40

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas — CANT. 8

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Revisión de Correas	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Ajuste y Lubricación Mecánica	X	
Verificación estado de la pintura	X	
Calibración de pumas y microsuitch	X	
Revisión de tapas y cauchos protectores	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador — CANT. 3

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Mantenimiento Transportes o impresora	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	X	
Verificación estado de la pintura	X	
Revisión de pantalla - display - mensajes	X	
Verificación de iluminación exterior	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático — CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual — CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Revisión fuente de poder	X	
Depuración base de datos	X	
Revisión teclado y mouse	X	
Revisión lector y cajón monedero	X	
Backup de la información	X	
Organización de cables y conexiones	X	
Revisión impresora POS	X	
Actualizaciones y antivirus	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro 120 Vac — Voltaje Fase - Tierra 120 Vac
Voltaje Neutro - Tierra 2 — Voltaje UPS 120 Vac

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	X	Discos Duros	X
Cámaras LPR	X	DVR Grabando	X

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico:

Firma:
Nombre:

Recibe:

Firma:
Nombre:

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Nº 000000 4380

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** 100 Salas **Fecha y hora Ingreso** 02/04/ 23:30 **Fecha y hora Salida** 04/4/25 1:30

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 4

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Revisión de Correas	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Ajuste y Lubricación Mecánica	X	
Verificación estado de la pintura	X	
Calibración de pumas y microsuitch	X	
Revisión de tapas y cauchos protectores	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 9

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Mantenimiento Transportes o impresora	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	X	
Verificación estado de la pintura	X	
Revisión de pantalla - display - mensajes	X	
Verificación de iluminación exterior	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 9

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Revisión fuente de poder	X	
Depuración base de datos	X	
Revisión teclado y mouse	X	
Revisión lector y cajón monedero	X	
Backup de la información	X	
Organización de cables y conexiones	X	
Revisión impresora POS	X	
Actualizaciones y antivirus	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro 120 Va
Voltaje Fase - Tierra 120 Vb
Voltaje Neutro - Tierra 0 Vc
Voltaje UPS 120 Vc

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	X	Discos Duros	X
Cámaras LPR	X	DVR Grabando	X

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico:

Firma:
Nombre:

Recibe:

Firma:
Nombre:

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Nº 4718

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** Tonal-2 **Fecha y hora Ingreso** 01/04/25 8:45am **Fecha y hora Salida** 01/04/25 9:30am

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Revisión de Correas		
Ajuste de Conexiones		
Ajuste y Lubricación Mecánica		
Verificación estado de la pintura		
Calibración de pumas y microsuitch		
Revisión de tapas y cauchos protectores		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento Transportes o impresora		
Ajuste de Conexiones		
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.		
Verificación estado de la pintura		
Revisión de pantalla - display - mensajes		
Verificación de iluminación exterior		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Revisión fuente de poder		
Depuración base de datos		
Revisión teclado y mouse		
Revisión lector y cajón monedero		
Backup de la información		
Organización de cables y conexiones		
Revisión impresora POS		
Actualizaciones y antivirus		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario		Discos Duros	
Cámaras LPR		DVR Grabando	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización

Estado bobinas sensores

Estado de las tarjetas M

Ing Técnico:

Firma: Ana Hernandez

Nombre: Cardina Ariza

Recibe:

Firma: YON ARIZA

Nombre: YON ARIZA

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Nº 4719

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** Final-3 **Fecha y hora Ingreso** 01/04/25 9:45am **Fecha y hora Salida** 01/04/25 12:10pm

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Revisión de Correas	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Ajuste y Lubricación Mecánica	X	
Verificación estado de la pintura	X	
Calibración de pumas y microsuitch	X	
Revisión de tapas y cauchos protectores	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Se solicita cambio de banda en motor de barrera de salida.

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento Transportes o impresora		
Ajuste de Conexiones		
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.		
Verificación estado de la pintura		
Revisión de pantalla - display - mensajes		
Verificación de iluminación exterior		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Revisión fuente de poder	X	
Depuración base de datos	X	
Revisión teclado y mouse	X	
Revisión lector y cajón monedero	X	
Backup de la información	X	
Organización de cables y conexiones	X	
Revisión impresora POS	X	
Actualizaciones y antivirus	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	X	Discos Duros	X
Cámaras LPR		DVR Grabando	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización _____

Estado bobinas sensores _____

Estado de las tarjetas M _____

Ing Técnico:

Firma: Ana Hernandez

Nombre: Carolina Carpa

Recibe:

Firma: _____

Nombre: _____

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Nº 4720

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** Tunal-1 **Fecha y hora Ingreso** 01/04/25 7:30am **Fecha y hora Salida** 01/04/25 8:30am

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Mantenimiento Transportes o impresora	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Revisión de pantalla - display - mensajes	✓	
Verificación de iluminación exterior	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Revisión fuente de poder		
Depuración base de datos		
Revisión teclado y mouse		
Revisión lector y cajón monedero		
Backup de la información		
Organización de cables y conexiones		
Revisión impresora POS		
Actualizaciones y antivirus		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario		Discos Duros	
Cámaras LPR		DVR Grabando	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización

Estado bobinas sensores

Estado de las tarjetas M

Ing Técnico:

Firma: Ana Hernandez

Nombre: Cardina Carga

Recibe:

Firma: Daniela Valbuena

Nombre: Daniela Valbuena

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Nº 4721

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** Castilla **Fecha y hora Ingreso** 01/04/25 12:39pm **Fecha y hora Salida** 01/04/25 3:01pm

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Mantenimiento Transportes o impresora	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Revisión de pantalla - display - mensajes	✓	
Verificación de iluminación exterior	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos	✓	
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	✓	Discos Duros	✓
Cámaras LPR	✓	DVR Grabando	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico:
Firma: Ana Hernandez
Nombre: Carolina Cano

Recibe:
Firma:
Nombre:

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Nº 4722

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** Simonbolivar **Fecha y hora Ingreso** 01/04/25 4:10pm **Fecha y hora Salida** 01/04/25 5:46pm

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Revisión de Correas	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Ajuste y Lubricación Mecánica	X	
Verificación estado de la pintura	X	
Calibración de pumas y microsuitch	X	
Revisión de tapas y cauchos protectores	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento Transportes o impresora		
Ajuste de Conexiones		
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.		
Verificación estado de la pintura		
Revisión de pantalla - display - mensajes		
Verificación de iluminación exterior		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 3

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Revisión fuente de poder	X	
Depuración base de datos	X	
Revisión teclado y mouse	X	
Revisión lector y cajón monedero	X	
Backup de la información	X	
Organización de cables y conexiones	X	
Revisión impresora POS	X	
Actualizaciones y antivirus	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	X	Discos Duros	X
Cámaras LPR		DVR Grabando	X

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico:
Firma: Ana Hernandez
Nombre: Carolina Corral

Recibe:
Firma:
Nombre:

SECURITY ACCESS

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESS SCAN

Nº 4723

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** S.A providencia **Fecha y hora Ingreso** 02/04/25 8:22am **Fecha y hora Salida** 02/04/25 10:10am

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Revisión de Correas	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Ajuste y Lubricación Mecánica	X	
Verificación estado de la pintura	X	
Calibración de pumas y microsuitch	X	
Revisión de tapas y cauchos protectores	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento Transportes o impresora		
Ajuste de Conexiones		
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.		
Verificación estado de la pintura		
Revisión de pantalla - display - mensajes		
Verificación de iluminación exterior		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Revisión fuente de poder	X	
Depuración base de datos	X	
Revisión teclado y mouse	X	
Revisión lector y cajón monedero	X	
Backup de la información	X	
Organización de cables y conexiones	X	
Revisión impresora POS	X	
Actualizaciones y antivirus	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	X	Discos Duros	X
Cámaras LPR		DVR Grabando	X

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización

Estado bobinas sensores

Estado de las tarjetas M

Ing Técnico:

Firma: Ana h

Nombre: Cardina Carpd

Recibe:

Firma:

Nombre:

Reporte de Mantenimiento Preventivo

N. 0000004724

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** S.A roncador **Fecha y hora Ingreso** 02/04/25 10:20am **Fecha y hora Salida** 02/04/25 12:00m

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Revisión de Correas		
Ajuste de Conexiones		
Ajuste y Lubricación Mecánica		
Verificación estado de la pintura		
Calibración de pumas y microsuitch		
Revisión de tapas y cauchos protectores		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento Transportes o impresora		
Ajuste de Conexiones		
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.		
Verificación estado de la pintura		
Revisión de pantalla - display - mensajes		
Verificación de iluminación exterior		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Revisión fuente de poder		
Depuración base de datos		
Revisión teclado y mouse		
Revisión lector y cajón monedero		
Backup de la información		
Organización de cables y conexiones		
Revisión impresora POS		
Actualizaciones y antivirus		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario		Discos Duros	
Cámaras LPR		DVR Grabando	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización

Estado bobinas sensores

Estado de las tarjetas M

Ing Técnico:

Firma: Cardina Carpa

Nombre: Cardina Carpa

Recibe:

Firma:

Nombre:

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Nº 4725

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESS SCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** S.A Asidgno **Fecha y hora Ingreso** 02/04/25 12:30pm **Fecha y hora Salida** 02/04/25 3:00pm

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Revisión de Correas	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Ajuste y Lubricación Mecánica	X	
Verificación estado de la pintura	X	
Calibración de pumas y microsuitch	X	
Revisión de tapas y cauchos protectores	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento Transportes o impresora		
Ajuste de Conexiones		
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.		
Verificación estado de la pintura		
Revisión de pantalla - display - mensajes		
Verificación de iluminación exterior		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Revisión fuente de poder	X	
Depuración base de datos	X	
Revisión teclado y mouse	X	
Revisión lector y cajón monedero	X	
Backup de la información	X	
Organización de cables y conexiones	X	
Revisión impresora POS	X	
Actualizaciones y antivirus	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	X	Discos Duros	X
Cámaras LPR		DVR Grabando	X

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico:

Firma: Cardina Carpa

Nombre: Cardina Carpa

Recibe:

Firma: Yeison Martinez

Nombre: Yeison Martinez

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Nº 4726

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** calle 72 **Fecha y hora Ingreso** 02/04/25 4:20pm **Fecha y hora Salida** 02/04/25 5:36pm

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Revisión de Correas	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Ajuste y Lubricación Mecánica	X	
Verificación estado de la pintura	X	
Calibración de pumas y microsuitch	X	
Revisión de tapas y cauchos protectores	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento Transportes o impresora		
Ajuste de Conexiones		
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.		
Verificación estado de la pintura		
Revisión de pantalla - display - mensajes		
Verificación de iluminación exterior		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Revisión fuente de poder	X	
Depuración base de datos	X	
Revisión teclado y mouse	X	
Revisión lector y cajón monedero	X	
Backup de la información	X	
Organización de cables y conexiones	X	
Revisión impresora POS	X	
Actualizaciones y antivirus	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	X	Discos Duros	X
Cámaras LPR		DVR Grabando	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico:
Firma: Carolina Carpa
Nombre: Carolina Carpa

Recibe:
Firma:
Nombre: Yersy Johana Izquierdo

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Nº 4727

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** Calle 100 Olimp. **Fecha y hora Ingreso** 03/04/25 10:11am **Fecha y hora Salida** 03/04/25 12:00m

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Se arreglo y se calibro en la pluma de salida, porque se encontro abajo, se subio horizontal quedo recta.

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Mantenimiento Transportes o impresora	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Revisión de pantalla - display - mensajes	✓	
Verificación de iluminación exterior	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos	✓	
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	✓	Discos Duros	✓
Cámaras LPR	✓	DVR Grabando	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico:

Firma: Anahernandez
Nombre: Carolina Carpa

Recibe:

Firma: Daniela S
Nombre: Daniela S

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Nº 4728

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** Chico 97 **Fecha y hora Ingreso** 03/04/25 12:33pm **Fecha y hora Salida** 03/04/25 2:04pm

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica		
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Mantenimiento Transportes o impresora	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Revisión de pantalla - display - mensajes	✓	
Verificación de iluminación exterior	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos	✓	
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario		Discos Duros	
Cámaras LPR		DVR Grabando	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización

Estado bobinas sensores

Estado de las tarjetas M

Ing Técnico:

Firma: Ana Hernandez

Nombre: Carolina Lara

Recibe:

Firma: Dairis A

Nombre: Dairis

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Nº 4729

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** Calle 93 **Fecha y hora Ingreso** 03/04/25 2:21pm **Fecha y hora Salida** 03/04/25 3:14pm

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas		
Ajuste de Conexiones		
Ajuste y Lubricación Mecánica		
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento Transportes o impresora		
Ajuste de Conexiones		
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.		
Verificación estado de la pintura		
Revisión de pantalla - display - mensajes		
Verificación de iluminación exterior		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos	✓	
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario		Discos Duros	✓
Cámaras LPR		DVR Grabando	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico:
Firma: Ana Hernandez
Nombre: Carolina Lapa

Recibe:
Firma:
Nombre: Oneys C.

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Nº 4730

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** Calle 98 **Fecha y hora Ingreso** 03/04/25 4:10pm **Fecha y hora Salida** 03/04/25 6:04pm

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 3

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 3

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Mantenimiento Transportes o impresora	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Revisión de pantalla - display - mensajes	✓	
Verificación de iluminación exterior	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos	✓	
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	✓	Discos Duros	✓
Cámaras LPR	✓	DVR Grabando	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización _____

Estado bobinas sensores _____

Estado de las tarjetas M _____

Ing Técnico:

Firma: Ana Hernandez

Nombre: Cardina Capel

Recibe:

Firma: _____

Nombre: _____

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Nº 4731

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** Manachis **Fecha y hora Ingreso** 07/04/25 8:20am **Fecha y hora Salida** 07/04/25 11:11am

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Revisión de Correas	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Ajuste y Lubricación Mecánica	X	
Verificación estado de la pintura	X	
Calibración de pumas y microsuitch	X	
Revisión de tapas y cauchos protectores	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Mantenimiento Transportes o impresora	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	X	
Verificación estado de la pintura	X	
Revisión de pantalla - display - mensajes	X	
Verificación de iluminación exterior	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Revisión fuente de poder	X	
Depuración base de datos	X	
Revisión teclado y mouse	X	
Revisión lector y cajón monedero	X	
Backup de la información	X	
Organización de cables y conexiones	X	
Revisión impresora POS	X	
Actualizaciones y antivirus	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	X	Discos Duros	X
Cámaras LPR	X	DVR Grabando	X

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización

Estado bobinas sensores

Estado de las tarjetas M

Ing Técnico:

Firma: Ana Fernandez

Nombre: Carolina Cano

Recibe:

Firma:

Nombre: Hugo Lopez

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Nº 4732

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** Calle 88 **Fecha y hora Ingreso** 04/04/25 09:13 pm **Fecha y hora Salida** 04/04/25 11:00 pm

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Mantenimiento Transportes o impresora	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Revisión de pantalla - display - mensajes	✓	
Verificación de iluminación exterior	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos	✓	
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	✓	Discos Duros	✓
Cámaras LPR		DVR Grabando	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico:
Firma: Ana Hernandez
Nombre: Carolina Capa

Recibe:
Firma: Jesus E. Jesus Estrada
Nombre:

Reporte de Mantenimiento Preventivo

0001

Nº 4733

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** Calle 85 Country **Fecha y hora Ingreso** 04/04/25 12:12pm **Fecha y hora Salida** 04/04/25 1:08pm

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 3

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 3

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Mantenimiento Transportes o impresora	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Revisión de pantalla - display - mensajes	✓	
Verificación de iluminación exterior	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos	✓	
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario		Discos Duros	
Cámaras LPR		DVR Grabando	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico:
Firma: Carolina Carpa
Nombre: Ana Hernandez

Recibe:
Firma: Angie Silva
Nombre: Angie Valentina Silva

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Nº 4734

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** Lago 79 **Fecha y hora Ingreso** 04/04/25 1:40pm **Fecha y hora Salida** 04/04/25 5:12pm

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Mantenimiento Transportes o impresora	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Revisión de pantalla - display - mensajes	✓	
Verificación de iluminación exterior	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos	✓	
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	✓	Discos Duros	✓
Cámaras LPR		DVR Grabando	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización _____

Estado bobinas sensores _____

Estado de las tarjetas M _____

Ing Técnico:

Firma: Ana Hernandez

Nombre: Carolina Carpio

Recibe:

Firma: _____

Nombre: _____

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Nº 4735

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** Alh carulla **Fecha y hora Ingreso** 07/04/25 11:51am **Fecha y hora Salida** 07/04/25 1:19pm

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Mantenimiento Transportes o impresora	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Revisión de pantalla - display - mensajes	✓	
Verificación de iluminación exterior	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos	✓	
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	✓	Discos Duros	✓
Cámaras LPR	✓	DVR Grabando	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico:

Firma: Anahernandez

Nombre: Carolina Cano

Recibe:

Firma: Paola Gomez

Nombre: Paola Gomez

00000024

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Nº 4736

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** Alh. Triangulo **Fecha y hora Ingreso** 07/04/25 1:30pm **Fecha y hora Salida** 07/04/25 3:35pm

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Mantenimiento Transportes o impresora	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Revisión de pantalla - display - mensajes	✓	
Verificación de iluminación exterior	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos	✓	
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	✓	Discos Duros	✓
Cámaras LPR	✓	DVR Grabando	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico:
Firma: Ana Hernandez
Nombre: Carolina Cano

Recibe:
Firma: Emilce Rojas
Nombre: Emilce Rojas

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Nº 4737

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** Castellana **Fecha y hora Ingreso** 07/04/25 4:13pm **Fecha y hora Salida** 07/04/25 6:09pm

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Mantenimiento Transportes o impresora	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Revisión de pantalla - display - mensajes	✓	
Verificación de iluminación exterior	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos	✓	
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	✓	Discos Duros	✓
Cámaras LPR	✓	DVR Grabando	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámara Out derecho no tiene visual, no tiene comunicación falta el pantalla se envió cuadrada

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico:

Firma: Am hernandez

Nombre: Carolina Calpa

Recibe:

Firma: 2 mayer

Nombre: Lina marcela M

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Nº 4738

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** Bahia 1 **Fecha y hora Ingreso** 08/04/25 7:35am **Fecha y hora Salida** 08/04/25 9:30am

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Revisión de Correas	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Ajuste y Lubricación Mecánica	X	
Verificación estado de la pintura	X	
Calibración de pumas y microsuitch	X	
Revisión de tapas y cauchos protectores	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Mantenimiento Transportes o impresora	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	X	
Verificación estado de la pintura	X	
Revisión de pantalla - display - mensajes	X	
Verificación de iluminación exterior	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete	X	
Mantenimiento de Billetero	X	
Mantenimiento de Monedero	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Verificación de iluminación exterior	X	
Verificación de sensores y alarma	X	
Mantenimiento impresora de recibos	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Revisión fuente de poder	X	
Depuración base de datos	X	
Revisión teclado y mouse	X	
Revisión lector y cajón monedero	X	
Backup de la información	X	
Organización de cables y conexiones	X	
Revisión impresora POS	X	
Actualizaciones y antivirus	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	X	Discos Duros	X
Cámaras LPR		DVR Grabando	X

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico:
Firma: Fra hernandez
Nombre: Carlina Carpa

Recibe:
Firma:
Nombre: Alicia

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Nº 4751

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** Bahia 3 **Fecha y hora Ingreso** 08/04/25 11:45am **Fecha y hora Salida** 08/04/25 3:96pm

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Revisión de Correas	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Ajuste y Lubricación Mecánica	X	
Verificación estado de la pintura	X	
Calibración de pumas y microsuitch	X	
Revisión de tapas y cauchos protectores	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Mantenimiento Transportes o impresora	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	X	
Verificación estado de la pintura	X	
Revisión de pantalla - display - mensajes	X	
Verificación de iluminación exterior	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete	X	
Mantenimiento de Billetero	X	
Mantenimiento de Monedero	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Verificación de iluminación exterior	X	
Verificación de sensores y alarma	X	
Mantenimiento impresora de recibos	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Revisión fuente de poder	X	
Depuración base de datos	X	
Revisión teclado y mouse	X	
Revisión lector y cajón monedero	X	
Backup de la información	X	
Organización de cables y conexiones	X	
Revisión impresora POS	X	
Actualizaciones y antivirus	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	X	Discos Duros	X
Cámaras LPR		DVR Grabando	X

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico:

Firma: Ana Hernandez

Nombre: Carolina Cano

Recibe:

Firma:

Nombre:

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Nº 4752

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** bahia 2 **Fecha y hora Ingreso** 08/04/25 9:30am **Fecha y hora Salida** 08/04/25 11:30am

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Revisión de Correas	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Ajuste y Lubricación Mecánica	X	
Verificación estado de la pintura	X	
Calibración de pumas y microsuitch	X	
Revisión de tapas y cauchos protectores	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Mantenimiento Transportes o impresora	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	X	
Verificación estado de la pintura	X	
Revisión de pantalla - display - mensajes	X	
Verificación de iluminación exterior	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete	X	
Mantenimiento de Billetero	X	
Mantenimiento de Monedero	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Verificación de iluminación exterior	X	
Verificación de sensores y alarma	X	
Mantenimiento impresora de recibos	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Revisión fuente de poder	X	
Depuración base de datos	X	
Revisión teclado y mouse	X	
Revisión lector y cajón monedero	X	
Backup de la información	X	
Organización de cables y conexiones	X	
Revisión impresora POS	X	
Actualizaciones y antivirus	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	X	Discos Duros	X
Cámaras LPR		DVR Grabando	X

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico:

Firma: Ana Hernandez

Nombre: Carolina Cayal

Recibe:

Firma:

Nombre: Jairo Salinas

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Nº 4753

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** calle 109 **Fecha y hora Ingreso** 08/04/25 1:17pm **Fecha y hora Salida** 08/04/25 5:20pm

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Revisión de Correas	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Ajuste y Lubricación Mecánica	X	
Verificación estado de la pintura	X	
Calibración de pumas y microsuitch	X	
Revisión de tapas y cauchos protectores	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento Transportes o impresora		
Ajuste de Conexiones		
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.		
Verificación estado de la pintura		
Revisión de pantalla - display - mensajes		
Verificación de iluminación exterior		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Revisión fuente de poder	X	
Depuración base de datos	X	
Revisión teclado y mouse	X	
Revisión lector y cajón monedero	X	
Backup de la información	X	
Organización de cables y conexiones	X	
Revisión impresora POS	X	
Actualizaciones y antivirus	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	X	Discos Duros	X
Cámaras LPR		DVR Grabando	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico:
Firma: Ana Hernandez
Nombre: Sandra Garcia

Recibe:
Firma:
Nombre:

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Nº 4754

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** Sta barbara Mac donalds / Carulla **Fecha y hora Ingreso** 09/04/25 6:30am **Fecha y hora Salida** 09/04/25 10:30am

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 6

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 6

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Mantenimiento Transportes o impresora	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Revisión de pantalla - display - mensajes	✓	
Verificación de iluminación exterior	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Revisión fuente de poder		
Depuración base de datos		
Revisión teclado y mouse		
Revisión lector y cajón monedero		
Backup de la información		
Organización de cables y conexiones		
Revisión impresora POS		
Actualizaciones y antivirus		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	✓	Discos Duros	✓
Cámaras LPR	✓	DVR Grabando	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico:
Firma: Carolina Caipa
Nombre: Ana Hernandez

Recibe:
Firma:
Nombre:

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Nº 4755

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** Bahias sta barbara **Fecha y hora Ingreso** 09/04/25 10:45am **Fecha y hora Salida** 09/04/25 11:30am

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. [ ]

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	[ ]	
Estado de las Chapas	[ ]	
Revisión de Correas	[ ]	
Ajuste de Conexiones	[ ]	
Ajuste y Lubricación Mecánica	[ ]	
Verificación estado de la pintura	[ ]	
Calibración de pumas y microsuitch	[ ]	
Revisión de tapas y cauchos protectores	[ ]	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. [ ]

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	[ ]	
Estado de las Chapas	[ ]	
Mantenimiento Transportes o impresora	[ ]	
Ajuste de Conexiones	[ ]	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	[ ]	
Verificación estado de la pintura	[ ]	
Revisión de pantalla - display - mensajes	[ ]	
Verificación de iluminación exterior	[ ]	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT. [ ]

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	[ ]	
Estado de las Chapas	[ ]	
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete	[ ]	
Mantenimiento de Billetero	[ ]	
Mantenimiento de Monedero	[ ]	
Ajuste de Conexiones	[ ]	
Verificación de iluminación exterior	[ ]	
Verificación de sensores y alarma	[ ]	
Mantenimiento impresora de recibos	[ ]	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. [1]

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	[ ]	
Revisión fuente de poder	[ ]	
Depuración base de datos	[ ]	
Revisión teclado y mouse	[ ]	
Revisión lector y cajón monedero	[ ]	
Backup de la información	[ ]	
Organización de cables y conexiones	[ ]	
Revisión impresora POS	[ ]	
Actualizaciones y antivirus	[ ]	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	[ ]	Discos Duros	[ ]
Cámaras LPR	[ ]	DVR Grabando	[ ]

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico:
Firma: Cardina Caipa
Nombre: Nori Hernandez

Recibe:
Firma:
Nombre: Nataly Cantillo

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Nº 4757

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

10/04/22 8:40

Entidad Terminal **Instalación** Terminal Norte **Fecha y hora Ingreso** _____ **Fecha y hora Salida** 10/04/22 10:00

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. [ ]

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Revisión de Correas		
Ajuste de Conexiones		
Ajuste y Lubricación Mecánica		
Verificación estado de la pintura		
Calibración de pumas y microsuitch		
Revisión de tapas y cauchos protectores		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: *SI* *NO*

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. [ ]

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento Transportes o impresora		
Ajuste de Conexiones		
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.		
Verificación estado de la pintura		
Revisión de pantalla - display - mensajes		
Verificación de iluminación exterior		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: *SI* *NO*

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT. [ ]

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: *SI* *NO*

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. [4]

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Revisión fuente de poder		
Depuración base de datos		
Revisión teclado y mouse		
Revisión lector y cajón monedero		
Backup de la información		
Organización de cables y conexiones		
Revisión impresora POS		
Actualizaciones y antivirus		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: *SI* *NO*

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	[ ]	Discos Duros	[ ]
Cámaras LPR	[ ]	DVR Grabando	[ ]

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización _____
Estado bobinas sensores _____
Estado de las tarjetas M _____

Ing Técnico:

Firma: _____

Nombre: _____

Recibe:

Firma: _____

Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 14818

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** Modelia bares

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo ⊗ Preventivo ○
Instalación ○ Capacitación ○

Fecha y hora de ingreso 16/03/2025 02:00pm
Fecha y hora de Salida 16/03/2025 02:40 pm

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Ana Hernandez

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Teclado - Boton de apertura salida. **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se realiza visita para instalar teclado en calidad de prestamo, mientras se envia cotización y se instala uno nuevo. Se deja operativo.
Se ajusta cableado en botonera de apertura de salida, se realizan pruebas y se deja operativo.

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ○	SI ○	SI ○
NO ○	NO ○	NO ○

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Ana Hernández

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 14819

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** Modelo dedos

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo ◯ Preventivo ◯
Instalación ◯ Capacitación ◯

Fecha y hora de ingreso 16/03/2025 4:00 pm
Fecha y hora de Salida 16/03/2025 4:40 pm

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Ana Hernández

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Camaras * punto de pago * outer de la salida **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se realiza visita para verificar la novedad reportada en camara 3 se evidencia daño en la tarjeta de alimentación de camara punto de pago se realiza ajuste y se evidencia correcto funcionamiento. Ubicado en gabinete de apertura se revisa cableado de comunicación en la camara Outer 8 evidenciando jack RJ45 suelto se ajusta y se evidencia correcto funcionamiento.

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ◯	SI ◯	SI ◯
NO ◯	NO ◯	NO ◯

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Ana Hernández

Recibe:
Firma: Karen Mora
Nombre: Karen Mora

00 0035

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 14820

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** Simon Bolivar

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo ◯ Preventivo ◯
Instalación ◯ Capacitación ◯

Fecha y hora de ingreso 16/03/2025 04:14pm
Fecha y hora de Salida 16/03/2025 04:00pm

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Ana Hernandez

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Puntos de pago **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se realiza visita para revisar novedad reportada con las ups y cableado de energia. Se evidencia contacto en clavija que lleva la energia a la caseta auxiliar, se realiza ajuste se conecta y se evidencia correcto funcionamiento. Se dejan equipos operativos

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ◯	SI ◯	SI ◯
NO ◯	NO ◯	NO ◯

Observaciones: Se solicita retiro de ups que se encontraba en caseta auxiliar presenta daño

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Ana Hernandez

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

OT 0035

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 14843

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Farmingtons **Instalación** Country 85

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo ◯ Preventivo ◯
Instalación ◯ Capacitación ◯

Fecha y hora de ingreso 05/04/2025 03:30pm
Fecha y hora de Salida 05/04/2025 02:40pm

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Ana Hernandez

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Dispensador calle 85 **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se realiza visita para validar novedad reportada con dispensador calle 85 entrega tiquetes borrosos se valida novedad se limpian rodillos y sensores se sacan tiquetes evidenciando correcto funcionamiento.

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ◯	SI ◯	SI ◯
NO ◯	NO ◯	NO ◯

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Ana Hernandez

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

00 0037

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

Nº 18448

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** _____

Teléfono _____ **Dirección** S.A. Asdrúbal

Tipo de Servicio
Correctivo ⊘ Preventivo ○
Instalación ○ Capacitación ○

Fecha y hora de ingreso 02/04/25 7:30 am
Fecha y hora de Salida 2:00 pm

Reportó: David Moreno
Ing. Técnico encargado: _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se valida novedad con pluma de salida que fue golpeada por un vehiculo de placas UBV094 el cual se dio a la fuga.

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	120 Vac
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ○	SI ○	SI ○
NO ○	NO ○	NO ○

Observaciones: Se debe cotizar una nueva pluma de 300 cm sin luces.

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: _____

Recibe:
Firma: _____
Nombre: Andres Skinner

0[illegible]036

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 18449

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** _____

Teléfono _____ **Dirección** Sta Barbara

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 03/04/25 24:30
Fecha y hora de Salida 1:30 am

Reportó: David Ucaro
Ing. Técnico encargado: _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se realiza arreglo provisional de pluma en barrera de ingreso, entrada McDonald's el cual fue dañado por un motociclista que se dio a la fuga.

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	220 Vac
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones: Se debe cotiza una nueva pluma de 3.20cm sin luces, barrera Hikvision

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: _____

Recibe:
Firma: Duban Gonzalez
Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 18516

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** Castellana

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo ◯ Preventivo ◯
Instalación ◯ Capacitación ◯

Fecha y hora de ingreso 24-04-2025 9:30 AM
Fecha y hora de Salida 24-04-2025 12:30 Hrs

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Diego Avila

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

* Se Realizan 3 mt de Rotura desde maquina de entrada a Pedestal de Salida lado derecho
* Se Instalan 3 mtr de tubo PVC 1/2 media
* Se Instalan 8 mtr de cable utp c. 6
* Se Instalan 8 mtr de Cable duplex
* Se Instala 1 Fuente de 12 v a 1 A.

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ◯	SI ◯	SI ◯
NO ◯	NO ◯	NO ◯

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Nicolas Sanchez
Diego Avila

Recibe:
Firma: _____
Nombre: Alex Ochoa

OC 040

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 18755

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La terminal **Instalación** Calle 97

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 3/04/2025 10:52 am
Fecha y hora de Salida 3/04/2025 12:30 pm

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Yuri Correa

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

- Se realiza verificación de novedad debido a dos reinicios por cámara en la cual se desprende la cámara, se vuelve a dejar en buen estado de pedestal, la cámara no sufrió ningún daño en su funcionamiento

Se instalan nuevos chazos a la cámara.

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI ( )
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:

Recibe:

Firma: _____

Nombre: _____

0000041

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 18756

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Interaimsl **Instalación** Santa Barbara

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (✓) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 7/04/2025 17:30
Fecha y hora de Salida 8/04/2025 7:42

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Yuan Torres

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

-Se hace Verificación de falla en la controladora de entrada derecha debido a que se encuentra fuera de línea, con el diagnostico se encuentra la controladora sin firmware esto debido a las fluctuaciones de voltaje que poseen los equips.
-Se graba firmware a la controladora en el cual se encuentra también el periferico impresora a falla se hace la respectiva revisión a el cual se encuentra daños a el mismo también producidos por fluctuacion.
La salida queda inhabilitada hasta gestión del respectivo repuesto de Combo.

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI ( )
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:

Recibe:
Firma: Orlando Pardo
Nombre: Orlando Pardo

0[illegible]042

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 18757

ACCESCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal **Instalación** la estelona

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 11-04-2025 8:30am
Fecha y hora de Salida 11-04-2025 8:50am

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Yuvan Forero

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se realiza instalación de pluma lenta de entrada de 3 metros reemplazando la que sufria daños, queda funcionando correctamente

Base de Datos:	/	Calibración de Plumas:	/
Backup:	/	Voltaje de Entrada:	/
Ajuste mecanico:	/	ID:	/

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI (/)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:

Recibe:
Firma: _____
Nombre: [illegible]

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 18758

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Tomical **Instalación** Calle 100

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo ⊘ Preventivo ○
Instalación ○ Capacitación ○

Fecha y hora de ingreso 11/04/2025 10:00
Fecha y hora de Salida 11/04/2025 12:20

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Yeison F. Cortes

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

-Se realiza revisión de equipo de punto de pago en el cual se encuentra que la causa del Error Evento se debe al ventilador Frontal por lo cual se realiza revisión y este daño se encontraba lleno de aspas. Se realizará el remplazo de este.

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ○	SI ○	SI ○
NO ○	NO ○	NO ○

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:

Recibe:
Firma: Angie Rodriguez
Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

Nº 18759

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937

Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835

Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Internacional **Instalación** Santa Beatriz

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio

Correctivo (X) Preventivo ( )

Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 11/04/2025 10:20

Fecha y hora de Salida 11/04/2025 10:30

Reportó: _____

Ing. Técnico encargado: Yeison Correa

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

- Se encuentra un talanquera en fuera de funcionamiento, se realiza conexión de los mismos, queda funcionando correctamente con normalidad.

Base de Datos:	/	Calibración de Plumas:	/
Backup:	/	Voltaje de Entrada:	/
Ajuste mecanico:	/	ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI ( )
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:

Recibe:

Firma: _____

Nombre: Yesica Hernandez

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 18760

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Tramontina **Instalación** Calle 30

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 11-07-2025 6:00pm
Fecha y hora de Salida 11-07-2025 6:30pm

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Yerson Correa

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se realizó ajuste en barrera de calle consistió en corrida para evitar colisiones de vehículos mediante funcionamiento correcto

Base de Datos:	/	Calibración de Plumas:	/
Backup:	/	Voltaje de Entrada:	/
Ajuste mecanico:	/	ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: _____

Recibe:
Firma: Diana Vargas
Nombre: Diana Vargas

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 18764

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal **Instalación** SA Ranchos

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 14-04-2025
Fecha y hora de Salida 14-04-2025

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Yeison F Correa

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

- Se realiza restablecimiento de turnos ya que se encontraba en falla, solucionado los fallos en el mismo, queda funcionando correctamente

Base de Datos:	/	Calibración de Plumas:	/
Backup:	/	Voltaje de Entrada:	/
Ajuste mecanico:	/	ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI ( )
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:

Recibe:
Firma: _____
Nombre: Armando Erazo

OC 0047

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 18765

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal **Instalación** San Andresito Providencia

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo ⊘ Preventivo ○
Instalación ○ Capacitación ○

Fecha y hora de ingreso 4-04-2025 8:30am
Fecha y hora de Salida 4-04-2025 9:30am

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Jesus Correa

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

- Se retira cámara que se remplaza en salida izquierda por base dañada

Base de Datos:	✓	Calibración de Plumas:	✓
Backup:	✓	Voltaje de Entrada:	✓
Ajuste mecanico:	✓	ID:	✓

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ○	SI ○	SI ⊘
NO ○	NO ○	NO ○

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 18801

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la termical **Instalación** Santa beatriz 1

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 15/04-2025 8:00am
Fecha y hora de Salida 15/04-2025 9:30am

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Yeison Forero

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Soporte Rampa **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

- Se realiza revisión rampa donde se observa punto sin conexión de internet por lo cual genera problemas a la hora de imprimir facturas, o operario comparte internet desde el teléfono por lo cual esta funcionando

- Se recomienda arreglar conexión internet para evitar futuros fallos en el sistema

Base de Datos:	/	Calibración de Plumas:	/
Backup:	/	Voltaje de Entrada:	/
Ajuste mecanico:	/	ID:	/

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI ( )
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:

Recibe:

Firma: _____

Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

Nº 18962

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad U Jemmal Bosque **Instalación** calle 97

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 12-04-2025 10:30
Fecha y hora de Salida 12-04-2025 10:50

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Diego Bueno

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: barrera automática **Serie:** division

Diagnostico - Causa - Solución

se realiza revisión de barrera automática salida de CIA II la cual presenta problema con la brazuda de la pluma en horas de la mañana al llegar al punto se encuentra la barrera operando correctamente y sin novedad los operadores de turno desactivan la barrera y la devuelven a corriente dejando la misma en operación se realiza medición de voltaje y revisión de conexiones sin evidencia anomalías en las mismas, barrera automática se deja operando correctamente.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	122.3V
Ajuste mecanico:	JI	ID:	—

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI ( )
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Diego Bueno

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 18972

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Terminal Bosque **Instalación** Santa Barbara

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 01-04-2025 6:30
Fecha y hora de Salida 01-04-2025 8:30

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Julio Burgos

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: PC **Serie:** JANUS

Diagnostico - Causa - Solución

Se realiza instalación de software Scanvis para consulta y generación de reportes administrativos una vez instalado el software en PC de Punto de Pago reportes se deja operando correctamente.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	129V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	44

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI ( )
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Julio Burgos

Recibe:
Firma: _____
Nombre: Nestor Calderón

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 18973

ACCESCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Boyacá **Instalación** terminal norte

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo ○ Preventivo ○
Instalación ⓥ Capacitación ○

Fecha y hora de ingreso 01-04-2025 9:10
Fecha y hora de Salida 01-04-2025 10:10

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: JULIO BUBANO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: CASA FUERTE **Serie:** XBIOON

Diagnostico - Causa - Solución

Se realizó instalación de casa fuerte en la caseta de punto de apoyo para el ingreso del diario, la casa fuerte se deja instalada y programada para operar con clave la cual es 2025 # se deja pendiente hacer la entrega del juego de llaves para la operación manual.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	120.2V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	—

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ○	SI ⓥ	SI ⓥ
NO ○	NO ○	NO ○

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: JULIO BUBANO

Recibe:
Firma: _____
Nombre: nelson bonilla

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 18974

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La terminal Bogotá **Instalación** Providencia

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 01-04-2025 15:30
Fecha y hora de Salida 01-04-2025 18:30

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: JAIRO DUGARTE

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó producción de 4 kits vehiculares en el costado derecho del carril de ingreso ya que el cerramiento del costado derecho del carril

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	119.4V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	21

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO (X)	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: JAIRO DUGARTE

Recibe:
Firma: _____
Nombre: LUIS ALEJANDRO ALVAREZ

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 18976

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Bosconia **Instalación** Candy 48

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 02-04-2025 10:30
Fecha y hora de Salida 02-04-2025 11:10

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: ITALO BURBANO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: PC **Serie:** JANUS

Diagnostico - Causa - Solución

Se realizó depuración de archivos temporales y compresión de base de datos de PC servidor y PC auxiliar dejando los PC de punto de pago operando correctamente y de manera fluida.

Base de Datos:	30.2.2010	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	118.4V
Ajuste mecanico:	SI	ID: 1	45

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: ITALO BURBANO

Recibe:
Firma: _____
Nombre: Jorge Fernando Garcia C.

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 18977

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Boyacá **Instalación** lote 12

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 02-04-2025 13:00
Fecha y hora de Salida 02-04-2025 14:00

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: JUAN CUBANO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: PC **Serie:** JANUS

Diagnostico - Causa - Solución

se revisó habilitación de remoción de tapadera de memoria la cual no se cerraba bien siendo retirar debido a un golpe en la fecha se revisó corrección del mismo volviendo a dejar la remoción de tapadera de memoria habilitada, se revisa configuración de carriles de ingreso y salida para ingreso y salida con tapadera de memoria el cual fue operando correctamente

Base de Datos:	2 318.218(3	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	102 V
Ajuste mecanico:	SI	ID: 1	US

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO (X)	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: JUAN CUBANO

Recibe:
Firma: Manuel Acosta
Nombre: Manuel

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 18978

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la dorada Bosque **Instalación** calle 96

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 02-04-2025 15:30
Fecha y hora de Salida 02-04-2025 16:10

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: DIAIO BURGOS

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Antena Fotocámara **Serie:** Unitd

Diagnostico - Causa - Solución

se realiza reinstalación de receptor de antena fotocámara el cual se había caído debido a que el área donde se encontraba instalado el receptor se cedió debido a una filtración de agua razón posible dado esto fue pasa por debajo del suelo, una vez instalado el receptor de la antena con se dejo comunicado y operando correctamente.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	124.3V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	—

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO (X)	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: DIAIO BURGOS

Recibe:
Firma: _____
Nombre: Ana Mora

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESCAN

Nº 18979

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal bodega **Instalación** calle 97

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 02-04-2025 16:20
Fecha y hora de Salida 02-04-2025 17:10

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Mario Bueno

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Ventilador **Serie:** 29 Jun

Diagnostico - Causa - Solución

Se realizó cambio de botón pulsador para apertura manual de barrera de salida carro el cual se encontraba dañado, una vez cambiado el botón este se deja operando correctamente para la apertura manual de la barrera mencionada.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	124.3V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	—

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Mario Bueno

Recibe:
Firma: _____
Nombre: Leonardo Zapata

SECURITY ACCESS

Reporte de Servicio Técnico

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

Nº 18980

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La terminal Bogotá **Instalación** terminal norte

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo ○ Preventivo ○
Instalación ⓥ Capacitación ○

Fecha y hora de ingreso 02-04-2025 18:00
Fecha y hora de Salida 02-04-2025 18:25

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: JAIRO BUGARO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: CAJA Fuerte **Serie:** KAISAN

Diagnostico - Causa - Solución

Se realiza cambio de 2 llaves para la apertura manual de la caja Fuerte el cliente se toma los cuidados pertinentes de como abrir caja fuerte se deja operando correctamente

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	—
Ajuste mecanico:	—	ID:	—

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ○	SI ⓧ	SI ⓧ
NO ⓧ	NO ○	NO ○

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: JAIRO BUGARO

Recibe:
Firma: Edson Ibarra
Nombre: Edson Ibarra

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 18981

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la tecnica Bastida **Instalación** castellana

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 03-04-2025 10:00
Fecha y hora de Salida 03-04-2025 12:00

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Jhon Bubano

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Camara IPR **Serie:** Hikvision

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó restablecimiento de funcionamiento de cámara de captura de placas la cual se encontraba fuera de servicio debido a fue presento una desprogramación en su configuración. se realizó restablecimiento de parámetros volviendo a configurar la cámara dejando la misma operando correctamente y capturando los placas de manera correcta en el software. accesscan, para de esta sistema de control de acceso se deben operando correctamente.

Base de Datos:	1' 508. 21019	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	124.3V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	—

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Jhon Bubano

Recibe:
Firma: Jhon alberto
Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESCAN

Nº 18982

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Jamuri Bosque **Instalación** Junta Capital

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 03-04-2025 14:00
Fecha y hora de Salida 03-04-2025 15:20

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: JHOAN BUSTAMANTE

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: PC, Barrera automatica **Serie:** HP; BA-4000

Diagnostico - Causa - Solución

Se realizó revisión de monitor de seguridad evidenciando el buen funcionamiento del mismo, el día de ayer el monitor dejo de dar energía debido a que el cable VGA se encontraba suelto, la novedad fue solucionada por un operario de turno, se realizó ajuste de pluma de barrera de acceso bahía 3 la cual se encontraba golpeada en su base, una vez ajustada la pluma la barrera se deja operando correctamente.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	OK
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	119.4V
Ajuste mecanico:	OK	ID: 2	23

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: JHOAN BUSTAMANTE

Recibe:

Firma: _____

Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

Nº 18983

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Terminal Bosconia **Instalación** los olivos

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 03-04-2025 16:10
Fecha y hora de Salida 03-04-2025 17:30

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Adolfo Ochoa

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: dispensador, barrera automática **Serie:** 29 sin DATA

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó revisión de dispensador de ingreso CIA 19 el cual se encontraba presentando intermitencia en la entrega del ticket por lo que los operadores de turno debían de reiniciar el dispensador con frecuencia, esto se debía a que la bornera de alimentación de la tarjeta controladora se encontraba suelta razón por la cual la controladora no se encontraba recibiendo el voltaje suficiente para la operación, se realizó reparación de la bornera dejando la controladora en funcionamiento al igual que el dispensador de ingreso, se realizó calibración del sensor de presencia vehicular de la barrera de ingreso CIA 19 la cual estaba censando la presencia vehicular una vez el

Base de Datos:	1'298.2248	Calibración de Plumas:	SI
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	118.4V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	—

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones: vehículo ingresaba al parqueadero razón por la cual la pluma en algunos casos no bajaba, una vez realizado el censor la barrera se dejo operando correctamente.

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Adolfo Ochoa

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

000 0061

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 18984

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Semana Bogotá **Instalación** Sede Galería

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 04-04-2025 10:00
Fecha y hora de Salida 04-04-2025 11:00

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Julio Burgos

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Dispensador, Validador **Serie:** 29 Jun

Diagnostico - Causa - Solución

Se realiza revisión de dispensador presenta daños en la tarjeta que se encuentra fuera de servicio, al llegar al punto el dispensador se encendió en línea y operando correctamente, el motivo de la novedad se presenta debido a fallas en el punto, la tensión de alimentación de los dispositivos de ingreso y salida controlados con tarjeta y modulos es deficiente por lo que los dispensadores, validadores y botones automáticos presentan fallas con constancia en la operación en las mediciones realizadas en la visita el voltaje de alimentación se encuentra sobre los 102 voltios cuando los dispositivos requieren una alimentación de 110 voltios o superior para poder

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	102 V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	—

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones: Funcionar sin novedad, la seminal da su aval conservando de todo de la red electrica del parqueadero y no han ejecutado correcciones precarias.

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Julio Burgos

Recibe:
Firma: _____
Nombre: Diana Bustos

000-0062

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 18985

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Bayoro **Instalación** santa barbara

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 04-04-2025 10:00
Fecha y hora de Salida 04-04-2025 11:00

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: DUBAN

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

continuación de reporte de servicio técnico nº 18984; para que el fluido electrico mejore razón por la cual los dispositivos van a presentar fallas en su operación, dispensador se deja en uso y operando correctamente, se realiza cambio de botón pulsador de apertura manual de barrera de salida (vehicular) cuando el cual se encontraba dañado, se deja instalado un botón funcional y en buen estado para la operación manual de la barrera la cual queda operando correctamente.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	120V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	—

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: JHON DUBAN

Recibe:
Firma: _____
Nombre: Danith Bolaños

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 18986

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Tempra Bogotá **Instalación** CW090

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 04-04-2025 13:30
Fecha y hora de Salida 04-04-2025 14:30

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Adair Durango

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Cámara IPR **Serie:** HIKVISION

Diagnostico - Causa - Solución

Se realizó cambio de fuente de alimentación de cámara IPR de ingreso CWA 15 la cual se encontraba causando el amperaje generando que la cámara tuviera intermitencia en su operación, una vez cambiada la fuente la cámara se deja en funcionamiento y cumpliendo los pautas correspondientes. Se realizó la instalación de 2 hilos vehiculares con 2 metros de cadena plástica haciendo el cerramiento del costado derecho carril de ingreso CWA 15

Base de Datos:	1'509.713	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	124.3V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	—

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Adair Durango

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

000 0064

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 18987

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la dominica Bogotá **Instalación** Providencia

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 04-04-2025 16:00
Fecha y hora de Salida 04-04-2025 16:50

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Mario BURGOS

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: barrera automática **Serie:** FAAV3015

Diagnostico - Causa - Solución

se realiza calibración de sensor de presencia vehicular barrera de salida el cual se encontraba generando falla, ocasionando la presencia vehicular una vez el vehículo salía del parqueadero solo se veía a fue la bobina de piso presenta filtración de agua por deterioro del sellante asfaltico, por lo fue el empezar a secar el agua los cables de la bobina dejan de hacer masa con el agua generando la falla presencia o fue solo se procedió a calibrar a sensibilidad al mínimo para fue la barrera pueda bajar la pluma por medio de la presencia vehicular en caso de fue la novedad persista se deberá de hacer una bobina nueva

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	125.3V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	21

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones: barrera automatica se deja operando correctamente.

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Mario Burgos

Recibe:
Firma: _____
Nombre: Alejandro Alvarez

000 0065

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 18988

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Semana Bolsoré **Instalación** Odinyo

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 04-04-2025 17:00
Fecha y hora de Salida 04-04-2025 18:00

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Italo Bucano

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: cámara **Serie:** HIKVISION

Diagnostico - Causa - Solución

El presente restablecimiento de funcionamiento de cámara de PTZ, Proyecto la cual se encontraba en Visual esto debido a fuel los conectores de red y alimentación de la cámara presentan daño por intemperie el presente a reemplazado de estos conectores volviendo a dejar la cámara en Visual y grabando correctamente, el presente ajuste y alineación de cámara de costado derecho costado punto de apoyo segundo en Visual a costado derecho del portacables

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	118.4V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	22

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Italo Bucano

Recibe:
Firma: _____
Nombre: Andres Skinner

000 0065

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 18989

ACCESCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Barato **Instalación** 100 DIAS

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio		Fecha y hora de ingreso	05-09-2025 11:00	Reportó:	
Correctivo (X)	Preventivo ( )	Fecha y hora de Salida	05-09-2025 12:30	Ing. Técnico encargado:	JHOJO BURBANO
Instalación ( )	Capacitación ( )				

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: barrera automática **Serie:** DIDEC

Diagnostico - Causa - Solución

se realiza cambio de sensor de presencia vehicular de barrera de ingreso CRA 19 la cual estaba ocasionando falla al dejar la presencia vehicular pegada con el paso de los vehículos, se deja programado un sensor loop calibrando la sensibilidad de la bobina al mismo solucionando así la novedad ya no se eleva la pluma baja con el paso de los vehículos al ingresar al parqueadero, barrera automática se deja operando correctamente.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	SI
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	118.4V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	—

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI ( )
NO (X)	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: JHOJO BURBANO

Recibe:

Firma: Natalia Sanchez

Nombre: natalia Sanchez

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 18990

ACCESCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad [illegible] **Instalación** [illegible]

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 07-04-2025 6:30
Fecha y hora de Salida 07-04-2025 8:07

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: [illegible]

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: PC **Serie:** HP

Diagnostico - Causa - Solución

Se realiza sincronización de punto de apoyo bahía 2 con PC
servidor bahía 1 sincronizando los movimientos de retardo de fin de
carrera punto de apoyo bahía 2 una vez es sincronizado se vuelve
a dejar en condiciones y abriendo correctamente.

Base de Datos:	U/D. 718KB	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	113.4V
Ajuste mecanico:	SI	ID: 2	23

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: [illegible]

Recibe:
Firma: [illegible]
Nombre: [illegible]

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS
Automatización y control de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co
ACCESSCAN

Nº 18991

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Jerarquía Bogotá **Instalación** 100 JANUS

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 07-04-2025 16:30
Fecha y hora de Salida 07-04-2025 17:20

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Mario Burgos

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: PC **Serie:** JANUS

Diagnostico - Causa - Solución

se revisó cambio de PC de punto de apoyo CIA A presenta el actual el cual presenta daño en la ventilador de la board, se deja instalado una PC funcional en buen estado para la operación del punto de apoyo el cual queda operando correctamente. y sin novedad en el consecutivo de facturación punto de apoyo se deja sincronizado con el PC de CIA 18 y operando correctamente

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	118.3V
Ajuste mecanico:	SI	ID: 1	UB

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Mario Burgos

Recibe:
Firma: Natalia Sanchez
Nombre: Natalia Sanchez

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS
Automatización y control de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co
ACCESSCAN

Nº 18992

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Boyacá **Instalación** Manuchis

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 07-04-2025 17:50
Fecha y hora de Salida 07-04-2025 18:30

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Julio Bueno

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Camara **Serie:** HIKVISION

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó cambio de fuente de alimentación de camara de punto de peaje la cual se encontraba sin voltaje ya que la fuente de alimentación presento daño en uno de los pines de conexión una vez realizado el cambio de la fuente la camara se deja en voltaje y grabando correctamente.

Base de Datos:	223.60PKG	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	126.3V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	02

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (Ø)	SI (Ø)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención: Katty Vidal					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Julio Bueno

Recibe:
Firma: Katty Vidal
Nombre: Katty Vidal

OOC 0070

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 18993

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Jamaica Bosque **Instalación** Calle 96 Bodytech

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 08-04-2025 14:00
Fecha y hora de Salida 08-04-2025 15:30

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Mario Bustamante

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Barrera Automática **Serie:** Hikvision

Diagnostico - Causa - Solución

Se realizó reprogramación de pluma de barrera de salida CIA II la cual se bajaba de la barrera debido a que cada se encontraba flotando en el back, una vez se reprogramada la pluma la barrera se deja operando correctamente. El ultimo empozamiento de agua en el carril de salida CIA II lo fue pues generaba en los bobinas de detección vehicular.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	124.3 V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	—

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Mario Bustamante

Recibe:
Firma: _____
Nombre: Ana Moreno

000 0071

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 18994

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la dominal Bogotá **Instalación** calle 97

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 08-04-2025 16:00
Fecha y hora de Salida 08-04-2025 17:30

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Mario Bolaño

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se revisó la reproducción de 2 hilos vehiculares en los cuales de los cuales 1 de los cuales se habían desprendido debido a golpes con vehículos, una vez reproducidos los hilos estos se dejan haciendo el comunicado de los costados derechos de los carriles

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	13.4V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	—

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Mario Bolaño

Recibe:
Firma: _____
Nombre: Angel L. Zapata N.

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS
Automatización y control de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 18995

ACCESCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la dominal Bosotá **Instalación** Jesus Nazareno

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo ◯ Preventivo ◯
Instalación ◯ Capacitación ◯

Fecha y hora de ingreso 10-04-2025 11:00
Fecha y hora de Salida 10-04-2025 16:30

Reportó: JAIRO
Ing. Técnico encargado: BUSTAMANTE

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: PC **Serie:** JAIRO

Diagnostico - Causa - Solución

Se realiza la instalación, configuración y puesta en funcionamiento del PC de Punto de Pago Mensual el cual se deja instalado de manera provisional con el PC se instalaron los siguientes aplicativos; Java y certificado, monitor, teclado y mouse, impresora POS datamax Idaes. Punto de PAGO se deja configurado bajo la resolución de Facturación N° 18764091720664 se recomienda instalar red de internet en el parqueadero para la correcta emisión de la factura electrónica en Punto de PAGO se deja operando correctamente.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	125V
Ajuste mecanico:	3	ID:	3 8

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ◯	SI ◯	SI ◯
NO ◯	NO ◯	NO ◯

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: JAIRO BUSTAMANTE

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 18998

ACCESCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La terminal Bugaví **Instalación** Santa Clara

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 11-04-2025 13:35
Fecha y hora de Salida 11-04-2025 20:20

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Julio Bueno

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Validador **Serie:** 39 JIM

Diagnostico - Causa - Solución

Se realizó restablecimiento de funcionamiento de validador salida vehicular Sodimac 2 el cual había fallado fuera de servicio el día anterior ya que debido a un daño en la tarjeta controladora del dispensador de ingreso fue necesario utilizar la tarjeta del validador para dejar el dispensador en funcionamiento la tarjeta dañada fue retirada y revisada en laboratorio electrónico donde la instalada en el validador de salida dejando nuevamente el dispositivo en funcionamiento, el daño se generó debido a una manipulación por la protección del sistema eléctrico

Base de Datos:	———	Calibración de Plumas:	———
Backup:	———	Voltaje de Entrada:	122.3V
Ajuste mecanico:	OK	ID:	2 / 11

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Julio Bueno

Recibe:
Firma: Manuela Victoria
Nombre: Manuela Victoria

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESCAN

Nº 18999

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la Semana Bogotá **Instalación** Calle 97

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 11-04-2025 20:30
Fecha y hora de Salida 11-04-2025 21:10

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: JAIRO BUENO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: barrera automática **Serie:** Hikvision

Diagnostico - Causa - Solución

se revisó, ajuste, refuerzo y alineación de Pluma de barrera automática de ingreso calle 11 la cual se encontraba doblada y flojada, una vez ajustada la pluma la barrera se deja operando correctamente.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	SI
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	124.3V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	—

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: JAIRO BUENO

Recibe:
Firma: _____
Nombre: Angel L. Zapata N.

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 19000

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Terminal Bogotá **Instalación** Calle 96 bodytech

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 11-04-2025 21:00
Fecha y hora de Salida 11-04-2025 22:00

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: JHALO BURGOS

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: PC **Serie:** JANUS

Diagnostico - Causa - Solución

Se realizo cambio de teclado de PC de Punto de Pago el cual presentaba daño en varias teclas se dejo instalado un teclado funcional y en buen estado para la operación del Punto de Pago el cual queda operando correctamente.

Base de Datos:	4'218.712KB	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	118.3V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	—

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: JHALO BURGOS

Recibe:
Firma: _____
Nombre: Ana Moreno

OOC 0078

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 19209

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** Alhambra carolla

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo ⊗ Preventivo ○
Instalación ○ Capacitación ○

Fecha y hora de ingreso 05/04/25 3:39pm
Fecha y hora de Salida 05/04/25 5:03pm

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Carolina Carpa

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se realiza visita, se verifica la novedad que que al momento cuando el usuario genera ticket no abre la talanquera, o se abre sin que el usuario genere ticket o queda arriba al ingresar el vehiculo. Se revisa se hace el reinicio en la maquena de ingreso, queda operando correctamente.

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ○	SI ○	SI ○
NO ○	NO ○	NO ○

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Carolina Carpa

Recibe:
Firma: _____
Nombre: Geraldine Estrada

00r 0077

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 19210

ACCESCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Teminal **Instalación** chico 97

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 05/04/25 6:04pm
Fecha y hora de Salida 05/04/25 6:30pm

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Cardina Caipa

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

realiza la visita, se revisa la novedad en la maquina de salida que se encuentra en fuera de linea, se verifica que la controladora perdio la programacion, se le graba nuevamente firmware y se logra dejar en linea y operativa

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI ( )
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:
Cardina Caipa

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 19211

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** Santa beatriz Dupl 2

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo ⊘ Preventivo ○
Instalación ○ Capacitación ○

Fecha y hora de ingreso 06/04/25 2:15pm
Fecha y hora de Salida 06/04/25 3:01pm

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Carolina Carpa

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se realiza visita, se revisa la novedad al momento de hacer el cobro sale un error de regedit - consecutivo, se verifica se configura queda operando correctamente

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ○	SI ○	SI ○
NO ○	NO ○	NO ○

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:
Carolina Carpa

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

Nº 19217

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal. **Instalación** la castellana.

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (✓) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 06/04/25
Fecha y hora de Salida 06/04/25

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Cardina Caipa

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** Remoto.

Diagnostico - Causa - Solución

Se revisa la novedad que el tedado se encuentra bloqueado, se reinicia el equipo queda operando correctamente.

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI ( )
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:
Cardina Caipa

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

00[illegible]0080

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 19218

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** lote 12

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 05/04/25
Fecha y hora de Salida 06/04/25

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Cardina Carpd

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** Servicio Remoto.

Diagnostico - Causa - Solución

-Se verifica estado de la maquina de ingreso y se haya que la controladora perdio la programación, se le graba nuevamente firmware y se logra dejar en linea y operativa

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI ( )
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:
Cardina Carpd

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 19219

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad terminal **Instalación** calle 100 salas cra 19

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 06/04/25
Fecha y hora de Salida 06/04/25

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Cardina Carpa

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** Servicios Remoto.

Diagnostico - Causa - Solución

-Se revisa la novedad en algunas ocasiones no esta generando tickets en la entrada.
Se verifica, se hace reinicio a la maquina se hacen pruebas queda operando correctamente.

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI ( )
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:
Cardina Carpa

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

000 0082

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 19225

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** _____

Teléfono _____ **Dirección** Cll 700 Salas

Tipo de Servicio
Correctivo (✓) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 4/04/25 7:00a
Fecha y hora de Salida 2:15 pm

Reportó: David Mena
Ing. Técnico encargado: _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se evidencia daño en algunas teclas del teclado Cra 19. dificultando la operación

Se solicita realizar cambio de teclad caja 2, Cra 19

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	190 Vac
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI (✓)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 19227

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** _____

Teléfono _____ **Dirección** Cll 100 Salas

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 05/04/25 20:00
Fecha y hora de Salida 23:30

Reportó: David Moreno
Ing. Técnico encargado: _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se realizan varias pruebas con barrera de entrada 19, el cual durante varias ocasiones la pluma quedo alzada. Se hara calibrar el mecanismo de la pluma y se baja sensibilidad al sensor; igualmente se identifica un deterioro en la bobina de paso vehicular con filtración de agua que no permite en algunas ocasiones sensar al vehiculo de paso, por lo que se sugiere realizar una nueva bobina y cliente manifiesta que se envie la cotización pronto.

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	12v
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones: Se debe cotiza una nueva bobina de ingreso en barrera entrada Cll 19.

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: _____

Recibe:
Firma: _____
Nombre: David Moreno

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 19228

ACCESCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** _____

Teléfono _____ **Dirección** San Andresito Asdrubal

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 09/4/25 12:20
Fecha y hora de Salida 12:30

Reportó: David Moreno
Ing. Técnico encargado: _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se valida novedad con monitor de punto de pago el cual fue golpeado por accidente, presenta daño y se debe cambiar

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	120 Vac
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI ( )
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones: Se debe cotizar y cambiar monitor de punto de pago

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: _____

Recibe:
Firma: _____
Nombre: Andrea Skinner

000 0085

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 19229

ACCESCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** _____

Teléfono _____ **Dirección** S.A. Providencia

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 9/04/25 20:00
Fecha y hora de Salida 22:30

Reportó: David Moreno
Ing. Técnico encargado: _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se realiza cambio de cámara de castado, salida izquierda por que presentaba daño en la base. Se hace cambio por una cámara nueva y se deja en visual

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	120 Vac
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:

Recibe:

Firma: _____

Nombre: Jhonfan Fandiño

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 19230

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Termital **Instalación** _____

Teléfono _____ **Dirección** Santa Clara

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 10/04/25 20:30
Fecha y hora de Salida 22:00

Reportó: David Moreno
Ing. Técnico encargado: _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se valida novedad con controladora de ingreso la cual presenta daño y no quiere responder al reinicio. La controladora presenta la novedad desde el momento en que operarios de gopass la intervinieron para realizar la instalación de sus equipos.

Se retira controladora de salida sotano 2 y se cambia en la entrada para dejar parqueadero operativo. La controladora del daño se retira para llevarla a laboratorio.

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	120 Vac
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones: Se debe realizar cambio de controladora sotano 2.

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 19231

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** _____

Teléfono _____ **Dirección** Tercer Milenio

Tipo de Servicio
Correctivo ○ Preventivo ○
Instalación ⊗ Capacitación ○

Fecha y hora de ingreso 11/04/25 21:00
Fecha y hora de Salida 12/04/25 05:00 am

Reportó: David Marin
Ing. Técnico encargado: _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se realiza instalación de manera provisional de dos cámaras. Una con visual al punto de pago y otra con visual a la entrada del parqueadero.

Se instala tambien un NVR nuevo y se deja configuradas las cámaras, grabando y operativas.

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	120 Vac
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ○	SI ○	SI ⊗
NO ○	NO ○	NO ○

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 19232

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** _____

Teléfono _____ **Dirección** S.L. Providencia

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 24/04/25 19:30
Fecha y hora de Salida 22:00

Reportó: David Mora
Ing. Técnico encargado: _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se realizo cambio de cableado en camara de salida costado derecho y se deja en visual y grabando.

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	120 Vac
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:

Recibe:
Firma: ALEJANDRO NUÑEZ
Nombre: _____

OR 0089

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 19233

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** _____

Teléfono _____ **Dirección** Modelia Bares

Tipo de Servicio
Correctivo ◉ Preventivo ○
Instalación ○ Capacitación ○

Fecha y hora de ingreso 16/04/25 9:30
Fecha y hora de Salida 1:30 pm

Reportó: David Moreno
Ing. Técnico encargado: _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se valido novedad con teclado de punto de pago el cual presento daño con una tecla y en ocasiones se pegan las teclas. Además, es un teclado de segunda que se había dejado de manera provisional.

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	120 Vac
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ○	SI ○	SI ◉
NO ○	NO ○	NO ○

Observaciones: Se debe cotizar un teclado nuevo para punto de pago.

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

00 1093

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 19234

ACCESCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Teamral **Instalación** _____

Teléfono _____ **Dirección** Sta Barbara

Tipo de Servicio
Correctivo ⊘ Preventivo ○
Instalación ○ Capacitación ○

Fecha y hora de ingreso 27/04/25 21:15
Fecha y hora de Salida 22:55

Reportó: David Hoyos
Ing. Técnico encargado: _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se valida novedad con máquina de ingreso bahía 1. en cual presenta daño en las tapas filtro permitiendo en ingreso del agua a dañando la impresora la cual debe ser retirada para revisión en laboratorio.

Se debe cotizar 2 tapas filtro para máquina de ingreso y 1 tapa para maquina de ingreso bahia 2, igualmente una tapa filtro para bahia de salida bahia 2.

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	120 Vac
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ○	SI ○	SI ⊘
NO ○	NO ○	NO ○

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:

Recibe:

Firma: _____

Nombre: Luis Pinto

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 19237

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** _____

Teléfono _____ **Dirección** Costa Nana

Tipo de Servicio
Correctivo ⊘ Preventivo ○
Instalación ○ Capacitación ○

Fecha y hora de ingreso 24/04/25 22:00
Fecha y hora de Salida 22:30

Reportó: David Mena
Ing. Técnico encargado: _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se realiza regata y cambio de cableado en cámara de salida costado derecho, se deja en visual y operativa.

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	120 Vac
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ○	SI ○	SI ⊘
NO ○	NO ○	NO ○

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:

Recibe:
Firma: Jonattan mia
Nombre: Jonattan Mena Cely

00 009

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 19239

ACCESCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** _____

Teléfono _____ **Dirección** Cll 96 Bodytech

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 25/04/25 21:00
Fecha y hora de Salida 23:00

Reportó: David Moreno
Ing. Técnico encargado: _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Pluma y pedestal de cámara de salida en Cll 11 fue 'apostado por un vehiculo de Placas=UDS018, se realiza revisión y se evidencia daño en cable de red, daño en la pluma y en el anclaje del pedestal, se solicita tambien a la terminal realizar drenaje del agua estancada ya que debido a la fuerte inundación que presta la salida no se puede taladrar para anclar el pedestal y cambiar el cableado.

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	120 Vac
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI ( )
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones: Se solicita cotizar una pluma de 3000cm, 10mts de cable UTP, 4 Chazos

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

00 0095

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 19241

ACCESCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** _____

Teléfono _____ **Dirección** Castilla

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 27/04/25 24:00
Fecha y hora de Salida 1:00pm

Reportó: David Moreno
Ing. Técnico encargado: _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se requiere reintalar 3 hitos caidos y realizar cambio de pluma, ya que la actual esta rocd tado debido a que ha sido golpeada anteriormente.

Se debe cotizar una nueva pluma 300cm para máquina de ingreso y traer un nuevo hito para instalar, una cadena 2mts y 9 chazos.

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	no ha
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:

Recibe:
Firma: Nelvin Fonseca
Nombre: _____

00 009

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 19401

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Santa Beatriz Inversiones SA **Instalación** Santa Beatriz

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 12-04-2025 8:10
Fecha y hora de Salida 12-04-2025 9:30

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: JAIRO BURGOS

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: PC, dispensador **Serie:** HP, 29 o 1M

Diagnostico - Causa - Solución

Se realizó sincronización de Punto de PAYO 2 PC con PC server Punto de Pago bahía 1, una vez sincronizado el Punto de PAYO de bahía 2 se deja en contingencia y operando correctamente, se realiza reprogramación de tarjeta controladora de dispensador de ingreso bahía 2 el cual estaba emitiendo doble tirada a los usuarios en el ingreso, una vez programada la tarjeta controladora el dispensador se deja en línea, operando correctamente y con la novedad de cadena de doble tirada corregida.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	118.4V
Ajuste mecanico:	SI	ID: 2	23

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: JAIRO BURGOS

Recibe:
Firma: Yesica H.
Nombre: Yesica Hernandez

00000009

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 19402

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Terminal Boyacá **Instalación** Taquillera

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 12-04-2025 11:10
Fecha y hora de Salida 12-04-2025 12:00

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Julio Burbano

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Barrera Automática **Serie:** Hikvision

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó voldeo y ajuste de pluma de barrera de salida la cual fue golpeada por un vehículo que reversó al salir del parqueadero en horas de la mañana generando un golpe en la base de la pluma, una vez voldeada la pluma la barrera se deja operando correctamente, se recopila mediante firma para posterior anuncio implicado en el evento.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	SI
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	124 V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	—

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Julio Burbano

Recibe:
Firma: _____
Nombre: Ingrid Alvarez

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

Nº 19403

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Bosque **Instalación** Junta Gestiz

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 14-04-2025 8:30
Fecha y hora de Salida 14-04-2025 10:00

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: JOAO BURGOS

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: PC **Serie:** HP

Diagnostico - Causa - Solución

se realiza sincronización de PC de Punto de Pago Gaitiz con PC Salida Galua y dejando sincronizada la información de movimiento del registro y relacion del Punto de Pago de Gaitiz del dia 12 a la fecha. una vez sincronizados los Puntos de Pago se dejan operando correctamente. Punto de Pago Gaitiz dejando nuevamente en contingencia.

Base de Datos:	232.718M	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	118.4V
Ajuste mecanico:	SI	ID: 2	23

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO (X)	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: JOAO BURGOS

Recibe:
Firma: Daniela Diaz
Nombre: Daniela Diaz

09

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 19404

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Terminal Bogotá **Instalación** Marketing

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 14-04-2025 10:20
Fecha y hora de Salida 14-04-2025 11:00

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Otavio Bubano

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

se realiza revisión de carril de salida vehicular evidenciando daño en la tarjeta de salida la cual comunica la red electrica y de datos hacia el punto de apoyo con los dispositivos de salida y entrada. se envia cotización de los arreglos a realizar para su posterior reparación y aprobación cabe resaltar que el equipo al momento presenta a la red de apoyos por lo que se recomienda notificar a este contratista. dispositivos se setea en linea y operando correctamente.

Base de Datos:	696.214KB	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	124.3V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	—

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Otavio Bubano

Recibe:
Firma: _____
Nombre: Hugo Rojas

000009

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 19405

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Ng Terminal Bovedy **Instalación** Dock Milenio

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (✓) Preventivo ( )
Instalación (X) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 15-04-2025 9:00
Fecha y hora de Salida 16-04-2025 16:30

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Julio Bubano

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

se realizan labores de obra civil en los carriles de ingreso y salida vehicular dejando operando en los carriles los punto de comando y todos los modulos para los dispositivos de ingreso y salida y las camaras del perimetro, se dejan instalados dos barreras, las cuales se dejan fuera de servicio ya que se deben de instalar las baterias para su operación; dejando pendiente hacer la instalación del dispensador, camara de lectura ingreso y salida, camara IPR de ruptura de placas y camaras de piso ingreso y salida, en el cuarto designado a la terminal se dejan instalados 4 camaras bala de lectura, switch de red, zona metalica

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	OK
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	122.3V
Ajuste mecanico:	OK	ID:	—

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI ( )
NO (X)	NO ( )	NO (X)

Observaciones: Y Material segun de Producción

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Julio Bubano

Recibe:
Firma: Freddy Andrade
Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS
Automatización y control de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co
ACCESSCAN

Nº 19406

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la tomatina Bodega **Instalación** carcelano

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo ○ Preventivo ○
Instalación ⊘ Capacitación ○

Fecha y hora de ingreso 17-04-2025 11:40
Fecha y hora de Salida 17-04-2025 19:00

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: JUAN BUSTAMANTE

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

se revisó instalación de cableado de punto de pago, pc de punto de pago con accesorios y cajón monedero, barrera automatica para ingreso y salida y dos cámaras de video los cuales se dejan en visual y grabando correctamente. PC de punto de pago se deja configurado y listo para iniciar operaciones de peajado y cobro con software accessCan, en la cabeza de punto de pago se dejan instalados un taladro y 3 cámaras 2 de video y una de punto de pago los cuales quedan pendientes por instalación se deja creado en el software accessCan un usuario con nivel de acceso para la creación de los usuarios supervisores y

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	SI
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	126V
Ajuste mecanico:	SI	ID: 3	8

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ○	SI ○	SI ⊘
NO ○	NO ○	NO ○

Observaciones: cableado, cajón monedero se entrega con llaves al igual fue la garantía actualización de ingreso y salida

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: JUAN BUSTAMANTE

Recibe:
Firma: Edna Cifuentes.
Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 19407

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Semana Bosque **Instalación** Punta Canoa

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo ◯ Preventivo ◯
Instalación ◯ Capacitación ◯

Fecha y hora de ingreso 21-04-2025 10:00
Fecha y hora de Salida 21-04-2025 11:25

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Mario Burgos

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: PC, UPS **Serie:** HP, Automática

Diagnostico - Causa - Solución

El reloj sincronización de facturación de Puntos de pago Bahía 2 con cruce servidor de lo facturado durante el lapso de fin de semana, la sincronización el reloj para poderlo consultar y descargar el archivo plano, se restablece el funcionamiento de UPS de punto de pago Bahía 1 la cual se alimento debido a una alteración eléctrica presentada el fin de semana, una UPS restablecido el funcionamiento de la UPS 2da de pago segundo correctamente con los equipos del Punto de pago de Bahía 1 conectados a la misma, la alteración eléctrica se presento debido a que la red eléctrica del barrio se encuentra conjunta a la red de alumbrado del sector por lo que

Base de Datos:	239.280K3	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	118.4V
Ajuste mecanico:	OK	ID:	2 23

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ◯	SI ◯	SI ◯
NO ◯	NO ◯	NO ◯

Observaciones: En el sector se presentan fluctuaciones la red eléctrica del Barrio se vera afectada, se recomienda revisar el cableado de energía del Barrio

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Mario Burgos

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 19408

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Bogotá **Instalación** tercer milenio

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación (X) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 21-04-2025 19:00
Fecha y hora de Salida 22-04-2025 17:00

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Julio Burbano

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

se realiza puesta en funcionamiento de barrera automática de ingreso la cual fuera operando por medio de botonera y sensor de posición vehicular, se prueban y se dejan en funcionamiento cámara de ingreso carril derecho los cuales fueron en Vivaldi y grabando correctamente, favor realizar las respectivas locativas a la puerta que se ubica en el área donde se va a ubicar la caseta del punto de pago. al igual modular internet de fibra ya que las pocas faltantes que se están generando no están siendo validado por la una, en el punto se presentan caídas de tensión de manera frecuente.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	si
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	122.3V
Ajuste mecanico:	si	ID:	—

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Julio Burbano

Recibe:
Firma: Freddy Andrade
Nombre: _____

0102

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937

Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835

Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 19409

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la despensa Bogotá **Instalación** Patio Bolivar

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio

Correctivo (X) Preventivo ( )

Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 23-04-2025 11:30

Fecha y hora de Salida 23-04-2025 12:15

Reportó: _____

Ing. Técnico encargado: Diego Bueno

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: PC. barrera **Serie:** JANUS, HIKVISION

Diagnostico - Causa - Solución

Se realiza sincronización de equipo auxiliar y con PC servidor debido a que este se encontraba en contingencia esto debido a que en el parqueadero se instaló un módem de red de internet inalámbrico el cual falla de manera frecuente, los operadores de turno realizan un cambio de conexión del cable de red del PC auxiliar y desconectando del switch de red local y conectando directamente al router mencionado encontrando que la red local del PC auxiliar se desconfigura, se restablece las conexiones saliendo al PC de contingencia, donde sincronizado y operando correctamente, se recomienda volver a poner la red de internet de fibra en funcionamiento ya que la red de internet inalámbrica suele presentar inconvenientes por lo que puede generar demoras en la expedición de la factura electrónica

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	120.2V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	55

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones: Internet inalámbrico suele presentar inconvenientes por lo que puede generar demoras en la expedición de la factura electrónica

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Diego Bueno

Recibe: _____

Firma: _____

Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESCAN

Nº 19410

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la demanda Bogotá **Instalación** Simón Bolívar

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 23-04-2025 11:30
Fecha y hora de Salida 23-04-2025 12:15

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: JUAN Bulgano

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Continuación de reporte de servicio técnico nº 19409, se realizó cambio de contacto de botón de apertura de botonera de barrera de salida la cual no estaba generando completamente la apertura de la pluma de la barrera, una vez cambiado el contacto la botonera de salida se deja operando correctamente para la apertura y cierre de la pluma de la barrera.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	120.2V
Ajuste mecanico:	21	ID:	55

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: JUAN Bulgano

Recibe: _____
Firma: _____
Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 19413

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Boyacá **Instalación** Tercer milenio

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo ○ Preventivo ○
Instalación (V) Capacitación ○

Fecha y hora de ingreso 24-04-2025 14:00
Fecha y hora de Salida 25-04-2025 14:00

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: JOAO BUENO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó instalación y puesta en funcionamiento de dos cámaras de rostro las cuales se dejan en Vivo y grabando correctamente, en el carril de salida, se deja en funcionamiento la barrera de salida por medio de botonera para apertura y cierre y sensor de posición vehicular para el cierre cuando sale el vehículo, se realizó instalación de UPS en el punto de apoyo provisional dejando los dispositivos del punto de apoyo conectados a la UPS la cual queda operando correctamente. se realizó instalación de accesorios de cámaras IPR e ingreso teniendo carril de ingreso y cámara de rostro teniendo carril salida

Base de Datos:	4.28GB	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	122.3V
Ajuste mecanico:	OK	ID:	—

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ○	SI (V)	SI (V)
NO ○	NO ○	NO ○

Observaciones: se recomienda instalar interphet de 4Gb para el correcto envio de facturación electrónica y transmisión remota de cámaras de reconocimiento.

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: JOAO BUENO

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

Nº 19421

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Terminal Bosconia **Instalación** Corredores Panameños

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio			
Correctivo	(X)	Preventivo	( )
Instalación	( )	Capacitación	( )

Fecha y hora de ingreso: 28-04-2021 16:55

Fecha y hora de Salida: 28-04-2025 19:00

Reportó: _____

Ing. Técnico encargado: JHAIO BUSTAMANTE

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: cámara, caja fuerte **Serie:** DAHUA, KAISON

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó parametrización de cámara de punto de apoyo la cual fue en Hikcentral. y, finalizando correctamente, se realizó parametrización de caja fuerte asignada previamente con la clave 2025# para la apertura de la misma se entregan dos llaves para la apertura manual de la caja fuerte a los operadores de turno. se evidencia que las facturas electrónicas se encuentran represadas debido a que el portal no cuenta con red de internet. en el punto se dejan dos cámaras bala del retiro guardadas para su posterior parametrización

Base de Datos:	55.219 KB	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	122.3V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	3 / 8

Se encuentra en Garantía		Contrato de Mantenimiento		Servicio Concluido	
SI	( )	SI	(X)	SI	(X)
NO	( )	NO	( )	NO	( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: JHAIO BUSTAMANTE

Recibe: EDWARD CIFUENTES

Firma: _____

Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS
Automatización y control de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co
ACCESSCAN

Nº 19426

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Barato **Instalación** 100 olimpica

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 29-04-2025 11:40
Fecha y hora de Salida 29-04-2025 12:15

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Julio Bustamante

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: dispensador **Serie:** 29 JUN

Diagnostico - Causa - Solución

se realiza programación de dispensador de grafico el cual estaba emitiendo doble tiquete, una vez es programado el dispensador se deja en linea y opera correctamente solucionado la novedad de entrega de doble tiquete al usuario final grafico.

Base de Datos:	23.21840	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	118 vv
Ajuste mecanico:	SI	ID:	—

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO (X)	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Julio Bustamante

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 19428

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Terminal Bosque **Instalación** Cuadrante Carrizales

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación (X) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 30-04-2025 7:15
Fecha y hora de Salida 30-04-2025 8:15

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Julio Burgeno

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: PC **Serie:** JANUS

Diagnostico - Causa - Solución

Se realiza instalación de router de red de internet en el punto de pago debido el PC de punto de pago con red de internet. Para transacción de factura electrónica y conexión remota con los parqueaderos no pueden transmitir de manera remota debido a que el router de red de internet instalado funciona vía inalámbrica con una simcard de datos proporcionada por la terminal SA se recomienda validar con el proveedor de la simcard si pueden aumentar una con más capacidad de datos para que los equipos puedan transmitir la visual de manera remota, punto de pago se deja operando correctamente retransmitiendo la facturación electrónica del parqueadero al día.

Base de Datos:	56.2 KB	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	122.3V
Ajuste mecanico:	✓	ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Julio Burgeno

Recibe:

Firma: Juan Diego Leon

Nombre: Juan Diego Leon

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 19429

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Boyacá **Instalación** Jerca Milenio

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo ○ Preventivo ○
Instalación ◉ Capacitación ○

Fecha y hora de ingreso 30-04-2025 11:40
Fecha y hora de Salida 30-04-2025 12:10

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Italo Burgos

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: router **Serie:** tenda

Diagnostico - Causa - Solución

se revisó protocolización de router de red de enlace inalámbrica y se encuentra en el punto de pago con red de enlace para emisión de facturación electrónica y conexión remota en ruta de internet proporciona datos por medio de una simcard suministrada por la terminal S.A se recomienda validar con a través de se puede suministrar una simcard con mayor velocidad de transmisión de datos ya que los rumbos no pueden ser visualizados de manera remota debido a la baja recepción de la red de enlace. Punto de pago se deja operando correctamente.

Base de Datos:	23.21BKB	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	122.3V
Ajuste mecanico:	OK	ID: 3	8

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ○	SI ◉	SI ◉
NO ◉	NO ○	NO ○

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Italo Burgos

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 19430

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad U Jorman Bosco **Instalación** cullep7

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo ◯ Preventivo ◯
Instalación ◯ Capacitación ◯

Fecha y hora de ingreso 30-04-2025 16:07
Fecha y hora de Salida 30-04-2025 17:20

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: DIALO BURGOS

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

se realizo cambio de hilo roto cuvil de ingreso CH 10 rostro derecho se deja instalado un hilo en buen estado para el cerramiento del cuvil de ingreso

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	122V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ◯	SI ◯	SI ◯
NO ◯	NO ◯	NO ◯

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: DIALO BURGOS

Recibe:

Firma: _____

Nombre: _____

0110

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 19431

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Boyacá **Instalación** Isla 12

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 02-05-2025 11:20
Fecha y hora de Salida 02-05-2025 12:00

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: DIAIO BUENO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: dispensador **Serie:** 39 3117

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó revisión de dispensador de grafico el cual este presenta fallas de carro como moto y de moto como carro se evidencia que la bobina de detección de carros ya no los detecta correctamente debido al deterioro solo fue presente la bobina. la bobina de detección de moto ya se encuentra ubicada por lo fue el dispensador se encuentra operando con este sensor de manera ideal. al momento de revisar el dispensador este presenta el fallo correctamente para carro y moto correctamente pero la parte de la isla presentaba fuente fallas el cambio de bobina se envió cotización para su posterior ubicación

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	118v
Ajuste mecanico:	si	ID:	—

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: DIAIO BUENO

Recibe:
Firma: Lina Rueda
Nombre: Lina Rueda

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

Nº 19433

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Sabana Bogotá **Instalación** Santa Beatriz

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 03-05-2025 10:00
Fecha y hora de Salida 03-05-2025 10:45

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Italo Burgos

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: PC **Serie:** HP

Diagnostico - Causa - Solución

Se realizó verificación de base de datos local de PC de Punto de Pago Bahía 2 la cual no está reflejando la información de los Factores emitidos y cierres de caja del turno 2 de los días 1 y 2 del presente mes, los Factores se emitieron y los cierres de caja se generaron de manera física pero en el software accessCan no se refleja la información mencionada, se asigna la novedad al área de desarrollo para que puedan hacer la corrección a la novedad presentada en la base de datos, Puntos de Pago se deben sincronizados y operando correctamente, se realizó cambio de cabio de video de PC de Punto de Pago Bahía 2 el cual presentaba intermitencia en la imágen

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	118 V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	23

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO (X)	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Italo Burgos

Recibe:
Firma: Jesica H.
Nombre: Jesica Hernandez

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 19434

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Terminal Bogotá **Instalación** Zona Centro

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 05-05-2025 10:00
Fecha y hora de Salida 05-05-2025 11:10

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Italo Burgos

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: PC **Serie:** HP

Diagnostico - Causa - Solución

Se realizó sincronización de equipos de control Anden de pago Cuenta 1 y 2 dentro los movimientos de fechas emitidas y cierre de caja sincronizados y el de los equipos zona Anden de pago se dejan operando correctamente.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	118.4V
Ajuste mecanico:	J	ID: 2	23

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO (X)	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Italo Burgos.

Recibe:

Firma: Yesica H.

Nombre: Yesica Hernandez

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 19435

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Bogotá **Instalación** Isla 12

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 05-05-2025 16:15
Fecha y hora de Salida 05-05-2025 17:10

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: JHAIO BUCANO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: barrera automática **Serie:** HIKVISION

Diagnostico - Causa - Solución

se realizo cambio de pluma de barrera de ingreso debido presentaba una pluma de 3 metros en buen estado para la operación de la barrera la cual fue operando correctamente.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	SI
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	103V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	—

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: JHAIO BUCANO

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 19436

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la tempra Bodega **Instalación** calle 96 bodega

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 06-05-2025 16:30
Fecha y hora de Salida 06-05-2025 17:30

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Julio Burbano

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: cumara IBR **Serie:** HIKVISION

Diagnostico - Causa - Solución

Se realizó cambio de fuente de alimentación de cumara IBR de ingreso CPA 11 la cual se encontraba sin visual debido a que la fuente presento daño por fluctuación electrica una vez se realiza el cambio la cumara se deja en linea y capturando las placas correctamente.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	124.3V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	—

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Julio Burbano

Recibe:
Firma: _____
Nombre: Yolo. Pozo

2025

Informe abril La Terminal



GERENCIA ADMINISTRATIVA

SECURITY ACCESS FB SAS

1-1-2025

- A continuación, presentamos el alcance de los avances de instalación del sistema de control de acceso Vehicular en los parqueaderos de La Terminal de Transportes con los porcentajes de entrega y cronograma de actividades pendientes por desarrollar

PARQUEADERO COUNTRY 85 – calle 85 No 16 – 07 SUBTERRANEO

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,
- 01 expedidor, 01 validador, 01 sistema de inventario (cámaras perimetrales) 01 cámara lpr (para placas), 01 punto de pago completo 01 rack de equipos,
- Adjunto describo imágenes relacionadas a los equipos.









Tabla estado actual instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	2	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	3	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	2	0	Operativas
Poste validador	1	0	Operativas
Cámara de Costado	6	3	Sin cableado ni ubicación
Cámara de piso	3	3	Sin operar por cableado dañado
Cámara de conductor	3	0	Operativas
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Sistema lpr solo ingreso	2	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativo

PARQUEADERO LAGO 79 carrera 16ª No 78 – 10



- Vista general ingreso y salida observamos máquinas de ticket expedidor, validador, barreras.



- Imagen cámaras operativas
- Camara LPR reconocimiento y captura de placas
- Camara de punto de pago





Tabla de estado actual de instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	1	0	Operativas
Poste validador	1	0	Operativas
Cámara de Costado	4	2	Sin cableado ni ubicación
Cámara de piso	2	0	1 cámara sin operar por cableado dañado
Cámara de conductor	2	0	Operativas
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa

Sistema lpr solo ingreso	1	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativo

PARQUEADERO CHICO 97 carrera 14 No 96 – 55

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,

- 02 expedidor, 01 validador, 01 sistema de inventario (cámaras perimetrales) 01 cámara lpr (para placas), 01 punto de pago completo 01 rack de equipos,



- Adjunto describo imágenes relacionadas a los equipos.



- Vista general acceso chico 97 se observa equipo validador, expedidor, barreras cámaras perimetrales, en conjunto.

- Expedidor de ticket serie 9 Slim y validadora serie 9 Slim





Tabla estado actual instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	1	0	Operativas
Poste validador	1	0	Operativas
Cámara de Costado	4	2	Sin cableado ni ubicación
Cámara de piso	0	2	Pendiente por comprar
Cámara de conductor	2	0	Operativas
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Sistema lpr solo ingreso	1	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativo

PARQUEADERO CHICO 90 Carrera 16 No 90 – 06

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,
- 02 expedidor, 01 validador, 01 sistema de inventario (cámaras perimetrales) 01 cámara lpr (para placas), 01 punto de pago completo 01 rack de equipos,
- Adjunto describo imágenes relacionadas a los equipos





- Carril entrada carrera 15



- Carril salida vehicular



Tabla estado actual de instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	3	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	2	0	Operativas
Poste validador	1	0	Operativas
Cámara de Costado	9	3	Sin cableado ni ubicación
Cámara de piso	3	0	1 cámara sin operar por cableado dañado
Cámara de conductor	3	0	Operativas

Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Sistema lpr solo ingreso	2	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativo

PARQUEADERO LOTE 12 Calle 22c No 68f – 34

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera.

- 01 expedidor, 01 validador, 01 sistema de inventario (cámaras perimetrales) 01




- cámara lpr (para placas), 01 punto de pago completo 01 rack de equipos,
- Adjunto describo imágenes relacionadas a los equipos.




- Carril salida vehicular, carril salida vehicular

- Rack de equipos, contiene nvr para grabación de cámaras, switch y modem de internet, donde aplica

- Visualización de cámaras inventario vehicular,

Tabla estado actual de instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	1	0	Operativas
Poste validador	1	0	Operativas
Cámara de Costado	6	2	Sin cableado ni ubicación
Cámara de piso	2	0	Operativas
Cámara de conductor	2	0	Operativas
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Sistema lpr ingreso y salida	2	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativo

PARQUEADERO MODELIA ÉXITO Calle 23f No Calle 23g / Cr 75

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,





- 01 expedidor, 01 sistema de inventario (cámaras perimetrales) 01 cámara lpr (para palcas), 01 punto de pago completo 01 rack de equipos,
- Adjunto describo imágenes relacionadas a los equipos.

En este parqueadero solo está contemplado expedidor de ticket a la entrada la salida será manejada localmente por el operario,

Tabla de porcentaje instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	1	0	Operativas
Poste validador	1	0	Operativas
Cámara de Costado	4	0	Operativas
Cámara de piso	2	0	Operativa
Cámara de conductor	1	0	Operativas
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Sistema lpr solo ingreso	1	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativo

PARQUEADERO CASTILLA CALLE 78 No 8ª – 50

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,





- 01 expedidor, 01 validador, 01 sistema de inventario (cámaras perimetrales) 01 cámara lpr (para placas), 01 punto de pago completo 01 rack de equipos,
- Adjunto describo imágenes relacionadas a los equipos.
- Carriles entrada y salida máquinas de ingreso y salida automatizadas
- Camaras perimetrales del sistema de inventario castilla
- Se realizo instalacion de techos maquinas validador y expedidor dejando ancladas al suelo .

Tabla estado actual de instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	1	0	Operativas
Poste validador	1	0	Operativas
Cámara de Costado	3	3	Sin cableado por reparcheo daño en cable Costado salida derecha y adicionales)
Cámara de piso	2	0	Operativas
Cámara de conductor	2	0	Operativas
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Sistema lpr solo ingreso	1	0	Operativa

Ups	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativo

PARQUEADERO CALLE 96 Calle 96 No 10 - 72

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,
- 02 expedidor, 02 validador, 01 sistema de inventario (cámaras perimetrales) 01 cámara lpr (para palcas), 01 punto de pago completo 01 rack de equipos,
- Adjunto describo imágenes relacionadas a los equipos







Camaras de inventario vehicular costados.

Tabla estado actual de instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	4	0	Operativas

Poste dispensador de ticket	2	0	Operativas
Poste validador	2	0	Operativas
Cámara de Costado	8	4	Sin cableado ni ubicación
Cámara de piso	4	0	Operativas
Cámara de conductor	4	0	Operativas
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Sistema lpr solo ingreso	2	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativo

PARQUEADERO CALLE 97 Calle 97 No 10 – 39

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,
- 02 expedidor, 02 validador, 01 sistema de inventario (cámaras perimetrales) 01 cámara lpr (para placas), 01 punto de pago completo 01 rack de equipos,
- Adjunto describo imágenes relacionadas a los equipos





- Carriles entrada y salida carrera 11



Tabla estado actual de instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	4	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	2	0	Operativas
Poste validador	2	0	Operativas
Cámara de Costado	8	4	Sin cableado ni ubicación
Cámara de piso	4	0	Operativas
Cámara de conductor	4	0	Operativas
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Sistema lpr solo ingreso	2	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativo

PARQUEADERO ALHAMBRA 1 TRIANGULO Calle 114 No 45 – 98

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,
- **D**01 expedidor, 01 validador, 02 sistema de inventario (cámaras perimetrales) 01 cámara lpr (para placas), 01 punto de pago completo 01 rack de equipos,
- Adjunto describo imágenes relacionadas a los equipos



- Carril mixto entrada y salida alhambra triangulo









Tabla estado actual de instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	1	0	Operativas
Poste validador	1	0	Operativas
Cámara de Costado	4	4	Operativas
Cámara de piso	2	0	operativo
Cámara de conductor	2	0	Operativas
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Sistema lpr solo ingreso	1	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativo

- Se realizó instalación de techos en maquina validador y expedidor ancladas al suelo.

PARQUEADERO ALAMBRA 2 CARULLA Calle 114 No 45 – 18

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,
- 01 expedidor, 01 validador, 02 sistema de inventario (cámaras perimetrales) 01 cámara lpr (para placas), 01 punto de pago completo 01 rack de equipos,
- Adjunto describo imágenes relacionadas a los equipos





Tabla estado actual de instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	1	0	Operativas
Poste validador	1	0	Operativas
Cámara de Costado	4	2	2 instaladas operando 2 instaladas sin operar, 2 pendientes por instalar

Cámara de piso	2	0	Cámaras sin operar por cableado dañado
Cámara de conductor	2	0	Operativas
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Sistema lpr solo ingreso	1	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativo

PARQUEADERO CALLE 88 Carrera 11ª No 88 - 49

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,
- 01 expedidor, 01 validador, 02 sistema de inventario (cámaras perimetrales) 01 cámara lpr (para placas), 01 punto de pago completo 01 rack de equipos,
- En este parqueadero contamos con muchos problemas de cableado roto o dañado, las bobinas de las máquinas y barreras no están en operación debido a fallas en la infraestructura de las acometidas, a la superficie piso del parqueadero que están muy deteriorados no es posible avanzar con la instalación hasta no realizar las adecuaciones y correcciones pertinentes que no están en el alcance del proyecto en ejecución,
- Adjunto describo imágenes relacionadas a los equipos



- Carril salida vehicular deteriorado

- Carril entrada vehicular sensor barrero dañado,



- Las maquinas expedidor y validador se instalaron se realizaron pruebas de operación, se cambió la red principal de cableado, se cambió cableado para las cámaras que se logró pasar la tubería se cambiaron aproximada mente 130 metros de cable UTP y 10 metros de cableado eléctrico,
- Se realizo la configuración de máquina de ingreso y salida, se dejan en línea. Se realiza instalación de fotoceldas en barrera para que bajen automáticamente.





- Se realizo instalación a las 2 cámaras de pisos con cableado queda operando funcional.
- Se realizo instalación regata para cámara de inventario salida derecha
- Se realizo instalación de tubería y las regatas, se funde 2 bases para los pedestales de cámara de inventario y cámara digitalización de placas



Tabla de porcentaje instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	1	0	Operativas
Poste validador	1	0	Operativas
Cámara de Costado	2	1	Sin cableado. Pendiente autorización obra civil
Cámara de piso	2	0	operativas
Cámara de conductor	2	0	Operativas
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa

Sistema lpr solo ingreso	1	0	Cableado Inexistente
Ups	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativo

PARQUEADERO CALLE 127 SANTA BARBARA Calle 125 N o 21ª – 30

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,
- 03 expedidor, 03 validador, 06 sistema de inventario (cámaras perimetrales) 01 cámara lpr (para palcas), 01 punto de pago completo 01 rack de equipos,



- Adjunto describo imágenes relacionadas a los equipos
- Carriles entradas y salidas Carulla





- Instalación de cubiertas para máquina, protector de lluvia individual



- Instalación de antena para conexión entre casetas carril McDonald's y casetas de pago





- Visualización de cámaras de inventario carriles de acceso vehicular
- Rack equipos punto de pago santa bárbara

Tabla de porcentaje instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	2	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	6	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	3	0	Operativas

Poste validador	3	0	Operativas
Cámara de Costado	12	6	Sin cableado ni ubicación
Cámara de piso	6	0	Operativas
Cámara de conductor	6	0	Operativas
Cámara de punto de pago	2	0	Operativa
Sistema lpr solo ingreso	3	0	Operativa
Ups	2	0	Trasladadas al Simón Bolívar por problemas eléctricos
Nvr	2	0	Operativo

PARQUEADERO SAN ANDRESITO 1 Calle 9 con carrera 37ª

- Parqueadero con configuración local (tipo peaje), donde el operario realiza el ingreso y cobro del sistema de parqueadero solo utilizando las barreras de ingreso y salida con sistema de control remoto o botonera
- Se instala módulo de inventario vehicular cámaras a los costados,
- Se instala cámara de punto de pago, junto con NVR para registros de video,



- Adjunto imágenes del sistema y sus equipos,

Ingreso, salida, cámaras perimetrales






- Cámara punto de pago
- Rack de equipos,

Tabla estado actual de instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Cámara de Costado	6	0	Operativas
Cámara de piso	1	1	No existe cableado
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativas
Ups	1	0	Operativas

PARQUEADERO SAN ANDRESITO 2 Calle 9 con carrera 37

- Parqueadero con configuración local (tipo peaje), donde el operario realiza el ingreso y cobro del sistema de parqueadero solo utilizando las barreras de ingreso y salida con sistema de control remoto o botonera
- Se instala módulo de inventario vehicular cámaras a los costados.




Se instala cámara de punto de pago, junto con nvr para registros de video.

- Adjunto imágenes del sistema y sus equipos,
- Ingreso, salida, cámaras perimetrales, Cámara punto de pago




- Rack de equipos,

Tabla estado actual de instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Cámara de Costado	6	0	Operativas
Cámara de piso	1	1	Cableado Inexistente

Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativas
Ups	1	0	Operativas

- Se realizó la instalación de Disco Duro de 2 TERAS para NVR de grabación.

PARQUEADERO SAN ANDRESITO 3 Calle 9 con carrera 38 - 00

- Parqueadero con configuración local (tipo peaje), donde el operario realiza el ingreso y cobro del sistema de parqueadero solo utilizando las barreras de ingreso y salida con sistema de control remoto o botonera.





- Se instala módulo de inventario vehicular cámaras a los costados,
- Se instala cámara de punto de pago, junto con NVR para registros de video,
- Adjunto imágenes del sistema y sus equipos,
- Visualización de cámaras de inventario,

Tabla estado actual de instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Cámara de Costado	6	0	Operativas
Cámara de piso	1	1	Cableado Inexistente

Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativas
Ups	1	0	Operativas

PARQUEADERO CALLE 72 AC 72 No 5 – 67

Parqueadero con configuración local (tipo peaje), donde el operario realiza el ingreso y cobro del sistema de parqueadero solo utilizando las barreras de ingreso y salida con sistema de control remoto o botonera





- Punto de pago operativo y completo
- Barrera instalada y operando con sistema de control remoto

Tabla estado actual de instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Cámara de Costado	6	0	Operativas
Cámara de piso	1	0	Sin cableado

Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativas
Ups	1	0	Operativas

- ✓ Se realizó instalación del Disco Duro de 2 TERA para NVR de grabación.

PARQUEADERO MARIACHIS Calle 118 No 19 – 53

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,
- 01 expedidor, 01 validador, 02 sistema de inventario (cámaras perimetrales) 01 cámara lpr (para palcas), 01 punto de pago completo 01 rack de equipos,
- Adjunto describo imágenes relacionadas a los equipos





- Nos encontramos en proceso de instalación de sistema de inventario, realizando las adecuaciones en el cableado necesarios para la instalación y adecuación de las cámaras
- Se realizó instalación de techos en máquinas validador y expedidor dejando anclados al suelo.




Tabla estado actual de instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	1	0	Operativas
Poste validador	1	0	Operativas
Cámara de Costado	4	2	Sin cableado ni ubicación
Cámara de piso	2	0	Operativas
Cámara de conductor	2	0	Operativas
Cámara de punto de pago	2	0	Operativa
Sistema lpr solo ingreso	1	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativo

PARQUEADERO calle 109 No 17 – 46

- Barrera instalada y operando con sistema de control remoto
- Punto de pago operativo y completo





Tabla estado actual de instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Cámara de Costado	6	0	Operativas
Cámara de piso	1	0	Sin cableado
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativas
Ups	1	0	Operativas

PARQUEADERO NICOLAS DE FEDERMAN Calle 58ª bis Kra 38/ Kra 37

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,
- 02 expedidor, 01 validador, 02 sistema de inventario (cámaras perimetrales) 01 cámara lpr (para palcas), 01 punto de pago completo 01 rack de equipos,
- Adjunto describo imágenes relacionadas a los equipos





- Nos encontramos en proceso de instalación de sistema de inventario, realizando las adecuaciones en el cableado necesarios para la instalación y adecuación de las cámaras



- Entrada carril individual este carril presenta novedad en la red de fibra óptica no comunica los hilos es necesario validar estado con personal y equipos especializados en fibra validar los equipos necesarios para si implementación



Tabla de porcentaje instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	3	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	2	0	Operativas
Poste validador	1	0	Operativas
Cámara de Costado	6	3	Sin cableado ni ubicación

Cámara de piso	3	0	Sin operar por cableado dañado
Cámara de conductor	3	0	Operativas
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Sistema lpr solo ingreso	2	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativo

PARQUEADERO CALLE 84 CARRERA 12 No 84 – 42

Parqueadero con configuración local (tipo peaje), donde el operario realiza el ingreso y cobro del sistema de parqueadero solo utilizando las barreras de ingreso y salida con sistema de control remoto o botonera

Punto de pago operativo y completo.

- Barrera instalada y operando con sistema de control remoto






Tabla de porcentaje instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	1	0	Operativas
Cámara de Costado	3	0	Operativas
Cámara de piso	1	0	Operativa
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativas
Ups	1	0	Operativas

PARQUEADERO CALLE 93 Carrera 11 No 93 – 72

Parqueadero con configuración local (tipo peaje), donde el operario realiza el ingreso y cobro del sistema de parqueadero solo utilizando las barreras de ingreso y salida con sistema de control remoto

Punto de pago operativo y completo



- Barrera instalada y operando con sistema de control remoto
- Barrera operando con control remoto,

Tabla de porcentaje instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	1	0	Operativas
Cámara de Costado	3	0	Operativas
Cámara de piso	1	0	Operativa
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativas
Ups	1	0	Operativas

PARQUEADERO LA CASTELLANA CALLE 95 No 47 - 01

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,
- 01 expedidor, 01 validador, 02 sistema de inventario (cámaras perimetrales) 01 cámara lpr (para palcas), 01 punto de pago completo 01 rack de equipos,
- Adjunto describo imágenes relacionadas a los equipos





- Nos encontramos en proceso de instalación de sistema de inventario, realizando las adecuaciones en el cableado necesarios para la instalación y adecuación de las cámaras

- **Tabla de porcentaje instalación:**

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	1	0	Operativas
Poste validador	1	0	Operativas
Cámara de Costado	4	2	Sin cableado ni ubicación
Cámara de piso	2	0	Operativas
Cámara de conductor	2	0	Operativas
Cámara de punto de pago	2	0	Operativa

Sistema lpr solo ingreso	1	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativo

- Se realizó instalación de teclado inalámbrico en la PC del punto de pago manual.
- Se realizó instalación de techo la maquina expedidor ancladas al suelo.

PARQUEADERO CALLE 100 SALAS AVENIDA CARRERA 19 No. 16-75

- Este parqueadero se instaló puntos de pago barreras automáticas con control remoto,
- Estamos realizando las obras civiles, adecuaciones de bahías, no había existentes,





- Los equipos están en sitio expedidores, cámaras, pedestales para el montaje





Tabla de porcentaje instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	2	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	4	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	2	0	Operativas
Poste validador	0	0	Operativas
Cámara de Costado	8	4	Solicitadas, pero no hay donde instalarlas
Cámara de piso	4	0	Operativas
Cámara de conductor	2	0	Operativas
Cámara de punto de pago	2	0	Operativa
Sistema lpr solo ingreso	2	0	Operativa
Ups	2	0	Operativa
Nvr	2	0	Operativo

CALLE 100 OLIMPICA avenida calle 100 No 16-75

- Este parqueadero se instaló puntos de pago barreras automáticas con control remoto,





- Estamos realizando las obras civiles, adecuaciones de bahías, no había existentes,
- Los equipos están en sitio expedidores, cámaras, pedestales para el montaje

- Bases o dados para montaje de máquinas expedidor, validador y cámaras de inventario,





Tabla de porcentaje instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	1	0	Operativas
Poste validador	1	0	Operativas
Cámara de Costado	4	2	Operativas
Cámara de piso	2	0	Operativas
Cámara de conductor	2	0	Operativas
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Sistema lpr solo ingreso	1	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativo

SUBA COMPARTIR ETAPA 4 CALLE 151B CARRERA 117/115

- Equipos se encuentra instalado en la oficina del parqueadero de chico 97



- Caseta suba compartir

Tabla de porcentaje instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	0	2	Pendiente
Poste validador	0	2	Pendiente
Cámara de Costado	0	6	Pendiente
Cámara de piso	0	2	Pendiente
Cámara de conductor	0	2	Pendiente
Cámara de punto de pago	0	2	Pendiente
Ups	0	1	Pendiente
Nvr	0	1	Pendiente

SUBA COMPARTIR ETAPA 5 CALLE 151B CARRERA 117/115

- solo se instaló puntos de pago no existe cableado para cámaras barreras,



Tabla de porcentaje instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	0	2	Pendiente
Poste validador	0	2	Pendiente
Cámara de Costado	0	6	Pendiente
Cámara de piso	0	2	Pendiente
Cámara de conductor	0	2	Pendiente
Cámara de punto de pago	0	2	Pendiente
Ups	0	1	Pendiente
Nvr	0	1	Pendiente

Nota: En estos parqueaderos no se ha realizado la instalación de los equipos debido a temas legales con la comunidad

PARQUEADERO EL CARMELO CALLE 51 SUR No 81D-00

- En este parqueadero se instaló solo el punto de pago, no existe cableado para cámaras hay u realizarlo nuevo por completo,
- existe base para barrera



Tabla de porcentaje instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	1	0	Operativas
Cámara de Costado	2	1	1 Cámara pendiente por cableado
Cámara de piso	0	1	No existe cableado
Nvr	1	0	Operativas
Ups	1	0	Operativas

PARQUEADERO GLORIA LARA 1



Tabla de porcentaje instalación:

- Se instaló punto de pago un computador administrado desde la sede lote 12

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Terminal Móvil	1	0	Operativa reubicada
Barrera Hk-S9 pro	1	0	Operativas
Cámara de Costado	3	0	Operativas
Cámara de piso	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa

PARQUEADERO GLORIA LARA 2





Tabla de porcentaje instalación:

- Se instaló punto de pago un computador administrado desde la sede lote 12

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Terminal Móvil	1	0	Operativa reubicada
Barrera Hk-S9 pro	1	0	Operativas
Cámara de Costado	3	0	Operativas
Cámara de piso	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa

PARQUEADERO GLORIA LARA 3



Tabla de porcentaje instalación:

- Se instaló punto de pago un computador administrado desde la sede lote 12

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Terminal Móvil	1	0	Operativa reubicada
Barrera Hk-S9 pro	1	0	Operativas
Cámara de Costado	3	0	Operativas
Cámara de piso	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa

- **PARQUEADEROS ADICIONALES QUE SE ESTAN REALIZANDO EN PARALELO.**

PARQUEADERO PARQUE SIMON BOLIVAR IDRD

- Este parqueadero se realizaron varios ajustes en temas de red eléctrica debido a que el voltaje recibido es demasiado alto y los equipos están propensos a recibir daño por variaciones de voltaje,
- Se instalaron equipos estabilizadores para mitigar alguna novedad**,**





- Carril salida vehicular

- Se realiza demarcación, de carriles flechas entrada y salida, instalación de 8 balizas, 6 conos 40 mt de cadena plástica,







DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	3	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Cámara de Costado	6	0	Operativas
Nvr	1	0	Operativas
Ups	2	0	Operativas

PARQUEADERO PARQUE EL TUNAL IDRD

- Este parqueadero se realizaron varios ajustes en temas de red eléctrica debido a que el voltaje recibido es demasiado alto y los equipos están propensos a recibir daño por variaciones de voltaje,
- Carril salida vehicular
- Actualización de software Accesscan habilitando la emisión de facturación electrónica.
- Instalación de Software ScanWeb para la consulta de reportes administrativos del punto. Se deja el equipo operando correctamente.



PARQUEADERO MODELIA BARES

- Este parqueadero se realizaron varios ajustes en temas de red eléctrica, no se contaba con electricidad en el punto por lo cual fue necesario instalar contador, cableado, circuito eléctrico adecuado,
- se realizaron bases para caseta y bahía para maquinas próximas a instalar
- se realizó instalación y adecuación de caseta de punto de pago, la cual se fabricó nueva en su totalidad,





- se instaló punto de pago manual completo,
- se realizó demarcación de cupos, adecuándolos a la medida mínima autorizada
- Demarcación celdas de parqueo,



- Caseta de pago exterior nueva

- Se realizo el recorrido de la obra civil y se inicia con la regata para la cámara de inventario ingreso derecho, se deja instalado la tubería.

- Se realiza la regata para la tubería de la cámara derecha salida, se cablea la red y corriente, se resana las regatas y se procede a instalar las 2 barreras con su respectiva pluma, 3 pedestales para las cámaras laterales y se deja ponchada la red, se hace entrega de los 2 controles al operario de turno, cable UTP de 50


metros para la comunicación, 50 metros de cable dúplex ,7 hitos ,1 rack 1 NVR,2 switch, 2 canaletas,1 UPS, 2 multitomas, 8.50 metros de regata, 2 tomas corriente con caja de paso 5.800 plástica, 9 metros de cable trenzado electrónico, 2 cámaras de inventario en el ingreso, 1 cámara en punto de pago manual, 3 pedestales sencillos.














HIKVISION












PARQUEADERO TERMINAL DEL SUR

- En este parqueadero se realizó la instalación de dos barreras Automática



PARQUEADERO SANTABARBARA BAHIAS

- En este parqueadero se realizó la instalación de una caseta de punto de pago
- Un punto de pago completo



- Se realizó la demarcación del estacionamiento
- Obras civiles
- Cometida eléctrica
- NVR de 8 canales
- 3 cámaras de costado y una de punto de pago.
- Rack de comunicación
- Switch de red
- Se realizó instalación y se procede a realizar las tres perforaciones a las bases para poder organizar el cableado del punto de pago y se deja instalado monitor para las cámaras, quedan operando.

PARQUEADERO COMPARTIR 1-2

En este parqueadero se realizó la instalación de punto de pago



- Se instalo barrera



PARQUEADERO COMPARTIR 1-3 PUERTA 1

- En este parqueadero se realizó la instalación de punto de pago.
- Actualización de ScanWeb en equipo servidor y se deja torre de compartir en el punto correspondiente.



PARQUEADERO COMPARTIR 1-4

- En este parqueadero se realizó la instalación de punto de pago
- Actualización de ScanWeb en punto de pago, equipo servidor.
- Se evidencia bajones fuertes de luz que pueden estar afectando los equipos eléctricos. Se recomienda realizar instalación a tierra para proteger la red eléctrica.



PARQUEADERO COMPARTIR 1-5

En este parqueadero se realizó la instalación de punto de pago



PARQUEADERO LA COPROPIEDAD

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,
- 01 expedidor, 01 validador, 01 sistema de inventario (cámaras perimetrales) 01 cámara lpr (para placas), 01 punto de pago completo y rack



- Instalación de cámara de inventario costado



- Se realizó la instalación de los reductores de velocidad del ingreso





- Instalación de rack
- Se realizó la instalación de punto de pago, se realizan las regatas y se anclan las barreras, se realizan conexiones eléctricas y están operando correctamente una barrera de ingreso con pluma
- Se realizo también configuración de facturación en Access can, se instala impresora térmica y se configura para impresión de facturas se deja operativo punto de pago manual. Se evidencia correcto funcionamiento en el mismo
- Se realiza instalación en barrera de salida de la pluma
- Se realiza configuración de punto de pago.









Descripcion	Instalado	Pendiente	Estado
Dispensador ticket qr	1		
Salida validador ticket	1		


Impresora	1	0	Operativas
Lector de tickets	1	0	Operativas
Computador core i3	1	0	Operativas
Impresora	1	0	Operativas
Lector código de barras	1	0	Operativas
Computador core i3	1	0	Operativas
Gaveta	1	0	Operativas
Licencia - accesscan punto de pago	1	0	Operativas
Barreras hk	2	0	Operativas
Nvr	1	0	Operativos
Rack	1	0	Operativo
Camara de costado	6	6	
Camara de piso	2	2	
Camara de punto de pago	1	1	
Ups	1	1	

PARQUEADERO TUNAL 1

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,
- 01 rack para NVR, 01 switch de 8 puertos, 1 multitoma de 6 entradas, Botoneras pulso entrada, salida y talanquera, NVR marca Hikvision, Disco Duro 2TB, 03 cámaras tipo bala, 01 cámara tipo domo.




SALIDA
ENTRADA
ABRIR
CERRAR



PARQUEADERO TUNAL 2

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,
- 2 botoneras pulso de entrada y salida.



PARQUEADERO TUNAL 3

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera, 01 multitoma de 6 entradas, 02 NVR marca Hikvision, Disco Duro 2TB, 01 switch de 8 puertos, 03 cámaras tipo bala, 01 pedestal, 01 rack para NVR.













PARQUEADERO SALITRE NORTE

- ✓ Se realizó visita de diagnóstico para la instalación de punto de pago y se cuadro las cámaras para tener visual del carril de ingreso y salida vehicular, en el estudio realizado se tomaron mediciones de voltaje de la caseta, se rompió re de datos y se tomaron mediciones del radicado a utilizar para la instalación de los equipos.

FUNCIONAMIENTO SISTEMA LPR

La exactitud del sistema de reconocimiento de placas, en particular en circunstancias adversas como mal tiempo, iluminación deficiente, matrículas dañadas o sucias, presenta desafíos que inciden en la sostenibilidad de nuestra tasa de efectividad del 98%.

Adicionalmente, hemos notado que el software de monitor presenta inconsistencias, siendo cerrado en algunas ocasiones, y se ha identificado una interacción negativa con la estabilidad de la red eléctrica y de datos, la cual no fue suministrada por Security Access, también hemos evidenciado que en ocasiones las cámaras son movidas de su posición original en determinados parqueaderos. Como resultado, la eficacia de nuestras cámaras varía en un rango de entre el 85% y el 98%. Adjunto una tabla detallada que proporciona información sobre la efectividad en los parqueaderos donde hemos implementado el sistema de reconocimiento de placas (LPR).

PARQUEADERO	FECHA VALIDACION	PORCENTAJE
Alhambra 1	30/04/2025	99.85%
Alhambra 2	30/04/2025	97.62%
Calle 88	30/04/2025	99.80%
Calle 100 Olímpica	30/04/2025	99.13%
Calle 100 Salas	30/04/2025	99.60%
Castilla	30/04/2025	99.84%
Chico 90	30/04/2025	99.30%
Chico 97	30/04/2025	99.48%
Country 85	30/04/2025	93.32%
Lago 79	30/04/2025	98.33%
Lote 12	30/04/2025	99.08%
Mariachis	30/04/2025	99.62%
Modelia 1	30/04/2025	99.01%
Santa Barbara	30/04/2025	92.02%

PARQUEADERO TERMINAL NORTE

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera:
- Un punto de pago completo manual con CPU con rack y NVR con disco de 2 teras y UPS de 3 rpa, 2 canaletas, 1 Disco duro de 2 teras.

Se realizo la obra civil:
Se realizan 15 metros de regata en zona dura 15 metros de tubo PVC, 2 metros de tubo MT de 40 metros de cable polarizado, 40 metros de cable UTP, 2 pedestales, 4 cámaras de inventario de 5 cajas de paso.















PARQUEADERO LOTE 12

- Se realiza instalación de punto de pago automático, configuración y capacitación, se entregan periféricos, teclado, mouse y llaves.




PARQUEADERO CASTILLA


- Se realiza instalación de caja fuerte, con clave y especificaciones necesarias para realizar el cambio posterior



PARQUEADERO COUNTRY 85

- Se realizo obra civil: Se realizan el cambio de 15 metros de cable UTP de pulso para apertura de validador y barrera automática de salida













PARQUEADERO CASTELLANA

- Se realizo obra civil: Se realiza regata por 3mts, se instalan 15mts de cable UTP y dúplex para dejar en funcionamiento cámara LPR y de inventario ingreso








PARQUEADERO SANTA BARBARA BAHÍAS

- Se realizo la demarcación para las bahías de moto.







CALLE 97

- Se instalan 3mts de cable UTP y 3mts de cable dúplex carrera 11 y 3mts de cable UTP y 3mts cable dúplex carrera 10, para dejar en funcionamiento dos cámaras de piso.









CASTELLANA

- Se realiza bobina doble para dispensador.








CALLE 96

- Se realiza bobina sencilla para validador.







PARQUEADERO SANTA BEATRIZ 1

- Se realiza demarcación de celdas carros y motos.



ALHAMBRA CARULLA

- Se realiza adecuaciones para la instalación de dos cámaras adicionales; una en el costado izquierdo del carril de ingreso, la otra con una distancia aproximada de 8mts sobre la división de los carriles de ingreso y salida; se realiza 4.50mts de regata, con instalación de tubería de ¾ en PVC con cuatro curvas, resane, se instalan 11mts de cable dúplex, 11mts de cable UTP, se instalan dos pedestales para cámara.










MARIACHIS

- Se realiza instalación de 9 hitos para dejar encerrada alrededor máquina de ingreso.




CALLE 100 SALAS

- Se realiza instalación de 9 hitos, 4 de ellos evitando el parqueo inapropiado de vehículos, y los demás instalados para realizar el cierre de los carriles de ingreso carrera 19.

ENLACE PARQUEADERO CALLE 96 Y 97

- Se realiza instalación de dos postes para cámara, se instalan 14mts de cable UTP para conexión de datos, instalación de dos antenas de radio enlace 65Ghz para conexión entre los dos puntos, se realiza 5mts de regata con la instalación de tubería PVC ¾ y coraza.







ENLACE PARQUEADERO SAN ANDRESITO RONCADOR – PROVIDENCIA

- Se realiza cableado de datos entre rack y pedestal con 18mts de cable UTP categoría 6.
- Se fabrican 3 pachtcore de 1mts.
- Se ponchan 4 puntos de UTP con RJ45.
- Se instala switch en rack parqueadero Roncador.
- Se instalan 2 pedestales de mts de altura.
- Se instalan 2 antenas alta frecuencia y se dejan enlazadas son el segmento 192.168.100.201. y 202



PARQUEADERO SANTA BEATRIZ – Calle 122 No. 15 – 01

- Se realiza instalación de 4mts de cable UTP desde punto cámara LPR entrada hasta la barrera (pulso)
- Instalación de 70cm de tubería PVC ¾ con curva.
- Base para pedestal “pollo” tipo dado 32x32x30
- Base para pedestal “pollo” tipo dado 42x33x30
- Se realiza pasante para tubería de ¾, cableado UTP categoría 6








PARQUEADERO CALLE 127 SANTA BARBARA (ACCESS ENERGY)

- Regata 2.50mts para corriente cargador eléctrico, perforaciones pasantes en borde del andén con resane, 6mts tubería PVC 1” de anden hasta bicicletero, se realiza “pollo” base para maquina Access Energy, y techo 2.25x60x18, instalando caja de 35x35 con varilla de ½ 100% CU para tierra física, se instalan 4 tubos PVC de ½ con curvas para datos y tierra física, 150mts de cable UTP categoría 6 desde el tablero hasta la base. 14mts de cable UTP desde punto de pago hasta máquina Access Energy, 12mts de cable THHN categoría 12 para neutro desde punto de pago hasta máquina Access Energy, pintura amarilla. Instalación de taco 3x50 en tablero eléctrico.
- Anclaje máquina ACCESS ENERGY trifásico con su respectiva cubierta.












Punto de Pago
Automático


ENERGY

- ✓ **PARQUEADERO TERCER MILENIO**

Se realiza instalación de dos (2) barreras automáticas de ingreso con instalación de botonera y sensor posicional, instalación de dos (2) cámaras de costado derecho, obra civil en los carriles de ingreso y salida vehicular dejando los puntos de corriente y datos para los dispositivos de ingreso y salida, instalación de UPS.








- ✓ **Cayetano Cañizares**

Se realiza instalación de caseta para punto de pago, respectivo punto de pago con accesorios y cajón monederos, barrera de ingreso para ingreso y salida, dos cámaras de costado, cámara de punto de pago.






SECURITY ACCESS

Creando grandes soluciones e innovaciones a tu medida

Bogotá D.C., 15 de abril de 2025

Señores.:
TERMINAL DE TRANSPORTE S.A
William Camilo Camargo Osorio
Ciudad.

Ref.: Radicación Reportes abril de 2025, Cont. TT-160-2022

Estimado William.

Por medio de la presente enviamos copia de los reportes correspondientes al mes de abril de 2025:

1. Copia Reportes de Mantenimiento Preventivos abril 2025.
2. Copia Reportes de Mantenimiento Correctivos abril 2025.

Agradecemos la atención prestada a la presente.

TERMINAL DE TRANSPORTE
1 3 MAY 2025
RECIBIDO

Cordialmente,

TANIA ROJAS
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
Folios: 114 Hojas

Powered by CamScanner

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901225732	8	SECURITY ACCESS FB SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SECURITY ACCESS FB SAS	CRA 28 85 A 24	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7552920	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1476185592	9485846199	E	2025/05/09	2025/05/12	BANCOLOMBIA	3	$16,118,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				31	$8,692,400	$17,300	$0	$8,709,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,000	$600	$0	$280,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$331,900	$700	$0	$332,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	20	$5,803,100	$11,500	$0	$5,814,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$2,277,400	$4,500	$0	$2,281,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$2,875,200	$5,700	$0	$2,880,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	31	$2,875,200	$5,700	$0	$2,880,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				31	$2,166,400	$4,400	$0	$2,170,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	27	$1,848,900	$3,700	$0	$1,852,600
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	4	$317,500	$700	$0	$318,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				32	$2,351,500	$5,300	$0	$2,356,800
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$92,000	$200	$0	$92,200
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$64,000	$200	$0	$64,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$358,000	$800	$0	$358,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$353,600	$700	$0	$354,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$121,000	$400	$0	$121,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$72,900	$200	$0	$73,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	$766,500	$1,600	$0	$768,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$523,500	$1,200	$0	$524,700
TOTAL				32	$16,085,500	$32,700	$0	$16,118,200

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901225732	8	SECURITY ACCESS FB SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SECURITY ACCESS FB SAS	CRA 28 85 A 24	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7552920	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1476234216	9485846200	E	2025/05/09	2025/05/12	BANCOLOMBIA	3	$29,831,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				39	$18,802,700	$37,500	$0	$18,840,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$2,749,800	$5,500	$0	$2,755,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$5,172,200	$10,400	$0	$5,182,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	23	$8,874,000	$17,500	$0	$8,891,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$2,006,700	$4,100	$0	$2,010,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				40	$1,660,900	$3,300	$0	$1,664,200
COLMENA	14-25	800,226,175	3	40	$1,660,900	$3,300	$0	$1,664,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				39	$4,514,900	$9,000	$0	$4,523,900
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	38	$4,489,200	$8,900	$0	$4,498,100
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	$25,700	$100	$0	$25,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				40	$4,793,500	$9,900	$0	$4,803,400
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$224,000	$500	$0	$224,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$197,000	$400	$0	$197,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$326,000	$700	$0	$326,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$428,100	$900	$0	$429,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$154,000	$400	$0	$154,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	17	$1,470,000	$3,000	$0	$1,473,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	$1,994,400	$4,000	$0	$1,998,400
TOTAL				**40**	**$29,772,000**	**$59,700**	**$0**	**$29,831,700**

Bogotá D.C., 13 de mayo de 2025

SECURITY ACCESS FB S.A.S.
NIT.: 901.225.732-8

CERTIFICA QUE,

SECURITY ACCESS FB S.A.S., ha adquirido a través del proveedor Digital Ocean, quien ha configurado el siguiente servidor, para la correcta ejecución del contrato No. TT-160-2022 suscrito con la TERMINAL DE TRANSPORTES S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL SERVIDOR:	
IP:	167.172.137.136
Memoria RAM:	8 GB
Procesador:	4 Intel vCPU
Capacidad de almacenamiento:	160 GB de disco
Sistema operativo:	Ubuntu 22.04 (LTS) x64
Ubicación del servidor:	NYC1 (New York City Data Center 1)

Este servidor cumple con los estándares y requisitos necesarios para un óptimo rendimiento y seguridad en el alojamiento de servicios y aplicaciones.

El proveedor Digital Ocean ha sido responsable de la entrega y puesta en marcha del servidor con las especificaciones solicitadas, garantizando un servicio confiable y de alta calidad.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los quince (13) días del mes de mayo de 2025.

Cordialmente,

JOSE BAUTISTA RIVAS
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
Security Access FB SAS

Bogotá D.C., 13 de mayo de 2025

SECURITY ACCESS FB S.A.S.
NIT.: 901.225.732-8

CERTIFICA QUE.

Durante el mes de abril del año 2025, todo el personal técnico y administrativo asignado al proyecto ha recibido los Equipos de Protección Personal (EPP) necesarios y adecuados para el desarrollo seguro de sus labores, conforme a las normas y estándares de seguridad laboral vigentes.

Elementos Entregados:

ARTICULO	CANTIDAD
Guantes de protección Poliuretano	2
Gafas de seguridad	2
Tapabocas	2
Protector auditivo	4

Esta entrega se ha realizado bajo las políticas de seguridad de nuestra empresa y en cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos en el contrato del proyecto Terminal de Transporte S.A. Asimismo, se garantiza que los EPP cumplen con las normativas legales y las especificaciones de protección requeridas para mitigar los riesgos asociados a las tareas asignadas.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los quince(13) días del mes de mayo de 2025.

Cordialmente,

JOSE BAUTISTA RIVAS
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
Security Access FB SAS

Yo MARTHA LIBIA GRACIA con C.c. 52.316.614. suscrita Revisora Fiscal de la sociedad SECURITY ACCESS FB SAS, empresa legalmente constituida e identificada para fines tributarios con el Nit: No. 901.225.732-8, Registrada en la Camara y Comercio mendiante Matricula Mercantil No, 03030175

C E R T I F I C A

Que la sociedad **SECURITY ACCESS FB SAS**, identificada con Nit: 901.225.732-8, se encuentra a **PAZ Y SALVO** en el pago de los aportes al **Sistema General de Seguridad Social Integral** (Salud, Pensión y ARL), al igual que con los **Aportes Parafiscales** (Caja de Compensación, Sena e I.C.B.F) hasta el mes de Mayo de 2025, inclusive.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los Trece (13), días del mes de Mayo (05) de 2025.

Cordialmente,

Martha Libia Gracia
T.P. No. 208.979-T
Revisor Fiscal