Soluciones Integrales Union S.A.S	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S.	CODIGO 22
	INSPECCION PULIDORA	VERSION 01
		21/01/2017

MES: Octubre
PROYECTO: FRENTE LA PALMA
IDENTIFICACION DEL EQUIPO:
SEMANA 21 a 25

FECHA	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
DETALLE A INSPECCIONAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Voltaje: Que corresponda al de la fuente de suministro	X		X		X		X		X					
Interruptor de gatillo : Libre de defectos o funcionamiento deficiente, encendido, apagado	X		X		X		X		X					
Botón de encendido permanente: Libre de defectos o funcionamiento deficiente, encendido, apagado	X		X		X		X		X					
Bloqueo del eje . Para prevenir el giro del eje mientras se instalan o retiran discos	X		X		X		X		X					
Mango de sujeción: Instalación adecuada, ajuste, estado de la rosca	X		X		X		X		X					
Eje : Libre de deformaciones, juego	X		X		X		X		X					
Dispos. montaje y remoción disco	X		X		X		X		X					
Tope de goma: Desgaste	X		X		X		X		X					
Guarda: Libre de grietas, desgastes, roturas, modificaciones, apropiada al tamaño del disco, guía y ranura	X		X		X		X		X					
Cable y conexiones eléctricas: (libre de quemaduras, picaduras, cortes y malos contactos)	X		X		X		X		X					
Clavija de conexión a tierra : Tres patas, fuente de suministro con puesta a tierra	X		X		X		X		X					
Clavija polarizada : Una pata más ancha de la otra (para herramientas con doble aislamiento)	X		X		X		X		X					
Disco: RPM igual o superior al RPM de la herramienta, estado de inserción, libre de fisuras, cuello de refuerzo, uso de acuerdo a la aplicación: 1/4" biselado, 1/8" esmerilado pase de fondeo en juntas.	X		X		X		X		X					
FIRMA OPERADOR														
FIRMA SST														

OBSERVACIONES