	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S.	CODIGO 22
Soluciones Integrales Unión S.A.S	INSPECCION PULIDORA	VERSION 01
		21/01/2017

MES: Octubre

PROYECTO: Santa Rosa de viterbo

IDENTIFICACION DEL EQUIPO:

SEMANA 15-18 de octubre

FECHA	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
DETALLE A INSPECCIONAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Voltaje: Que corresponda al de la fuente de suministro			✓		✓		✓		✓					
Interruptor de gatillo : Libre de defectos o funcionamiento deficiente, encendido, apagado			✓		✓		✓		✓					
Botón de encendido permanente: Libre de defectos o funcionamiento deficiente, encendido, apagado			✓		✓		✓		✓					
Bloqueo del eje . Para prevenir el giro del eje mientras se instalan o retiran discos			✓		✓		✓		✓					
Mango de sujeción: Instalación adecuada, ajuste, estado de la rosca			✓		✓		✓		✓					
Eje : Libre de deformaciones, juego			✓		✓		✓		✓					
Dispos. montaje y remoción disco			✓		✓		✓		✓					
Tope de goma: Desgaste			✓		✓		✓		✓					
Guarda: Libre de grietas, desgastes, roturas, modificaciones, apropiada al tamaño del disco, guía y ranura			✓		✓		✓		✓					
Cable y conexiones eléctricas: (libre de quemaduras, picaduras, cortes y malos contactos)			✓		✓		✓		✓					
Clavija de conexión a tierra : Tres patas, fuente de suministro con puesta a tierra			✓		✓		✓		✓					
Clavija polarizada : Una pata más ancha de la otra (para herramientas con doble aislamiento)			✓		✓		✓		✓					
Disco: RPM igual o superior al RPM de la herramienta, estado de inserción, libre de fisuras, cuello de refuerzo, uso de acuerdo a la aplicación: 1/4" biselado, 1/8" esmerilado pase de fondeo en juntas.			✓		✓		✓		✓					
FIRMA OPERADOR			[signature]		[signature]		[signature]		[signature]					
FIRMA SST														

OBSERVACIONES