Paipa, mayo 21 de 2025

EMPRESA: JOSELILLO TUTA MARTINEZ
NIT: 7.217.393
DIRECCION: CALLE 12 A No 17-13 Duitama Boyacá
TELEFONOS: 3118118862
E-MAIL: jose.tuta@outlook.com

De manera atenta me permito enviar cotización del mantenimiento requerido, espero sea de su agrado.

ITEM	NOMBRE DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Mantenimiento correctivo consistente en restauración y pintura de 300 ventanas.	Pelar, lijar, restaurar y pintar (Pintura Premium para intemperie), se requiere que sean pintadas en el exterior, aplicación de aceite de linaza. Suministro y cambio de partes dañadas de acuerdo al requerimiento en las áreas a restaurar.	MT2	1.300	20.000	26.000.000
2	Mantenimiento correctivo consistente en restauración y pintura de 42 puertas.	Pelar, lijar, restaurar y pintar (Pintura Premium para intemperie), se requiere que sean pintadas en el exterior, aplicación de aceite de linaza. Suministro y cambio de partes dañadas de acuerdo al requerimiento (salón de convenciones puertas externas cabañas y del bloque central).	MT2	96	35.000	3.360.000
3	Mantenimiento correctivo consistente en restauración y pintura de 13 balcones.	Pelar, lijar, restaurar y pintar (Pintura Premium para intemperie), se requiere que sean pintadas en el interior y exterior. Refuerzo empotrada de balcones de la torre del mirador.	MT2	52	130.000	6.760.000
4	Mantenimiento correctivo consistente en restauración y pintura de 08 Portones entradas principales.	Pelar, lijar, restaurar y pintar (Pintura Premium para intemperie), se requiere que sea pintadas en el interior y exterior	MT2	80	25.000	2.000.000
5	Mantenimiento correctivo piso del Comedor Principal	Lijada y pulida de toda el área	MT 2	140	15.000	2.100.000
						$40.220.000

Atentamente,

JOSELILLO TUTA MARTINEZ
C.C. 7.217.393 de Paipa
Propietario