CARLOS SEGUNDO BENITEZ MARTIENEZ

Ingeniero Civil


Sincelejo, 30 de abril de 2025
SEÑORES
CENTRO DE LA INNOVACION LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS
SENA - REGIONAL SUCRE

Cotización para el proceso cuyo objeto es: Contratar el mantenimiento de los ambientes de formación de la sede Boston, consistente en resanes, estuco y pintura

1. SEDE BOSTON ESPACIOS DE FORMACION PISO 3 ESTUCO PLASTICO PARA INTERIORES Y PINTURA TIPO 1 PARA INTERIORES LAVABLE. 2 MANOS.	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR UNITARIO**	**VR PARCIAL**
1.1 espacio de formación 3a1	m2	78,1	$ 50.594	$ 3.951.368
1.2 espacio de formación 3a2	m2	90,99	$ 50.594	$ 4.603.521
1.3 espacio de formación 3a3	m2	90,3	$ 50.594	$ 4.568.611
1.4 espacio de formación 3a4	m2	83,37	$ 50.594	$ 4.217.997
2. SEDE BOSTON ESPACIOS DE FORMACION PISO 3 ESTUCO PLASTICO PARA INTERIORES Y PINTURA TIPO 1 PARA INTERIORES LAVABLE. 2 MANOS.				
2.1 espacio de formación 3b1	m2	77,26	$ 50.594	$ 3.908.869
2.2 espacio de formación 3b2	m2	99,71	$ 50.594	$ 5.044.698
2.3 espacio de formación 3b3	m2	99,93	$ 50.594	$ 5.055.828
2.4 espacio de formación 3b4	m2	104,05	$ 50.594	$ 5.264.274
3. SEDE BOSTON ESPACIOS DE FORMACION PISO 3 ESTUCO PLASTICO PARA INTERIORES Y PINTURA TIPO 1 PARA INTERIORES LAVABLE. 2 MANOS.				
3.1 espacio de formación 2a1	M2	75,6	$ 50.594	$ 3.824.884
3.2 espacio de formación 2a2	M2	85,62	$ 50.594	$ 4.331.833
3.3 espacio de formación 2a3	M2	81,75	$ 50.594	$ 4.136.035
4. SEDE BOSTON ESPACIOS DE FORMACION PISO 3 ESTUCO PLASTICO PARA INTERIORES Y PINTURA TIPO 1 PARA INTERIORES LAVABLE. 2 MANOS.				
4.1 espacio de formación 2b2	M2	74,28	$ 50.594	$ 3.758.100
4.2 espacio de formación 2b3	M2	68,26	$ 50.594	$ 3.453.526
4.3 espacio de formación 2b4	M2	72,08	$ 50.594	$ 3.646.794
5. SEDE BOSTON ESPACIOS DE FORMACION PISO 3 ESTUCO PLASTICO PARA INTERIORES Y PINTURA TIPO 1 PARA INTERIORES LAVABLE. 2 MANOS.				
5.1 espacio de formación spa	M2	98,81	$ 50.593,70	$ 4.999.163,50
6. SEDE BOSTON ESPACIO DE FORMACION PISO 1 ESTUCO PLASTICO PARA INTERIORES Y PINTURA TIPO 1 PARA INTERIORES LAVABLES. 2 MANOS.				

6.1 espacio de formación empresa didáctica	M2	90,84	$ 50.594	$ 4.595.931,71
7. ESPACIOS DE FORMACION FISURAS O GRIETAS				
7.1 revisión. y reparación de las diferentes grietas o fisuras que se presentan en los diferentes espacios de formación y área de comunicación de la sede del SENA de Boston.	ML	160	$ 110.759,75	$ 17.721.560,00
8. ESPACIO DE FORMACION PISO 4 SPA				
8.1 revisión. limpieza y reparación por humedad por filtración de agua por las juntas de la ventana	M2	1,5	$ 55.055,10	$ 82.582,65
8.2 revisión. limpieza y reparación. aplicar sellador elástico para uniones y juntas para ventanas para evitar el ingreso del agua	ML	4,3	$ 20.000,00	$ 86.000,00
9.SEDE BOSTON AREA DE COMUNICACIÓN ESTUCO PLASTICO PARA INTERIORES Y PINTURA TIPO 1 PARA INTERIORES LAVABLES. 2 MANOS.				
9.1 Revisión, limpieza y reparación por humedad por filtración de agua	M2	2,7	$ 55.055	$ 148.649
9.2 Aplicar estuco plástico para interiores y pintura tipo 1 para interiores lavables, 2 manos.	M2	37,57	$ 50.594	$ 1.900.805
10. SEDE BOSTON AUDITORIO PISO 1				
10.1. aplicar estuco plástico para interiores y pintura tipo 1 para interiores lavables, 2 manos.	M2	281	$ 50.593,70	$ 14.216.829,70
10.2. revisión, y reparación de las diferentes grietas o fisuras que se presentan en el auditorio de la sede del SENA de Boston.	ML	40	$ 110.759,75	$ 4.430.390,00
Sub Total				**$ 107.948.249,44**
administración 22%				**$ 23.748.614,88**
Utilidad 4%				**$ 4.317.929,98**
IVA Sobre la Utilidad				**$ 820.406,70**
TOTAL				**$ 136.835.201,00**

Atentamente,



CARLOS SEGUNDO BENITEZ MARTINEZ
CC No. 92546475
Ingeniero Civil