	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA GESTIÓN DE CALIDAD	Código Documento: 040GCF206 Fecha de Emisión: 2024-02-28 Página: 1/1	
Elaboró: Angie Arias	Revisó: Aleyci Moscoso	Aprobó: Mary Luz Gómez	Versión: 1
Fecha de elaboración: 2024-01-26	Fecha de revisión: 2024-01-26	Fecha de aprobación: 2024-02-28	
INFORMACIÓN PARA COTIZACIONES			

OBJETO:	**Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, calibración y/o calificación de los equipos de la Subdirección de Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud.**				
FECHA (AAAA-MM-DD):	**27/02/2025**	**NIT:**	**830034233-7**	**CELULAR:**	**316 3474623**
EMPRESA:	**AM Asesoría y Mantenimiento Ltda.**	**CONTACTO:**	**Ingrid Lorena Martinez Buitrago**	**CARGO:**	**Coordinadora Administrativa de Soporte**
		E-MAIL:	coordinacionsoporte@amlabtech.com	**CIUDAD:**	**Bogotá**

Instrucciones:

DESCRIPCIÓN			VALOR DE LA INTERVENCIÓN			
ITEM	**EQUIPO**	**REPUESTOS**	**VALOR UNITARIO (ANTES DE IVA)**	**IVA (%)**	**VALOR DEL IVA**	**VALOR TOTAL (IVA INCLUIDO)**
87	CFX96 (TIEMPO REAL) CC00694 Ó 785BR02863	CFX96 Lid Heater (repuesto sugerido)	$ 4.812.000	19%	$ 914.280	$ 5.726.280
88	CFX96 (TIEMPO REAL) CT006806 Ó 785BR09267	CFX96 Lid Heater (repuesto sugerido)	$ 4.812.000	19%	$ 914.280	$ 5.726.280
89	C1000 (DOBLE BLOQUE) CC006020	Reparación artesanal de la tarjeta electrónica. Equipo descontinuado por el fabricante desde 30/06/20211, no es posible adquirir una nueva tarjeta . no se puede garantizar el funcionamiento del equipo ni la vida util de la tarjeta.	$ 2.310.000	19%	$ 438.900	$ 2.748.900
89	C1000 (DOBLE BLOQUE) CC006020	1000 HIGH DUAL LID 48W 2nd Gen. BIORAD (repuesto sugerido)	$ 7.845.000	19%	$ 1.490.550	$ 9.335.550
95	WIDE MINI-SUB CELL GT 258BR004688	PLATINUM WIRE,24". BIORAD (repuesto sugerido)	$ 1.197.000	19%	$ 227.430	$ 1.424.430
96	WIDE MINI-SUB CELL GT 258BR004690	NA	$ -	19%	$ -	$ -
97	MINI-SUB CELL GT 712BR17502	NA	$ -	19%	$ -	$ -
123	CFX96 (TIEMPO REAL) 785BR23760/ CT045756/ RN096798	Shuttle Assy CFX96. BIORAD	$ 16.642.000	19%	$ 3.161.980	$ 19.803.980
125	CFX96 (TIEMPO REAL) C1000: CT046049 CFX96: 785BR24617 SOFTWARE:1500105 COMPUTADOR: 8CC0114KTW UPS: 721912500049	CFX96 Lid Heater	$ 4.812.000	19%	$ 914.280	$ 5.726.280
587	CFX96 (TIEMPO REAL) C1000: CT046068 CFX96: 785BR24608 SOFTWARE:1500105 COMPUTADOR: 8CC0012NRL UPS: 721912500051	CFX96 Lid Heater (repuesto sugerido)	$ 4.812.000	19%	$ 914.280	$ 5.726.280
588	CFX96 (TIEMPO REAL) C1000: CT045086 CFX96: 785BR23547 SOFTWARE:1512650 COMPUTADOR: 8CC0012NM0 UPS: 721909500502	CFX Harness Cable. BIORAD	$ 656.600	19%	$ 124.754	$ 781.354
588	CFX96 (TIEMPO REAL) C1000: CT045086 CFX96: 785BR23547 SOFTWARE:1512650 COMPUTADOR: 8CC0012NM0 UPS: 721909500502	CFX96 Lid Heater (repuesto sugerido)	$ 4.812.000	19%	$ 914.280	$ 5.726.280
589	CFX96 (TIEMPO REAL) C1000: CT046044 CFX96: 785BR24529 RN098912(ANTES)/RN095411(VIGENTE). SOFTWARE:1500105 COMPUTADOR: 8CC0114KC2 UPS: 721912500040	CFX96 Lid Heater (repuesto sugerido)	$ 4.812.000	19%	$ 914.280	$ 5.726.280
590	CFX96 (TIEMPO REAL) 785BR24609 C1000: CT046064 CFX96: 785BR24609 CHASIS: RN098923 SOFTWARE:1500105 COMPUTADOR: 8CC0114K5K UPS: 721912500048	Main board C1000T2. BIORAD (repuesto sugerido)	$ 7.188.000	19%	$ 1.365.720	$ 8.553.720
590	CFX96 (TIEMPO REAL) 785BR24609 C1000: CT046064 CFX96: 785BR24609 CHASIS: RN098923 SOFTWARE:1500105 COMPUTADOR: 8CC0114K5K UPS: 721912500048	CFX96 Lid Heater (repuesto sugerido)	$ 4.812.000	19%	$ 914.280	$ 5.726.280
591	CFX96 (TIEMPO REAL) C1000: CT046034 CFX96: 785BR24347 CHASIS: RN097742 SOFTWARE:1478076 COMPUTADOR: 8CC0114KIN UPS: 721912500050	Main board C1000T2. BIORAD (repuesto sugerido)	$ 7.188.000	19%	$ 1.365.720	$ 8.553.720
591	CFX96 (TIEMPO REAL) C1000: CT046034 CFX96: 785BR24347 CHASIS: RN097742 SOFTWARE:1478076 COMPUTADOR: 8CC0114KIN UPS: 721912500050	CFX96 Lid Heater (repuesto sugerido)	$ 4.812.000	119%	$ 5.726.280	$ 10.538.280
592	CFX96 (TIEMPO REAL) C1000: CT045604 CFX 96: 785BR23813 RN096888	CFX96 Lid Heater (repuesto sugerido)	$ 4.812.000	19%	$ 914.280	$ 5.726.280
TOTAL			$ 86.334.600	19%	$ 21.215.574	$ 107.550.174

VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN	90 días

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O RESPONSABLE

NOMBRE	Siervo Antonio Mejia Estava
CEDULA	13476771
CONTACTO	601 6336121