

ACTA AVANCE DE OBRA No.3					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1	Mantenimiento de 2 Motobombas PEDROLLO de 10 Hp (Limpieza de tablero de control, limpieza de la motobomba, y lubricación, en caso de que requiera pintura se asumirá, corrección de posibles fugas) Zona de Piscina.	UND	1	669.644	669.644
1.2	Mantenimiento de 2 de Motobombas PEDROLLO de 6. Hp (Limpieza de tablero de control, limpieza de la motobomba, y lubricación, en caso de que requiera pintura se asumirá, corrección de posibles fugas) Zona Bloque D.	UND	1	429.458	429.458
1.3	Mantenimiento de 2 de Motobombas Barnex de 6.6 Hp (Limpieza de tablero de control, limpieza de la motobomba, y lubricación, en caso de que requiera pintura se asumirá, corrección de posibles fugas) Zona Bloque H.	UND	1	430.181	430.181
1.4	Mantenimiento de una Motobomba sumergible IHM de 1 Hp (Limpieza de tablero de control, limpieza de la motobomba, y lubricación, en caso de que requiera pintura se asumirá, corrección de posibles fugas) Bloque D	UND	1	399.435	399.435
1.5	Una Motobomba Ad Smit plástica de ¾ Hp (Limpieza de tablero de control, limpieza de la motobomba, y lubricación, en caso de que requiera pintura se asumirá, corrección de posibles fugas). Nota: Zona de Piscina.	UND	1	399.927	399.927
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOBOMBA EN CUARTOS DE MÁQUINAS EDIFICIO D,H Y ZONA HÚMEDA EN EL CAMPUS FRATERNIDAD				-
2.1	Mantenimiento de 2 Motobombas IHM de 11 Hp (Limpieza de tablero de control, limpieza de la motobomba, y lubricación, en caso de que requiera pintura se asumirá, corrección de posibles fugas).	UND	1	763.467	763.467
2.2	Mantenimiento de 2 Motobombas marca pedrollo de 10 Hp en cuarto maquinas piscina para buceo (Limpieza de tablero de control, limpieza de la motobomba, y lubricación, en caso de que requiera pintura se asumirá, corrección de posibles fugas).	UND	1	669.644	669.644
2.3	Mantenimiento de 2 Motobombas marca PEDROLLO de 10 Hp en cuarto máquinas piscina adultos (Limpieza de tablero de control, limpieza de la motobomba, y lubricación. En caso de que requiera pintura se asumirá corrección de posibles fugas).	UND	1	669.644	669.644
2.4	Mantenimiento de 2 Motobombas marca PEDROLLO de 2 Hp en cuarto máquinas piscina niños (Limpieza de tablero de control, limpieza de la motobomba, y lubricación. En caso de que requiera pintura se asumirá corrección de posibles fugas).	UND	1	408.164	408.164
7	CUARTOS MÁQUINAS PISCINA CAMPUS FRATERNIDAD BUCEO				-
7.1	Suministro, transporte e instalación de felpa plástica para malla de trampas de cabello.	UND		164.929	-
7.2	Mantenimiento de trampa de cabello consta de desmonte, limpieza general, pulida, resane, anticorrosivo y pintura a base de aceite de acabado, reistalacion y puesta apunto de la misma.	UND		356.017	-

7.3	Mantenimiento de soportes estructurales aereos de la fijación de la tubería, consta de desmonte limpieza general, pulida, pintura epoxipoliámida, y su respectiva reinstalada (cambio de chazoexpansivo donde lo requiere)	UND		211.644	-
7.4	Cambio de soportes de la tubería de succión de las bombas y de descarga de las mismas, por soportes en inox para tubería hidraulica de 4" sobre piso largo 1,12cm .	UND		731.034	-
ACTIVIDADES EXTRAS					
OE 1	Suministro, transporte e instalación de escalera inoxidable de 2" calibre 16 con sus respectivas platinas de fijación 15X15. Nota: este valor incluye el desmonte de la escalera existente con los cortes de los pernos de anclaje y planitas de fijación.	UND	2	1.600.000	3.200.000
OE 2	Suministro, transporte e instalación de trampa en acero inoxidable de 8" con sus respectivas derivaciones a 4", brida inoxidable para fijación de tubería, brida para instalación de tapa y canastilla interna en acero inoxidable. Nota: este valor incluye adecuaciones hidráulicas en llegada y salida de la trampa de 4" en PVC presión.	UND	1	3.125.000	3.125.000
OE3	Cambio de válvula con puerta elástica de 3" punta hidráulica. Este valor incluye: accesorios de 3" presión (codos, tees, universales, machos, tubería y todo lo necesario para su correcta instalación). Nota: este trabajose se realiza a 4MTS de profundidad.	UND	2	1.365.000	2.730.000
COSTO DIRECTO					13.894.564
AU 25%				AU 25%	3.473.641
VALOR TOTAL					17.368.205

VALOR DEL CONTRATO	\$ 167.615.374
VALOR ACTA No.3	\$ 17.368.205
VALOR POR ACUMULADO	\$ 109.043.505
VALOR POR EJECUTAR	\$ 58.571.869
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	65,06%



CATALINA BLANDÓN SALDARRIAGA
Representante legal