OTIS	PROCESO:	NOMBRE DEL DOCUMENTO:		Task N°:50150645
	MTO	CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO		Ruta: R10204
	FO - SVC - 01	Ver:0.0	Fecha de versión: 13/02/2024	

1- DATOS DEL CLIENTE

CONTRATO: C201204052
UNIDAD: U4052
EDIFICIO: 4052 - FUNDACION UNIVERSITARIA COLOMBO GERMANA
DIRECCIÓN: AVENIDA CARACAS # 63-87, BOGOTA - ,
NOMBRE DEL ASCENSOR: ASCENSOR 1
TIPO DE CONTRATO: PREMIUM

2 - SERVICIO PRESTADO:

MANUTENCIÓN PREVENTIVA:
MES: 5
AÑO: 2025

INFORMACIÓN SUPERVISOR:
* JEISSON RODRIGUEZ * * jeissonandres.rodriguez@otis.com * * 3124571249 *

COMERCIAL: Darci Rodriguez
CORREO: COTelemarketingzona1@otis.com
CEL: 3103096050

Desempeño de calidad

1. Inspección techo de cabina.	CUMPLE
2. Inspección del Operador Puertas.	CUMPLE
3. Verificación y limpieza de quicios (pisaderas).	CUMPLE
4. Inspección de foso (PIT).	HALLAZGO REPORTADO
Sistema o componente donde se presenta la falla	PIT / Foso
Diagnóstico:	Se encuentra agua el el pit.
5.Verificacion de senalizacion, nivelacion y confort de viaje.	CUMPLE

Parte inferior de cabina

1. Verificación del correcto estado de los componentes.	CUMPLE
2. Revisión de mecanismo de la mordaza (Seguro – paracaídas).	CUMPLE

Cierre

Verificación del funcionamiento normal y seguro del equipo.	Equipo en funcionamiento

3 - EJECUTADO POR


Nombre: EDUARD NEGRO
Identificación: 2043075
Hora llegada: 12/05/2025 2:50:00 p. m.
Hora salida: 12/05/2025 4:00:00 p. m.


4 - CLIENTE | REPRESENTANTE

Nombre: Fabian Montaña
Registro:

OTIS	PROCESO:	NOMBRE DEL DOCUMENTO:		Task N°:50150645
	MTO	CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO		Ruta: R10204
	FO - SVC - 01	Ver:0.0	Fecha de versión: 13/02/2024	

Sin firma
Notificación vía email.





Firma OTIS: Firma de cliente:

PARTE INFERIOR DE LA CABINA - FOTO



PLACA DE CONTROL - FOTO

