	ACTA DE VECINDAD	Código: Versión: 1 Fecha de Aprobación: 5-10-2023

CONTRATO DE OBRA No. :	86003782024
OBJETO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO
CONTRATISTA:	ANDRES FELIPE BUENDÍA MARTINEZ
INTERVENTOR:	MAURICIO JIMENEZ DUEÑAS

REGISTRO No.	1	FECHA	4	2	25	ELABORÓ	ANDRES FELIPE BUENDÍA MARTINEZ	REVISO	MAURICIO JIMENEZ DUEÑAS

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL ENTORNO



2. DATOS DEL PREDIO

INSTITUCION	PUESTO DE SALUD - SEDE SIBUNDOY		
ATENDIO VISITA:			
DIRECCIÓN	BARRIO FRAY BARTOLOME		
TELÉFONO		No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	N/A	ESTRATO	

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	X	
ALCANTARILLADO	X	
ENERGÍA	X	
TELÉFONO	X	
GAS		
TELEVISIÓN - CABLE		
OTRO - ¿CUAL ?		


CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO				
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS				
FINANCIERO		NO URBANIZABLE				
INDUSTRIAL		RURAL				
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN				
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	X	¿CUAL?	INSTITUCIONAL	

OBSERVACIONES:

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (vía, andenes, escalera, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

DESCRIPCIÓN DE MURO MORGUE









El muro en la parte exterior presenta múltiples fisuras, destacando una grieta horizontal en la parte inferior. Tambien presenta manchas negras que indican presencia de hongos y moho debido a la humedad. Se observa deterioro del acabado, desprendimiento de material y pequeña vegetación en algunas zonas debido a la falta de mantenimiento.

CamScanner


	ACTA DE VECINDAD	Código: Versión: 1 Fecha de Aprobación: 5-10-2023

CONTRATO DE OBRA No. :	86003782024
OBJETO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO
CONTRATISTA:	ANDRES FELIPE BUENDÍA MARTINEZ
INTERVENTOR:	MAURICIO JIMENEZ DUEÑAS

REGISTRO No.	1	FECHA	4	2	25	ELABORÓ	ANDRES FELIPE BUENDÍA MARTINEZ	REVISO	MAURICIO JIMENEZ DUEÑAS


DESCRIPCIÓN DEL ANDEN





El andén presenta un estado general de deterioro. Se observan fisuras y fracturas en losas de concreto, especialmente cercanas al muro perimetral, con presencia de vegetación en las juntas, lo que evidencia falta de mantenimiento y posibles filtraciones de agua. El adoquinado presenta desniveles, espacios irregulares entre piezas y crecimiento de pasto en varias zonas, lo que puede representar riesgo de tropiezos para los peatones. Asimismo, se identifican manchas por humedad en el muro contiguo, lo que indica problemas de impermeabilización o drenaje.

DESCRIPCIÓN DEL ICBF





Los muros presentan un notable deterioro por humedad. Se observan manchas negras y marrones extensas, principalmente en la parte inferior, lo cual indica la presencia de hongos y moho debido a la humedad. Se aprecia desprendimiento de pintura en varias zonas, especialmente donde la humedad ha afectado con mayor intensidad.

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO AL AREA DE INTERVENCIÓN

Firma	Firma	Firma
Nombre: Nelly Cortez	Nombre: ANDRES FELIPE BUENDÍA MARTINEZ	Nombre: MAURICIO JIMENEZ DUEÑAS
C.C. / NIT 1086139184	REPRESENTANTE CONTRATISTA	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

CamScanner