ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

DATOS GENERALES

COMPONENTE DE LA EEP	**PARQUE ESTRUCTURANTE EL PORVENIR (GIBRALTAR)**				
DIRECCIÓN	**VARIAS**	**LOCALIDAD**	**KENNEDY**	**BARRIO**	**LAS MARGARITAS**
RADICADO DE ENTRADA	**N/A**	**FECHA DE RADICADO**	**N/A**	**PROCESO**	**N/A**
FECHA DE LA VISITA	**07 - 05 - 2025**	**HORA DE INICIO**	**11:00 am**		
AUTORIDAD COMPETENTE	**SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE**	**EXPEDIENTE N°**	**N/A**		

1- MOTIVO DE LA VISITA

realiza visita mensual de seguimiento y control al Parque Estructurante El Porvenir (Gibraltar), verificación posibles puntos de disposición de Residuos de Construcción y Demolición-RCD, residuos ordinarios y actividades que alteran el funcionamiento ecológico.

2- SITUACIONES ENCONTRADAS

	C	I	NA	DESCRIPCIÓN
El cuerpo de agua se encuentra librede escombros y/ residuos sólidos			X	No se evidencia cuerpo de agua dentro del parque
La Zona de manejo y preservación Ambiental – ZMPA se encuentra despejada de escombros, RCD y/o Residuos Sólidos.		X		Se evidencia residuos ordinarios en sectores aledaños al cerramiento del parque

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

La infraestructura presente en la EEP cuenta con permiso de la Autoridad Ambiental Competente	X			Se evidencia en la visita avance de proyecto constructivo de velódromo
Las descargas de aguas lluvias al cuerpo de agua cuentan con Permiso EAAB ó POC ó lineamientos SER –SDA			X	No se evidencia en el momento de la visita
El componente de la EEP se encuentra protegido de derrames deHidrocarburos u otros compuestos químicos			X	No se evidencia en el momento de la visita
El suelo de la EEP se encuentra libre de afectaciones al suelo como (compactación, excavación, otros)		X		Se evidencia residuos ordinarios en sectores aledaños al cerramiento del parque
El arbolado o zonas verdes se encuentran libres de afectaciones (mecánicas, excavación, disposición, otras)		X		Se evidencia presencia de ocupación dentro del parque al parecer por habitante de calle
El cerramiento de la obra hacia la EEP se encuentra en buen estado	X			Se evidencia cerramiento en buen estado
Los mojones de delimitación seencuentran materializados de acuerdo a lo establecido en el POT	X			No se visualizan mojones en el momento de la visita

	EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP**	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

La EEP se encuentra libre de endurecimientos.	X			No se evidencia en el momento de la visita
El componente de la EEP se encuentra despejado de actividades diferentes a las de recreación pasiva		X		Se evidencia presencia de ocupación dentro del parque al parecer por habitante de calle

NORMATIVIDAD: Decreto Ley 2811 de 1974 Código Nacional de los Recursos Naturales. **Decreto 190 de 2004.** Plan de Ordenamiento Territorial **Decreto Nacional 1541 de 1978** uso de las agua no marítimas, **Decreto Nacional 1594 de 1984** usos del agua y residuos líquidos y se definen las normas de vertimiento y los estándares de calidad del agua, **Resolución 362 de 2003** prestación de los servicios temporales que presta la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá**, Acuerdo 79 de 2003** Código de Policía de Bogotá, **Resolución 3956 de 2009** norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados al recurso hídrico en el Distrito Capital **Ley 299 de 1996** protección a la flora Colombiana, **Decreto Nacional 1791 de 1996** régimen de aprovechamiento forestal. **Acuerdo 327 de 2008** normas para la planeación, generación y sostenimiento de zonas verdes denominadas “Pulmones Verdes” en el Distrito Capital y **Ley 1333 de 2009** procedimiento sancionatorio Ambiental.

	SI	NO	N.A.	DESCRIPCIÓN
Se evidencian especies Ferales	X			En la ocupación que se identifico dentro del predio se evidencia presencia de un perro
Se evidencian procesos de eutroficación			X	No se evidencia presencia de cuerpo de agua
Se evidencia presencia de habitantesde calle		X		Se evidencia presencia de ocupación dentro del parque al parecer por habitante de calle
Se evidencia pastoreo de semovientes		X		No se evidencia en el momento de la visita
Se evidencian captaciones ilegales del Recurso Hídrico		X		No se evidencia en el momento de la visita

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE AMBIENTE | BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

Se evidencian descarga de aguas residuales al cuerpo de agua y/o conexiones erradas		X		No se evidencia en el momento de la visita
Se evidencian quemas a cielo abierto		X		No se evidencia en el momento de la visita
La fauna existente en el sector se encuentra protegida de afectaciones		X		No se evidencian afectaciones en el momento de la visita
Se mantiene el cerramiento dedelimitación en las condiciones establecidas por la EAAB		X		No se evidencian afectaciones en el momento de la visita

CONSIDERACIONES FINALES

El día 09 de mayo del año 2025 siendo las 11:00 am se inició recorrido (visita de seguimiento y control) en el Parque Estructurante El Porvenir (Gibraltar), se realiza la visita por el sector externo ya que no se cuenta con acceso directo al parque, es decir no esté habilitado para la ciudadanía.

Del recorrido externo se evidencia la construcción de un velódromo en el costado sur oriental, en este mismo sector en la parte externa se evidencia disposición inadecuada de residuos ordinarios, posterior se realizo recorrido por todo el costado sur del cerramiento en el costado occidental se evidencio la alameda El Porvenir que corresponde a la cicloruta, sin afectaciones, sin embargo en uno de los sectores occidental se evidencio la presencia de una ocupación dentro del parque (Ver fotografía 5), que al parecer corresponde a un habitante de calle, también en este mismo sector se evidencio la presencia de un perro.

Por lo anterior, se remitirá el respectivo requerimiento el Instituto Distrital de Recreación y Deporte para que como administradores del predio realicen las acciones necesarias frente a la ocupación que de identifico dentro del predio, así mismo se remitirá requerimiento a la UAESP para que realicen las acciones encaminadas a la limpieza del sector sur oriental por la disposición inadecuada de residuos ordinarios.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3


REGISTRO FOTOGRAFICO



Velódromo Parque Estructurante El Provenir



Disposición inadecuada de residuos ordinarios



Construcción velódromo Parque Estructurante El Provenir



Disposición inadecuada de residuos ordinarios



Ocupación ilegal dentro del Parque Estructurante El Provenir



Construcción velódromo Parque Estructurante El Provenir

		PROF. QUE REALIZÓ LA VISITA
NOMBRE		**Laura Álvarez Ramírez**
CARGO		**Profesional de Apoyo**
EMPRESA		**SDA**
FIRMA		