ACTA No. 03 del 2025		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Identificación de necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos especializados SENNOVA y de Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC) del Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila		
CIUDAD Y FECHA: 9 de Mayo 2025.	**HORA INICIO:** 8:00 am	**HORA FIN:** 12:00 m
LUGAR Y/O ENLACE: Oficina de la Coordinación Administrativa	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: Identificación de necesidades de mantenimiento de Equipos y Maquinaria para la vigencia 2025.		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: 1. Identificación de necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos especializados SENNOVA y de Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC) del Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		

Se reúne el equipo de infraestructura y logística, la Dinamizadora de las TICS, la Dinamizadora SENNOVA y la coordinadora administrativa del Centro de formación para consolidar las necesidades de mantenimiento de tipo preventivo y correctivo de equipos especializados SENNOVA y de Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC); para la vigencia 2025 relacionadas en el PAA 2025.

La contratación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos del Centro de Formación es fundamental desde el punto de vista técnico y administrativo, debido a que garantiza la continuidad operativa y el óptimo desempeño de los equipos.

El mantenimiento preventivo permite conservar las condiciones adecuadas de funcionamiento, reduciendo el riesgo de fallos inesperados que puedan afectar los procesos formativos y productivos. Así mismo, el mantenimiento correctivo asegura intervención de los equipos reportados, evitando la prolongación de tiempos de inactividad. Además, estos mantenimientos velan por alargar la vida útil de los equipos, lo que representa, además de la continuidad de los servicios de formación, una adecuada gestión de los recursos del Estado, garantizando su uso eficiente y responsable.

Dentro de las obligaciones de la Entidad se encuentra el especial cuidado sobre los bienes que legalmente tiene a su cargo y velar que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines para los que han sido destinados, ya que debe evitar sobre ellos el detrimento del patrimonio público como consecuencia de la perdida, daño o deterioro por causas diferentes al desgaste natural que sufren los bienes en servicio, o inservibles no dados de baja, por ello debe propender por mantenerlos con las mejores condiciones de protección y seguridad.



A continuación, se relaciona la descripción de las necesidades para la vigencia 2025:

1. EQUIPOS DE SENNOVA				
ITEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS	FOTOGRAFIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1.1	**Equipo de cromatografia líquida HPLC** **Sistema de Cromatografía Líquida, Marca Thermo Scientific, Modelo Ultimate 3000, Serial 8119918.** **Placa: 95257066** Mantenimiento correctivo y preventivo que consiste en: Reporte de Servicio DE-8568 "Consta de la evaluación previa del instrumento, con el fin de establecer su estado actual a nivel mecánico, eléctrico, electrónico y operacional, así como identificar las causas de las fallas y/o errores reportados. Se entregará un informe relacionando las actividades realizadas y las recomendaciones necesarias para corregir la falla." SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN: Consisten en Con el fin de asegurar el continuo funcionamiento del equipo y disminuir los mantenimientos correctivos, este servicio incluye la revisión de todas las partes mecánicas, eléctricas y electrónicas del instrumento para determinar el estado actual del sistema. Una vez se verifique el buen funcionamiento de las partes, se llevará a cabo el protocolo de calificación establecido por el Fabricante para garantizar que el equipo opere en óptimas condiciones. Se emplearán Materiales de Referencia Certificados y trazables a organismos internacionales acreditados. Se entregará el informe correspondiente. CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO 1. Servicio Para realizar este servicio, el equipo debe estar funcionando correctamente. En caso contrario, deberá notificarse a Innovatek previo a la visita del Profesional de Servicio Técnico. En caso de encontrar fallas o errores no reportados por el Usuario, el Profesional de Servicio Técnico suspenderá el servicio y se enviará la respectiva propuesta para el servicio de mantenimiento correctivo.		UN	1

	Garantía: El instrumento se dejará operando de acuerdo a las especificaciones técnicas dadas por el Fabricante. El servicio tendrá garantía de dos (2) meses, siempre y cuando sea por actividades asociadas al servicio prestado.			
2. EQUIPOS - TICS				
2.1	**Televisor Marca LG** Placa: 95252029 Mantenimiento Correctivo: cambio de las partes que se encuentran averiadas del equipo 2 Puertos HDMI, cable de poder de poder dañado, cable HDM para el Puerto del Televisor de 5 Metros y limpieza General.		UN	1
2.2	**Televisor Marca LG** Placa: 95252043 Mantenimiento Correctivo: cambio de las partes que se encuentran averiadas del equipo 2 Puertos HDMI, cable de poder de poder dañado, cable HDM para el Puerto del Televisor de 5 Metros y limpieza General.		UN	1
2.3	**Televisor Marca LG** Placa: 95253834 Mantenimiento Correctivo: cambio de las partes que se encuentran averiadas del equipo cable de poder de poder dañado, cable HDM para el Puerto del Televisor de 5 Metros y limpieza General.		UN	1
3. COMPUTADORES				
3.1	**iMac with Retina 5K display 27-inch** **Placa: 101001130985** Mantenimiento Preventivo que consiste en Limpieza todo en uno, Testeo de Memoria RAM y Disco Duro. Mantenimiento Correctivo: servicios especializados para desbloqueo de Firmware que impide el encendido del equipo, cambio de las partes que se encuentran averiadas del equipo (cable HDMI para el Puerto del Televisor de 5 Metros, teclado y mouse para iMac del modelo referenciado.)		UN	1

	Entregar el equipo funcionando en optimas condiciones.			
3.2	**CPU WORKSTATION MARCA: HP; MODELO: Z4G4T XW32255** **Placa:9525107957-9525107969-9525107953-9525107945-9525107981-9525107949-9525107965-9525107973-9525107977-9525107961-9525107961** Mantenimiento Preventivo que consiste en Limpieza interna y externa, aplicación de crema disipadora - parta térmica en el procesador, ductos de ventilación, Testeo de Memoria RAM y Disco Duro. Mantenimiento Correctivo: cambio de las partes que se encuentran averiadas del equipo (Discos duros SSD M2 de 512 Gb, Tarjetas de red Intel AX210 - Network adapter, teclado y mouse.) Entregar el equipo funcionando en óptimas condiciones.		UN	11
3.3	**iMac with Retina 5K display 27-inch** **Placa: 101001133454** Mantenimiento Preventivo que consiste en Limpieza interna y externa, aplicación de crema disipadora - - parta térmica en el procesador, ductos de ventilación, Testeo de Memoria RAM y Disco Duro. Mantenimiento Correctivo: cambio de las partes que se encuentran averiadas del equipo (pantalla, cable HDMI para el Puerto del Televisor de 5 Metros, teclado y mouse) para iMac del modelo referenciado. Entregar el equipo funcionando en optimas condiciones.		UN	1
	4. IMPRESORAS y ESCÁNER			
4.1	**ESCANER HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7000S2** **Serial: CN3BJD704X PLACA: 95254146** Mantenimiento Preventivo que consiste en Limpieza interna y externa (incluye rodillo de alimentación, bandeja, cristal de escaneo), revisión de rodillos y/o su reemplazo si presenta desgaste, así como lubricación de piezas móviles. Mantenimiento Correctivo: cambio de las partes que se encuentran averiadas del equipo (rodillera completa - Kit de mantenimiento); incluye instalación.		UN	1

	Entregar el equipo funcionando en óptimas condiciones			
4.2	**IMPRESORA SAMSUNG MULTIXPRESS SCX-6555NX** **PLACA: 95254142** Mantenimiento Preventivo que consiste en limpieza interna y externa (incluye alimentador y bandejas, rodillo de transferencia, cristal del escáner), revisión de rodillos y lubricación de piezas móviles. Mantenimiento Correctivo: cambio de las partes que se encuentran averiadas del equipo (Unidad fusora y de Imagen, unidad dúplex, kit de mantenimiento); incluye instalación. Entregar el equipo funcionando en óptimas condiciones		UN	1
4.3	**IMPRESORA SAMSUNG MULTIXPRESS M5370LX Placa 95256152** Mantenimiento Preventivo que consiste en limpieza interna y externa (incluye alimentador y bandejas, rodillo de transferencia, cristal del escáner), revisión de rodillos y lubricación de piezas móviles. Mantenimiento Correctivo: cambio de las partes que se encuentran averiadas del equipo (Unidad fusora, Transfer roller Assy, ck up/ Reverse/ Forwardroller (Tray 1,2,3,4) , SDF Pick-Up roller Assy (JC91-01159A, JC97-02287A , JC97-02259A , JC97-04428A); incluye instalación. Entregar el equipo funcionando en óptimas condiciones		UN	1
4.4	**ESCANER Avision SHEETFED SCANNER AD345 Serial: 7998670304** **PLACA: 9525107739** Mantenimiento Preventivo que consiste en limpieza interna y externa, revisión de rodillos y lubricación de piezas móviles. Mantenimiento Correctivo: cambio de las partes que se encuentran averiadas del equipo		UN	1

	(Suministro e instalación de rodillera completa - Reemplazo de sensores CIS (008-1518B-9-SP) Entregar el equipo funcionando en óptimas condiciones			
5. VIDEO BEAM				
5.1	**Proyector MARCA: EPSON SERIAL: X4Z39Z00567 MODELO: POWERLITE 109W PLACA: 9525108296** Mantenimiento preventivo y correctivo general de video beam, cumpliendo las condiciones técnicas de mantenimiento para estos equipos limpieza de filtros y lente; El equipo se no proyecta, presenta errores en los indicadores LAM (lámpara) y TEMP (temperatura) en naranja, y el ventilador suena fuerte al expulsar aire, esto indica un problema serio de sobrecalentamiento o fallo en la lámpara, ya que se usó prolongado sin suficiente ventilación y se presentó fallo en el sistema de enfriamiento. Sobrecalentamiento, lámpara defectuosa o agotada, fallo en el sensor de temperatura. Mantenimiento Correctivo: reposición de parte averiada lampara N° de producto: ELPLP97 (o V13H010L97)		UN	1
5.2	**Proyector MARCA:EPSON;SERIAL:NA;MODELO:POWERLITE X24;OBSERVACIONES:3500 LUMNES XGA 1024*768WIFINPV11H553021** Mantenimiento preventivo y correctivo general de video Beam, cumpliendo las condiciones técnicas de mantenimiento para estos equipos limpieza de filtros y lente; mantenimiento de ventiladores disipadores de temperatura y rectificación de puntos de soldadura cristalizadas revisión y ajuste de la calidad de imagen y sonido, así como las actualizaciones de software si es necesario. Mantenimiento Correctivo: reposición de parte averiada cambio del puerto HDMI del equipo ya que actualmente se está presentando problemas al conectar un equipo.		UN	1
6. EQUIPOS DE AUDIO				

6.1	AMPLIFICADOR TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD 800 W UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE CABINA DE SONIDO MARCA: N/A; SERIAL:GL03MYA15071310; MODELO: B-118A; OBSERVACIONES: ALTAVOZ SUBWOOFER (CABINA PARA BAJOS) ACTIVO CON UN MODULO AMPLIFICADOR DE 500W PLACA: 95256011 Cambio de caja con recubrimiento		UN	1
6.2	CABINA DE SONIDO TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD 800 W UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE CABINA DE SONIDO MARCA: N/A; SERIAL:GL03MYA1507130048; MODELO: B-118A; OBSERVACIONES: ALTAVOZ SUBWOOFER (CABINA PARA BAJOS) ACTIVO CON UN MODULO AMPLIFICADOR DE 500W PLACA: 95256012 Cambio estructura de Madera con cubrimiento		UN	1

OBJETO: 41_9525_268 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos especializados SENNOVA y de Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC) del Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila.

CDP: 3625 del 2025.

PANTALLAZO PAA:

73152101;72154501	41_9525_268 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos especializdos SENNOVA y de Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC) del Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila	5	6	45	0	CCE-10	0	30000000

CONCLUSIONES

Se identifica las necesidades de Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos especializados SENNOVA y de Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC) del Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA
Remitir el acta para ser parte integral a la Subdirección.	Mayo	Lorena Maria Gutierrez Quintero	

ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Silvia Cristina Carrera	Dinamizadora SENNOVA	
Lorena Maria Gutierrez Quintero	Coordinadora Administrativa	
John Edinson Avendaño Tao	Profesional de Infraestructura y Logística	
Eliana Yineth Lozano Triana	Dinamizadora TIC	