ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-418 Versión: 1 Fecha: Memo I2021031874 – 22/10/2021 Página: 1 de 1

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO			
Convenio de Asociación / Contrato No.:	9707	del	2021
Nombre del Asociado / Contratista:	Fundación Obras de Misericordia con Cristo construyendo Vida		
Nombre del Servicio:	Centro Comunidad de Cuidado		
Nombre de la Unidad Operativa:	Plan de Mantenimiento		
Dirección de la Unidad Operativa:	Fusagasugá, Corregimiento de Chinauta - Vereda Los Panches - Finca Tranquilandia		
Teléfono de la Unidad Operativa:	3104232068		
Correo electrónico de la Unidad Operativa:	cordinacionfundacion2019@hotmail.com		

1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO			
Nombre de la persona responsable del plan de mantenimiento correctivo:	Diana Vanessa Ortega Rojas		
Cargo:	Ing. Ambiental	Celular:	3232920674


2. DATOS GENERALES DEL EVENTO QUE GENERA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO									
Fecha del reporte:	**21**	**12**	**2021**	ORIGEN DEL REPORTE:	Vista de Supervisión:	X	Inspección del edificio:		
Descripción del evento:									
Se reporta un corto eléctrico a causa de las fuertes lluvias que se presentaron en el área,por lo tanto, se evidencia que en el área de lo apartamentos del centro se suspendio el fluido eléctric									
Posibles causas del evento y medidas para no repetición:									
La causa por la cual se presenta la falta de fluido electrico en el área de apartamentos fue un corto electrico debido a las fuertes lluvias que se presentaron en la zona, se intervino al instante el área pero al momento de subsanar el corto solo se pudo arreglar una parte de las habitaciones debido a que la red del fluido eléctrico de tes habitaciones se encuentra por el piso.									

3. AFECTACIÓN DEL SERVICIO					
Población total del servicio:	90	Población afectada por el evento:	7	Porcentaje de población afectada:	8%
Descripción de la afectación del servicio:					
No se tuvo fluido eléctrico en las unidades 12 y 13 del área de apartamentos y como la red electrica se encuentra por el piso, la mejor y mas rápida solución para este daño fue sacar un linea de fluido electrico del poste para reconectar la luz de esta área.					

Es necesaria la reubicación temporal de actividades del espacio afectado?	SI		NO	X	
Medidas tomadas para la reubicación temporal de actividades:					
No fue necesaria la reubicación de los adultos mayores a otras habitaciones ya que el daño se subsano el mismo día					

4. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO				
Actividades del plan de mantenimiento correctivo				
Actividad	Fecha inicio	Fecha fin		Mitigación de riesgos y afectación del servicio
Reconectar el fluido eléctrico en el área de apartamentos	21/12/2021	21/12/2021		Se suspendio la red del afluente por el cual se produjo el corto eléctrico ya que se encuentra subterranea y se saco una nueva desde el poste, minimizando y mitigando cualquier riesgo que pudiera afectar a alguna persona mayor en el momento de la reparación.

5. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL PERIODO		
5.1 CUMPLIMIENTO DEL PERIODO	Cantidad	Porcentaje
Actividades Programadas en el periodo	1	100%
Actividades Ejecutadas	1	100%
Actividades Aplazadas	0	0%
Cumplimiento del periodo	1	100%
5.2 CUMPLIMIENTO ACUMULADO	Cantidad	Porcentaje
Cumplimiento anterior	0	0%
Cumplimiento periodo actual	1	100%
Total de actividades programadas	1	100%
Total de actividades ejecutadas	1	100%
Actividades aplazadas NO ejecutadas	0	0%
Nuevo cumplimiento acumulado	0	0%



6. OBSERVACIONES
Observaciones y aclaraciones:

7. DATOS REPRESENTANTE DE LA UNIDAD OPERATIVA		8. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
Nombres y Apellidos:	Raul Armando Martinez Moreno	Nombres y Apellidos:	
Cargo:	Coordinador	Cargo:	
Firma:		Firma:	