ANZA
Ingeniería S A S BIC
Nit. 900.893.208-0

Bogotá D.C., mayo 28 de 2025

SCRD- 2025-163

Señores:
SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Directora De Lectura Y Bibliotecas - Ordenadora del gasto.
BIBIANA ANDREA VICTORINO RAMÍREZ
ATN: EDGAR ANDRÉS FIGUEROA VICTORIA
Subdirector de Infraestructura y Patrimonio Cultural
SUPERVISOR
Correo: correspondencia.externa@scrd.gov.co
Carrera 8 No. 9 – 83
Bogotá D, C.

REF: Expediente de Interventoría 202476002000500002E **CTO # 791-2024,** CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE SE ADJUDIQUE PARA EL MEJORAMIENTO DEL CIELO RASO EN LA BIBLIOTECA MANUEL ZAPATA OLIVELLA - EL TINTAL Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y PUNTOS DE RED PARA SIETE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE BOGOTÁ, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE REGALÍAS CON CÓDIGO BPIN 2023011010004 FORTALECIMIENTO

Asunto: Entrega de acta de vecindad BP Manuel Zapata Olivella – El Tintal – Mezanine

Respetada Señora,

Por medio de la presente y de acuerdo con las funciones de esta interventoría, me permito hacer la entrega de las Actas de vecindad de la BP Manuel Zapata Olivella – El Tintal de los espacios del mezanine.

Agradezco la atención que le den a la presente y me suscribo atentamente

ING.CÉSAR ALEJANDRO ZAMUDIO AGUIRRE
RL ANZA INGENIERIA SAS BIC
Copia: Edgar Andrés Figueroa Victoria- -**Supervisor CTO # 791-2024** SCRD
Soledad Prieto – Coordinadora BP EL Tintal
Wilver Franciny Russy Ladino - Representante legal WRUSSY INGENIEROS SAS
Anexos: nueve (9) folios con acta de vecindad mezzanine

ANEXOS

Facultad de Ciencias Económicas

Tesis Anexos

3. OBSERVACIONES ADICIONALES:

MATERIAL AUDIO VISUAL: Cuenta con estantería metálica anclada, presenta deterioro y rayones por uso.

Ventanería cuenta con película de animación en buen estado, vidrios en buen estado

Meson marmol presenta deterioro, suciedad por uso. (completo)

Ventanería de los costados con marcos de madera presentan deterioro y rayones no cuentan con vidria.

Puertas de acceso en madera con deterioro mínimo, en posible funcionamiento

ESCALERAS: Muros se encuentran con suciedad, manchas

cinta antideslizante de los pasos de la escalera presentan deterioro por uso

Barandales se encuentran con deterioro de pintura, rayados.

Guardescobas en madera se encuentra con deterioro, rayones.

Cuenta con todos los pasos (piso en ladrillo)

8. ANEXOS

Fotografías (Actas Fotográficas)
Mal Anexo

9. OBSERVACIONES ADICIONALES:

SONOTECA: Piso en ladrillo con deterioro, Canaleta completa con deterioro mínimo Vidrio en buen estado de Ventanería, Marco de la misma con manchas de pintura.

Muros presenta manchas con pintura, el espacio cuenta con 6 luminarias, 1 de ellas no se encuentra en buen funcionamiento.

VIDEOTECA: Piso en ladrillo este espacio se encuentra en la entrada levantado (soplado) Canaleta con desprendimiento y presenta deterioro., Vidrios de Ventanería en buen estado Marco de Ventanería en madera cuenta con deterioro mínimo., muros manchados Cuenta con 4 detectores de humo.

ZONA CAPACITACIÓN: Piso en ladrillo presenta deterioro al ingreso de este espacio se encuentra levantado (soplado, Canaleta metalica con desprendimiento y deterioro por uso, Vidrio de Ventanería se encuentra en buen estado, Marco Ventanería en madera cuenta con deterioro mínimo, muros manchados

CAU: Pisos en ladrillo con deterioro por uso.
Caneleta metalica en deterioro, guardaescoba en madera incompleto
Muro ventaneria cuenta con desportillamiento en filo
Ventaneria en funcionamiento y buen estado. Muros presentan suciedad
cuenta con 14 luminarias y 1 detector de humo
Puerta en madera presenta rayones, vidrio puerta en buen estado.

PASILLO: Piso en ladrillo - deterioro por uso.
Guardaescoba en madera, rayones, se encuentra completa
muros en pintura presenta suciedad
Cuenta con 1 Gabinete contraincendio en posible funcionamiento.
Puerta metalica persiana (deposito de libros) presenta rayones, deterioro en pintura en posible funcionamiento.
Puerta acceso de vidrio, Cuenta con pasamanos en madera y estire presenta deterioro minimo por uso., en posible funcionamiento.

ANEXO

Fecha de visita: Fotografía

Tipo Anexo

OBSERVACIONES ADICIONALES:

RECEPCIÓN: Desprendimiento tapete, presenta suciedad, rasgado en algunos pedazos, pintura en madera presenta deterioro, con desgaste.

Muros acabado en pintura presenta suciedad, Ventanería se encuentra en buen estado

Canaleta metalica se encuentra suelta, con deterioro, Guardaescoba en madera presenta deterioro.

Cuenta con 4 luminarias en buen estado.

GESTIÓN COLECCIONES: Piso en ladrillo presente deterioro por uso

Canaleta metalica con desprendimiento, Guardaescoba presenta deterioro, rayado.

Muros se encuentran sucios.

Estantería metalica anclada presenta desgaste mínimo.

Puerta en madera presenta rayones mínimos en funcionamiento.

Ventanería en buen estado y funcionamiento.

Dirección: Muros en concreto, acabado en pintura presenta deterioro y suciedad.

Tapete presenta desgaste, no se encuentra fijo en superficie, Guardaescoba en madera presenta deterioro, desgaste en pintura, rayones.

Canaleta metalica se encuentra completa (tramos), con deterioro por uso

Mueble madera - Escritorio: Presenta deterioro en pintura, rayones, madera tapizada se encuentra con suciedad y deterioro.

Mueble Ventaneria - presenta deterioro, rayones, puerta en vidrio con manija suelta cuenta con pelicula con golpe.

Ventaneria: vidrios en buen estado, cuenta con 3 luminarias y 1 sensor de humo.

SISTEMAS: Piso en ladrillo con desgaste por uso, canaleta metalica presenta desprendimiento manchas con pintura.

Puerta de madera (seguridad con huella) en posible funcionamiento.

Muros acabados en pintura presenta suciedad.

Ventaneria presenta en buen estado.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO FINAL

8. OBSERVACIONES FINALES:

Todos los muebles y estanterias que queden instaladas en el area de trabajo seran protegidas para que no se presenten daños a futuro.

Se protegera piso (Tapete) con Cartón para que no presente daños.
Todas las áreas a intervenir se encontraran señalizadas y demarcadas.
Se tendra un punto de acopio para todos los residuos que se vayan a disponer como restantes de obra.


RESIDENTE Y/O INSPECTOR DE OBRA	RESIDENTE SOCIAL /RESIDENTE HSEQ	INTERVENTORIA	PROPIETARIO Y/O SUPERVISOR ENCARGADO DEL CONTRATO
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Jhonatan Charles	Nombre: Stefany Gonzalez	Nombre: David García	Nombre: Soledad Prieto
Identificación 1013665432	Identificación 1000006605.	Identificación 1233706306	Identificación 39676664

RUSSY INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

REGISTRO FOTOGRAFICO BIBLIOTECA TINTAL MEZZANINE

ESTADO ACTUAL



Piso en tapete se escuentra suelto ,con suciedad.
Guardaescoba presenta deterioro,rayado
Ventaneria en buen estado en funcionamiento,cuenta con persianas lo cual se notifica a la entidad que las retiren para que no presente daños.
Canaleta metalica presenta deterioro por uso.


DIRECCIÓN






Mesa de centro presenta rayones,deterioro minimo por uso.
Escritorio en madera presenta deterioro de pintura y rayones,tapiceria del escritorio presenta suciedad y deterioro por uso.
Escritorio que se encuentra al lado de la ventaneria se encuentra anclado al piso presentando deterioro de pintura y rayones por uso.
Puerta en vidrio en funcionamiento ,cuenta con pelicula la cual presenta un golpe.

DIRECCIÓN



Puerta en madera con seguridad (detector de huella)en posible funcionamiento.
Piso en ladrillo presenta desgaste por ueso.
Ventaneria en buen estado.
Canaleta metalica presenta desprendimiento y manchas de pintura.

SISTEMAS






Piso en tapate se encuentra suelto,con manchas,rasgado con deterioro.
Pirlan de madera se encuentra en malas condiciones,se recomienda cambio del mismo.
Canaleta metalca suelta,deteriorada,muros en acabo de pintura presentan suciedad.
Ventaneria en buen estado ,luminarias buen estado.

RECEPCIÓN

RUSSY INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

REGISTRO FOTOGRAFICO BIBLIOTECA TINTAL MEZZANINE

ESTADO ACTUAL






Piso en ladrillo presenta deterioro por uso.
Puerta en madera presenta rayones,en funcionamiento.
Estanteria metalica se encuentra anclada con desgastes minimos y se dejara en el area de trabajo.
Canaleta metalica presenta desprendimiento.

GESTIÓN DE COLECCIONES






Piso en ladrillo presenta deterioro por uso.
Desportillamiento filo muro ventaneria.
Guardaescoba en madera incompleto.
Canaleta metalica en deterioro.

CAU






Piso en ladrillo presenta deterioro por uso.
Guardaescoba en madera presenta deterioro de pintura y rayones.
Cuenta con 1 gabinete contraincendio en posible funcionamiento.
Lockers anclados en posible funcionamiento,presentan deterioro por uso.
Muros en acabado en pintura presentan suciedad.

PASILLO






Piso en ladrillo presenta deterioro por uso.
Canaleta metalica presenta deterioro.
Marco en madera presenta deterioro minimo.
Ventaneria en buen estado.
Muros presentan manchas con pintura.
Guardaescoba en madera presenta deteiroro,rayones y se esncuentra incompleto.

SONOTECA

RUSSY INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

REGISTRO FOTOGRAFICO BIBLIOTECA TINTAL MEZZANINE

ESTADO ACTUAL






Piso en ladrillo presenta deterioro por uso.
Canaleta metalica presenta deterioro y desprendiemiento.Marco en madera presenta deterioro minimo.
Ventaneria en buen estado.
Muros presentan manchas con pintura.
Piso a la entrada se encuentra levantado (soplado).

VIDEOTECA






Piso en ladrillo presenta desportillamiento.
Canaleta metalica presenta deterioro y desprendiemiento.Marco en madera presenta deterioro minimo.
Ventaneria en buen estado.
Muros presentan manchas con pintura.
Piso a la entrada se encuentra levantado (soplado).


ZONA DE CAPACITACIÓN






Baranda presentaa deterioro de pintura,rayones.
Cinta antideslizante presenta deteriro y desgaste por uso.
Guardaescoba en madera presenta rayones y deterioro.
Muros presentan suciedad.

ESCALERA



Estanteria anclada presenta deterioro y rayones por uso.
Meson marmol presenta suciedad,deterioro por uso.
Ventaneria con pelicula de animacion en buen estado.
Pertas de acceso en madera presenta deteriro minimo por uso con posible funcionamiento.

MATERIAL AUDIVISUAL