LIDERES EN SISTEMAS GNSS
TOPOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE
GEOSYSTEM INGENIERIA SAS

Bogotá D.C, 1 DE OCTUBRE DE 2017

A QUIEN INTERESE

Los sistemas satelitales de posicionamiento global GNSS de acuerdo a su funcionamiento y a las actualizaciones realizadas por el fabricante para cada equipo, se hace necesario actualizar las diversas tarjetas que se encuentran en el receptor (GPS, alimentación, modem y bluetooth) requiriendo firmware para operar y proporcionar la funciones adecuadas. A medida que SOUTH SURVEYING AND MAPPING INSTRUMENTS CO LTD determina las actualizaciones de firmware, software y/o aplicaciones, la carga de ésta para cada equipo, amplía sus características, corrige errores o simplemente mantiene el receptor satelital actualizado.

Por tal razón el Sistema RTK GNSS Marca South referencia Galaxi G1 relacionados a continuación:

G1 S82556117144365

G1 S8256C117197349

Propiedad de la compañía **Superestructuras Ingenieria SAS; con NIT 900057342,** no requieren calibración, se recomienda realizar lecturas sobre puntos conocidos y certificados para comparar los resultados, verificando si cumplen o no, con los parámetros de precisión ofrecidos por el fabricante.

De igual manera certificamos que los receptores en mención, ingresaron a nuestro laboratorio en donde se verificó las últimas actualizaciones y se realizaron las pruebas de funcionamiento que garantizan su precisión y operatividad.

Sin otro particular, agradezco su atención,

DIANA MARCELA MOLINA
GEOSYSTEM INGENIERIA S.A.S
Tel: 7452929 EXT 1030
Cel: 3102443837